

DR. UZI SALTZMAN BOAZ SALTZMAN בעז זלצמן דר' זלצמן

ENGINEERING GEOLOGY & ROCK ENGINEERING

גיאולוגיה הנדסית והנדמת סלע

משרד הפנים
המחודשת לתכנון ולבניה
מחוז חיפה
03. 03. 2013

נתהבל

הוכן עבור הקין לשיקום מחצבות

מנהל מקרקעי ישראל

תיק מס'

תוכנית מס' חפאג/1291

"מחצבת ג'ליי – אתר זמני להטמנה פסולת
יבשה לשיקום המחצבה"

בנושא על הפקות תוכניות מס' 1291
6214
6214
ביום 19.3.11

נספח ذ': ניתוח גיאו-הנדסי לתכנון

אתר ההטמנה

שדר הפלט מחו"ז חיפה
חוק התכנון והבנייה תשכ"ח-1965
אישור תוכנית מס. 1291
הועודה מהחומר לתכנון ולבניה החליטה
ביום 22.9.11 לאשר את התוכנית.
יור"ר הוועדה הממונה
12.3.13

כל תעשייה בע"מ

הוכן לשיקום מחצבות

חוודה על אישור תוכנית מס'
טרסמה בילקוט הפרסומים מס'
ביום

אוקטובר 2007

דראג איזי זלצמן
גיאולוגיה הנדסית והנדמת סלע
טלפון: 03-7527242
טלפקס: 03-7526631
כתובת: רמת גן 52526
טלפון: 03-7526631
טלפקס: 03-7527242

תוכן עניינים

1.....	מבוא1
2.....	תכנון מוצע2
2.....	גיאולוגיה3
2.....	המיסעל3.1
3.....	הגדרת חואר3.2
3.....	גיאומטריה3.3
4.....	המבנה הגיאולוגי4
4.....	העתיקים4.1
4.....	סדקים4.2
5.....	נטיות3.4
5.....	סימולוגיה5
5.....	הידרוגיאולוגיה6
6.....	יציבות הסלע7
6.....	מסקנות והנחיות8
6.....	השפעת המילוי על הסלע הקיים8.1
7.....	השפעת החזיבה של רכבת ישראל על אזור אס"פ ג'למה8.2
7.....	הנחיות לביצוע המילוי8.3
9.....	העמקת המשטח הנמוך לצורך הוספת נפח להטמת הפסולת8.4
10.....	נספחים9
11.....	מפת מילוי מי תהום בנובמבר 2004 (על פי יוסי בר)9.1
12.....	קטע ממפה גיאולוגית של א. קשי (1966)9.2
13.....	קטע מתצלום אויר משנת 19499.3
14.....	חתך מייצג של המחזבה9.4
15.....	תצלומים המראים מדרגות סלע במחצבת ג'למה עם נתית שכבות9.5

DR. UZI SALTZMAN BOAZ SALTZMAN בעד זלצמן

ENGINEERING GEOLOGY & ROCK ENGINEERING

גיאולוגיה הנדסית והנדסת סלע

1. מבוא

נערך סקר מצב קיימ (מצאי) בתחום מחצבת ג'למה, ששימשה לכרית חומר להפקת צמנט. המחצבה אינה פועילה עשרה שנים.

חבר' איגל קבעה קרייטריונים לניצול המחצבה הנטושה כדי שנייתן יהיה להטמין בה פסולת מזקה, פסולת בניין ופסולת גזית. אינם לאחר אישור התכנית בועדות - שונה המצב באתר המתוכן ועדאת, כתוצאה מהחלטה להעביר את תווואי הרכבת לעפולה בשטח הצר שבין כביש 70 למחצבה. כתוצאה - מתוכנן לחפור את הסלע שבתחתית המחצבה – ולהשאיר את הפסולת המוטמנת חשופה אל הרכבת.

מיקום המחצבה בין הקואורדינטות:

צפון - דרום 2089 - 2094

מזרח -מערב 7362 - 7356

למחצבה מספר אוניות מופרדות על ידי מדרגות סלע בגובה בין כ-15-5 מ':

- א. דרוםית מערבית, בגובה בה מתוכנן שלב "א".
- ב. דרוםית מזרחית נמוכה בה מתוכנן תא "ב-1".
- ג. צפונית מערבית גבוהה ללא הגדרת שלב.
- ד. צפונית מזרחית נמוכה ללא הגדרת שלב.

הסקר נشنע על העדרים הבאים:

1. עבודה הדוקטור של א. קשא (1966) "הגיאולוגיה של הכרמל המזרחי והדרום מערבי" עם מפה גיאולוגית בק. מ.: 1:20,000.
2. מפה גיאולוגית רשמית של המכון הגיאולוגי (1998) בק. מ. 1:200,000 בערך ע. סנה, י. ברטוב, ומ רוזנפיט.
3. עבודה המוסמך של ד. דוד "תכונות הנדסיות של חואר" (1961).
4. תצלומי אויר הcoliils את אתרי המחצבה של המרכז למיפוי ישראל משנת 1949 בק. מ. מקורב 1:15,000.
5. דוח הידרוגיאולוגי ראשון של י. בר מספטמבר 2006 ושני מאוגוסט 2007.
6. תכניות של חבר' איגל ללא מספור ולא תאריך. התכניות העוסקות בשיקום המחצבה הן:
 - א. חמישה תכניות בק. מ. 1:1,000 "תכנית מתאר מפורטת מחצבת ג'למי – אתר זמני להטמנה פסולת יבשה לשיקום המחצבה"
 - (1) נספח א': תכנית הנדסית למילוי וסגירה בשלבים – שלב א
 - (2) נספח א': תכנית הנדסית למילוי וסגירה בשלבים – שלב ב
 - (3) נספח א': תכנית הנדסית למילוי וסגירה בשלבים – שלב ג
 - (4) נספח א': תכנית הנדסית למילוי וסגירה בשלבים – שלב ד
 - (5) נספח ב':

DR. UZI SALTZMAN BOAZ SALTZMAN נצמן בעד נצמן

ENGINEERING GEOLOGY & ROCK ENGINEERING

גיאולוגיה הנדסית והנדסת סלע

- 2 -

ב. שני גליונות עם חתכים לוחוב המחצבה הנושאים מיקום בין 3-2 ל-18-2. ק.מ. אופקי ואנכי: 000:1:1,000. הדוח מסתמך על שני הגליונות הכלולים את שינוי החפירה המתהיבים מתכנית הקמת הרכבת שהתקבלו בתאריך: 09.08.07.

2. תוכן מוצר

התכנון המקורי מוצג בשרטוטי חב' איגל (שרטוטים "א"-א", ושרטוט מצב סופי "ב") מציג שלבי מילוי פסולות מוצקה. שלבי המילוי, על פי התכנון, יהיו כדלקמן:

- א. האזורי הדרום מערבי הגבואה (בין מפלסים טופוגרפיים מקורבים: 95-135).
- ב. האזורי הדרום מזרחי הנמוך (בין מפלסים טופוגרפיים מקורבים: 62-95).
- ג. האזורי הצפון מזרחי הנמוך (בין מפלסים טופוגרפיים מקורבים: 45-24).
- ד. האזורי הצפון מערבי הנמוך (בין מפלסים טופוגרפיים מקורבים: 45-62).

גובה מילוי הפסולות המוצקה נע בין כ-25-5 מ'.

התכנון של חב' ד.אל שנערך עבור רכבת ישראל לצורך סלילה ורכבת העמק פוגע בתכנון המקורי של חב' איגל, מתוך כך שהוא חוצב את בסיס הרגל הנמוכה של המחצבה. החפירות (בין תוואי הרכבת לתוך המילוי המתוכנן) מדורגות, כאשר גובה מדרגה 5-4 מ' ורוחב הברמה 3 מ'. שיפוע החפירות: 1:3.05.

גובה החפירה המרבי – בחתך 648 מגיע ל-28 מ', כאשר כל החפירה המדורה יוצרת שיפוע 1:1. שיפוע המדרגות החפות ע"ד ריצוף כל סביב 1:1, אולם, קיימים קטעים בהם – מקומית – נותר שיפוע תלול כדי כ-9-3 אנכי לכ-1 אופקי (70°-85°).

כאשר מנוטם להבהיר קו דימויי המחבר את בסיסי כל המדרגות החפות במחצבה, מתקבל שיפוע טופוגרפי בין 7-14° (1 אנכי ל-7-4 אופקי או 25-25%). שיפוע הקווים המחברים את בסיסי המדרגות, בדרך כלל, אינו זהה לשיפוע האמתי של השכבות הקורי: dip שט. במקרים שלנו שיפוע השכבות תלוי מהSHIPוע הכללי של החפירה.

בסיורים – נבדק הנושא ולא נמצא התמוטויות (צעירות) לאורק קירות הסלע, שקרו כהוצאה מסידוק פתוח. נמצאו גושים מעטים שה坦מווטו מעלה מדרגות אך אין סימנים לה坦מווטות רצועת סלע בין קיר הסלע לסדר פתח – שמאחריו.

יציבות קירות הסלע הק"מ זיה עשרות שנים, מצבעה על ההשפעה הקטנה שיש לסדרים על יציבות הכללית.

יחד עם זאת, כי יש להביא בחשבון כי הצבת כלי כבד בקצתה גג מדרגה חפורה עלולה להפר את שיוון המשקל הסטטי הק"מ.

3. גיאולוגיה

3.1. המיסלע

על פי המפה הגיאולוגית של א. קשי (ראה תצלום בסוף) – המיסלע הבונה את המחצבה מחולק לשלווש צורות שכולן מגיל טורון:

3/..

דר' עדי זלצמן בעד זלצמן DR. UZI SALTZMAN BOAZ SALTZMAN

ENGINEERING GEOLOGY & ROCK ENGINEERING

גיאולוגיה הנדסית והנדסת סלע

- 3 -

- א. גיר מוחדרה (T_1).
- ב. חואר דליה, (T_2).
- ג. גיר זינאת. (T_3).

על פי המפה גיאולוגית של המכוון הגיאולוגי (1998) – המיסלע הבונה את המחצבה משת"ר לחידה אחת: תצורת בענה מגיל טורון. נראה כי קנה המידה של מפת המכוון (1:200,000), לא מאפשר התיחסות לתלת ייחיות.

בכל מקרה, כל התוצאות בנויות מבנן גיר ו/או קרטן.

3.2. הגדרת חואר

קיים הבדל בין הגדרת חואר גיאולוגית לבין הגדרת חואר הנדסית. בתקופתו של קשיי, ניתן השם "חוואר" לקרטונים צבעים בצבע אדום, צהוב יrox או אפור וכן "חוואר דליה".

רק בשנת 1957 הופיעו בישראל ספריהם של Pettijohn ו-Dunbar & Rogers בהם הוגדר (כמזהה) % מינרלי חרסית הנדרש כדי להגדיר חומר כ"חוואר" ולהפרידו מקרטן.

בשנות השישים הוגדר (ודוד, 1961) הפוטנציאל ההנדסי של חואר באמצעות בדיקת הפרמטרים ההנדסיים שלו: גבולות סומך, תפיחה חופשית, גבול התכווצות.

חוואר הוא תערובת שני מרכיבים: קרטן ומינרלי חרסית. הקרטן בני מינרל יחיד: קלציט. למינרלי החרסית הרכבים שונים ורק חלק מהמינרלים החרסיטיים סופח מים (מונטמורילונייט). מינרלי חרסית אחרים כמו קלוליניט ואיליט אינם סופחים מים.

הגיאולוגים מגדירים חואר כל תערובת קלציט ומינרלי חרסית בהם ריכוז האחרונים נע בין 33-66% (Pettijohn) או לחילוף בין 25-75% (Dunbar & Rogers), יהיו המינרלים החרסיטיים אשר יהיו – סופחים מים או שאינם סופחים.

הمهندסים מגדירים כחוואר חומר שהמקדמים שלו ממוקמים מעל לקו המוגדר בספרות מכנית הקראקע C-^{"a}line A" ובדרך כלל בעלי יכולת תפיחה. במקרים אחרים: סלע בו המינרלים החרסיטיים סופחים מים ויצרים לחץ תפיחה.

מתוך ההיכרות שלו עם מחשופים בכרמל, שסומנו בעבר כחוואר דליה, לא מצאתי שם חוותים והחומר החלש בין הסלעים היה קרטן בגונו – בעיקר – צהובים, אך גם ורודים-אדומים ואפורים בהירים.

3.3. גיאומטריה

הסלע אותו ניצלו במחצבה הנטויה משת"ר ברוחו לחידה "ב" – "חוואר דליה", (T_2). נפק הקרטן בחידה עליה על מחציתה כאשר השארית נבנתה ابن גיר חלשה עד בינוי (ראה בסופו): קטע מפה של א. קשיי ותצלום אויר).

מצב קיר החפירה שנתר סיום פעילות המחצבה מלמד על קיימן מדרגות בגובה כ-15-5 מ' בין אונת מחצבה אחת לאחרות.

מחשופי שארית הסלע הקיימים היום, הם – בעיקר – סלעים המשתייכים לחידות שתחמו את המיסלע שנכרה, כאמור, היחידה הנמווכה "א" "גיר מוחדרה" (T_1) בקיר המערבי הגבוה של

DR. UZI SALTZMAN BOAZ SALTZMAN נציגי זלצמן בע"מ

ENGINEERING GEOLOGY & ROCK ENGINEERING

גיאולוגיה הנדסית והנדסת סלע

- 4 -

המחצבה - והיחידה הגבוהה "ג" "גיר דינאטי" (ג') בקיר המזרחי הנמוך – הסמוך לנכיב חיפה- יוקנעם - שבו אמורה לפגוע בחציבה לצורכי הקמת קוו הרכבת.

בחינת המחשופים בקיימות הסלע שנתרנו מלמדת על מיסלע הבני תילופים של שכבות או עדשות אבן גיר חזקה עד בינוות בחזק (כ-80-80%) ושכבות ביןיות בין גיר קרטוני חלשה ונקבוכית (כ-10%) וקרטון (כ-15-10%). עובי שכבות הקרטון ובין הגיר החלשה נע בין כ-20-5 ס"מ' שרדי יחידה (ג') מופיעים דבוקים פה ושם לקיר הסלע המערבי.

SHIPוע המדרגות החפורות נע בדרך כלל סביר 1:1, אולם, קיימים קטעים בהם – מקומית – יותר SHIPוע תלול כ- 3-9 אונci לכ-1 אופקי (85° - 70°).

כאשר מנסים להعبر קו דימויו המחבר את בסיסו כל המדרגות החפורות במחצבה, מתקיים SHIPוע טופוגרפי בין 7-14° (1 אונci לכ-4-7 אופקי או 15-25%). SHIPוע הקווים המחברים את בסיסי המדרגות, בדרך כלל, אינו זהה לשיפוע האמתי של השכבות הקרויה dip true. במקרים שלנו SHIPוע השכבות תלול מהSHIPוע הכללי של החפירה.

4. המבנה הגיאולוגי

הצגת המבנה כוללת הצגת העתקים וסדרם, נתית שכבות והתייחסות ל对照检查 הסיסמי.

4.1. העתקים

שני העתקים תוחמים את המחצבה (ראה קטע ממפת קשיי בנספח):

- העתק הכרמל תוחם את רכס הכרמל (מזרחה) עמוק צבולן בצפון ועמוק ירושאל ומערוז הקישון בדרום. העתק מוכר חשוד כפעיל באלפי השנים האחרונות.
- לאחרונה הועל טעונים, כאילו העתק אין פעל בתאת לכל אורכו, וכי ניתן והתזוזה מתבצעת בכל פעם על פני סעיף אחר של העתק.
- העתק מישני המקביל להעתק הכרמל נמצא ממערב למחצבה. העתק זה מפריד בין המיסלע הטורוני הגורי (בו פעולה המחצבה) למיסלע הקונומטי הדולומיטי שנמצא ממערב למחצבה. העתק ממוקם בין הקואורדינטות: 20814/23736 מצפון למחצבה, ו- 20940/23400.

בחינה של צלום האוויר משנת 1949 (ראה בנספח) מלמדת על קיום שתי מערכות סדרם/שברים קטנים המלצות את ההעתקים הראשיים אשר מגדירות את כווני המאמצים המלווים את התפתחות העתקים.

סדרם אלה – אלכסוניים למרבית החפירות וכן השפעתם אינה משמעותית.

4.2. סדרם

הסלע סדרם כאשר הפיצוצים שקרו במחצבה מסיעים לפתח סדרם עד למרחק כ-1 מ' מחזית הסלע החשופה.

הסדרם המסווגים ליציבות קיר סלע הם הסדרם המקבילים לחזיות הקיר וממוקמים מאخروו. סדרם אלה נפתחים גם כתוצאה מהליר דה קונסולידציה – וגם כתוצאה מפיצוצים. שני הגורמים פועלו במחצבת ג'למה. אלה אינם סדרם טבעיים (שהוזכרו בסעיף 4.1).

5/..

DR. UZI SALTZMAN BOAZ SALTZMAN בעד זלצמן

ENGINEERING GEOLOGY & ROCK ENGINEERING

גיאולוגיה הנדסית והנדסת סלע

- 5 -

שני התהליכים הם – למעשה – שחרור מאמצי כליה שמביאים להתרחבות סדקים.

בסיורים – נבדק הנושא ולא נמצאו התמוטויות (צערות) לאורך קירות הסלע, שקרו כהוואה מסידוק פתוח. נמצאו גושים מעטים שהתרומות ממעלה מדרגות אף אין סימנים להתרומות רצועת סלע בין קיר הסלע לסדק פתוח – שמאחריו.

יציבות קירות הסלע הקיימים זה עשרות שנים, מצביע על ההשפעה הקטנה שיש לسدקים על היציבות הכללית.

יחד עם זאת, כי יש להב亞 בחשבון כי הצבת כל כי כבד בקנה גג מדרגה חפורה עלולה להפר את שוויו המשקל הסטטי הקיים.

4.3. נתיות

נתיות השכבות באזור נעה בין כ- 30° - 20° – וכן נחיתתן לצפון מזרח (אל החפירות הפתוחות וראה תצלומי האתר בסופו) או לצפון מזרח – צפון.

לא נמצאו מפולות לאורך שיפורים אלה ונראה שהחיכוך בין השכבות מספיק לשומר על המצב הסטטי של המדרגות החפורות.

5. סיסמולוגיה

האתר ממוקם בסמוך למערכת העתקים המוכרת בעגה הגיאולוגית כ"שבר יגור" או "שבר הכרמל" ולחילופין בהגדרת העברית המודרנית "העתק יגור" או "העתק הכרמל".

קיים העתקים או הסדקים אינם משפיע על קבלת החלטות בנושא הטמנת הפסולת אלא על רגישיות בזמן רעידות אדמה. מאוחר ואיננו דנים במבני מגורי הררי שגם הפסולת המונחת – לא תגיב מעבר לתחזות מקומית שיבלוו במאסת הפסולת.

אס"פ גלמה ממוקם על גבי סלע. העתק מסומן לאורך קו המגע בין הסלע לקרקעות העמק. קיימ טעון מודרני (הערות בע"פ של ע. סלמן מהמכון הגיאולוגי) שמבצע מחקר לקביעת מאפייני העתק והתחזות לאורכו כי להעתק מספר מדרגות – בסוגנון מצוק העתקים בים המלח. במלחים אחרות: תחזזה לאורך העתק יכולה להתבצע על מדרגה מרוחקת מהעתק שלאורך המגע – ולכן מרוחקת יותר מהאתר.

אולם, במקרה מידה תיתכן תחזזה לאורך העתק התוחם את האתר ממערב.

על פי הקביעה של המכון הגיאופיסי ערך תאוצת השיא האופקית (g) PGA באזור יגור וקרית טבעון הוא: 0.188 – 0.187.

6. הידרוגיאולוגיה

הדרישה לקבלת האינפורמציה ההידרוגיאתית (מספר מ-07.07.09) נובעת מהדיון בנושא העמקת החציבה בחלק הנמוך של האתר (ראה להלן).

קבלנו את שני המסמכים: "חוות הדעת ההידרוגיאתית אס"פ גלמה" שלב "א" ו-"ב", של הגיאולוג יוסי בר". חוות הדעת מסכמת את התנאים ההידרוגיאולוגיים הקיימים באתר. בדוחות ניתנתן

DR. UZI SALTZMAN BOAZ SALTZMAN בעז זלצמן דר' עזי זלצמן

ENGINEERING GEOLOGY & ROCK ENGINEERING

גיאולוגיה הנדסית והנדסת סלע

- 6 -

אינפורמציה אודות קדוחים שוואים שמקורם ממוקמים סמוך לאתר (כולל: תאור החתך הגיאולוגי, כמות מים שנשאבות, מילוי מים ואיכות מים) ומפת מילוטים. להלן ניתוח המצב על פי המידע שנמסר.

רובית הדוח של יוסי בר עוסקת בהgelות על פיתוח האתר הנובעת מהדרישה לשומר על איכות המים ועל מניעת הזיהום שלהם. וזאת זה אינו בתחום התחום התחום שלי ואני מניה כי חבל תציג את הפתרונות שלה למניעת זיהום.

על פי הדוח הרי שהקדוחים הרלוונטיים לדין שלמו הם:

- א. קדוח ג'למה (5,1,6) שהם פרטיטים ומשמשים כ"מים תעשייתיים" את בתיהם הזיקוק.
- ב. קדוח כרמל 4 שאינו פעיל.
- ג. קדוח כרמל 1,2,3,10 וקדוח יגור א' וב' עם האגבלת שאיבת בgal המלחמה.
- ד. קדוח כרמל 12 (פעיל) ו-13 (מושבת בgal זיהום).

מייפלס פני המים באזורי המנהרה נע סכיב 4.5+ מ'. תחום שניינו עונתי בין 8-4 מ' (או 12.5-+8.5).
לדעתם בר, הקובל עי האפשרות של זרימת מי תהום מהמחצבה אל קדוח כרמל 12 ו-13 אינה סבירה, מאחר ומילוט מי התהום בשיכם גבוי בעשרות מטרים ממייפלס המים באזורי המחצבה. גם הזרימה בכוון קדוח יגור וכרמל 1,2,3,10, אינה סבירה בgal "המבנה הגיאולוגי" וגם בgal כווני הזרימה".

הבקשה שלמו להבלת התיחסות לפן הבני נבעה מתו רצון להכיר את נושא המלחמה כחלק מהנושא שידרמו בקשר להשפעת ההפעלה של אס"פ ג'למה על תפעול עתידי של הקדוחים. אין התיחסות בדוח לפן הבני – אבל על פי האינפורמציה המוצעת – התקדמות הפן הבני מוכחת בהמלחמת הקדוחים באזורי קדוח יגור וקדוח כרמל 1,2,3,10.

מאחר והובהר כי היעוד של קדוח ג'למה – אינם כמו שתיה – הרי שגם קדוחים אלה אין חשיבות לניטוח מצב הפן הבני והמלחמה.

7. יציבות הסלע

אין טוב מבדיקת מצב קיימם להערכות יציבות ארוכת שנים לחפירה שהיאמעשה ידי אדם. ולכן, מתו רק שלא נצפו התמוטטיות סלע במדרגות שנחצבו ניתן להסיק על יציבותם של המדרגות בתנאים בהם עמדו מאז נטישת המחצבה. החמורים בתחום המדרגות הם – בדרך כלל שפכים פרטיזניים של אבן ומקורות אינם במדרגות.

אי לך, מוצע להתייחס לחפירות הק"ימות – ככל חפירות עם מקדם בטחון גובה מ-1. במצב זה יש לבצע טיפול במגניט דרזרת – כדי להגן על העובדים – ולא בחיזוק המדרגות באמצעות קירות/עוגנים/ברגי סלע ובמגניט כלים מכניים מלהתקרב לראש המדרגה.

8. מסכנות והנחיות

8.1. השפעת המילוי על הסלע הקיימ

המשקל של המילוי – צפוי להיות נמוך מהמשקל המקורי שהוסר בתקופת החיצוב. לא צפויות שקיימות ותוצאות סלע בעקבות מילוי הפסולת. לכן, יש להתייחס למילוי וליציבות הסלע בנפרד ובאופן בלתי תלוי.

7..

DR. UZI SALTZMAN BOAZ SALTZMAN נצמן בע"מ

ENGINEERING GEOLOGY & ROCK ENGINEERING

גיאולוגיה הנדסית והנדסת סלע

- 7 -

8.2. השפעת החיצבה של רכבת ישראל על אזור אס"פ ג'למה

הנition מתרבע על בסיס חתכים של חב' איגל עליהם מוצגים השינויים בפרופיל הטופוגרפי שייגרמו על ידי החיצבות המתוכנות לצורכי העברת רכבת העמק. (תכנון חב' ד.א.ל.).

החיצבה הגבוהה (5 מדרגות, חתכים 9-2 עד 12-2) מתרבעת באזורי בו תוואי הרכבת מרוחק מדופן המחצבה (אוניה צפונית מערבית). המרחק בין חיצבת הרכבת למטרומונט – אין פוגע במטרומונט.

החיצבה הנמוכה (3-1 מדרגות חתכים 3-2 עד 7-2) מתרבעת באזורי בו תוואי הרכבת קרוב לדופן המחצבה (אוניה דרומית מזרחית) – ולגביה אזור זה נתנו הנקודות ספציפיות להלן.

בחינה של המצב הנוכחי מלמדת כי הסלע באתר מסוגל לעמוד בשיפורים תלולים יותר מהמתוכנן על ידי חב' ד.א.ל. איןנו מודע לתכנון הכללי של חב' ד.א.ל ואין ביכולתי להעריך מה תהיה איזות החפירה בשטח. מבחןינו אנחנו חייבים להתקנון לקראות הפרת היציבות של הסלע בקטוע הקרוב לרכבת העמק להתריע על כי בכל חפירה המוצעת על ידי חב' ד.א.ל תיתכן התמונות גושים – ובעיקר באזורי הגבהים של החפירה – כלומר – הפרה של מיפלס הבסיס של המחצבה והמטרומונט (ראה סיכום דוח זה).

זה זכר לעיל כי יציבות קירות הסלע הנוכחיים זה עשרות שנים, מצבעה על ההשפעה הקטנה שיש לסדרים על יציבות הכללית וכי יש להביא בחשבון כי הצבת כל' כבד בקאה גם מדרגה חפורה עלולה להפר את שווי המשקל הסטטי הנוכחיים.

אנחנו דנים במילוי שרגישתו לטופעות סייסמיות פחותה מזו של מבנה המאכלס אנשים. אולם הנושא הסייסמי מחדך דרישת הקפדה יתר על איזות החומר המוטמן. זאת, מעבר להනחות המקובלות להנחת פסולת מזקה שתזענה על ידם.

יש לוודא איסור מוחלט על הטמנת פסולת שעוללה לסקן את יציבות החומר המוטמן (פסולת ארגנית רטובה או כמויות חרסית המפרות איזון ויצרות פני מים שעונים בתוך הפסולת).

הנושא אינו באחריות הביצוע ולכך מוצגת דרישת לעגן את ההקפדה המדרשת על בחינת החומר המיועד להטמנה בכל דרישת טיפולית – תוך הטלת אחריות מלאה על המפקחים.

8.3. הנקודות לביצוע המילוי.

- א. יש להתייחס לכל ההתראות הדומות בהגנה על הסביבה מפני זיהום.
- ב. יש לודא ולבצע את הפיקוח המחייב ביותר על איזות החומר שימלא את המחצבה. ככל מקרה חל איסור על הטמנת חומר ארגני, בוץ תעשייתי ועודפי קרקע חרסיתית. יש לקבוע אחריות ותקנות העמדה לדין על רשנות. איסור לחיפויות הישראלית לפגוע בפרקיקט.
- ג. יש להתחיל במילוי האונה הנמוכה ולאחר השלמת קיבול הפסולת – לעבור לאונת המחצבה הגבהה היותר.
- ד. יש להניח רשת ברזל 7 מ"מ על מדרגות סלע לשיפורן עולה על 3 א נכי ל-1 אופקי וגובהן עולה על 5 מ'. יש לרחותם את הרשות באמצעות יתרות.
- ה. יש למנוע התקרכבות כלים כבדים לג' מדרגה עד למרחק השווה לגובה המדרגה (מרחק הנובע משיפור 1:1 מבסיס המדרגה).

DR. UZI SALTZMAN BOAZ SALTZMAN נזקן זלצמן

ENGINEERING GEOLOGY & ROCK ENGINEERING

גיאולוגיה הנדסית והנדסת סלע

- 8 -

א. יש לגרוס את פסולת הבניה על לוחקים בקוטר 40 סמ'. עובי השכבות שתונחנה ותהוו נזקן יהיה 40 סמ'. יש לזכור כי קיימת אפשרות לשקיעה דיפרנציאלית עד כ-50% מהשקיעה המכסימלית. (ראה סעיף "ח").

ב. סעיפים 1 ו-2 כפויים לתנאי שהשימוש בפני המילוי אפשר שקיימות של 2-3% מגובה המילוי (ואף יותר) בתלות בהרכבת המילוי.

ג. שיפוע חיצות המילוי לא תעלה על 1Anci ל-½ אופקי. השיפוע מאושר – אך ורק בתנאי שיקומו התנאים דלעיל.

ד. המרחק מגבול רצועת הרכבת לקצה התהוון של המילוי – לא יותר מ-8 מ'.

ה. מוצע להתחיל במילוי האונה הנמוכה – לפני שייתחל בחיפוי הסלע על ידי הרכבת. כדי למנוע טענות שווה – מוטב שכיצועו שלב המילוי של אס"פ ג'למה יקדמו לביצוע הרכבת.

ו. הקriterיון הנדרש הוא: למנוע היוצרות סדקים בסלע הנותר בגין פיצוצי הרכבת. לאור זאת, הימצאות המילוי (שהוא חלש מסלע) – תגבל בהכרח את כמות חומר הנפץ בהם השתמשו לפיצוצים – וזאת כדי שכיצוע המילוי לא תיפגע.

ז. יש להתקין מדי תזוזה/מדי שיפוע (אינקלינומטרים) בנקודות קרייטיות של המבנה המשולב מילוי+סלע – לאחר השלמת המילוי.

ח. מומלץ לבצע אינקלינומטרי וגיודוטי אחרי מצב המילוי. בדרך זו תיתקבל התראה על חולשה בבייעור קר שונית יהיה לטפל בה מיידית עם גילוייה. דבר זה יכול להשרות אחריה השלמת המילוי.

ט. יש להכין תוכנית מגירה לחיזוק ושיפור למקרי תזוזה באמ תואثر, באמצעות מיתון השיפוע או הקמת קיר מגן. נשא הקירות הוא נושא כלכלי. הרמת קיר, או תחליף של מיסלה מתוכננת (CHOOL בערען, החלקה וכו') או תחליף של חומר מהודק תעלה את כמות הפסולת שאפשר להטמין. הפסד בשטח המגע קי-קס (סלע) יאזור ויצור אפשרות להטמנה שנייפה גדולה יותר מאשר הקיר. אז, רק מעל לגובה הקיר תונח הפסולת בשיפוע תונח פסולת בשיפוע המותרת.

ט'. ניתן לתוכנן קירות דיז מבטון חזין בהשקעה של 500-100 \$ למ"ר בתלות בגובה.

י. לכן בנוסף למקבב האינקלינומטרי יש לבצע מקבב רצוף אחרי שינוי במצב הסלע. שינויים המתריעים על סכנה קיימת ומאפשרים טיפול מונע או הרחקה של העובדים מהאתר שהתגלו בו סימני כשל עתידי.

יא. על פי ההוראות בספר "Environmental Geotechnics" ניתן לראות כי קיים הבדל בשיפורים בין חומר מהודק לחומר שאינו מעובד או מהודק. השימושים המותרים הם:

ללא הידוק בשכבות בעובי עד 40 סמ' עם הידוק בשכבות בעובי עד 40 סמ'

פסולת בנין	1:1.75	1:1.5
פסולת ביתית	1:2.5	1:2.25

8.4. העמקתו המשטח הנמוך לצורכי הוספת גוף להטמתה הפסולת.

בדיקה אפשרות העמקתו המחזבה. להלן המסקנות:

המילוי מסוגל לתמוך את עצמו בתנאים דלעיל.

השיקול של העמקה – הופך להיות שיקול כלכלי ולא שיקול הנדסי.

בדיקות מיפלטי מי התהום באזורי – שנערכה על ידי יוסי בר – מראה כי לפני המים ממוקמים סביב מיפלס +4-5 עם ציפוי לעליה עונתית בשער 10-5 מ'. מצב זה מאפשר חפירה נוספת של כ-5 מ' מתחת לפני השטח הקניינים.

aicות הסלע לא נבדקה על ידו ולכן לא ברורה התאמתו ליצירת מוצר זה או אחר.

כאמור המיסלע באזורי יכול להיות – או קרטון לתעשייה המלט או אבן גיר. אין Dolomitic באתר (פחות על פי הגדרות עבדתו של א. קשי). בסיוורים שנערכו – לא מצאו דוגמאות Dolomitic.



דר' עזי זלצמן בעד זלצמן

ENGINEERING GEOLOGY & ROCK ENGINEERING

גיאולוגיה הנדסית והנדסת סלע

- 10 -

9. נספחים


9.1. מפת מילוטי מי תהום בנובמבר 2004 (על פי יוסי בר)

9.2. קטע ממפה גיאולוגית של א. קשאי (1966)


9.3. קטע מתצלום אויר משנת 1949

9.4. חתך מייצג של המחצבה

9.5. תצלומים המראים מדרגות סלע במחצבת ג'למה עם נתיבת שכבות



9.1. מפת מילוטי מי תהום בנובמבר 2004 (על פי יוסי בר)



9.2. קטע ממפה גיאולוגית של א. קשי (1966)

DR. UZI SALTZMAN BOAZ SALTZMAN בעד זלצמן

ENGINEERING GEOLOGY & ROCK ENGINEERING

גיאולוגיה הנדסית והנדסת סלע

- 13 -



9.3. קטע מתצלום אויר משנת 1949

14/..


רחוב המלאכה 8 א' רמת גן 52526 טלפון: 03-7527242 פקס: 03-7526631 דואיל: uzisaltz@bezeqint.net

DR. UZI SALTZMAN BOAZ SALTZMAN

ENGINEERING GEOLOGY & ROCK ENGINEERING

- 14 -

לרא', עז'י, בואז סלצמן גיאולוגיה הנדסית ומכניקה סלעים



9.4 חישוב מינימלי של מהירות התהעשות

15/..

8A HAMELAKHA ST. RAMAT GAN 52526 TELFAX: 03-7527242 :uzisaltz@bezeqint.net TEL: 03-7526531 סלצמן עז'י טלפון: 52526 לוח, המלוכה 8 א, רמת גן סל.:


DR. UZI SALTZMAN BOAZ SALTZMAN

ENGINEERING GEOLOGY & ROCK ENGINEERING


- 15 -

9.5. תצלומים המראים מדרגות סלע בעומקם ג'למה עם רטיות שכבות

א) דרומי:



ב) מערב:



16/..

DR. UZI SALTZMAN BOAZ SALTZMAN

ENGINEERING GEOLOGY & ROCK ENGINEERING

- 16 -

דָרְ אָזִי סַלְצָמָן בָּזָאָסַלְצָמָן
כִּיאָנוֹגְיָה גָּנוּסָת וּגְנוּסָת סָלָע

