


3-65-168


2725565 - 12

מ.א. מגידו



מהותם יד לבנים

נספח ניקוז לתב"ע ג/א 18341



מאי 2011



פלגי מים

פלגי מים בע"מ

משרד טכני העמקיים

יקנעם מושבה 20600

טל. 04-9893078 - 04 פקס -

E-MAIL: p_maim@palgey-maim.co.il

mor-189.doc

מ.א. מגידן - מתחם יד לבנים נספח ניקון לתב"ע ג/ג 1834

תוכן עניינים :

4	מבוא.....	.1
5	תיאור המקום.....	.2
6	תיאור העבודה.....	3.
7	הידרולוגיה.....	.4
9	הידראוליקה.....	.5
10.....	סיכום ומסקנות6

נספחים :

1.0 עוזמאות גשם בתחנת ابن יצחק- צבי שיין.

גילוונות :

מספר	גילוון מס'	הנושא	קניים
1.0	02-11-2261-4	אגני היקוות	1: 10,000
2.0	02-11-2261-2	תנוחה כללית – לנספח ניקו	1: 500

1. מבוא

מתחם יד לבנים מצוי על קו רכס ברמות מנשה, בסמוך לקיבוץ עין השופט. המתחם ממוקם על קו פרשׂת המים ברכס אגן המתנקז לנחל שלף.

במתחם קיימים מס' מבני ציבור ובו"ס יסודי "עומרים".

מטרוכננת הרוחבת המתחם לכיוון מערב, הוספה מבנים, כביש היקפי וחניות.

נספח הניקוז מבahir את תרשימים הזורימה של הנגר היוצא את המתחם ובסופו מגיע אל ציר הנחל האזרחי-נחל שלף. בקרבת המתחם אין נחל אזרחי צמוד אשר עלול לסקן בהצפה את הבתים, המדרונות תלולים כך שלא יצירה מלכודות ושגיאות תכנוניות אין סכנת הצפות. זרימת הנגר מפוזרת וניתן להמשיך לתפקיד בצורה זו. ישן מספר בעיות ממוקדות שיש לטפל בהן.

בעת שדרוג תשתיות, הסדרת כבישים ומדרכות וחניות יהיה צורך לנתק הנגר ברכזות הכבישים בцентрת תת קרקעית. יש להעמיק תשתיות אחרות כמו מים ובוב בחזית צירים אלה.

עוצמות הגשם בהסתברויות השונות אשר מופיעות בנספח ישרתו את מתכנן הניקוז / כבישים בעת ביצוע תשתיות וצדומה.

בבנייה על מדרונות, נקודות התורפה הן שתיים –

א. התוויות הזורימה בתוך השטח הבניי כך שלא תהיה כניסה של זרם לתוך אחד המבנים.

ב. בעת פילוס המגרשים וביצוע חפירה ומילוי, יש לדאוג כי לא תיווצרנה מלכודות בתחום החפור ללא מוצא לניקוז (למרזבים ולשאר תורמי המים).

עיקר התופעות השליליות הן רטיבות בבניינים חלק המשוקע, רטיבות הגרמת לפגיעה ברכוש ודירותות.

התSKUיר כולל את הכלים למתכני הניקוז של המתחם ובודק את הסכנות וההשפעה ההזדעית של המתחם על הנחלים ולהפץ.

בעת תכנון פרטני יש להיעזר בתכנית זו לתוכנן מפורט של צירי הניקוז ומוצאים.

2. תיאור המקום

2.1 שטח בניו והבעיות

שטח המתחם המתוכנן כ – 70 דונם, המתחם בניו על קו רכס כאשר הרום הגובה 270 מ' בסמוך לככיש הראשי (העובר על קו הרכס) וממנו השטח יורד לכיוון מערב ומתנקז אל נחל שלף. אגן ההיקוות – ראה תכנית 4-2261.

חלקו הצפוני של המתחם כולל את אנדרטת יד לבנים ומספר מבני ציבור. בחלק זה תשתיות כבישים חדשה יחסית, בחלוקת צנרת ניקוז תא – קרקעית. חלקו הדרומי של מתחם – ביה"ס "עוורומים" בניו בבנייה כפרית בה הנגר זורם ברובו על הכבישים והמדרכות ונשפך במדשאות ובצדדי הדריכים.

בסיור שנערך בשטח ביה"ס נמצא כמה בעיות נקודתיות:

בחלקו הצפוני והגבוה יותר של המתחם בוצע כביש חדש, חניות לאוטובוסים ומדרכה לתלמידים. במצב הנוכחי הנגר זורם על הכביש החדש ועם השיפוע הטבעי ממשיך אל הכביש היישן ועל תזוק שטח ביה"ס. נעשה ניסיון לנתק את הנגר מעربה על הכביש החדש, ע"י יציקת פס אספלט בניסיון ליצר שפת כביש, אך בפועל נוצרה במקום שלולית גדולה.

בצמוד לכביש וחניות האוטובוסים החדשנות נבנתה מדרקה עלייה צועדית התלמידים בכניסה לביה"ס מדרפה זו מובילה גם היא נגר עילי ישירות למדרגות ולשביל הנכנס בין הכבישות. הקruk בmorphו המדרגות שקעה ונוצרה במקום שלולית מים המפריעה להולכים.

בחלק הנמוך של ביה"ס ממוקם מגרש כדורסל, אליו מתנקזים מים גם מכיוון הכביש שחוצה את ביה"ס (אליהם זורם כאמור נגר גם מהכביש החדש העליון) ומאנון פנימי עם מעבר צינור שחוצה את הכביש, וגם מכיוון מבנה אומנותיות.

בין בניין האומנותיים למגרש הכדורסל ישנו קולטן קטן שאינו מסוגל לקלוט את הנגר והמים מצטבריםים במקום ואך קרה שנכנסו אל כיתת האומנותיות.

במגרש הכדורסל שני קולטנים ארוכים משני צידיו שתפקידם ניקוז הטריבונות, אך בפועל הם מקבלים נגר כאמור גם מצד מבנה אומנותיות וגם מהכביש. הנגר מכיוון הכביש מביא אליו סחף אדמה ועצים והקולטן סתום ולא מתפרק.

2.2 הנחלים הסמוכים

המתחם ממוקם כאמור על קו פרשתיים מים באגן ההיקוות של נחל שלף, ואין בסמוך לו נחלים אזרחיים המנסכניים אותו.

3. תיאור העבודה

3.1 סיור שטח

בוצע סיור ברוחבי המתחם לאורך הדרכים ההיקפיות ובתוך המתחם הקיימים ובית הספר "עומריס" בלוי אב הבית של ביה"ס. נסקרו צירי הניקוז הקיימים וסומנו כיווני הזרימה הראשיים. תועדו הצירים והמעבירים. סומנו בעיות קימות. בדרך כלל הגישה הבסיסית כי הנגר יזרום הומוגנית בדרךcis ברחבות ובגינות וייצא את התהום הבניי.

3.2 הוכן דוח מסכם זה, הכלול:

(3.2.1) עצמות הגשם באזור מגידו לצורך ניתוח אגנים פנימיים קטנים שיאפשר חישוב הספיקות במעברו מים הקיימים ואלו שיתוכנו, ושימור צירי הניקוז הקיימים בעת ביצוע שיזוק מגשרים וכדומה.

(3.2.2) יצירת שתי מפות:

הachat (בקנ"מ – 10,000 : 1) כוללת את:
חבורות הקרקע.

צירי הניקוז הראשיים – נחל שלף.
השנייה (בקנ"מ – 500 : 1) כוללת את:

שטח המתחם (כולל ביה"ס).
תתי אגנים.

הצירים המפורטים יותר.

(3.2.3) חושבו הספיקות בתתי האגנים השונים בהסתברויות שונות.

(3.2.4) נבדקו גDALI המעבירים הנדרשים בחצייתם את הכביש ההיקפי אל מחוץ למתחם.

(3.2.5) הוצגו סיכומים ומסקנות בהתאם לتوزאות הבדיקה.

הערה - אין הנפה מהוות תכנית עבודה, לא תכנון כללי ולא מפורט.
בעת הרחבת המתחם, שדרוג תשתיות, כולל שיקום כבישים וכדומה יש לדאוג לצירי הניקוז הראשיים במתחם לתכנן ולבצעם, תוך ניתוב המים אל מחוץ לשטח הבניי, וע"י כך למנוע בעיות ניקוז פנימיות.

4. הידרולוגיה

4.1 עצמות גשם

תחנת המדידה הקורובה למתחם היא תחנת אבן יצחק (ג'לעד).
לארכי פיתוח השבילים, כבישים ומדרכות, רצועות ציבוריות, והចורך בינויו אזורים
במתחם יש צורך בדיעת עצמות הגוף בהסתברויות שונות ובמשבי זמן מתאימים.

הסתברויות הנדרשות –

- ההסתברות השכיחה בשטח חקלאי הינה 10%.
- בתחום המישב כאשר ישנה אפשרות של זרימה על הכביש ניתן אף להקל עד 20%.
- בחציית תשתיות (ניצב לכਬיש, או מעביר מים בין מגרשים) יש להחמיר ולבדוק מצב נדר
יוטר – 5% או 2% הסתרות. תלוי בספיקות ובחשיבות עורק התħaborah.

משכיו הזמן המתאימים –

בין 10 דקות ל- 15 דקות, זמן הריכוז קצר יחסית עקב השיפועים הגדולים.

טבלה 1 – עצמות גשם (מ"מ לשעה) בתחנת אבן יצחק

מקור	הסתברות	משך הסופה									
		30 דקות		15 דקות		10 דקות					
2%	5%	10%	20%	2%	5%	10%	20%	2%	5%	10%	20%
78	62	52	42	134	105	86	68	162	128	105	85
מ.ע.צ											

4.2 אגני היקוות

מצורפת מפה ובה אגני היקוות, חכורות הקרקע, השטחים המבונים והעתידיים להיבנות
(ראה מפה 2-2261). סיכום המצב הנוכחי והעתיד בטבלת האגנים.

4.3 חכורות קרקע ומקדמי הנגר

המתחם יושב על רכס קרקע B2. לבניה כפרית נלקח מועדן נגר $C=0.5$.

4.4 ספיקות תת-האגנים

הספקות חושבו לפי הנוסחה הרציונאלית על בסיס הנתונים בטבלאות המקדימות.

$$Q = C * I * A / 3.6$$

טבלה 2 - ספיקות התכו בתתי האגנים

הערות	הספקה (מ"ק לשנייה)			הגודל كم"ר	הagan
	2%	5%	10%		
יוצא מפוזר בשטח ולא מרוכז	0.07	0.05	0.04	0.004	A
יוצא מפוזר בשטח ולא מרוכז	0.07	0.06	0.05	0.004	B
תשתיית ניקוז קיימת מתוכננת	0.09	0.07	0.06	0.005	C
תשתיית ניקוז קיימת מתוכננת	0.06	0.05	0.04	0.003	D
תשתיית ניקוז קיימת מתוכננת	0.15	0.12	0.10	0.008	E
ציר זרימה להסדרה	0.01	0.01	0.01	0.001	F
ציר זרימה להסדרה (לביטול)	0.04	0.03	0.02	0.002	G
יוצא מפוזר בשטח ולא מרוכז	0.06	0.05	0.04	0.003	H
תשתיית ניקוז קיימת + להסדרה	0.03	0.02	0.02	0.002	I
תשתיית ניקוז להסדרה	0.15	0.11	0.09	0.008	J
יוצא אל מעבר בכביש, נדרש הסדרת ציר זרימה במורד (างן N)	0.04	0.03	0.03	0.002	K
יוצא מפוזר בשטח ולא מרוכז	0.07	0.05	0.04	0.004	L
תשתיית ניקוז קיימת	0.10	0.08	0.06	0.005	M
יוצא מפוזר בשטח, נדרש הסדרת ציר זרימה לנגר מהמעלה	0.04	0.03	0.03	0.002	N
רצועת כביש מ.ע.צ	0.20	0.16	0.13	0.011	O
างנים D + C	0.15	0.12	0.09	0.008	A
างנים E, J, I	0.33	0.26	0.21	0.018	B
סה"כ לנק' A					
סה"כ לנק' B					

5. הידראוליקה

5.1 מצב קיים

כפי שתואר בסעיף 2, בחלקו העליון של המתחם בוצעה תשתיית כביש וחניות חדשה ובחלקו התיכון ביה"ס מאופיין בבניה כפרית. הנגר מהכbesch העליון החדש זורם אל הכbesch היורד אל ביה"ס ויוצר שלולית בכניסה לביה"ס ובעית זרימה וסחף בmgrush הצדRAL. ברכבת שטח ביה"ס הזרימות מתפרשות והנגר מוצא את נתיבו על מדרוכות ונפגם במדשאות ובשטחים הפנווחים. בחלק מהאגנים הנגר מנותב לモזא האגן הסמוך ויוצר בעיות. את הנגר הזורם מהכbesch העליון מוצע לקלוט לצנרת תת קרקעית לניטוב הנגר אל מחוץ למתחם. מוצע לבצע ציר ניקוז במעלה mgrush הצדRAL לקליטת הנגר הזורם בכbesch החוצה את ביה"ס ואת המעבר הקיים תחת הכביש. ציר הניקוז המוצע ראה תכנית 2-2261.

הספקות המוחשבות באגנים הפנימיים נמוכות ביותר עד 1.0 מ"ק לשנייה, מקסימום בציר זרימה בודד בהסתברות 10%. **מכאן הקוטר המינימלי הנדרש 60 ס"מ.**

הסדרת תשתיות בעtid במתחם ניתן יהיה להסתפק בקוטר צנרת תת קרקעית של 60 ס"מ לפחות, כאשר באירועים נדירים יותר יזרום הנגר על הכביש. בכל מקרה יש לשמור על הציריים המסומנים, חלקם יהיו עלות בשיפויים וחלקם תשתיות ברצועת הדרן.

5.2 המלצות לביצוע

- א. בכבישים ובחניות החדשניים יש להוביל את הנגר בתעלות או לצנרת תחת הדרכים
ואל מחוץ למתחם.
- ב. יש להסדיר מעכירים מים בשביל האופניים ההיקפי למתחם.
- ג. בעת שדרוג הכבישים במתחם יש לוודא שמירה על ציר הניקוז הקיימים.
- ד. יש להסדיר תשתיות ניקוז בשטח ביה"ס לפתרון הביעות הקיימות.

6. סיכום ומסקנות

- **ספיקות ובמויות נגר** - אין שינוי משמעותי בנסיבות ועוצמות הנגר על ציר הניקוז האורי – נחל שלף. ראה טבלת ספיקות התכנן.
- **הצפות** – אין סכנת הצפה למתחם עקב המרחק הרב של השטח הבניי מציר היחסים.
- **בנייה משמרת נגר** – כלל הנגר היוצא את המתחם מגיע לאגן נחל שלף ואיתו זורם לניצול המים במורד. לפיכך אין טעם בהחדרת נגר מקומית.
- **עוצמות גשם** – מצורפות עבור זמני ריכוז קצרים לטובת תכנון המעבירים בהרחבות וביצוע הכבישים החדשניים. התכנון המפורט כולל ביצוע קו אדום של הכבישים ומיקום המעבירים ניתן לחساب בעזרת הטבלה המצורפת.
- **צירי הניקוז הקיימיט** כויס חייבים להישמר, ויש לתת מענה לביעות הניקוז הקיימות בבניה".
- **נקודות התויפה** – הביעות הצפויות הינן רטיבות בתים אשר ייבנו צמודי קרקע וąż מתחת לפני קרקע טבעיות בחלק החפור של צלע ההר. יש להקפיד על הגנה במעלה המבנה ולשקל שימוש במערכות ניקוז תות קרקעיות צמודות למבנה נגד בעיה זו.

בברכה,
מורן פרלשטיין
פלגי מים