טומה 0 בניין 4–3



תיאור אטמ טומה: טומה טרום

שטח בניה כולל

שטח עיקרי מעל הכניסה הקובעת	54.55	מ"ר
שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת	0.00	מ"ר
שטח עיקרי נוסף	0.00	מ"ר
שטח שירות	52.80	מ"ר
שטח בניה כולל	107.35	מ"ר

שטח המשרת עיקרי

שטח המשרת עיקרי	107.35	מ"ר
שטח המשרת עיקרי מחושב	107.35	מ"ר
שטח המשרת עיקרי חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת עיקרי עודף	0.00	מ"ר

שטח המשרת שירות

שטח המשרת שירות	52.80	מ"ר
שטח המשרת שירות מחושב	52.80	מ"ר
שטח המשרת שירות חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת שירות עודף	0.00	מ"ר

טומה 1 בניין 4–3



תיאור אטמ טומה: טומה 1

שטח בניה כולל

שטח עיקרי מעל הכניסה הקובעת	54.55	מ"ר
שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת	0.00	מ"ר
שטח עיקרי נוסף	0.00	מ"ר
שטח שירות	52.80	מ"ר
שטח בניה כולל	107.35	מ"ר

שטח המשרת עיקרי

שטח המשרת עיקרי	107.35	מ"ר
שטח המשרת עיקרי מחושב	107.35	מ"ר
שטח המשרת עיקרי חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת עיקרי עודף	0.00	מ"ר

שטח המשרת שירות

שטח המשרת שירות	52.80	מ"ר
שטח המשרת שירות מחושב	52.80	מ"ר
שטח המשרת שירות חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת שירות עודף	0.00	מ"ר

טומה 2–8 בניין 4–3



תיאור אטמ טומה: טומה 2

שטח בניה כולל

שטח עיקרי מעל הכניסה הקובעת	54.55	מ"ר
שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת	0.00	מ"ר
שטח עיקרי נוסף	0.00	מ"ר
שטח שירות	52.80	מ"ר
שטח בניה כולל	107.35	מ"ר

שטח המשרת עיקרי

שטח המשרת עיקרי	107.35	מ"ר
שטח המשרת עיקרי מחושב	107.35	מ"ר
שטח המשרת עיקרי חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת עיקרי עודף	0.00	מ"ר

שטח המשרת שירות

שטח המשרת שירות	52.80	מ"ר
שטח המשרת שירות מחושב	52.80	מ"ר
שטח המשרת שירות חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת שירות עודף	0.00	מ"ר

טומה 9 בניין 4–3



תיאור אטמ טומה: טומה 9

שטח בניה כולל

שטח עיקרי מעל הכניסה הקובעת	54.55	מ"ר
שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת	0.00	מ"ר
שטח עיקרי נוסף	0.00	מ"ר
שטח שירות	52.80	מ"ר
שטח בניה כולל	107.35	מ"ר

שטח המשרת עיקרי

שטח המשרת עיקרי	107.35	מ"ר
שטח המשרת עיקרי מחושב	107.35	מ"ר
שטח המשרת עיקרי חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת עיקרי עודף	0.00	מ"ר

שטח המשרת שירות

שטח המשרת שירות	52.80	מ"ר
שטח המשרת שירות מחושב	52.80	מ"ר
שטח המשרת שירות חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת שירות עודף	0.00	מ"ר

טומה 10 בניין 4–3



תיאור אטמ טומה: טומה 10

שטח בניה כולל

שטח עיקרי מעל הכניסה הקובעת	54.55	מ"ר
שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת	0.00	מ"ר
שטח עיקרי נוסף	0.00	מ"ר
שטח שירות	52.80	מ"ר
שטח בניה כולל	107.35	מ"ר

שטח המשרת עיקרי

שטח המשרת עיקרי	107.35	מ"ר
שטח המשרת עיקרי מחושב	107.35	מ"ר
שטח המשרת עיקרי חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת עיקרי עודף	0.00	מ"ר

שטח המשרת שירות

שטח המשרת שירות	52.80	מ"ר
שטח המשרת שירות מחושב	52.80	מ"ר
שטח המשרת שירות חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת שירות עודף	0.00	מ"ר

טומה 11 בניין 4–3



תיאור אטמ טומה: טומה 11

שטח בניה כולל

שטח עיקרי מעל הכניסה הקובעת	54.55	מ"ר
שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת	0.00	מ"ר
שטח עיקרי נוסף	0.00	מ"ר
שטח שירות	52.80	מ"ר
שטח בניה כולל	107.35	מ"ר

שטח המשרת עיקרי

שטח המשרת עיקרי	107.35	מ"ר
שטח המשרת עיקרי מחושב	107.35	מ"ר
שטח המשרת עיקרי חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת עיקרי עודף	0.00	מ"ר

שטח המשרת שירות

שטח המשרת שירות	52.80	מ"ר
שטח המשרת שירות מחושב	52.80	מ"ר
שטח המשרת שירות חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת שירות עודף	0.00	מ"ר

טומה גג בניינים 4–3

תיאור אטמ טומה: טומה גג

שטח בניה כולל

שטח עיקרי מעל הכניסה הקובעת	0.00	מ"ר
שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת	0.00	מ"ר
שטח עיקרי נוסף	27.00	מ"ר
שטח שירות	0.00	מ"ר
שטח בניה כולל	27.00	מ"ר

שטח המשרת עיקרי

שטח המשרת עיקרי	0.00	מ"ר
שטח המשרת עיקרי מחושב	0.00	מ"ר
שטח המשרת עיקרי חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת עיקרי עודף	0.00	מ"ר

שטח המשרת שירות

שטח המשרת שירות	0.00	מ"ר
שטח המשרת שירות מחושב	0.00	מ"ר
שטח המשרת שירות חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת שירות עודף	0.00	מ"ר

טומה 7 בניין 6



תיאור אטמ טומה: בניין 6 טומה 7

שטח בניה כולל

שטח עיקרי מעל הכניסה הקובעת	134.45	מ"ר
שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת	0.00	מ"ר
שטח עיקרי נוסף	0.00	מ"ר
שטח שירות	105.60	מ"ר
שטח בניה כולל	240.05	מ"ר

שטח המשרת עיקרי

שטח המשרת עיקרי	240.05	מ"ר
שטח המשרת עיקרי מחושב	240.05	מ"ר
שטח המשרת עיקרי חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת עיקרי עודף	0.00	מ"ר

שטח המשרת שירות

שטח המשרת שירות	105.60	מ"ר
שטח המשרת שירות מחושב	105.60	מ"ר
שטח המשרת שירות חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת שירות עודף	0.00	מ"ר

טומה 8 בניין 6



תיאור אטמ טומה: בניין 8 טומה 8

שטח בניה כולל

שטח עיקרי מעל הכניסה הקובעת	215.90	מ"ר
שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת	0.00	מ"ר
שטח עיקרי נוסף	54.29	מ"ר
שטח שירות	105.60	מ"ר
שטח בניה כולל	375.79	מ"ר

שטח המשרת עיקרי

שטח המשרת עיקרי	215.90	מ"ר
שטח המשרת עיקרי מחושב	215.90	מ"ר
שטח המשרת עיקרי חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת עיקרי עודף	54.29	מ"ר

שטח המשרת שירות

שטח המשרת שירות	105.60	מ"ר
שטח המשרת שירות מחושב	105.60	מ"ר
שטח המשרת שירות חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת שירות עודף	0.00	מ"ר

טומה גג בניין 5

תיאור אטמ טומה: בניין 5 טומה גג

שטח בניה כולל

שטח עיקרי מעל הכניסה הקובעת	0.00	מ"ר
שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת	0.00	מ"ר
שטח עיקרי נוסף	27.00	מ"ר
שטח שירות	0.00	מ"ר
שטח בניה כולל	27.00	מ"ר

שטח המשרת עיקרי

שטח המשרת עיקרי	0.00	מ"ר
שטח המשרת עיקרי מחושב	0.00	מ"ר
שטח המשרת עיקרי חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת עיקרי עודף	0.00	מ"ר

שטח המשרת שירות

שטח המשרת שירות	0.00	מ"ר
שטח המשרת שירות מחושב	0.00	מ"ר
שטח המשרת שירות חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת שירות עודף	0.00	מ"ר

טומה 1-6 בניין 5



טיפוס שכיח בטומה 1-6 בניין 5

גג חלקי- שני שיפועים

טומה בניין 5



טיפוס מכיר אזורנות

טומה 7 בניין 5



תיאור אטמ טומה: בניין 5 טומה 7 קשה

שטח בניה כולל

שטח עיקרי מעל הכניסה הקובעת	168.43	מ"ר
שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת	0.00	מ"ר
שטח עיקרי נוסף	0.00	מ"ר
שטח שירות	105.60	מ"ר
שטח בניה כולל	274.02	מ"ר

שטח המשרת עיקרי

שטח המשרת עיקרי	72.02	מ"ר
שטח המשרת עיקרי מחושב	202.20	מ"ר
שטח המשרת עיקרי חסר	130.18	מ"ר
שטח המשרת עיקרי עודף	0.00	מ"ר

שטח המשרת שירות

שטח המשרת שירות	105.60	מ"ר
שטח המשרת שירות מחושב	105.60	מ"ר
שטח המשרת שירות חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת שירות עודף	0.00	מ"ר

טומה 6 בניין 5



תיאור אטמ טומה: בניין 5 טומה 6

שטח בניה כולל

שטח עיקרי מעל הכניסה הקובעת	194.55	מ"ר
שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת	0.00	מ"ר
שטח עיקרי נוסף	0.00	מ"ר
שטח שירות	105.60	מ"ר
שטח בניה כולל	300.15	מ"ר

שטח המשרת עיקרי

שטח המשרת עיקרי	194.55	מ"ר
שטח המשרת עיקרי מחושב	194.55	מ"ר
שטח המשרת עיקרי חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת עיקרי עודף	0.00	מ"ר

שטח המשרת שירות

שטח המשרת שירות	105.60	מ"ר
שטח המשרת שירות מחושב	105.60	מ"ר
שטח המשרת שירות חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת שירות עודף	0.00	מ"ר

טומה 8-9 בניין 5



תיאור אטמ טומה: בניין 5 טומה 8

שטח בניה כולל

שטח עיקרי מעל הכניסה הקובעת	194.55	מ"ר
שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת	0.00	מ"ר
שטח עיקרי נוסף	0.00	מ"ר
שטח שירות	105.60	מ"ר
שטח בניה כולל	300.15	מ"ר

שטח המשרת עיקרי

שטח המשרת עיקרי	194.55	מ"ר
שטח המשרת עיקרי מחושב	194.55	מ"ר
שטח המשרת עיקרי חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת עיקרי עודף	0.00	מ"ר

שטח המשרת שירות

שטח המשרת שירות	105.60	מ"ר
שטח המשרת שירות מחושב	105.60	מ"ר
שטח המשרת שירות חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת שירות עודף	0.00	מ"ר

טומה 10 בניין 5



תיאור אטמ טומה: בניין 5 טומה 10

שטח בניה כולל

שטח עיקרי מעל הכניסה הקובעת	194.55	מ"ר
שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת	0.00	מ"ר
שטח עיקרי נוסף	0.00	מ"ר
שטח שירות	105.60	מ"ר
שטח בניה כולל	300.15	מ"ר

שטח המשרת עיקרי

שטח המשרת עיקרי	194.55	מ"ר
שטח המשרת עיקרי מחושב	194.55	מ"ר
שטח המשרת עיקרי חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת עיקרי עודף	0.00	מ"ר

שטח המשרת שירות

שטח המשרת שירות	105.60	מ"ר
שטח המשרת שירות מחושב	105.60	מ"ר
שטח המשרת שירות חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת שירות עודף	0.00	מ"ר

טומה 11 בניין 5



תיאור אטמ טומה: בניין 5 טומה 11

שטח בניה כולל

שטח עיקרי מעל הכניסה הקובעת	194.55	מ"ר
שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת	0.00	מ"ר
שטח עיקרי נוסף	0.00	מ"ר
שטח שירות	105.60	מ"ר
שטח בניה כולל	300.15	מ"ר

שטח המשרת עיקרי

שטח המשרת עיקרי	194.55	מ"ר
שטח המשרת עיקרי מחושב	194.55	מ"ר
שטח המשרת עיקרי חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת עיקרי עודף	0.00	מ"ר

שטח המשרת שירות

שטח המשרת שירות	105.60	מ"ר
שטח המשרת שירות מחושב	105.60	מ"ר
שטח המשרת שירות חסר	0.00	מ"ר
שטח המשרת שירות עודף	0.00	מ"ר