




חתך 1 – 1
חתך 2 – 2
חתך 3 – 3
R=600
מרכזל
עמדת מתח קרבון
מחסן
מתקן
חדר
מבואה כניסה
מבואה כניסה
מבוא חירום
מבוא חירום
מבוא חירום