הוגש לבדיקה
הוגש לאישור הועדה המקומית

			תיקון
			תיקון
			תיקון
			תיקון
			תיקון
תאריך	סוג	תיאור התיקון	

מקנה:

מספר גוש: 1003-01	מגרש:	חלקה:	תת חלקה:
מס' תכנית: Index_02	קנ"מ: 1:100		
	סוג תכנית: 1		
עורך התכנית:	תאריך: 6\05\2013		

תכנית מפרטת
תכנית אפיון הפעולות הנדרשות לשיקום מחצבה
עבור הועדה: **מחצבת אפיקים בע"מ**, 17847/1

מהנדס: **-מחצבת-**

תכנית מפרטת: **חתכים לאורך ו רוחב**

A.M ENGINEERS
מחצבת אפיקים בע"מ
מהנדסים•יועצים•תכנון•פיקוח•ניהול•פרויקטים•ניהול
E-mail: MHDIGZAHAVNET.IL
טל: 04-6744924 פקס: 052-2462889
20132 ת.ד. 2797 רח' הגפן
10521 ת.ד. 10934 מרכז עזרא
מחצבת אפיקים בע"מ

20-06-2013
21/9/13

SECTION 45 סה"כ 60


OFFSET
GROUND ELE
10.00 0.00 -10.00
239.72 239.46 239.89 239.96 239.72
-10 10
223 225 227 229 231
5.26 6.76 5.26
2.45 2.80 2.80 2.45
0.93 0.93
1.49 1.49
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
1.60 2.00 3.25 3.25 2.00 1.60
239.72 239.96 239.89 239.46 239.72
239.72 239.96 239.89 239.46 239.72
239.72 239.96 239.89 239.46 239.72