

66348/100



הנדסת סביבה והידרولوجיה

יעוץ, תכנון, ניהול פרויקטים

לשכת התכנון המחויזה  
משרד הפנים-מחוז דרום


06.12.2011

נחתם ב

## נספח הגנה על מי תהום

מושב פארן

תכנית מס' 5/178/03/30



הוכן עבור:

מושב פארן

הזועה על אישור תכנית מ.ט.  
נורכמה בילקוט הפרוטומית מ.ט.  
מיום



דצמבר 2010

מהדורה 1

**תוכן עניינים**

2 .....	.1
4 .....	.2
4 .....	.3
4 .....	3.1
4 .....	3.2
4 .....	3.3
5 .....	3.4
5 .....	3.5
5 .....	3.6
7 .....	3.7
8 .....	.4
9 .....	.5
10 .....	.6

 **רשימת תרשימים וטבלאות**

3 .....	תרשימים מספר 1 – מפת מיקום
5 .....	טבלה מספר 1. קידוחים ורדיויסי מגן – אזור פארן.
6 .....	תרשימים מספר 2 - נחלים וקידוחי שאיבה בסמוך לאזור התכנית
7 .....	תרשימים מספר 3 - אזורי רגישות הידרולוגית ואתרי החדרה לפי תמי"א 34 ב'/4

**נספחים**

## **1. מבוא**


בהתאם להוראות תכנית מתאר ארכיטית לאיגום מים עילאים, החדרה, העשרה והגנה על מי תהום (תמ"א 34 ב/4 סעיף 22) ולפי דרישת של וועדה מחוזית לתוכנו ובניה, מוגשת בזאת תכנית הגנה על מי תהום עבור אזור משקי- פארן. תכנית מפורטת מס' 30/03/5/178 מינה שינוי לתוכנית מפורטת מס' 10/03/178 ותכליתה תכנית איחוד וחלוקת מגרשים בהסכם בעליים, בשטח מבני המשק במושב פארן.

מושב פארן נמצא במעטצה אזורית ערבה תיכונה, בין צופר מצפון וצומת מנוחה מדרום (ראה תרשים מס' 1).

מטרות התכנית המוצעת:

- א. הגדלת שטח והוספת שימושים לשטח מבני משק
- ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכם בעליים
- ג. הסדרת בניה ודרך קיימת ע"י ביטול דרכים ושינוי יודי קרקע מאזור חקלאי, דרכים ושטח מבני משק לשטח ציבורי פתוח, שטח מבני משק ודרכים.
- ד. קביעת הנחיות, זכויות ו מגבלות בניה
- ה. קביעת קווי בניין עבור השיטה לבניין מבני משק
- ו. קביעת תנאים לרבות תנאים סביבתיים למtan היתריה בניה

המסמך המובא בזאת בוחן את השפעת שינויים אלו על מי תהום באזור התכנית, בהתאם לתמ"א 34/ב/4, סעיף 30.

תרשים מס' 1 – מפת מיקום

## 2. תיאור הסביבה הקיימת

תכנית מפורטת מס' 30/03/5/178 באה לשנות את יudoוי הירקע באזורי המוגדר כשטח לבני משק ושטח חקלאי בכניסה למושב פארן, מצפון לככיש הגישה למושב.

קיים מקומות באזורי שימושים משקיים-חקלאיים לא מוסדרים, כולל תחנת דלק זעירת לצריכה עצמית, מחסנים, משתחי איחסון.

כמויות הגשם השנתיים המומוצעת באזורי מושב פארן (ערבה תיכונה) הינה כ - 25 מ"מ, על סמך תצפיות שבוצעו במושב בשנים 1994-2008. קיימים הבדלים משמעותיים בכמויות המשקעים השנתיות בין שנה לשנה. הנושאים מתרכזים בימים בודדים ולעתים כל הכמות השנתית עשויה לרדת ב"שברי ענן" של שעות בודדות.

מושב פארן נמצא באזורי מניפת הסחף של נחל פארן המאפיינת בקרענות רג ואלוביום מדובר גס (לפי מפת קרקע ישראל, י. דן, 1975). עובי שכבות הכיסוי האלביאליות הוא כ – 20 מטרים והוא מכסה על המסלע האיאוקני של חבורת עובדת.

## 3. קربה למקורות מים עילאיים ומיל תהום

### 3.1 נחלים, עורקים ופости הצפה לפי תמי"א 34 ב/3

נחל עשט, המוגדר כעורק ניקוז שני לפי תמי"א 34 ב/3, מנקי שטח של כ- 15.8 קמ"ר, בעיקר מדרום לצפון, בשטחים שממערב למושב. כ- 2.5 ק"מ מדרום-מערב לאזורי התכנית ישנה שלוחה מרכזית של נחל עשט הזורמת לנחל פארן.

נחל פארן, המוגדר כעורק ניקוז ראשי לפי תמי"א 34 ב/3, עובר מצפון לאזורי התכנית. המרחק האוורירי בין אזורי התכנית וערוץ הנחל המרכזי הינו כ – 3,000 מטר (ראה תרשים מס' 2). מרחק זה גדול בהרבה מרוכזות ההשפעה של הנחל, כפי שנקבעה בתמי"א (500 מטר לכל צד מנוקודת מדידה עברו עורקי ניקוז ראשיים במחוז הדרכים).

נחל פארן נשפך לנחל העורבה, המוגדר כעורק ניקוז ראשי, במרחק של כ – 4 ק"מ צפון-מזרחית מאזור התכנית.

על-פי הוראות תמי"א 34 ב/3 לנחל עשת רצועת השפעה של 100 מטר לכל צד ולנחל פארן רצועת השפעה של 500 מטר לכל צד. מכיוון שה��נית המומוצעת מרוחקת הרבה יותר מתחומי ההשפעה המוגדרים לנחלים, אין סיכון להשפעת השינויים המוצעים בתכנית על הנחלים הנ"ל.

### 3.2 רצועות נחל לפי תמי"א 35

נחל פארן מוגדר כrzועת נחל בתמי"א 35. לנחל עשת לא הוגדרה רצועת נחל.

### 3.3 אזורי נחל וסביבתם לפי תכנית מתאר מחוזית

הוראות תמי"א 34 ב/3, מחליפות את הוראות תכנית המתאר המחויזת שהינה תכנית מנוחה בלבד. נחלים לפי תמי"א 34 ב/3 – ראה סעיף 3.1 לעיל.

### **3.4 נחלים שאינם כלולים באזורי נחל וסבירותם בתכנית מתאר מחוזית**

באזור התכנית המוצעת זורם ערוץ קטן, שאינו מוגדר בשם. הערוץ מנוקז שטח אגן של כ- 0.3 קמ"ר, זורם מדרום לצפון ונשפך לנחל פארן. בנוסף לעורוץ זה ישנה מערכת זרימות קטנות מכיוון דרום לצפון, המתרכזים לאפיק מרכזי המשיך בדרך צפונה אל עבר נחל פארן.

### **3.5 קידוחים שוואבים באזור הבקשה**

קידוחי ההפקה של "מקורות" הקרובים ביותר לאזור התכנית נמצאים במרחב של כ- 1-1.5 ק"מ מדרום-מזרח (פארן 18) ומדרום-מערב (פארן 19) לאתר (ראה תרשים מס' 3). קידוחים אלו מפיקים מים להשקיה מאקויפר הטורוון-קונומן, המזוי בעומק של כ- 250 מטר ומעלה ומופרדים מפני הקרקע על ידי אקויקלודים של האוקון והסנון. את פירוט איות המים בקידוחים ניתן למצוא בנספח א'.

רדיווס מגן מוגדר על ידי משרד הבריאות רק לגבי קידוח פארן 19 (ראה טבלה מס' 1).  
עבור רדיויס מגן קיימות המගבלות כדלקמן:

רדיויס מגן א' – אסורה בו כל בניה, למעט מבנים המשמשים להפעלת הקידוח ולSHIPOR מימי. רדיויס מגן ב' – אסורה בו כל בניה, התקינה או פעילות העולמים לוותם את הקידוח, כגון מבני מגורים, מבני מסחר או מבני ציבור.

רדיויס מגן ג' – אסורה בו כל בניה, התקינה או פעילות העולמים לגווים חמור בקידוח, כגון מתקן ביוב, קו ביוב ראשי, אתר אשפה, אזור תעשייה או אזור השקייה בקולחים.  
התכנית ממוקמת במרחב מינימאלי של כ- 500 מטר מרדיוס מגן ג'.

**טבלה מס' 1. קידוחים ורדיויס מגן – אזור פארן.**

שם הקידוח	X	Y	רדיויס א'	רדיויס ב'	רדיויס ג'	מספר
פארן 19	214690	473820	20	154	307	


הקידוחים, המפיקים את המים מאקויפר חצבה הניזון מחלחול של מי שטפונות, נמצאים במרחב של כ- 5 ק"מ מצפון-מזרח לשטח התכנית. אלה הם קידוחי פארן 15,16,17,23.

בשנת 2007, הוכן על ידי תחלה מהנדסים ויועצים בע"מ מסמך הידרולוגי-סביבתי עבור תחנת דלק שהייתה חלק מהתכנית המוצעת. אחת מהמסקנות של הנפק הסביבתי הייתה, ש- "הקמת והפעלת תחנת הדלק במקום המוצע בתכנית לא תהוות סכנה לוויום מי תהום של אקויפר חצבה והטורוון-קונומן המנוצלים באזור" (ראה נספח ד').

### **3.6 מתקני מים לפי תמ"א 34 ב/4**

ברdiois 2 ק"מ מאזור התכנית אין אתרים ומפעלי החדרה המוגדרים בתמ"א 34 ב' 4 (ראה תרשים מס' 3). מאגר עשות נמצא במרחב של כ-3 ק"מ מדרום-מזרח לאזור התכנית.

**תרשים מס' 2 - נחלים וקידוחים שאיבה בסמוך לאזור התכנית**



### 3.7 רגישות הידרולוגית

באמצעות הערכה התיכונה מוכרים, באופן כללי, ארבעה אקווייפרים המתחלקים לאקווייפרים אזוריים ואקווייפרים מקומיים.


האקווייפרים האזריים הם אקווייפר חבורת כורנוב ואקווייפר חבורת יהודה. שני אקווייפרים אלו משתרעים ברוב תת הקרקע של סיני, הנגב והערבה בעומק רב של כמה מאות מטרים. האקווייפרים המקומיים הם אקווייפר מילוי הערבה ואקווייפר חצבה.

שדה הקידוחים הסמוך למושב פארן ממוקם מצפון-מזרח למושב (כ- 5-7 ק"מ) וכולל מספר קידוחים שהושאבים מאקווייר חצבה. תצורת חצבה מגיל נאוגן מורכבת מסדרות עבות של יחידות אקווייפריות חוליות שהורבדו לשירוגין עם יחידות חרסית חוצצות. היחידות האקווייפריות הללו מכילות מי תהום מהדרית מי נגר ובנוסף לכך מייס מתוקופות גשומות קדומות.

בקירבת המושב אין קידוחי חפקה מאקויפר המילוי.

הרגישות הידרולוגית באזורי התכנית מוגדרת ברמה ב' - "פגיעה ביןונית של מי התהום".

### תרשימים מס' 3 - אזורי רגישות הידרולוגית ואטררי החדרה לפי תמ"א 34 ב'/'ג



#### **4. תיאור התכנית המוצעת**

התכנית המוצעת כוללת את שימושי הקרקע הבאים (ראה תב"ע מצורפת):

- א. מבני משק
- ב. שטח ציבורי פתוח
- ג. דרכים
- ד. קרקע חקלאית
- ה. אזור מגוריים לעובדים זרים

בין השימושים המתוכנים, סכנת זיהום מי תהום יכולה להיות רק מאזור מבני המשק. פירוט של שימושי הקרקע באזורה זה (מבנה משק) מוצג במסמך הוראות התכנית (שטח מבני משק – מושב פארו, מס' 30/3/1784, נספח ג'). כלהלן:

- 1). בשטח זה יוקמו מבנים שונים המשרתים את המגרשים החקלאיים כגון: מחסני אספקה של דישון וזרעים, בית קירור, בית אריזה, מחסן תשומות חקלאיות, מחלבה, מזון לבעלי חיים, שירותים וטרינריים, איגום כל רכב ועובדת חקלאיים, משטלה, שטחי ניסוי חקלאי וכו'.
- 2). מחסנים ומתקנים לשימושים מוניציפליים. מבנים המיועדים לסדראות לבעלי מלאכה ואומנות, בתים מלאכה כגון נגריה, מסגריה וכו', מתקני אחסנה, מוסכים ומתקני שירות.
- 3). מועדון (פאב).
- 4). מקלטים ציבוריים, מבנים ומתקני תשתיות והנדסה, דרכים, חניה, שבילים וגינון.
- 5). תחנת מעבר לפסולת יבשה. מחסני אספקה של חומרי הדבורה
- 6). תחנת דלק זעירת לצריכה עצמית.

בהתבסס לשימושים המתוארים לעיל, חשש לזיהום מי תהום עשוי להיות מה הבאים:

**○ שימושים בעלי פוטנציאל זיהום גבוה:**

תחנת דלק

**○ שימושים בעלי פוטנציאל זיהום בינוני:**

מחסני אספקה של חומרי הדבורה

תחנת מעבר לפסולת יבשה

مתקנים הנדסיים

**○ שימושים בעלי פוטנציאל זיהום נמוך:**

מחסנים לשימוש מוניציפלי

מבנים המיועדים לסדראות

בתים מלאכה (נגריה, מסגריה)

مקלטים ציבוריים, חניה, שבילים וגינון.

## 5. הסיכון לזיהום מים

כפי שצוין בסעיף 4, אקווייפר ההפקה באזורי התכנית הינו אקווייפר חבורת יהודה, המשתרע עמוקely של כמה מאות מטרים ומוסרד מפני השטח על ידי אקווייקלוד. כמו כן, אין קידוחי הפקה מאקווייפר המילוי הרדוד בקרבת המושב. لكن הסכנה לזיהום מי תהום מהאזור המשקעי של מושב פארן אינה גדולה.

זיהום של מי תהום יכול להתרכש בעקבות זרימה של נגר עילי מזוהם דרך מערכת ניקוז מקומית לכיוון נחל פארן ונחל ערבה. החדרה של מים מזוהמים יכולה לגרום לזיהום של אקווייפר המילוי באזורי קידוחי הפקה, לזיהום מאגרים במורדות הזורימה, כולל מאגרים בנחל ערבה.

האמצעים למניעת זיהום מי תהום מבוססים על הפרדה מלאה בין נגר בעל פוטנציאל זיהום ונגר שאינו מזוהם.

להלן מספר אמצעים לצמצום סכנת זיהום של המים:

- הפרדה מוחלטת בין נגר עילי מהשטח הפתוח ונגר עילי שמקורו มาזור בעל פוטנציאל מזוהם;
- איתום השטח של איחסון חומרិ הדברה;
- הפניה של מי נגר מהגגות דרך המרזבים למערכת הניקוז של נגר עילי שמחוץ לשטח בעל הפוטנציאל לזיהום;
- מערכת ניקוז נפרדת עבר תחנת המעבר לפסולת יבשה.

על פי המפרט הטכני של המשרד להגנת הסביבה להקמת תחנת דלק חדשה, יותקנו בתחנות הדלק שתי מערכות נפרדות לניקוז:

1. ניקוז תשתייפים ממשתיי התדלק ומשטח פריקת מכליות הדלק. עלות ניקוז התשתייפים יובילו אל מפריד הדלק ומשם אל מערכת הביבוב האזרית.
2. ניקוז מי נגר משאר שטחי התחנה. עלות ניקוז מי נגר יובילו אל מערכת ניקוז איזורית או למערכת השקיה בתחום התחנה. לא תותר התחרבותן למפריד הדלק.

הפרדת התשתייפים כאמור לעיל משאר הנגר הנוצר בשטח התחנה והפניותם למפריד דלקים תימנע זיהום של ערוצי הזורימה המקומיים ומcean תימנע זרימה של מי נגר מזוהמים לכיוון נחל פארן.

## **6. סיכום והמלצות להוראות התכנית**

מוגשת בזאת תכנית הגנה על מים תהום עבור אזור משקי- פארן, תכנית מפורטת מס' 30/03/178/5.

אקווייפר ההפקה באזורי התכנית הינו אקווייפר של חבורת יהודה, שמשתרע בעומק של כמה מאות מטרים ומוספר מופרד מפני השטח על ידי אקויקלוד. כמו כן, אין קידוחי הפקה מאקווייפר המילוי הרדוד בקרבת המושב. לכן סכנה לזיהום מי תהום מהאזור המשקי של מושב פארן אינה גדולה.

זיהום של מים תהום יכול להת%">התרחש בעקבות זרימה של נגר עילי מזוהם דרך מערכת ניקוז מקומית לכיוון נחל פארן ונחל ערבה וחדורתם במורד הזרימה.

בקשה להיתר בניה לכל אחד מהשימושים בעלי פוטנציאל זיהום ביןוני/גבוה יוצגו אמצעים למניעת זיהום של מים עיליים ומזהום לאישור רשות המים.

## נספחים

**נספח א'.**

**aicot mims bkidochim faron 18 v faron 19.**

תאריך הפקה: 29/08/2010

מקורות חברת מים בע"מ  
מערכת איכות מים ארצית

כל התוצאות

דוח תוצאות בכימיה לגורמי חוץ

29/08/2010 עד 01/01/2010 לתקופת דינום

маршрут דרום

מיצן לפי: אתר דיגון - תאריך - קוד בדיקה

18

פארן

RA0180

פעיל

קידוח

השקייה

09:30 02/03/2010

הערות:

	תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדקה
	33 °C	Field Test	T TEMPERATURE
	0.290 NTU		TUFD TURBIDITY IN FIELD NTU

דגימה מותוכנת

09:15 13/07/2010

הערות:

	תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדקה
	391 mg/l	Potentiometric	CL CHLORIDE AS CL
	<0.100 mg/l	Field Test	DO DISSOLVED OXYGEN AS O2
	2680 µmho/c	Potentiometric	EC SP COND MICROMHOS/CM/25°C
	3110 µmho/c	Field Test	ECFD SP COND FIELD DET.µMOHS/CM/25°
	460 µg/l	Phenanthroline	FE IRON TOTAL
זופל כת			
	6.470 mg/l		H2S HYDROGEN SULFIDE AS H2S
	6.800 unit	Potentiometric	PHFD PH MEASURED IN FIELD
	36 °C	Field Test	T TEMPERATURE
	0.230 NTU		TUFD TURBIDITY IN FIELD NTU

19

פארן

RA0190

פעיל

קידוח

השקייה

11:15 13/01/2010

הערות:

	תוצאה	שיטת בדיקה	זיהוי בדקה
	358 mg/l	Potentiometric	CL CHLORIDE AS CL
	<0.100 mg/l	Field Test	DO DISSOLVED OXYGEN AS O2
	2420 µmho/c	Potentiometric	EC SP COND MICROMHOS/CM/25°C
	2970 µmho/c	Field Test	ECFD SP COND FIELD DET.µMOHS/CM/25°
	61 µg/l	Phenanthroline	FE IRON TOTAL
	7.580 mg/l		H2S HYDROGEN SULFIDE AS H2S
	7.100 unit	Potentiometric	PHFD PH MEASURED IN FIELD
	32 °C	Field Test	T TEMPERATURE
	0.100 NTU		TUFD TURBIDITY IN FIELD NTU

תאריך הפקה : 29/08/2010

מקורות חברת מים בע"מ  
מערכת אינטגרלית מים ארצית

כל התוצאות

דו"ח תוצאות ב כימיה לגורמי חוץ

29/08/2010 עד 01/01/2010 לתקופת דיגום

מרחב דרום

מין לפ"י : אחו דיאג'ס - תאודר - קד בדיקת

19

פארן

RA0190

פעיל

קידוח

חשקייה

10:15 13/07/2010

הערות:

דגם מהוכננת

		תוצאה	שיטת בדיקה	זהרו בבדיקה
	344	mg/l	Potentiometric	CL CHLORIDE AS CL
	<0.100	mg/l	Field Test	DO DISSOLVED OXYGEN AS O2
	2530	µmho/c	Potentiometric	EC SP COND MICROMHOS/CM/25°C
	2690	µmho/c	Field Test	ECFD SP COND FIELD DET. µMOHS/CM/25°
	172	µg/l	Phenanthroline	FE IRON TOTAL
בדיקה כפולה				
	6.530	mg/l		H2S HYDROGEN SULFIDE AS H2S
	6.980	unit	Potentiometric	PHFD PH MEASURED IN FIELD
	32.600	° C	Field Test	T TEMPERATURE
	0.140	NTU		TUFD TURBIDITY IN FIELD NTU

**נספח ב'.**

**תכנית מפורטת מס' 5/178/03/30**

**שטח מבני משק – פארן**

**(אינה מצורפת)**

**נספח ג'.**

**הוראות התבנית**

**(איןן מצורפות)**

**נספח ד'**

**מסמך הידרולוגי סביבתי לתחנת דלק במושב פארן**

**לתוכנית מס' 5/178/03/30**

תahan מהנדסים ויועצים בע"מ, 2007.

17 ביולי 2007

לכבוד  
מר גיל סלון  
מוסצת אזרחית ערבה תיכונה  
דאר נס ערבה 86825  
מרכז ספיר  
פקס מס' 08-6592255

א.ג.,

**הנדון: מסמך הידרולוגי - סביבתי לתחנת דלק במושב פארן לתכנית מס' 5/178/03/30**

**סימוכין: מכתב לוין אדריכלים מיום 4.6.07**

**הזמןה עבודה מ- 17.6.07**

**מכتب גב' ברמלה שנייד מחברת פז מה- 19.7.07**

**1. רקע כללי**

בתכנית שבסימוכין מסומנת תחנת דלק במושב פארן בנקודה ציון 215175/474773 (מספר מס' ישנה). נתבקשו להזכיר מסמך הידרולוגי – סביבתי לתפעול התחנה האמורה. להלן תואר המצב הנוכחי בתמונה ושתי חוות דעת: האחת הידרולוגית והשנייה סביבתית, שתיהן ביחסเฉพาะ את המסמך הדורש.

**2. תואר המצב הקיים**

בהתאם על מכתבו של גב' ברמלה שנייד מחברת פז (רצ"ב), מתואר להלן המצב הקיים בתחנת הדלק בפארן:

תחנת הדלק במושב הוקמה בשנת 1972, ללא אישורים מהרשויות. בתחנה קיימים כיום 3 מיכלים: שניים תת קרקעיים, בנפח 10 מ"ק ו-15 מ"ק, ומיכל אחד על קרקע בנפח 15 מ"ק. המיכל העל קרקע מצוי בתוך מאיצה מבולוקים, בעל רצפת חול. השימוש במיכל זה אמרור להפסק בקרוב, והוא צריך להיות מורחק מהתחנה, כולל המאיצה והחול המזוהם.

שטח התדלק מצופה בבטון מוחלט, אך אין אמצעים לתחימת המשטח או ניקוזו. פתיחי ההזונה של המיכלים ממוקמים על אזור מבוטן, ללא מערכת למניעת שפיכות או ניקוז עודפי דלק. לא קיימים אמצעים לביקורת מלאה יותר של המיכלים.

המיכלים התת קרקעיים הם בעלי דופן בודדת (לא כפולה), והם אינם מוגנים כתודית. לא קיימת מאיצה תת קרקעית למיכלים, או אמצעי ניטור אחרים כמו פיאזומטרים.

צנרת הובלת הדלק עשויה חלקה מפיברגלס וחלקה ממתקמת. אין אמצעי הגנה על הצנרת (כפילות דופן, גילוון או הגנה כתודית).

לא נעשתה בדיקת אטימות למטקי התחנה. לא קיימת מערכת ניקוז של אזור התדלק או מפריד דלק.

תahl מהנדסים ייעצים בע"מ • מכון המים לישראל בע"מ • רח' אבן גבירול 54, תל-אביב 64364 •  
תahl ישראל – משאבי מים ותכני ארצי • טל"ו 03-6924629 • פקס: 03-6924608 • דוא"ל: naor-h@Tahal.com



### חוות דעת הידרולוגיות

חוות דעת זו מתיחסת לתנאים הליטולוגיים וההידרולוגיים השוררים בסביבת תחנת הדלק הנדונה, לאפשרויות של זיהום מי תהום וקידוחים באזורה. להלן תמונה המצב הנוכחי ומסקנותינו בנושא זה:

- א. מבחינה סטרטיגрафית, ממוקמת תחנת הדלק האמורה על פני שכבות מילוי אלוביאלי הבני מחלקיים, חול, סילט וחרסיות. עוביו באיזור התחנה מגע לסביבת 15 מ', החולן ומתעה בכיוון צפון מזרחה. בקידוח נמ"ג פארן 4 למשל, המוצי במרחיק כ-1 ק"מ מצפון מזרחה לתחנה (ראה תרשימים 1), מגע עובי המילוי לסביבת 25 מ', כולל מעלה לפני מי תהום.
- המילוי מונח מעל סלעים אקוויילודים של האוקון והסנו בעובי של מאות מטרים. מתחם מוצאים סלעי הגיר והדולומיט של הטורון-קנוון המהווים אקווייפרים ומכלים מי תהום המנוצלים באזורה.
- ב. קידוחי ההפקה של מקורות הקרובים ביותר לתחנת הדלק נמצאים במרחיק 1-1.5 ק"מ מדרומה, והם: פארן 18 ופארן 19 (ראה תרשימים מס' 1). קידוחים אלה מפיקים מים מסלעי הטורון-קנוון המוצאים בעומק 250 מ' ומעלה, והሞפרדים לחולstein משכבות המילוי האמורות.
- ג. במרחיק 5 ק"מ ומעלה מצפון מזרחה לתחנת הדלק פועלם 4 קידוחי הפקה של מקורות, והם: פארן 15, 16, 17, 23. (ראה תרשימים 1). קידוחים אלה מפיקים מי תהום מאקווייף חצבה הניזון מחלחול מי שטפונות בנחלים הבאים ממערב וממערב.
- ד. שני בורות, בעומק 2 מ' כל אחד, נחפרו במרחיק 10 מ' ו-15 מ' מזרחה ומצפון מזרחה לתחנת הדלק הפעילה מזה שנים. עד עומק כ-1 מ' נמצא חלוקי צור וגיר מזוהמים עם חול דק וסילט. בעומקים 2-1 מ' נמצא תלכידי חלוקים חול וסילט קומפקטיים. עד עומק זה לא נמצא שרידים וסימנים כלשהם של דלק: לא בצבע, לא בריח ולא ברטיבות.

לאור האמור, אפשר לסכם שבחינה הידרולוגית, הקמת והפעלת תחנת הדלק במקום המוצע בתכנית שבסיוםcin לא תהווה סכנה לזיהום מי התהום של אקווייפר חצבה והטורון-קנוון המנוצלים באזורה. קביעה זו קיבל משנה תוקף כאשר תבנה התחנה על פי נוהל מפרט טכני להקמת תחנת דלק חדשה מה-2 למרץ 2006, שפרטיו יוצגו בחוות הדעת הסביבתית.

### חוות דעת סביבתיות

חוות דעת זו תכלול על פי סעיף 12 בתמ"א 18 שינוי מס' 4 הנichtet לגבי תחנת דלק צעירה שתשרת צרכיס פנימיים של מושב פארן. מדובר בהנחות לטיפול בשפכים, הגנה על מקורות מי תהום, אמצעים לאיתום הקרקע של תחנת התדלק וمتקניהם, אמצעים לניקוז מי גשם ולמניעת זיהום הקרקע ומי התהום ואמצעים לניטור דיליפות דלק. המשרד להגנת הסביבה הוציא ב-2 למרץ 2006 נוהל מפרט טכני להקמת תחנת דלק חדשה. להלן הנקודות הרלוונטיות של המפרט האמור לגבי התחנה במושב פארן.

חוות דעת זו ניתנת בהנחה כי מיכל הדלק העל קרקע יפונה מהתחנה ביוםים הקרובים, ולכן אין התייחסות למניעת הזיהום ממנו.

תהל מהנדסים ייעצים בע"מ • תכנון המים לישראל בע"מ • רוח' אבן גבריאל 54, תל-אביב  
תהל ישראל – משאבי מים ותכנון ארצי • טל"ר 03-6924629 • פקס: 08-6924608 • דוא"ל: naor-h@Tahal.com



## משטח ניטור תת-קרקעי

.א.

- לצורך מילוי חובת ניטור חדשנית יבנה המיתקן מעל משטח ניטור תת-קרקעי המנוקז בשיפוע של לפחות 1% לשוחה תת-קרקעית, ובאופן המפורט להלן:
- המשטח יבנה מחומר אטום עמיד ומאושר לדלקים, שמנים ומים. מאושר גם שימוש בשכבות מצע בעובי של 20 ס"מ אם מוכח בבדיקה שדה תקינות כי המוליכות הידראולית שלה קטנה מ-<sup>7</sup>-<sup>10</sup> ס"מ לשנייה למעבר מים.
  - השוחה התת-קרקעית תמולא בחומר פורוזיבי, ותמוקם באזור הטמנת המכלים. בשוחה זו יותקן פיאזומטר כאמור במפרט של המשרד לאיכות הסביבה להתקנת פיאזומטרים בתחנת דלק (ראה תרשימים 2 המצורף).

## מיכלי הדלק

.ב.

- מיכל הדלק תת קרקע יהיה בעל דופן כפולה העומד בדרישות ת"י 14571 ואשר מכיל בתוכו את התקנים הבאים: אמצעים מכניים מאושרים למניעת מילוי יתר ומערכות הגנה קטודית הנינטנת לביקורת במידה והתקן דרוש מערכת הגנה קטודית לסוג המיכל המותקן.
- יכולים אמצעי מאושר לניטור דלייפות בין הדפנות באופן המאפשר חיבורו למשרדי התחנה או למועדון הנוטן התרבותה.
- פתחי ההזנה של אזור פריקת הדלקים למיכלים יותקנו על משטח בטון אטום שיתוחם בשלושת צדדיו באבני שפה ומשופע לכיוון תעלות ניקוזי התשתייפים.
- פתחי ההזנה של המיכלים יבנו בתוך מערכות למניעת שפיכות ( Spill Container) מאושרות המאפשרות ניקוז של עודפי דלק, שמקורו בתדלוק המיכלים, אל תוך המיכלים. פתחי ההזנה יהיו משלטים לפי סוג הדלק.

## משאבות, שוחות, דיספנסרים, צנרת ואקדחי תדלוק

.ג.

- בעמדות (התדלוק) הניפוק יותקנו אמצעים ליניקת אדי הדלק הנפלטים מפתחי התדלוק בעת מילוי מיכלי המכוניות. אדים אלו יופנו חזורה אל מיכל הדלק שמןנו נשאב הדלק באופן שימנע את פליטתם לאוויר הסביבה. האמצעים שיותקנו יהיו בעלי עילوت השבה מוכחת של 75% לפחות מADI הדלק שנפלטים מפתח התדלוק.
- צנרת ואביזרי צנרת העשויים פיברגלס או פוליאתילן יהיו אך ורק כפולי דופן העומדים בטkan 971 UL או בטkan אחר שווה ערך. יבדקו אטימות החיבורים, ההדבקות והירთוכים בין חלקי הצנרת.
- מתחת לכל מנפקת דלקים (דיספנסר) המותקנת באדי התDSLוק וכן מעל "פתחי האדים" (Manhole) במכל (Tank Sump) ובמקומות אחרים המיעדים לטיפול בתשתיות תת-קרקעית בתחנה יותקנו שוחות אוטומות. יעשה שימושenthal מمهندסים יוצאים בע"מ • תכנון המים לישראל בע"מ • רח' אבן גבירול 54, תל-אביב 64364 • [www.tahal.com](http://www.tahal.com) • Tahal - משאבי מים ותכנון ארצי • טל' 03-6924629 • פקס: 03-6924608 • דוא"ל: [naor-h@Tahal.com](mailto:naor-h@Tahal.com)



בחומרים אטימה מואשים של החיבורים שבין השוחות והמכלים ובנוסף מעברי הצנרת בשוחות אלה, לרבות צנרת חשמל וניטור, עברו דרך אטמיים (Bulk head).

- יש להתקין אמצעים למניעת דליות מצנרת וממכלים כדלקמן:
- על הצנרת בכל אחד מהחיבורים למנפקת הדלקים שבאי המשאבות יש להתקין שסתומי גזירה מואשים (Shut off valves) המיעדים להפסיק באופן אוטומטי ומידי זרימה בלתי מבוקרת של דלק מהצינור.
- יש להרכיב מכשיר לגילוי דליות (Line leak detector) על כל אחת מהמשאבות הטרבולות המותקנות במכלי הדלק בתחנה.
- התקנת צנרת המילוי והאספקה תבוצע באופן המאפשר בדיקות אטומות תקופתיות. (ראה סעיף 3)
- אקדחי התזלקוק לסלול יהוו מסוג של DRIPLESS NOZZLE מומלץ כי אקדחים מסווג זה יותקנו בכל משאבות התזלקוק.

#### ד. בדיקת אטימות תקופתיות

- מיכל אקסון דלק וצנרת הובלה - אחת לחמש שנים לפחות.
- למתוךן - מדי חדש, לגילוי דליות באמצעות ניטור, לרבות פיאזומטרים לאמצעי הניטור למיכל - מדי חדש.

#### ה. משטחי התזלקוק ופריקת הדלקים

- ייבנו מחומר אטום לדלקים, שמנים ומים הממונה מאשר בזאת משטח העשו מבטון מזוין מסווג "ב-300" שזינו עשוי על פי האמור בתקנה (38ב) לתקנות רישי עסקים, אשר מותקנים בו תפרי התפשטות, או כל אמצעי אחר למניעת היסדקותו של משטח הבטון.
- יוחמו באבני שפה ובתעלות ניקוז. שיפוע משטחי הבטון יהיה בכיוון תעלת הניקוז. תעלת הניקוז תהיה מחוברת למפריד הדלקים.
- תפרי התפשטות במשטחי הבטון וכן במרוחקים בין אזורי התזלקוק ופריקת הדלקים לבין אבני השפה שבתחום התחנה יאטמו בחומר גמיש ועמיד נגד דלקים כדוגמת סיליקון.
- יש להתקין בפתחי המילוי של המכליים אמצעים למניעת שפיכות.

#### ו. תעלות ניקוז תשתייפים

- תבניתה בשיפוע של לפחות 1% לכיוון מפריד דלק, כך שתובטח זרימה תקינה.



תහינה מצופות בחומר מאושר ומכוסות בסבכה צפופה שתמנע חדירה של חומרים מוצקים לתעלות. בתעלות יותקן תא לשיקוע מוצקים לפני מפריד הדלק המאפשר ניקוי תקופתי.

- ניקוז שאר המسطحים שבתחנה, לרבות ניקוז מי גשם מגג התחנה, יופנה למערכת ניקוז ולא תותר התחברות לתעלות המובילות אל מפריד הדלק.

### ג. מפריד הדלק

- יכולול אמצעי למדידת מפלס הנזול ועובי שכבת הדלק שבו.

- בmprיד יהיה שסתום סגירה למניעת יציאת תשטיפים מהmprיד במקרה בו שכבת הפזה השומנית הצפה במprיד תעלה מעל הגובה המרבי המתוכנן.

או יותקן בו אמצעי התראה אחר לצוין העובי המרבי של שכבת הדלק במprיד או כל אמצעי אחר שייתריע על גילישת זיהום מהmprיד לסביבה (הסתומים יהיה בעל סגר בטחון המונע את פתיחתו).

- במוץ מprיד הדלק יותקן שוחת ביקורת אשר תאפשר דיגום נוז של השפכים המטופלים.

- רשימת Mprידים מאושרת להתקנה (רשימה מעודכנת), ניתן לקבל באמצעות הורדה מאתר האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה או באמצעות פניה לאגף שפי תעשייה וקרקעות מזוהמות במשרד [www.sviva.gov.il](http://www.sviva.gov.il).

### ח. מערכת מישוב אדים

בתחנה יותקנו וויפעלו מערכות למישוב אדי דלק, המפנות את אדי הדלק הנוצרים בעת מלאי מיכלי התחנה, חוזרת אל מכלית הדלק.

**בכבוד רב,**

**הרצל נאור, רקסת קובליו**

**העתק: לוין אדריכלים - הגת 2, פארק עומר 84965  
מר אליא אליאס - תhal**

1. מפת מיקום התחנה וקידוחים קיימים
2. מפרט סכמטי ליריעת טיפול וניטור
3. מכתב חברות פז

תahl מהנדסים יעצים בע"מ • תכנון המים לישראל בע"מ • רח' אבן גבירול 54, תל-אביב 64364 • טל" 03-6924629 • פקס: 03-6924608 • דוא"ל: [naor-h@Tahal.com](mailto:naor-h@Tahal.com) • [www.tahal.com](http://www.tahal.com)



תרשיסים

מג'ן עדרים קידוחים ותערת דיל'

אדור עולם גראט

985

מארב עמלת נקעה

כתר נז

GNEI 41

卷之三

ON

੮

三

卷之三

三


五

四

10

100

**תרשים 2 : דוגמה סכימטית ליריעת טיפול וניטור**



תהל מהנדסים ייעצים בע"מ • תכנון המים לישראל בע"מ • רח' אבן גבירול 54, תל-אביב  
תהל ישראל – משאבי מים ותכנון ארצי • טל' 03-6924629 • פקס: 03-6924608 • דוא"ל: naor-h@Tahal.com



פ.ד

פ.ז מרחב דרום  
19 ביולי 2007  
ד' באב תשס"ז  
מספרנו 2007/50016

לכבוד : תהיל מהנדסים  
לידי : רבקת קובליו  
טלפון : 03-6924608

### הנידון: תחנת הדלק במושב פארו

בהתאם לבקשתכם, להלן תיאור התחנה, במיטס הקרובים נמצא לכט סקיצה של המצב הנוכחי.

- התחנה הוקמה בשנת 1972, להלן תשובות לפי הסעיפים ממכתב הבקשתה.
1. בתחנה 2 מיכלים תת קרקעיים ממתקנת דופן אחת לפי הפירוט הבא:
    - מיכל תת קרקעי 10 ק"ל כמות 1
    - מיכל תת קרקעי 15 ק"ל כמות 1
    - מיכל על קרקע 15 ק"ל כמות 1 באמצעות מבולקים ורצעת חול.
  2. אין הגנה קטודית
  3. לא רלבנטי, המיכלים מדופן אחת.
  4. למיכלים התת קרקעיים אין מאצרה ולא הותקנו פיאזומטרים.
  5. לא
  6. לא
- צנרת – דופן אחת חלקה מפיברגלס וחלקה מתכתית  
בדיקות אטימות – אין.  
אין מערכת מישוב אדים  
אין שוחות אוטומות  
אין מפורץ דלקים.

ברכה,

בכבוד רב,  
כרמליה שנייד  
מנהל מרכז דרום  
050-549225

העתיק: תיק לקוח