

6899-6-6667
מזהב מילון המחוות
משרד הפנים-מחוז דרום
11.09.1971
נתקבל



הנדון: מסנן הידרולוגי - סביבתי לתחנת דלק במושב צופר - עידכו

סימוכין: תכנית מס' 30/03/146/3

תבנית התחנה (מאורפת)

הזמנה בעבודה מТАריך 24.7.07

1. רקע כללי

במושב צופר קיימת מזה זמן רב תחנת דלק לשירותים פנימיים. היא ממוקמת בנקודות ציון 0496870/217580 (ראה מפה מצורפת). נתבקשו להכין מסמך הידרוגוגי-סביבתי לשדרוג התחנה האמורה ולתפועלה לצרכים פנימיים של המושב. להלן תיאור הממצב הקיים בתחנה ושתי חווות דעת: האחת הידרוגוגית והשנייה סביבתית, שתיהן ביחד מהוות את המסמך הדרוש.

2

תחנת הדלק במושב צופר הוקמה לפני עשרות שנים, ללא אישורים מהרשויות. בתחום קיימים כויס מיכל סולר בודד על קרקעוי, היושב בתוך מאצרה ממתכת. השימוש במיכל זה אמור להיפסק בקרוב, והוא צריך להיות מורחק מתחנה, כולל המאצרה. שטח התדלק מצופה בבטון מוחלך, אך אין אמצעים לתחימת המשטח או לניקוזו. קיימת תוכנית לחידוש התחנה, שנערכה ע"י מתכני חברת פז (התקנית מצורפת כנספה). התוכנית כוללת הקמת תחנת הדלק חדש, תוך סילוק המיכל העל קרקעוי, והכנסת מיכל תת קרקע בעל דופן כפולה בנפח 20,000 ליטר, עם הפרדה פנימית לאגירת סולר ובנוין, צנרת הובלת דלק ו-2 דיספנסרים חדשים. התחנה תכלול מערכת למישוב אדים, מפריד דלק, שוחה אטימה למיכל הדלק ופייזומטר המנטר את השווחה

תהל מהנדסים ייעזם בע"מ • תכנון המים לישראל בע"מ • רח' אבן גבירול 54, תל-אביב 64364 •
תהל ישראל - משבבי מים ותוכנן ארצי - טל' 03-6924328 • פקס: 03-6924608 • דוא"ל: Kovalio-r@tahal.co.il



3. חוות דעת הידרולוגית

חוות דעת זו מתייחסת לתנאים הליטולוגיים, למשטר הידרולוגי ולאפשרויות של זיהום מי תהום ו/או קידוחים באזור תחנת הדלק במושב צופר. להלן תמונה מצב ומסקנותינו בנושא זה:

א. מבחינה סטרטיגרפית, ממוקמת תחנת הדלק במושב צופר על פני שכבה מיולי דקה הבנויה מחולוקים, חול וחרסיות בעובי 2-1 מ'. המילוי מונח מעלה תצורת גירב ודקיה הסנוןית, שעובייה מגיעה לסייעת 100 מ' ויותר. תצורה זו בנוייה מחווארים, קירטון וחרסיות המהווים אקוויקלוד המפריד בין פני השטח לבין תצורת מישש שמתתית המכילה מי תהום שפירים.

בתרשים מס' 1 המצווך מסומנים אתר תחנת הדלק וקידוחי הפקה של מקורות. הקידוחים הקרובים ביותר הם צופר 20 ו-220 הממוקמים כ-1 ק"מ מדרום מערב לתחנה. צופר 20 נקדח לעומק 1030 מ' (פתוח באקווייפר חבורת כורנוב). נמצאו בו מים מלוחים (קרוב ל-4,000 מג'ל) ולכון הקידוח ננטש. קידוח צופר 220 נקדח לעומק 595 מ'. הוא פתוח באקווייפר חבורת יהודה המופרדת לחלוין מפני השטח על ידי התצורות האקוויקלודיות-סנוןיות של גירב דקיה ושל מנוחה. גם קידוח צופר 221, הממוקם כ-2.5 ק"מ ממערב לתחנת הדלק מנצל את חבורת יהודה ובו קיימים תנאים ליתולוגיים הדומים לאלה של צופר 220. קידוח נוסף עין יהב 5. קידוח זה ממוקם כ-2 ק"מ מצפון צפון מערב לתחנה. הוא נקדח לעומק 128 מ' לתצורת גירב-דקיה האקוויקלודית נמצאו בו כמות זעירות של מי תהום, ולכון הוא ננטש. לאור האמור, אפשר לטכם שבחינה הידרולוגית הקמת תחנת הדלק במושב צופר לא תהווה סכנה לזיהום קידוחים או מי תהום. קביעה זו תתקבל משנה תוקף כאשר תבנה התחנה על פי נוהל מפרט טכני להקמת תחנת דלק משודרגת מרץ 2006 (או המעודכן ביותר שיפורסם ע"י המשרד להגנת הסביבה עד הקמת התחנה), שפרטיו יוצגו בחוות הדעת הסביבתית.

4. חוות דעת סביבתית

תחנות דלק עלולות להיות מקור לזיהום מקורות מים וכן למפגעים סביבתיים מסווגים שונים. נוכחות דלקים בקרקע ובמי התהום עלולה להיות סכנה לשлом הציבור, אך רק בהיבט של זיהום מקורות מים אלא גם בהיבטים נוספים כדוגמת זיהום אויר מأدית דלקים, חזירת אדי דלק לחלים סגורים ולצנרת מי שתיה, ואף חזירת חומרים רעלים לגוף באמצעות מגע עור או בליעת ונשימת אבק שמקורם בקרקע המכילה מרכיבי דלק.



בשנים האחרונות התגלו כמה עובדות שהצביעו באופן משמעותי על פיתוח תקן חממי להגנה על הסביבה ומקורות המים, לדוגמה:

- שימוש הדליפות מצנרת תת-קרקעית משתוויה לשיעור הדליפות ממכל הדלק.
- אמצעי ההגנה והאיטום אינם יעילים כנגד חומרים מסויימים המצויים בדלקים כדוגמת MTBE.
- בעת מלאי מיכלי הדלק של כלי הרכב נפלט אויר רווי אדי דלק דרך פתח התדלוק. אדים אלה באלה באלה רעילים ובחלקם מסרטנים ומסכנים את הסביבה הקרובה. על אדי הדלק חלים תהליכי חמצון הגורמים להיווצרות מזוהמי אויר שניוניים כמו אלdehyדים ואוזון. על פי הספרות, חלק מгазים אלה גורמים לזיהום משנה של מי תהום.

במקביל, נמצאו בישראל נתוני מדאיים ביותר המעידים על זיהום נרחב של מי תהום בדלקים: על פי דיווחי משרד הבריאות לשנת 2001 למעלה מ-11% מהקידוחים במחוות תל אביב מזוהמים במרכיבי דלק.

לפיכך, בתוכניות לבניית תחנת דלק חדשה יש להביא לידי ביטוי את האמצעים הדרושים למניעת מפגעים סביבתיים, כגון: זיהום אויר, זיהום קרקע וזיהום מים.

חוות דעת זו תכלול על פי סעיף 12 בתמ"א 18 שינוי מס' 4 הנחיות לגבי **תחנת דלק עירית שתשרת צרכיס פנימיים של מושב צופר**. מדובר בהנחיות להגנה על מקורות מי תהום, אמצעים לאיטום הקרקע של תחנת התדלוק ומתקניה, אמצעים לניקוז מי גשם ולמניעת זיהום הקרקע וכי תהום, ואמצעים לניטור דליפות דלק. המשרד להגנת הסביבה הוציא ב-2 במרץ 2006 נוהל מפרט טכני להקמת תחנת דלק חדשה (זהו הנוהל המעודכן ביותר שקיים היום). טרם הקמת התחנה, יש להבטיח כי התחנה תבנה בהתאם להנחיות האחרונות המעודכנות של המשרד להגנת הסביבה. להלן ההנחיות הרלוונטיות של המפרט האמור לגבי התחנה במושב צופר.

חוות דעת זו ניתנת בהנחה כי מיכל הדלק העל קרקעי יפונה מהתחנה ביום התקנים, ולכן אין התייחסות למניעת הזיהום ממנו.



א. משטח ניטור תת-קרקעי

לצורך מילוי חותת ניטור חודשית יבנה המיתקן (מיכל או צנרת הובלה) מעל משטח ניטור תת-קרקעי המונקו בשיפוע של לפחות 1% לשוחה תת-קרקעית, ובאופן המפורט להלן:

- המשטח יבנה מחומר אטום עמיד ומואשר לדלקים, שמנים ומים. מאושר גם שימוש בשכבה מצע בעובי של 20 ס"מ אם מוכח בבדיקה שדה תקנית כי המוליכות ההידראולית שליה קטנה מ-⁷–10 ס"מ לשנייה למעבר מים.

- השוחה התת-קרקעית תמולא בחומר פורוזיבי, ותמוקם באזורי הטמונות המכלים. בשוחה זו יותקן פיאזומטר כאמור במפרט של המשרד לאיכות הסביבה להתקנות פיאזומטרים בתחנת דלק (ראה תרשימים 2 המצורף).

ב. מיכל הדלק

- מיכל הדלק תת קרקע יהיה בעל דופן כפולה העומד בדרישות ת"י 4571 ואשר מכיל בתוכו את התקנים הבאים: אמצעים מכניים מאושרים למניעת מילוי יתר ומערכת הגנה קטודית הניננת לביקורת במידה והתקן דורש מערכת הגנה קטודית לסוג המיכל המותקן. ברוח שבין שני המכלים, יותקן אמצעי ניטור (גלאי) שמתפרקדו לתתאות "אזעקה" כאשר נכנס נוזל אל בין שתי הדפנות (דילפה). את המכלי יש להטמין בשיפוע קל כלפי הנקרה אשר בה נמצא אמצעי הניטור. אמצעי הניטור יחולר אל מושדי התחנה או למועד הנזון התראה.فتحי ההזונה של אזור פריקת הדלקים למיכלים יותקנו על משטח בטוןatos שיתוחם בשלושת צדדיו באבני שפה והמשופע לכיוון תלות ניקוזי התשתייפים.

-فتحי ההזונה של המיכלים יבנו בתוך מערכות למניעת שפיכות (Spill Container) מאושרות המאפשרות ניקוז של עודפי דלק, שמקורו בתדלק המיכלים, אל תוך המיכלים.فتحי ההזונה יהיו משלוטים לפי סוג הדלק.



ג.

משאות, שותות, דיספנסרים, צנרת ואקדי תדולוק:

בעמדות (התדולוק) הניפוק יותקנו אמצעים ליניקת אדי הדלק הנפלטים מפתחי התדולוק בעט مليוי מיכלי המכניות. אדים אלו יופנו חורה אל מיכל הדלק שמננו נשאב הדלק באופן שימנע את פליטתם לאוויר הסביבה. האמצעים שיותקנו יהיו בעלי עילوت השבה מוכחת של 75% לפחות מאדי הדלק שנפלטים מפתח התדולוק.

צנרת ואביורי צנרת העשויים פיברגלס או פוליאתילן יהיו אץ וرك כפולי דוף העומדים בתקן 971 UL או בתקן אחר שווה ערך. יבדקו אטיימות החיבורים, ההדבקות והוריותוכים בין חלקי הצנרת.

מתחת לכל מנפקת דלקים (דיספנסר) המותקנת באדי התדולוק וכן מעל "פתחי האדם" (Manhole) במכל (Tank Sump) ובמקומות אחרים המיועדים לטיפול בתשתיות תת-קרקעית בתחנה יותקנו שוחות אוטומות. יעשה שימוש בחומראי אטימה מאושרים של החיבורים שבין השוחות והמכלים ובנוסף מעבר הצנרת בשוחות אלה, לרבות צנרת חשמל וניטור, עברו דרך אטמים ייעודיים (Bulk head).

יש להתקין אמצעים למניעת דליפות מצנרת וממכלים כדלקמן:

על הצנרת בכל אחד מהחיבורים למנפקת הדלקים שבאי המשאבות יש להתקין שסתומי גזירה מאושרים (Shut off valves) המיועדים להפסיק באופן אוטומטי ומידי זרימה בלתי מבוקרת של דלק מהצינור.

יש להרכיב מכשיר לגילוי דליפות (Line leak detector) על כל אחת מהמשaboות הטבולות המותקנות במיכלי הדלק בתחנה.

התקנת צנרת המילוי והاسפקה תבוצע באופן המאפשר בדיקות אטימות תקופתיות (ראה סעיף ד).

اكدي التدلوک لسلور יהו מסוג של Dripless Nozzle. מומלץ כי אקדחים מסוג זה יותקנו בכל משaboות התדולוק.



ד. בדיקת אטימות:

- לא יוזר דלק למתקן חדש אלא לאחר שהמתקן נבדק לאטימותה השוכיחה שהמתקן אוטום.
- יש לבצע בדיקות אטימות תקופתיות:
 - מיכל אכסון דלק וצנרת הובלה - אחת לחמש שנים לפחות.
 - למתקן - מדי חודש, לגילוי דליפות באמצעות ניטור, לרבות פיאזומטרים.
 - לאמצעי הניטור למיכל - מדי חודש.

* מקור: תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תקנות דלק), 1977.

ה. משטחי התדלוק ופריקת הדלקים

"יבנו מהומר אוטום לדלקים, שמנים ומים. הממונה מאשר בזאת משטח העשויה מבטון מזוין מסוג "ב-300" שזינו עשוי על פי האמור בתקונה (83ב) לתקנות רישוי עסקים, ואשר מותקנים בו תפריט התפשטות, או כל אמצעי אחר למניעת הייסדקותו של משטח הבטון.

- יתחמו באבני שפה ובתעלות ניקוז. שיפוע משטחי הבטון יהיה לכיוון תעלת הניקוז. תעלת הניקוז תהיה מחוברת למפריד הדלקים.
- תפריט התפשטות במשטחי הבטון וכן במרוחכים בין אזורי התדלוק ופריקת הדלקים לבין אבני השפה שבתחום התchanה יאטמו בחומר גמיש ועמיד נגד דלקים כדוגמת סיליקון.
- יש להתקין בפתחי המילוי של המכלים אמצעים למניעת שפיכות.

ו. תעלות ניקוז תשטייפים

- תבניתה בשיפוע של לפחות 1% לכיוון מפריד דלק, כך שתובטח זרימה התקינה.
- תהיינה מצופות בחומר מאושר ומכוסות בסבכה צפופה שתמנע חדירה של חומרים מוצקים לתעלות. בתעלות יותכן תא לשיקוע מוצקים לפני מפריד הדלק המאפשר ניקוי תקופתי.
- מי תשטייפים או ניקוז מזוהמים יוזרמו לאחר טיפול למערכת השפכים, ולא יוזרמו למערכת הניקוז ולכיוון קידוחי המים.



ניקוז שאר המשלוחים שבתחנה, לרבות ניקוז מי גשם מג התחנה, יופנה למערכת ניקוז ולא תותר התחברות לתעלות המובילות אל מפריד הדלק.

ג. מפריד הדלק

יכלול אמצעי למדיית מפלט הנזול ועובי שכבת הדלק שבו. במפריד יהיה שסתום סגירה למניעת יציאת תשיטיפים מהמפריד במקרה בו שכבת הפאזה השומנית הצפה במפריד תעלה מעל הגובה המרבי המתוכן. או יותקן בו אמצעי התראה אחר לצוין העובי המרבי של שכבת הדלק במפריד או כל אמצעי אחר שיתריע על גלישת זיהום מהמפריד לסייעה (הסתומים יהיה בעל סגר בטחון המונע את פתיחתו). במוץ מפריד הדלק תותקן שוחת ביורט אשר מאפשר דיגום נוח של השפכים המטופלים. רשימת מפרידים מאושרת להתקנה (רשימה מעודכנת), ניתן לקבל באמצעות הורדה מאתר האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה (www.sviva.gov.il) או באמצעות פניה לאגף שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות במשרד

ח. מערכת מישוב אדים

בתחנה יותקנו וויפעלו מערכות למישוב אדי דלק, המפנות את אדי הדלק הנוצרים בעת מילוי מיכלי התחנה, חורה אל מכלית הדלק.

בכבוד רב,

הרצל נאור, רקסת קובליו


1. מפת מיקום תחנת הדלק וקידוחים קיימים
2. מפרט סכמטי ליריעת טיפול וניטור
3. תוכנית תחנת הדלק

העתק: מר גיל סלויין - מרכז ספיר דאר נע ערבה 86825
מר אליאס, ד"ר סבטלנה לומלסקי - תחל

תahl מהנדסים יועצים בע"מ • תכנון המים לישראל בע"מ • רח' אבן גבירול 54, תל-אביב 64364 • טל': 03-6924608 • פקס: 03-6924328 • דוא"ל: Kovalio-r@tahal.co.il www.tahal.com



תרשים 1: מפת מיקום קידוחים




תהאל מהנדסים יועצים בע"מ • תכנון המים לישראל בע"מ • רח' אבן גבירול 54, תל-אביב 64364

טל' 03-6924328 • פקס: 03-6924608 • דוא"ל: Kovalio-r@tahal.co.il



תרשים 2: דוגמה סכימטית ליריעת טיפול וניטור



תahl מהנדסים יועדים בע"מ • תכנון המים לישראל בע"מ • רח' אבן גבירול 54, תל-אביב 64364 • טל-אקס: 03-6924608 • פקס: 03-6924328 • דוא"ל: Kovalio-r@tahal.co.il • www.tahal.com



עדכון 9 מינץ 9

C:\Documents and Settings\hl479\My Documents\אלאוטרי\kr2008-2.doc

14/02/08

מקבוצת קרדן



תורת הגדלה
ט. 100 : ט. 1

四

