

ס. 8773

לשכת התכנון המחווזית  
מחוז דרום

30-12-2015

נת קבל

סקר הידרו גיאולוגי- איזור קיבוץ חולית, חבל שלום

תכנית מס' 51/03/289

מאת

ד"ר חיים מיכלסון



משרד הבינוי  
מחוז דרום  
30.12.15

אפריל 2013


21/12/2015

ס. 8773

## סקר הידרוגיאולוגי – אזרח קבוץ חולית, חבל שלום

### 1. הקדמה

בהתאם לסעיף 30 לتم"א 34/ב/4 התבקשתי להזכיר נספח הידרוגיאולוגי לאזרח קבוץ חולית (נצ. מרכז 571.50/135.70, או קוורדינטות ישנות 071.50/085.70), אשר מטרתו לבחון את ההשפעה של אחסון חומרים רעלים, חומרי הדברה ודלק על מי התהום באזורי אטר קבוץ חולית מסומן בתמ"ס מס' 1 (מפה טופוגרפית בקנה מידה 1:50,000). האזור הינו שטוח ומכוסה קרקע חולית. הרום הטופוגרפי נע בין 65 מ' לבין 95 מ' מעל פני הים. רוב השטחים מעובדים ע"י חקלאי האזרח.



## 2. הידרוגיאולוגיה


באזור חולית – כרם שלום אין נצול של מי תהום וחסר מידע בסיסי המבוצע על קידוחים מים. באזורי ישנים 3 קידוחי נפט נטושים: ישב 1, כרם שלום 1, ג'ול 1 (תרשים 1).

שבועות הקרובים יבוצע קדוח מחקר בשטח חולית: נצרם ת/1 (ZN), כדי לבדוק הממצאות מי תהום בחלק התיכון של אקווייפר החול הפליסטוקני, אותו נסקרו להלן.

### 2.1 אקווייפר החול הפליסטוקני

האזור הנידון נמצא כ- 14 ק"מ מזרחה לחוף הים וכ- 2 ק"מ מדרום מזרח לרצעת עדה, ככלمر בשולי המזרחיים של אקווייפר החול הפליסטוקני. החתך הליטולוגי הצפוי באזורי חולית הוא חילופין של אופקן חול לא מלוד, חמרה (טיט) וכורכר (אבן חול גירית). האקווייפר הפליסטוקני מונח מעלה שכבות חואר וחרסית של תצורת יפו (חברות הסקיה) שמהווה את האקויקלוד האזרחי. רום בסיס האקווייפר החול – פלייסטוקני צפוי להיות 10 עד 15 מ' מעל פני הים (תרשים 2, עפ"י ע. ביין 2011), כך שעובי החתך הרומי עשוי להיות 10 עד 15 מ' (תרשים 3, עפ"י ע. ביין, 2011).

תרשים מס' 2: גובה בסיס אקווייפר החול מעל פני הים. אזור הבחינה במרחוב כרם שלום – ניר ינתק, מסתמן בק' מפרקן א'.



גובה בסיס האקווייפר

(לפי ע. ביין 2011)

תרשים מס' 3: עובי החתך הרומי מעלה לבסיס אקווייפר החול. אזור הבחינה במרחוב כרם שלום – ניר ינתק, מסתמן בק' מפרקן א'.



עובי החתך הרומי


המצאות מים בתחתית האקוואיפר החולי- פלייסטוקני מתבססת בעקר על חלול מי השקיה ועדפים משטחי השלחין הסמוכים, במשך השנים ש עברו. הנושא יבדק בקרוב ע"י קדוח מחקר לעומק כ- 75 מ'. התחזית היא לספקה של 20 עד 30 מק"ש ולמים מלאחים, במיליחות משוערת של כ- 2000 מ"ג כלור בליטר. כך שבכל מקרה מדובר במקרה המיעדים להשקיה ולא לשתייה. במידה ויתכן קיומם של מי תהום, מדובר במקרה המיעדים להשקיה ולא לשתייה. במידה ויתכן קיומם של מי תהום, יבוצעו באזור שמאמר לחולות 2 קידוחי הפקה.

פניהם הסטטיים צפויים בעומק של כ- 60 מ'. בהנחתה כי עקר המילוי החוזר לאקווייר החול- פלייסטוקני מגיע מחלחול של מי השקיה הרי שיהיה צריך לדאוג לאחסון מוגן היטב של חומרים רעלים, חומרי הדבשה ודלק לסוגיו, עפ"י הוראות המשרד להגנת הסביבה, כדי למנוע את החלחול של חומרים אלו למי התהום עם מי הגשםים /או הנגר העילי.

רק לאחר סיום ביצוע קדוח המחקר (נצרים 1) נדע אל שכן אם קיימים מי תהום בתחתית האקווריור החולי. פלייסטוקני באזורות חוליות.

## 2.2 תצורת יפו (חברות הסquia)

כדי להבין את מבנה תשתית הקרקע באזרו, מתחת לחבורה הרכבת, מוצג בתרשימים מס' 4 חתך סיסמי – גיאולוגי בין קידוחי הנפט נירים 1 וישע 1 שכיוון צפון מזרח – דרום מערב (ל. פליישר וחובריו, 1993), אשר הוואר בעבודה זו עד לקידוח הנפט כרם שלום 1. החתך עובר כ- 1 ק"מ ממערב לחולית ולן ניתן לעיריך את עובי ועומק יחידות הסלע שמנוחות מתחת לחבורה הרכבת העילונה (ראה תרשימים מס' 4). כאמור, מתחת לאקווייפר החולי – פלייסטוקני מונחת תצורת יפו השיכת לחבורה הסקיפה, העשויה חרסית, חוואר וקרטון מגיל פליוקן – אוקון עליון ואשר רום בסיסה באזרו הנידון הוא 530-, כלומר עובי של כ- 600 מ' בקרוב. זהות יחידה אגוזילודית ואין בה מי תהום.



### 2.3. תצורת צרעה (חברות עבדת)

לפי הידוע לנו מקידוחי הנפט באזורי: ישבע 1 וכרכם שלום 1 זהה יחידה אקויקולודית העשויה קרטון, קרטון גיר וגור קרטוני עם צור. עובייה בקדוח ישע 1 הוא 85 מ'.

### 2.4. חברות הר הצופים (מגיל סנון)

זהה יחידה אקויקולודית העשויה חואר, קרטון וצור ועובייה בקדוח ישע 1 מגע ל- 200 מ'. עומק בסיס חברות הר הצופים הוא 800-, ככלומר עוביין של חברות עבדת (אואוקן) וחברות הר הצופים (סנון) באזורי חולית הוא כ- 270 מ' (תרשים 4).

### 2.5. חברות יהודה (מגיל טורון-קנומן)

לפי הידוע מקדוח ישע 1 החלק העליון של חברות יהודה עשוי חואר, גיר חואר וחוואר גיר (תצורת חואר דלה) והינו אקויקולוד. את האקויפר הגיר-דולומיטי האזורי מהוות תצורות נגבה וחביון. עומק תצורת נגבה בקדוח ישע 1 הוא 1000 מ' צפויים בה מים מליחים במלחיות של 16,000 מג"ל (ח. מיכלסון, 1997). באזורי חולית ציפוי עמוק גג חברות יהודה להיות 800- ואcamור עומק האקויפר של תצורת נגבה (קנומן עליון) – 1000 מ' (תרשים 4).

### 3. סיכום

- נבדקה בימים אלו אפשרות מציאת מי תהום מליחים בתשתית אקויפר החול הפליסטוקני (חברות כורכר).

- האקויפר הגיר-דולומיטי האזורי של חברות יהודה (gil טורון-קנומן עליון) נמצא בעומק של כ-1000 מ', הוא מקורה ע"י שכבות אטימות עבותות ונמצאים בו מים מליחים וחמיים.

- במידה וימצאו מי תהום בתשתית האקויפר החולי-פליסטוקני בגזרת חולית אלו יהיו מים מליחים הרואים להشكיה ולא לשתייה. הכמות הצפוייה: 20 – 30 מק"ש.

- בכלל מקרה יש לנוהג לפי הוראות המשרד להגנת הסביבה ועפ"י היתר רעלים ולמגן היבט ולבודד את מקומות אחסון החומרים הרעלים, חומרי ההדבירה והדלק לסוגיו. לדוגמא רעלים וחומרי הדבירה יש לאחסן במבנה קשיח העשי מחומרים לא בעירים, כדי למנוע שטיפה וחלחול שלהם לתוך הקרקע. גם בנושא דלק לסוגיו יש לנוהג עפ"י ההוראות.

מקורות

- בין עמו (2011): פיתוח מקור מים מלאחים באזרע החלזיות. הערכת המידע והמלצות. מוגש לחברת פיתוח נצרים בע"מ.
- גבירצמן גדל'הו (1969): חבורת סקיה (אואקן מאוחר עד פלייסטוקן מוקדם) במישור החוף והשפלה; ישראל. כרך ב'. מפות. מה' הנפט, המכוון הגיאולוגי. מילסון חיים (1997): תכנון ניקוי קדוח הגז הנטוש ישע 1. דוח תהל מס' 97.335. פליישר ל., 6403 גלברמן א., וולף א. (1993): הערכה גיאולוגית-סימנית מחודשת של גג חבורת יהודה (אקוופר ירקון-תנינים). דוח 244/147/92.

## קדוח התצפית נצרים ת/1 – סיכום פועלות הקדיחה והשאיבת

### מאת ד"ר חיים מילסן

#### 1. הקדמה

"шибוי גוש נצרים" ( מפוני גוש קטיף) בחבל שלום בנגב המערבי מעוניינים בתוספתם ליפויו החזקה. במסגרת מגמה זו נעשתה עבودת סקר מקדים ע"י. בינו (2011) עברו החברה לפיתוח נצרים: "פיתוח מקור מים מלאחים באזור החלוצות, הערכת המידע והמלצות". בעבודת סקר זו הוצע לבצע קדוחים מממערב לקבוץ חולית, כ-1 ק"מ מזרחה לגבול עם רצועת עזה, במטרה למצאו מי תהום מליחים בחלק התיכון של אקווייפר החוף הפליסטוקני. הנחתה העבודה הייתה כי מי השקה חוזרים מהשטחים החקלאיים, משך عشرות שנים, עשויים להיות המילוי החוזר העיקרי של האקווייפר החולי.

הוצע לבצע קדוח מחקר/תצפית – נצרים ת/1 כדי לאפשר אפשרות זו, בטרם ניגשים להשקעה כספית בביצוע קידוחי הפקה.

מטרות הקדוח הינה:

- (א) לבדוק אם אכן ישנו מי תהום בחלקו התיכון של אקווייפר החוף, בשוליו המזרחיים ביותר, המרוחקים כ – 14 ק"מ מջוף הים.
- (ב) במידה וימצאו מי תהום, מהי הספיקה השעתית הצפיה ומה מליחות המים. קדוח המחבר/תצפית נצרים ת/1 נקבע במחצית השנהו של חודש Mai 2013, בナンצ. 084.55/072.10, ברום קרקע משוער של 66 מ' מעל פני הים, כ- 1 ק"מ מזרחה לקו הגבול עם רצועת עזה ( ראה תרשימים 1- חתך הקדוח, תרשימים 2- מפה אחרת).

#### 2. מהלך הקדיחה

חתך הקדוח עד לעומק 36 מ' הוא של חול דק-ביןינו גרגיר עד טיני, עם מספר אופקיים של חלקי צור עגולים. עד לעומק 33 מ' נעשתה הקדיחה ביבש עם אוגר (ספירלה) ועם צינורות מגן זמניים בקוטר 61/2.61 מ'. מעומק 33 מ' ומטה נמשכה הקדיחה עם ספירלה, ביבש ולא צינורות מגן. בעומק 42 מ' נמצאו מי תהום. עד לעומק 48 מ' החתך הוא של חול דק גרגיר. מעומק 48 מ' ומטה החתך נהיה חרוטית כלומר, הופעת תצורת יפו (חבורת סקיה), בעומק זה: חרוטית צחהבה ושמנה, אשר הייתה אפורה-שחורה עמוקה 54 מ'. לאחר והחתך הרווי הושאר ללא צינורות מגן, חלה במשך הלילה התמוטטות של חור הקדוח עד לעומק 42 מ', העומק בו נמצא פנוי מי תהום, עקב זרימה של המים לחיל הקדוח הפתוח. לאחר עבודות ניקוי חור הקדוח הורדו צינורות מגן זמניים עד לעומק 54 מ' והוכנסו צינורות C.P.V. קבועים בקוטר 3", כאשר צינורות פילטר עם חרץ 0.5 מ"מ הוצבו מול הקטע האקווייפר בעומק 42 – 48 מ'. חול קשור עגול הוכנס למטרות שבין הצינורות הקבועים לבין צינורות המגן החזניים, עד לעומק 37 מ' ( ראה תרשימים 2). לאחר הוצאה צינורות המגן, נכנס חול מקומי למטרות שבין חור הקדוח וצינורות ה-3", מעומק 37 מ' ועד לפני הקרקע.

#### 3. השאיבה הניסיון

השאיבה נרכשה ביום 2/6/2013 עם משאבה טבולת שהורדה לעומק 50 מ'. בהתחלה נשאבו מים חומיים שהכילו חול דק גרגיר וחרסית, בספיקת של 0.6 מק"ש, במשך 6 דקות עד להתרוקנות הקדוח. לאחר הפסקה של 6 דקות חודשה השאיבה. במשך 4 דקות הייתה הספיקה 1.1 מק"ש ולאחר מכן ירדה ל- 0.6 מק"ש במשך 6

דקות. עקב תקלה במשאבה נפסקה השאייה. המים היו עדין חומים אך כמות החול  
במים ירדה. לאחר שהוזאה המשאבה, חצי שעה לאחר סיום השאייה היה המפלס  
בעומק 42 מ', ככלומר שיב מהיר. דוגמת מים נלקחה לmundet בקטוכם בסיס ציונה.

שאיית הניסיון חודשה ביום 13/6/10, כאשר המשאבה בעומק 46 מ' וلهן

תוצאותיה לפי התקומות השלבים במגמה לייצור הספיקה:

- שבוי בספיקה של 1.8 מ"ש והקדוח התרוקן עבורי 1 דקה. המים עכורים.
- שבוי בספיקה של 1.45 מ"ש והקדוח התרוקן עבורי 2/41 דקות. המים  
עכורים, בצעע צהבהב, עקב תחולת חרסית.
- שבוי בספיקה של 0.65 מ"ש במשך 10 דקות רציפות. המים בגוון צהבהב,  
عقب תחולת חרסית. המשאבה הורדה לעומק 47 מ'.
- שבוי בספיקה של 0.85 מ"ש במשך 10 דקות רציפות ואז התרוקן הקדוח.  
המים מכילים מעט חול דק גרגר עד טין עקב התפתחות הקדוח.
- נעשו מספר ניסיונות לייצר ספיקת הקדוח בספיקות של 0.84 מ"ש, 0.97  
מ"ש ללא הצלחה.
- שבוי בספיקה יציבה של 0.75 מ"ש במשך 80 דקות כאשר המים נקיים.  
מהחר ולא ניתן למדוד מפלס דינמי אמן מעריכים עפ"י ניסיונות השאייה הבאים  
כי הנפילה הדינמית הינה 3 מ', ככלומר ספיקת יחסית (s/Q) של 0.25 מ"ש  
למטר נפילה. חשוב לציין כי שיב המפלס הינו מהיר: 4 – 5 דקות.

#### 4. סיקום הממצאים

ром הקרקע במקום הקדוח הוא כ- 66 מ' מעל פני הים.

עומק מפלס המים מפני הקרקע: 41.46 מ', ככלומר 24.54 מ' מעל פני הים.

עומק גג חרסית חבורת הסקיה (צורת יפו) הוא 48 מ', ככלומר ברום 18 מ' מעל פני

הים. עובי החתך האקוואיפרי הטבול (חול דק גרגר עד טין) הוא כ- 6 מ' בלבד.

לדעתי, החתך האקוואיפרי הטבול והאפקטיבי הינו דק למדי: כ- 4 מ'vrvr כר שערבי  
התולכה אינם גבוהים. להערכתם הספיקה הצפוייה מקדוח הפקה במקום היא 3 – 2  
מ"ש. ספיקה כזו אינה כלכלית ולא מצדיקה השקעה כספית.

יחד עם זאת, בדקנו את אפשרות הקדיחה מערבה, בקרבת הגבול עם רצועת עדזה,  
בהנחה סבירה שאג תצורת יפו נתוי מערבה בשיעור של מעלה אחת. ישנה אפשרות  
שעובי החתך האקוואיפרי הטבול, במרקחן של 0.6 ק"מ מערבה, יגדל ל – 15 מ'. בעבי  
כחז של חתך טבול, גם אם ניקח ספיקת יחסית של 0.5 מ"ש למטר נפילה שהינה  
כפולה ממה שנתקבל בקדוח נצרים ת/1, צפיה ספיקת של 7 – 8 מ"ש בלבד. זהה  
ספקה גמורה שאינה מצדיקה השקעה כספית.

#### 5. איכויות המים

כאמור, מקור ההזנה העיקרי ואולי היחיד של מי התהום באזורי חולית הוא ממי

השקייה חזירית. המים הינם מלוחים (ולא מליחים) עם תוללה גבוהה למדי של

סולפט ואשלגן, עקב דישון כימי בשטחים החקלאיים, המגיע עם המים המחלחים

למי התהום. כמו כן, ישנה תוללה גבוהה של קלוריד ונתרן ושל גופרית חופשית, אשר  
יתכן וקשריה לכורכר, בדומה למה שמוכר באזורי בארי.

המלחיות הגבוהה של המים מעידה לדעתי על חוסר צירקולציה ושטיפה, עקב העדר

כמות מספקת של מילוי חזיר ממי גשמים, שכמותם באזורי מועטה, ולכן המים הם

במצב של סטאגנציה ואין ראויים לשימוש.

להלן פירוט היונים העיקריים (התכוоля במ"ג לליטר, ראה גם סוף האנליזה  
הכימית):

	<u>אניונים</u>	<u>קטיאנים</u>
159 –	ביקarbonט ( $\text{HCO}_3^-$ )	סידן ( $\text{Ca}^{++}$ ) 180 –
натрон ( $\text{Na}^+$ ) 4183	chlorid (-Cl) -	3200 - ( $\text{Na}^+$ )
67.7 –	nitrat ( $\text{NO}_3^-$ ) -	81 - ( $\text{K}^+$ )
15000 –	Magnesium (Mg++)	341 – ( $\text{Mg}^{++}$ )
תכלות מלחים מומסים – 16,260 ! גפרית אלמנטרית (S) – 1600 !		
<u>סיכון:</u> כמות מי התהום באזורי חוליות קטנה ביותר. המים מלחים ואינם ראויים לניתול. ביצוע קדוח מחקר נצרים 1/1 היה מוצדק ומנע השקעה כספית מיותרת בביצוע קדוח הפקה במקום.		
ד"ר חיים מיכלסון, הידרוגיאולוג.		20/6/2013