


35-2-5678

3072391-12



פלגי מים

מינהל התכנון	הועדה המחוקקת - מחוז חיפה
07-12-2015	ינטקביל

מפעלי גראנות

גנרטור נזקוף

لتכנית מס' מ/394


זודעה על אישור תכנית מס'
זרטמה ביליקוט הפרסומים מס'
כיום

03-08-1679

נובמבר 2008

עדכון יוני 2009

עדכון דצמבר 2011



פלגי מים

פלגי מים בע"מ - משרד טכני העמק
 קנים מושבה 20600 טל. 04-9893231
 פקס - 972-4-9893502
 E-MAIL: p_main@palgey-maim.co.il



מינהל התכנון - מחוז חיפה
חוק התכנון והכנית, תשכ"ח - 1965
אישור תפנית מס' 394/1
הועדה המחוקקת לתכנון ולבניה החליטה
ביום 17.12.12 לאשר את התכנית
<input type="checkbox"/> התכנית לא נקבעה טעונה או שורש
<input checked="" type="checkbox"/> התכנית נקבעה טעונה או שורש
מנהל מינהל התכנון יירתקו בתקופת תכנון
פלגי מים בע"מ, מינהל התכנון, חיפה

פלגי מים בע"מ
 מינהל התכנון
 דוברה לפיתוח מקורות מים בנימוק המנורי, מישוד טכני הנומקם הדרישות הנדרשת בע"מ
 יקנעם מושבה 20600. טל. 04-9893231, 9893078, 04-9893502. E-mail: p_main@palgey-maim.co.il

יקנעם מושבה 20600. טל. 04-9893231, 9893078, 04-9893502. E-mail: p_main@palgey-maim.co.il
 רח' קק"ל 4 ק. סטערן
 טל. 04-9835146



נספח ניקוז - לתכנית מתאר מפעל גרענות
لتכנית מתאר - מ/394

תוקן עניינים :

הנושא	עמוד
1.0 מבוא	2
2.0 תיאור המקום	2
3.0 הידROLוגיה	8
4.0 תיאור העבודה	10
5.0 היזרואליקה	11
6.0 סיכום ומסקנות	12

- נספחים :
- עמ' 1.0 תכנית נחל חדרה מ- 1977 תה"ל
 - 2.0. תכנית נחל חדרה מתכנית לביא נטיף - 1993
 - 3.0 עצמות גשם – תחל"ס 2008 .
 - 4.0 השנתון הידROLגי (2004/5) – נחל חדרה
 - 5.0 סימולציה הצפה לפי " lader " ב- 15.8 מ' וב- 16.5 מ' 2

גילוונות :

מספר	גילוון מס'	הנושא	קנ'ם	תוכנה
03-08-1679-1	1.0	תנווח כללית – לנספח ניקוז	1:1,250	אוטודז

הנדון: נספח ניקוז להרחבת - מפעל גרכנות

1.0 מבוא :

מפעל גרכנות ממוקם בקרבת כביש 65 של מ.ע.צ. מול פארק מסחרי גן שמואל. המפעל צמוד למסילת הרכבת, ומיצר תערובות. כמו כן אזור אבוקדו לארץ ולחוויל ומשcir שטחים לפעולות ייצור ומסחר ברוחבי השטח. בימים אלה מתוכנן שדרוג השימוש, ובניהה של מבנים רב קומות, ושינוי במרקם מסוף הרכבת. וכן כביש אゾורי המקיים את האתר ממזוח. בשטח מי תהום גבוהים כל ימות השנה ובקרבתו מדרכות זורם נחל חדרה. בהיקף בריכות דגים, ציר ניקוז נוספים ובאר צירקטיות וותיקה. מצורף נספח ניקוז זה אשר מבהיר את תמונה המצב ואת המלצות להתייחסות בעת התכנון וביצוע השינוי באתר.

2.0 תיאור המקום :


2.1 המקום והתכשיט:

אתר גרכנות ממוקם בנ.צ. מרכז - 195750 N 705750 E. צורתו משולש. גבולות האתר – בצפון כביש 65. במערב ובדרום מערב – מסילת הרכבת. בדרום ובסמוך מזרח – בריכות דגים ותעלות של קבוץ גן שמואל. הרום הטופוגרפי : פni השטח ברום של 19.0 מ' מעל פני הים באזור הכניסה ו- 14.70 מ' בקרבת מוצא תעלת הניקוז הראשית, מצד הצפון מערבי. שיפוע השטח פחות מ- 1% במרקחה הטובה. פni השטח מרובדים באספלט ובטון, במרבית כלל השטח התפעולי- מעלה- 90%. כמות הגינון זניחה ביותר, מצד הדורות מזרחי משטח אחסון עשוי מצעים. מכאן מקדם הנגר גובה ביוטר עד 0.9 (SKUIMIM).



תמונה מס' 1 כביש היקפי, ומשטחי אחסון לבולות כותנה (בעבר) –
מוצאי הניקוז –

מכיוון שהשיטה כולן מכוסה אספלט ותשת הקרה רווית לחלוטין במילם, ישנה מערכת ניקוז תת קרקעית מסועפת לאורך 3,200 מ"א, המכוללת קולטנים בכל רוחבי המתחם וצנרת עד קוטר 1.0 מטר עם מוצא ראשי לתעלת –



תמונה מס' 2 מוצא הצינור וראשי לתעלת – חצי קוטר אפקטיבי –



תמונה מס' 3 מוצא משני – צינור קוטר 80 ס"מ בפינה הדרומית.
באזור האחטון המזרחי ישנים מוצאים מتعلות היקפיות אל תעלות חיצונית כמו תעלת גן
שנואל הנשפכת בסופו לנחל חדרה. התעלות רדודות ביותר עד 50 ס"מ וכן גם התעלות
ההיקפיות מחוץ לאתר, כולל נחל רושראשי.
במצבי קיון התರחשו אירופים בהם המוצאים פועלו בכיוון הפרק ונגר חיצוני נכנס דרכם
לאתר, נחל חדרה עלה על גדתו ו"מעוז" בנחל רושראשי להזרים את המים למורדות.

קולטנים בשטח :

מערכת קולטנים מסוגים שונים קיימת בשטח, מרביתם מוליכים למערכת חניוקו המזנרת שתוארה לעיל.




תמונה מס' 4 קולtan ניקוז ראשי




תמונה מס' 5 קולtan ניקוז בשטח - כמותו פזרים רבים, התכסית גנות ואספלט.

השטח הכלל בתחום הקו הכהול הינו שטח הגגות מגע ל- 27% מכלל השטח קרוי מי תמרזביס מוטלים על המשטחים וורומיים לכיוון הקולטנים. באזור חכניתה למתחם, בצד הצפוני, ארבעה אתרים בהם נעשת שאייבח אקטיבית מתח הקרקע. המים הנשאבים מזרומים למערכת הניקוז או הבוב בלית ברירה.	242 דונם 65 דונם
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------



תמונה מס' 6 - תא שאיבת בקרבת המשדרדים.



תמונה מס' 7 תא שאיבת מי תהום בקרבת הבנייה למשדרדי התחבורות בעורף השאייבה יוצרים שפילה למפלס המים.

רכבת הדגנים מכניתה מיידי יום ביוםו כ- 15 קרוונות עם תבואה לייצור התערובות. החומראים הגולמיים נשפכים מהקרונות לפיר קליטה וממנו מועלים לטילואים. הורדת מפלס מי תהום חשוכה למניעת רטיבות התערובות, בנוסף ישנה הגנה של קולטנים רציפים סביב פיר הדגנים.

בעבר היה המשקל לשאייבות בכניסה לגרנות, משוקע, והמערכת סבלה מרטיבות יתר מנגר מקומי, בוצעה הגבהה של המערכת. ביום נמצאת המערכת יציבה כולל בחורופים גושומים.

בchorף 2/1991 הוכפה כל הסביבה בגלל עצמות הגשמיים שיירדו באזור. כולל נחל רושראשי ונחל חזורה. ניתן לראות מצלום שבוצע מאחרו מגדר גורעת.



גמונה מס' 8 – כביש 65 וקטע ממתחים גרכות (חמנפטה) בפברואר 1992.
מאז חורף 1992 נעשו מספר פעולות באזור.
קנין גן שמאול גדול ובנה שלב גי, חלקו ע"ח בריכות דגים שהיו במתחים. (מעבר לכביש 65
) כל המתחים זורם לוואדי רושראשי מצפון לכביש 65.
נחל חזורה בקטע הזורם דרומית למתחים גרכות שוקם לפי תכנית של משרד לביא נטיף
בשנת 1993. תוכנן ובוצע מפל מתחת מעבר הרכבת והוסדר תוואי הנחל לאורך 1.7 ק"מ.
ספקות התכנן הינו בחסתנבות של 2% (אחת ל- 50 שנה בממוצע). במצוא התעללה מבית
האריזה החסוך לגרכות הורד המפלט בחסתנבות זו ב- 1.1 מי. מ- 15.33 מי ל- 14.23 מי
מעל פני חים. ובאזור מورد גשר הרכבת היכן שנבנה המפלט, הורד המפלט בחסתנבות
הנדירה של 2% מ- 15.58 מי ל- 14.29 מי מעל פני חים קרי 1.3 מי נמוך יותר. כל זה נעשה
ע"י הרחבת הקרקע מ- 4 מי ל- 8 מי רוחב, ודיון הדפות במלעות בגלל שיפוע צד
תלולים.
מצורף קטע מהתוכנית בנספחים.

3.0 היזרולוגיה :

3.1 עצמות גשם :

עוצמת הגשם היורדת באזור גן שМОאל בנקודת מדידה הנמצאת ברום 30 מ' מעל פני הים
במשci זמן שונים הינה:

טבלה מס' 1 עובי גשם במשci זמן שונים:

הסתברות							משך המדידה
1%	2%	5%	10%	20%	50%		
	117	105	91	74	60	עובי גשם ב-15 דקות (ג' השומרון)	
159	139	114	97	80	57	עובי גשם יומי מרבי	
201	179	152	131	110	81	עובי גשם דו יומי מרבי	
400	344	274	226	179	118	עובי גשם סופתי מרבי	

בהנחה כי יש לסליק את 90% מהגרא-במשך זמן ירידתו, תחשוב בהמשך ספיקת חפינו
הנדרשת.

זה בהנחה כי אין גלישה של גבר חיצוני למתחם גראות.

תעלת גן שמואל

גן ההיקוות = 900 דונם.

זמן ריכוז 15 דקות.

עוצמות גשם – 117 מ"מ לשעה.

ספקת התיכון לפי הרצינאלית – 1.6 מ"ק לשניה.

3.2 ספיקות בנחל חדרה :

נחל חדרה הינו ציר הניקוז הראשי בקרבת מתחם גראות והדומיננטי באזור.

במקור ותוכנן נחל חדרה לחחק צר יותר וספקות קטנות יותר.

הקרקעית תוכנה - 4 מ' רוחב.

השיפוע האורכי 3% ~ 4%

שיעור צד 1:3.

גובה מים 1.9 מ' עד 2.1 מ'.

מהירות זרימה כ- 2.0 מ' לשניה.

ספקת התיכון – 40 מ"ק לשניה – בהסתברות – של 3%-2%. (אחת לשנתיים עד שלוש)

התיכון ע"י תהיל בשנת 1977 אפריל.

בשנת 1993 תוכנן כאמור הנחל לספקות של 210 מ"ק לשניה – 2% הסתברות.

כאשר הספיקה המוחשבת להסתברות של 1% עמדה אז על 240 מ"ק לשניה.

בעבודה עדכנית של התיכון לחקר הטחף מ- אוקטובר 2008. חספיקות המוחשבת השתנו

במעט ומצווגת בטבלה מס' 2.

טבלה מס' 2 ספיקות תכנן בנחל חדרה עם השנים. :

המקור						הסתברות
1%	2%	5%	10%	30-50%	40	
תחיל 1977					40	
לביא נטף 1993	240	210	165	130		
תחיליס 2008	272	220	156	112		
מדודה מקסימלית (47 שנה)	227 מ"ק לשניה (25-02-1992) – גובה המפלס 17.07 נט'					

3.3 כמות נגר לפינוי :

שטח המתחם הינו - 244 דונם.

מקדם הנגר - 0.9

$$(I \cdot \text{mm} , A \cdot \text{Duham} , V \cdot \text{m}^3) V = C * I * A$$

הסתברות						משך הגשם
1%	2%	5%	10%	20%	50%	
30,900	25,700	20,000	16,200	13,100		נפח הנגר בסופה קקרה
34,900	30,500	25,000	21,300	17,500	12,400	נפח נגר יומי מרבי
44,100	39,200	33,300	28,700	24,000	17,700	עובי גשם דו יומי מרבי
87,200	75,400	60,100	49,600	39,200	25,800	עובי גשם סופתי מרבי

בנהנחה כי סופה מרבית נשכחת על פני יותר מ- 4 ימים, נמצא כי העומס הגובה ביותר מתורחש בזמןנים הקצרים יותר. נפח נגר יומי.

טיולק הנגר ב- 12 שעות מחיבר ספיקת של : 2,550 מ"ק שעה – שהם 0.72 מ"ק לשניה. במידה והסבירה ערוכה לקלוט את הנגר אוזי המוצא בקוטר 1.0 מ' במערב ושאר המוצאים בקוטר 80 ס"מ בדרום ובמזרח, דיים כדי לסליק הנגר.

שינויי הדרישה בסדר גודל מהיר יותר – קלומר סיולק הנגר תוך שעה, מחיבר ספיקת של 30,900 מ"ק לשעה שווה 8.58 מ"ק לשניה.

ספקה בעוצמה כזו דורשת מעברי מים רחבים יותר, **תעלות פנויות**. מכיוון שבאיורווי קיצון של 1-2% הסתברות יהיה התעלות מסווג גם רזויות, כפי שגם ביום התעללה הראשית חוסמת ממחצית החתק, יש להתחשב ברוחמי מים ולא בספיקות מים.

ל游戏技巧 :

- מהנתונים עד כה, נמצא כי יש לבדוק את הסביבה.

- כמות הנגר ומערכת הניקוז הקיימת מצילחות להתמודד עם הגשם הצפוי במשכי זמן של יום.

- סופות קיצון קוצרות יגרמו להצפות מקומיות, מהngr המקומי, שיימשו כ- 12 שעות.

3.4 התקף המתחם

בצד המזרחי - בין כביש 65 וברि�כות הדגנים של גן שמואל, מטעים, הטופוגרפיה גבוהה במטפר מתריס משטחי גדרונות ובשפוע לכיוון האזור. יש להבטיח עלייה עתלית הגנה לאורך הדרכן החיקפית המתוכננת, כי הנגר החיצוני מנותב לאזור הבריכות ולמובל החדש המתוכנן. ולמנוע מההיכנס לאזור.

בצד הצפוני - עתלית כביש 65. מצויה עם הרודפים המקיימים על התחזוקה, המעביר לפניו שער הכניסה לగדרות אשר קוטרו 1.2 מ' חצי סטומ. ראה בתמונה, סביר להניח כי באירוע קייזון לא יתפקד המעביר / תעלה ונגר חיצוני יכנס לאתר גדרות.



תמונה מס' 7 מעביר מים בקוטר 1.25 מ' מחציתו סתומה. בתכנית התבי"ע מתוכננת רצעת שצ"פ לאורך הקביש – יש לנצלה לייצור תעלה כפי שהיאינה במקור. בצד הדרומי והדרום מערבי – יש להבטיח ניקיון התעלות כולל התעללה הראשית באתר גדרות.

4. תיאור העבודה :

4.1 **סיוור שטח** - בוצע סיור ברוחבי האתר לאורך הדרכים ציר הניקוז הקולטניים, המוצאים, נקודות השאיינה ועוד, כל זה בליויו איש התחזוקה הוותיק אליו כוכבי . 4.2. והונן דז"ח מסכת זה, הכלול:

4.2.1 עצמות הגשם באזור לצורך ניתוח כמיות הנגר. (תחל"ס- נובמבר – 2008)

4.2.2 יצירת מפה : (בקנו"מ - 1:1250) , כוללת את המוצאים ואת כל מערכת הניקוז הקיימת.

4.2.3 חושבו חטיפות באתר בהסתברויות שונות.

4.2.4 נבדק בארכון תכניות מזמינים שונים של נחל חדרה הסמוך. וצילומים.

4.2.5 צולמו בשטח המתקנים השונים.

4.2.6 נתקבלה מרשות ניקוז מדינת כל האגן בתכנת "lider" ובוצעו הרצות מפלס ונבדקו השטחים המוצפים. יש לציין כי נבדקו הרומים של הקרקע ונמצא כי הקרקע המזדודה התכנתה ח. "lider" נמוכה בכ- 40 ס"מ מהמדידה הידנית שבתכניות. אי לכך פשוטי ההczęפה שנתקבלו בתכנתה ה "lider" מחייבים לבארה את המצב ומראים על שטחים נרחבים יותר

כמפורטים. מוצרפים שני פלטום של החצפות לפי ח- "lifer" ברוט 15.8 מי.ו- 16.5 מי מעל פני הים.

הוצגו סיכומים ומסקנות בהתאם לתוכאות הבדיקה.
הערה - אין הנספח מחווה תכנית עובדה, לא תכנון כללי ולא מפורט.
בעת הכנת תכניות מפורטות יש לדאוג לצירוי הניקוז הראשיים במתחם לתכנן ולנכען, ע"י כך לצמצם בעיות ניקוז פנימיות.

5.0 תידראוליקה :

5.1 תעלת גן שמואל :
בוצעה בדיקה לתעלת גן שמואל
לאור השיפורים החלשים במורד התעללה והעומק הקיים – עד 1.5 מ' .
המלצתנו לחותך טרפי של 2:1 שיפוע דופן (כיסוס הוא תלול יותר 1:1.5-1:1.5).
תחתית ברוחב 0.5 מ' ורוחב חתך עליון כ- 7 מטרים.
לחילוף, במידה ויידרש לסגור קטע למוביל סגור – נדרש חותך :
רוחב 2 מ' ובגובה 2.2 מ' לטובת פיתוח כביש אזרחי. (הגובה משיקולי תחזקה)
בישיבות הוצאות – הובאה התנגדות "היירוקים" לbijrol התעללה או חסבתה למוביל סגור.

5.2 נחל מדרה – בוצעו הריצות בעוזת המדייה העדכנית בלידר, ובසפיקות שנרשמו בסעיף קודם –
כולל ב- 1% הסתברות בתכנת pass-fail .

נמצא כי במורד מפל הנחל בחציית הרכבות – אין גלישות מנהל חדרה לגdot !
במעלה המפל ישנן גלישות לצד גדה ימין אשר הן בהסתברויות הנדרשות גולשות לציר נחל
ראשוני. וכן למתחם גינות למפלס החצפה 0.16.5-16.5 מ' . אירוע שהתרחש בעבר אולם לפני
השיקום האחרון. אי לכך המלצתנו לטפל בנחל ראשוני לחילוף בנחל חדרה במעלה המפל .
5.3 נחל ראשוני – נחל ראשוני תחילתו בגבולות האטר. הוא מהווה מוצא פנינה הדורם
מזרחתית. ספיקות התיכון שלו מאד נמוכות אולם כמפורט בפסקה הקודמת הוא מהווה מעיקף
לגלישות נחל חדרה. עד להסדרת נחל חדרה במעלה המפל חובה להשאיר את החותך ואת רצועת
נחל ראשוני רחבה. 13 מטרים. 5 מ' דרך שירות ו- 8 מטרים לטובת הנחל בעומק 1 מ' תחתית 2
מטרים ושיפועי צד 3:1 .
בפועל בשטח השתלטו בעלי השטחים הסמוכים על התוואי ולא ניתן היה לגשת לאתר במיוחד ב"
צווארי בקבוק ". האחראיות באזורי על רצועות הנחל תהיה רשות הניקוז שרוון .

5.4- ברכות גן שמואל – בגבול הזרות מזרחי מותכנן כביש עוקף עם כניסה חדשה לאתר. הכביש במתכונתו הנוכחי יזוז את תעלוגן שמואל שמוצגת בסעיף 5.5, אולם גם בリיכות הזרות של גן שמואל נרמות ע"י כביש זה. מדרשת רצואה של כ – 40 מטרים מעבר לקו הכהול על מנת לבנות סוללה חדשה בטוחה ואטומה, לחילוף לבנות קיר מגן אטום אשר בצדיו האחד ייטל הכביש ובצדיו השני תחנה בリיכת דגים.

הבנייה בתקנון וביצוע אלמנטים אלה מתמקדות בתחום הביסוס והשתייה, ובתחום ההפקעות מבניה גיאומטרית, עדין אין רומיס ומפלסים של הפיתוח והכבשים ומכאן גם הגדרת רוחב הרצואה לסוללה חלופית העשו בגודר הערכה בלבד.

במכלול הביעות, נראה כי סוגיה זו היא הביעות ביונר, ופתרונה עלול להיות יקר מאד.

6. סיכום ומסקנות :

- 6.1 ספיקות ובמויות נגר** – אין שינוי בכמויות ועוצמות הנגר על התעלות הסמכות או על הצירים הראשיים נחל חדרה. כתוצאה משינוי המתחם, מקדם הנגר כבר גבוהה ביותר, ונשאר 0.9.
- 6.2 הגנות היקפיות** – יש לידע את מ.ע.צ. באשר למצב הلكוי של מעביר המים ותעלת צד הכביש 65.
- יש לתאם עם רשות הניקוז השרון לגבי התעלות הסמכות מחוץ לאתר ברכבת – נחל רושראשי ותעלת גן שמואל.
- יש לתאם עם קבוץ גן שמואל באשר לתעלת ההגנה בין בリיכות הזרות למתחם הצד המזרחי. נראה ציר תעלת מומלץ בתשריט.
- תכנית אב לאגן נחל חדרה בוצעה בתקופה בין התכניות של גדרות. התכנית נמליצה על רצונות שתי תעלות אלה נחל רושראשי – 13 מטרים, ותעלת גן שמואל 7 מטרים לא כולל דרך שירות.
- 6.3 בניה משמדת נגר** – תת הקרקע במתחם, רוויה בני תהום מאד מאד סמכים לפני הקרקע. גם בעת הסיום – סוף אוקטובר של שנת גשמי שחינה נוספת נמצאה כי המפלס רוזד ביותר כך שבשנים גשומות ובעונות חרוף וגילות, ציפוי המפלס אין לעלות.
- לא ניתן ולא מומלץ לבצע בניה משמדת נגר במקרה זה !!
- 6.4 בניות מרותפים ומבנים תת קרקעאים** – לא מומלץ לבצע במסגרת הבניה החדשה מבנים תת קרקעאים בגלל המזאות מי תהום קרובים לפני הקרקע. ניקוז בשאייבה – למורות שקיים ניקוז בשאייבה ותפקידו תקין, יש להיזהר בביצוע אלטנט זה במיוחד בסמוך לבניינים גבוהים המתוכננים להתבצע באתר. השאייבה גורמת לשפילה לא סימטרית ולשינוי מאזן הכוחות הפועלים על בסיס המבנים. התוצאה יכולה להתבטא בנטיה של מבנים או סיידוק מואץ.

ההמלצה לבצע ניקוז היקפי בכובד ובאופן סימטרי בהיקף המבנה, כאשר וושם באה
משמעות במוואה בלבד של כלל מערכת הניקוז.

- 6.5 **הצפות – יש סכנת הצפות במתחם גרכנות.** ההערכה מבוצעת על סמך נתונים הרומיים
מפברואר 1992 17.07 מ' בנחל חדרה, וחשפעת החסדרה אשר בוצעה ב- 1993 של
הורדות המפלס בכ- 1.3 מ'. **פשט התצפה הצפוי בתסתבותות של 2%** אמרור להגיע
ל- 15.8 מ' והוא מכסה כ-26 דונם ברוטו בפינה הצפון מערבית של המתחם. ב- 1%
התסתבותות צפוי השטח לנגול אולם קשה לדiyik בחערכה, בתשריט טומן קו הצפה ב-
16.5 מ' גובה מפלס. אשר מכיסים 51 דונם נוספים ובסה"כ 77.4 דונם, שזה מעבר ל-
32% מהשטח.
- הרמת כלל המשטחים לרום של 17.0 מ' מעל פני הים תבטיח את בטיחות התאזרג גם
בעת אירופי גשם והצפות נדיות של - 1% התסתבותות.
- 6.6 **מערכת הניקוז התות קרוקעית** – המערכת הקיימת ומתקדמות כיום חוצה-נבנים
קייםים. בעת בניה חדשה לחלוותין יש לתכנן מערכות חלופיות שתמשיך ותבצענה
את המשימה. כולל נקודות ביקורת ופתחי אחזקה.
- 6.7 **בנייה הכביש העוקף – מחייבות ביסוס המתחשב בנביות ובקיום בדיקות**
הציגים הנדרשות ע"י הכביש ומחייבות פתרון תחרוג מהקו הכחול – בניית
טלולה חדשה למאגרים או לחליפין, בניית קיר שמצידו האחד הכביש ומצידו
הآخر בדיקת מים.

בברכה,

אבדי לייבנה
פלגי מים

נספחים

עוצמות גשם – מתכנית האב העדכנית של הרשות – נובמבר 2008. יש להתייחס לתחנה השלישי
בטבלה – גן השומرون ולשורה השלישיות 15 דקות.

א. טבלה מס' 3: עוצמות הגשם המורבבות המדוימות בכל תקופות התצפיות לפיקי זמם שונים וברוחטנברויות שונות
בתחנות רושומות בתחום רשות הניקון וסבירתה הקרובה

טיפות (דקות)	פרק זמן (מ"מ/שנה)	שיא 1 (מ"מ/שנה)	שיא 2 (מ"מ/שנה)	טמפרטורה (°C/שנה)	תחנת אבן צדק (רמת 189 מטר)		טמפרטורה (°C/שנה)	טמפרטורה (°C/שנה)	טמפרטורה (°C/שנה)
					טמפרטורה (°C/שנה)	טמפרטורה (°C/שנה)			
תחנת געש (רמת 50 מטר)									
123	148	173	193	208	235	23/10/1987	172	02/12/1963	184
85	106	129	147	163	193	24/10/1966	124	30/10/1989	160
69	86	106	121	135	160	24/10/1966	114	30/10/1989	122
57	72	89	103	115	138	30/10/1989	96	24/10/1966	109
42	52	62	71	78	91	16/01/1997	45	24/10/1966	93
30	36	42	47	51	57	16/01/1997	45	24/10/1966	72
24	28	33	37	40	45	31/12/1998	33	24/10/1966	55
17	20	23	25	27	30	21/04/1985	22	31/12/1998	28
14	16	19	21	23	26	21/04/1985	19	31/12/1998	22
10	12	15	17	18	21	21/04/1985	16	31/12/1998	17
8	10	12	14	15	17	21/04/1985	13	31/12/1998	13
תחנת געש (רמת 50 מטר)									
123	157	198	232	261	320	18/11/1974	209	10/02/1974	226
84	105	127	145	161	189	10/02/1974	129	17/10/1987	137
70	88	106	120	133	154	03/10/1986	101	17/10/1987	123
61	77	95	109	120	141	03/10/1986	90	17/10/1987	116
48	62	77	90	100	120	03/10/1986	66	17/10/1987	102
36	46	56	65	72	85	12/12/1966	44	17/10/1987	90
29	37	46	53	59	70	12/12/1966	37	17/10/1987	73
19	22	25	27	29	31	05/03/1991	25	12/12/1966	29
15	18	21	23	24	27	05/03/1991	20	12/12/1966	23
10	12	15	17	18	21	07/01/1969	14	12/12/1966	17
7	8	9	10	11	13	22/02/1997	10	27/11/1960	11
תחנת גש שתרון (רמת 25 מטר)									
122	146	171	189	204	230	17/11/1984	154	21/11/1981	186
84	102	120	134	146	168	22/10/1963	110	07/10/1985	116
60	74	91	105	117	141	22/10/1963	81	13/12/1984	95
53	65	77	86	94	107	26/10/1988	73	13/12/1984	80
40	49	57	63	69	77	13/12/1984	56	25/10/1968	61
28	33	36	39	41	45	22/10/1963	36	13/12/1984	38
23	26	29	31	33	35	13/12/1984	30	22/10/1963	30
17	19	22	23	25	27	22/10/1963	21	13/12/1984	21
14	15	17	18	19	20	11/12/1961	16	26/11/1985	17
10	12	13	14	14	15	11/12/1961	12	26/11/1985	13
8	9	11	12	12	14	26/11/1985	10	11/12/1961	11
תחנת עין החורש (רמת 18 מטר)									
111	129	147	160	170	187	20/11/1964	138	08/11/1986	199
78	89	100	107	112	122	20/11/1964	111	08/11/1986	112
62	72	81	88	93	102	08/11/1986	85	05/11/1951	85
53	62	71	79	84	94	08/11/1986	73	05/11/1951	77
42	51	59	65	71	80	05/11/1951	61	03/01/1986	64
32	38	44	48	52	58	03/05/1986	47	08/11/1986	47
27	31	36	39	42	46	03/05/1986	36	05/11/1951	37
19	23	26	29	31	35	08/11/1986	26	14/11/1983	29
15	18	21	23	25	29	17/03/1993	20	14/11/1983	25
10	13	15	18	19	23	13/12/1961	15	14/11/1983	19
8	9	11	12	13	14	06/12/1974	11.3	13/12/1961	12