



אזהרה חמורה

1) אין לדעתיל בשום אופן בעבודת חפירה לדחות צנורות לפי שהקביל יגלה את כל השרויתם הרת-קרקעיים (מלפנ, מים, חשול, דלק, בייב, תעול, מליייה וכי) הקיימים סמוך או מצטבבים עם קווי הביוב והתעול המוצעים. לאחור גלי השרויתם הרת-קרקעיים הקיימים על הקבלן לאנם, ולודיע למפקח ולמתכנן בכל מקרה של התענשת צפייה עם קווי הביוב והתעול המוצעים, כדי שפאשר יידיה לעדכן את התכנית לפני התחלת העבודת.

2) לפני בצוע העבודה על הקבלן לבדוק I. L. של הצנורות בכל השוחות הימיות המיועדות לדחכות של קוים חדשים (ביוב וחשול). במידה ויש אי התאמה בין המידה בפועל ותוהי המידה בתכנית, על הקבלן לדוע עמד למפקח ולמתכנן לצורך עדכון. האחויית לבצוע עבודה זו מוסלת במלואה על הקבלן.

לא לצרכי רישום

אמת מידה מדידות מיפוי והנדסה בעימ

ת.ד. 9041 מירוז 610990 טל. 03-6871702 פקס 03-6876333

תאריך	מפעל	נושא התכנית	מפרט
09\48	מפה טופוגרפית	נושא התכנית	מפרט
9.06.09	1	מפרט	מפרט
1.15.10	1	מפרט	מפרט

גלגל חפשי מודד מוסמך - רישיון מס 340
איר נחמיאס מודד מוסמך - רישיון מס 603

הועדה המקומית לתכנון ולבינה תל-אביב - י"ב

שם התכנית: תכנית מפורטת מס' 3540 י"ב - טיכנית-אנילביץ

אישורה למתן תוקף על-ידי הועדה המחוזית לתכנון ולבינה: תאריך 7.11.2011 ישיבה מס' 1093

מנכ"ל האגף	מחנכ"ל העיר	שייח העירייה/וועד האמלחה
אדרי. עודד גבלי	אדרי. חיל בתרוביץ	ועדה האמלחה

מס' תעורה	תעורה

מס' תאריך	שינויים	זתיחה

מס' תעורה	מס' תעורה	מס' תעורה	מס' תעורה	מס' תעורה
4	עירית תל-אביב-י"ב	15.12.10	עדכון	שאל
3	ת"א - מתחם 'סינרמה' נספח ניקוז	21.11.10	טריכה	שאל
2	קווי תעול - תרשים	07.07.10	דופת מערכת הניקוז מן הביניים המוצעים	שאל
1	קווי תעול - תרשים	16.11.09	ארינקל	שאל

מלין

מחנכ"ל יעצנים בעימ עו"ל

18 HARAV FISHMAN MARKET str. TEL-03-52429122 מל. תל-אביב 64236
TEL-03-5235558 פקס. תל-אביב 64236
E-MAIL: MALIN@SINA.NET.IL

תכנון זה נעשה תחת בקרה של משרכת ניהול איכות העומדת בדרישות ISO 9001:2008
פאורשר ע"י ICC בתעודה מס. 12204

D:\MALIN\04\001\04000001\04000001_03\150177.dwg, 19/12/2011, 14:46:13, L..