



מצב קיים

הערות
 1) הספה נערכה לצרכי תכנון.
 2) שיט הביצוע של העבודה הפנימית והחיצונית:
 ייסוסים ואיזון
 3) הנבחים קטורים לרשת הארצית.
 4) הקשר לרשת הארצית מבוסס על נק' 1656A, 1313R.
 5) המפורטות מבוססות על נק' 2653/3, 33.780 H.
 6) ע"מ להניע כנוב הארצי יש להוריד סכל הנבחים 1.0 מ.

לא לצרכי רישום

שיאון משרד למדידות		
שד' בו גוריון 7/2 אשקלון		
מיקוד 78281 מל. 736042, 07-739818		
מס'ן	סגנונה	מרינה
477	3448	24.01.95
אבנר שיאון מודר מוסטר רישיון 1590		
אבנר		



מצב מוצע

הערות
 1) הספה נערכה לצרכי תכנון.
 2) שיט הביצוע של העבודה הפנימית והחיצונית:
 ייסוסים ואיזון
 3) הנבחים קטורים לרשת הארצית.
 4) הקשר לרשת הארצית מבוסס על נק' 1656A, 1313R.
 5) המפורטות מבוססות על נק' 2653/3, 33.780 H.
 6) ע"מ להניע כנוב הארצי יש להוריד סכל הנבחים 1.0 מ.

לא לצרכי רישום

שיאון משרד למדידות		
שד' בו גוריון 7/2 אשקלון		
מיקוד 78281 מל. 736042, 07-739818		
מס'ן	סגנונה	מרינה
477	3448	24.01.95
אבנר שיאון מודר מוסטר רישיון 1590		
אבנר		