



תשריט ניהול וטיפול במי נגר עילי וניקוז

נספח לתכנית מס' 624-0649939

שכונה דרומית הנחל

גיליון 1 מתוך 1

מנחה	תחולה
	תיאור
23/11/2020	תאריך עריכת הנספח
1:1,250	קנ"מ

שמות וחתימות:

חתימה:	שם: דויד מנינגר	עורכת הנספח
	תאריך: ג'אז טבע יעוץ סביבתי בע"מ	

- מקרא**
- גבול תכנית
 - ניקוז
 - כיוון הניקוז
 - ניקוז מתוכנן
 - ריסון אנרגיה
 - מעביר מים
 - פשט הצפה
 - גדות
 - מיקום סוללה מוצע
 - פשט הצפה ללא סוללה 1%
 - פשט הצפה כולל סוללה 1%
 - חלוקה לאגנים
 - מצב מתוכנן
- תכנית**
- כבישים
 - מגרשים
 - דרך תחזוקה
 - לצד נחל
 - קו ביוב קיים
 - קו שווה גובה

מוצא מספר 2 - אגן שטח בנוי בגודל של כ-39 דונם
חיבור הנגר העילי אל הנחל שימוש בפתרונות לריסון אנרגיה ומניעת ארוזיה

ספיקה חזויה 1% - 1.56 מ"ק/שנייה
ספיקה חזויה 5% - 1.25 מ"ק/שנייה

יש להוסיף לספיקה זו את הספיקה המתקבלת במוצא מס' 1

מוצא מספר 1 - אגן שמחוץ לתכנית בשימוש חקלאי בגודל של כ-19 דונם
שימוש במעביר מים מתחת לכביש וחיבור למוצא הניקוז מספר 2

ספיקה חזויה 1% - 0.72 מ"ק/שנייה
ספיקה חזויה 5% - 0.18 מ"ק/שנייה

