

3072285-12

300-100-2810

הידרולוגיה, מפות הצפה, מתקנים הידרולוגיים וניקוז

הקרון לשיקום ממחצבות

חודש התחלתית-שנתית
11.06.2014

נהרא
רפ"ה הלוי

בג"ד 11.06.2014
בג"ד 11.06.2014
בג"ד 11.06.2014

הועודה המקומית לתכנון ובניה - השומרון

תוכנית	1249/א
המלצתה להפקדה	
11.06.2014	62%
בישיבת מס' 11.6.14	
מחוז ח' כהנא	קי"ר ח' כהנא
תאריך	11.6.14

הועודה המקומית לתכנון ובניה - השומרון

תוכנית	1249/א
המלצתה לאישור	
11.06.2014	62%
בישיבת מס' 11.6.14	
מחוז ח' כהנא	קי"ר ח' כהנא
תאריך	11.6.14

1249/א
שיקום ממחצבת בנימין מ' פ"י על הפסות תכנית מס' 5829
טרסתה במלקט הפטוסטט מס' 9.11.2014

תכנית ש/1249

נספח הידרולוגיה וניקוז

משרד הפנים מחוז חיפה
חוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965
הועודה המחויזת החליטה ביום:
16.3.10
לאשר את התכנית
יוסוף עשקב
יוזר חועודה חמוץ
תאריך 16.6.14

משרד הפנים
המוחזיות לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה

19-06-2014

נתקבל

תיק מס' 1249/א

1249/א דוח גיא-
לון-טבלי במת
ת.פ. 0060/06/06
812888

משרד הפנים
המוחזיות לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה

13-07-2014

נתקבל

רפ"ה הלוי - נהרא

הודעה על אישור תוכנית מס'
טרסתה במלקט הפטוסטט מס'
נום

מרץ 2008

\Server\z10\projects\shikum_mahzevo\076\doc\076001_A.doc

mosheb.yudr@gmail.com

טלפון: 050-8670578

מושב יעד ד"ג משבב 20155

טל. פקס: 04-9909008

שיקום מחצבת בניינית

תכנית ש/1249

נספח hidrologiya וניקוז

תוכן עניינים

עמוד 3	1. מבוא.
3	2. רקע.
4	3. מי תהום.
4	3.1. כללי.
5	3.2. מפלס מי התהום במחצבת בניינית.
6	3.3. מפלסי פיתוח מוצעים.
7	3.4. השפעות של האגמים המתוכננים על מי תהום.
7	3.5. חתיכותות לנחל תנינים.
8	4. נגר עילי.
8	4.1. hidrologiya.
11	4.2. תכנית הניקוז.
12	5. סיכום והמלצות.

רשימת טבלאות

8	1. עצמות גשם לפרקי זמן קצרים בתחנת חיפה נמל.
9	2. מאפייני תחומי התנקזות.
10	3. ספיקות השיא עפ"י הנוסחה הרציונאלית.

נספחים

13	1. צלומים.
14	2. נתוני קבוע של קידוחים ומפלסי מי תהום בקידוחים.
21	3. לוח מים.
22	4. תקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתיה).
27	5. מידע על קידוחים ומרחקי מגן באזור המחצבה (מכתב משלכת הבריאות המחויזת).
28	6. נתוני גשם.


רשימת תכניות

1	1. תנובה עקרונית, קני"מ 5,000:1.
2	2. מפת סכיפה ותחומי התנקזות, קני"מ 10,000:1.
3	3. מפת קידוחים, קני"מ 20,000:1.

מפה הדוחים
מחזבת בנימינה

1:20,000

מקרה:



נהר
וְאֵשׁ

מחצבת בנימינה

מפת סביבה ותחומי התנתקזות

1:10,000

(Z:\10_projects\shikum_mahzevo\076\gis\076_sviva.mxd)

מקרא:

מעביר מים

נחל / תעלת


דרך מתוכננת

אגם עונתי מתוכן

אגם קבוע מתוכן

תחום התנתקזות

תחום התכנית - קו כחול



שיקום מחצבת בנימינהתכנית מס' 1249נספח הידרולוגיה וניקוז1. מבוא

נכונות הקרן לשיקום מחצבות לשקם ולבצע פיתוח נפי שיהפוך את מחצבת בנימינה לפארק פעיל. מחצבת בנימינה ממוקמת מצפון לבנימינה למרגלות חוטם הכרמל, שטח התכנית כ- 460 דונם. תכנית שיקום המחצבה כוללת אגס קבוע ואגס עונתי (שלולית חורף), וכן אפיק שיטנקז לאגס. בנספח להלן התיארכיות למפלטי האגמים בהתאם למפלסי מי התהום, וכן התיארכיות לעיקוז הנגר העילי.

2. רקע

חומר הרקע להכנות הדוח:

- תכנית מס' ש/1249 שיקום מחצבת בנימינה / אדריכלות נוף טוֹך-סרגוסי בע"מ, 2007.
- מדידה פוטוגרמטרית, קני'ם 1,250:1 / יגאל הקשר מודד מושמך רשיון מס' 253, Mai 2004.
- נתוני קבוע ונתחני מפלסים בקידוחים באזור המחצבה / השירות ההידרוגני.
- התפתחות ניצול ומצב מקורות המים בישראל עד סתיו 2006 / השירות ההידרוגני, ירושלים 2007.
- מפות טופוגרפיות, תצ"א ושכבות מידע מתוך נתוני הממ"ג הארצי/ 2004
- מפת חבורות הקרקע. יואל דן.
- נתוני גשם יומיים וסופתיים וניתוח עצמות גשם בתהנות במרחב – השירות המטאורולוגי.
- סיורים בשטח.

3. מי תהום

3.1. כללי

מחצצת בנימינה ממוקמת באזורי הצפוני של אקווייפר החוף (רצועות 156-158). אקווייפר החוף הוא אחד מקורות מי התהום העיקריים בישראל. אקווייפר זה משתרע ממזרחית הכרמל בצפון עד לסייע בדרום לאורך הרצעה שבין מרגלות ההרים במערב לים כנרת. מוצא הניקוז הטבעי של האקווייפר הוא ים תיכון, אולם כיוון ניקוז האקווייפר נעשה בעיקר ע"י קידוחים שואבים.

באזור בנימינה מסלע גג האקווייפר חול, חמרה, גرومוסטול וטרחה רוסת. חדרות המסלע גבואה יותר ברכסי הרכס והנמוכה בעמקי הנחלים.

הפעולות האנטropוגניות באזורי זה (רצועות 158-156) דישון והשקייה בנפח של 2.3 מלמ"ש. באזורי קיימים מאגרי קולחין ומצולות. השאייה הממוצעת כ- 2 מלמ"ק לשנה. מאז שנת 2000 פחתה השאייה וב- 2005/06 הגיעו ל- 1.38 מלמ"ק, רובה בתא האוגר המזרחי.

המפלסים באזורי בנימינה היו יציבים עד לשנת 1991 ברוב התאים. בחורף 1991/1992 המפלס עלה ולאחר מכן החל לרדת. מגמה זו נבלמה בשנת 2001/2002 והמפלסים חזרו לעולות בכל התאים. מאז שנת 2005/06 חלה ירידת קלה במפלסים.

ריכזו הכלורייד בתא האוגר המזרחי גבוה יותר מריכזו הכלורייד בתא האוגר המערבי. בתא האוגר המערבי ריכזו הכלורייד במוגמת עלייה של כ- 7 מגיל לשנה, בשנים 1998 - 2004. בתא האוגר המזרחי ריכזו הכלורייד יציב.

ריכזו החנקות נמצא במוגמת עלייה מאז אמצע שנות ה- 90 בתא האוגר המערביים ויציב במזרחה. חדרת הפן בין מגיעת למרחק של כ- 200 עד 400 מ' מקו החוף.

המלחוי הטבעי הממוצע מגשים בשנים 1971 – 2006 הוא 5.1 מלמ"ק לשנה. המלחוי הטבעי הממוצע מגשים בשנים 2005/06 נמדד כ- 3.7 מלמ"ק שהוא כ- 72% מערכו הממוצע הרב שנתי.

3.2. מפלס מי תהום במחצצת בנימינה

ניתוח מפלס מי תהום במחצצת בנימינה מתבסס על נתוני השירות הhidrologi, בהתאם לתפעול האקווייפר בשנים האחרונות. המפלסים נקבעים למעשה ע"י המדיניות של רשות המים לתפעול האקווייפר.

נבחנו נתוני 13 קידוחים רלוונטיים ברדיוס עד 2,300 מ' מהמחצצת. הקידוחים מסווגים במפת הקידוחים המצורפת. נתוני הקבע של הקידוחים הרלוונטיים בסוף 2.

בתרשים 1 להלן, חתך מפלס מי תהום באזורי בנימינה. עד מרחק 4.0 ק"מ מחוץ הים שיפור מפלס מי תהום מתון (~ 10%). במרחק גדול מ- 4.0 ק"מ מחוץ הים העליה במפלס מי תהום תולוה.


המחצצת מרוחקת כ- 3,700 מ' מחוץ הים (בתוך המתון של הגרף).

מפלסים בשלושה קידוחים ממורח למחצצת (מק שניי 3, פ. בנימינה המועצה 5, פ. בנימינה המועצה 6), המרוחקים כ- 4,700 מ' מחוץ הים (בתוך התולו של הגרף), גבוהים במידה ניכרת (~ 2.5 ~ 4.0 מ') מההמפלסים בקידוחים ממערכ למחצצת.

בקידוח הקרוב ביותר למחצצת (מק שניי 2), כ- 350 מ' ממורח למחצצת, קיימים נתונים מפלס משנת 1960 עד 1986. נתונים המפלס הקיימים של קידוח מק שניי 2 נבדקו ביחס לנתוני המפלסים של הקידוחים הרלוונטיים באותו שנים. נמצא כי לאחר השנים המפלסי הקידוח דומים, למפלסי הקידוחים ממערב למחצצת (ולא דומים למפלסי הקידוחים ממורח למחצצת).

מוכר כי מפלסי 3 הקידוחים ממורח למחצצת אינם מייצגים את מפלס מי תהום במחצצת.

תרשים 1 - חתכי מפלס (H) וריכוז כלורייד (Cl) באזורי בנימינה (מתוך השירות hidrologi 2006)



הידROLוגיה, מיפות הצפה, מתקנים הידROLיים וניקוז

מפלס מי התהום המינימאלי בין הקידוחים הרלוונטיים 13.2 מ', נמדד באוקטובר 1989 בקידוח מה תנינאים عمוק 7 אינ.

מפלס מי התהום המקסימלי 6.80, נמדד במרץ 1994 בקידוח מה תנינאים عمוק 7 אינ. תנודתיות המפלס העונתית בין הסתיו לאביב 0.3 ± 1.0 מ'. פרוטו נוסף של מפלסי מי התהום בנספח 2.

3. מפלסי פיתוח מוצעים

مוצע כי מפלס מי התהום המינימאלי (בסתיו) לצורך תכנון יהיה $3.25 +$ מ'. בהתאם, מוצע כי מפלס תחתית האגס הקבוע יהיה $1.0 +$ מ' יותר, כלומר כrosso $2.25 +$ מ'. מוערך כי במשך הזמן יסתם האגס בסחף ויידרש עבודות תחזוקה תקופתיות להעמקת תחתית האגס. וכן מוערך כי על מנת להבטיח מערכת אקוולוגית יציבה, נדרש מקדם בטחון נוסף למניעת התיבשות האגס.

מוצע כי מפלס מי התהום המקסימלי (אביב) לצורך תכנון יהיה $6.00 +$ מ'. מוצע כי מפלס השביל הצפ', המתוכנן בתחום האגס הקבוע, ייקבע בתכנון המפורט ע"י האדריכל, בהתאם לפתרון הקונסטרוקטיבי לעיגון השביל הצפ' עפ"י מרעת התנודות במפלס מי התהום. על מנת להימנע מבעה קיימת של חוסר ודאות לנבי מרעת מפלסי מקסימום מינימום של מי התהום. מוצע לתקן שביל צפ' שייהיה צפ' או גמיש כך שיתאים למרעת הגבואה של התנודותumi במילוי התהום.

מוצע כי מפלס תחתית האגס העונתית יהיה כ- $4.0 +$ מ'. מוצע כי תחתית האגס העונתית וכן מפלס המגש ייקבע את מפלסי פני המים המקסימלי באגס העונתי. ייקבעו עפ"י ציפויות ותכנון מפורט, עם צבירת הנסיוון. מוערך כי מפלס תחתית האגס העונתית יהיה כ- $4.0 +$ מ'. בהתאם לכך, ובנחה שנדרש גוף מים בעומק רדוד יותר מ- 1.0 מ', מפלס המגש יהיה $5.0 +$ מ'. הגיאומטריה של המगש תיקבע בתכנון מפורט.

3.4. השפעות של האגמים המתוכננים על מי התהום

האגם המתוכנן במחצבה הוא "חלון" למי התהום באקויפר. יש חשיבות רבה לשמירה על איכות מי האגם כדי למנוע זיהום מי תהום. קידוח מס' 2 הוא קידוח מי שתיה (לא פעל) הקרוב ביותר לאגם המתוכנן. גבול האגם מצוי ברדיוס 320 מ' מקידוח מס' 2, שאינו פועל מאז שנת 1986. המחצבה נמצאת בתחום רדיוס מגן ב' של קידוח מס' 2. המחצבה לא נמצאת בתחום מרחקי המגן (רדיויס מגן ג') של קידוחים פעילים כלשהם למי שתיה.

שימושי הקרקע בתחום התכנית – שטחי פארק לנופש ותיירות וצמחייה טبيعית, אינם כוללים מתקנים או גורמים מזוהמים כלשהם. עפ"י שימושי הקרקע המוצעים בתכנית, התכנית כוללת בעיקר שיטה פתוחה שהיא מיוצבת ע"י צומח. לא צפואה השפעה על מי התהום או זיהום מי תהום. תחומי ההתקנות לנער עילי צומצם למיניהם ואינו כולל אגמים מחוץ לתהום התכנית. האפיק המלאכותי יהיה מיוצב ע"י אבן בקטע האפיק שמעלה האגן. בקטע המורדי השיפועים האורכיים קטנים וייצוב האפיק יהיה באמצעות צומח שימנע סחיפת קרקע. גודל גוף המים הקבוע כ- 80 דונם. גודל גוף המים העונתי כ- 25 דונם. איבוד המים הצפויים הינים זוחים – התאזרות בלבד, ומוסרכים כ- 65,000 מ"ק/שנה. התאזרות מוערכת כ- 1,400 מ"מ/שנה. התאזרות בניוכו גשם ישיר על גוף המים כ- 810 מ"מ/שנה. ראה לוח מים (איובדים) בספח 3.

3.5. התוצאות לנחל תנינים

במצב הקיים, רצועת נחל תנינים נובלת בתחום התכנית, אולם עפ"י תכנית מאושרת לככיש 653, הכביש המתוכנן ייחוץ בין נחל תנינים לבין תחום תכנית שיקום המחצבה. נחל תנינים במצב הקיים מהווה תעלת עפר מוסדרת המתוחזקת ע"י רשות הניקוז. במצב הקיים בין המחצבה לתעלה מידרון תלול המכוסה בצומח. (נדת התעלת הצפונית בגובה יחסית לגובה הדромית). עפ"י התכנית, נחל תנינים נכל ברכזות ככיש 653. לא ברור לוח הזמנים לביצוע הכביש נדרש לוודא קיום דרך תחזקה רציפה לנחל תנינים ב- 2 הגdots וכן נדרש למנוע הפרעות כלשהם בחתח נחל. מובהר כי הנחל מתוח לתהום התכנית הנדונה, אך עדין נדרש לוודא מניעת הפרעות כלשהן לרצועות הנחל במהלך פעולה המחצבה בתחום הקרקע; במהלך הביצוע וכן בפרק הזמן עד להקמת ככיש 653. תכנית הפארק כוללת שטחים י록ים שיקטינו ממד את הנגר העילי וימנעו הנעת סחף קרקע או זיהום כלשהו לנחל תנינים.

4. ניקוח

4.1 הידROLוגיה

נתוני גשם

כמויות הגשם השנתית המומוצעת 550 מ"מ בשנה.
 תחנות רלונטיות למדידת עובי גשם יומי קיימות גלעד, חיפה נמל, חדרה, זכרון יעקב.
 ניתוח רלוננטי של עצמות הגשם הצפויות בפרק זמן קקרים קיים בתחנת חיפה נמל ובגלאע. ניתוח עצמות הגשם לפרק זמן קקרים כ- 2 התוצאות דומות.
 בטבלה ג להלן, מפורטות עצמות הגשם הצפויות לפרק זמן שונים ובנסיבות שונות בתחנת חיפה נמל.

טבלה 1 – עצמות גשם לפרק זמן קקרים בתחנת חיפה נמל

עצמות גשם במ"מ/שעה למשך זמן נתונים בדקות							הסתברות
60	50	40	30	25	20	15	
45.7	50.7	57.4	67.4	74.7	84.6	99.4	1%
42.2	46.8	53.1	62.6	69.4	78.9	92.9	2%
36.4	40.6	46.3	54.8	61.1	69.7	82.6	5%
32.9	36.7	42.0	49.9	55.7	63.6	75.6	10%
28.3	31.7	36.4	43.5	48.7	55.9	66.8	20%

תחומי התחנכות

אגנים 1 ו- 2 בגודל כ- 0.50 קמ"ר מתנוקזים לנחל חוטם. במצב הקיים נחל חוטם מתנоко לאפיק ממערב למיצבת בנימינה. בהמשך, חוצה נחל חוטם את מסילת הרכבת במעבר מים בגודל $1.20 \times 2.0 \text{ מ}'$ ומ坦קו לנחל תנינים.

אגן 3 בגודל כ- 0.40 קמ"ר מתנоко למחפורת המחצבה. בתחום המחפורת מי תהום.

אגן 4 בגודל כ- 0.1 קמ"ר מתנоко בדרך העפר מדרוז למחצבה ובמהמשך לנחל תנינים.

בעתир מתוכנן כביש מזרום למחצבה. אגן 4 נשען על הכביש המתוכנן.

עפ"י תוכנית שיקום המחצבה יסלו שבילים להולכי רגל באגן 3.

כביש נישה, חניות ובני שירות יוקמו בתחום אגן 4.

הקרקעות בתחום האגנים קרקעות הרריות – טרה רוסה ורנדזינה (A1, A3, A7).

מרבית האגן שטח פתוח.

פרוטו נוסף של תחומי התחנכות במפת סביבה ותחומי הותנכות.

בטבלה 2 להלן, מאפייני תחומי הרתנקות בהתאם למצב המתוכנן.

טבלה 2 – מאפייני תחומי הרתנקות

שימושי קרקע			חברות קרקע			שיפוע ממוצע (מ'/מ')	אורך אפיק ראשי (מ')	שטח קמ"ר	אנ'
אטום / ביבש / טבעי	מחכבה	פתוח	A7	A3	A1				
	100	70	2	28	0.057	1,080	0.35	1	
	100	31	67	2	0.140	750	0.15	2	
	100		-	46	54	0.087	800	0.41	3
20	40	40	-	75	25	0.025	400	0.08	4

ספקות השיא

ספקות השיא הוערכו בשיטה הרציונאלית (CIA).

עוצמות הגשם נקבעו עפ"י ניתוח עוצמות הגשם בתחנת חיפה נמל.

מקדם הנור C הוערך באופן שMRI כ- 0.25 בשטח פתוח טבעי, 0.40 בשטח המחכבה עד להתבשות וכיסוי צומח, 0.80 בכבישים ושטחים אטומים (חניות וכדו).

בטבלה 3 להלן, ספיקות השיא הצפויות בתקופות חוזרת שונות.

רפוי הלווי - נהרא
הידרולוגיה, מפות הצפה, מתקנים הידרואליים ותכנון ניקוז

טבלה 3 - חישוב ספיקות השיא על ידי הנוסחה הרצינולית

ספיקות שי א-צפויות מ"ק/שניה										עוצמות גשם צפויות מ"מ/שעה						זמן ריכח לחישוב דקות	מקדם נגר סופטי 10%	שפוע מ' / מ'	אורך אפיק ק"מ	תחום התגוזות קמ"ר	אזור אגן
20%	10%	5%	2%	1%	20%	10%	5%	2%	1%	20%	10%	5%	2%	1%	20%						
1.36	1.63	1.88	2.27	2.54	62.4	70.8	77.4	87.3	93.5	17	0.25	0.057	1.080	0.350	1						
0.63	0.75	0.86	1.04	1.16	66.8	75.6	82.6	92.9	99.4	15	0.25	0.140	0.750	0.150	2						
2.74	3.27	3.76	4.53	5.07	66.8	75.6	82.6	92.9	99.4	15	0.40	0.087	0.800	0.410	3						
0.67	0.80	0.92	1.10	1.24	66.8	75.6	82.6	92.9	99.4	15	0.50	0.025	0.400	0.080	4						
2.00	2.39	2.75	3.32	3.72	64.0	72.5	79.2	89.3	95.6	16	0.25	0.092	1.300	0.500	1+2						
3.93	4.71	5.43	6.56	7.36	59.1	67.1	73.5	83.0	89.0	18	0.35	0.087	1.500	0.760	1+3						

4.3. תוכנית הניקוז

אגן 1

אגן 1 מוטה בהתאם למצב הקיים לאגן 2 (נחל חוטם אינו זורם למחפורת המחצבה).

אגן 2

אגן 2 יתנקז בהתאם למצב הקיים לאפיק ממערב למחצבה, ובמהמשך לתעלת מסילת הברזל ולמעבירות מים קיים ב מידות 1.20×2 מ'.

המדרון המערבי של המחצבה (בין הפארק המתוכנן למסילת הברזל) בגובה כ- 30-35 מ' לא יציב וווצרו בו ערווצים החותרים אותו. מוצע לייצב את המדרון באמצעות צומח.

אגן 3

אגן 3 יתנקז באמצעות תעלת אפיק מלactivo המכוסה בצומח בעל אופי טבעי - לאגם העונתי. מוצע כי האפיק המלאכוטי יהיה רחוב (כ- 10 מ'), בעל שיפועו דופן מתחונים (5:1 \div 8:1). לאורך האפיק המלאכוטי יידرسו 4 – 5 מפלים על מנת למתן את השיפוע האורכי ולמנוע שחיפה קרakeup. המעברים על האפיק המלאכוטי יהיו מעברים איריים או אבני דרייכה במרקחה של שבילים להולכי רגל (מומוצע לא לבנות גשרים או מעבירים מים).
למעברים איריים יתרוון כלכלי וכן יתרוון מבחינת הזורייה.

בתכנון מפורט יש לתוכנן את השטח ואת ניקוז השבילים בתחום האגן, כך שייתנקזו למחפורות המחצבה, בהתאם לתוךם אגן 3 בתנוחה, על מנת למנוע שקעים מקומיים לא רצויים.

אגן 4


לאורך אגן 4 מתוכננים מגרשי חנייה וככיש גישה.
מומוצע כי אגן 4 יתנקז לכיוון דרום, לעבר הכביש המתוכנן מדורס למחצבה ובמהמשך לנחל תנינים, בהתאם לתוכנית הקיימת.

7. סיכום והמלצות

- א. לפROYKT המתוכנן אין השפעה שלילית על איכות מי התהום או על מפלס מי התהום בסביבת המחצבה.
- ב. מפלסי התוכן המוצעים לפני המים באגס הקבוע:
- מפלס מינימאלי – 3.25 + מ"ר.
 - מפלס מקסימאלי – 6.0 + מ"ר.
- ג. מפלסי הפיתוח המוצעים:
- תחתית האגס הקבוע – 2.25 + מ"ר.
 - תחתית האגס העוני – ייקבע בתכנון מפורט. מוערך כ- 4.0 + מ"ר.
 - מגש האגס העוני – ייקבע בתכנון מפורט. מוערך כ- 5.0 + מ"ר.
 - מפלס שביל צף – ייקבע ע"י האדריכל בהתאם לתנודות במפלס פני המים ולפתרון הקונסטרוקטיבי לעיגון השביל הצף.
- ד. מוצע כי נחל חוטם יתנקז בהתאם למצב הקיימים, מחוץ למחצבה.
- ה. מוצע כי דרך הגישה למחצבה והחניות ינוקזו ורומה לכיוון נחל תנינים, בהתאם לתכנית הקיימת.
- ו. מוצע כי חציות האפיק המלאכוטי יהיו באמצעות מעברים איריים או אבני דריכה.

אורן רגב
רפוי הלי

מרץ 2008



הידרולוגיה, מפות הצפה, מתקנים הידרולוגיים וניקוז

נספח 1 - צלומים

מחצבת בינוייה - מבט ממוקע הציפור (מקור התצלום: גוגל)




מדרון לא יציב בקיר המערבי של המחצבה.




נספח 2 - נתוני הקבע של קידוחים בסביבת מחצצת בניינה

זיהוי קידוח נתוני קידוחים עדכניים	שם	קוד תא דיוויזיה- נתוני קידוחים עדכניים	תא דיוויזיה-נתוני קידוחים עדכניים	רכואה	ריבוע	קוד קידוחים עדכניים	נקודות קידוחים עדכניים-X קוואורדינטת	נתוני קידוחים עדכניים-Y קוואורדינטת
21414301	מק בניינה 1 שרות ים	214	בנייה			400	חברת מקורות	193660 714570
21414401	פ בניינה ממ 2 8	51	בנייה - אוגר מזרחי	157	2	100	פרטי	194940 714080
21414403	פ בניינה 30/9	51	בנייה - אוגר מזרחי	157	2	100	פרטי	194980 714210
21514201	מח תנינים ת/3 שטוח	31	בנייה - אוגר מערבי	157	1	100	פן בני	192550 715850
21514202	מח תנינים ת/3 עומק	214	בנייה			400	פן בני	192550 715850
21514203	מח תנינים עומק 7 אין	214	בנייה			500	פן בני	192960 715180
21514204	מח תנינים שטוח 11 אין	214	בנייה			400	מחקר	192960 715180
21514301	ו' בניינה 1/ 57/57	214	בנייה			400	יום	193000 715220
21514302	ו' בניינה א/ 57/57 אורךה	31	בנייה - אוגר מערבי	157	1	100	פן בני	193000 715220
21514501	מק שניי 2	214	בנייה			400	חברת מקורות	195310 715470
21514502	6 בניינה המועצה	214	בנייה			400	פרטי	195920 715980
21614501	מק שניי 3	214	בנייה			400	חברת מקורות	195700 716330
21614601	6 בניינה המועצה 5	214	בנייה			400	פרטי	196060 716080


נספח 2 - מפלס מי התהום בקידוחים רלוונטיים בסתיו 1987 - 2007




נספח 2 - מפלס מי התהום בקידוחים רלוונטיים באביב 1987 - 2007




נספח 2 - מפלס מי התהום בקידוחים רלוונטיים (כולל שני קידוחים ממזרח למחיצה) באביב 1987 - 2007




נספח 2 - מפלס מי התהום בקידוחים רלוונטיים (כולל שני קידוחים ממזרח למחצבה) בסתיו 1987 - 2007



נספח 2 - מפלס מי תהום בסתיו 1960 - 1986. מפלס מי תהום בקידוח הקרוב למחצבה ממזдра בשנים שבהיה פועל



נספח 2 - מפלס מי תהום באביב 1960 - 1986. מפלס מי התהום בקידוח הקרוב למחצבה מזרחה בשנים שבהיה פעיל



רפי הלוי - נהרא
הידרולוגיה, מיפוי נזפה, מתקנים הידרולוגיים ותיכונן ניקוז.

מアジון מים בגוף המים הקבוע במחצצת בנימינה (איבודים) - אלף מ"ק

סה"כ	ספטמבר	אוגוסט	יולי	יוני	מאי	אפריל	מרץ	פברואר	ינואר	דצמבר	נובמבר	אוקטובר	אוקטובר	התוצאות	
														שטח פני מים (רונט)	התוצאות מגירות (מ"מ/יממה)
111.6	80 6.0 0.80 11.5	80 6.7 0.80 13.3	80 7.0 0.80 13.8	80 6.8 0.80 13.0	80 6.1 0.80 12.0	80 5.1 0.80 9.8	80 3.7 0.80 7.4	80 3.1 0.80 5.5	80 2.4 0.80 4.7	80 2.3 0.80 4.6	80 3.5 0.80 6.8	80 4.6 0.80 9.2	80 4.6 0.80 9.2	שטח פני מים (רונט)	התוצאות מגירות (מ"מ/יממה)
583.0	583.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17	58	96	145	152	85	30	מקדם תיקון	מקדם תיקון (אלפי מ"ק)
46.6	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.6	7.7	11.6	12.2	6.8	2.4	gasim chodshi (m'm)	gasim chodshi (m'm) (אלפי מ"ק)
65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	2.8	-2.2	-6.9	-7.6	0.0	6.8	cholchol	שתח محلול
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	קבב cholchol m'm/mama	קבב cholchol m'm/mama
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	חולחול חדשני	חולחול חדשני
		11.5	13.3	13.8	13.0	12.0								איבודים בניכוי גשם (אלפי מ"ק)	איבודים בניכוי גשם (אלפי מ"ק)

מアジון מים בגוף המים העונתי במחצצת בנימינה (איבודים) - אלף מ"ק

סה"כ	ספטמבר	אוגוסט	יולי	יוני	מאי	אפריל	מרץ	פברואר	ינואר	דצמבר	נובמבר	אוקטובר	אוקטובר	התוצאות	
														שטח פני מים (רונט)	התוצאות מגירות (מ"מ/יממה)
15.0	0 6.0 0.80 0.0	0 6.7 0.80 0.0	0 7.0 0.80 0.0	0 6.8 0.80 0.0	0 6.1 0.80 0.0	25 5.1 0.80 3.1	25 3.7 0.80 2.3	25 3.1 0.80 1.7	25 2.4 0.80 1.5	25 2.3 0.80 1.4	25 3.5 0.80 2.1	25 4.6 0.80 2.9	25 4.6 0.80 2.9	שטח פני מים (רונט)	התוצאות מגירות (מ"מ/יממה)
583.0	583.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17	58	96	145	152	85	30	מקדם תיקון	מקדם תיקון (אלפי מ"ק)
14.6	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	15	2.4	3.6	3.8	2.1	0.8	gasim chodshi (m'm)	gasim chodshi (m'm) (אלפי מ"ק)
0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25	25	25	25	25	25	25	שתח محلול	שתח محلול
		0 0 0.0	0 0 0.0	0 0 0.0	0 0 0.0	0 0 0.0	25 0 0.0	25 0 0.0	25 0 0.0	25 0 0.0	25 0 0.0	25 0 0.0	0.0	קבב cholchol m'm/mama	קבב cholchol m'm/mama
														חולחול חדשני	חולחול חדשני
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.9	-0.7	-2.2	-2.4	0.0	2.1	איבודים בניכוי גשם (אלפי מ"ק)	איבודים בניכוי גשם (אלפי מ"ק)

תקנות בריאות העם (תנאים תברואיים לקידוח מי שתיה), התשנ"ה-1995 *

בחקיקי סמכותי לפי סעיפים 52(א)(ב) ו-62(ב) לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות (תיקון: תשנ"ו)

בתקנות אלה -

"אזור מגן" - שטח ברזיזים כמפורט בתקנה 6 מסביב לקידוח;

"אקויפר" - שכבה קרקע הנושאת מים;

"אקויפר חוליו" - אקויפר שתשתיתו מורכבת מחול, חרסית או אבן חול גירית;

"אקויפר סדוק" - אקויפר שתשתיתו מורכبة מסלעים סדוקים (פחתמים או אחרים);

"בדיקה מיקרוביאלית שלמה", "בדיקה כימית שלמה", "בדיקה כימית מצומצמת" ו"מעבדה מוכרת" -

כהגדורתן בתקנות מי שתיה;

"גורם זיהום" - כמשמעותו בסעיף 20א לחוק המים, התשי"ט-1959 (להלן - חוק המים), וכן קוי ביוב ואורי בניה למגורים;

"דרישת כלור" - ההפרש בין כמות הכלור המוסיפה למי וכמות הכלור הנדרשת במים בתום 15 דקות;

"כלור נוזר חופשי" - כמות הכלור הזמין להחינוי מים שלא הגיבה עם אמונה, תרכובות חנקן וחומרים

אחרים;

"מחזיק קידוח" - בעל הקידוח, החוכר או המחזיק בקידוח בפועל או אדם אחר האחראי על הפעלת

הקידוח;

"המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה;

"מי שתיה" - כהגדרתם בסעיף 52א בפקודה;

"מי קידוח" - מי מהם הנשאים בקידוח;

"קידוח" - באר או מקור אחר להספקת מי שתיה;

"רשות הבריאות" - מי שהוסמך להיות רשות הבריאות לעניין תקנות מי שתיה, מכוח סעיף 52א לפקודה;

"שינוי מהותי" - שינוי בקידוח ועלול לשנות את התכונות החקריות של מי קידוח;

"תקנות מי שתיה" - תקנות בריאות העם (aicthot ha-tbaro'ah shel mi she-tihah), התשל"ד-1974.

2. אישור קידוח

(א) לא יkidוח אדם קיווה ולא יפעילו, אלא אם כן קיבל רישיון לכך מטעם נציג המים כמשמעותו בסעיף 13 לחוק המים (להלן - נציג המים) בהתאם לחוק הפיקוח על קידוחים מים, התשט"ו-1955 (להלן -

רישון קידוח), וכן את אישורה של רשות הבריאות, ולא יעשה אחד מלאה ללא אישור רשות הבריאות:

(1) שינוי מהותי בקידוח;

(2) הסבתה קידוח שאינו מקור מי שתיה למקור מי שתיה;

(3) הספקת מי שתיה מקידוח שמננו לא סיפקו מי שתיה במשך והשנתיים הקודמות.

(ב) לא תאשר רשות הבריאות קידוח או הפעלו אלא אם כן הקידוח עומד בנסיבות תקנות אלה.

3. בקשה לאישור קידוח

בקשה לאישור לקידוח תוגש לרשות הבריאות ויצורפו לה מסמכים כמפורט להלן:

(1) הערכה של איקות מי הקידוח בהתאם לתקנה 5;

(2) תכנית מקדמית למרכז טיפול במי הקידוח, בהתאם להוראות תקנה 10, אם האיקות המוערכת של מי הקידוח חריגה מתקנות מי שתיה;

- (3) חכנית הסביצה המפורטת את המיקום של אורי מגן א', ב' ו-ג' מסביב לקידוח כמפורט בתקנה 6,⁶ על גבי חכנית מותאמת מקומית כמשמעותו בחוק החקנון והבנייה, התשכ"ה-1965, או חכנית אחרת המפרטת את כל גורמי היום הקיימים או המתוכננים בשטח התקנית; התקנית תהייחס לשטח המשתרע מסביב לקידוח המוצע, ברדיוס של אורי מגן ג', בתוספת 100 מטרים;
- (4) מפה טופוגרפיה המראה זרימות אפשריות של מי נגר עלי או מי שפכים;
- (5) פרטיים על תכנון הקידוח בהתאם להוראות תקנה 9 והמיגן בהתאם להוראת תקנה 12;
- (6) פרטי תכנון בדבר סוג האקויפר ובדבר ספיקת הקידוח ואורך קידוח טבול כמשמעותם בתקנה 6(a);
- (7) רשיון קידחה;
- (8) כל דבר אחר שלדעת רשות הבריאות נדרש לצורך מתן אישור לקידוח.

4. מיקום קידוח
לא ימוקם קידוח בסביבתו החשופה לזיהום משטפונאות או מזוריית שפכים או קילוחים.

5. הערצת איכות

- (א) הערצת איכותם של מי הקידוח המתוכנן תהיה מנומכת לפי מיטב הידע הקיים לגבי אורי הקידוח ותכלול את הריכוז הצפוי של כל המרכיבים הנזקניים בתוספות הראשונה, השנייה והשלישית לתקנות מי שתיה וכן איכות מיקרוביאלית צפואה.
- (ב) הערכה כאמור בתקנת משנה (א) תכוסס על בדיקה כימית שלמה ובדיקה כימית מצומצמת וכן בדיקה מיקרוביאלית שלמה שנערכתה למי קידוח לאחרונה לפני הגשת הבקשה, אם הקידוח הוא מן המפורטים להלן:
- (1) קידוח המועד להחליף קידוח אחר;
 - (2) קידוח שעורכים בו שינוי מהותי;
 - (3) קידוח המוסף לקידוח מי שתיה;
 - (4) קידוח שלא ספק מי שתיה ממש השנתיים הקודמות.

6. גודל אורי המגן

- (א) בתקנה זו - "ספקה" - ספיקת הקידוח במטרים מעוקבים לשעה (מ"ק/ש); "אורך קידוח טבול" - האורך במטרים מפני השכבה הרוوية הסטטיטית עד לחתימת הקידוח, בקידוח לא מזווג או עד חתימת המסננת בקידוח מצור.
- (ב) מסביב לקידוח יהיו שלושה אורי מגן: אורי מגן א', אורי מגן ב' ואורי מגן ג', בשטח כמפורט להלן:
- (1) אורי מגן א' -
- (א) באקויפר חולני - שטח ברדיוס של 10 מטרים מהקידוח;
- (ב) באקויפר סძוק, שטח ברדיוס של 20 מטרים מהקידוח;
- (2) אורי מגן ב' - שטח ברדיוסים מהקידוח לפי שורש ריבועי של המנה המתකבלת מחלוקת הספיקה באורך קידוח טבול, כשהוא מוכפל -
- (א) באקויפר חולני - ב-50;
- (ב) באקויפר סძוק - ב-200;
- (3) אורי מגן ג' - שטח ברדיוסים מהקידוח המוחושב לפי שורש ריבועי של המנה המתקבלת מחלוקת הספיקה באורך קידוח טבול, כשהוא מוכפל -
- (א) באקויפר חולני - ב-100;
- (ב) באקויפר סძוק - ב-400.
- (ג) רשות הבריאות רשאי לאשר אורי מגן קטנים מן האמור בתקנת משנה (ב), אם יוגש לה דוח הידרולוגי המאושר בידי השירות הידרולוגי במשרד החקלאות, המפרט את תנאי הקרקע והזרימה על פני הקרקע ובאקויפר, ואת החישובים שלפייהם ניתן לקבוע אורי מגן קטנים מלאה המפורטים בתקנת משנה (ב) חוץ הכמה בחשבון של המצב הקייזוני.

7. הגבלות באזרוי מגן (תיקון: חשס"ב)

(א) באזרוי המגן כמפורט להלן אסורה -

- (1) באזרוי מגן א' - כל בניה, למעט לבניינים המשמשים להפעלת הקידוח ולשיפור מימי;
- (2) באזרוי מגן ב' - כל בניה, התקנה או פעילות העולאים להם את הקידוח, כגון מבנים, מבנים מסחר או מבני ציבור;
- (3) באזרוי מגן ג' - כל בניה, התקנה, או פעילות העולאים ליזום חמור בקידוח, כגון מיתקן ביוב, קו ביוב ראשי, אתר אשפה, אזור תעשייה או אזור השקייה בקולחים.

(ב) רשות הרכיאות רשאית, לפי בקשה, להתרחrigga מן האמור בתקנות משנה (א), כמפורט להלן:

- (1) באזרוי מגן ב', בניה מסווגים האסורים בו דרך כלל, במקרים מיוחדים שיפורטו בבקשתה, ובכפוף לנקיטת אמצעים מיוחדים, שהציגו מגש הבקשה, למניעת זהום הקידוח, ושהשרה רשות הרכיאות;
- (2) באזרוי מגן ג' - הנחת קו ביוב, בנסיבות מיוחדות, ובכפוף לנkitת אמצעים מיוחדים להנחת דעתה, שיבתו מנייעת דיליפה מקו ביוב כאמור;
- (3) באזרוי מגן ג' - השקיה בקולחים באיכות גבוהה מאוד, ובכפוף לנkitת אמצעי בקרה מיוחדים על איכות הקולחים ואיכותם מי הקידוח.

8. שאיכת נסיון

- (א) בעת עירicht שאיכת הנסיון, לעניין תקנות הפיקוח על קידוחים-מים, המשת"ז-1955, ימסור מחזוק הקידוח למבצע מוכרת ודוגמת מים מאפיינת משאיכת הנסיון לעריכת בדיקה מיקרוביאלית שלמה ובדיקה כימית שלמה וכן בדיקת דרישת כלור; את חוצאות הבדיקות ימסור לרשות בריאות.
- (ב) הראו חוצאות הבדיקה כי המים אינם עומדים בדרישות תקנות מי שתיה, יגש מחזוק הקידוח לרשות הרכיאות הצעה לטיפול בהם כדי שייעמדו בדרישות כאמור.

9. מגן קידוח מפני זיהום

קידוח יוגן מפני זיהום באמצעותם אלה לפחות:

- (1) לוח יסוד מבטון שיבולוט 20 ס"מ לפחות מעל פני הקרקע;
- (2) מעטפת אטימת מים (CASING) חותקן לעומק מספיק; את המעטפת יש לחותם על ידי מילוי הפתח הטבוי (ANNULUS) שכינה ובין הקרקע במילוי וחול (GROUT) או כל חומר חותם אחר שאישר נציב המים, בעובי של לפחות 4 ס"מ ובעומק מספיק; לעניין פסקה זו, "עומק מספיק" - עומק שיש בו כדי למנוע; להנחת דעתו של נציב המים, זיהום מפני הקרקע וכדי לאטום מפני זיהום משכבות לא רצויות;
- (3) אזור מגן א' יונקו באופן שירחיק את הנזק העילי מחזקה לו;
- (4) אחסון חומרי החיטוי הנזולים בחוץ הקידוח, במקרים שבהם תוחזק מערכת חיטוי בחומר נזול, יעשה מעלה מצירה (בריכת אגירה) העשויה מחומרẤטום לחומר חיטוי כאמור, שיכולה לקלוט את כל הכמות העוללה לנזול מהמכלים;
- (5) אחסון השמנים וחומרי הדלק בחוץ הקידוח, במקרים שבהם יותקן גרטדור דיזל או מנוע דיזל, יישנה מעלה מצירה העשויה מחומרẤטום לחומר חיטוי כאמור, שיכולה לקלוט את כל הכמות העוללה לנזול מהמכלים;
- (6) הקידוח לא יסוכר בשמן אלא אם כן אין אפשרות לסתוככו במים;
- (7) בקידוח המסוכך בשמן -
 - (א) השמן יהיה מן הסוג שאושר לשימוש במיל שתהיה בידי המהנדס הראשי לרכיאות והסכיבה של משרד הרכיאות;
 - (ב) יובטח הפרש של 20 מטרים לפחות בין רום הדינמי בשאיתה ובין רום הוניקה של המשאה;

(8) אחסון של חומרים מסוכנים כהוגרthem בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, ושימוש בהם יישו בהתאם להוראות החוק האמור.

10. טיפול במין קידוח

(א) חרגה אינכט מי הקידוח מן האיכות המיקרוביאלית כמפורט בתקנות מי שתיה, הם יטופלו, לצורך התאמתם לאיכות הנדרשת בתקנות מי שתיה, לפי העניין, במתיקן וכתנאים שתאשר רשות הבריאות, באחת הדרכים המתאימות שלhalb:

(1) באמצעות חיטוי, אם לפני הטיפול נתקיים במים, ב-80 אחוזים מן הבדיקות שנערכו ב-12 החודשים האחרונים, שלושה או יותר מאללה:

(א) מספר חיידי קוליפורום ב-100 מ"ל אינו עולה על 100;

(ב) מספר חיידי קוליפורום צואתי או סטרפטוקוקוס צואתי ב-100 מ"ל אינו עולה על 20;

(ג) מספר חיידיים בספירה כללית ב-1 מ"ל אינו עולה על 1000;

(ד) דרישת הכלור לאחר זמן מגע של 10 דקות היא עד 0.5 מג"ל או העכירות היא עד יחידה נפלומטרית אחת.

(2) באמצעות סיננו וחיטוי, אם לפני הטיפול נתקיים במים, ב-20% מן הבדיקות שנערכו ב-12 החודשים האחרונים, שניים או יותר מאללה:

(א) מספר חיידי קוליפורום ב-100 מ"ל הוא יותר מ-100;

(ב) מספר חיידי קוליפורום צואתי או סטרפטוקוקוס צואתי ב-100 מ"ל הוא יותר מ-20;

(ג) מספר חיידיים בספירה כללית ב-1 מ"ל הוא יותר מ-1000;

(ד) דרישת הכלור לאחר זמן מגע של 10 דקות היא מעל 0.5 מג"ל או העכירות היא מעל יחידה נפלומטרית אחת.

(ב) קיימת חריגה אחרת מדרישות תקנות מי שתיה, לרבות ריכוזי מרכיבים העולים על הריכוז המרבי הרצוי, ניתן בקידוח לאישור רשות הבריאות הצעה לטיפול במים כדי שאיכותם תעניק לאיכות הדרשה לפי תקנות מי שתיה.

11. חיטוי מי קידוח

נעשה חיטוי למי קידוח, והוא יעשה באופן שלאחר זמן המגע הנדרש לאותו חומר חיטוי שבשימוש, ריכוז הכלור והנותר החופשי יהיה 0.4 מג"ל או שווה-ערך של חומר חיטוי אחר.

12. מיגון בטיחותי של קידוח

(א) לקידוח יהיו אמצעי מגון, לרבות גידור, בהתאם לנדרש לגבי בERICOTOT מי שתיה בחלק י"ח בתוספת השניה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להירר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970.

(ב) כל חלק הגדלר יהיו מרוחקים עשרה מטרים לפחות מהקידוח.

13. תחזקה ותפעול

(א) המחזק בקידוח ימנה אחראי על הפעלה ותחזקה של הקידוח.

(ב) האחראי יפעיל ותחזק את הקידוח במימוןה הטובה ביותר.

(ג) ציוד וחומרים שאינם דרושים לתפעול הקידוח לא יוחזקו בחצריו קידוח.

(ד) כמות חומר החיטוי המחזק בסמוך לקידוח לא תהיה על הנדרש להפעלה השותפת במשך חודש ימים או שני מכלי כלור, לפי הגודל יותר.

14. ביטול אישור

- (א) המנהל רשאי לבטל אישור של קידוח מילשוש כמקור למי שתיה אם ראה כי -
- (1) לא חוקימה לגבי הוראה מהוראות תקנות אלה;
 - (2) בשל מצבו, אופן הפעלו או התנאים סביכו, מי השתיה המופקים ממנו מזיקים או עלולים להזיק לבריאות.
- (ב) לא יוכל המנהל אישור של קידוח כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן הודיע, קודם לכן, למחזיק הקידוח על כוונתו לבטל את האישור.
- (ג) מחזיק הקידוח רשאי להציג לפני המנהל על כוונתו לבטל את האישור של הקידוח תוך ששים ימים מיום שקיבל את הודעה לפי תקנת משנה (ב), ואולם אם ראה המנהל כי ישקפת סכנה מיידית המורה למפעלה הקידוח, רשאי הוא לבטל אישורaltogether.
- (ד) השגה כאמור בתקנת משנה (ג) תהווה מלאה בנסיבות מסוימים והמנהל רשאי להזמין את מחזיק בקידוח או מי מטעמו לשמייע טענות בעל פה או לקבלת פרטים נוספים כפי שיראה לנכון; אין בהשגה כאמור כדי לעכב את הcite; החלטתו של המנהל בהשגה תהא סופית.

15. תחילת חקנות אלה ששים ימים מיום פרסום.

16. הוראות מעבר

- (א) על אף האמור בתקנה 15, קידוח שהיה בשימוש ערב פרסום של תקנות אלה, רשאי רשות הביריות -
- (1) לפטרו מתחולת הוראות תקנות אלה, בתנאים ולחקופה שתורה;
 - (2) לזרוש מחזיק הקידוח עשיית שינויים חינוניים בו להבטחת איכוחם של מי הקידוח.
- (ב) מחזיק קידוח שקיבל דרישת כאמור בתקנת משנה (א) ניתן לאישור רשות הביריות לוח זמנים לעריכת שינויים, תוך שלושה חודשים הורישה; לא הגיע לוח זמנים כאמור, רשאי רשות הביריות לקבוע את לוח הזמנים, ומחזיק הקידוח חייב לעמוד בו.
- (ג) לעניין תקנות משנה (א) ו-(ב), רשאי רשות הביריות לדרוש שיוגשו לה חכניות עם פירוט טכני המסביר את המצב הקיים והשינויים הדרושים להבטחת איכוחם מי הקידוח.

* ק"ת חנ"ד, 1759; חנ"ז, 962; חס"ב, 1329.

** פורסמה הסמכה, לפי תקנה 1 לתקנות, המסמנת את המונוט הראשי לביריות הסביבה במשרד הביריות להיות המנהל לעניין התקנות האמורות ("ילוקט פורטומים" תשס"א, 266).

מדינת ישראל
משוזן הבריאות
לשכת הבריאות המחוות חיפה
State of Israel
Ministry of Health
Haifa District Health Office



רשות הבריאות
משרד הבריאות
דילנית אוליגומיליה חילזון

חטולקה לביריאות הסביבה
טל 04 - 8633043 פקס 04 - 8633045

תאריך: ניסן תשס"ה
6 אפריל 2008
מספר: מ-1

לכבוד:
אורן רגב
נירא רפואי הלוי
עד
ד.ג. משגב 20155

ת.ג.מ.

הנדון: מייעץ על קידוחים ורדיויסי מן באיזור בנייניה

סימוכין: מכתבך בfax מיום 2.4.2008

להלן הנתונים החמורים לנו לבני קידוחים ורדיויסי מן למרחק עד 2 ק"מ מעוקדת חצוון 194570/715325
המצוינה במכתחך שבסימוכין:

שם קידוח	נקודות ציון	רדיויס מן ב (מטרים)	רדיויסמן (מטרים)
בינוייה 1	158	194210/713820	
בינוייה 5	364	196060/716080	
בינוייה 6	381	195920/715980	
שוני 2	506	195310/715470	


תערות: הקידוחים בינוייה 5, בינוייה 6 ושוני 2 אינם פעילים ביום למטרות מי שתיה.

בכבוד רב,

מיכל דנציגו
מחוזשת כיראות הסביבה

w:\Letter08\0408\michal\w\iregev.doc

קרית הממשלה
Government Complex
שדר פלי"ם 15 א, חיפה מיקוד 31999
Polyam Av. 15a Haifa 31999
P.O. Box 800
ת.ד' 800
Fax 04-8633006 Tel 04-8633111



מדינת ישראל



רשות המים



18/05/2008
כיב אירר תשס"ח

לכבוד
רפוי הליה – נהרא

הנדון: שיקום מחצבת בנימינה

סימוכין: נספח הידרולוגית וניקח מרץ 2008 שהוכן ע"י רפי הלוי

המסמך שבຕימוכין דן בתוכנית לשיקום מחצבת בנימינה והפיקתה לפארק פועל. התוכנית כוללת אגם קבוע, אגם עונתי ואפיק שיתנקו לאגם.

מפלס מירבי ומינימלי באזור התוכנית: הסלע שנחצב במחצבה הוא גיר ודולומיט השיכים לחכורת יהודה. האגם המתוכנן במחצבה צפוי להגיע למי התהום של אקויפר חכורת יהודה. הדיוון במפלסים מאקויפר הפליסטוקני המופיע בדוח שבຕימוכין אינו רלוונטי. ישנו מספר קידוחים בסביבת המחצבה שחדרו את האקויפר הקרבונטי. המפלס בקידוחים המערביים נמוך מאללה שבמורחים. בדוח שבຕימוכין מוצע להתייחס לקידוחים המערביים כמפלס מייצג לאות. עם זאת, ניתן שבאזור האתר המפלס גבוהה במספר מטר. במידה ומפלסי המינימום-מקסIMUM חשובים לחסוך לתכנון האתר, יש לבצע קידוח בתחום המחצבה לבורר המפלס. במקביל יש למדוד מפלס בקידוחים באזור שדרו את האקויפר הקרבונטי ולקבע לאיזה מהקידוחים המפלס באתר מתאים.

השיטה על מי התהום: לפי הדוח שבຕימוכין, "התוכנית אינה כוללת מתקנים או גורמים מזהמים אלה שטח פתוח שייהה מיועב ע"י צמיחה". האתר יהווה חלון לאקויפר חכורת יהודה המתנקז לעבר מעינות התנינים. המים במעינות התנינים מליחים ומשמשים לחקלאות ולביריות דגים. בעtid יישמשו בחומר גלם להתפללה. יש להבטיח שלא תותר שום פעילות באתר היוכלה לגרום להכנסת מזהמים לי התהום.

התיאחות לפיקט 4 - ניקוז: כמות הגשם הממוצעת באזור התחנן גבוהה יותר מאשר המתחנן (550 מ"מ) ועומדת על כ- 585 מ"מ. המתחנן ציין את התחנות גלעד, חיפה, חדרה וחירון יעקב אולס השמייט את תחנת בימינה, שהיא הקרובה ביותר (השם"ט מופיע באזור זה 2 תחנות: בנימינה ובנימינה מועצה חקלאית).

הסתברות עוצמות גשם בתחנת חיפה (נמל) - לא מצוין על פי איזה פונקציה סטטיסטית ברגע נתוח עוצמות הגשם להסתברויות השונות.

הערכת ספיקות השיא לתחומי התנקות שבסطח הפיקט (קטנים מ- 1 קמ"ר) תורש שימוש. בנוסחה הרצינאלית וככיעת מועד נגר של 25.0 לשטחים פתוחים, מקובלת علينا.

ככבוד רב,



Uri Tzel

(המחלקה למשאבי מים)

ד"ר עמיר גבעתי
(המחלקה למים עילאים)

העתק:

דר' גבי ווינברגר - מנהל השירות ההידרולוגי

הרשות הממשלתית למים ולביוב, פו 234 נס 36118 ירושלים 91360 טל 02-6442514 פקס 03-7605651 adit20@water.gov.il