

(500)
1נספח א' איכות הסביבה1. הגדירות:

- א. מפגע סביבתי - מצב בו חומר או אנרגיה גורמים או עלולים לגרום לשינוי איכות הסביבה אויר, קרקע, מים עיליים ו/או תחתיים, או הולמים לחרג מהווארות דינמי הסביבה, להוות מטרד או מפגע בערכי טבע ונוף, או להיות מפגע חזותי אקוסטי, עומסי רכב.
- ב. רשות סביבתית מוסמכת - המשרד לאיכות הסביבה והיחידה הסביבתית לאיכות הסביבה.
- ג. מפעל - כל עסק הנמצא בתחום התכנית ביעוד הקרקע המתואם.
- ד. שאלון סביבתי - מטאר את עיקרי הפעולות המתוכנת, חומר גלם, תהליכי ייצור ואחסנה, סוג האנרגיה בתהליך הייצור, דרכי פליטה לסביבה.

2. יעוד שטח לתעשייה:

- א. על אזור התעשייה כולם יהולו הוראות איכות הסביבה והנחיות המשרדים: איכות הסביבה והבריאות.
- ב. אזור התעשייה המסומן בתחום התוכנית יהולק למתחמים ע"פ המפעלים והמלervas המיעדים ו/או קיימים.
- על המפעל הבודד בתחום אזור התעשייה (בתכנית מפורטת/מטאר מקומי) יהולו הוראות איכות הסביבה, הנחיות המשרד לאיכות הסביבה - הכל בהתאם לסוג פעילות המפעל ותהליכי הייצור שיתרחשו בו.
- בתחום התכנית יותרו שימושים שעמדו בדרישות תכנניות וטכנולוגיות שיבטיחו מניעת מפגעים סביבתיים ועמידה בהוראות.
- ג. בתחום השפעת אזור התעשייה לסביבה לא עולה על רדיוס של 30 מ'.
- ד. בכל בקשה להיתר מפעל בודד באזורי התעשייה תיבדק השפעת המפעל והשפעת הסביבה עליו, ע"פ שאלון שיתיחס במצב הקיימים ולמצב המוצע ויפרט בין היתר מהו סוג המוצר, הליך הייצור האחסון והשינוע.
- ה. מתן היתר בניה למפעלים יודנה בפרטן ליקויים קיימים.

3. רשימת מפעלים שאינם מאושרים באזור תעשייה:

- א. מפעלים שאינם עומדים בדרישות הרשות הסביבתית למניעת נזקים לסביבה. לאקופר.
- ב. מפעלי תשומות כימיות, מפעלים לייצור כימיילים, עבוד עור גולמי, ייצור חומרי הדבירה, ייצור חומרי דישון, ייצור צבעים ודבקים, טכסטיל (אשפורה) מחזור וייצור מצברים, טיפול באשפה, מכון פסדים, מפעלים לייצור אסBEST.

.4

הוראות כלליות - איכות הסביבה :

כל הפליטות לאוויר, שפכים, פסולת מוצקת לא יכולו חומרים מסוכנים.

א. שפכים :

איכות השפכים המותרת לחבר למערכת הביוב הסנטירית המרכזית תהיה בכפוף לחוק עזר דוגמא לרשות מקומיות (הזרמת שפכי תעשייה למערכת הביוב) תשמ"ב 1981 או בהתאם לתקן עדכני אחר.

לעת מתן תוקף לתוכנית תוגש תוכנית ביוב שתאושר ע"י המשרדים : בריאות וਐכות הסביבה.

תבוצע הפרדה מוחלטת של השפכים לזרם סניטרי, שפכים תעשייתיים, תמלחות, שימושים הכל בכפוף ובאישור המשרדים איכות הסביבה והבריאות.

פסולת גושית (מוחצת) :

הפסולת תאסף במאצרות, בתננות איסוף מקומיות בתחום התוכנית שיוטופלו כך שתמנעו השפעות על הסביבה.

איסוף ומיוון הפסולת באחריות הרשות המקומית, או במסגרת פתרון אזורי.

ג. רעש :

בכל מקרה שהפעילות וגראום לרעש חריג מהתקנות למניעת מפגעים יידרש תכנון אקוסטי ונוהלי הפעלה שיבטיחו עמידה במפלסי הרעש המותרים בדיין, הכל באחריות יוזם התוכניות.

ד. איכות אויר :

תידרש עמידה בתנאי הפליטה שבתוכף. במידת הצורך יותקנו אמצעים למניעת פליטתו לאוויר. כל פליטות המזהמים לאוויר יעמדו בתנאי (94) TALUFT או תקני פליטה ישראליים.

ה. חומרים מסוכנים :

כהגדרתם בחוק חומ"ס 1993. כל מפעל המחזיק חומ"ס יהולו עליו סעיפי חוק חומ"ס.

ו. פסולת רעליה :

תשולק באחריות המפעל בהתאם לכל דין.

.6

הוראות למתן היתרין בינוי:א. היתרין בינוי:

1. היתר בינוי יונפק רק לאחר אישור תוכנית בינוי מפורטת בה יצוינו בין היתר: שטחי ייצור ומתקנים נלוויים, מבנים ושטחים פנויים (חצר), שטחי אחסון סגור ופתוח, אזור פריקה טעינה וחניה.
2. כמו כן ידרשו נספחים עפ"י דרישת המנדס הוועדה המקומית.
3. חזות המפעל - פרוט חומייר בינוי, פתווח השטח, מיקום איסוף אשפה, גינון.
4. שלבי הקמה/ביצוע - לוח זמנים.
5. פרשה טכנית - שתתאר את המפעל המתוכנן: פס ייצור, חומייר גלים, תוצרתי לוואי, צריית מים, אומדן שפכים והרכבים, טיפול בשפכים, פליטתות לאוויר, חוממ"ס.

ב. סוג מפעלים:

לקבלת היתר בינוי יידרש מלאי טופס סוג המפעל (שאלון השלכות סביבתיות). על סמך טופס זה יקבע הגורם הסביבתי - משרד לaicות הסביבה באם המפעל נדרש להגיש דו"ח סביבתי.

- ג. היום חייב לעמוד בדרישות כל חוק ובהוראות כל גורם מוסמך אחר.