


ממשרד הפנים
מחוז הצפון ועדת מחוות
בהתאם בול
סידורי עלייה

ממשרד הפנים
מחוז הצפון ועדת מחוות
2009-08-02
סידורי עלייה

קבוא מזרע

תלנית מתאר ג/16374

נספח שימור מי נגר עילוי




פלגי מים

ספטמבר 2008

פלגי מים בע"מ - משרד טכני העמק
יקנעם מושבה 20600

• 972-4-9893231
• 972-4-9893502
✉ P_maim@palgey-maim.co.il



משרד הפנים מחוז הצפון
חוק התכנון והבנייה תשק"ה 1965
אישור תכנית מס' 6002
הוועדה המחוות לתכנון ובניה החליטה
ביום 24.9.09 לאישר את התכנינה
סמכיל לתכנון צ"ר הוועדה המחוות
יוסף ברו

קבוץ מזרע
תב"ע ג/16374
נספח שימור מי נגר

תוכן עניינים:

1. כללי.....
3.....
2. תיאור האזור והקרקעות.....
3.....
3. תפיסת מי נגר עלי.....
3.....
4. החדרת מי תהום.....
3.....
5. חוות דעת רשות ניקוז.....
4.....
6. עמידה בחוראות תמי"א 34 ב/4.....
4.....

קבוץ מזרע
תב"ע ג/16374
נספח שימור מי נגר

- 1. פלגי נספח לשימור מי נגר עילי**
קבוץ מזרע נמצא בצדנו מזרח ירושלים כ- 5 ק"מ מצפון לירושלים. בהתאם להוראות תכנית זו אין צורך ביצוע שימור נגר באזור זה מאחר והוא בתחום המוגדר כאזור ג' "בעל פגיעות מי תהום מוכחה".
קביעה זו אושרה ע"י רשות ניקוז קישון במסגרת נספח הניקוז שהוכן לפי תמי"א 34 ב'/.
2. תיאור האזור והקרקעות
קבוץ מזרע נמצא בצדנו מזרח ירושלים כ- 5 ק"מ מצפון לירושלים. הקבוץ נמצא באופן הניקוז של נחל גדעון, נחל מזרע, במעלה מאגר כפר ברוך. חבורות הקרקע באזור הינן מסוג H עם מקדם נגר גובה (0.7).
מקדם הנגר באזור הבנוי אשר מחציתו גינות, הינו 5:0. באזור זה של עמק ירושלים אין אקווייפר המשמש למי שתיה. האזור סובל ממים שעוניים מליחים במפלט גבוה שחסם שריד לביצות העבר.
3. תפיסת מי נגר עלי
כל המים הניגרים באזור זה נlapsים במאגר כפר ברוך התופס בעיקר את שיטפונות היקישון, עדשים ומזרע. המים משמשים להשקיית שדות עמק ירושלים. זרימות היקף אינן נlapsות בשל מליחותן.
4. תולדות מי תהום
השתת עליון נמצא קבוץ מזרע והר חבותני העתידי, סובל מעלית מי תהום בעיקר בסמוך לאפיק נחל גדעון. בغال הלחצים הארטזיאים של מי תהום המלחים בסביבה זו, לא ניתן לבצע מהדרה של מי נגר אל תת-הקרקע.

חוות דעת רשות ניקוז

.5

במסגרת נספח ה尼克וז שהועבר לרשות ניקוז קישון צוינו הנושאים אלו.
נספח הnickoz והמלצותיו בדבר "אי ביצוע" מתקני החדרה אושרו ע"י רשות
הnickoz.

עמידה בהוראות תמי"א 34 ב/4

.6

בחוראת תמי"א 34 ב/4 בפרק 3 סעיף 24 מדובר על "גמישות להוראות להعشרת מי
זהו".

בהתאם לנאמר בתת פרק 24.2 מזובר על הפניות מי נגר למערכת הnickoz
המקומית, באוגרים בהם הקרןעה לא חידרות, כמו במקרה דן
מי הנגר בקטע אגן זה של הקישון, נטפסים במאגר כפר ברוך.

תכנית להפניות מי נגרנדונה בנספח הnickoz שהוכן במסגרת תמי"א 34 ב/3.

ספחים:

תרשים סביבה על רקע מפה מל' 3 המופיע בתמי"א

אישור רשות nickoz קישון

רשם,
אריה פולינסקי
בלג' מים

חתוק:

ערן מבל - אדריכל

ヨシ עמיר - מזרגע

חיים חנני - רשות nickoz קישון

מכונית מוגאר אדריאת
משילבת למסע קהילים -

אנגום מים עליים,

חדרה, העשרה והגנה

על כל תרומות

תמיינא מס' 3

תמיינא מס' 4

מפר אדריאת פגיעות מיהירותם

3.1 גילוין

פגיעות מיהירותם -
בבירה

פגיעות מיהירותם -
גבולה

פגיעות מיהירותם -
ביניגראט

פגיעות מיהירותם -
סלאנטה מיהירוס

פגיעות מיהירותם -
נפואה


פגיעות מיהירותם -
אזרידיס רג'ישטן

פגיעות מיהירותם -
לטהודוט נסן ישי

כובל הרכבת
כובל מתחזוקת
כשריד הרכבים



רשות ניקוז קישון



רשות ניקוז קישון Kishon Drainage Authority

יוקנעם מושבה 20600 ISRAEL - 20600 Yokne'am Moshava, 20600

טל: 04-9099800 פקס: 04-9597790

E-mail: rn_k@rnkishon.co.il

2007 מאי 24

zv-rnk-2249

לכבוד

צבי


מזכירות קיבוץ מזרע, פקס - 6592124
רני פישר, מ.א. עמק יזרעאל פקס - 6520050
משרד ערן מבל, פקס - 9833704

קיבוץ מזרע - תכנית מפורטת ג/ג/16374-נספח ניקוז

קבלנו אישור את נספח הניקוז (פרשה טכנית ותשייט) שהוכן ע"י פלאג' מים.
נספח זה, המוחוות חלק בלתי נפרד ומחייב של התכנית, מקובל עליינו.
כאמור, נחל גדוע נמצא בטיפול רשות ניקוז מגבז' מזרע – כפר גדוען ודדורמה. נציג
שרכיבי הניקוז וمسקנות אחירות שلنספח הניקוז הם באחריות היוזם.
יש להביא לאישור רשות הניקוז את התכנון המפורט של כניסה הניקוז לנחל גדוען
בנקודה מס' 1 בתשייט.
בහ悠ות אלו אין לרשות הניקוז התנגדות לאישור תכנית מפורטת מס' ג/ג/16374.

ברכת,
צבי שיין
יועץ הנדסי לרשות ניקוז קישון

העתק:
מוסטי דיגיגי – פלאג' מים
מייכאל דור – רשות ניקוז קישון



6 אוגוסט, 2008

mo-mizra-1284

כוטג

פלגי מים

לכבוד

דני קרכלי

מצחיר ועדת מחוזית

משרד הפנים

הנדנו : תכנית מתאר מס' ג/4741 - קיבוץ מזורע

בשימוש לסייעות ועדת המשנה לתוכניות מתאר מיום 27.7.08 להלן התייחסותנו לסעיף 3.1:
במסמכי נספח הניקוז שמצוורף לתשריט מיום 9/5/07 בסעיף 6 – סיכום ומסקנות נרשם "לא
ניתן לבצע החדרות מי נגר/גגות אל מי התהום בשטח ההרחה".
באזרז זה של עמק יזרעאל אין אקויפר חמשש למי שתיה. האзор סובל ממי תהום מליחים
גבוהים (אזור ביצתי) ולכן כל המושpic (מי נגר) גורע.
נושא זה אושר ברשות הניקוז.

ברכת,

י.מ.ב.מ
י.מ.ב.מ

מווטי דיגגி

פלגי מים

מצורף:

סעיף 6 – נספח הניקוז

אישור רשות הניקוז קישון מיום 24.7.07.

א/ל/ו
רישות ניקוז
קישון
ר.ה.מ.

העתקים:

יוסי עמיר – קיבוץ מזורע
ערן מבל – אדריכל התכנית

