



2013-25-7

מ. רוזנטל מהנדסים בע"מ
תכנון ויעוץ הנדסתי
תשתיות מים, ביוב, ניקוז והידROLוגיה

טלפון: 03-7310

בוסתן הגליל

נספח ניקוז

لتכנית מס' ג/20447

מינהל התכנית - מחוז צפון חוק התכנית והבנייה, תשכ"ה - 1965	
אישור תכנית מס' <u>ג/20447</u>	
חוודה המחויזת לתכנית ולבנייה החליטו ביום <u>25.7.16</u> לאשר את התכנית <input checked="" type="checkbox"/> התכנית לא נקבעה טעונה אישורו <input type="checkbox"/> התכנית נקבעה טעונה אישורו	
מנהל מינהל התכנית	ויר החוודה המחויזה

עפ"י תמ"א 34 ב/3.

ר. רוזנטל מהנדסים בע"מ
תכנון ויעוץ הנדסתי
51443-0752
ג'וליאן ר. ג. מ. 20103
טלפון: 04-9580225

פ.מ. 16413
 אוגוסט 2013
 עדכון אוקטובר 2014
 עדכון דצמבר 2014
 עדכון בפברואר 2016

בוסתן הגליל
 כביש 65 קילומטר 1.5
 כביש 65 קילומטר 2.5



מ. רוזנטל מהנדסים בע"מ
תכנון ויעוץ הנדסי
תשתיות מים, ביוב, ניקוז והידROLוגיה



מ. רוזנטל מהנדסים בע"מ
תכנון ויעוץ הנדסי
תשתיות מים, ביוב, ניקוז והידרולוגיה

תוכן עניינים

5	כללי
5	1.1 עורך התכנית
5	1.2 עורכי הנספח
5	1.3 התאמת לתוכנית אב אגנית
5	1.4 מרכיבי התכנית המשפיעים על ה尼克וז
5	1.5 רשימות מקורות נתוניים. חומר רקע לנספח ה尼克וז
6	1.6 תקציר
6	1.7 מטרות הנספח
6	2. חומר רקע
7	2.1 טופוגרפיה
9	2.2 אגמי היקוות
11	2.3 עורקים ופשטי הצפה קיימים
12	2.4 מערכת הניקוז הקיימת
12	2.5 קווי תשתיות, מס'יב וודרכים קיימות
12	2.6 סקירת הצפות קודמות ותאור מצב קיים
13	2.7 השימוש בקרקע ושיטופים
13	2.8 ערכי טבע ונוף
13	2.9 קרקעיות
15	2.10 הידרולוגיה
16	2.11 חישוב ספיקת תכנ
16	2.11.1 קביעת תקופת חזרה
17	2.11.2 חישוב ספיקות עבור אגנים מקומיים ע"פ השיטה הרצינולית
19	3. מערכת הניקוז הקיימת
20	4. מצב מתוכנן
21	5. השפעות צפויות על הסביבה
21	5.1 פירוט נפח האיגום או ההצפה הצפוי, תדריות ההצפה ומשכה החזו
21	5.2 פירוט תוספת/הפקחת נגר הצpoi כתוצאה מביצוע התכנית
21	5.3 פירוט השפעת פתרונות הניקוז המוצעים על הסביבה
21	5.4 ההשפעות על תחומי התכנית בשל נגר המגיע אליה ממעלת האגן
21	5.5 גורמי זיהום פוטנציאליים
22	6. אמצעים למניעת נזקים
23	7. תאור האמצעים להגברת חלחול בשטח בני
23	7.1. שההיה ושימור נגר



מ. רזונטל מהנדסים בע"מ
תכנון ויעוץ הנדסי
תשתיות מים, ביוב, ניקוז והידROLוגיה

24	7.2. פירוט האמצעים לצמצום הפגיעה בסביבה כתוצאה מפתרונות הניקוז המוצעים.....
24	7.3. צמצום נזקי הצפות, שיטפונות וסחף בתחום התכנית.....
26	8. סיכום ומסקנות.....

רשימת איורים:

7	איור 1 - תרשימים סביבה.....
7	איור 2 - צלום אויר.....
9	איור 3 - אגני היקוות.....
11	איור 4 - התכנית על רקע תשיית תמי"א 34 ב 3
14	איור 6 - מפת קרקע אזור
22	איור 7 - מפת אזורי פגימות מים בתחום, מתוך תמי"א 34 ב' 4
25	איור 8-תפרושת אטרים ומפעלים לחדרת מים בתחום, תמי"א 34 ב/4

רשימת טבלאות:

10	טבלה 1 : נתוני מומנטרים של אגני היקוות.....
13	טבלה 2 : ספיקותquia שנמדדו באגן נחל יסף.....
15	טבלה 3 : תחנת עכו
15	טבלה 4 : טבלת עובי גשם-משך- הסתברות, תחנת עכו
16	טבלה 5 -תקופת חזרה לתכנון ע"פ תמי"א 34 ב' 3
16	טבלה 6 -שטחים מבונים ע"פ תמי"א 34 ב' 3
17	טבלה 7 - מקדים נגר עילי – C- לפי אזורי בניה
18	טבלה 8 - מקדים נגר עילי – C - לפי טיב החיסוי
18	טבלה 9 תיקון למקדי הנגר המשוקלים בהתאם לתקופת חזרה.....
18	טבלה 10 חישוב ספיקות באגנים- מצב מתוכנן.....
19	טבלה 11- מימדים קיימים לתעלות ניקוז בוסטן הגליל.....
20	טבלה 12- מפלסי מים ורומי בניה מומלצים בסמוך לנחל יסף
21	טבלה 13-נתוני הידראוליים מוצעים להסדרת מורד נחל יסף

רשימת תוכניות:

תוכנית תנוחה

רשימת נספחים:



פרשה טכנית

1. כללי

1.1 עורך התכנית

עורך התכנית היו אדריכל רודי ברגר.

1.2 עורכי הנספח

עריכת הנספח נעשתה ע"י משרד מ.רוזנטל מהנדסים בע"מ.

1.3 התאמנה לתכנית אב אגניות

התכנית הוכנה בהתאם לכליל התכנון ודרישות תמ"א 34 ב' 3.

1.4 מרכבי התכנית המשפיעים על הניקוז

מרכבי התכנית המשפיעים על הניקוז הינם הנגר העילי הנוצר בתחום התכנית ובסביבתה.

1.5 רשימת מקורות נתונים. חומר רקע לנספח הניקוז

- .1 דוח עצמות גשם-חברה הלאומית לדריכים בישראל.
- .2 מפת חברות קרקע בקנה מ' 1: 50,000.
- .3 מפות טופוגרפיות בקנה מ' 1: 50,000.
- .4 המדריך לבנייה משמרת נגר-משרד השיכון.
- .5 תכנית מתאר ארצית מושלבת למשק המים-נחלים וניקוז, תמ"א 34 ב' 3, אוגוסט 2006.
- .6 תכנית מתאר ארצית מושלבת למשק המים-איגום מים עליים, החדרה, העשרה והגנה על מי תהום, תמ"א 34 ב' 4, אפריל 2006.
- .7 המסמך בניה ושימור מים – מדיניות והנחיות, מאט המשרד לאיכות הסביבה, האגף למים ונחלים, אוגוסט 2003.
- .8 נתוני שיטפונות וגשם באירועים חריגיים 2003/2002- מאט התנהנה לחקר הסחף, פברואר 2006.
- .9 נתוני שיטפונות וגשם באירועים חריגיים 2004/2003- מאט התנהנה לחקר הסחף, פברואר 2006.
- .10 סיכום עונת הגשמים 2010/2009 ומאפייניה ההידרולוגיים העיקריים- מאט המחלקה למים עליים והידרומטריאולוגיה , השירות ההידרולוגי.
- .11 תוכנית אב לניקוז רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי- דוחה 3- מאט רפי הלוי, פברואר 2013.
- .12 תוכניות האדריכל.



מ. רזנטל מהנדסים בע"מ
תכנון ויעוץ הנדסי
תשתיות מים, ביוב, ניקוז והידROLוגיה

1.6 תקציר

השטח כיום כולל שטחי חקלאות, מגורים ודרךים. מטרת התכנית הינה הסדרת שימושי קרקע קיימים בישוב עיי' שינוי יעוד קרקע, הוספת 39 יחידות דירות, הוספת שימושים המבוססים על הפעולות החקלאית ושימושים תומכים לחקלאים פעילים לשימושים החקלאיים המותרים בנהרות החקלאיות, הגדרת מבנים לשימור, תכנון חניה לבית העממי וקבלת הקללה בכו הבניין של דרך ארצית מס' 4 מ-100 מ' מה策יר ל-50 מ' מה策יר ולמבנים ישנים קיימים שלא עומדים בכו הבניין.

הגבהים בשטח התוכנית נעים בין 9 ל- 3 מטר מעל פני הים. שטח התכנית הוא כ-1,548 דונם כאשר חציו הצפוני בעל שיפוע לכיוון צפון-מערב וחציו הדרומי לכיוון דרום-מערב. אגן ניקוז חיצוני הממוקם ממזרח לשטח התוכנית מתנתק באופן טבעי לכיוון תעלת כביש מע"צ מס' 4 ותעלת כביש 0.8510.

1.7 מטרות הנספח

- לאמוד את כמות הנגר הנוצרות בשטח התכנית.
- לחשב את תרומת הנגר של התכנית והשפעת הנגר על מערכת הניקוז האזורית.
- להתווות קווים כללים למערכת הניקוז של התוכנית.
- התייחסות לתמ"א 34 ב' 3.
- התייחסות לתמ"א 34 ב' 4.

תכנית זו מציעה לישם באזור התכנית פתרונות להשיה ואיגום נגר עלי אשר יקטינו את הנגר המתקבל ב מוצר בשיעור גובה.

הערה- אין נספח זה מהוות תוכנית עבודה, ולא תכנון כללי/ מפורט.

2. חומר רקע




מ. רוזנטל מהנדסים בע"מ
תכנון וייעוץ הנדסי
תשתיות מים, ביוב, ניקוז והיזדורלוגיה

2.1 טופוגרפיה

שטח התכנית נחלק לשניים כאשר חציה הצפוני בעל שיפוע כלפי צפון צפון-מערב וחציה הדרומי כלפי דרום-מערב. הרום הטופוגרפי של התוכנית נע בין +9 מ' בצד המזרחי ל- -3 מ' בצד המערבי. שיפוע התוכנית נע בין 0-1%.

איור 1 - תרשימים סביבה.



איור 2 - תצלום אוויר



2.2 אגני היקוות

שטח התכנית מתנקז לכיוון הים ואל נחל יסף אשר בתחום רשות ניקוז גליל מעברי.
 שטח התוכנית חולק לחמש אגני ניקוז. באירור הבא נתון תרשימים חלוקת השטח לאגנים.



אייר 3 - אגני היקוות



מ. רוזנטל מהנדסים בע"מ
תכנון ויעוץ הנדסי
תשתיות מים, ביוב, ניקוז והידרואוגרפיה

אגן 1.1 – אגן בגודל של כ-160 דונם המתנשא דרך תעלת לכיוון צפון מערב אל נחל יסף. מאופיין בשטחים חקלאיים שהוסבו לשכונות מגורים.

אגן 1.2 – אגן בגודל של כ-360 דונם המתנשא דרך תעלת מס' 10 לכיוון צפון מערב אל נחל יסף. מאופיין בשטחים חקלאיים ומבני משק.

אגן 2 – אגן בגודל של כ-190 דונם המתנשא דרך תעלת מס' 11 מערבה לכיוון הים. מאופיין בשטחים חקלאיים ושטח בניוי.

אגן 3 – אגן בגודל של כ-350 350 דונם המתנשא דרך תעלת מס' 1 מערבה לכיוון הים. מאופיין בשטחים חקלאיים ושטח בניוי.

אגן 4 – אגן בגודל של כ-520 520 דונם המתנשא מערבה לתעלת מס' 1 הממוקמת באגן 3. מאופיין כיום בשטחים חקלאיים ושטח בניוי.

טבלה 1 : נתוני מודולריים של אגני היקוות.


מס' אגן	שטח אגן היקוות (קמ"ר)	אורך האפיק הראשי (ק"מ)	רמת עליון (מ')	רמת תחתון (מ')	שיעור ממוצע אורכי מחושב (דקנות)	זמן ריכוז לתקנון (דקנות)	זמן ריכוז מוחשב (דקנות)	זמן ריכוז ריחוק (דקנות)
1.1	0.16	0.502	5	3	0.01	21.1	20	
1.2	0.36	0.862	8	3	0.01	29.9	30	
2	0.19	0.707	6	4	0.003	37.6	30	
3	0.35	0.996	4	3	0.001	64.4	60	
4	0.52	0.996	8	3	0.007	35.2	30	
3+4	0.87	1.886	8	3	0.004	72.2	60	




מ. רוזנטל מהנדסים בע"מ
תכנון ויעוץ הנדסי
תשתיות מים, ביוב, ניקוז והידרואוגרפיה

2.3 עורקים ופשתים הצפה קיימים

התוכנית חלה בתחום פשוט הצפה ועורק ניקוז ראשי נחל יסף על פי תמי"א 34 ב/3. רוחב רצועת ההשפעה של עורק ניקוז ראשי הינו 100 מ' מכל צד של ציר העורק.



אייר 4 - התוכנית על רקע תשריט תמי"א 34 ב/3



איור 5 - שטח התכנית על רקע תמ"ם 2/9 - הנחיות סביבתיות

2.4. מערכת הניקוז הקיימת

במצב הנוכחי ישנן תעלות ניקוז אזוריות המנקזות את הנגר עלי (ראה גלילון 01.01). חלק מההועלות מותנקזות לנחל יסף (צפון-מערב) וחולק מותנקזות לכיוון הים (דרום-מערב).

2.5. קווי תשתיות, מס"ב וזרכים קיימים

קווי התשתיות הארכיטיים לרבות דרכים ומסלولات ברזל אינם משפיעים על מערכ הניקוז בתחום התכנית ואינם מושפעים מההתכנית.

2.6. סקירת הצפות קומות ותאורה מצב קייט.

בטבלה 2 מופיעות ספיקותquia שנמדדו באגן נחל יסף.



מ. רזונטל מהנדסים בע"מ
תכנון ויעוץ הנדסי
תשתיות מים, ביוב, ניקוז והיזדרולוגיה

תקופת זרה (שנתיים)	הסתברות (%)	ספיקה סגולית (מ"ק/שניה/كم"ר)	ספיקה (מ"ק/שניה)	שיטה אגן (קמ"ר)	Y	X	תאריך	שנתון
100	1	0.9	57	65.0	762640	207640	27-29.01.03	2002/03
6.67	15	0.7	30	65.0	762640	207640	13-14.01.04	2003/04
100	1	0.9	57	65.0	762640	207640	24.01.04	2003/04
20	5	0.9	60	65.0	762640	207640	21-24.01.10	2009/10

טבלה 2 : ספיקותicia שנמדדו באגן נחל יסף

airyot ganot bennachal Yisf biyanoar 2004 - חודש ינואר 2004 היה אחד החודשים הגשומים ביותר בכל תקופה הtcpioot haekimot. במודר כביש 70 הוצפו שטחי חקלאות רבים. גשר הרכבת מעלה נחל יסף לא הכיל את הספיקה ופניהם במULA הגשר עלי והציפו את סוללת הרכבת עד כ-20 ס"מ לפני גישה מעלה הפסים, תוך גרים נזק לסלולה בנחל יסף.

2.7 השימוש בקרקע ושיפועים

שטח התכנית הינו על שטח מתו על שיפוע לבוון מערב. השיפועים נעים בין 0-1%.

תכשיט השטח הקיים היא ברובה קרקע חקלאית.

2.8 ערבי טבע ונוף

שימושי השטח הקיימים הינם שטחים מעובדים. אין שטחים בלתי מופרים בשטח התכנית.

2.9 קרקעות

סיווג הקרקע ע"פ מיפוי סקר הקרקע הארץ בקנה מ 1:50,000. להלן פירוט חבורות הקרקע בשטח התכנית :

מסוג E1 – קרקעות אלוביות חמריות וגלי.

מסוג H1 – גרומוסול חום אלובי.



איור 6 - מפת קרקעות באזורי



מ. רזונטל מהנדסים בע"מ
תכנון ויעוץ הנדסי
תשתיות מים, ביוב, ניקוז והידרולוגיה

2.10 הידרולוגיה

1. גשמי

להלן עצמות הגשם כתלות בזמן חוזה לפי **תחנת עכו** הקרויה ביותר לאתר התכנית:

טבלה 3 : תחנת עכו

עצמת גשם מרבית ידועה לפרק זמן של 10 דקות'	רומ' תחנה (מ')	מס' שנות תצפית	תקופת תצפיות	רשות ישראל חדשנה		שם תחנה	מספר סידורי
				Y	X		
155	20	33	1952-2002	760	210	עכו	.1

הטבלה להלן מトוך מסמך קביעת עצמות גשם לפרק זמן שונים בהסתברויות שונות לצרכי תכנון ניקוז של החברה הלאומית לדרcms.

טבלה 4 : טבלת עובי גשם-משך- הסתרות, תחנת עכו.

עצמת גשם מרבית [מ"מ/שעה] לפרק זמן שונים ובהסתברויות שונות					הסת' לאירוע גשם	עצמת מרבית מדודה [מ"מ/שעה]	פרק זמן [דקות]	שם התחנה
20%	10%	5%	2%	1%				
68.8	87.0	107.0	137.0	162.2	1	116.7	15	עכו
58.6	73.0	87.8	109.7	127.3	1	96.6	20	עכו
41.8	50.8	60.0	73.1	83.3	1	72.2	30	עכו
33.7	42.9	53.0	68.0	80.6	1	67.9	45	עכו
28.1	35.6	43.6	55.2	64.7	1	54.5	60	עכו
19.7	25.6	32.0	41.7	49.8	1	37	90	עכו
15.2	19.8	24.9	32.5	39.0	1	28.3	120	עכו

2. בושר החידור של الكرקע

קרקעות גرومוסוליות הן בעלות כושר חלחול ביןוני וקיבול השדה שלחן גובה.

קרקעות אלביות חמניות וגלי הן בעלות כושר חלחול גובה, וקיבול השדה שלחן ביןוני.

קיבול השדה הינו כושר נשיאת המים ואגירתם בנפח מוגדר של קרקע.

3. נתוניים מדודים של ספיקות מים ונפח זרימה בתחום ההתנקזות וסביבתו.

ישנה תחנה הידרומטרית של התחנה לחקר הטחף המודדת את ספיקות נחל יסף. לספקות השיא

מהתחנה ההידרומטרית של התחל"ס, ראה נספח מס' 1.



מ. רוזנטל מהנדסים בע"מ
תכנון ויעוץ הנדסי
תשתיות מים, ביוב, ניקוז והידרולוגיה

2.11 חישוב ספיקת תגן

2.11.1 קביעת תקופת חוזה.

ספקת התגן הנדרשת בת"א 34 ב' 3 הינה בהסתברות 1%-1% - הגנה מהצפות נחלים, 1-20% לניקוז הפנימי.

טבלה 5 - תקופת חוזה לתגן ע"פ תמ"א 34 ב' 3

תקופת חוזה	הסתברות	יעוד השיטה
100	1%	שכונות ושטחים אורבניים
100	1%	אזור תעשייה
10	10%	חקלאות
100	1%	מרכזים עירוניים
25	4%	מבנים בשטחים פתוחים
לפחות 50	2%	כבישים ומסלولات ברזל
100	1%	סוללות, מאגרים, סכרים
100	1%	שטחים מבוונים מעורקי ניקוז ראשיים
50-5	2%-20%	שטחים מבוונים-רחובות, מגרשי חניה וכי"
100	1%	חיפה פנימית של בתים מכל מערכת ניקוז

טבלה 6 - שטחים מבוונים ע"פ תמ"א 34 ב' 3

מס'	מאפייני השיטה העירוני	גודל אגן ההtanקיות [זרונים]	גודל שקע מוחלט [דונם]	תקופת חוזה [שנתיים]
1	ניקוז מקומי בשכונות מגורים ובכבישים מישניים	עד 1,000	עד 5	5
2	ניקוז מקומי (ביןוני) באזורי תעשייה ומסחר מרכזים עירוניים	עד 500	עד 5	10
3	ניקוז ראשי (ביןוני) בשכונות מגורים ובכבישים משניים	500 עד 2,000	10 עד 5	10
4	ניקוז ראשי באזורי תעשייה ומסחר ומרכזים עירוניים	500	5	20
5	ניקוז ראשי (נרחבות) בשכונות מגורים ובכבישים משניים	2,000 עד 10	10	20
6	ניקוז עירוני ראשי ומעבר כבישים בין עירוניים וארציים	5,000		50

הניתוח ההידרולוגי יתבסס על מספר תנאים:

- א. עצמות הגשם בתחנת גשם מייצגת (תחנת מדידה עכו).
- ב. מודל השיטה הרציונאלית לחישוב ספיקות תגן בהסתברויות שונות וזמן ריכוז עברו אגנים מקומיים שטחים קטנים מ- 1.3 קמ"ר.



2.11.2 חישוב ספיקות עבור אגניז מקומיים ע"פ השיטה הרצינולית

השיטה הרצינולית מתאימה לחישוב ספיקותquia באגניז קטנים מ-3.1 קמ"ר, לפי הקשר הבא:

$$Q=CkIA/3.6$$

כאשר :

Q- הספיקה [מ"ק/שניה].

C- מקדם הנגר.

A- פקטור תיקון לתקופת חזרה (ראה טבלה מס' 8).

I- עוצמת הגשם [מ"מ/שעה].

I-A- שטח האגן [קמ"ר].

מקדם הנגר C חושב על ידי שקלול המקדמים עבור סוג הבניה ותכסית הקרקע בחלק היחסי של שטח האגן הרלוונטי. חישוב מקדמי הנגר המשוקלים עבור מצב קיים ומצב מתוכנן בשטח התוכנית נתוניים בטבלה 9.

טבלה 7 - מקדם נגר עלי - C- לפי אזורי בניה

מקדם C	פירוט	אזור בניה
0.70-0.95	במרכז העיר	אזור מסחרי
0.50-0.70	בפרברים	
0.30-0.50	בתים חד משפחתיים	אזור מגורים
0.40-0.60	פרברים	
0.40-0.90	אזורים צפופים	תעשייה
0.50-0.80	אזורים מרוחקים	
0.10-0.25		גנים
0.20-0.35		מגרש משחקים
0.10-0.30		אזורים בלתי מפותחים



מ. רוזנטל מהנדסים בע"מ
תכנון ויעוץ הנדסי
תשתיות מים, ביוב, ניקוז והיזרוולוניה

טבלה 8 - מקדם נגר עילי – C – לפי טיב הכספי

מקדם	פירוט	סוג כיסוי	
0.70-0.95	אספלט	רחובות	
0.80-0.95	בטון		
0.75-0.85	שבילים ודריכים לא מצופות		
0.75-0.95	גגות		
0.05-0.10	שטוח 2%	דשא-אדמה חולית	
0.10-0.15	ממוצע 2%-7%		
0.15-0.20	תלול 7%		
0.13-0.17	שטוח 2%	אדמה כבדה	
0.18-0.22	ממוצע 2%-7%		
0.25-0.35	תלול 7%		

מקדם הנגר המוחושב מותאים לזמן חזרה 10-2 שנים, לתקופות חזרה ארוכות יותר יש להכפיל את המකדם הנגר המשוקלל בפקטור תיקון כמפורט בטבלה לעיל.

טבלה 9 תיקון למקדמי הנגר המשוקללים בהתאם לתקופה חזרה

פקטור תיקון	זמן חזרה (שנים)
1	2-10
1.1	20
1.2	50
1.25	100

בטבלה להלן נתונות טפיקות מחושבות באגני הניקוז בשטח התוכנית וסביבתה. ראה מיקום מוצאי הניקוז בಗליון תנווחה.

טבלה 10 חישוב ספיקות באגניז – מצב מתוכנן

מס' אגן	שטח (קמ"ר)	מקדם נגר	זמן ריכוז	ספקה על פי השיטה הרצינלית (מ"ק/שנה)		עוצמת גשם לזמן התכנון							
				Q5	Q10	Q20	Q50	Q100	20%	10%	5%	2%	1%
1.2	1.5	1.9	2.7	3.2	58.6	73	87.8	109.7	127.3	20	0.45	0.16	1.1*
1.5	1.8	2.4	3.1	3.7	41.8	50.8	60	73.1	83.3	30	0.36	0.36	1.2**
0.9	1.1	1.4	1.9	2.3	41.8	50.8	60	73.1	83.3	30	0.41	0.19	2***
1.0	1.3	1.7	2.4	2.9	28.1	35.6	43.6	55.2	64.7	60	0.38	0.35	3
2.8	3.4	4.5	5.9	7.1	41.8	50.8	60	73.1	83.3	30	0.47	0.52	4
2.9	3.7	5.0	6.9	8.4	28.1	35.6	43.6	55.2	64.7	60	0.43	0.87	3+4****

* מוצא ניקוז מס' 1; ** מוצא ניקוז מס' 2; *** מוצא ניקוז מס' 3; **** מוצא ניקוז מס' 4



3. מערכת הניקוז הקיימת

1. לאורך מסילת הרכבת נבנתה תעלת ניקוז לקליטת הנגר מהמסילה ומשטחים סמוכים, לפי ספיקות מצטברות של 1% בהתאם להנחיות ניקוז של הרכבת. בנוסף ישנה תחנת שאיבה לניקוז הנמצאת במעבר התת קרקעי שנבנתה במסגרת עבודות המסילה (ראה גליון).
2. הנגר העילי מאגנים 1.1, 1.2 מתנקז לנחל יסף. שאר האגנים מתנקזים לים דרך תעלת "בוסטן בגליל" והתעלות הסמוכות לככישים ולמסילה.
3. בתחום התוכנית מנוקזו הנגר המתקבל בצורה עילית במרגשימים לבינוי, בשצפ"ים, ובככישים למערכת ניקוז המורכבת מתעלות ניקוז קיימות הממוקמות בסמוך לככישים. הממדים הקיימים של תעלות הניקוז הינם:

טבלה 11 - ממדים קיימים לתעלות ניקוז בוסטן בגליל

מידות תעלה				سפיקה בסתדירות 10% (m ³ /sec)	אורך (m)	שיפוע %	תעלת ניקוז
גובה מים (m)	SHIPOU צד	גובה תעלה (m)	B (m)				
0.82	1: 1.5	1.5	2.0	6.1	71	1.37	תעלת ב- תעלת ניקוז אזורית בוסטן בגליל
0.35	1: 3	2.0	6.0	1.3	652	0.15	2
0.44	1: 3	0.5	0.5	0.3	481	0.001	3
-	0	0.5	1.0	0.9	541	0.011	א5
-	0	0.5	1.0	1.6	757	0.010	ב5
0.50	2	1.0	1.5	3.4	1.067	0.007	6- תעלת ניקוז לקליטת הנגר מהמסילה
-	0	0.7	1.0	1.0	280	0.005	7
0.35	1: 3	0.5	0.5	0.5	173	0.008	8
0.36	1: 3	0.5	0.5	0.5	389	0.007	9
0.32	1: 3	0.5	0.5	0.6	372	0.016	10
-	0	0.4	0.7	0.5	417	0.002	11
0.41	1: 3	0.5	0.5	0.5	535	0.002	12
0.46	0	1.0	0	0.5	614	0.005	13
-	0	0.55	1.0	0.4	320	0.004	א14
0.20	1: 2.5	1.5	2.0	0.5	322	0.012	ב14
0.41	1: 3	0.5	1.0	0.2	536	0.002	15
0.63	1: 3	1.0	0	1.6	140	0.002	16
0.46	1: 3	2.0	6.0	1.7	600	0.001	17

* תעלת אזורית "bosstn galil" מבוצעת בימים אלו ע"י רשות ישראל.



4. **מצב מתוכנו**

4.1 השפעת נחל יסף על האגנים הצפוניים
כפי ש�示ן לראות בנספחים 2-3, רום פני המים בנחל יסף נע בין +6.8 מ' בקרבת כביש 4 לבין +4.6 מ' בקצה המערבי של ההרבה (אגן 1.1) עבור הסטברות 1%.

בין חתכים 500-1100 מפלסי המים הביעתיים מול שכונה קיימת סוללת מגן דרומית לנחל יסף בגובה אבסולוטי של 5 מטר ומהווה הגנה על שכונת ההרבה הצפונית. הקפיצה ברום פני המים בין החתכים נובעת מכך שינוי הייררכיות מים לאחר עקב חתך נחל צר שתוכנן לספקות של 10:1 בנגדוד למביר שתוכנן לספקה גבוהה יותר.

4.2 מפלסי מים ורומי בינוי
להלן מפלסי מים ורומי בינוי המומלצים בסמוך לנחל יסף:

טבלה 12 - מפלסי מים ורומי בינוי מומלצים בסמוך לנחל יסף

מס' חתך נחל	רומ' תחלתה מ'	רומ' תחתית מ'	רומ' פני מים 1:100 מ'	רומ' פני מים לשצ"פ מ'	רומ' מינימלי לחניות וכבישים מ'	רומ' מינימלי מבנים מ'
1800	3.37	6.88	7.38	7.68	8.08	
1700	3.22	6.77	7.27	7.57	7.97	
1600	3.07	6.7	7.2	7.5	7.9	
1500	3.11	6.69	7.19	7.49	7.89	
1400	3.29	6.68	7.18	7.48	7.88	
1300	2.40	6.66	7.16	7.46	7.86	
1200	2.67	6.66	7.16	7.46	7.86	
1098	2.00	6.65	7.15	7.45	7.85	
1093	2.26	6.59	7.09	7.39	7.79	
1000	2.23	6.52	7.02	7.32	7.72	
979	1.85	4.69	5.19	5.49	5.89	
973	1.61	4.69	5.19	5.49	5.89	
950	1.25	4.95	5.45	5.75	6.15	
900	1.08	4.82	5.32	5.62	6.02	
850	1.04	4.67	5.17	5.47	5.87	
800	0.94	4.69	5.19	5.49	5.89	
750	0.55	4.66	5.16	5.46	5.86	
700	0.51	4.65	5.15	5.45	5.85	
650	0.60	4.63	5.13	5.43	5.83	
600	0.67	4.62	5.12	5.42	5.82	
500	0.33	4.55	5.05	5.35	5.75	
450	0.18	4.53	5.03	5.33	5.73	



מ. רזונטל מהנדסים בע"מ

**תכנון ויעוץ הנדסי
תשתיות מים, ביוב, ניקוז והידROLוגיה**

4.3. מצב מוצע של היישוב

באגן 1.1 מוקמת הרחבה היישוב. היות ורוחב רצועת השפעה של עורק ניקוז הראשי הינו 100 מ', מגרשים מס' 36, 34-43, 39-47 נמצאים תחת השפעת נחל יסף. מפלסי הבנייה של רצפות המגרשים הללו נעים בין +5.30 מ' (mgrash 36) לבין +5.90 מ' (mgrash 46).

הסדרות נחל יסף

מושצע להסדיר את נחל יסף בקטע ההרחבה על מנת להוריד את רום פניו המים. ספיקת התיכון הצפואה בנחל יסף בתחום התוכנית בהסתברות של 100:1 – 108 מ"ק/שניה (מתוך תכנית אב לניקוז גליל מערבי).

חותך התעללה הדורש עבור ספיקת תיכון זו, בקטע ההרחבה:

טבלה 13- נתוניים הידראוליים מוצעים להסדרת מורד נחל יסף

חותך אופייני		שיפוע אופקי %	L.L.	L.I.	מරחק (מ')	מעלה (מ')	蚂 (מ')	לחותך
Depth (H:V)	Depth (m)							
1:3	4	6	0.18	0.4	3	1300	1800	500

5. השפעות צפויות על הסביבה

5.1. פירוט נפח האיגום או ההצפה הצפוי, תזרירות ההצפה ומשכחה החזויה.

בעבר היו בנחל יסף הצפות רבות כתוצאה מעבר המים הבעייתי מתחת למסילת הרכבת. כיום ישנו שלושה גשרונים באזורי התוכנית: גשרון הממוקם מתחת למסילת הרכבת בחותך 1093 ובעל הממדים (4.5x2.05)x4 וגורוון בחציית דרך קלאלית במורד הרכבת בחותך 979 ובעל הממדים (3.2x2.25)x5, וגורוון בחותך 1370 בעל ממדים לא ידועים (ראה גילוון). הסדרת גשרונים אלו הורידה את סכנת ההצפות מנהל יסף לשכונות הצפוניות.

5.2. פירוט תוספת/הפחתת נגר הצpoi בתוצאה מביצוע התכנית

שינויי יעודה של השטח, מוסף כמות נגר.

טבלה 10 - חישוב תוספת הנגר בתוצאה מביצוע התכנית.

5.3. פירוט השפעת פתרונות הניקוז המוצעים על הסביבה

ביצוע התכנית יגרום לתוספת נגר אשר מגע למוצאים כמפורט בטבלה 10 לעיל.

5.4. להשפעות על תחום התכנית בשל נגר המגיע אליה מעלה האגן.

נגר המגיע מעלה האגן (مزוחית לאגן) יכנס לתעלת הגנה הקיימת הממוקמת בסמוך לכיביש מע"צ מס' 4 וכיביש 8510 כך שלא תהיה השפעה על שטח התוכנית.

5.5. גורמי זיהום פוטנציאליים


בשטח התכנית מתוכננת הוספה 39 יחידות דיוור ועל כן אין סכנת זיהום למעט גליישת שפכים סיניטריים.



6. אמצעים למניעת נזקים

ע"פ הנקודות תמי"א 34 ב' 4 ואIOR 7 להלן, שטח התכנית נמצא באזורי רגישות אט בו פגיעה מי תהום גבואה.

איור 7 - מפת אזורי פגיעה מי תהום, מתוך תמי"א 34 ב' 4





7. תאור האמצעים להגברת חלחול בשטח בניו

ע"פ איור 7 (לעיל) : מפת אזורי פגיעה מי תהום, תמ"א 34 ב/4-אזור האתר מוגדר כאזור בעל רגישות גבוהה לפגיעה במי תהום . ניתן להשתמש במידת הצורך לצרכי החדרה למי תהום באזורי מגורים ושכ"פ. ע"פ איור 8 - תפירות אטריים ומפעלים להחדרת מי תהום, תמ"א 34 ב/4- שטח התכנית אינו נמצא בסביבת אזור החדרה.

פירוט חלקו של שיטות וamuցים להחדרת נגר :

7.1. השהייה ושימור נגר

כטיפול משלים לתכנית הניקוז, מומלץ לנצל את אופיו הפתוח במודד התכנית להשהייה המים בשטחים הפתוחים.

גישה זו של יישום תכנו פיתוח רגיש למים והשמר נגר עליי מאפשר הקמת מערכת ניקוז המאפשרת ריסון ספיקות שייא במקביל להחסכו בעליות.

גישה הפיתוח הרגיש למים אומץ ע"י מגישי התכנית והוא توأم את הנחיות חוזר המנהל הכללי מס' 2/2002 של משרד הפנים שהוכן ע"י הצוות הבין משרדיה לבנייה משמרת מים וכן את המשמק בניה ושימור מים – מדיניות והנחיות, מטעם המשרד לאיכות הסביבה, האגף למים ונחלים מאוגוסט 2003. באוקטובר 2004 הושלם ה"מדריך לתכנו ובניה משמרת נגר עליי" אשר הוצאה ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבינוי והשיכון על פי העקרונות הבאים :

1. מערכת הניקוז תתוכנן תמיד על בסיס אגמי היקוות הטבעיים של מתחמי התכנו והיא תשתלב במידה מרבית במערכת הניקוז הטבעית הקיימת על מנת לחסוך בעליות.

המערכת תוכל מובלמים סגורים נת-קרקעיים המאפשרים כושר העברת מי נגר בחותך זרימה קטן יחסית ובמהירות גודלה, העמידים בשחיקה. האלמנטים הללו יאפשרו ניצול השטח העילי לכבישים וכיו'.

2. במטרה להעשיר את מי תהום יש לאסור על חיבור מרזבי מי גשם למערכת הביוב (הדבר גם אסור ע"פ החוק). כן יש לבצע הכוונות מרזבים מושגים הנת-קרקעיים כושר העברת מי נגר בחותך זרימה קטנה ה策ת המוצא וamuցים נוספים המפורטים במדריך.

3. בעת תכנון גיאומטרי של תעלות יש לתקן ע"פ שיקולים הנדסיים- כלכליים ועל פי האילוצים הנובעים מתנאי השטח וכן ע"פ הצורך לשלב את התעלות בפיתוח הסביבתי, בנוסף לאפשרות של הקטנת ספיקותquia במו"ז, שיחוי מים וצמחי טסנה להצפות, בהתאם לתנאים.

4. חלק מהתכנו הכללי יש לעשות ניסיון לשמור שצ"פם ורצועות יrokesות לאורך דרכי מים טבעיות.



מ. רזונטל מהנדסים בע"מ
תכנון ויעוץ הנדסי
תשתיות מים, ביוב, ניקוז והידROLוגיה

5. בנוסף ניתן לעשות שימוש בשיטות המוצעות להלן:

a. ריצוף חדר חלקית:

ריצוף חדר חלקית הינו כלי אפקטיבי להקטנת אחוז השטח האטום בכל מגרש. החדרת המים בסמוך למקום נפילתם, מקטינה את סך הנגר במורוד.

סוגים מקובלים:

1. שימוש בחומר חיפוי גרגירי (חצץ, טוף, חליות נחל, אספלט פורוזיבי).

2. שימוש ביחידות ריצוף חלולות מחומר קשיח המשולבות בשטח דשא או חצץ.

3. שימוש ביחידות ריצוף אוטומות המונחות על הקרקע למרחק זו מזו.

b. תעלות החדרה.

תעלה חפורה אל תוך הקרקע מלאה אבני או חצץ (30-50 מ"מ), מקבלת את מי הנגר (רצוי דרך משטח דשא או עשב), ניתנת לישום במסגרת שטחים מחללים יוקים במרקשים, רצונות גינון וציפויים. הנגר מוחדר לקרקע דרך דפנות וקרקעית האבן.

c. רצונות סינון.

משטחי צומח שטוחים (דשא/עשבי) בשיפוע נמוך של 1-1.5%, עודפי הנגר מוזרמים בזרימה משטחית. המטריה העיקרית היא האתת מהירות הזרימה והחדרת הנגר לקרקע תוך סינון ראשון. רצונות הסינון כאמור בשיפוע נמוך כלפיו מוצאו הניקוז, שיפועו רוחב הרצונעה יהיה כלפיו הציר. ניתן להקים מחסומים לאורך רצונעה כזו במרקשים משתנים בניהם כתלות בשיפוע הרצונעה על מנת ליצור אוגרים מקומיים קטנים לנגר. המחסומים ייבנה כסוללת עפר נמוכה. רצונות אלו ניתנות לישום במסגרת שטחים מחללים יוקים במרקשים, רצונות גינון וציפויים בצד מושטחים מרווחים. ניתן למקם רצונות אלו גם בנקודות מוצאת גני ניקוז.

7.2. פירוט האמצעים לצמצום הפגיעה בסביבה כתוצאה מפטרונות הניקוז המוצעים.

מועץ להוסיף במורוד התכנית פתרונות שימור נגר וمتקנים משברי אנרגיה לפיזור המים במורוד.


7.3. צמצום נזקי הצפות, שיטפונות וסחף בתחום התכנית

ע"מ לצמצם נזקים צפויים מהצפות גשם יש להקים מערכת ניקוז מסודרת.



מ. רוזנטל מהנדסים בע"מ
תכנון וייעוץ הנדסי
תשתיות מים, ביוב, ניקוז והידROLוגיה

איור 8 - תפארות אטריים ומפעלים להחדרת מי תהום, תמ"א 34 ב/ב





8. סיכום ומסקנות

1. כיוון הניקוז הכללי של אזור התכנית הינו מערבה. החלק הצפוני של התוכנית מתנקז לכיוון צפון-מערב לנחל יסף אשר באחריות רשות ניקוז גליל מערבי. החלק הדורומי של התוכנית מתנקז לכיוון דרום-מערב לכיוון הים.
2. נספח זה, אשר עורך לפי הנחיה נספח מנחה א בתמ"א 34 ב 3, מספק אומדן לכמויות הנגר הנכונות והנוצרות בתחום התכנית ומציע דרכי לטיפול והסדרת זרימות הנגר העילי בשטח התכנית.
3. ספיקות וכמויות נגר- מערכת הניקוז הקיימת בנזיה עברו כמויות הנגר המתוכנות כך שאין צורך בשינוי מערכת הניקוז הקיימת.
4. בשטחי התכנית מומלץ לישם אמצעים לווייסות נגר עילי, כדי להקטין את העומס על מערכת הניקוז.
5. מוצאי הניקוז לשטחים הפתוחים יהיו עם מתקנים משברי אנרגיה לפזר המים במורדר הזורימה למניעת נזקים.
6. התוכנית חלה בתחום פשט הצפה ועורק ניקוז ראשי נחל יסף על פי tam"a 34 ב/3. לפיכך, מפלסי בניין בתוכנית עברו איזורי הבניה הסמכיים לנחל יסף יהיו כמפורט בטבלה 12. מפלסים אלו יבטיחו הסתרויות הצפה של השטח הבניי הקטנות מ- 1%.
7. מוצע להסדיר את תעלת נחל יסף במורדר כביש 4, כמפורט בתוכנית אב לניקוז של רשות ניקוז ונחלים גليل מערבי, על מנת למנוע הצפות עתידיות.
8. מוצע להסדיר את תעלת נחל יסף מתחת ל 500 עד חתך 1000 על מנת למנוע הצפות עתידיות. נתונים הידראולים מומלצים להסדרת התעלה מוצגים בטבלה 13.



מ. רזונטל מהנדסים בע"מ
תכנון ויעוץ הנדסי
תשתיות מים, ביוב, ניקוז והידROLוגיה

נספח מס' 1 - ספיקות שייא תחל"ט

מספר	שם הנהלה
תחל"ט	שם התהנה
06-01001	מכל התהנה
158.0/262.5	קוואורדייננטות
65.4	שיטה אגן היקוות (קמ"ר)
1981	שנה בהירות התצפויות
2007	שנה אהרכנה לתרצויות

שנה הדראולוגיה	ספיקת השיא(מ"ק טנין)
1981/ 1982	2.7
1982/ 1983	22.0
1983/ 1984	7.9
1984/ 1985	21.9
1985/ 1986	0.0
1986/ 1987	5.0
1987/ 1988	21.9
1988/ 1989	3.0
1989/ 1990	1.4
1990/ 1991	0.6
1991/ 1992	25.0
1992/ 1993	11.0
1993/ 1994	1.3
1994/ 1995	37.7
1995/ 1996	20.0
1996/ 1997	17.0
1997/ 1998	7.1
1998/ 1999	2.5
1999/ 2000	18.0
2000/ 2001	5.0
2001/ 2002	10.0
2002/ 2003	57.0
2003/ 2004	57.0
2004/ 2005	3.0
2005/ 2006	60.0
2006/ 2007	9.0

Avg	16.4
אempirical Std	18.0
אempirical Cv	1.10
מספר שנים עם זרימה	25
מספר שנים ללא זרימה	1
מ"ט שנים ללא מדידה	0
הסתברות לאירוע זרימה	0.96
Irvin's criterion	0.17



מ. רוזנטל מהנדסים בע"מ
תכנון ויעוץ הנדסי
תשתיות מים, ביוב, ניקוז והידרואלוגיה

נספח מס' 2 - נתוני פרופילים הידראוליים בנהר יסן 1:50/1:100 שנה

Reach	River Sta	Profile	Q Total (m3/s)	Min Ch El (m)	W.S. Elev (m)	Crit W.S. (m)	E.G. Elev (m)	E.G. Slope (m/m)	Vel Chnl (m/s)	Flow Area (m2)	Top Width (m)	Froude # Chl
yasaf	1886	years 1:50	85.70	2.95	6.82	5.10	6.95	0.001172	1.61	54.44	32.82	0.34
yasaf	1886	years 1:100	107.50	2.95	6.90	5.38	7.09	0.001629	1.94	57.27	35.09	0.40
yasaf	1850	years 1:50	85.70	3.35	6.79	6.46	6.89	0.001672	1.71	78.83	113.68	0.39
yasaf	1850	years 1:100	107.50	3.35	6.90	6.55	7.00	0.001853	1.86	90.78	119.04	0.42
yasaf	1800	years 1:50	85.70	3.37	6.78	6.25	6.82	0.000729	1.21	118.55	165.36	0.27
yasaf	1800	years 1:100	107.50	3.37	6.88	6.51	6.93	0.000830	1.33	135.53	172.43	0.29
yasaf	1750	years 1:50	85.70	3.20	6.74	6.28	6.78	0.000740	1.24	109.45	129.21	0.27
yasaf	1750	years 1:100	107.50	3.20	6.83	6.41	6.88	0.000870	1.38	121.16	129.77	0.29
yasaf	1700	years 1:50	85.70	3.22	6.69	6.26	6.74	0.000903	1.29	97.96	103.99	0.29
yasaf	1700	years 1:100	107.50	3.22	6.77	6.34	6.83	0.001120	1.47	105.91	104.09	0.32
yasaf	1650	years 1:50	85.70	3.58	6.66	6.15	6.70	0.000681	1.10	114.05	130.29	0.25
yasaf	1650	years 1:100	107.50	3.58	6.73	6.22	6.78	0.000861	1.26	123.07	131.75	0.28
yasaf	1600	years 1:50	85.70	3.07	6.64	5.97	6.67	0.000461	0.99	138.44	176.49	0.21
yasaf	1600	years 1:100	107.50	3.07	6.70	6.12	6.74	0.000589	1.14	149.67	177.81	0.24
yasaf	1550	years 1:50	85.70	2.84	6.64	5.76	6.65	0.000212	0.77	191.66	192.05	0.15
yasaf	1550	years 1:100	107.50	2.84	6.70	5.87	6.72	0.000280	0.90	203.49	193.22	0.17
yasaf	1500	years 1:50	85.70	3.11	6.63	5.45	6.64	0.000154	0.68	211.95	187.43	0.13
yasaf	1500	years 1:100	107.50	3.11	6.69	5.45	6.70	0.000209	0.80	223.06	188.83	0.15
yasaf	1450	years 1:50	85.70	2.82	6.62	5.44	6.63	0.000102	0.50	248.55	200.00	0.10
yasaf	1450	years 1:100	107.50	2.82	6.68	5.44	6.69	0.000140	0.59	258.06	200.00	0.12
yasaf	1400	years 1:50	85.70	3.29	6.62	5.54	6.63	0.000095	0.47	254.80	199.88	0.10
yasaf	1400	years 1:100	107.50	3.29	6.68	5.54	6.69	0.000131	0.56	265.98	199.88	0.12
yasaf	1350	years 1:50	85.70	2.29	6.61	5.09	6.62	0.000101	0.58	195.44	197.23	0.10
yasaf	1350	years 1:100	107.50	2.29	6.66	5.32	6.68	0.000145	0.71	200.88	197.82	0.12
yasaf	1300	years 1:50	85.70	2.40	6.61	5.43	6.62	0.000063	0.44	282.84	200.00	0.08
yasaf	1300	years 1:100	107.50	2.40	6.66	5.43	6.67	0.000089	0.52	293.13	200.00	0.10
yasaf	1250	years 1:50	85.70	2.49	6.61	5.64	6.61	0.000040	0.33	333.28	200.00	0.06
yasaf	1250	years 1:100	107.50	2.49	6.66	5.74	6.67	0.000058	0.40	343.46	200.00	0.08



מ. דזונטל מהנדסים בע"מ
תכנון ויעוץ הנדסי
תשתיות מים, ביוב, ניקוז והידרולוגיה

Reach	River Sta	Profile	Q Total (m3/s)	Min Ch El (m)	W.S. Elev (m)	Crit W.S. (m)	E.G. Elev (m)	E.G. Slope (mm/m)	Vel Chnl (m/s)	Flow Area (m2)	Top Width (m)	Froude # Chl
yasaf	1200	years 1:50	85.70	2.67	6.61	5.34	6.61	0.000029	0.31	367.21	200.00	0.06
yasaf	1200	years 1:100	107.50	2.67	6.66	5.34	6.66	0.000042	0.37	377.28	200.00	0.07
yasaf	1150	years 1:50	85.70	2.63	6.61	4.79	6.61	0.000022	0.26	403.48	200.00	0.05
yasaf	1150	years 1:100	107.50	2.63	6.66	4.79	6.66	0.000032	0.32	413.48	200.00	0.06
yasaf	1124	years 1:50	85.70	2.38	6.61	4.63	6.61	0.000016	0.25	436.64	200.00	0.04
yasaf	1124	years 1:100	107.50	2.38	6.66	4.68	6.66	0.000024	0.30	446.61	200.00	0.05
yasaf	1098	years 1:50	85.70	2.00	6.61	3.30	6.61	0.000019	0.31	402.35	200.00	0.05
yasaf	1098	years 1:100	107.50	2.00	6.65	3.51	6.66	0.000027	0.38	412.19	200.00	0.06
yasaf	1093	Culvert										
yasaf	1075	years 1:50	85.70	1.98	6.51	3.28	6.51	0.000017	0.29	419.87	200.00	0.05
yasaf	1075	years 1:100	107.50	1.98	6.52	3.50	6.52	0.000027	0.36	421.96	200.00	0.06
yasaf	1050	years 1:50	85.70	1.78	6.51	4.48	6.51	0.000026	0.31	379.70	200.00	0.05
yasaf	1050	years 1:100	107.50	1.78	6.52	4.69	6.52	0.000040	0.39	381.70	200.00	0.07
yasaf	1000	years 1:50	85.70	2.23	6.51	4.43	6.51	0.000024	0.30	389.41	200.00	0.05
yasaf	1000	years 1:100	107.50	2.23	6.52	4.62	6.52	0.000037	0.38	391.29	200.00	0.07
yasaf	985	years 1:50	85.70	2.26	6.38	3.84	6.50	0.000421	1.51	56.89	200.00	0.24
yasaf	985	years 1:100	107.50	2.26	6.31	4.10	6.50	0.000700	1.92	55.93	200.00	0.30
yasaf	979	Culvert										
yasaf	973	years 1:50	85.70	2.28	4.63	3.86	4.99	0.002721	2.64	32.49	72.73	0.55
yasaf	973	years 1:100	107.50	2.28	4.69	4.12	5.22	0.003957	3.23	33.27	79.08	0.66
yasaf	950	years 1:50	85.70	1.25	4.78	4.03	4.87	0.001164	1.57	78.31	113.96	0.33
yasaf	950	years 1:100	107.50	1.25	4.95	4.23	5.05	0.001170	1.65	97.29	142.33	0.34
yasaf	900	years 1:50	85.70	1.08	4.65	3.94	4.79	0.002031	1.70	58.89	89.63	0.43
yasaf	900	years 1:100	107.50	1.08	4.82	4.13	4.97	0.002028	1.82	73.74	138.63	0.44
yasaf	850	years 1:50	85.70	1.04	4.45	3.90	4.65	0.003558	2.06	47.92	81.99	0.56
yasaf	850	years 1:100	107.50	1.04	4.67	4.13	4.85	0.002711	1.99	68.11	100.11	0.50
yasaf	800	years 1:50	85.70	0.94	4.48	3.76	4.53	0.000832	1.28	94.06	98.97	0.28
yasaf	800	years 1:100	107.50	0.94	4.69	3.83	4.75	0.000731	1.28	116.33	142.30	0.27
yasaf	750	years 1:50	85.70	0.55	4.44	3.20	4.50	0.000628	1.23	102.91	141.77	0.25
yasaf	750	years 1:100	107.50	0.55	4.66	3.48	4.71	0.000555	1.22	128.33	161.41	0.24
yasaf	700	years 1:50	85.70	0.51	4.41	3.53	4.46	0.000665	1.25	104.92	170.12	0.26
yasaf	700	years 1:100	107.50	0.51	4.65	3.81	4.68	0.000475	1.12	157.50	181.53	0.22
yasaf	650	years 1:50	85.70	0.60	4.34	3.83	4.41	0.001272	1.46	86.49	187.96	0.34
yasaf	650	years 1:100	107.50	0.60	4.63	4.12	4.66	0.000421	0.93	180.77	197.21	0.20
yasaf	600	years 1:50	85.70	0.67	4.33	3.38	4.37	0.000474	1.13	121.10	170.73	0.22
yasaf	600	years 1:100	107.50	0.67	4.62	3.70	4.64	0.000303	0.97	188.97	200.00	0.18
yasaf	550	years 1:50	85.70	0.33	4.27	3.22	4.34	0.000699	1.35	101.27	164.21	0.27
yasaf	550	years 1:100	107.50	0.33	4.57	3.63	4.62	0.000496	1.22	136.63	188.24	0.23
yasaf	500	years 1:50	85.70	0.28	4.18	3.40	4.28	0.001416	1.58	69.88	144.62	0.37
yasaf	500	years 1:100	107.50	0.28	4.55	3.68	4.59	0.000621	1.18	148.43	193.36	0.25
yasaf	450	years 1:50	85.70	0.18	4.16	3.34	4.21	0.000919	1.23	95.24	122.26	0.29
yasaf	450	years 1:100	107.50	0.18	4.53	3.57	4.56	0.000480	1.01	149.71	165.54	0.22

OFFICE@RME.CO.IL

16413A07.doc

054 - 7759909 נייד:

עמוד 29 מתוך 41

גילון , ד.ג. משגב 20103


טל : 04-9580621

פקס : 04 – 9580225




מ. רוזנטל מהנדסים בע"מ
תכנון ויעוץ הנדסי
תשתיות מים, ביוב, ניקוז והידרואלוגיה

נספח מס' 2 - חותך לאורך של נחל יסף קיים בקטע כביש 4 - עברו הסתרויות 1:100/1:50/1:50





נספח מס' 3 - חתך לאורכו של תעלת מוצעת (נחל יסף) בקטע הרוחבה (חתן 0-1800-500) עבור הסטברות 1:50/1:100 שנה






מ. רזנטל מהנדסים בע"מ

תכנון ויעוץ הנדסי

תשתיות מים, ביוב, ניקוז והידרולוגיה


נספח מס' 4 - חתבי רוחב טיפוסיים של תעלת מוצעת (נהר ייסן) בקטע הרחבה עבור הסתרות 100:1 שנה





נספח מס' 5 - חתכי רוחב טיפוסיים של תעלת מוצעת (נחל יסף) בקטע ההרחבה עבו' הסטברות 1:50/1:100 שנה


חתך 00 : 400




חתך 00 : 500




מ. רוזנטל מהנדסים בע"מ
תכנון ויעוץ הנדסי
תשתיות מים, ביוב, ניקוז והידרואלוגיה




חתך 600:



חתך 700:




חתך : 800






חתך 900 :




חתך 1000 :






חתך : 1150




חתך : 1250






חתך : 1350




חתך : 1450






חתך : 1550




חתך : 1650






חתך : 1750



חתך : 1850





חתך : 2000

