

65-100-923



לשכת התיירות המחוותית  
משוז הפנים-מחוז דרום

24.12.2014

**אישור**

### נספח הערכת סיכוןים סיסמיים

תוכנית מס' 37/115/02/2

גבעה 106 - אילת - דרך יותם פינת רחוב חטיבת הנגב



חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965  
משרד הפנים - מחוז הדרום  
הועוגן במחוזות החליטה ביום:  
23.12.2014

לאשר את התוכנית

- התוכנית לא נקבעה טעונה אישור השדר  
 התוכנית נקבעה טעונה אישור השדר

ייר הוועדה המחוקקת

15/12/2014

תאריך

**ניצאל בן ציון**

אזור/כל ראשי

חברת האחים בוסקילה בע"מ  
מס' רישום: 38253

אחים/boskila בע"מ  
טל: 2599-5710 | פקס: 99339265 | מ.ב: 9933925.60  
08-99339265 | ס.ב: 1957-6-9 Q.D.

אפריל 2012

**אילת, דרך יותם, גוש 40039, חלקות 2, 3-1-7 - אתר אחים בוסקילה בע"מ**  
**הערכת סיכוןים סיסמיים**

**תובן**

**עמוד**

3	1. כללי
3	2. תנאים אזוריים
4	2.1. רקע גיאולוגי
4	2.2. המבנה הגיאולוגי והתפתחותו
5	2.3. טור הסלעים/קרקעות
5	2.4. העתקה
8	3. סביבה סייסמית ונתוניות פליואיסיסמיים
11	4. הידרולוגיה
12	5. התנוזלות
12	6. יציבות מדרכות וגלישות קרקע
12	7. צואנמי
13	8. אפיון תנאים סייסמיים באתר
14	9. סיכום
16	10. מקורות

**תירושימים**

3	1 - תצלום לוין של האזור הנסקר וסביבתו הקרובות
5	2 - חתך סכמטי לרוחב הערבה באזור הסקר
6	3 - קטע מהמפה הגיאולוגית של ישראל, גילון אילת, קני"מ 1:100,000
7	4 - קו סייסמי 2108-G1 מהריה אילת לגבול הבינלאומי בערבה
10	5 - תופעות כשל שמופו מיד לאחר רעידת האדמה, נואיבח (1995)
10	6 - האתר הנסקר על רקע קטע ממפת החעתקים בישראל החשודים בפעילות צעירה
11	7 - האתר הנסקר על רקע מפת האזוריים החשודים בהגברות שתית חריגות

**טבלה**

13	1 - ריכוז מאפיינים סייסמיים בתחום האתר הנסקר ובסביבה הקרובות
----	--

**אילת, דרך יותם, גוש 40039, חלקות 2, 3-1-7 - אתר אחיס בוסקילה בע"מ**  
**הערכת סיכוןים סיסמיים**

**1. כללי**

במסגרת התוכנית לבנייתם של 7 מבנים בני 11 קומות עם מרפס, בתא שטח המשתרע מדרומ מערב למפגש שדרות חטיבת הנגב את דרך יותם ולדרישת מינהל התכנון, עלה הצורך במתן התייחסות להיבטים והשפעות סיסמיות השוררים בתא שטח זה.  
בהתאם נקבע כי כבסיס לניתוח התנאים הסיסמיים ישמש חומר קיימ, סיסמי, גיאופיזי, גיאולוגי, גיאו-הנדסי והידרולוגי, ללא חקירה שדה ואו ביצוע חקר אתר.

**2. תנאים אזוריים**

בפרק זה מובא תיאור אזורי כללי של התנאים השוררים באתר וסבירתו הקרובה זואת כרקע להציג ממצאים ראשוניים כפי שיקבלו ביטוי בהמשך.  
האתר הנסקר, נ.צ.מ. 385250/194500, ממוקם מדרום מערב למפגש שדרות חטיבת הנגב את דרך יותם, אילת, בלב אזור בניין (ראו תרשימים 1).  
כללית, האתר ממוקם במורדות המזרחיים של מבנה השוליים המערבי של בקע העברה (טרנספורם יס-המלח). מבנה שלו לינז זה בניין סידורה של הריכים המורכבים מטלעים מגמטיים, מטמורפיים, אבני חול ומקומית גיר וקרטון.  
המורפולוגיה השלטת באתר הינה מישורית. פני השטח משתפלים במתינות לדРОם מזרח מרום של כ-57+ במעלה (צפון מערב) לכ-50+ (דרום מזרח).  
בפני השטח הנסקר, במקומות, נפוץ מילוי לגובה עשרה ס"מ עד כ-2.5 מטר.



**תרשים 1:** צילום אווירי של האתר הנסקר וסבירתו הקרובה



האתר הנסקרו - מימין, מבט לדרום מזרחה. בפני המגרש נפוץ מילוי לגובה עשרות ס' מ' עד כ-2.5 מטר הנ'יל על גבי שטח טבעי חילופין בין חול, לחול עם צורות, חלקיים ושברי סלע, הנ'יל עם/בלי קשר חולתי טיני ובמקומות עם שכבות/עדשות של חרסית רזה עד שמנה עם מרכיב חולית וצורות עובי גדול מ-20 מטר). משמאלו, מרכיבי תשתת הקרקע כפי שנחשפים בשולו האתר לדורות מזרחה.

## 2.1 רקע גיאולוגי

הגיאולוגיה והלייטוסטרטיגרפיה התת-קרקעית של אזור אילת נידונו בהרחבה על ידי חוקרים רבים במהלך עשרות השנים האחרונות. מספר עבודות מרכזיות ריכזו את מרבית המידע הגיאולוגי האזורי:


- ברטוב י., 1994, הגיאולוגיה של הערבה, דברי הסבר למפה הגיאולוגית.
- דרוクמן י. ואחרים, 1993, המפה הגיאולוגית של יטבתה ואילת, קנ'ם 50,000 : 1.
- גראפונקל צ., 1970, הטקטוניקה של השוללים המערביים של הערבה הדרומית.
- פריזלנדר א., 2000, מבנה טרנספורט ים-המלח תוך דגש על הערבה לאור נתוני ניאופיסיים חדשים.

## 2.2 המבנה הגיאולוגי והתפתחותו

התופעות הטקטוניות הן השליות והמעכבות את התנאים הגיאולוגיים והמורפולוגיים באזור אילת ולהם גם השפעה מכרעת על המשטר ההидרולוגי. היחידות הליטולוגית בבקע הערבה ובשוליו המערביים מאופיינota בהיוון מורכבות מחומרים קלסטיים. סלעי יסוד ומטמורפיים (גיל פריקמפריים), החול הנובי (גיל קרטיקון תחתון) ואבן חול פליואוזואית בונים את הגוש ההררי שמערבה. למרגלות גוש הררי זה מצויות מניפות אלובייאליות וברמרכז הבקע, מילוי סחף אלובייאלי. בשוליים המזרחיים, מעבר לגבול הבינלאומי, המסלעים השולטים הם סלעי יסוד ומטמורפיים פריקמבריים, לרוגלים מניפות אלובייאליות גדולות המורכבות בעיקר מחול, חלקיים ובולדרים שמקורם בסלעים אלו.

האתר הנסקרו ממוקם למרגלות בני הרים המערביים של הבקע, הרי אילת, התוחמים למרגלותם, ממזורה, על ידי מערכת העתקים ראשית המוגדרת כמערכת העתקים פעילה.

תרשים 2 מציג חתך סכמטי לרוחב הערבה/בקע באזור אילת.



**תרשים 2 :** חתך סכמטי לרוחב הערבה באזור הנסקר, ללא קנים (מתוך ווסט, 1997)


### 2.3 טור הסלעים/רקע (ראה תרשימים 3)

מבחן גיאולוגי, במתחם הנסקר, מתחת הקרקע, לעומק רלוונטי לביסוס ולפיתוח, במקומות, מתחת מילוי המتنשא לגובה עשרות ס"מ עד כ-2.5 מטר שלולות יחידה אחת – קו נגלו-מרת לא חלק – אלוביום (גיל ניאוגן-ריבעון). מרכיבי יחידה זו מוצאים מעורום של סחף המגיע מן ההרים שמערבה. ריבוי מקורות ההספקה ועוצמות סחיפת שונות והמרקח ממוקור ההספקה הם הגורמים העיקריים לכך שהמרכיבי יחידה זו איננו אחיד. עיקרי המרכיבים: טין וחרסית, חול, חול טיניחרטיטי, חרסית, צורות, חולקים ושברי סלע. במרכיבים הנ"ל מרובים מעברים וחילופין בין חומרים גסים יותר לניסים פחות כאשר למרחק ממוקור ההספקה השפעה על שינוי טקסטורליים של השכבות/אופקים/עדשות. מצוי 4 קידוחי ניסיון שנקבעו לעומק עד כ-15 מטר, בתחום האתר מצבעים כי מרכיבי היסוד האלביאלי באזור עצמה גדולה מ-15 מטר. על פי מידע אורי, בהערכה, שתית סלעית שעיקרה סלעי גראניט (סלעי יסוד) צפופה בעומק גדול מ-40 מטר.

**תרשים 3** מציג מיקום האתר הנסקר על רקע קטע מהמפה הגיאולוגית של אזור אילת.

### 2.4 העתקה

העיר אילת בנויה משני צדי העתק אילת-עברונה הנמשך לאורך כ-120 ק"מ מדרום הצפון למערביהם של מפרץ אילת ועד אזור גיבל א-דרישה שבמרכז הארץ. העתק זה הנו חלק מערכת "טרנספורם ים-המלח" ומהווה את הגבול בין הלוח הערבי שבמזרחה לוח סיני-ישראל שבמערב. לאורך הגבול שבין הלוחות חלה, מזוזה כ-20 מיליון שנה, תנואה של הלוח הערבי לצפון בשיעור של כ-105 ק"מ ביחס ללוח סיני-ישראל (Garfunkel, et al., 1981).




**תרשים 3:** קטע מפה היגיאולוגית של אילת, הגדלה מקנ"מ 1:100,000 (המכון הגיאולוגי, 2000)

העתק אילת, מופת על ידי גראפונקל (1970) ורכס (1987) וזוהה בסקרים גיאופיסיים, בתת הקרקע, על ידי שטיבלמן ופריזלנדר (1997) ופריזלנדר (2000). ההעתק תוחם את האגן הצפוני של מפרץ אילת ממערב. חוצה את הערבה הדרומית מפינותו הצפון מערבית של המפרץ ועד דרום מזרח למלחת עברונה. יוצר בפני השטה תוואי ברור החוצה מניפות שכף לאורך שולי הערבה וסידורה מצוקונים באזורי מלחת עברונה. חתכים סיסמיים מצבעים כי בתת הקרקע העתק מאופיין באזורי שכירה ברוחב מספר מאות מטרים, ללא החזרות סיסמיות. מישור העתק תלול מפolid בין סלעי השטית שבבסיס מניפת הסחף של אילת בין אגן סדרימנטרי عمוק במוורה. התזוזה על גבי העתק זה הנה של אלפי מטר, אך העוצמה אינה ידועה בהעדך קו רלציה בין המחוירים שני צדי העתק (פריזלנדר 2000). מחקרים מצבעים על הסטה אופקית شمالית של כ-600 מטר לאורך העתק זה (זוק ופרוינד, 1966), רכס ואחרים (1987).

כאמור, ההתwichשות המקובלת אל העתק השולליים המערביים הנה כאל רצעת העתקה היוצרת שורה של העתקי מדרגות בכיוון כללי צפון דרום העשויה להשתרע על פני מאות מטר

והיא מורכבת ממספר העתקים עמוקים. חלק מהעתקים אלו מתפצל בחלקם העליון להעתקי משנה (העתק "פרח") המופיעים ברכיב אופקי (ראה תרשימים 4 – מתוך פריזלנדר, 2000).



על פי מפת העתקים בישראל החשודים בפעולות צעירה<sup>1</sup> העתק אלט נקבע כהעתק פעיל. מקובלת לאורכו תנועה של 0.5–1.0 ס"מ לשנה (ראה תרשימים 6).

**העתק פעיל** – הנו העתק המסוגל לייצר בהוועה רעידות אדמה ו/או לגרום לתזוזות משלטיות בפני השטח בזמן ובקבוקות רעידות אדמה. זאת, לאורך מישור העתק ובמרחק מסוים מצדדיו. לאלו עשויות להתלוות, על פי נתוני האתר הספציפי, הגברות של התנודות החולפות של הרעדיה עצמה. גילוי, איתור העתק, הגעתו לפני השטח או סמוך להם, סוגו כפعال או בלתי כפعال וקוביעת העתק פעיל על פי גיל פעילות ומאפייני תזוזה, הינם פעולות מורכבות וסובוכות. פעולות אלו מחייבות שילוב אמצעי סקירה שונים, על ותת-קרקעיים במכלול הגיאולוגי, הgeo-הנדסי, גיאופיסי, והסיסטומולוגי ושילוב מכלול זה בהיבטים הנדסיים תכנוניים. על פי ת"י 413, העתק פועל הנו העתק שהוגדר ומופה על ידי המכוון הגיאולוגי לישראל במפת "העתקים פעילים" עדכנית כהעתק חדש כפיעיל מבחינה סיסמית. על פי התקנה המקובלת בקליפורניה, העתק פועל הנו העתק שהעתק את פני השטח במהלך 11,000 השנים האחרונות (חולוקן), וכן מהו סיכון פוטנציאלי לבניינים שעשוים להיות ממוקמים עליו.

**העתק חדש כפועל** – על פי ת"י 413, הנו העתק שהוגדר ומופה על ידי המכוון הגיאולוגי לישראל במפת "העתקים החשודים כפעילים", עדכנית, כהעתק חדש כפיעיל מבחינה סיסמית.

<sup>1</sup> ברוטוב וחוברי, 2009, מפת העתקים בישראל החשודים בפעולות צעירה, המכוון הגיאולוגי.

**קרבה להעתק פועל** - על פי תי'י 413, על עקבה של העתק פועל ו-15 מטר משני צדיה לא ימוקמו, באזוריים בהם 0.25, מבנים שתיקן זה חל עליהם, למעט מבנים נמוכים שאינם מיועדים למגורים ובאזורים שבהם 0.15 לא יוקמו מבנים שמקדם החשיבות שלהם הנו מקבוצה או ב (מבנה ציבור ומבנים בעלי חשיבות) ומבנים מרובי אוכלוסין (פחות 100 בני אדם), אלא לאחר קבלת חוות דעת של יושך קרקע ושל גיאולוג. בתחום של עד 200 מטר מכל צד של העתק פועל באזוריים בהם 0.15, בניה של מבנים שמקדם החשיבות שלהם הוא מקבוצה או ב ומbensים מרובי אוכלוסין תלולה בחוות חוות דעת של יושך קרקע. קרירות גיאולוגיות מתאימות יבוצעו עבור תכנון אורבני בקרבת העתקים פיעלים או חסודים כפיעילים.

**קרבה להעתק חזוז כפועל** - על פי תי'י 413, כישיש חshed לקיום העתק פועל על אף שאינו מסומן במפת העתקים של המכוון הגיאולוגי, או כשהוא מסומן כהעתק חזוז כפועל, יש לפנות למכוון הגיאולוגי לקבלת חוות דעת באשר למעמד ההעתק. בהתאם לאות הנסקר, יש לחת בחשבון כי הוא ממוקם למרחק גדול מ-500 מטר ממערב להעתק אילית. וכי למרחק גדול מ-200 מטר מזרחית לאתר חוות העתק נוספת כפועל.

### 3. סביבה סיימית ונתונות פלייאו-סיסמיות

סיימית, יש לחת בחשבו מיקום האתר בסמוך לבקע ("טרנספורם ים-המלח"). הבקע מוגדר כאלמנט סטרוקטורייל ראי, המצו依 תחת מעקב על ידי המכוון הגיאופיזי לישראל. ממצאי המחקרים שנערכו בבקע ובשוליו מצבעים על קיומן מוקדי רעידות אדמה רבים לאורכו ובשוליו. שמיר (1997) מtabסס על עדויות פלייאו-אורכיאו-סיימיות מצין כי:

- יתכן שכברים של רעידות אדמה ביןוניות גדולות (?>M) הופיעו במחזוריות של כ- 10,000 שנה באזורי ים המלח ובערבה.

- יתכן כי ניתן להבחין בין זמני חזרה של 300-100 שנה לרעידות ביןוניות (5.5<M) לבין זמן חזרה של מספר אלפי שנה לרעידות גדולות (?>7.5-M), אם כי אין עדויות ברורות לרעידות במגניטודה (0.8<M) בלבד השנה לאחרות.

- הייעילות הסיימית של טרנספורם ים המלח נמוכה, אם בכלל מרכיב ניכר של תנובה א- סיימית או בכלל רעידות אדמה גדולות שטרם זרו בטוח הפלייאו-סיסמי.


ניתוח באמצעות סיימולוגיה מכשירית, מעלה כי בקע ים המלח והערבה מחולק לסוגמנטים. לאורכו נוצרו אגני מתיחה, שהביטוי הבולט הוא פיזור בלתי אחד של פעילות סיימית עצווותית בתחוםיהם. שמיר (1997), מניח אפשרות של דמיון במבנה השברים הכללי לאורק הבקע. הפעילות הסיימית במפרץ אילית, מאופיינת משנהות ה-80 בשני סגנונות:

- גלים של רעידות אדמה ביןוניות (6.0<M), מוגבלים בזמן ובמרחב לאזורי הדרוג במערכת השברים הראשיים.
- רעידת האדמה גדולה, כמו זו של נואבה, נובמבר 1995, ( $Mw=7.1$ ) שהתחילה ונערכה באזורי דירוג והסיטה קטעה שלם.

ב hasilכה של מסקנותיו של שמיר לאזור הנסקר, ניתן להניח כי :

- העתקי מקור לרעיונות אדמה חזקות באזורי, מצויים ברחוק מה מזרחה לאזור וממערב לו.
- לא ניתן להעריך האס בטוחה הארוך, הפעולות על העתקים הללו, תtabטטה במיקרו-טיסמיות או ברעה חזקה גדולה (דומה לרעה של נואיבה, נובמבר 1995). יחד עם זאת, באזורי פוטנציאלי לאתחול רעה חזקה מוגבלת לאחד הקטעים השקטים של הבקע אך תיצור מומנט טיסמי ניכר.
- ניתוח פלאוסיסמי של העתק עברונה, המשך העתק אילית לצפון, העיר עבורו מגנטודה מרבית אפשרית של 7.5 עס חזרות של 1500-1000 שנים.
- רעה חזקה הגדולה באזורי אילית התרחש בשנת 1068, באזורי מלחת עברונה. העיר איליה (עקבתה) נהרסה, ובמרחק של כ-500 ק"מ היו נפגעים בנפש. רעה נוספת נספת התרחלה בשנת 1212 לאורך העתק זה. מוקדה לא ידוע, ההשערה כי המוקד היה לאורך העתק החוצה בקרבת עקבה. לכן, ניתן כי העתק זה הוא האלמנט הבולט לאורך עשוי להתרחש רעה חזקה בעתיד (Amit et al. 2002).
- רעה חזקה של ה-22 בנובמבר 1995, שמקורה היה במפרץ אילית (ג.צ. 201 117/201 בעומק של 13 ק"מ) במגנטודה של 6.2 (M) גורמה לנזקים ברכוש ובנפש לאורך חוף מזרח סיני. בישראל נגרמו נזקים מועטים יחסית והוא הורגש עד למרחק גדול מ-100 ק"מ מצפון למוקד. ווסט (1997) בשיתוף צוות חוקרים בדקו התשתיות והמבנים לאורך מפרץ אילית (חופי סיני), אילית ועקבה, מיד לאחר הרעה (ראה תרשימים 5). ביו היתר נבדקו סדקים, התמונות שלם, עני אבק, "התפרצויות חול", צונאמי, סיידוק בrif האלמוגים, שינויי מפלסי מי תהום. לאלו נוספו בינהם של בניינים, מערכות מים, כבישים, סוללות, רציפים, סקרים, אзорרי מילוי עפר, מרינות ובריכות. מסקנות הוצאות לאור תיאור הנזקים והערכת הסיכון הסיטמיים היו: ריכוז הנזקים הנו באזורי המלונות באילת והוא נובע מהగברות מקומיות של תאוצת הקרקע ושל התשתית. לא נמצא עדויות לתנועות על העתקים בכיוון צפון - דרום, החוצים את העיר. הנזק למבנים מלאכותיים גדול מהצפוי עקב תאוצת קרקע מכטימלית של 0.1g שנמצאה במניפת הסחף של אילית. ל蹶ה של רעה חזקה גודלה יותר או שמקורה יהיה קרובה יותר יתכן נזקים גדולים יותר. בהתייחס לאזור הנסקר וסביבתו הקרובה לא ידוע על נזקים כל שהם שנגרמו למבנים באזורי עקב רעה זו.

על פי נספח ג' לתקן הישראלי 413, מקדם תאוצת קרקע אופקית חזקה Z באזורי הנסקר הנו 2.3 (2.1 על פי טוות גילוון תיקון 5 לת"י 413, דצמבר 2011). זווית תאוצת הקרקע האופקית המכסימלית שלגביה קיימת הסתברות של 10% לקבל תאוצת שיא בסלע בפרק זמן של 50 שנה. מקדם זה משמש כבסיס לצורך תכנון הנדסי ומובא בעיקר לצורך של ניתוח יציבות (ראה תרשימים 6).



**תרשים 5:** תופעות של שמווף מיד לאחר רעידת האדמה נояמבר 1995 (מתוך ווסט, 1997)



**הגברת** - מפת האזוריים החשודים בהגברת שתית חריגות (גבירצמן וזלבסקי, 2009), מצטרפת לתקן ישראלי 413 ובאה להצביע על אזוריים בעייתיים בהיבט של הגברת שתית חריגה (אינה מהוועת תחליף לסקר מפורט שرك בו ניתן לקבוע את מידת ההגברה, אפיונה בתדר ובעוצמה המתאימה). ככלית, מפה זו מצביעה על שני סוגים אזוריים בהם מידת הגברת תנודות הקרקע

בזמן רעידת אדמה עלולה להיות גבורה מהרגיל. האחד, אזור בו הקרקע מונחת ישירות על גבי סלע אם קשה (מסומן במפה בשחור). במקרה שכזה תופעת הגברת התנודות הסיסמיות מתחזקת במידה ניכרת כתוצאה מכליית האנרגיה הסיסמית בשכבות הקרקע. השני, אגנים גיאולוגיים צרים ועמוקים (מסומנת במפה בקווים אדומים) בהם עלולים להיווצר אפקטים נוספים הקשורים לכלייה של האנרגיה בין קירות האגן ופני השטח, למייקוד גלים לאזורים מסויימים, לריכוז אנרגיה בקרבת קירות האגן, לכיווניות הגלים הסיסמיים ועוד.

יודגש כי על פי תקן ישראלי 413, סעיף 2.2.1, גיליון תיקון מס' 3 (2009), נקבע כי עבור מבני ציבור חשובים ותכנון אורבני, מקדי הגברת תנודות הקרקע לצורך תכנון מבנים יקבעו על סמך לימוד פרטני של תנאי השתייה המקומיים ולא על פי מקדים סטנדרטיים. נקבעו 5 קרייטריונים המגדירים קרקעות המועדות לכשל פנימי. ארבעה מהקריטריונים נלקחו מהתקן האמריקני וחמישי הtoo נועד כדי לתת מענה לאזורים החשודים בהגברות שתית חריגות. נקבע שעבור מבנים מקובצת חשיבות A' ועבור תכנון אורבני, אתר יסוג C-F (אתר חדש בהגברות חריגות), אם הוא נכלל באזוריים שבהם לפי המפה הניל יש חשד להגברות שתית חריגות עקב הימצאות סלע קשה מאד בסיס או עקב שפעת אגן (Basin Effect).



**תרשים 7:** האתר הנ堪ר על רקע קטע ממפת האזוריים החשודים בהגברות שתית חריגות  
(מトー, גבירצמן, זסלבסקי, 2009)

מאחר והאתר הנ堪ר ממוקם באזורי שנקבע במפה כחשוד בהגברת חריגנה באגן גיאולוגי عمוק וצר ולאור התכנון להקים בשטחו מבנים בני יותר מ-3 קומות מתבקש לבצע סקר סיימי מפורט לכימות מידת ההגברת, אפיונה בתדר ובוצמה מתאימים באתר.

#### 4. הידROLוגיה

האתר הנ堪ר ממוקם בשולים הדרים המזרחיים של הר היישוב. מידע אזורי מצבע כי מי תהום צפויים בעומק רב. כיוון הזורמה היו למזרח אל עבר הבקע המהווה בסיס הניקוז האזורי.

**מעיינות** לא ידוע על קיומם של מעיינות נובעים בתחוםי האתר הנ堪ר או הסביבה הקרובה לו.

## 5. התנוזות

התנוזות הנה תחילה בו סדימנט גרנולרי (גרגרי) רווי מים, מאבד את חזקו ומתנהג כנוול במחלך וצוער סיסמי חזק. לצורך התרחשות אירוע שכזה נדרש שילוב בין קרקע או מסלע בלתי מלוכד, מי תהום גבוהים ותאונות קרקע חזקות הנגרמות בעת רעידת אדמה. בהתייחס למרכיבי תחת הקרקע (חתך גרנולרי בהרכב, חול, חול טיני, צוררות, חלוקים ושברי סלע) ומאהר מי תהום צפויים בעומק שאינו רלוונטי לביסוס ניתן לקבוע כי האתר ממוקם באזור שאינו רגיש להtanוזות.

## 6. יציבות מדרכות וgilishת קרקע

התבלייט הטבעית באזור הנסקר הינה גלית גבעית. שיפועי המדרכות הטבעיים מתוונים יחסית. הניל, בשילוב עם מרכיבי תחת הקרקע מצביים על סיכוי התמוטטות נמוכים עד זניחים. גם על פי מפת האזורים בהם קיימת סכנה לגיליש מדרכות שהובנה על ידי המכון הגיאולוגי (כץ ואחרים, 2009) והקריטריונים שנקבעו לצורך הכנת מפה זו, האזור הנסקר מוגדר כזוני להתרפותות גלישה.

## 7. צונאמי

האתר הנסקר לא נמצא בתחום השפעה של אירוע צונאמי.

## 8. סיכום תנאים סיסמיים באתר

בניסויו לאפיין את התנאים והנסיבות היסומיים השונים הצפויים באתר רוכזו בטבלה 1 שלහן, נתונים שונים בליווי הערכות הקשורות למאפיינים השונים.

האטור	כ.מ.	מקורב	רום	מקודם תואמת	קרע (2)	קרע (+)	הסיכון מגנامي (וחשליים)	חישד להגבלה חריגת הרוגה	הסיכון להונזלוות קרע	יציבות מדיניות טביעיות	קרבת להעתק מעיל/חשך כמעיל	מפלס מי התומם	מורכבי תות קרקע, צפויים
לא רלונטי	גוש 40039 חלקות 2,3,7	על פי טיפולות גילוין ותיקון 5 לתיי' 413, דצמבר 2011	2.3 (2.1)	20-0.0 מ'	אלוביום/קונגלומרט לא מחלוק (גיל ניאוגן-דריבעון) ההרכב: חול, חול, טינוחרטיטית, תרשיט, צרארות, חלוקים ושברי סלע. במרכיבים חניל' מרובים מעברים וחילופין בין חומרים סטנס יותר לסתים חותם כאשר למפרק מפרק החשפה השפעה על שינויים טקטוරליים של השכבות/אווקטים/עדשות. מתרחש שתית סלעית קשה (סלעי יסוד).	עמוק רב גadol מעשרות מטר	לא רלונטי קיימת באזור שנקבע כחשד בהגבלה חריגת בגין גיאולוגי עמוק ור'	יציב	לא	רלונטי	קיימות באזור שנקבע כחשד בהגבלה חריגת בגין גיאולוגי עמוק ור'	מקרוב 200 מטר עד גדול מכ-500 מטר ממזרח לפחות.	מערכת העתקה ראשית המוגדרת כעכילה ותצתה סידרה של העתקים פעילים וחושדים בעקבות צירrho אוטורה במרקם גדול מק"מ ממערב ודרום מערב לאטור (שכונות שחמון).

**טבלה 1: ריכוז מאפיינים סיסמיים בתחוםי האתר הנסקר וסביבתו הקרובה**

## 8. סיכום

חלק מהងיות מינהל התכנון בנושא התחשבות בסיכוןים סיסמיים בתוכניות מפורטות, נדרשו להערכת התנאים הסיסמיים השוררים בגוש 40039, חלקות 1-7 הממוקמות מדרום מערב למפגש שדרות חטיבת הנגב את דרך יותם בעיר אילת.

בגדרה נקבע כי כביסט לניתוח התנאים ישמש חומר קיים (סיסמי, גיאופיסי, גיאולוגי וגיאו-הנדסי והידרולוגי), ללא חקירה שדה ואו ביצוע חקר אחר.

הערכת הסיכוןים הסיסמיים נבנה על פי: קירבה למקדי רעידות אדמה, קירבה להעתק פעיל או חשוד כפועל, חזד להגברת חריגה, בחינת אפשרות גלישות קרקע ויציבות מדרכונות, בדיקת אפשרות להתנזלות קרקע וייתכנות צונאמי (נחשולים). להלן עיקרי המסקנות:

**רגשות סיסמוגנייה** - האתר ממוקם בסמוך לבקע המוגדר כאלמנט סטרוקטורי ראשי לארכו ובשוליו מוקדי רעידות אדמה רבים. בהערכה, זמן חורה של אירוע רעדת אדמה במגנטודה גבוהה מ-6.2 המתרחש לאורך הבקע והעשה לגראם נזק, הנו כ-400 שנה.

**הגברת של תנודות קרקע עקב תנאים גיאולוגיים וטופוגרפיים** - על פי נספח ג' לתקן הישראלי 413, מוקם תאוצת קרקע אופקית חזואה (Z) באתר, הנו 0.23.

על בסיס ניתוח מרכיבי תת הקרקע ואפיונים ניתן לקבוע כי הקרקע באתר הנסקר ניתנת לשיווג C-C (קרקע צפופה מאוד).


בהתבסס על מפת האזורים החשודים בהגברות שתית חריגות, האתר הנסקר ממוקם באזור שנקבע כחשוד בהגברת חריגה עקב מיקומו באגן גיאולוגי عمוק וצר.

**קירבה להעתק פעיל או חשוד כפועל** - בתחוםי האתר הנסקר לא ניתן לאתר חצית העתקים עקב הפרת פני השטח כתוצאה מעורבות האדם לאורך שניים (אזור בניו, מחופה ומופר). במרחק גדול מ-200 מטר וכ-700 מטר לഴורה חוצים 2 העתקים בכיוון כללי צפון-דרום. העתקים אלו הוגדרו על ידי המכון הגיאולוגי כפעילים. מערכת העתקים פעילה וחשודה כפעילה נוספת במרחק גדול מק'ם בשכונות שחmono שמעורב באתר. לאור הניל', ניתן בשלב הנוכחי לקבוע כי האתר הנסקר אינו נחצה על ידי העתקים פעילים או חדשים בפעולות צעירה.

**גלישות קרקע ויציבות מדרכונות** - התבליט הטבעית באזור הנסקר הינה גלית כשפוני השטח משתפלים לדромים מזרחה מ-57+ לכ-50+. השילוב בין מרכיבי פני השטח ותת הקרקע לשיפוע המדרון מצביים כי תא השטח הנסקר יציב. גם על פי מפת האזורים בהם קיימת סכנה לגלישת מדרכונות שחונה על ידי המכון הגיאולוגי, האתר הנסקר מצוי באזור שבו באירוע של רעדת אדמה חזקה סיכוי התמוטטות/כשל בשתייה הטבעית נמוכים עד זניחים. יחד עם זאת, במידה ויתוכנו מילויים גבוהים, יש לקחת בחשבון כי באירוע של רעדת אדמה חזקה, תיתכנה תופעות הרס (גלישה, תזוזה) במילוי.

אפשרות להתנולות הקרה - בחינת התנאים באתר, רום הופעת מים בשילוב חתך תחת הקרה  
ותכונות מרכיבי פני השטח מוצבים כי באזור לא קיימים התנאים העשויים לפתח תופעות  
התנולות בעת רעידת אדמה.

יתכונות צונאמי - האתר וסביבתו אינם ברิ השפעה מאירוע צונאמי.

גיאו-לוג  שירותים גיאולוגיים בע"מ

## 10. מקורות

- בלנק, ע., לרר, ע. 2009. תוכנית אב ומתרär אילת חוף צפוני וחוף דרומי היבטים גיאו-טכניים. דוח מס' 4098-09.
- בק, א., מבדייב, ב., 2009, סקר סייסמי לאיתור ומיפוי העתקים עיריים בשדה התעופה אילת, המכון הגיאופיסי לישראל, דוח מס' 359/422/09.
- ברטוב, י., 1994. הגיאולוגיה של הערבה, דברי הסבר למפה הגיאולוגית, המכון הגיאולוגי, דוח מס' GSI/4/94.
- ברטוב, י. ואחרים, 2009. מפת העתקים בישראל החשודים בפערות עירה. המכון הגיאולוגי.
- ברטוב, י. בין ע., 1994. הגיאולוגיה והhidrogeologia של הערבה התיכונה בין יוטבהה לפארן, המכון הגיאולוגי, דוח מס' GSI/5/94.
- גבירצמן, ז., 2006. עדכון סוגת תואכות קרקע בתכנון הבניה הישראלי בהתאם לתנאים הגיאולוגיים בישראל. המכון הגיאולוגי, דוח מס' GSI/03/2007.
- גראונקל, צ., 1970. הטקטוניקה של השולדים המערביים של הערבה הדרומית, חיבור לקבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה העברית ירושלים.
- גראונקל, צ. ואחרים, 2000. מפה גיאולוגית של צפון מפרץ אילת, קני'ם 1:100,000, המכון הגיאולוגי.
- דוד, ד., דוד, י., 2009. סקר להערכת סיכון רעידת אדמה שדה התעופה - אילת. דוד דוד וישי דוד – ביטוס מבנים בעמ', דוח מס' מיחמי/א-2-908.
- ווסט, ה., 1997. ריעדת האדמה במפרץ אילת (עקבה)ב-22 נובמבר 1955: תיאור נזקים והערכת הסיכון הסיסמיים. המכון הגיאולוגי דוח מס' GSI/3/97.
- זילברמן, ע., עמית, ר., נחמיאס, י., 2003. סקר ליזוחי מערכות העתקים פעילים באזור שדה התעופה אילת. המכון הגיאולוגי, דוח מס' GSI/4/2003.
- כץ, ע. ואחרים, 2008. מפת האזוריים בהם קיימת שכנת גלישת מדרונות, המכון הגיאולוגי.
- סלמון, ע. ואחרים, 2008. האזוריים במישור החוף של ישראל בהם נדרשת חקירות הסיכון להחתנות, המכון הגיאולוגי, דוח מס' GSI/34/2008.
- סלמון, ע. ואחרים, 2009. מפת מיקום הגילונות המציגים את מיפוי האזוריים המועדים להצפה מצואמי. המכון הגיאולוגי.
- פריזלנדר, א., 2000. מבנה טרנספורם ים המלח תוך דגש על הערבה לאור נתוני גיאופיסיים חדשים. עבודת דוקטורט, האוניברסיטה העברית ירושלים.
- קלר א., זסלבקי י., טאטינה מ., שפירא א., 2011. מפות תואצות ספקטראליות לשימוש בת"י 413 גליון תיקון 5, המכון הגיאופיסי בשיתוף מוסד הטכניון.

- שירן, ע., 2009. אתר בריוכות המלח באילת הערכת תగובת האטור הספציפית ברעידת אדמה. (דו"ח 1037 הוגש לתעשיות מלח בע"מ).
- שמיר, ג., 1997. ההתנהגות הסיסמית של בקע ים המלח, החברה הגיאולוגית הישראלית, כנס החברה-כפר גלעדי, עמי 92.
- שמיר, ג., 2008. התפתחות בזמן של סדרות עצוויות של רעמי משנה לאורך טרנספורם ים המלח. המכון הגיאולוגי דו"ח GSI/09/2008 עמ' 92.
- שפירא א., 2002. מפה מעודכנת של תואכות השיא לתקן הישראלי 413, דברי הסבר, המכון הגיאופיזי לישראל.
- תה"ל., 2002. אילת צפון- אתר רודד חותות דעת אודוט היבטיים גיאומטכניים, העתקים ורעידות אדמה. הוון עבור משרד הבינוי והשיכון. דו"ח 102.135.9041.
- נספח ב'-מפת אזוריים של מקדמי עצמה אופקית חזיה 2 גיליוון תיקון לתקן ישראלי ת"י .413
- תקן ישראלי 413, (גיליונות תיקון 3 ו-4) תקן Umides מבניים ברעידות אדמה, מכון התקנים הישראלי.
- ת"י 413, 1995. (טיווית גיליוון תיקון מס' 5, דצמבר 2011). תקן Umides מבניים ברעידת אדמה.
- Amit, R., Zilberman, E., Porat, N., 1999. Relief inversion un the Avrona playa as evidence of large-magnitude historical earthquakes, southern Arava Valley, Dead Sea Rift. Quaternary Research, 52:76-91.
  - Shitvelman, V., Frieslander U., Zilberman e., 1998, Mapping shallow faults at the Avrona playa site using the high resolution method, Geophysics, 63:1257-1264.
  - seismic zonation in Israel. GSI Rept. 12/2001 and GII No. 550/95/01(1).