

לשכת התכנון המתויזית  
 משרד הפנים-מחוז דרום  
 11. 01. 2015  
**ऋת קבל**

## ייעוץ בנושא רعيות אדמה

### חוות דעת בנושא רגישות לסייעוניים סיסמיים בתחום תכנית מס' 2/306/03/30/6/2 תוספת 30 נחלות עין יהב

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

**משרד הפנים - מחוז הדרים**

הוועדה המקצועית החליטה ביום:

ט' באדר ב' 5775


#### לאשר את התוכנית

- התוכנית לא נקבעה טעונה אישור הרשות  
 התוכנית נקבעה טעונה אישור רשות

זוייר הוועדה המתויזית

ט' באדר ב' 5775

תאריך



עין יהב  
 מושב עובדי מילת היישוב  
 חקלאית שיתופית בע"מ

עבו  
**מושב עין יהב**

אפריל 2013

דוח מס' PR11000361-01-001

אקוולוג חנדסה בע"מ

<u>עמוד</u>	<u>תוכן</u>
<b>1. מבוא .....</b>	<b>1</b>
<b>2. הערכת הסיכוןים הסיסמיים באזור התכנית .....</b>	<b>4</b>
2.1. יצירת תאותות והפעלת כוחות אופקיים על מבנים ותשתיות .....	4
2.2. קריית פני השטח על גבי העתקים גיאולוגיים פעילים .....	4
2.3. העצמה של תנודות הקרקע עקב תנאים גיאולוגיים וטופוגרפיים .....	5
2.4. פגעה ביציבות מדרונות וגלישת קרקע .....	6
2.5. התנוזלות הקרקע .....	7
2.6. הופעת נחלולים (צונאמי) .....	7
<b>3. מסקנות והמלצות .....</b>	<b>7</b>
<b>4. מקורות .....</b>	<b>8</b>
<b>5. נספח א' .....</b>	<b>9</b>

#### רשימת איורים

איור 1 : מפת מיקום והעתקים פעילים / חסודים כפעילים

איור 2 : מפת קרקעות

איור 3 : מפה גיאולוגית

איור 4 : מפת האזוריים החשודים בהגברות שתית חריגות

איור 5 : מפה טופוגרפית

#### רשימת נספחים

נספח א' : טבלה 4 מתוך תי' 413



## 1. מבוא

בהתניות מנהל התכנון מיום 8 ביוני 2009 נקבע כי יש לבחון גורמי סיכון סיסמיים על מנת להטמע שיקולים סיסמיים כבר בשלבי תכנון מוקדמים, על מנת להמנע מהצורך במציאות פתרונות הנדרסים בשלב היתר הبناء בעבר סיכון סיסמיים מהם ניתן היה להימנע ע"י תכנון המתחשב בשיקולים אלו. גורמי הסיכון הסיסמיים בהם יש להתחשב הם:

- א. קריית פני שטח על גבי העתקים גיאולוגיים פעילים
- ב. יצירות תאומות והפעלת כוחות אופקיים על מבנים ותשתיות
- ג. העצמה של תנודות הקרקע עקב תנאים גיאולוגיים וטופוגרפיים
- ד. פגעה ביציבות מדרכנות וגלישת קרקע
- ה. התנוזלות הקרקע
- ו. הופעת נחלולים (צונאמי)

על מנת לעמוד בתניות מנהל התכנון, פנה מושב עין יהב לחברת אקוולוג הנדסה בע"מ (אקוולוג) בבקשת לסייע לו בהכנות חוות דעת בנוגע לסיכון הסיסמיים הצפויים בתחום תכנית מפורטת מס' 306/03 – "הרחבת מושב עין יהב". מטרתה של חוות דעת זו היא לבצע הערכת מיוון של הסיכון הסיסמיים באזורי התכנית (אייר 1), להגדיר את משמעותם עבור התכנית מבחינה תקן הבניה הישראלי לעמידות מבנים ברעידות אדמה (ת"י 413), לזהות היבטיים סיסמיים הדורשים חקירה נוספת בתחום מתקדמים יותר, בהתאם, ולפי הצורך, לעדכן את הוראות התכנית הנוכחית. השתייה הטבעית ברוב שטח התכנית כוללת אלוביום גס גרג, חולות (לס) וקונגלומרט (איורים 2, 3).

NDIPIE UCLAU ERKA



## **2. הערכת הסיכוןים הסיסמיים באזורי התכנית**

### **2.1. יצירת תוצאות והפעלת כוחות אופקיים על מבנים ותשתיות**


על פי רישימת המקדים הסיסמיים עבור יישובים, הנלוית לתקן ישראל 413 (אתר המכוון הגיאופיזי [\[http://www.seis.mni.gov.il/heb/citys\\_pga.html\]](http://www.seis.mni.gov.il/heb/citys_pga.html)), התאוצה האופקית הצפופה בעין יהב עבור שתיתת סלעית הינה  $g = 0.212 \text{ PGA}$ .

### **2.2. קריית פני השטח על גבי העתקים גיאולוגיים פעילים**

על פי מפת העתקים הפעילים/חשודים כפעילים (ברטוב וחובי, 2009), העתק הפעיל/חשוד כפעיל הקרוב ביותר לעין יהב הינו העתק נמיה המרוחק כ 370 מטר מגבולת הצפוני של התוכנית (איור 3). יש להציג כי מיפוי העתקים במפה של ברטוב וחובי הוא בקנה מידה של 1:200,000, וכך שמרחקו של העתק נמיה עשוי להיות קרוב יותר או פחות לגבול התוכנית בעשרות מטרים. העתקים חשודים כפעילים נוספים המצוים בקרבת התוכנית הינם העתקי רמוון, מרזבה ומסור המרוחקים כ 4.3 ק"מ, 10 ק"מ ו 11.5 ק"מ בהתאם.

העתק הערבה, שהתוואי המדוקדק שלו אינו ידוע (שורטט **סכמטית** על ידי Garfunkel et al., 1981 ; קו חום מקווקו באיור 1), מהווה את גורם הסיכון הסיסמי האזרחי המשמעותי ביותר והתוואי המשוער שלו על פי (Garfunkel 1981) מרוחק כ 8 ק"מ מתחום התוכנית. זהו העתק ארוך ופעיל החסר ביטוי גיאומורפולוגי רציף (ולכן אינו מופיע ברכזיפות). מיקומו האמתי של העתק הערבה אינו ידוע וכיימת שבירות שהוא ערך קרוב יותר לתחום התוכנית. לדוגמה, צפוניות לעין יהב קיימים שני העתקים פעילים, האחד באזורי צומת הנגב (ארוך) והשני באזורי מושב חצבה (קווים אדומים באיור 1). השלכה של הקו העובר דרך דרום מtelcedat עם גבול התוכנית. העתקי השולטים של בקע ים המלח, המהווים גורם סיכון סיסמי משמעותי נוספת עם גבול התוכנית. העתקי מאזור התוכנית (איור 1).

על פי תי' 413 (סעיף 1, גליון תיקון מס' 3) המרחק המינימי המותר של מבנה מהעתק פעיל או חשוד כפעיל עומד על 15 מטרים, והגבולות בניה קיימות בטווח של 200 מטרים מהעתק פעיל או חשוד כפעיל באזוריים בהם המקדים הסיסמי  $0.15 > Z$ . לפיכך, ועל פי המידע הקיים בידינו בעת, אין הגבלה על פיתוח ובניה בשיטה התכנית בכל הקשור להעתקה פעילה וקריית פני השטח.




איור 3: מפה גיאולוגית (1998) והעתקים חסודים כפעילים (ברוטוב וחובי, 2009).

### 2.3. העצמה של תנודות הקרקע עקב תנאים גיאולוגיים וטופוגרפיים

אייר 4 מראה את מיקומו של אזור עין יהב על גבי מפת האזוריים החסודים בהגברות שתית חריגות (מתוך גבירצמן וסליבסקי, 2009). על פי אייר זה, התכנית של עין יהב ממוקמת בחלקה באתר קרקע עם חשד להגברת חריגה כתוצאה מקומו של מעע קשה מאוד בסיסי, וחלוקת האתר עם חשד להגברת חריגה באגנים גיאולוגיים عمוקים וצריכים.

עודת מומחים של מכון התקנים הישראלי קבעה שיש לבצע סקר תגובה אתר באזורי בהם הקרקע מסובוגת כ F (תוי 413, גלון תיקון מס' 3, 2009), סעיף 202.2.1 – ג'). אחד הקритריונים לסוג קרקע כ F הוא כאשר מבנים מקבוצת חשיבות א' (טבלה 4 בתכנון, ראו נספח א' במסמך זה) ובנינים המוגדרים כ"תיכון אורבני" ממוקמים בתחום אזור החשוד בהגברת שתית חריגה על פי המפה של גבירצן וסליבסקי (2009).


לפיכך, באם המבנים המתוכננים בתחום התכנית שייכים לקבוצה חשיבות א' ואו התיכון הוא מסוג "תיכון אורבני" יש לעורך בשלבי התכנון הבאים סקר תגובה אתר עבור אותם מבנים.



איור 4: מפת האזוריים החשודים בהנגרות שתית חריגמת (מתוך נבלעמן וסלבסקי, 2009).

#### 2.4. פגיעה ביציבות מדרכות וגלישת קרקע

כץ וחובי (2008) פיתחו שיטה להערכת רגישות השטית לגלישת מדרון. לפי שיטתם, הרגישות תלויה בסוג המסלע, במבנה הגיאולוגי (נטילת סלע הבסיס) ובנטיות המדرون. לפי שיטתם של כץ וחובי (2008), שיפוע של פחות מ  $5^{\circ}$  מוגדר כSHIPOU זניח בו אין רגישות לכשל מדרון עבור כל סוגי הסלעים. שיפוע המדرون בשטח עין יחב על פי מפה טופוגרפית בקנה מידה 1:50,000 עולה על  $5^{\circ}$  באזור הדרום-מערבי של התכנית (איור 5) ולפיכך קיימים תנאים סוף המאפשרים פגעה ביציבות המדرون ו/או גלישת קרקע באתר כתלות בתנאים הטופוגרפיים והגיאולוגיים. יתכן שבדיקה בקנה מידה פרטני תשלול קיומם של SHIPOU סוף אילו ותיתיר המשך חקירה בנושא.



איור 5: מפה טופוגרפית

## 2.5. התנוזלות הקרקע

פוטנציאל התנוזלות קרקע קיים באזוריים בהם קיימים אופקי משקעים חולאים או חולאים-טיניים ומפלס מי התהום מצוי ברום הרוזוד מ-20 מטר מתחת לפני השטח (סלומון וחוב', 2008). עין יבן מצוי על מצע אלובילי גס גרגיר וחולי. מי התהום באזור זה מצויים באקווייפר חבורת יהודה ומפלסים המשוער היינו ברום 110- מטר, כולם 60-0 מטר מתחת לפני השטח (הקרבה הולכת וגדלה צפונה, ראו איור 5). בשל התנאים המתוירים והקרבה להעתקים פעילים / חשודים כפועלים קיים פוטנציאל להtanוזלות בתחום התכנית.

## 2.6. הופעת נחשול ים (צונאמי)

עקב מרחקה של התכנית מהחוף לא צפוי להופיע בתחום נחשול ים.

## 3. מסקנות והמלצות

מצאי בדיקת הסיכון מעלים כי קיים פוטנציאל לסיכון סייסמי במרבית גורמי הסיכון שנבדקו. בהתאם, מומלץ לבצע חקירת המשך פרטנית לאתר בשלבי תכנון מתקדים.

המלצות פרטניות:

- לאור מגבלות המידע בכל הנוגע למיקום של העתקים פעילים בסביבתו של מושב עין יבן, יש לשלב בהוראות התכנית הנחיה לביצועה של בדיקה נוספת, הכוללת סיור באתר,

- לאישוש או שלילת האפשרות לקיום העתקים פעילים בתחום התכנית ובסביבתה. על סמך תוצאות הבדיקה יש לשקל נחיצותו של מיפוי תת הקרקע לצורכי איתור העתקים בתחום התכנית וברדיוס 200 מטר סביבה.
- יש לשלב בהוראות התכנית הנחיה לביצוע סקר תגבות אחר נמיוקם בו יבנו מבנים השייכים לקבוצת חשיבות אי' על פי הנחיות תי' 413, גליון תיקון 3 (ראה נספח אי'), ואו באם התכנון הוא מסווג "תכנון אורבני".
- יש להוסיף להוראות התכנית הנחיה כי בשלב היתר הבניה יש לבצע הערכה של מידת הפוטנציאל לכשל מדרכנות. באם השיפוע איינו עולה על  $5^{\circ}$ , או שקיים שיפוע כזה באזור בו לא מתוכננים מתקנים הנדסיים בתחום התכנית, אין צורך בביצוע הערכה של הפוטנציאל לכשל מדרכנות.
- יש להוסיף להוראות התכנית הנחיה כי בשלב היתר הבניה יש לבצע הערכה של מידת הפוטנציאל להtanזולות באמצעות מידע ספציפי לאתר.

#### 4. מקורות

- ברטוב, י., סנה, ע., רוזנופט, מ. (2009). מפת העתקים הפעילים והחשודים כפעילים בישראל – עדכון מרץ 2009. המכוון הגיאולוגי לישראל – <http://www.gsi.gov.il/Uploads/573Map-Of-Faults.pdf>
- גבירצמן, ז., זסלבסקי, י. (2009). מפת האזוריים החשודים בהגברות שתיית חריגות (מפה ודברי הסבר). דוח המכוון הגיאולוגי מס. GSI/15/2009.
- כח, ע., חקט, ה., אלמוג, ע. (2008). בסיס נתונים עבור תוכנת HAZUS לתרחישי רעידות אדמה בישראל: מפה גיאומטרית ומפה של רגשות המדרכנות לכשל. המכוון הגיאולוגי לישראל, דוח מס. GSI/08/2008.
- מערכת מידע לבדיקת המקדים הטיסמי, המכוון הגיאופיזי – [http://www.seis.mni.gov.il/heb/citys\\_pga.html](http://www.seis.mni.gov.il/heb/citys_pga.html)
- סלomon, ע., צbialy, ד., rozenpft, מ., lehman, ט., haimon, א., Abramov, R. (2008). האזוריים במישור החוף של ישראל בהם נדרשת חקירת הסיכון להtanזולות. המכוון הגיאולוגי לישראל, דוח מס. GSI/34/2008.
- רביקוביץ ש. (1969). מפת קרקעות 1:250,000. האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה לחקלאות, רחובות.
- תקן ישראלי תי' 413 (1995) וגליון תיקון מס' 3 (2009). תקן עמידות מבנים בריעדות אדמה. מכון התקנים הישראלי.
- Sneh, A, Bartov, Y., Weissbrod and Rosensaft, M., 1998. Geological map of Israel (1:200,000, 4 sheets) *Geological Survey of Israel*.

**5. נספח א'**

טבלה 4 מתוך תי'י 413, תיקון 3.

**טבלה 4 - מקדמי חשיבות של מבנים**

מקדם החשיבות	סוג המבנה	קבוצה
1.50	מבנים בעלי חשיבות ציבורית גבוהה, האמורים לפקד עם מערכותיהם בעת רעידת אדמה ולאחריה: בניין תחנות כוח, בתים חולים, תחנות מכבוי אש, תחנות משטרה, מרכזות טלפון, תחנות עזרה ראשונה (לרבות כניסה ומעברים), וכן בנייני השירות ומכללי המים המשרתים אותם	א
1.25	מבנים בעלי חשיבות ציבורית, האמורים לאפשר מילוט אנשים ללא סכנת חיים, כגון: בתים ספר, מעונות יוס, בתים קולנוע, בתים תפילה, אולמי שמחות וריקודים, בנייני ציבור, בתים סוחר ובניינים לצפויה בהם חתקচלות, לרבות בניינים מרובי אוכלוסין (250 איש ומעלה), בין אם נקבעו ככאלה על ידי רשות מוסמכת וכן אם לאו	ב
1.00	כל שאר המבנים שלא נכללו בקבוצות א ו-ב	ג
		תעריט: ראו גם סעיף 1.204.5.1