



# תוכנית מס' 605-0301358

## מגדלי גראנד קניון

### סקר עצים

12.12.16

עדכון – 26.7.18

**סקר: יעקב גולן, אדריכל נוף ואגרונום.**

08-6512984, נייד 050-7489852, ת"ד 1532, מיתר 85025

**נספח: י.א. ישר אדריכלים בע"מ**

רח' טשרניחובסקי 18, תל-אביב 63291

טל. 03-6303220





## הסבר לתוכנית ולסקר והנחיות כלליות:

1. התב"ע מציעה להקים שלושה מגדלי מגורים במקום מגרש חנייה קיים והרחבת רח' עין גדי.
2. סקר העצים בתחום התב"ע המוצעת בוצע ביום 29.9.16 לאחר מדידה שבוצעה ע"י משרד המודדים א.א.ג. אזוט בע"מ.
3. הסקר והערכת העצים בוצעו על-פי נוהל "כללים להכנת סקר עצים, 11.8.16" שפורסם ע"י פקיד היערות הארצי.
5. בתחום התב"ע 3 עצים בוגרים. לאחר בחינת מיקומם של העצים ביחס לתוכנית המוצעת ולמצבם של העצים נמצא ש-2, סגלון עלה-מימוזה, נמצאים בתוואי כבל חשמל תת קרקעי שיוטמן במקום, הם מיועדים לכריתה בגלל נתוני הבריאות שלהם ועץ אחד, פיקוס חלוד, מיועד להעתקה כי נמצא בתחום ההרחבה של הרחוב ותוואי הטמנה של כבל החשמל.
7. עץ הפיקוס יועתק לקראת ביצוע העבודות ולאחר קבלת היתר מפקיד היערות העירוני, לרח' אברבנאל פינת החידה.
8. הנחיות לביצוע העתקת העץ וליווי תהליך ההעתקה יהיה בפיקוח של אגרונום מומחה. כמו כן, בכל מקרה של עבודה ליד עצים לשימור יינתנו על-ידו הנחיות להגנה על העצים והם יבוצעו בפיקוחו.
9. בתחומי התוכנית יינטעו עצים נוספים בכמות ובתקן שיקבעו ע"י פקיד היערות כפיצוי לעצים שיכרתו. תכנית נטיעה תועבר לפקיד היערות במסגרת תהליך קבלת היתר כריתה/העתקה.





**טבלה 1: טבלה מסכמת**

<u>טבלה מסכמת</u>						
סה"כ עצים	ערכיות העץ				שם מדעי	מין העץ
	נמוכה מס' העץ	בינונית מס' העץ	גבוהה מס' העץ	גבוהה מאד מס'		
2			19,23		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	סיגלון עלי-מימוסה
1			21		<i>Ficus rubinginosa</i>	פיקוס חלוד
<b>3</b>			<b>3</b>		<b>סה"כ עצים</b>	





## טבלה 2: הערכה וסטאטוס

צילום	הערות	סטאטוס	היתכנות העתקה	סה"כ ערכיות	ערך מין העץ	ייחוד העץ	תרומה סביבתית	מצב בריאות	מין העץ	גובה העץ	קוטר גזע	רום הקרקע	קואורדינטות		מס' עץ
													N	E	
+	פגיעה בגזע	כריתה	גבוהה	10	4	1	1	4	סיגלון עלה מימוזה	5	15	268.4	573312.2	178035.55	19
+		העתקה	גבוהה	11	4	1	1	5	פיקוס חלוד	7	25	268.2	573262.7	178040.22	21
+	נטוי	כריתה	גבוהה	10	4	1	1	4	סיגלון עלה מימוזה	7	25	268.2	573296.3	178027.03	23





# מגדלי הגרנד קניון צילומי עצים





**מס' 21**



**מס' 19 פגיעה בגזע**



**מס' 19**





23' on



