



תאריך: 02/06/2024

תכנית מס': תמ"ל 2049

מועדפים לדיוור החליטה ביום

נספח עצים אגרונומי - טבלת סקר עצים

שם הפרויקט: רח' רג' - יעקב אבינו, באר שבע

22/01/2025

לאשר את התכנית

12/02/2025

יר"ר הועדה למתחמים

מקרא סטטוס - עפ"י מבא"ת
שימור
העתקה
כריתה
פטור מרישוי

מקרא מדרג ריחות
גבוהה מאוד 20-17
גבוהה 16-14
בינונית 13-7
נמוכה 6-0

סטטוס מוצע	הערות	היתכנות העתקה	שוי העץ / יחידה	סך ערכיות (0-20)	חופת העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	מיקום העץ (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	אזור שורשים (מ')	קוטר צמרת (ס"מ)	קוטר גזע (ס"מ)	גובה עץ (מ')	כמות עצים	מין העץ / הפוליגון	מספר עץ / פוליגון
שימור	באיזור פיתוח קיים ומתוכנן	נמוכה	23,435	15	4	3	4	4	5	7	59	10	1	מכנף נאה	1
פטור מרישוי	פטור מרישוי ע"פ צו היערות	בינונית	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2	1	דקל קוקוס	2
כריתה	מפוצל (19+25+30), בקו דיפון מתוכנן	בינונית	17,756	13	4	3	4	2	4	7	74	5	1	פלפלון בכות	3
כריתה	בתחום בינוי ומרתף מתוכנן	נמוכה	1,899	14	4	3	4	3	3	3	20	5	1	קליסטמון הנצרים	4
פטור מרישוי	פטור מרישוי ע"פ צו היערות	בינונית	0	0	0	0	0	0	0	0	45	4	1	דקל תמר מצוי	5
כריתה	גדם קיים	בינונית	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	גדם קיים	6
פטור מרישוי	גדם קיים	בינונית	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	גדם קיים	7
פטור מרישוי	גדם קיים	בינונית	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	גדם קיים	8
כריתה	בתחום מרתף חנייה תת קרקעי מתוכנן	נמוכה	7,630	14	4	3	4	3	4	5	45	7	1	פלפלון בכות	9
פטור מרישוי	פטור מרישוי ע"פ צו היערות	בינונית	0	0	0	0	0	0	0	0	40	4	1	דקל תמר מצוי	10
כריתה	בתחום מרתף חנייה תת קרקעי מתוכנן	נמוכה	4,431	12	3	3	4	2	4	4	42	7	1	פלפלון בכות	11
כריתה	גדם קיים	נמוכה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	גדם קיים	12
פטור מרישוי	גדם קיים	נמוכה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	גדם קיים	13
כריתה	גדם קיים	נמוכה	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	גדם קיים	14
שימור	בתחום המדרכה להולכי רגל	בינונית	803	10	1	3	5	1	3	3	20	8	1	שלטית מקומטת	15
פטור מרישוי	אינו עומד בקריטריון עץ בוגר	בינונית	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	1	הדר הלימון	16
שימור	בתחום מגרש גובל לתכנית	נמוכה	4,584	16	4	4	4	4	2	3	25	10	1	אראוקריה רמה	17
פטור מרישוי	אינו עומד בקריטריון עץ בוגר, בתחום המדרכה	בינונית	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	מיש דרומי	18
פטור מרישוי	להולכל רגל	בינונית	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	מיש דרומי	19
פטור מרישוי	להולכל רגל	בינונית	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2.5	1	מילה ירוקת עד	20
שימור	בתחום המדרכה להולכל רגל	בינונית	6,173	15	4	3	5	3	2	5	32	7	1	שלטית מקומטת	21
פטור מרישוי	פטור מרישוי ע"פ צו היערות	בינונית	0	0	0	0	0	0	0	0	32	2.5	1	דקל תמר מצוי	22
פטור מרישוי	אינו עומד בקריטריון עץ בוגר, בתחום מרתף חנייה תת קרקעי מתוכנן	בינונית	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2.5	1	הדר הלימון	23
פטור מרישוי	אינו נכלל ברשימת העצים המוגנים, בתחום מרתף חנייה תת קרקעי מתוכנן	נמוכה	0	0	0	0	0	0	0	0	13	5	1	היביסקוס סתריה	24
פטור מרישוי	מרתף חנייה תת קרקעי מתוכנן	נמוכה	0	0	0	0	0	0	0	0	14	5	1	היביסקוס סתריה	25



מספר עץ / פוליון	מין העץ / הפוליון	כמות עצים	גובה עץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	קוטר צמרת (ס"מ)	אזור שורשים (מ')	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך מין העץ (5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות (0-20)	שוי העץ / יחידה	היתכנות העתקה	הערות	סטטוס מוצע
26	לגרסטרמיה הודית	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית	בתחום מרתף חנייה תת קרקעי מתוכנן, אינו עומד בקריטריון עץ בוגר	פטור מרישוי
27	לגרסטרמיה הודית	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית		פטור מרישוי
28	לגרסטרמיה הודית	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית		פטור מרישוי
29	לגרסטרמיה הודית	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית		פטור מרישוי
30	לגרסטרמיה הודית	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית		פטור מרישוי
31	לגרסטרמיה הודית	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית		פטור מרישוי
32	כרבל לביד	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית		פטור מרישוי
33	כרבל לביד	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית		פטור מרישוי
34	כרבל לביד	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית		פטור מרישוי
35	כרבל לביד	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית	פטור מרישוי	
36	כרבל לביד	1	3.5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית	פטור מרישוי	
37	לגרסטרמיה הודית	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	נמוכה	בין דיפון מתוכנן, אינו עומד בקריטריון עץ בוגר	פטור מרישוי
38	כרבל לביד	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית		פטור מרישוי
39	כרבל לביד	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית		פטור מרישוי
40	היביסקוס סתריה	1	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	נמוכה	אינו נכלל ברשימת העצים המוגנים, בתחום מרתף חנייה תת קרקעי מתוכנן	פטור מרישוי
41	היביסקוס סתריה	1	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	נמוכה		פטור מרישוי
42	היביסקוס סתריה	1	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	נמוכה		פטור מרישוי
43	היביסקוס סתריה	1	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	נמוכה		פטור מרישוי
44	היביסקוס סתריה	1	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	נמוכה		פטור מרישוי
45	זית אירופי	1	5	18	1	2	3	3	4	3	13	2,075	בינונית	בתחום מרתף חנייה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
46	דקל קוקוס	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית	בתחום מרתף חנייה תת קרקעי מתוכנן, אינו עומד בקריטריון עץ בוגר	פטור מרישוי
47	דקל קוקוס	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית		פטור מרישוי
48	דקל קוקוס	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית		פטור מרישוי
49	דקל קוקוס	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית		פטור מרישוי
50	דקל קוקוס	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית	בתחום מרתף חנייה תת קרקעי מתוכנן, אינו עומד בקריטריון עץ בוגר	פטור מרישוי
51	הדר התפוז	1	2.8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית	בתחום מרתף חנייה תת קרקעי מתוכנן	פטור מרישוי
52	פיקוס מעוקם	1	8	32	4	4	3	4	4	3	13	4,456	בינונית	בתחום בינוי ומרתף מתוכנן	כריתה
53	סיגלון	1	7	38	5	4	4	4	4	4	15	8,270	בינונית	בתחום בינוי ומרתף מתוכנן	כריתה
54	סיגלון	1	7	34	4	4	3	4	4	4	15	8,828	בינונית	בתחום בינוי ומרתף מתוכנן	כריתה
55	פיקוס מעוקם	1	13	89	9	5	4	3	4	5	16	45,963	בינונית	במרכז גרעין בניין מתוכנן	העתקה
56	גדם קיים	1	4	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	גדם קיים, יבש ומת	כריתה
57	מכנף נאה	1	15	59	10	5	4	4	3	5	16	23,435	נמוכה	עפ"י דרישת פקיד היערות	שימור
58	מכנף נאה	1	15	79	10	5	4	4	3	5	16	42,015	נמוכה	עפ"י דרישת פקיד היערות	שימור
59	פיקוס בנימינה	1	3	24	3	3	3	3	3	2	13	3,255	בינונית	בתחום כיכר עירונית מוצעת	שימור
60	שיטה כחלחלה	1	5	14	0	0	0	0	0	0	0	0	נמוכה	פולשני - ערך מין 0-	פטור מרישוי
61	מכנף נאה	1	17	45	8	5	4	4	3	5	16	13,633	נמוכה	עפ"י דרישת פקיד היערות	שימור



מספר עץ / פוליגון	מין העץ / הפוליגון	כמות עצים	גובה עץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	קוטר צמרת (ס"מ)	אזור שורשים (מ')	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך מין העץ (5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות (0-20)	שוי העץ / יחידה	היתכנות העתקה	הערות	סטטוס מוצע
62	מכנף נאה	1	17	52	7	5	4	4	3	5	16	18,204	נמוכה	עפ"י דרישת פקיד היערות	שימור
63	פנסית דו נוצתית	1	6	23	5	3	4	3	3	3	15	4,584	בינונית	בתחום פיתוח קיים ומתוכנן	שימור
64	מיש דרומי	1	5	24	4	3	4	3	4	3	16	6,366	בינונית	בתחום פיתוח קיים ומתוכנן	שימור
65	מיש דרומי	1	5	24	4	3	4	3	4	3	16	6,366	בינונית	בתחום פיתוח קיים ומתוכנן	שימור
66	מיש דרומי	1	5	24	4	3	4	3	4	3	16	6,366	בינונית	בתחום כיכר עירונית מוצעת	שימור
67	דקל תמר קנרי	1	5	69	3	1	4	2	2	2	13	4,260	נמוכה	בתחום כיכר עירונית מוצעת	שימור
68	דקל תמר קנרי	1	2	52	2	1	3	2	2	2	12	1,278	נמוכה	בתחום כיכר עירונית מוצעת	שימור
69	מיש דרומי	1	6	28	5	3	4	4	4	4	17	8,665	בינונית	בתחום כיכר עירונית מוצעת	שימור
70	מיש דרומי	1	5	24	5	3	4	4	4	4	16	5,093	בינונית	עפ"י דרישת פקיד היערות	העתקה
71	מיש דרומי	1	5	28	6	3	4	4	4	4	16	6,932	בינונית	עפ"י דרישת פקיד היערות	העתקה
72	דקל תמר מצוי	1	1	28	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית	אינו עומד בקריטריון עץ בוגר, בתחום מרתף חנייה תת קרקעי מתוכנן	פטור מרישוי
73	מיש דרומי	1	4	20	4	3	4	3	4	3	15	3,537	בינונית	עפ"י דרישת פקיד היערות	העתקה
74	מיש דרומי	1	5	24	5	3	4	4	4	4	16	5,093	בינונית	עפ"י דרישת פקיד היערות	העתקה
75	מיש דרומי	1	6	35	5	4	4	4	4	4	16	10,832	בינונית	עפ"י דרישת פקיד היערות	העתקה
76	דקל תמר מצוי	1	5	48	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית	פטור מרישוי ע"פ צו היערות	פטור מרישוי
77	דקל תמר מצוי	1	5	48	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית	פטור מרישוי ע"פ צו היערות	פטור מרישוי
78	דקל תמר מצוי	1	5	48	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית	פטור מרישוי ע"פ צו היערות	פטור מרישוי
79	דקל תמר מצוי	1	5	47	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית	פטור מרישוי ע"פ צו היערות	פטור מרישוי
80	דקל תמר מצוי	1	5	48	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית	פטור מרישוי ע"פ צו היערות	פטור מרישוי
81	דקל תמר מצוי	1	5	48	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית	פטור מרישוי ע"פ צו היערות	פטור מרישוי
82	דקל תמר מצוי	1	5	48	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית	פטור מרישוי ע"פ צו היערות	פטור מרישוי
83	מכנף נאה	1	7	34	5	3	4	3	3	4	14	5,837	נמוכה	עפ"י דרישת פקיד היערות	כריתה
84	מכנף נאה	1	7	34	5	3	4	3	3	3	14	5,837	נמוכה	בתחום מרתף חנייה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
85	מכנף נאה	1	7	44	7	5	4	4	4	4	15	13,033	נמוכה	עפ"י דרישת פקיד היערות	כריתה
86	פנסית דו נוצתית	1	5	26	4	3	4	4	3	4	15	4,687	בינונית	עפ"י דרישת פקיד היערות	שימור
87	פנסית דו נוצתית	1	5	20	4	3	4	4	3	4	15	2,773	בינונית	עפ"י דרישת פקיד היערות	שימור
88	פנסית דו נוצתית	1	5	18	4	3	3	3	3	3	13	1,685	בינונית	עפ"י דרישת פקיד היערות	שימור
89	אשחר רחב עלים	1	3	18	4	2	2	2	2	3	12	692	בינונית	בתחום מרתף מתוכנן, ערכיות נופית נמוכה	כריתה
90	הדר המנדרין	1	1.7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית	אינו עומד בקריטריון עץ בוגר, בתחום מרתף חנייה תת קרקעי מתוכנן	פטור מרישוי
91	תות לבן	1	5	25	4	3	3	3	3	3	13	3250	בינונית	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
92	איזדרכת מצויה	1	4	25	3	2	2	2	1	2	9	816	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
93	אשחר רחב עלים	1	4.5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית	אינו עומד בקריטריון עץ בוגר, בתחום מרתף חנייה תת קרקעי מתוכנן	פטור מרישוי
94	אשחר רחב עלים	1	5	14	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית	חנייה תת קרקעי מתוכנן	פטור מרישוי
95	מכנף נאה	1	6	42	5	4	3	4	3	4	14	8,907	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
96	מכנף נאה	1	15	72	10	6	4	4	3	5	16	34,900	נמוכה	בתוואי רמפת כניסה ויציאה למרתף	כריתה



סטטוס מוצע	הערות	היתכנות העתקה	שוי העץ / רחב יחידה	סך ערכיות (0-20)	חופת העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	מיקום העץ (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	אזור שורשים (מ') מוגן (מ')	קוטר צמרת (ס"מ)	קוטר גזע (ס"מ)	גובה עץ (מ')	כמות עצים	מין העץ / הפוליגון	מספר עץ / פוליגון
פטרור מרישוי	גדם קיים	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	גדם קיים	97
פטרור מרישוי	אינו עומד בקריטריון עץ בוגר, בתחום מרתף חנייה תת קרקעי מתוכנן	בינונית	0	0	0	0	0	0	0	0	15	5	1	אשחר רחב עלים	98
פטרור מרישוי		נמוכה	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4	1	ברוש מצוי	99
פטרור מרישוי		נמוכה	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0.5	1	דקל תמר קנרי	100
פטרור מרישוי		נמוכה	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2.5	1	איזדרכת מצויה	101
פטרור מרישוי		נמוכה	0	0	0	0	0	0	0	0	18	3	1	איזדרכת מצויה	102
שימור	בתחום איזור פיתוח קיים ומתוכנן	בינונית	1,272	13	2	3	5	3	2	1	15	4	1	פיקוס בנימינה	103
פטרור מרישוי	אינו נכלל ברשימת העצים המוגנים	בינונית	0	0	0	0	0	0	0	0	19	6	1	שפלה מקרינה	104
שימור	בתחום איזור פיתוח קיים ומתוכנן	בינונית	955	13	2	3	5	3	2	1	13	4	1	פיקוס בנימינה	105
פטרור מרישוי	אינו נכלל ברשימת העצים המוגנים	בינונית	0	0	0	0	0	0	0	0	20	6	1	שפלה מקרינה	106
שימור	בתחום איזור פיתוח קיים ומתוכנן	בינונית	3,533	13	2	3	5	3	2	3	25	5	1	פיקוס בנימינה	107
שימור	בתחום איזור פיתוח קיים ומתוכנן	בינונית	1,633	13	2	3	5	3	2	2.5	17	5	1	פיקוס בנימינה	108
שימור	בתחום איזור פיתוח קיים ומתוכנן	בינונית	955	13	2	3	5	3	3	3	13	4	1	פיקוס בנימינה	109
שימור	בתחום איזור פיתוח קיים ומתוכנן	בינונית	3,533	14	3	3	5	3	3	4	25	7	1	פיקוס בנימינה	110
שימור	בתחום איזור פיתוח קיים ומתוכנן	בינונית	1,831	13	2	3	5	3	2	3	18	6	1	פיקוס בנימינה	111
פטרור מרישוי	פולשני - ערך מין 0-	נמוכה	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3.5	1	שיטה כחלחלה	112
כריתה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	נמוכה	5,964	16	3	4	5	4	2	3	44	7	1	דקל תמר מצוי	113
כריתה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	נמוכה	6,816	16	3	4	5	4	2	4	45	8	1	דקל תמר מצוי	114
כריתה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	נמוכה	5,964	16	3	4	5	4	2	4	44	7	1	דקל תמר מצוי	115
כריתה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	נמוכה	48,640	14	3	3	4	4	3	5	85	6	1	ברכיכיסון הסלעים	116
כריתה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	נמוכה	19,631	14	3	3	4	4	3	3	54	6	1	ברכיכיסון הסלעים	117
כריתה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	נמוכה	48,640	14	3	3	4	4	3	5	85	6	1	ברכיכיסון הסלעים	118
כריתה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	נמוכה	13,633	14	3	3	4	4	3	4	45	6	1	ברכיכיסון הסלעים	119
כריתה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	נמוכה	36,865	14	3	3	4	4	3	5	74	6	1	ברכיכיסון הסלעים	120
כריתה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	נמוכה	13,033	14	3	3	4	4	2	4	44	5	1	ברכיכיסון הסלעים	121
כריתה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	נמוכה	17,510	14	3	3	4	4	3	4	51	5	1	ברכיכיסון הסלעים	122
כריתה	בתוואי מיסעה תת קרקעית בתחום החנייה	נמוכה	52,519	15	3	3	5	4	3	5	79	5	1	ברכיכיסון הסלעים	123
כריתה	בקו דיפון מתוכנן	נמוכה	12,152	15	3	3	5	4	3	3	38	5	1	ברכיכיסון הסלעים	124
כריתה	בקו דיפון מתוכנן	נמוכה	4,452	14	2	3	5	4	2	2	23	5	1	ברכיכיסון הסלעים	125
פטרור מרישוי	פטרור מרישוי ע"פ צו היערות	בינונית	0	0	0	0	0	0	0	0	45	8	1	דקל תמר מצוי	126
פטרור מרישוי	פטרור מרישוי ע"פ צו היערות	בינונית	0	0	0	0	0	0	0	0	45	8	1	דקל תמר מצוי	127
פטרור מרישוי	פטרור מרישוי ע"פ צו היערות	בינונית	0	0	0	0	0	0	0	0	45	7	1	דקל תמר מצוי	128
כריתה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	בינונית	5,453	15	3	4	4	4	2	4	45	8	1	דקל תמר מצוי	129
פטרור מרישוי	פטרור מרישוי ע"פ צו היערות	בינונית	0	0	0	0	0	0	0	0	45	8	1	דקל תמר מצוי	130
פטרור מרישוי	פטרור מרישוי ע"פ צו היערות	בינונית	0	0	0	0	0	0	0	0	46	8	1	דקל תמר מצוי	131
כריתה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	נמוכה	5,662	14	3	3	4	4	2	3	29	5	1	ברכיכיסון הסלעים	132



מספר עץ / פולגון	מין העץ / הפולגון	כמות עצים	גובה עץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	קוטר צמרת (ס"מ)	אזור שורשים (מ')	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך מין העץ (5)	ערך מין העץ (0-5)	חופת העץ (0-5)	שוי העץ / יחידה	היתכנות העתקה	הערות	סטטוס מוצע
133	ברכיטון הסלעים	1	5	20	1	2	4	4	3	2	2	2,693	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
134	ברכיטון הסלעים	1	5	48	3	3	4	4	3	2	2	19,389	נמוכה	בתוואי מיסעה תת קרקעית בתחום החנייה	כריתה
135	ברכיטון הסלעים	1	5	46	3	3	4	4	3	2	2	17,806	נמוכה	בקו דיפון מתוכנן	כריתה
136	ברכיטון הסלעים	1	5	23	2	2	4	4	3	2	2	4,452	נמוכה	בקו דיפון מתוכנן	כריתה
137	ברכיטון הסלעים	1	5	48	4	3	4	4	3	3	3	11,633	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
138	ברכיטון הסלעים	1	5	54	4	3	4	4	3	3	3	14,723	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
139	ברכיטון הסלעים	1	5	56	4	3	4	4	3	3	3	15,834	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
140	ברכיטון הסלעים	1	5	66	4	4	4	4	3	3	3	21,994	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
141	ברכיטון הסלעים	1	5	56	4	3	4	4	3	3	3	15,834	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
142	ברכיטון הסלעים	1	8	140	6	4	4	4	3	4	4	98,963	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
143	ברכיטון הסלעים	1	7	110	6	4	4	4	3	4	4	61,094	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
144	ברכיטון הסלעים	1	5	75	4	4	4	4	3	4	4	37,868	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
145	ברכיטון הסלעים	1	5	74	5	3	4	4	3	4	4	36,865	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
146	ברכיטון הסלעים	1	6	94	4	3	4	4	3	4	4	59,485	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
147	ברכיטון הסלעים	1	5	95	5	3	4	4	3	4	4	45,568	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
148	ברוש מצוי	1	15	45	4	3	4	4	3	4	4	12,819	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
149	ברכיטון הסלעים	1	5	48	3	3	4	4	3	4	4	11,633	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
150	ברכיטון הסלעים	1	6	76	4	3	4	4	3	4	4	29,164	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
151	ברכיטון הסלעים	1	6	48	3	3	4	4	3	4	4	11,633	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
152	ברוש מצוי	1	15	55	3	3	4	4	3	4	4	19,149	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
153	ברוש מצוי	1	15	45	3	3	4	4	3	4	3	12,819	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
154	ברכיטון הסלעים	1	5	45	3	3	4	4	3	4	3	13,633	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
155	ברכיטון הסלעים	1	5	68	4	3	4	4	3	4	4	38,912	נמוכה	בתחום כיכר עירונית מוצעת	שימור
156	ברכיטון הסלעים	1	5	67	4	3	4	4	3	4	4	37,776	נמוכה	בתחום כיכר עירונית מוצעת	שימור
157	ברוש מצוי	1	13	36	3	3	4	4	3	4	4	10,939	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
158	ברכיטון הסלעים	1	6	54	3	3	4	4	3	4	3	14,723	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
159	ברכיטון הסלעים	1	6	83	5	3	4	4	3	4	3	34,783	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
160	ברכיטון הסלעים	1	6	69	3	3	4	4	3	4	3	32,052	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
161	ברכיטון הסלעים	1	6	97	5	3	4	4	3	4	3	47,507	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
162	ברכיטון הסלעים	1	6	97	5	3	4	4	3	4	3	47,507	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
163	ברכיטון הסלעים	1	5	69	3	3	4	4	3	4	4	32,052	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
164	ברכיטון הסלעים	1	6	74	3	3	4	4	3	4	3	27,649	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
165	ברכיטון הסלעים	1	6	89	5	3	4	4	3	4	4	39,994	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
166	ברכיטון הסלעים	1	5	45	4	3	4	4	3	4	4	10,224	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
167	ברכיטון הסלעים	1	6	69	5	3	4	4	3	4	4	24,039	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה
168	ברכיטון הסלעים	1	6	68	5	3	4	4	3	4	4	23,347	נמוכה	בתחום מרתף חניה תת קרקעי מתוכנן	כריתה





מספר עץ / פוליגון	מין העץ / הפוליגון	כמות עצים	גובה עץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	קוטר צמרת (ס"מ)	אזור שורשים (מ')	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך מין העץ (5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות (0-20)	שוי העץ / יחידה	היתכנות העתקה	הערות	סטטוס מוצע
169	דקל תמר מצוי	1	6	35	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית	פטור מרישוי ע"פ צו היערות	פטור מרישוי
170	דקל תמר מצוי	1	7	42	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית	פטור מרישוי ע"פ צו היערות	פטור מרישוי
171	דקל תמר מצוי	1	7	42	0	0	0	0	0	0	0	0	בינונית	פטור מרישוי ע"פ צו היערות	פטור מרישוי
172	שיזף מצוי	1	12	100	10	5	3	5	4	4	16	38,182	בינונית	מחוץ לתחום התב"ע, מפוצל (50+30+20)	שימור
173	מכנף נאה	1	10	40	7	4	4	5	3	4	16	13,464	בינונית	באזור גינון קיים ומתוכנן	שימור
174	מכנף נאה	1	12	85	8	5	4	5	4	4	16	60,800	בינונית	בתחום דרך מתוכננת	שימור
175	פנסית דו נוצתית	1	4	14	3	3	4	5	3	3	15	1,699	בינונית	מחוץ לתחום התב"ע	שימור
176	זית אירופי	1	5	25	4	3	4	5	4	3	16	6,672	בינונית	בתחום מיסעה ורמפה מרתף מתוכנן	העתקה
177	אשחר רחב עלים	1	1.8	10	1	1	4	5	2	4	15	427	בינונית	באזור פיתוח קיים ומתוכנן	שימור
178	מכנף נאה	1	4	16	1	2	4	5	3	3	15	2,154	בינונית	באזור גינון קיים ומתוכנן	שימור
179	דקל תמר מצוי	1	3	45	1	2	4	5	4	4	17	2,556	בינונית	באזור גינון קיים ומתוכנן	שימור
180	לא קיים	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	לא קיים	-
181	לא קיים	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	לא קיים	-
182	מכנף נאה	1	4	22	3	2	3	5	3	4	15	3,055	נמוכה	באזור גינון קיים ומתוכנן	שימור
183	מכנף נאה	1	3	15	1	2	1	5	3	1	10	473	נמוכה	חלש, נוטה להתנוונות, באזור גינון קיים ומתוכנן	שימור
184	מכנף נאה	1	3	18	1	2	2	5	3	2	12	1,363	נמוכה	באזור גינון קיים ומתוכנן	שימור
185	לא קיים	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	לא קיים	-
186	לא קיים	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	לא קיים	-
187	מכנף נאה	1	5	23	3	2	3	5	3	3	14	3,339	נמוכה	באזור גינון קיים ומתוכנן	שימור
188	מכנף נאה	1	5	20	3	2	3	5	3	3	14	2,525	נמוכה	באזור גינון קיים ומתוכנן	שימור
189	מכנף נאה	1	5	18	3	2	4	5	4	4	16	2,726	נמוכה	באזור גינון קיים ומתוכנן	שימור
190	מכנף נאה	1	6	50	8	3	4	5	4	4	16	21,038	נמוכה	באזור גינון קיים ומתוכנן	שימור
191	מכנף נאה	1	6	20	4	2	3	5	3	3	14	2,525	נמוכה	באזור גינון קיים ומתוכנן	שימור
192	מכנף נאה	1	6	25	3	2	4	4	4	3	14	4,208	נמוכה	מחוץ לתחום התכנית	שימור
193	מכנף נאה	1	5	40	6	3	3	5	3	3	14	10,098	נמוכה	באזור גינון קיים ומתוכנן	שימור
194	ברוש מצוי	1	7	40	1	3	4	5	4	4	17	13,464	נמוכה	מפוצל, באזור גינון קיים ומתוכנן	שימור
195	דקל תמר מצוי	1	3	50	2	2	3	5	4	3	15	1,917	בינונית	באזור גינון קיים ומתוכנן	שימור

