



גונן - עצים וסביבה בע"מ



טבלת סקר עצים בוגרים																	
תת"ל 22 ד'		תאריך: 24.12.2019 שם הפרוייקט: המסילה המזרחית - חיבור למסילת החוף ושו"ב רמז															
ערכיות נמוכה 0-6		ערכיות בינונית 7-13			ערכיות גבוהה 14-16				ערכיות גבוהה מאוד 17-20				מקרא ערכיות:				
הערות	ייעוד עפ"י המתכנן	שוי העץ / ליח' / פוליון (מ)	רדיוס אזור שורשים מוגן (ס"מ)	סך ערכיות העץ / פוליון (0-20)	ערך מין העץ (0-5)	חופת העץ (0-5)	מיקום העץ (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	קוטר בסיס (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 1 (ס"מ)	קוטר צמרת (מ')	גובה העץ (מ')	כמות העצים	מין העץ / תאור הפוליון	מס' העץ / פוליון
כלורוטי, התייבשות ענפים בצמרת, התקבל רישיון כריתה	כריתה	26527	400	14	3	4	4	3	90			80	9	17	1	איקליפטוס המקור	2005
עצים צעירים, רב גזעים, חלק מחורשה, בתוואי מסעה בתחום שו"ב רמז, התקבל רישיון כריתה	כריתה	1243	240	12	3	3	3	3				20	5	10	3	איקליפטוס המקור	2836-2838
נמצאים בתחום גינון בקרבת שו"ב רמז	שימור	1243	240	11	3	2	3	3				20	4	10	9	איקליפטוס המקור	2839-2847
במרכז הגזע מתפתח רקבון בעקבות קריסת ענף (קטע פתוח), למרות זאת העץ חיוני, התקבל רישיון העתקה	העתקה	27170	400	16	5	3	4	4				52	5	9	1	אלון התבור	3001
ריקבון קל, עץ נאה, בקרבת המסילה, התקבל רישיון העתקה	העתקה	16077	400	16	5	3	4	4				40	5	8	1	אלון התבור	3001.1
התקבל רישיון כריתה	כריתה	13816	400	14	3	3	4	4				50	6	14	1	איקליפטוס המקור	3002
מרשים, התקבל רישיון כריתה	כריתה	37160	400	15	3	4	4	4				82	10	17	1	איקליפטוס המקור	3003
התקבל רישיון כריתה	כריתה	23349	400	14	3	3	4	4				65	7	15	1	איקליפטוס המקור	3004
	שימור	6389	400	14	3	3	4	4				34	6	13	1	איקליפטוס המקור	3005
התקבל רישיון כריתה	כריתה	6389	400	14	3	3	4	4				34	6	13	3	איקליפטוס המקור	3006-3008
מתפצל בגובה 1 מ', התקבל רישיון כריתה	כריתה	7459	400	15	4	4	4	3			23	30	4	14	1	ברוש מצוי	3009
	שימור	2188	336	12	3	2	4	3			16	20	3	14	1	איקליפטוס המקור	3010
רב גזעים, שני גזעים מרכזיים, האחד יובשני לגמרי, השני יובשני למחצה, התקבל רישיון כריתה	כריתה	2244	400	11	3	3	3	2			22	29	6	13	1	איקליפטוס המקור	3011
נטוי מעט, סמוך לדרך, התקבל רישיון כריתה	כריתה	4029	400	12	3	3	3	3				36	6	11	1	איקליפטוס המקור	3012



גונן - עצים וסביבה בע"מ

מס' / העץ / פוליוגון	מין העץ / תאור הפוליוגון	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר צמרת (מ')	קוטר גזע 1 (מ"ס)	קוטר גזע 2 (מ"ס)	קוטר גזע 3 (מ"ס)	קוטר בסיס (מ"ס)	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	חופת העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	סך ערכיות / העץ / פוליוגון (0-20)	רדיוס אזור שורשים מוגן (מ"ס)	שולי העץ / ליח' / פוליוגון (ש)	ייעוד עפ"י המתכנן	הערות
3013	איקליפטוס המקור	1	12	5	20				1	3	3	3	10	240	414	כריתה	יובשני כמעט לחלוטין, גוסס, התקבל רישיון כריתה
3014	איקליפטוס המקור	1	14	8	41				3	3	3	3	12	400	5226	כריתה	נאה, סימטרי, התקבל רישיון כריתה
3015	איקליפטוס המקור	1	10	6	35	32			3	3	3	3	12	400	5400	כריתה	מתפצל בבסיס הגזע, סמוך לדרך, התקבל רישיון כריתה
3016	איקליפטוס המקור	1	15	6	35			40	3	4	3	3	13	400	5077	כריתה	זליגות רבות, רקבון גזע, התקבל רישיון כריתה
3017	איקליפטוס מסמרי	1	8	4	20				4	4	2	3	13	240	2412	כריתה	התקבל רישיון כריתה
3018	איקליפטוס המקור	1	16	8	70				4	4	3	3	14	400	27079	שימור	
3019-3024, 3027-3030	איקליפטוס המקור	10	16	7	32				4	4	3	3	14	384	5659	שימור	קבוצת איקליפטוס
3025	איקליפטוס המקור	1	15	8	64				3	4	3	3	13	400	16977	שימור	
3026	איקליפטוס המקור	1	16	8	62				3	4	3	3	13	400	15933	שימור	פגיעות בגזע
3031	מכנף נאה	1	8	5	22				4	4	3	3	14	264	3404	שימור	
3032	איקליפטוס המקור	1	20	4	64			80	4	4	2	3	13	400	22636	שימור	
3033	איקליפטוס המקור	1	22	8	72			80	3	4	3	3	13	400	21487	שימור	עבר שריפה, רקבון בגזע
3034	איקליפטוס המקור	1	14	7	28	10	10		3	4	3	3	13	400	3664	כריתה	יובשנות בצמרת, התקבל רישיון כריתה
3035	איקליפטוס המקור	1	22	4	50			60	3	4	2	3	12	400	10362	שימור	זליגות שרף
3036	איקליפטוס המקור	1	23	4	60			70	3	4	2	3	12	400	14921	שימור	זליגות שרף
3037	איקליפטוס המקור	1	20	3	40				3	4	2	3	12	400	6632	שימור	התייבשויות
3038	איקליפטוס המקור	1	14	6	42				3	4	3	3	13	400	7311	כריתה	התקבל רישיון כריתה
3039	איקליפטוס המקור	1	10	4	20	10			4	4	2	3	13	300	2487	כריתה	התקבל רישיון כריתה
3040	איקליפטוס המקור	1	17	6	34	30		70	4	4	3	3	14	400	8875	כריתה	התקבל רישיון כריתה
3041	איקליפטוס המקור	1	13	6	28	20	12		2	4	3	3	12	400	2918	כריתה	רב גזע 4X, התקבל רישיון כריתה
3041.1	איקליפטוס המקור	1	17	10	51				4	3	4	3	14	400	10781	כריתה	זקוף, מרשים, סימטרי, נאה, התקבל רישיון כריתה



גונן - עצים וסביבה בע"מ

מס' העץ / פוליוגון	מין העץ / תאור הפוליוגון	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר צמרת (מ')	קוטר 1 גזע (מ"ס)	קוטר 2 גזע (מ"ס)	קוטר 3 גזע (מ"ס)	קוטר בסיס (מ"ס)	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	חופת העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	סך ערכיות העץ / פוליוגון (0-20)	רדיוס אזור שורשים מוגן (מ"ס)	שני העץ ליח' / פוליוגון (ש)	עפ"י ייעוד המתכנן	הערות
3042	איקליפטוס המקור	1	8	4	18	16	10		3	4	2	3	12	372	2081	כריתה	גזעים מפוצלים מהקרע, התקבל רישיון כריתה
3042.1	איקליפטוס המקור	1	7	4	12				3	3	2	3	11	144	448	כריתה	צעיר, נאה, התקבל רישיון כריתה
3043	איקליפטוס המקור	1	8	2	14				4	4	1	3	12	168	1083	כריתה	התקבל רישיון כריתה
3044	איקליפטוס המקור	1	8	4	18	12			3	4	2	3	12	288	1641	כריתה	הישברות ענפים, התקבל רישיון כריתה
3045	איקליפטוס המקור	1	8	5	20				3	4	3	3	13	240	1658	כריתה	הישברות ענפים, התקבל רישיון כריתה
3046	איקליפטוס המקור	1	7	5	12	10	10		3	4	3	3	13	264	1011	כריתה	רב גזע 4X, התקבל רישיון כריתה
3047	איקליפטוס המקור	1	7	5	20				4	4	3	3	14	240	2211	כריתה	התקבל רישיון כריתה
3048	איקליפטוס המקור	1	7	4	22	18			3	4	2	3	12	372	2678	כריתה	התקבל רישיון כריתה
3065	איקליפטוס המקור	1	9	5	19				2	3	3	3	11	228	748	שימור	נשרף מעט בחלקו התחתון, נטוי ב 25°
3066, 3067, 3072	איקליפטוס המקור	3	12	7	38				3	3	3	3	12	400	4489	שימור	נטוי מעט, נאה, פגיעה בבסיס הגזע
3068	איקליפטוס המקור		10.5		12				0				0	0	0	כריתה	נשרף כולו כמעט, עץ מת, התקבל רישיון כריתה
3075, 3076	איקליפטוס המקור	2	8.5	5	23				3	3	3	3	12	276	1644	שימור	נטוי מעט
3077	איקליפטוס המקור	1	10	6	31				3	3	3	3	12	372	2987	כריתה	רב גזעים, נטוי, התקבל רישיון כריתה
3078	איקליפטוס המקור	1	8	5	23				3	3	3	3	12	276	1644	כריתה	עץ זה 3079 זה אותו העץ, מפוצל בבסיס הגזע, התקבל רישיון כריתה
3079, 3080	איקליפטוס המקור	2	12	6	29				3	3	3	3	12	348	2614	כריתה	נאה, זקוף, התקבל רישיון כריתה
3081	איקליפטוס המקור	1	6	4	11				3	3	2	3	11	132	376	כריתה	התקבל רישיון כריתה
3082	איקליפטוס המקור	1	7.5	4	11				3	3	2	3	11	132	376	כריתה	צעיר, נאה, התקבל רישיון כריתה
3097	איקליפטוס מסמרי	1	6	4	25				3	4	2	3	12	300	2826	שימור	נוברי גזע, התייבשות
3098	איקליפטוס המקור	1	6	4	20				3	4	2	3	12	240	1658	שימור	יובשני
3099	איקליפטוס מסמרי	1	5	4	26				2	4	2	3	11	312	2038	שימור	יובשני, נטוי ב 45°
3100	איקליפטוס מסמרי	1	4	4	20				2	4	2	3	11	240	1206	שימור	יובשני
3100A	איקליפטוס מסמרי	1	8	6	23	10	10		3	4	3	3	13	396	2844	שימור	רב גזע 4X



גונן - עצים וסביבה בע"מ

מס' העץ / פוליגון	מין העץ / תאור הפוליגון	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר צמרת (מ')	קוטר 1 גזע (מ"ס)	קוטר 2 גזע (מ"ס)	קוטר 3 גזע (מ"ס)	קוטר בסיס (מ"ס)	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	חופת העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	סך ערכיות העץ / פוליגון (0-20)	רדיוס אזור שורשים מוגן (מ"ס)	שוי העץ ליח' / פוליגון (ש)	ייעוד עפ"י המתכנן	הערות
3103	איקליפטוס מסמרי	1	8	4	22				3	4	2	3	12	264	2188	שימור	נטוי ב' 20°
3104	איקליפטוס מסמרי	1	8	3	16				3	4	2	3	12	192	1158	שימור	
3105	איקליפטוס מסמרי	1	7	4	22				2	4	2	3	11	264	1459	שימור	רקבונות, מיובש בצמרת
3106	איקליפטוס המקור	1	12	6	32	20			3	4	3	3	13	400	5073	שימור	
3107	איקליפטוס מסמרי	1	13	4	28	12			2	4	2	3	11	400	2580	שימור	רקבונות, מתייבש
3108	איקליפטוס המקור		3	4	6	8		12					0	0	0	שימור	אינו בקריטריון לעץ בוגר
3109	איקליפטוס המקור	1	12	5	24				4	4	3	3	14	288	3183	שימור	
3110	שיטה כחלחלה	1	4	4	17				1				0	0	0	כריתה	מין פולש, התקבל רישיון כריתה
3111	איקליפטוס המקור	1	12	6	24	16			3	4	3	3	13	384	2918	שימור	גזע מתפצל בגובה 1 מ'
3112	עץ לא קיים												0	0	0		עץ לא קיים, כרות
3113	עץ מת				9				0				0	0	0	כריתה	עץ מת, התקבל רישיון כריתה
3114	איקליפטוס המקור	1	14	6	20				3	4	3	3	13	240	1658	שימור	
3115	עץ מת								0				0	0	0	כריתה	עץ מת, התקבל רישיון כריתה
3116	איקליפטוס מסמרי	1	10	4	20				2	4	2	3	11	240	1206	שימור	יובשני מאוד
3117	איקליפטוס המקור	1	12	4	20				2	4	2	3	11	240	1105	שימור	בעקה, מיובש
3118-3119	שיטה כחלחלה	2	4	4	15				1	3	2	0	6	180	0	כריתה	עצים שוכבים, מין פולש, התקבל רישיון כריתה
3120	איקליפטוס מסמרי	1	10	2	20				3	4	1	3	11	240	1809	שימור	
3121, 3122	שיטה כחלחלה	2	3	4	16				1	3	2	0	6	192	0	כריתה	מין פולש, התקבל רישיון כריתה
3123	שיטה כחלחלה	1	5	3	16				1	3	2	0	6	192	0	כריתה	מין פולש, התקבל רישיון כריתה
3124	איקליפטוס המקור	1	14	6	35				4	4	3	3	14	400	6770	שימור	
3125	שיטה כחלחלה	1	5	5	20	23			1	3	3	0	7	396	0	כריתה	מין פולש, התקבל רישיון כריתה
3126, 4129-4131	שיטה כחלחלה	4	4	4	18	15			1	3	2	0	6	306	0	כריתה	מין פולש, התקבל רישיון כריתה
3127	איקליפטוס מסמרי	1	7	2	20				1	4	1	3	9	240	603	שימור	מיובש
3128	איקליפטוס מסמרי		4	2	8								0	0	0	שימור	אינו בקריטריון לעץ בוגר
3129	שיטה כחלחלה	1	4	4	20	20	15		1	3	2	0	6	400	0	כריתה	מין פולש, התקבל רישיון כריתה
3130-3131	שיטה כחלחלה	2	4	5	18	16			1	3	3	0	7	312	0	כריתה	מין פולש, התקבל רישיון כריתה



גונן - עצים וסביבה בע"מ

מס' העץ / פוליון	מין העץ / תאור הפוליון	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר צמרת (מ')	קוטר 1 גזע (מ"ס)	קוטר 2 גזע (מ"ס)	קוטר 3 גזע (מ"ס)	קוטר בסיס (מ"ס)	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	חופת העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	סך ערכיות העץ / פוליון (0-20)	רדיוס אזור שורשים מוגן (מ"ס)	שוני העץ ליח' / פוליון (ש)	ייעוד עפ"י המתכנן	הערות
3132	איקליפטוס המקור	1	13	9	37				3	4	4	3	14	400	5674	שימור	זליגות שרף
3133	איקליפטוס המקור	1	5	3	12	10			4	4	2	3	13	204	1072	שימור	
3134	איקליפטוס המקור	1	12	6	30				2	4	3	3	12	360	2487	שימור	נטוי ב-35°, פגוע בחלקו התחתון
3135	איקליפטוס הצאוורון	1	9	6	33				3	3	3	3	12	396	4309	שימור	נטוי כולו ב-35°, במדרון, 2 מ' מחוץ לגבול תוכנית
3136	איקליפטוס המקור	1	10	6	27				3	3	3	3	12	324	2266	שימור	מתפצל כמטר מהקרקע, נוף נאה, 4 מ' מחוץ לגבול תוכנית
3138	איקליפטוס המקור	1	9	5	28				3	3	3	3	12	336	2437	שימור	נאה, סימטרי, 1 מ' מחוץ לגבול תוכנית
3142	איקליפטוס המקור	1	5	5	24				1	3	3	3	10	288	597	שימור	עץ נוסף גדל צמוד לגזע, יובשני, לא ניתן לצלם, 3 מ' מחוץ לגבול תוכנית
3147-3149	איקליפטוס המקור	3	8.5	5	23				3	3	3	3	12	276	1644	שימור	נאה, סימטרי, 1.5 מ' מחוץ לגבול תוכנית
3152	איקליפטוס המקור	1	10	7	32	27			3	3	3	3	12	400	4316	שימור	רב גזעים, 2 מ' מחוץ לגבול תוכנית
3153, 3154	איקליפטוס המקור	2	10.5	5	29				3	3	3	3	12	348	2614	שימור	נטוי ב-45°, נמצא 2 מ' מחוץ לגבול תוכנית
3156	איקליפטוס המקור	1	8	5	20	19			3	3	3	3	12	354	1805	שימור	נאה, סימטרי, 2 מ' מחוץ לגבול תוכנית
3158	איקליפטוס המקור	1	7	6	34	22			3	3	3	3	12	400	4346	שימור	מתפצל מבסיס הגזע, 2 מ' מחוץ לגבול תוכנית
3159-3162	איקליפטוס המקור	4	10	7	37				2	3	3	3	11	400	2837	שימור	נאה, סימטרי, אך יובשני למחצה, 2 מ' מחוץ לגבול תוכנית
3537	איקליפטוס המקור	1	11	5	22				3	3	3	3	12	264	1505	כריתה	יש לציין שבשטח הופיע פתק על עץ מספר: 3537 אך הוא לא הופיע במפה, התקבל רישיון כריתה
3538	איקליפטוס המקור	2	11	5	22				3	3	3	3	12	264	1505	כריתה	יש לציין שבשטח הופיע פתק על עץ מספר: 3538 אך הוא לא הופיע במפה, התקבל רישיון כריתה
4000	איקליפטוס המקור	1	12	4	16				4	4	2	3	13	192	1415	שימור	נמצא מחוץ לקו הכחול
4001	איקליפטוס המקור	1	10	4	13	10	10		4	4	2	3	13	276	1487	שימור	רב גזע 3X
4002	איקליפטוס המקור	1	10	4	14	14	12		3	4	2	3	12	324	1517	שימור	רב גזע 6X, נמצא מחוץ לקו הכחול



גונן - עצים וסביבה בע"מ

מס' העץ / פוליוגון	מין העץ / תאור הפוליוגון	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר צמרת (מ')	קוטר 1 גזע (מ"ס)	קוטר 2 גזע (מ"ס)	קוטר 3 גזע (מ"ס)	קוטר בסיס (מ"ס)	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	חופת העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	סך ערכיות העץ / פוליוגון (0-20)	רדיוס אזור שורשים מוגן (מ"ס)	שוני העץ ליח' / פוליוגון (ש)	ייעוד עפ"י המתכנן	הערות
4003	איקליפטוס המקור	1	25	8	95			120	4	4	3	3	14	400	49876	שימור	משמעותי, גזע מעובה
4003.1	איקליפטוס המקור	1	12	7	30				3	4	3	3	13	360	3730	שימור	עץ לא נמדד, על גבול קו כחול
4004	איקליפטוס המקור	1	8	4	23				4	4	2	3	13	276	2923	כריתה	התקבל רישיון כריתה
4005	איקליפטוס המקור	1	20	6	78				4	4	3	3	14	400	33623	כריתה	נאה, משמעותי, התקבל רישיון כריתה
4006	איקליפטוס המקור	1	8	4	13	10			4	4	2	3	13	216	1210	כריתה	התקבל רישיון כריתה
4009	איקליפטוס המקור	1	8	4	22				4	4	2	3	13	264	2675	כריתה	התקבל רישיון כריתה
4010	איקליפטוס המקור	1	7	4	15				4	4	2	3	13	180	1243	כריתה	עץ לא נמדד, התקבל רישיון כריתה
4013	איקליפטוס המקור	1	15	8	40	20	24	50	2	4	3	3	12	400	5770	כריתה	מתפצל מבסיסו ל-3, התקבל רישיון כריתה
4014	שיטה כחלחלה	1	5	4	20				1	3	2	0	6	240	0	כריתה	מין פולש, התקבל רישיון כריתה
4015	איקליפטוס המקור	1	15	9	40	35			2	4	4	3	13	400	6114	כריתה	פיצול גזע מהבסיס, זליגות שרף, התקבל רישיון כריתה
4016	איקליפטוס המקור	1	10	3	20	10			3	4	2	3	12	300	1865	כריתה	התקבל רישיון כריתה
4017	איקליפטוס המקור	1	10	5	17	14	10		3	4	3	3	13	348	1811	כריתה	רב גזע 6X, חלק מהגזעים רקובים, התקבל רישיון כריתה
4017.1	איקליפטוס המקור	1	13	6	42				3	4	3	3	13	400	7311	שימור	סמוך ל7401, זליגות שרף
4018	אלון התבור	1	5	4	30				2	4	2	5	13	360	4522	כריתה	קטע בגזע רקוב, התקבל רישיון כריתה
4019	אלון התבור	1	6	4	32	20			2	4	2	5	13	400	6149	כריתה	גזעים, רקבונות 2 עץ במצב בריאות ירוד, התקבל רישיון כריתה
4020	אלון התבור	1	6	6	30	15	15	36	2	4	3	5	14	400	5652	העתקה	קטע במרכז הגזע חלול ורקוב, מתפצל בגובה 1 מ' ל-3, התקבל רישיון העתקה
4021	אזדרכת מצויה	1	4	2	20				1	3	1	1	6	240	377	כריתה	כמעט מת, עץ שוכב על הארץ, התקבל רישיון כריתה
4022	איקליפטוס המקור	1	14	8	64			80	2	4	3	3	12	400	11318	כריתה	עץ בעקה, יושב במדרגה מסולעת, זליגות שרף רבות, התקבל רישיון כריתה



גונן - עצים וסביבה בע"מ

מס' העץ / פוליון	מין העץ / תאור הפוליון	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר צמרת (מ')	קוטר 1 גזע (מ"ס)	קוטר 2 גזע (מ"ס)	קוטר 3 גזע (מ"ס)	קוטר בסיס (מ"ס)	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	חופת העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	סך ערכיות העץ / פוליון (0-20)	רדיוס אזור שורשים מוגן (מ"ס)	שוני העץ ליח' / פוליון (ש)	ייעוד עפ"י המתכנן	הערות
4023	איקליפטוס המקור	1	16	8	35	15	12		2	4	3	3	12	400	3895	שימור	גזעים רקובים 3 מאוד
4024	איקליפטוס המקור	1	17	9	58			63	2	4	4	3	13	400	9295	כריתה	רקבנות רבים, הישרות ענפים, התקבל רישיון כריתה
4026	איקליפטוס המקור	1	10	7	23	17	14		4	4	3	3	14	400	4264	שימור	גזעים 3
4027	איקליפטוס המקור	1	10	5	20	18	12		3	4	3	3	13	400	2628	שימור	גזעים 3
4028	איקליפטוס המקור	1	11	7	23	23	17		3	4	3	3	13	400	3888	שימור	גזעים 3
4029	איקליפטוס המקור	1	10	4	20				4	4	2	3	13	240	2211	שימור	
4030	איקליפטוס המקור	1	8	4	12	12	12		2	4	2	3	11	288	796	שימור	
4031	איקליפטוס המקור	1	10	4	26				3	4	2	3	12	312	2802	כריתה	זליגות שרף, התקבל רישיון כריתה
4032	איקליפטוס המקור	1	12	4	18	16	16		3	4	2	3	12	400	2404	שימור	רב גזע 3X
4033	איקליפטוס המקור	1	13	5	40	22			3	4	3	3	13	400	7635	שימור	פיצול מהקרקע, רקבנות
4034, 4036	סייגרוס רומנזוף	2	4	3	22				4	4	2	2	12	264	1728	שימור	
4035	איקליפטוס המקור	1	16	9	22	46		90	3	4	4	3	14	400	6391	שימור	זליגות שרף רבות, גזע מתבקע ל-2 בגובה 40 ס"מ מהקרקע
4037	איקליפטוס המקור	1	12	7	25	25	20		2	4	3	3	12	400	3143	שימור	רב גזע 3X, מפוצלים מהקרקע, קטע מיובש בצמרת
4038	איקליפטוס המקור	1	10	5	20	16	16		2	4	3	3	12	400	1813	שימור	רב גזע 6X, מפוצלים מהקרקע
4039	איקליפטוס המקור	1	10	5	25				4	4	3	3	14	300	3454	שימור	
4040	סייגרוס רומנזוף	1	4	3	22				3	4	2	2	11	264	1296	שימור	
4041	איקליפטוס המקור	1	13	7	28	10			3	4	3	3	13	396	3457	שימור	יובשני, זליגות שרף
4042	איקליפטוס המקור	1	15	7	40	30			3	4	3	3	13	400	8497	שימור	גזעים, מתבקעים 2 מהקרקע
4043	איקליפטוס המקור	1	14	10	50				3	4	4	3	14	400	10362	שימור	זליגות שרף
4044-4045	איקליפטוס המקור	2	17	9	54				3	4	4	3	14	400	12086	שימור	הישרות ענפים
4046	איקליפטוס המקור	1	17	6	28				4	4	3	3	14	336	4333	שימור	
4047	איקליפטוס המקור	1	17	6	25				4	4	3	3	14	300	3454	שימור	
4048	איקליפטוס המקור	1	16	8	60			65	3	4	3	3	13	400	14921	שימור	פיצול גזע בגובה 1.5 מ'
4049	איקליפטוס המקור	1	13	4	22	12			3	4	2	3	12	336	2305	שימור	נטוי קלות



גונן - עצים וסביבה בע"מ

מס' העץ / פוליוגון	מין העץ / תאור הפוליוגון	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר צמרת (מ')	קוטר 1 גזע (מ"ס)	קוטר 2 גזע (מ"ס)	קוטר 3 גזע (מ"ס)	קוטר בסיס (מ"ס)	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	חופת העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	סך ערכיות העץ / פוליוגון (0-20)	רדיוס אזור שורשים מוגן (מ"ס)	שוני העץ ליח' / פוליוגון (ש)	ייעוד עפ"י המתכנן	הערות
4050	איקליפטוס המקור	1	12	4	23				2	4	2	3	11	276	1462	שימור	זליגות שרף רבות, רקוב
4051	איקליפטוס המקור	1	10	2	15		10		2	4	1	3	10	300	898	שימור	גזעים 3
4052	איקליפטוס המקור	1	10	2	14				4	4	1	3	12	168	1083	שימור	
4053, 4055	איקליפטוס המקור	2	10	3	17				4	4	2	3	13	204	1597	שימור	
4054	איקליפטוס המקור	1	12	4	23				3	4	2	3	12	276	2193	שימור	
4057	איקליפטוס המקור	1	13	4	25				3	4	2	3	12	300	2591	שימור	חירוצים בגזע
4058, 4056	איקליפטוס המקור	2	13	4	15				3	4	2	3	12	180	933	שימור	
4059	איקליפטוס המקור	1	16	6	20				4	4	3	3	14	240	2211	שימור	
4060	איקליפטוס המקור	1	15	6	30				4	4	3	3	14	360	4974	שימור	
4061	איקליפטוס המקור	1	16	4	15				3	4	2	3	12	180	933	שימור	
4062	איקליפטוס המקור	1	16	5	23				3	4	3	3	13	276	2193	שימור	
4063-4069	איקליפטוס המקור	7	15	4	24				3	4	2	3	12	288	2387	שימור	
4070	איקליפטוס המקור	1	17	6	20		16		4	4	3	3	14	336	2918	שימור	
4071	איקליפטוס המקור	1	17	5	30				4	4	3	3	14	360	4974	שימור	
4072	איקליפטוס המקור	1	18	7	45				3	4	3	3	13	400	8393	שימור	פיצול גזע, ענף נוטה ליפול, פיצול גזע בגובה 1.8 מ'
4073	איקליפטוס המקור	1	12	3	15				2	4	2	3	11	180	622	שימור	יובשני
4074	איקליפטוס המקור	1	13	3	25				3	4	2	3	12	300	2591	שימור	
4075	איקליפטוס המקור	1	12	3	18				3	4	2	3	12	216	1343	שימור	
4076	איקליפטוס המקור	1	12	3	12				3	4	2	3	12	144	597	שימור	
4077	איקליפטוס המקור	1	12	3	20				3	4	2	3	12	240	1658	שימור	
4078	איקליפטוס המקור	1	14	4	17				2	4	2	3	11	204	799	שימור	נטוי יובש
4079	איקליפטוס המקור	1	15	4	22				3	4	2	3	12	264	2006	שימור	
4080	איקליפטוס המקור	1	16	5	32				3	4	3	3	13	384	4244	שימור	חירוצים בגזע
4081	איקליפטוס המקור	1	16	4	22		10	10	2	4	2	3	11	384	1614	שימור	רב גזע 3X, פיצול מהקרע
4082	איקליפטוס המקור	1	13	4	15			15	3	4	2	3	12	270	1399	שימור	
4083	איקליפטוס המקור	1	8	3	10		10	10	2	4	2	3	11	240	553	שימור	רב גזע 4X, פיצול מהקרע



גונן - עצים וסביבה בע"מ

מס' העץ / פוליון	מין העץ / תאור הפוליון	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר צמרת (מ')	קוטר 1 גזע (מ"ס)	קוטר 2 גזע (מ"ס)	קוטר 3 גזע (מ"ס)	קוטר בסיס (מ"ס)	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	חופת העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	סך ערכיות העץ / פוליון (0-20)	רדיוס אזור שורשים מוגן (מ"ס)	שוי העץ ליח' / פוליון (ש)	ייעוד עפ"י המתכנן	הערות
4084-4090	איקליפטוס המקור	7	12	3	20				4	4	2	3	13	240	2211	שימור	קבוצה נטוה בצפיפות
4091	איקליפטוס המקור	1	12	2	15				4	4	1	3	12	180	1243	שימור	
4092	איקליפטוס המקור	1	15	4	34				3	4	2	3	12	400	4791	שימור	מתפצל בגובה 1.5 מ' לשני גזעים של 20"o מ
4093	איקליפטוס המקור	1	15	3	20				4	4	2	3	13	240	2211	שימור	
4094	איקליפטוס המקור	1	7	2	10				2	4	1	3	10	120	276	שימור	יובשני
4095	איקליפטוס המקור	1	20	9	50				3	4	4	3	14	400	10362	שימור	זליגות שרק, מרשים
4096-4098	איקליפטוס המקור	3	16	4	23				4	4	2	3	13	276	2923	שימור	
4099	איקליפטוס המקור	1	18	5	40				4	4	3	3	14	400	8842	שימור	
4100-4103	איקליפטוס המקור	4	15	4	24				3	4	2	3	12	288	2387	שימור	יובשניים מעט
4104-4106	איקליפטוס המקור	3	14	4	25				3	4	2	3	12	300	2591	שימור	
4107	איקליפטוס המקור	1	15	4	34				3	4	2	3	12	400	4791	שימור	יובשני
4108	איקליפטוס המקור	1	16	5	28	26		50	2	4	3	3	12	400	3100	שימור	כלורוטי, מתפצל בגובה 1 מ' ל 2 גזעים
4109-4111	איקליפטוס המקור	3	17	6	23				4	4	3	3	14	276	2923	שימור	
4112-4115	איקליפטוס המקור	4	15	4	18				3	4	2	3	12	216	1343	שימור	יובשני
4116	איקליפטוס המקור	1	14	5	36			42	2	4	3	3	12	400	3581	שימור	רקבונות בבסיס הגזע, זליגות שרק רבות
4117	איקליפטוס המקור	1	15	5	55				4	4	3	3	14	400	16717	שימור	
4118	איקליפטוס המקור	1	18	7	56				4	4	3	3	14	400	17331	שימור	מרשים
4119	איקליפטוס המקור	1	16	6	55				3	4	3	3	13	400	12538	שימור	הישברות ענפים
4120	סיגלון עלי-מימוסה	1	5	4	20				4	5	2	4	15	240	3768	שימור	עץ רחוב, נמצא על גבול הקו הכחול
4121-4124	סיגלון עלי-מימוסה	4	5	4	13				4	5	2	4	15	156	1592	שימור	עצי רחוב, נמצאים על גבול הקו הכחול
4125	סיגלון עלי-מימוסה	1	4	4	10				4	5	2	4	15	120	942	שימור	עץ רחוב, נמצא על גבול הקו הכחול
4126	איקליפטוס המקור	1	6	4	20				4	4	2	3	13	240	2211	שימור	הישברות ענפים
4127	איקליפטוס המקור	1	15	8	45				4	4	3	3	14	400	11191	שימור	נמצא מחוץ לקו הכחול
4128	איקליפטוס המקור	1	17	10	58				3	4	4	3	14	400	13943	שימור	זליגות שרק והישברויות ענפים רבות



גונן - עצים וסביבה בע"מ

מס' העץ / פוליוגון	מין העץ / תאור הפוליוגון	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר צמרת (מ')	קוטר 1 גזע (מ"ס)	קוטר 2 גזע (מ"ס)	קוטר 3 גזע (מ"ס)	קוטר בסיס (מ"ס)	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	חופת העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	סך ערכיות העץ / פוליוגון (0-20)	רדיוס אזור שורשים מוגן (מ"ס)	שני העץ ליח' / פוליוגון (ש)	הערות
4128.1	יבבוט לבן	1	4	6	23				3	4	3	3	13	276	2193	עץ לא נמדד, גזע שוכב על הקרקע, התקבל רישיון כריתה
4132	שיטה כחלחלה	1	5	5	24				1	3	3	0	7	288	0	מין פולש, התקבל רישיון כריתה
4133	איקליפטוס המקור	1	6	2	12				4	4	1	3	12	144	796	שימור
4134	איקליפטוס המקור	1	16	8	54				4	4	3	3	14	400	16115	שימור
4135	שיטה כחלחלה	1	4	4	18				1	3	2	0	6	216	0	מין פולש, התקבל רישיון כריתה
4136	שיטה כחלחלה	1	5	5	23				2	3	3	0	8	276	0	גזע רקוב, מין פולש, התקבל רישיון כריתה
4137	איקליפטוס מסמרי	1	6	6	30	12			2	4	3	3	12	400	2930	גזע נשבר ורקוב שימור
4138-4140, 3102	שיטה כחלחלה	4	4	4	13	12			1	3	2	0	6	228	0	מין פולש, התקבל רישיון כריתה
4141	איקליפטוס מסמרי	1	8	4	26				3	4	2	3	12	312	3057	שימור
4142	איקליפטוס מסמרי	1	7	4	20				4	4	2	3	13	240	2412	שימור
4143	איקליפטוס מסמרי	1	9	5	25				3	4	3	3	13	300	2826	יובשנות גזע שימור
4144-4145	שיטה כחלחלה	2	4	4	15				1	3	2	0	6	180	0	מין פולש, התקבל רישיון כריתה
4146-4147	שיטה כחלחלה	2	4	5	20	12			1	3	3	0	7	312	0	מין פולש, התקבל רישיון כריתה
4148	איקליפטוס מסמרי	1	9	5	30				3	4	3	3	13	360	4069	נטוי ב 30° שימור
4149	שיטה כחלחלה	1	4	5	20	12			1	3	3	0	7	312	0	מין פולש, התקבל רישיון כריתה
4150	איקליפטוס הצאורון	1	4	4	23				4	4	2	3	13	276	3721	איקליפטוס מינים שונים שימור
4151	איקליפטוס הצאורון	1	4	4	16				4	4	2	3	13	192	1801	איקליפטוס מינים שונים שימור
4152	איקליפטוס המקור	1	9	5	23	20			3	4	3	3	13	396	3022	גזע מתפצל מהקרקע שימור
4153	איקליפטוס מסמרי	1	6	4	20				4	4	2	3	13	240	2412	שימור
4154	איקליפטוס מסמרי	1	12	6	30	23			3	4	3	3	13	400	5265	שימור
4155	איקליפטוס מסמרי	1	7	4	17	12	12		1	4	2	3	10	348	653	מיובש שימור
4156-4157	שיטה כחלחלה	2	4	2	17				1	3	1	0	5	204	0	מין פולש, התקבל רישיון כריתה
4158	איקליפטוס מסמרי	1	12	5	37				3	4	3	3	13	400	6190	יובשני שימור
4159-4160	שיטה כחלחלה	2	4	2	15				1	3	1	0	5	180	0	מין פולש, התקבל רישיון כריתה
4161	איקליפטוס מסמרי	1	13	7	38				3	4	3	3	13	400	6529	יובשני שימור



גונן - עצים וסביבה בע"מ

מס' העץ / פוליוגון	מין העץ / תאור הפוליוגון	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר צמרת (מ')	קוטר 1 גזע (מ"ס)	קוטר 2 גזע (מ"ס)	קוטר 3 גזע (מ"ס)	קוטר בסיס (מ"ס)	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	חופת העץ (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	סך ערכיות העץ / פוליוגון (0-20)	רדיוס אזור שורשים מוגן (מ"ס)	שני העץ ליח' / פוליוגון (ש)	ייעוד עפ"י המתכנן	הערות
4162-4163, 4165	שיטה כחלחלה	3	4	3	12	10			1	3	2	0	6	204	0	כריתה	מין פולש, התקבל רישיון כריתה
4164	איקליפטוס המקור	1	16	8	60				4	4	3	3	14	400	19895	שימור	מרשים, יושב על בור מים/ביוב
4166-4169	שיטה כחלחלה	4	4	5	13	10			1	3	3	0	7	216	0	כריתה	מינים פולשים, התקבל רישיון כריתה
4170	איקליפטוס המקור	1	11	5	34				3	4	3	3	13	400	4791	שימור	גזע בצימוח נטוי
4171	שיטה כחלחלה	1	3	3	15				1	3	2	0	6	180	0	כריתה	נטוי, מין פולש, התקבל רישיון כריתה
4172	עץ מת		10		30				0				0	0	0	כריתה	עץ מת, התקבל רישיון כריתה
4173, 4175	שיטה כחלחלה	2	5	4	16				1	3	2	0	6	192	0	כריתה	מין פולש, התקבל רישיון כריתה
4174	איקליפטוס מסמרי	1	10	6	24	18			3	4	3	3	13	396	3337	שימור	נטוי ומכוסה סבך שיטות
4176	שיטה כחלחלה	1	4	3	15				1	3	2	0	6	180	0	כריתה	מין פולש, התקבל רישיון כריתה
4177	איקליפטוס המקור	1	14	7	46				4	4	3	3	14	400	11694	שימור	נאה
4178	איקליפטוס מסמרי	1	4	4	20				2	4	2	3	11	240	1206	שימור	צמרת שבורה, מכוסה סבך צמחייה
4179	איקליפטוס מסמרי	1	5	4	15	12			3	4	2	3	12	252	1343	שימור	יובשני, מכוסה סבך צמחייה
4180-4181	שיטה כחלחלה	2	4	3	12				1	3	2	0	6	144	0	כריתה	מין פולש, התקבל רישיון כריתה
4182	שיטה כחלחלה	1	3	5	16				1	3	3	0	7	192	0	כריתה	מין פולש, התקבל רישיון כריתה
4183	שיטה כחלחלה	1	5	6	24				1	3	3	0	7	288	0	כריתה	מין פולש, התקבל רישיון כריתה
4185-4189	סיגלון על-מימסה	5	5	4	13				4	4	2	4	14	156	1274	שימור	שורת עצי סיגלון, חזזיות על הגזעים
4190	סיגלון על-מימסה	1	4	3	10				3	4	2	4	13	120	565	שימור	יובשני, חזזיות רבות מקיפות את הגזע
4191	סיגלון על-מימסה	1	5	5	18				4	4	3	4	15	216	2442	שימור	
4192	סיגלון על-מימסה	1	5	3	14				4	4	2	4	14	168	1477	שימור	
4193	סיגלון על-מימסה	1	4	3	10				4	4	2	4	14	120	754	שימור	
4194-4196	סיגלון על-מימסה	3	4	4	12				4	4	2	4	14	144	1085	שימור	
4197	סיגלון על-מימסה		2	2	8								0	0	0	שימור	אינו בקריטריון לעץ בוגר
4198-4199	סיגלון על-מימסה	2	3	3	10				2	4	2	4	12	120	377	שימור	מיובשים ומגורדמים
4200	סיגלון על-מימסה	1	3	3	13				4	4	2	4	14	156	1274	שימור	

סה"כ עצים בוגרים - 324 . מתוכם: 0 בערכיות גבוהה מאוד, 74 גבוהה, 217 בינונית, 33 נמוכה
מתוכם: 218 לשימור, 3 להעתקה, 103 לכריתה



אגף היעור – אזור מנשה השרון

15/09/2019
(בקשה מס' 19831)

לכ'

מר שבתאי גונן- אגרונם



הנדון : סקר עצים למסילה מזרחית מקטע A- מכרז מס 3

סקר העצים נבדק על ידינו ואין לפקיד היערות התנגדות להמשך התהליך לקבלת רישיון כריתה בכפוף לתנאים הבאים:

1. הגשת בקשה חתומה לרישיון כריתה ע"י הגורם המוסמך בנתיבי ישראל.

2. תשלום אגרת רישיונות כריתה בסך 48.5 ₪.

3. מפרט שימור לעצים הסמוכים לעבודות. ומכתב התחייבות ליווי העבודות של האגרונם המלווה.

4. צו התחלת עבודה של הקבלן הראשי.

5. חתימה של הקבלן הראשי על תכניות סקר העצים ודו"ח האגרונם והתחייבות לביצוע לפי תכניות אלו.

6. במידה והקבלן הראשי יבצע שינויי תכנון אשר ישפיעו על סימון העצים עליו להגיש סקר עצים מתוקן לאישור פקיד היערות ולקבל את אישורו.

7. התחייבות לערך חליפי התקבלה מנתיבי ישראל בשלב התכנון המוקדם.



בברכה,
רמי דויד
פקיד יערות מנשה השרון



יקנעם מושבה, ת.ד. 190, מיקוד: 20600