



הכניסה לעיר



סקר עצים-חוברת תיעוד

תאריך עדכון: 23.10.2012



3.3, 15

לְאִשְׁרָאֵל אֶת הַתְּכֵנִית

התכנית נקבעה טעונה אישור השר

25.5.15
תאריך

25,5,15
תאריך

עורך הנספח 1	שם: אהרון מנירום		תאריך וחתימה:
	כתובת: רש"י 50, תל אביב		
עורך הנספח 2	טלפון:	פקס:	דוא"ל:
	03-6039861	03-6039861	aronmenirom@gmail.com
	שם: עליזה ברוידא		תאריך וחתימה:
	כתובת: מקדונלד 16, רמת גן		
	טלפון:	פקס:	דוא"ל:
	03-7528197	03-7515827	bm@bm-landscape.co.il



ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ	שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
1	מכנף נאה Tipuana tipu	0.40	7.5	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי, כביש. לא להעתקה.
2	מכנף נאה Tipuana tipu	0.35	7.6	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי נטוי. בתחום שינוי מפלסי, כביש. לא להעתקה.
3	מכנף נאה Tipuana tipu	0.30	7.4	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי מפותל. בתחום שינוי מפלסי, כביש. לא להעתקה.
4	מכנף נאה Tipuana tipu	0.38	7.5	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי, כביש. לא להעתקה.
5	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.35	8	כריתה	עץ בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. לא ניתן להעתקה.
6	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.25	7.9	כריתה	עץ בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. לא ניתן להעתקה.
7	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.28	7.8	כריתה	עץ בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. לא ניתן להעתקה.
8	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.29	7.7	כריתה	עץ מפוצל ל3. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. לא ניתן להעתקה.
9	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.20	7	כריתה	נוף העץ מגורדם עד גובה 2.5 מ'. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. לא ניתן להעתקה.
10	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.20	7.3	כריתה	עץ בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. לא ניתן להעתקה.
11	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.20	7.4	כריתה	נוף העץ מגורדם עד גובה 2.5 מ'. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. לא ניתן להעתקה.
12	Cupressus sempervirens ברוש מצוי אופקי	0.31	7.6	כריתה	עץ בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. לא ניתן להעתקה.
13	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.21	8.2	כריתה	עץ בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. לא ניתן להעתקה.
14	Cupressus sempervirens ברוש מצוי אופקי	0.19	8	כריתה	עץ מפוצל. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. לא ניתן להעתקה.
15	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.23	7.7	כריתה	עץ מפוצל. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. לא ניתן להעתקה.
16	אורן קנרי Pinus canariensis	0.30	7.9	כריתה	עץ נטוי. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. לא ניתן להעתקה.

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
17	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.12	4.8	כריתה
עץ בעל שלד פגום. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. לא ניתן להעתקה.				
18	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.17	7.7	כריתה
עץ סביר בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. אולם לא ניתן להעתקה.				
19	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.17	6.8	כריתה
עץ מעט פגוע ונטוי. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. לא ניתן להעתקה.				
20	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.20	6.9	כריתה
עץ סביר בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. אולם לא ניתן להעתקה.				
21	Cupressus sempervirens ברוש מצוי אופקי	0.28	7.9	כריתה
עץ נטוע בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. לא ניתן להעתקה.				
22	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.12	6	כריתה
עץ בעל שלד תקין כללית אולם דליל. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. לא להעתקה.				
23	Cupressus sempervirens ברוש מצוי אופקי	0.36	8.7	כריתה
עץ סביר בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. לא ניתן להעתקה.				
24	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.20	6.9	כריתה
עץ בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. לא ניתן להעתקה.				
25	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.33	7.1	כריתה
עץ מפוצל לענפי משנה עקב פגיעה. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. לא ניתן להעתקה.				
26	Pinus halepensis אורן ירושלים	0.70	12	שימור
עץ מרשים וחשוב, בעל שלד מעט בעייתי. בתחום ללא כל שינוי, במדרכה קיימת.				
27	Tipuana tipu מכנף נאה	0.30	9	שימור
עץ בעל שלד מעט בעייתי. בתחום ללא כל שינוי, במדרכה קיימת.				
28	Tipuana tipu מכנף נאה	0.27	8	שימור
עץ בעל שלד מעט בעייתי. בתחום ללא כל שינוי, במדרכה קיימת.				
29	Tipuana tipu מכנף נאה	0.24	6.3	שימור
עץ בעל שלד מעט בעייתי. בתחום ללא כל שינוי, במדרכה קיימת.				
30	Tipuana tipu מכנף נאה	0.23	5.7	שימור
עץ בעל שלד מעט בעייתי. בתחום ללא כל שינוי, במדרכה קיימת.				
31	Tipuana tipu מכנף נאה	0.22	6	שימור
עץ בעל שלד מעט בעייתי ומפותל. בתחום ללא כל שינוי, במדרכה קיימת.				
32	Tipuana tipu מכנף נאה	0.30	5.9	שימור
עץ בעל שלד מעט בעייתי. בתחום ללא כל שינוי, במדרכה קיימת.				
33	Tipuana tipu מכנף נאה	0.25	5.1	שימור
עץ בעל שלד מעט בעייתי. בתחום ללא כל שינוי, במדרכה קיימת.				

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
34	מכנף נאה Tipuana tipu	0.18	4.2	שימור
	עץ בעל שלד מעט בעייתי. בתחום ללא כל שינוי, במדרכה קיימת.			
35	מכנף נאה Tipuana tipu	0.24	5.1	שימור
	עץ בעל שלד מעט בעייתי. בתחום ללא כל שינוי, במדרכה קיימת.			
36	מכנף נאה Tipuana tipu	0.34	4.9	שימור
	עץ בעל שלד מעט בעייתי. בתחום ללא כל שינוי, במדרכה קיימת.			
37	מכנף נאה Tipuana tipu	0.27	4.6	שימור
	עץ בעל שלד מעט בעייתי. בתחום ללא כל שינוי, במדרכה קיימת.			
38	מכנף נאה Tipuana tipu	0.24	4.5	שימור
	עץ בעל שלד מעט בעייתי. בתחום ללא כל שינוי, במדרכה קיימת.			
39	מכנף נאה Tipuana tipu	0.23	6.9	כריתה
	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי, מדרכה. לכריתה.			
40	מכנף נאה Tipuana tipu	0.30	5.7	כריתה
	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי, מדרכה. לכריתה.			
41	מכנף נאה Tipuana tipu	0.32	7	כריתה
	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי, מדרכה. לכריתה.			
42	מכנף נאה Tipuana tipu	0.34	7.1	כריתה
	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי, מדרכה. לכריתה.			
43	מכנף נאה Tipuana tipu	0.36	6.9	כריתה
	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי, מדרכה. לכריתה.			
44	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.17	8	כריתה
	עץ בעל שלד תקין ועלווה סבירה. בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.			
45	מכנף נאה Tipuana tipu	0.38	6.8	כריתה
	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי, מדרכה. לכריתה.			
46	Olea europaea זית אירופי	0.28+ 0.30	4	העתקה
	עץ דו גזעי, תקין. גורדס בעבר לגובה 3 מ' כנראה לצורך העתקה. בתחום בינוי עתידי. להעתקה באתרו.			
47	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.22	8	כריתה
	עץ בעל שלד תקין ועלווה סבירה. בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.			
49	מכנף נאה Tipuana tipu	0.39	10	כריתה
	עץ בעל שלד פגום. בתחום שינוי מפלסי, מדרכה. לכריתה.			
51	מכנף נאה Tipuana tipu	0.32	11	כריתה
	עץ צל בעל פצעי קריעה ושלד פגום. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.			
53	מכנף נאה Tipuana tipu	0.10	5	כריתה
	עץ צעיר הגדל בין עצים בצפיפות, בתחום בינוי עתידי. לכריתה.			

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
54	מכנף נאה Tipuana tipu	0.32	12	כריתה
עץ צל בעל פצעי קריעה ושלד פגום. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
55	Cupressus sempervirens ברוש מצוי אופקי	0.28	11	כריתה
עץ בעל שלד תקין ועלווה סבירה. בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.				
57	מכנף נאה Tipuana tipu	0.28	8	כריתה
עץ צל בעל פצעי קריעה ושלד פגום. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
58	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צרפי	0.17	8	כריתה
עץ בעל שלד תקין ועלווה סבירה. בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.				
59	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צרפי	0.10	8	כריתה
עץ בעל שלד תקין ועלווה סבירה. בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.				
60	אורן קנרי Pinus canariensis	0.40	10	כריתה
עץ בעל כיפוף בגזע. בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.				
61	מכנף נאה Tipuana tipu	0.32	8	כריתה
עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
62	מכנף נאה Tipuana tipu	0.32	9	כריתה
עץ דליל בעל ענפים יבשים ומפותלים. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
63	מכנף נאה Tipuana tipu	0.25	8	כריתה
עץ דליל. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
64	אורן Pinus halepensis ירושלים	0.30	10	כריתה
עץ בעל כיפוף בגזע בגובה 1 מ', בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
65	אורן קנרי Pinus canariensis	0.34	12	כריתה
עץ תקין בתחום בינוי עתידי. אולם בשל גודלו ומינו לא ניתן להעתקה.				
66	מכנף נאה Tipuana tipu	0.42	8	כריתה
עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
67	מכנף נאה Tipuana tipu	0.32	8	כריתה
עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
67.1	מכנף נאה Tipuana tipu	0.42	9	כריתה
עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
68	Cupressus sempervirens ברוש מצוי אופקי	0.50	12	כריתה
עץ בעל שלד תקין ועלווה סבירה. בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.				
69	Pinus canariensis אורן קנרי	0.45	12	כריתה
עץ נאה בתחום בינוי עתידי. אולם בשל גודלו, מיקומו ומינו לא ניתן להעתקה.				
71	מכנף נאה Tipuana tipu	0.12	6	כריתה
עץ בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
73	אורן הגלעין <i>Pinus pinea</i>	0.30	10	כריתה
עץ בעל ענפים יבשים רבים. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
74	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.29	8	כריתה
עץ בעל שלד פגום ופצעים רבים. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
78	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.14	8	כריתה
עץ בעל ענפים יבשים רבים ושלד פגום. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
79	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.31	10	כריתה
עץ בעל ענפים יבשים רבים ושלד פגום, פגוע בשריפה. בתחום בינוי עתידי. לא להעתיקה.				
81.1	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.15	6	כריתה
עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. לא להעתיקה.				
82	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.27	8	כריתה
עץ בעל גזע פגום ושלד פגום. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
83	בר זית בינוני <i>Phillyrea latifolia</i>	0.14	2.5	כריתה
עץ קטן בתחום בינוי עתידי. לא להעתיקה.				
84	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.35	9	כריתה
עץ בעל גזע נטוי ושלד פגום. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
85	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.18	6	כריתה
עץ בעל שלד לא תקין. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
86	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.30	8	כריתה
עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
87	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.17	7.5	כריתה
עץ בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
90	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.20	5	כריתה
עץ בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
91	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.25	6.9	כריתה
עץ בעל גזע לא ישר ושלד בעייתי. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
92	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.15	3.5	כריתה
עץ בעל שלד לא תקין. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
94	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.30	7	כריתה
עץ צעיר בשתילת מילויים, שלד לא תקין. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
95	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.22	8	כריתה
עץ בעל שלד לא תקין. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
95.1	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	31.00	8	כריתה
עץ בתחום שינוי מפלסי, מדרכה. לכריתה.				

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
96	מכנף נאה Tipuana tipu	0.30	7.2	כריתה
				עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי, מדרכה. לכריתה.
97	מכנף נאה Tipuana tipu	0.21	7.2	כריתה
				עץ בעל גזע מפותל ושלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי, מדרכה. לכריתה.
98	מכנף נאה Tipuana tipu	0.35	7	כריתה
				עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי, מדרכה. לכריתה.
99	מכנף נאה Tipuana tipu	0.35	7.2	כריתה
				עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי, מדרכה. לכריתה.
100	מכנף נאה Tipuana tipu	0.30	7.1	כריתה
				עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי, מדרכה. לכריתה.
101	מכנף נאה Tipuana tipu	0.25	6.9	כריתה
				עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי, מדרכה. לכריתה.
102	מכנף נאה Tipuana tipu	0.35	7	כריתה
				עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי, מדרכה. לכריתה.
103	מכנף נאה Tipuana tipu	0.40	7	כריתה
				עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי, מדרכה. לכריתה.
124	זית אירופי Olea europaea	0.82	6	העתקה
				עץ משובח, בעל שלד תקין. גורדם בעבר לגובה 3-4 מ'. בסיסי ענפים שבורים. בתחום בינוי עתידי. להעתקה באתרו.
125	מכנף נאה Tipuana tipu	0.15	2.2	כריתה
				עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. לא להעתקה.
126	מכנף נאה Tipuana tipu	0.25	6	כריתה
				עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. לא להעתקה.
127	מכנף נאה Tipuana tipu	0.25	6.2	כריתה
				עץ בעל שלד פגום. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.
128	מכנף נאה Tipuana tipu	0.25	7.1	כריתה
				עץ בעל שלד פגום. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.
129	מכנף נאה Tipuana tipu	0.30	7.2	כריתה
				עץ בעל שלד פגום. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.
130	מכנף נאה Tipuana tipu	0.22	7	כריתה
				עץ בעל שלד פגום. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.
131	מכנף נאה Tipuana tipu	0.31	7.2	כריתה
				עץ בעל שלד פגום. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.
132	מכנף נאה Tipuana tipu	0.20	6.8	כריתה
				עץ בעל שלד פגום. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
133	מכנף נאה Tipuana tipu	0.30	7.1	כריתה
				עץ בעל שלד פגום. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.
134	מכנף נאה Tipuana tipu	0.27	6.9	כריתה
				עץ בעל שלד פגום. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.
135	מכנף נאה Tipuana tipu	0.29	6.8	כריתה
				עץ בעל שלד פגום. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.
136	מכנף נאה Tipuana tipu	0.23	6.2	כריתה
				עץ בעל שלד פגום. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.
137	מכנף נאה Tipuana tipu	0.42	6.4	כריתה
				עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. לא להעתקה.
138	מכנף נאה Tipuana tipu	0.30	7	כריתה
				עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. לא להעתקה.
139	מכנף נאה Tipuana tipu	0.36	7.1	כריתה
				עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. לא להעתקה.
140	מכנף נאה Tipuana tipu	0.26	6.5	כריתה
				עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. לא להעתקה.
142	מכנף נאה Tipuana tipu	0.22	4.4	כריתה
				עץ בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. לא להעתקה.
150	ספיון Sapium sebiferum השעווה	0.25	7.1	העתקה
				עץ נאה בעל שלד תקין בתחום שינוי מפלסי. ניתן להעתקה למרות מקומו במדרכה מרוצפת.
151	ספיון Sapium sebiferum השעווה	0.20	5.1	העתקה
				עץ נאה בעל שלד תקין בתחום שינוי מפלסי. ניתן להעתקה למרות מקומו במדרכה מרוצפת.
152	ספיון Sapium sebiferum השעווה	0.30	6.1	כריתה
				עץ בעל שלד לא תקין. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.
153	ספיון Sapium sebiferum השעווה	0.32	6.3	העתקה
				עץ נאה בעל שלד תקין בתחום שינוי מפלסי. ניתן להעתקה למרות מקומו במדרכה מרוצפת.
154	ספיון Sapium sebiferum השעווה	0.25	5.6	העתקה
				עץ נאה בעל שלד תקין בתחום שינוי מפלסי. ניתן להעתקה למרות מקומו במדרכה מרוצפת.
155	ספיון Sapium sebiferum השעווה	0.23	6.2	כריתה
				עץ בעל שלד לא תקין. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.
156	ספיון Sapium sebiferum השעווה	0.27	6	העתקה
				עץ נאה בעל שלד תקין בתחום שינוי מפלסי. ניתן להעתקה למרות מקומו במדרכה מרוצפת.
157	ספיון Sapium sebiferum השעווה	0.20	5.9	העתקה
				עץ נאה בעל שלד תקין בתחום שינוי מפלסי. ניתן להעתקה למרות מקומו במדרכה מרוצפת.

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ		קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
158	ספיון השעווה Sapium sebiferum	0.16	5.1	העתקה	עץ נאה בעל שלד תקין בתחום שינוי מפלסי. ניתן להעתקה למרות מקומו במדרכה מרוצפת.
159	ספיון השעווה Sapium sebiferum	0.30	4.8	העתקה	עץ נאה בעל שלד תקין בתחום שינוי מפלסי. ניתן להעתקה למרות מקומו במדרכה מרוצפת.
160	ספיון השעווה Sapium sebiferum	0.21	6.1	העתקה	עץ נאה בעל שלד תקין בתחום שינוי מפלסי. ניתן להעתקה למרות מקומו במדרכה מרוצפת.
161	ספיון השעווה Sapium sebiferum	0.16	4.2	העתקה	עץ יפה. שלד תקין ויפה. בתחום שינוי מפלסי. ניתן להעתקה למרות מקומו במדרכה מרוצפת.
162	זית אירופי Olea europaea	0.40	3.7	העתקה	עץ יפה תלת זרועי. שלד תקין ויפה. בתחום שינוי מפלסי. להעתקה באתרו.
163	זית אירופי Olea europaea	3x0.15	2.7	העתקה	עץ יפה דו גזעי. שלד תקין ויפה. בתחום שינוי מפלסי. להעתקה באתרו.
164	אולמוס נמוך Ulmus pumila	0.35	5.2	כריתה	עץ בעל שלד פגום. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.
171	דולב מכסיקני Platanus mexicana	0.12	4.2	שימור	עץ צעיר ותקין בתחום ללא שינוי, באי תנועה קיים.
172	דולב מכסיקני Platanus mexicana	0.10	4.1	העתקה	עץ זקוף בעל שלד תקין. בתחום שינוי מפלסי. להעתקה.
173	דולב מכסיקני Platanus mexicana	0.10	4	העתקה	עץ צעיר ותקין בתחום שינוי מפלסי. ניתן להעתקה.
174	דולב מכסיקני Platanus mexicana	0.12	4.6	העתקה	עץ צעיר ותקין בתחום שינוי מפלסי. ניתן להעתקה.
176	מכנף נאה Tipuana tipu	0.23	7	כריתה	עץ קטן בעל שלד בעייתי. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.
177	זית אירופי Olea europaea	0.60	3.2	העתקה	עץ בעל שלד מעט פגום, בתחום בינוי עתידי. להעתקה באתרו.
178	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צרפי	0.56	7	כריתה	עץ בעל מעט פצעים בגזע. בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.
179	קזוארינה שבטבטית Casuarina equisetifolia	0.60	10.2	כריתה	עץ משמעותי, גדול וזקן. שלד פגוע. לא ניתן לשימור. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.
180	Cupressus sempervirens ברוש מצוי	0.20	6.4	כריתה	עץ בעל שלד ועלווה תקינים, בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.
181	אורן קנרי Pinus canariensis	0.35	8.4	העתקה	עץ בריא ללא פגמים, בתחום בינוי עתידי. בגודל מתאים הניתן להעתקה.

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
182	מכנף נאה Tipuana tipu	0.35	7.6	כריתה
				עץ בעל גזע מפותל ושלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי, מדרכה. לא להעתקה. לכריתה.
183	מכנף נאה Tipuana tipu	0.25	6.1	כריתה
				עץ שנגזם מס' פעמים. שלד בעייתי. בתחום בינוי עתידי. לא להעתקה. לכריתה.
184	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צרפי	0.23	7.1	כריתה
				עץ דו גזעי. בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.
185	מכנף נאה Tipuana tipu	0.20	6.9	כריתה
				עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה. לכריתה.
186	מכנף נאה Tipuana tipu	0.35	7.9	כריתה
				עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה. לכריתה.
186.1	Phillyrea latifolia בר זית בינוי	10.00		העתקה
				עץ קטן ותקין. בתחום שינוי מפלסי. להעתקה.
187	מכנף נאה Tipuana tipu	0.34	6.1	כריתה
				עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה. לכריתה.
188	Pinus canariensis אורן קנרי	0.30	8	כריתה
				עץ צר נוף. בתחום שינוי מפלסי. בשל גודלו ומינו לא ניתן להעתקה.
188.1	Phillyrea latifolia בר זית בינוי	10.00	2	העתקה
				עץ מעט נטוי, דו זרועי, בעל שלד תקין, בתחום שינוי מפלסי. ניתן להעתקה.
190	Cupressus sempervirens ברוש מצוי אופקי	2x0.20	6.2	כריתה
				עץ דו גזעי. בתחום שינוי מפלסי. לא ניתן להעתקה.
191	מכנף נאה Tipuana tipu	0.30	8.1	כריתה
				עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי, מדרכה. לא להעתקה. לכריתה.
191.1	Phillyrea latifolia בר זית בינוי	10.00	3	העתקה
				עץ בעל מעט גיזומי עבר, בתחום שינוי מפלסי, - מדרכה. ניתן להעתקה.
192	Cupressus sempervirens ברוש מצוי אופקי	0.26	8.3	העתקה
				עץ ללא פגמים. בתחום שינוי מפלסי. בגודל ומתנאים מתאימים להעתקה.
193	מכנף נאה Tipuana tipu	0.40	8.1	כריתה
				עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.
194	Olea europaea זית אירופי	0.35	3.9	העתקה
				עץ יפה, דו גזעי, עוצב מחדש, גורדם וצמחו זרועות חדשות, בנוי נכון. בתחום שינוי מפלסי. להעתקה באתרו.
195	Olea europaea זית אירופי	2x0.25	2.3	העתקה
				עץ יפה, דו גזעי, גורדם, זרועות חדשות צמחו. בתחום שינוי מפלסי. להעתקה באתרו.
196	Olea europaea זית אירופי	2x0.35	3.2	העתקה
				עץ פיסולי דו גזעי ודליל. בתחום שינוי מפלסי. ניתן להעתקה באתרו.

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ					קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
197	מכנף נאה Tipuana tipu	0.26	6.2	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.			
198	מכנף נאה Tipuana tipu	0.28	6.2	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.			
199	מכנף נאה Tipuana tipu	0.30	6.4	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.			
200	מכנף נאה Tipuana tipu	0.25	7.2	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.			
201	מכנף נאה Tipuana tipu	0.40	7.2	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.			
202	מכנף נאה Tipuana tipu	0.35	6.9	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.			
203	מכנף נאה Tipuana tipu	0.22	5.2	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.			
204	מכנף נאה Tipuana tipu	0.30	7.1	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.			
205	מכנף נאה Tipuana tipu	0.40	6.5	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.			
206	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.30	7.2	כריתה	עץ בעל פגיעה בענף מוביל. בתחום שינוי מפלסי. לא ניתן להעתקה.			
207	מכנף נאה Tipuana tipu	0.26	7.2	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.			
208	אורן קפריסאי Pinus brutia	0.35	7	כריתה	עץ סביר בתחום שינוי מפלסי. אולם לא ניתן להעתקה.			
209	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.35	8.2	כריתה	עץ תקין בתחום שינוי מפלסי. אולם לא ניתן להעתקה.			
210	מכנף נאה Tipuana tipu	0.30	5.9	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.			
211	אורן Pinus halepensis ירושלים	0.28	5.7	כריתה	עץ תקין בתחום שינוי מפלסי. אולם לא ניתן להעתקה.			
212	אורן Pinus halepensis ירושלים	0.13	2.9	כריתה	עץ בתחום שינוי מפלסי. לא ניתן להעתקה.			
213	מכנף נאה Tipuana tipu	0.35	6.9	כריתה	עץ פגוע בזרועות. בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.			

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
214	Amygdalus communis שקד מצוי	0.10	3.1	כריתה
עץ מבוקע לא מפותח חסר נוף. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.				
215	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.25	7.1	כריתה
עץ בתחום שינוי מפלסי. לא ניתן להעתקה.				
216	Pinus brutia אורן קפריסאי	0.29	8.4	כריתה
עץ בעל גזע נטוי ונוף דליל, בתחום שינוי מפלסי. לא ניתן להעתקה.				
217	Pinus brutia אורן קפריסאי	0.31	8.1	כריתה
עץ סביר בתחום שינוי מפלסי, אולם לא ניתן להעתקה.				
218	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.20	7	כריתה
עץ סביר בתחום שינוי מפלסי, אולם לא ניתן להעתקה.				
219	Tipuana tipu מכנף נאה	0.40	7.4	כריתה
עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.				
220	Cupressus arizonica ברוש אריזוני	0.25	7.1	כריתה
עץ גדול וסביר בתחום שינוי מפלסי, אולם לא ניתן להעתקה.				
221	Pinus brutia אורן קפריסאי	0.35	6.7	כריתה
עץ נטוי קלות, בתחום שינוי מפלסי. לא ניתן להעתקה.				
222	Melia azedarach אזדרכת מצויה	0.17	5.3	כריתה
עץ פולשני. בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.				
222.1	Amygdalus communis שקד מצוי	0.10	3	העתקה
עץ נאה וקטן. בתחום שינוי מפלסי. ניתן להעתקה.				
223	Cupressus sempervirens ברוש מצוי אופקי	0.20	7.2	כריתה
עץ בתחום שינוי מפלסי. לא ניתן להעתקה, בגלל מינו, גודלו ומיקומו.				
223.1	Amygdalus communis שקד מצוי	0.10	3	העתקה
עץ קטן. בתחום שינוי מפלסי. נוח בהעתקה.				
224	Pinus canariensis אורן קנרי	0.30	7.6	כריתה
עץ תקין בתחום שינוי מפלסי, אולם בשל מינו, גודלו ומיקומו לא ניתן להעתקה.				
225	Cupressus sempervirens ברוש מצוי אופקי	0.20	5.2	כריתה
עץ חיוני וסביר בתחום שינוי מפלסי. בשל גודלו מינו ומיקומו לא ניתן להעתקה.				
226	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.15	7.2	כריתה
עץ חיוני וסביר בתחום שינוי מפלסי. בשל גודלו מינו ומיקומו לא ניתן להעתקה.				
227	Pinus pinea אורן הגלעין	0.20	6.5	כריתה
עץ נטוי ודליל, בתחום שינוי מפלסי. לא ניתן להעתקה.				

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
228	אורן הגלעין <i>Pinus pinea</i>	0.24	6.7	כריתה
עץ גדול ודליל, בתחום שינוי מפלסי. במצבו לא ניתן להעתקה.				
229	אורן ירושלים <i>Pinus halepensis</i>	0.35	7.8	כריתה
עץ בעל גזע מפותל ונטוי. בתחום שינוי מפלסי. מין לא ניתן להעתקה.				
230	אורן ירושלים <i>Pinus halepensis</i>	0.40	7.5	כריתה
עץ נטוי, בתחום שינוי מפלסי. מין שאינו ניתן להעתקה.				
231	שקד מצוי <i>Amygdalus communis</i>	0.10	3.2	העתקה
עץ קטן. בתחום שינוי מפלסי. נוח בהעתקה.				
231.1	שקד מצוי <i>Amygdalus communis</i>	0.10	3	כריתה
עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.				
232	מיש דרומי <i>Celtis australis</i>	0.10	3	העתקה
עץ קטן. בתחום שינוי מפלסי. ניתן להעתקה.				
233	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.25	7	כריתה
עץ בעל גזע מפותל ושלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.				
234	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.25	8.1	כריתה
עץ עם נטיה קלה למזרח ושלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.				
235	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.26	8	כריתה
עץ בעל גזע מפותל ושלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.				
236	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.29	7.3	כריתה
עץ בעל גזע מפותל ושלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.				
237	ברוש מצוי אופקי <i>Cupressus sempervirens</i>	0.25	7.1	כריתה
עץ גדול ותקין בתחום שינוי מפלסי. בשל גודלו מינו ומיקומו לכריתה.				
238	ברוש מצוי אופקי	0.15	3.90	כריתה
עץ סביר ותקין. ואולם נמצא בתחום בנייה חדשה ורחוב חדש. לא ניתן להעתקה.				
239	אורן הגלעין	0.25	7.50	כריתה
עץ סביר ותקין. ואולם נמצא בתחום בנייה חדשה ורחוב חדש. לא ניתן להעתקה.				
240	ברוש מצוי צרפי <i>Cupressus sempervirens</i>	0.18	6.1	העתקה
עץ נאה ישר וזקוף, בתחום שינוי מפלסי. בשל גודלו מצבו ומיקומו ראוי לנסיון העתקה.				
241	ברוש מצוי אופקי	0.17	5.80	כריתה
עץ תקין ומאוזן. ואולם נמצא בתחום בנייה חדשה ורחוב חדש. לא ניתן להעתקה.				
242	אורן הגלעין <i>Pinus pinea</i>	0.28	8.7	כריתה
עץ בעל גזע מעט מפותל. בתחום שינוי מפלסי. לא ניתן להעתקה.				

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
243	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.29	7.3	כריתה
עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.				
244	און <i>Pinus halepensis</i> ירושלים	0.30	8	כריתה
עץ נטוי בזוית 45 מעלות דרומה, בתחום שינוי מפלסי. לא ניתן להעתקה.				
248	און קפריסאי	0.51	7.10	כריתה
עץ גדול ותקין. ואולם נמצא בתחום בנייה חדשה ורחוב חדש. לא ניתן להעתקה.				
249	און קפריסאי <i>Pinus brutia</i>	0.26	6.9	כריתה
עץ נטוי, בתחום שינוי מפלסי. לא ניתן להעתקה.				
250	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.20	6	כריתה
עץ נטוי קלות מזרחה, בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.				
251	אילנטה בלוטית <i>Ailanthus altissima</i>	0.21	5.9	כריתה
עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי.				
252	<i>Cupressus sempervirens</i> ברוש מצוי צריפי	0.22	7.2	כריתה
עץ בעל זרועות צולבות. בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.				
253	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.60	7.1	כריתה
עץ בעל מעט רקבונות ושלד בעייתי. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
254	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.59	7	כריתה
עץ בעל רקבונות מעטים. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
255	אלון התבור <i>Quercus ithaburensis</i>	0.20	6	העתקה
עץ משובח, דו גזעי. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. נוח להעתקה.				
256	אלה אטלנטית <i>Pistacia atlantica</i>	0.20	6	העתקה
עץ רחוב משובח, בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. להעתקה.				
257	אולמוס נמוך <i>Ulmus pumila</i>	0.20	7	כריתה
עץ נטוי בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. מין שאינו ראוי להעתקה.				
257.1	<i>Acer obtusifolium</i> ssp. <i>syruacum</i> אדר סורי	0.10	2	העתקה
עץ מעוצב בעל גזע עם נטיה קלה. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. ראוי להעתקה.				
258	<i>Acer obtusifolium</i> ssp. <i>syruacum</i> אדר סורי	0.10	2	העתקה
עץ מעוצב בעל גזע עם נטיה קלה מזרחה. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. ניתן להעתקה.				
259	<i>Acer obtusifolium</i> ssp. <i>syruacum</i> אדר סורי	0.15	7	העתקה
עץ יפה ומפותח בעל פיצול גזע נמוך. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. ניתן להעתקה.				
260	(נקבה) אילנטה בלוטית <i>Ailanthus altissima</i>	0.30	10	כריתה
עץ פולשני בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. לכריתה.				
261	<i>Acer obtusifolium</i> ssp. <i>syruacum</i> אדר סורי	0.15	4	העתקה
עץ יפה ונטוי. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. ניתן להעתקה.				

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
262	עץ מת	0.25	5	כריתה
263	Acer obtusifolium ssp. syruacum אדר סורי	0.10	3.5	העתקה עץ תקין. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. ניתן להעתקה.
264	Acer obtusifolium ssp. syruacum אדר סורי	0.15	6	העתקה עץ הזקוק לעיצוב שלד. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. ניתן להעתקה.
265	Acer obtusifolium ssp. syruacum אדר סורי	0.10	3	כריתה עץ בעל גזע דק ומפותל, שלד פגום. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. לא להעתקה.
266	Acer obtusifolium ssp. syruacum אדר סורי	0.15	6	העתקה עץ נאה מפותח ביותר. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. ניתן להעתקה.
267	Acer obtusifolium ssp. syruacum אדר סורי	0.20	5	העתקה עץ נאה מוצלח ביותר. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. ניתן להעתקה.
268	Pistacia atlantica אלה אטלנטית	0.30	6	העתקה עץ נאה. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. ניתן להעתקה.
269	Ulmus pumila אולמוס נמוך	0.40	8	כריתה עץ בעל פגמים בשלד. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. לא להעתקה.
270	Cercis siliquastrum כליל החורש	0.50	4	העתקה עץ בעל 3 גזעים מפותלים, אולם תקין. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. להעתקה באתרו.
271	Cercis siliquastrum כליל החורש	0.40	4	העתקה עץ רב גזעי, תקין בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. להעתקה באתרו.
272	Quercus ithaburensis אלון התבור	0.25	7	העתקה עץ דו גזעי, בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. להעתקה באתר!
273	Fraxinus syriaca מילה סורית	0.20	4.5	העתקה עץ בעל שלד סביר. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. להעתקה.
274	Acer obtusifolium ssp. syruacum אדר סורי	0.20	5.5	העתקה עץ מפותח, בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. ניתן להעתקה.
275	Quercus ithaburensis אלון התבור	0.15	3	העתקה עץ מפותח, בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. להעתקה.
276	Tipuana tipu מכנף נאה	0.25	5.5	כריתה עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. לא להעתקה.
277	Acer obtusifolium ssp. syruacum אדר סורי	0.40	6	העתקה עץ מפותח נטוי צפונה עקב קרבה יתרה לעץ אחר. אולם ראוי להעתקה. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה.
278	Acer obtusifolium ssp. syruacum אדר סורי	0.30	3	העתקה עץ מפותח בעל נטיה בגזע ניתן להעתקה. לצד מזרח. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. להעתקה.

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ	שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
279	Quercus ithaburensis אלון התבור	0.30	4	העתקה	עץ בעל גזע נטוי חזק צפונה עקב תחרות על אור. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. להעתקה באתרו.
280	עץ מת			כריתה	
281	Pinus pinea אורן הגלעין	0.50	4	כריתה	עץ בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. אולם בשל מינו, מיקומו וגודלו לא ניתן להעתקה.
282	Laurus nobilis ער עזיל	0.30	3	העתקה	עץ רב גזעי. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. ראוי להעתקה.
283	Pinus pinea אורן הגלעין	0.40	4	העתקה	עץ יפה. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. בשל מצבו גודלו ומיקומו, עץ מתאים להעתקה.
284	Celtis australis מיש דרומי	0.25	5	העתקה	עץ מפותח, ישר, בנוי יפה. בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. ניתן להעתקה.
285	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.10	8	כריתה	עץ בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. לא ניתן להעתקה.
287	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.20	5	כריתה	עץ בתחום שינוי מפלסי, כביש+מדרכה. בשל גודלו ומינו לא ניתן להעתקה.
288	Ailanthus altissima (נקבה)אילנטה בלוטית	0.30	8	כריתה	עץ פולשני בתחום בינוי עתידי. לכריתה.
288.1	Cercis siliquastrum כליל החורש	0.08	4	העתקה	עץ בעל שלד סביר אולם נטוי. בתחום בינוי עתידי. בהעתקה ניתן ליישור.
288.2	Cercis siliquastrum כליל החורש	0.08	2	כריתה	עץ מנוון בעל גזע נטוי בחוזקה ושלד פגוע. בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.
288.3	Rhamnus alaternus אשחר רחב עלים	0.08	2	כריתה	עץ מנוון בעל גזע נטוי בחוזקה. בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.
289	Cupressus arizonica ברוש אריזוני	0.25	8	העתקה	עץ תקין ולא גדול מדי. בתחום בינוי עתידי. מתאים לניסיון העתקה.
289.1	Rhamnus alaternus אשחר רחב עלים	0.08	1.5	כריתה	עץ גזום וקטן, בתחום בינוי עתידי. לא להעתקה.
289.2	Rhamnus alaternus אשחר רחב עלים	0.10	2	העתקה	עץ סביר מעוצב על גזע יחיד. בתחום בינוי עתידי. להעתקה.
289.3	Rhamnus alaternus אשחר רחב עלים	0.08	3	העתקה	עץ בעל שלד סביר. בתחום בינוי עתידי. להעתקה.
289.4	Rhamnus alaternus אשחר רחב עלים	0.07	1.1	כריתה	עץ בעל שלד מעט עקום. בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ		קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
289.5	אשחר Rhamnus alaternus רחב עלים	0.07	1.1	העתקה	עץ נטוי, בעל שלד תקין, לעיצוב מחודש וליישור. בתחום בינוי עתידי. ניתן להעתקה.
289.6	אשחר Rhamnus alaternus רחב עלים	0.07	1.1	כריתה	עץ נטוי בעל שלד מעט עקום. בתחום בינוי עתידי. לא להעתקה.
289.7	אשחר Rhamnus alaternus רחב עלים	0.07	1.1	כריתה	עץ נטוי בעל שלד מעט עקום. בתחום בינוי עתידי. לא להעתקה.
290	אילנטה בלוטית (זכר) Ailanthus altissima	0.60	8	כריתה	עץ בעל גזע רחב. מין פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.
290.1	כליל Cercis siliquastrum החורש	0.08	2	כריתה	עץ מנוון, גזע נטוי בחוזקה. בתחום בינוי עתידי. לא להעתקה.
290.2	כליל Cercis siliquastrum החורש	0.08	2	העתקה	עץ מנוון בעל גזע נטוי בחוזקה. בתחום בינוי עתידי. להעתקה באתרו.
290.3	ער עציל Laurus nobilis	0.08x3	2	העתקה	עץ מנוון, גזע נטוי בחוזקה, שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. לא להעתקה.
291	אילנטה בלוטית (זכר) Ailanthus altissima	0.30	2	כריתה	עץ פולשני, בתחום בינוי עתידי. לכריתה.
291.1	ער עציל Laurus nobilis	0.10	2	העתקה	עץ קטן, רב גזעי. שלד סביר. ניתן להעתקה
292	כליל Cercis siliquastrum החורש	0.30	5	העתקה	עץ דו גזעי, מפוצל מבסיסו, בתחום בינוי עתידי. להעתקה באתרו.
292.1	כליל Cercis siliquastrum החורש	0.12	2	כריתה	עץ קטן נטוי ומכופף בחוזקה, פגמים בבסיסו, בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.
292.2	כליל Cercis siliquastrum החורש	0.12	2	כריתה	עץ קטן נטוי ומכופף בחוזקה, פגמים בבסיסו, בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.
293	חרוב מצוי Ceratonia siliqua	0.25	6	העתקה	עץ צל סביר. בתחום בינוי עתידי. להעתקה.
294	כליל Cercis siliquastrum החורש	0.25	5	כריתה	עץ כפוף, דליל, מעוכב. בתחום בינוי עתידי. לא להעתקה.
300.1	זית אירופי Olea europaea	0.18	3	העתקה	עץ קטן רב גזעי. שלד תקין. בתחום בינוי עתידי. להעתקה באתרו.
301	דולב Platanus orientalis מזרחי	0.11	5.6	שימור	עץ בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.
302	דולב Platanus orientalis מזרחי	0.06	4	שימור	עץ מעט עקום. בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
303	דולב <i>Platanus orientalis</i> מזרחי	0.09	4.3	שימור
עץ נטוי. יש ליישר במוט. בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.				
303.1	אילנטה <i>Ailanthus altissima</i> בלוטית	0.07	6.5	כריתה
עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.				
303.2	אילנטה <i>Ailanthus altissima</i> בלוטית	0.05;0.03	3	כריתה
עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.				
303.3	אילנטה <i>Ailanthus altissima</i> בלוטית	0.05;0.05	6	כריתה
עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.				
304	דולב <i>Platanus orientalis</i> מזרחי	0.08	4.4	שימור
עץ תקין. בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.				
304.1	אילנטה <i>Ailanthus altissima</i> בלוטית	0.15	6.15	כריתה
עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.				
305	דולב <i>Platanus orientalis</i> מזרחי	0.08	4.2	שימור
עץ תקין. בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.				
306	דולב <i>Platanus orientalis</i> מזרחי	0.07	4.1	שימור
עץ נטוי וסביר. יש ליישר במוט. בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.				
306.1	אילנטה <i>Ailanthus altissima</i> בלוטית	0.07;0.06	6	כריתה
עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.				
307	דולב <i>Platanus orientalis</i> מזרחי	0.10	5	שימור
עץ תקין. בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.				
307.1	אילנטה <i>Ailanthus altissima</i> בלוטית	0.06;0.04	6	כריתה
עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.				
307.2	אילנטה <i>Ailanthus altissima</i> בלוטית	0.07;0.05	6	כריתה
עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.				
308	דולב <i>Platanus orientalis</i> מזרחי	0.10	4.7	שימור
עץ תקין. בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.				
308.1	אילנטה <i>Ailanthus altissima</i> בלוטית	0.05X3	5	כריתה
עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.				
308.2	אילנטה <i>Ailanthus altissima</i> בלוטית	0.08;0.07	5	כריתה
עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.				
309	דולב <i>Platanus orientalis</i> מזרחי	0.07	4.8	שימור
עץ תקין. בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.				
309.1	אילנטה <i>Ailanthus altissima</i> בלוטית	0.08	5	כריתה
עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.				

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
310	דולב <i>Platanus orientalis</i> מזרחי	0.09	4.7	שימור
	עץ תקין. בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.			
310.1	(נקבה) אילנטה בלוטית <i>Ailanthus altissima</i>	0.05;0.05	3.5	כריתה
	עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.			
311	דולב <i>Platanus orientalis</i> מזרחי	0.06	3.9	שימור
	עץ עקום ליישור, בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.			
312	דולב <i>Platanus orientalis</i> מזרחי	0.08	4.2	שימור
	עץ תקין. בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.			
312.1	(נקבה) אילנטה בלוטית <i>Ailanthus altissima</i>	0.08	4.5	כריתה
	עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.			
313	דולב <i>Platanus orientalis</i> מזרחי	0.05	3.5	שימור
	עץ תקין. בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.			
313.1	(נקבה) אילנטה בלוטית <i>Ailanthus altissima</i>	0.07	5	כריתה
	עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.			
314	דולב <i>Platanus orientalis</i> מזרחי	0.08	3.9	שימור
	עץ תקין. בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.			
314.1	(נקבה) אילנטה בלוטית <i>Ailanthus altissima</i>	0.06	3	כריתה
	עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.			
314.2	(נקבה) אילנטה בלוטית <i>Ailanthus altissima</i>	0.06	3	כריתה
	עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.			
315	דולב <i>Platanus orientalis</i> מזרחי	0.10	5.1	שימור
	עץ תקין. בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.			
315.1	אילנטה בלוטית <i>Ailanthus altissima</i>	0.07X3	6	כריתה
	עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.			
315.2	אילנטה בלוטית (זכר) <i>Ailanthus altissima</i>	0.07X2	6	כריתה
	עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.			
316	דולב <i>Platanus orientalis</i> מזרחי	0.11	6	שימור
	עץ תקין. בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.			
316.1	(נקבה) אילנטה בלוטית <i>Ailanthus altissima</i>	0.12	6	כריתה
	עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.			
316.2	אילנטה בלוטית (זכר) <i>Ailanthus altissima</i>	0.13;0.11	6	כריתה
	עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.			
317	דולב <i>Platanus orientalis</i> מזרחי	0.10	6	שימור
	עץ תקין. בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.			

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
317.1	(נקבה) אילנטה בלוטית <i>Ailanthus altissima</i>	0.08	4.5	כריתה
עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי, לכריתה.				
318	דולב מזרחי <i>Platanus orientalis</i>	0.06	3.6	העתקה
עץ קטן ותקין, בתחום חפירת כביש וחניה, להעתקה.				
319	דולב מזרחי <i>Platanus orientalis</i>	0.07	3.4	העתקה
עץ קטן ותקין, בתחום חפירת כביש וחניה, להעתקה.				
320	דולב מזרחי <i>Platanus orientalis</i>	0.10	4.6	העתקה
עץ קטן ותקין, בתחום חפירת כביש וחניה, להעתקה.				
321	דולב מזרחי <i>Platanus orientalis</i>	0.10	4.5	שימור
עץ תקין, בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת, לשימור.				
321.1	(נקבה) אילנטה בלוטית <i>Ailanthus altissima</i>	0.12;0.07	5	כריתה
עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי, לכריתה.				
322	דולב מזרחי <i>Platanus orientalis</i>	0.11	4.8	שימור
עץ תקין מעט עקום, בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת, לשימור.				
323	דולב מזרחי <i>Platanus orientalis</i>	0.05	4.3	שימור
עץ עקום, בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת, לשימור.				
324	דולב מזרחי <i>Platanus orientalis</i>	0.07	4.1	שימור
עץ עקום, בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת, לשימור.				
324.1	שיטה כחלחלה <i>Acacia salicina</i>	0.20	5	כריתה
עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי, לכריתה.				
324.2	שיטה כחלחלה <i>Acacia salicina</i>	0.13X2	4	כריתה
עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי, לכריתה.				
325	דולב מזרחי <i>Platanus orientalis</i>	0.07	4	שימור
עץ תקין, בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת, לשימור.				
325.1	אילנטה בלוטית <i>Ailanthus altissima</i>	0.07	3.5	כריתה
עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי, לכריתה.				
325.2	אילנטה בלוטית <i>Ailanthus altissima</i>	0.05;0.06	3.7	כריתה
עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי, לכריתה.				
326	דולב מזרחי <i>Platanus orientalis</i>	0.11	5.7	שימור
עץ תקין, בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת, לשימור.				
327	זית אירופי <i>Olea europaea</i>	0.52	5.7	שימור
עץ יפה, דו זרועי, בתחום ללא שינוי, כיכר / ערוגה קיימת, לשימור.				
328	זית אירופי <i>Olea europaea</i>	0.45	5.7	שימור
עץ מיוחד, תלת זרועי, זרועות מגורדמות אולם תקינות, בתחום ללא שינוי, כיכר / ערוגה קיימת, לשימור.				

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
329	זית אירופי <i>Olea europaea</i>	0.85	5.7	שימור
עץ יפה במיוחד בעל גזע עבה, בתחום ללא שינוי, כיכר / ערוגה קיימת. לשימור.				
330	זית אירופי <i>Olea europaea</i>	8.00	3	שימור
עץ זקוף בתחום ללא שינוי, כיכר / ערוגה קיימת. לשימור.				
337	זית אירופאי	0.20	3.00	העתקה
עץ קטן, בעל שלד תקין. בתחום שינוי מפלסי, בערוגה. ניתן להעתקה באתרו.				
342	דולב מזרחי <i>Platanus orientalis</i>	0.17	5.9	שימור
עץ רחוב בתחום ללא שינוי, כיכר / ערוגה קיימת. לשימור.				
343	פיקוס התאנה <i>Ficus carica</i>	0.31	9.6	שימור
עץ בוגר הסתעפות נמוכה. בתחום ללא שינוי, הבניין כולו לשימור. לשימור.				
344	אילנטה בלוטית <i>Ailanthus altissima</i>	0.35	6	כריתה
עץ פולשני. בתחום ללא שינוי, הבניין כולו לשימור. לכריתה.				
345	אילנטה בלוטית <i>Ailanthus altissima</i>	0.28	7	כריתה
עץ פולשני. בתחום ללא שינוי, הבניין כולו לשימור. לכריתה.				
346	אילנטה בלוטית <i>Ailanthus altissima</i>	25.00	7.6	כריתה
עץ פולשני. בתחום ללא שינוי, הבניין כולו לשימור. לכריתה.				
347	אלה ארץ ישראלית <i>Pistacia palaestina</i>	0.45+0.25	5.8	שימור
עץ רב גזעי, משובח, נאה, מעוצב היטב. אחד העצים היפים והחשובים בכל האתר. בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.				
348	מיש דרומי <i>Celtis australis</i>	29.00	6	שימור
עץ בעל שלד יציב, בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.				
349	קזוארינה שבטבטית <i>Casuarina equisetifolia</i>	0.60	10.5	שימור
עץ משובח. ומשמעותו בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.				
350	מיש דרומי <i>Celtis australis</i>	0.40	8	שימור
עץ נדרש לביקורת וטיפול, בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.				
351	מיש דרומי <i>Celtis australis</i>	0.36	7.9	שימור
עץ בוגר. נדרש לביקורת וטיפול בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.				
352	מיש דרומי <i>Celtis australis</i>	0.32	7.2	שימור
עץ בוגר. נדרש לביקורת וטיפול בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.				
353	אולמוס נמוך <i>Ulmus pumila</i>	0.36	7.2	שימור
עץ בוגר. נדרש לביקורת וטיפול בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.				
354	אולמוס נמוך <i>Ulmus pumila</i>	0.23	2.2	שימור
עץ פגוע, נדרש לטיפול וביקורת בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.				
355	מיש דרומי מגורדם <i>Celtis australis</i>	0.47	11.2	שימור
עץ בוגר. נדרש לטיפול וביקורת בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.				

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ		קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
356	מיש דרומי <i>Celtis australis</i>	0.35	10.9	שימור	עץ בוגר, נדרש לטיפול וביקורת בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור.
357	אולמוס נמוך <i>Ulmus pumila</i>	0.29	6.2	שימור	עץ בוגר, מגורדם. בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. למרות מצבו לשימור ומעקב.
358	<i>Ulmus pumila</i> אולמוס נמוך	0.31	2	שימור	עץ בוגר, מגורדם. בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. למרות מצבו לשימור ומעקב.
359	מיש דרומי <i>Celtis australis</i>	0.48	7.4	שימור	עץ בוגר, בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. למרות מצבו לשימור ומעקב.
360	אורן <i>Pinus halepensis</i> ירושלים	0.35	8.1	כריתה	עץ נטוי, לתמיכה עצים וקשירה במקומו. בתחום כביש מתוכנן ושינוי מפלסי. לא ניתן להעתקה.
361	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.37	8	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי וכביש חדש. לא להעתקה.
362	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.34	7.8	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי וכביש חדש. לא להעתקה.
363	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.40	7.5	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי וכביש חדש. לא להעתקה.
364	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.40	7.6	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי וכביש חדש. לא להעתקה.
365	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.55	12.1	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי וכביש חדש. לא להעתקה.
366	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.42	10.2	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי וכביש חדש. לא להעתקה.
367	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.35	7.9	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי וכביש חדש. לא להעתקה.
368	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.32	6.4	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי וכביש חדש. לא להעתקה.
369	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.30	6.6	כריתה	עץ בעל גזע מפותל ושלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי וכביש חדש. לכריתה.
370	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.30	6.9	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי וכביש חדש. לכריתה.
371	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.37	7.2	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי וכביש חדש. לכריתה.
372	מכנף נאה <i>Tipuana tipu</i>	0.23	5.4	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי וכביש חדש. לכריתה.

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
373	מכנף נאה Tipuana tipu	0.35	6.2	כריתה
עץ נטוי קלות, בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי וכביש חדש. לכריתה.				
374	מילה ירוקת עד Fraxinus uhdei	0.18	4.9	העתקה
עץ מעט פגוע, בתחום שינוי מפלסי וכביש חדש. אולם תקין, יש לטפל ולהעתיק.				
375	מכנף נאה Tipuana tipu	0.35	7.7	כריתה
עץ גזום בצורה חריפה ביותר, בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי וכביש חדש. לא להעתיק.				
376	מכנף נאה Tipuana tipu	0.12	4.2	כריתה
עץ בעל שלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי וכביש חדש. לכריתה.				
377	מכנף נאה Tipuana tipu	0.25	6.9	כריתה
עץ בעל גזע מפותל ושלד בעייתי. בתחום שינוי מפלסי וכביש חדש. לא להעתיק.				
378	מילה ירוקת עד Fraxinus uhdei	0.15	6.3	העתקה
עץ צעיר - פגוע מעט ע"י סס הנמר, בתחום שינוי מפלסי וכביש חדש. יש לטפל ולהעתיק.				
381	מילה ירוקת עד Fraxinus uhdei	0.10	4.3	שימור
עץ צעיר. בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור ומעקב.				
382	מילה ירוקת עד Fraxinus uhdei	0.16	4.7	שימור
עץ צעיר. בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור ומעקב.				
383	מילה ירוקת עד Fraxinus uhdei	0.15	4.5	שימור
עץ צעיר. בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור ומעקב.				
384	מילה ירוקת עד Fraxinus uhdei	0.10	3.9	שימור
עץ צעיר. בתחום ללא שינוי, מדרכה קיימת. לשימור ומעקב.				
385	דולב מזרחי Platanus orientalis	0.08	3.6	העתקה
עץ צעיר ותקין. בתחום בינוי עתידי. ניתן להעתיק.				
386	דולב מזרחי Platanus orientalis	0.09	3.7	העתקה
עץ צעיר ותקין. בתחום בינוי עתידי. ניתן להעתיק.				
387	דולב מזרחי Platanus orientalis	0.08	3.6	העתקה
עץ צעיר ותקין. בתחום בינוי עתידי. ניתן להעתיק.				
388	בוהיניה ארגמנית Bauhina purpurea	0.12	3.1	העתקה
עץ צעיר ונאה. בתחום בינוי עתידי. ראוי להעתיק.				
389	(זכר) אילנטה בלסית Ailanthus altissima	3x0.20	6.7	כריתה
עץ גדול בתחום בינוי עתידי, אולם פולשני. לכריתה.				
389.1	(נקבה) אילנטה בלסית Ailanthus altissima	0.08, 0.12	4	כריתה
עץ בתחום בינוי עתידי. עץ פולשני. לכריתה.				
389.2	(נקבה) אילנטה בלסית Ailanthus altissima	0.10	4	כריתה
עץ בתחום בינוי עתידי. עץ פולשני. לכריתה.				

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
389.3	0.08	4	כריתה	עץ בתחום בינוי עתידי. עץ פולשני. לכריתה.
389.4	0.08	4	כריתה	עץ בתחום בינוי עתידי. עץ פולשני. לכריתה.
390	0.38	6.1	כריתה	עץ רב גזעי, בעל ענף שבור ושלד פגום. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.
390.1	0.12; 2X0.	3.5	כריתה	עץ בעל שלד פגוע. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.
390.2	0.15	8.2	כריתה	עץ ממון תלת גזעי נטוי. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.
390.3	3X0.12	6.8	כריתה	עץ מעט מעוכב. בתחום בינוי עתידי. לא להעתקה.
390.4	0.32	5	כריתה	עץ מעט נטוי, שלד לא תקין, קצר ימים. בתחום בינוי עתידי. בשל מינו לא להעתקה, לכריתה.
391	2x0.25	5.6	כריתה	עץ בעל שלד פגום וענפים שבורים. בתחום בינוי עתידי. ניתן לכריתה.
391.1	5X0.06	4.2	כריתה	עץ ממון. בתחום בינוי עתידי. לא להעתקה.
391.4	0.30	9	כריתה	עץ כפוף, בעל שלד לא תקין. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.
392	0.35	6.2	כריתה	עץ כפוף, בעל שלד פגום. בתחום בינוי עתידי. ניתן לכריתה.
393	0.50	12.3	שימור	עץ נאה. בתחום בינוי עתידי. לשימור.
393.1	0.32	6.2	כריתה	עץ שנגזם. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.
393.2	0.30	9.2	כריתה	עץ בעל מס' שברים בענפיו. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.
393.3	0.15	4	כריתה	עץ בעל שלד בעייתי. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.
394	0.20	7.9	שימור	עץ שייכת ונמצא בתחילת נגיעות. בתחום ללא שינוי, בין בניינים עתידיים. לשימור.
395	0.50	13.5	שימור	עץ מרשים. בתחום ללא שינוי, בין בניינים עתידיים. לשימור.

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
396	Cupressus sempervirens ברוש מצוי אופקי	0.60	12.3	שימור
עץ מרשים. בתחום ללא שינוי, בין בניינים עתידיים. לשימור.				
397	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צרפי	0.40	11	שימור
עץ מרשים. בתחום ללא שינוי, בין בניינים עתידיים. לשימור.				
398	Cupressus sempervirens ברוש מצוי אופקי	0.30	10.2	שימור
עץ סבוכ. בתחום ללא שינוי, בין בניינים עתידיים. לשימור.				
399	ברוש- עץ מת	0.32	8.9	כריתה
עץ מת בתחום ללא שינוי, בין בניינים עתידיים. לכריתה.				
400	Cupressus sempervirens ברוש מצוי אופקי	0.45	10.9	שימור
עץ מרשים. בתחום ללא שינוי, בין בניינים עתידיים. לבדוק מחלות ברושים. לשימור.				
401	Cupressus sempervirens ברוש מצוי אופקי	0.30	8.9	שימור
עץ מרשים. בתחום ללא שינוי, בין בניינים עתידיים. לשימור.				
401.1	Schinus molle בכות	0.23	5.9	כריתה
עץ קצר ימים ובעל מס' שברים בענפיו. בתחום ללא שינוי, בין בניינים עתידיים. ניתן לכריתה.				
401.2	Schinus molle בכות	0.14, 0.12	5	כריתה
עץ קצר ימים ושביר בתחום ללא שינוי, בין בניינים עתידיים. לכריתה.				
402	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צרפי	0.35	11	שימור
עץ חסון ומרשים, בתחום ללא שינוי, בין בניינים עתידיים. לשימור.				
402.1	Schinus molle בכות	0.35	8.9	כריתה
עץ תלת גזעי. תחום ללא שינוי, בין בניינים עתידיים. לכריתה.				
403	Cupressus sempervirens ברוש מצוי אופקי	0.32	11.6	שימור
עץ שנפגע פגיעה מכאנית, בתחום ללא שינוי, בין בניינים עתידיים. לשימור.				
404	Cupressus sempervirens ברוש מצוי אופקי	0.50	12.8	שימור
עץ מרשים. בתחום ללא שינוי, בין בניינים עתידיים. לשימור.				
405	Ailanthus altissima אילנטה בלוטית	0.20	12	כריתה
עץ פולשני. בתחום ללא שינוי, בין בניינים עתידיים. לכריתה.				
405.1	Ailanthus altissima אילנטה בלוטית	0.60	12	כריתה
עץ פולשני. בתחום ללא שינוי, בין בניינים עתידיים. לכריתה.				
406	Ailanthus altissima (נקבה)	0.25	7	כריתה
עץ פולשני. בתחום בניה. לכריתה.				
406.1	Ailanthus altissima (נקבה)	0.21	7	כריתה
עץ פולשני. בתחום בניה. לכריתה.				
407	Pinus halepensis אורן ירושלים	0.80	12.6	שימור
עץ משובח. בתחום ללא שינוי, בין בניינים עתידיים. לשימור.				

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
408	Pinus halepensis אורן ירושלים	0.45	10.1	שימור
				עץ משובח. בתחום ללא שינוי, בין בנינים עתידיים. לשימור.
409	Pinus halepensis אורן ירושלים	0.35	9.2	שימור
				עץ משובח. בתחום ללא שינוי, בין בנינים עתידיים. לשימור.
410	Pinus halepensis אורן ירושלים	0.55	11.6	שימור
				עץ משובח. ומשמעותי בתחום ללא שינוי, בין בנינים עתידיים. לשימור.
411	Cupressus sempervirens ברוש מצוי אופקי	0.35	10.3	שימור
				עץ גבוה. בתחום ללא שינוי, בין בנינים עתידיים. לשימור.
411.1	Cupressus sempervirens ברוש מצוי אופקי	0.10	8	כריתה
				עץ נטוי, לא תקין. בתחום ללא שינוי, בין בנינים עתידיים. לא להעתיקה.
412	Cupressus sempervirens ברוש מצוי אופקי	0.30	10.7	שימור
				עץ בתחום ללא שינוי, בין בנינים עתידיים. לשימור.
413	דקל וושינגטוניה Washingtonia filifera	0.38	8.1	העתיקה
				עץ בתחום ללא שינוי, בין בנינים עתידיים. להעתיקה.
414	ברוש- עץ מת	0.29	7.2	כריתה
				עץ מת בתחום בניה. לכריתה.
415	Cupressus sempervirens ברוש מצוי אופקי	0.20	8.2	שימור
				עץ בעל ענף מוביל שבור. בתחום ללא שינוי, בין בנינים עתידיים. ראוי לשימור
416	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.35	8.9	שימור
				עץ מרשים. בתחום ללא שינוי, בין בנינים עתידיים. ראוי לשימור אם יטופל בהקדם.
417	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.32	9.1	שימור
				עץ מרשים. בתחום ללא שינוי, בין בנינים עתידיים. לשימור.
418	עץ מת	0.29	9.3	כריתה

419	Cupressus sempervirens ברוש מצוי אופקי	0.49	9.6	כריתה
				עץ מרשים. בתחום בניה. לא ניתן להעתיקה.
420	Pinus pinea אורן הגלעין	0.65	13.2	שימור
				עץ מופת, מאריך ימים. בתחום ללא שינוי, בין בנינים עתידיים. חשוב לשימור.
421	Pinus pinea אורן הגלעין	0.73	12	שימור
				עץ משובח ומשמעותי, מאריך ימים. בתחום בינוי עתידי. חשוב לשימור.
421.1	רוביניה בת שיטה Robinia pseudoacacia	0.13	6	כריתה
				עץ בעל גזע פגוע, בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתיקה.
421.2	מיש דרומי Celtis australis	0.15	5	העתיקה
				עץ בעל שלד תקין, בתחום בינוי עתידי. ניתן להעתיקה.

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
421.3	רוביניה בת שיטה pseudocacia	0.19;0.18	8	עץ שבור, בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.
421.4	רוביניה בת שיטה pseudocacia	0.15;0.10	7	עץ רב גזעי, בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.
421.5	רוביניה בת שיטה pseudocacia	0.16;0.08	7	עץ רב גזעי, בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.
421.6	Amygdalus communis שקד מצוי	0.12	4.5	עץ קטן בתחום בינוי עתידי. בגלל מיקומו לא ניתן להעתקה.
421.7	Amygdalus communis שקד מצוי	0.10	2	עץ בתחום בינוי עתידי. בגלל מיקומו לא ניתן להעתקה.
421.8	Ulmus pumila	18.00	4	עץ הדורש עיצוב, בתחום בינוי עתידי. בגלל מיקומו לא ראוי להעתקה.
421.9	Morus nigra	25.00	4	עץ הדורש עיצוב, בתחום בינוי עתידי. בגלל מיקומו בפסולת לא ראוי להעתקה.
422	Pinus pinea	0.40	9.9	עץ, דליל יחסית, נטוי מעט, עצור גידול. פגוע קליפה. בגלל גודלו וגילו מעל 70 שנה עץ חשוב לשימור. בתחום ללא שינוי.
423	Pinus halepensis אורן ירושלים	0.35	7.2	עץ נטוי, בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.
424	Pinus halepensis אורן ירושלים	0.70	12	עץ בעל פצעים בקליפה. בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.
425	עץ מת	0.39	8.9	עץ מת, בתחום בינוי עתידי. לכריתה.
426	Ficus carica	0.15	6	עץ בעל שלד פגוע ופצעים בזרועות. בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.
426.1	Ficus carica	0.13	6	עץ בעל שלד פגוע ופצעים בזרועות. בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.
426.2	Ficus carica	0.18	6	עץ בעל פצעים בזרועות. בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.
426.3	Ficus carica	0.15	4.5	עץ בעל פצעים בזרועות. בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.
426.4	Ficus carica	19;0;0.1	6	עץ בעל שלד לא תקין, בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.
430	Melia azedarach אזדרכת מצויה	0.35	6	עץ בעל גזע גבוה, בתחום ללא שינוי, ערוגה קיימת. ניתן לשימור.

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
432	ספיון Sapium sebiferum השעווה	0.30	5.7	שימור
433	זית אירופי Olea europaea	0.70	5.1	שימור
434	זית אירופי Olea europaea	0.55	4.8	שימור
435	זית אירופי Olea europaea	2x0.32	5.3	שימור
436	זית אירופי Olea europaea	2x0.38	5.5	שימור
437	צפצפה מכסיפה Populus alba	0.20	8	שימור
438	צפצפה מכסיפה Populus alba	0.33	8.2	שימור
439	אזדרכת Melia azedarach מצויה	0.32	6.2	שימור
440	אזדרכת Melia azedarach מצויה	0.32	5.9	שימור
441	פלפלון בכות Schinus molle	0.18	4.6	שימור
442	פלפלון בכות Schinus molle	0.30	5.5	שימור
443	אולמוס נמוך Ulmus pumila	0.18	4.5	שימור
444	מילה ירוקת עד Fraxinus uhdei	0.23	4.7	שימור
445	אורן ירושלים Pinus halepensis	0.32	7.7	שימור
446	קזוארינה שבטבטית Casuarina equisetifolia	0.60	8.2	שימור
447	אלון ארך עוקצים Quercus pedunculiflora	0.08	4.2	שימור
448	אילנטה (נקבה) Ailanthus altissima בלוטית	2x0.43	8	כריתה

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
449	אילנטה (נקבה) בלוטית <i>Ailanthus altissima</i>	2x0.43	8	כריתה
עץ גדול ופולשני, בעל פגמים בגזע ובשלד, בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
450	אולמוס נמוך <i>Ulmus pumila</i>	2x0.43	8	כריתה
עץ דו גזעי, נגוע בחריפות בסס הנמר. בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.				
451	אילנטה (נקבה) בלוטית <i>Ailanthus altissima</i>	0.17	6.2	כריתה
עץ פולשני. בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.				
452	תות שחור <i>Morus nigra</i>	0.17	6.2	העתקה
עץ בריא, בעל שלד סביר, בתחום בינוי עתידי. ניתן להעתקה.				
453	<i>Cupressus sempervirens</i> ברוש מצוי אופקי	0.17	6.2	כריתה
עץ בעל גזע חשוף, בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.				
454	ברוש אריזוני <i>Cupressus arizonica</i>	0.11	5.2	כריתה
עץ מעט גזום ומעט דליל. בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.				
455	אולמוס נמוך <i>Ulmus pumila</i>	0.32	5.2	כריתה
עץ תלת גזעי. בתחום בינוי עתידי. מין לא להעתקה.				
456	אולמוס נמוך <i>Ulmus pumila</i>	0.11	5.2	כריתה
עץ דו גזעי. בתחום בינוי עתידי. לא להעתקה.				
457	אולמוס נמוך <i>Ulmus pumila</i>	0.11	5.2	כריתה
עץ מעט שמוט. בתחום בינוי עתידי. לא להעתקה.				
458	אולמוס נמוך <i>Ulmus pumila</i>	0.11	5.2	כריתה
עץ קטן וסביר, בתחום בינוי עתידי. מין לא להעתקה.				
460	אורן ירושלים <i>Pinus halepensis</i>	0.70	15.2	כריתה
עץ גדול ומרשים, אולם בתחום בינוי עתידי. לא ניתן לשימור, ולא ניתן להעתקה.				
461	אורן ירושלים <i>Pinus halepensis</i>	0.55	15	כריתה
עץ מכופף, בעל פגמים בגזע ובשלד. בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.				
462	קזוארינה שבטבטית <i>Casuarina equisetifolia</i>	0.80	11	כריתה
עץ בעל גזע וצוואר שורש פגועים, בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.				
463	<i>Cupressus sempervirens</i> ברוש מצוי צרפי	0.34	9	כריתה
עץ סביר בתחום בינוי עתידי. לא ניתן להעתקה.				
464	<i>Cupressus sempervirens</i> ברוש מצוי צרפי	0.35	9.4	כריתה
עץ בתחום בינוי עתידי. למרות איכותו, בגלל גודלו ומינו לא ניתן להעתקה.				
465	אילנטה בלוטית <i>Ailanthus altissima</i>	0.30	10	כריתה
עץ פולשני בעל פגמים, בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
466	אילנטה בלוטית <i>Ailanthus altissima</i>	0.15	6	כריתה
עץ פולשני בעל פגמים, בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ . קוטר עץ גובה המלצות הערות					
467	אורן <i>Pinus halepensis</i> ירושלים	0.62	7.9	שימור	עץ בוגר ומשובח. בין הבניינים המיועדים לבניה. אחד מזוג הניתן להישמר.
468	אורן קנרי <i>Pinus canariensis</i>	0.68	20	כריתה	עץ בעל מעט פגמים. בין הבניינים המיועדים לבניה. לא ניתן לשימור ולא ניתן להעתקה.
469	מיש דרומי <i>Celtis australis</i>	0.46	6	העתקה	עץ רב גזעי בעל שלד זקוף. בתחום בינוי עתידי. להעתקה.
470	מיש דרומי <i>Celtis australis</i>	0.40	6	העתקה	עץ בעל שלד שנגזם, אולם עדיין תקין. בתחום בינוי עתידי, מדרכה. להעתקה.
471	אולמוס נמוך <i>Ulmus pumila</i>	0.14	5	כריתה	עץ בתחום בינוי עתידי, מדרכה. מין לא להעתקה.
472	ברכיכטון צפצפתי <i>Brachychiton populneus</i>	0.25	6.9	העתקה	עץ יפה בעל שלד תקין. בתחום בינוי עתידי. להעתקה.
473	משמש- לא בהגדרת העץ <i>Prunus armeniaca</i>	2x0.13	4.1	כריתה	לא בהגדרת עץ. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.
474	זית אירופי <i>Olea europaea</i>	4x0.11	3.8	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.
475	זית אירופי <i>Olea europaea</i>	5x0.12	3.9	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.
476	זית אירופי <i>Olea europaea</i>	4x0.11	3.9	שימור	עץ נאה, דו גזעי. בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.
476.1	זית אירופי <i>Olea europaea</i>	לעדכן מודד		שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת.
476.2	זית אירופי <i>Olea europaea</i>	לעדכן מודד		שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת.
477	זית אירופי <i>Olea europaea</i>	3x0.12	3.85	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.
478	זית אירופי <i>Olea europaea</i>	3x0.13	3.7	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.
479	זית אירופי <i>Olea europaea</i>	2x0.15	3.65	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.
480	זית אירופי <i>Olea europaea</i>	4x0.12	2.9	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.
481	זית אירופי <i>Olea europaea</i>	3x0.12	3.1	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ		קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
482	זית אירופי Olea europaea	5x0.11	3.6	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.
483	זית אירופי Olea europaea	3x0.14	3.9	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.
484	זית אירופי Olea europaea	0.15, 1x0.1	3.8	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.
485	זית אירופי Olea europaea	4x0.12	3.8	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.
486	זית אירופי Olea europaea	0.11, 1x0.1	2.4	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.
487	זית אירופי Olea europaea	5x0.11	2.2	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.
488	זית אירופי Olea europaea	4x0.11	2.2	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.
489	זית אירופי Olea europaea	4x0.15	3.4	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.
490	זית אירופי Olea europaea	4x0.11	3.3	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.
491	זית אירופי Olea europaea	0.14, 1x0.1	3	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.
492	זית אירופי Olea europaea	5x0.11	3	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.
493	זית אירופי Olea europaea	2x0.12	3.5	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.
494	זית אירופי Olea europaea	3x0.14	3.4	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.
495	זית אירופי Olea europaea	5x0.12	3.7	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.
496	זית אירופי Olea europaea	4x0.11	3.5	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.
497	זית אירופי Olea europaea	2x0.16	3.2	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.
498	זית אירופי Olea europaea	2x0.15	3.1	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ					קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
499	זית אירופי	Olea europaea	0.11,2x0.	3	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.		
500	זית אירופי	Olea europaea	3x0.11	2.9	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.		
501	זית אירופי	Olea europaea	0.10,2x0.	3	שימור	עץ יפה, רב זרועי, בתחום ללא שינוי, חורשה קיימת. לשימור.		
502	אלון ארך עוקצים	Quercus pedunculiflora	0.07	4	שימור	עץ זקוף ותקין. בתחום ללא שינוי, אי תנועה קיים. לשימור.		
503	אלון ארך עוקצים	Quercus pedunculiflora	0.08	4.1	שימור	עץ זקוף ותקין. בתחום ללא שינוי, אי תנועה קיים. לשימור.		
504	אלון ארך עוקצים	Quercus pedunculiflora	0.07	4	שימור	עץ זקוף ותקין. בתחום ללא שינוי, אי תנועה קיים. לשימור.		
505	אלון ארך עוקצים	Quercus pedunculiflora	0.07	3.9	שימור	עץ זקוף ותקין. בתחום ללא שינוי, אי תנועה קיים. לשימור.		
506	אלון ארך עוקצים	Quercus pedunculiflora	0.06	4	שימור	עץ זקוף ותקין. בתחום ללא שינוי, אי תנועה קיים. לשימור.		
507	אלון ארך עוקצים	Quercus pedunculiflora	0.06	3.8	שימור	עץ זקוף ותקין. בתחום ללא שינוי, אי תנועה קיים. לשימור.		
508	אלון ארך עוקצים	Quercus pedunculiflora	0.06	3.9	שימור	עץ זקוף ותקין. בתחום ללא שינוי, אי תנועה קיים. לשימור.		
509	אלון ארך עוקצים	Quercus pedunculiflora	0.06	3.8	שימור	עץ זקוף ותקין. בתחום ללא שינוי, אי תנועה קיים. לשימור.		
510	אלון ארך עוקצים	Quercus pedunculiflora	0.06	3.9	שימור	עץ זקוף ותקין. בתחום ללא שינוי, אי תנועה קיים. לשימור.		
511	אלון ארך עוקצים	Quercus pedunculiflora	0.06	3.8	שימור	עץ זקוף ותקין. בתחום ללא שינוי, אי תנועה קיים. לשימור.		
512	אלון ארך עוקצים	Quercus pedunculiflora	0.06	3.8	שימור	עץ זקוף ותקין. בתחום ללא שינוי, אי תנועה קיים. לשימור.		
513	אלון ארך עוקצים	Quercus pedunculiflora	0.06	3.9	שימור	עץ זקוף ותקין. בתחום ללא שינוי, אי תנועה קיים. לשימור.		
514	שלושה עצי שקד	Amygdalus communis	0.09,1x0.	3.6	העתקה	עצים קטנים, בתחום שינוי מפלסי בכביש חדש. ניתנים להעתקה.		
515	(נקבה)אילנטה בלוטית	Ailanthus altissima	2x0.18	6.1	כריתה	עץ פולשני. בתחום שינוי מפלסי בכביש חדש. לא ניתן להעתקה.		

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
516	Ulmus pumila אולמוס נמוך	0.30	8	כריתה
	עץ רב גזעי, בתחום בינוי עתידי. לכריתה.			
517	Ulmus pumila אולמוס נמוך	0.30	3	כריתה
	עץ רב גזעי, בתחום בינוי עתידי. לכריתה.			
517.1	Ailanthus altissima אילנטה בלוטית	0.30		כריתה
	עץ פולשני בתחום בינוי עתידי. לכריתה.			
517.2	Ailanthus altissima אילנטה בלוטית	0.30		כריתה
	עץ פולשני בתחום בינוי עתידי. לכריתה.			
518	Ulmus pumila אולמוס נמוך	0.15	5	כריתה
	עץ רב גזעי, בתחום בינוי עתידי. לכריתה.			
519	Ulmus pumila אולמוס נמוך	0.40	8	כריתה
	עץ בעל שברים בזרועות ושלד פגום. בתחום שינוי מפלסי, מדרכה+כביש. לכריתה.			
520	Ulmus pumila אולמוס נמוך	0.50	10	כריתה
	עץ בעל פצעים משמעותיים בזרועות. בתחום שינוי מפלסי, מדרכה+כביש. ניתן לכריתה.			
521	Ulmus pumila אולמוס נמוך	0.40	9	כריתה
	עץ בעל מעט ענפים שבורים. בתחום שינוי מפלסי, מדרכה+כביש. לכריתה.			
524	עק אילנתה 524-528 Ailanthus altissima	0.15	3	כריתה
	עץ פולשני. בתחום שינוי מפלסי, מדרכה+כביש. לכריתה.			
533	Ailanthus altissima אילנטה בלוטית	0.20	3	שימור
	עץ עקום מעט, בתחום ללא שינוי. לשימור.			
539	Ulmus pumila אולמוס נמוך	0.30	7.3	שימור
	עץ סביר, בתחום ללא שינוי. ניתן לשימור.			
540	Ulmus pumila אולמוס נמוך	0.25	5	כריתה
	עץ פגום, בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.			
541	Ailanthus altissima אילנטה בלוטית עננים	0.25	7	כריתה
	עץ פולשני, בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.			
542	Ulmus pumila אולמוס נמוך	0.25	7	כריתה
	עץ פגום, בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.			
543	Ulmus pumila אולמוס נמוך	0.30	5	כריתה
	עץ פגום, בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.			
544	Ulmus pumila אולמוס נמוך	0.50	5	כריתה
	עץ פגום, בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.			
545	Acacia salicina שיטה כחלחלה - נכרת	0.60	5	כריתה
	עץ גדול פולשני מעט פגוע בשלדו. בתחום שינוי מפלסי. לכריתה. נכרת - אין תמונה			

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ					
קוטר עץ		גובה	המלצות	הערות	
546	שיטה Acacia salicina כחלחלה	0.40	5	כריתה	עץ גדול פולשני, בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.
546.1	שיטה Acacia salicina כחלחלה	0.45	6	כריתה	עץ גדול פולשני, בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.
560	Cupressus sempervirens ברוש מצוי אופקי	0.20	4	כריתה	עץ בתחום שינוי מפלסי. לא ניתן להעתקה.
561	פלפלון דמוי אלה Schinus terebinthifolius	0.20	4	כריתה	עץ רב גזעי, בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.
562	בוהיניה מגוונת Bauhinia variegata	0.30	4	כריתה	עץ רב גזעי, בתחום שינוי מפלסי. בשל מקומו לא ניתן להעתקה.
562.1	בוהיניה מגוונת Bauhinia variegata	0.20	3	כריתה	עץ רב גזעי, בתחום שינוי מפלסי. בשל מקומו לא ניתן להעתקה.
562.2	בוהיניה מגוונת Bauhinia variegata	0.20	3	כריתה	עץ רב גזעי, בתחום שינוי מפלסי. בשל מקומו לא ניתן להעתקה.
563	פלפלון דמוי אלה Schinus terebinthifolius	0.30	3	כריתה	עץ קטן רב גזעי, בתחום שינוי מפלסי. לא להעתקה.
564	Cupressus sempervirens ברוש מצוי אופקי	0.30	8	כריתה	עץ תקין בתחום שינוי מפלסי. לא ניתן להעתקה.
565	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.25	9	כריתה	עץ תקין בתחום שינוי מפלסי. אולם לא ניתן להעתקה.
566	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.10	4	העתקה	עץ צעיר ותקין, יפה. בתחום שינוי מפלסי. ראוי להעתקה.
567	Cupressus sempervirens ברוש מצוי אופקי	0.15	4	כריתה	עץ תקין בתחום שינוי מפלסי. אולם לא ניתן להעתקה.
568	ברוש מצוי אופקי	0.15	4.00	כריתה	עץ צעיר ותקין. נמצא בתחום שינוי מפלסי בכביש חדש. לא ניתן להעתקה.
595	ברוש מצוי אופקי	0.15	5.00	כריתה	עץ צעיר ותקין. נמצא בתחום שינוי מפלסי בכביש חדש. לא ניתן להעתקה.
596	זית אירופי	1.50	8.00	העתקה	עץ מיוחד, גדול ונאה למינו. נמצא בתחום שינוי מפלסי בכביש חדש. ניתן להעתקה.
597	Cupressus sempervirens ברוש מצוי צריפי	0.15	5	כריתה	עץ תקין בתחום שינוי מפלסי. אולם לא ניתן להעתקה.
598	Amygdalus communis שקד מצוי	0.30	5	העתקה	עץ תקין בתחום שינוי מפלסי. מתאים להעתקה.

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
599	עץ מת	0.50	5	כריתה
עץ מת. נמצא בתחום שינוי מפלסי בכביש חדש. לכריתה.				
600	אילנטה בלוטית	0.30	5	כריתה
עץ פולשני. בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.				
601	אילנטה בלוטית	0.40	6	כריתה
עץ פולשני. בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.				
602	אילנטה בלוטית	0.40	9	כריתה
עץ פולשני. בתחום שינוי מפלסי. לכריתה.				
603	אולמוס נמוך Ulmus pumila	0.30	7	כריתה
עץ סביר בתחום שינוי מפלסי בבניה. אולם מין לא להעתקה. לכריתה.				
638	אילנטה בלוטית ענן	0.12X2	8	כריתה
עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
639	אילנטה בלוטית ענן	0.17X3	9	כריתה
עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
640	אילנטה בלוטית	0.20	7.5	כריתה
עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
641	אילנטה בלוטית	0.12X5	6.2	כריתה
עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
642	אילנטה בלוטית	0.12	6.3	כריתה
עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
643	אילנטה בלוטית	0.10X2	7.5	כריתה
עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
644	אילנטה בלוטית	0.32	7.5	כריתה
עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
645	אילנטה בלוטית	0.14X3	6.5	כריתה
עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
646	אילנטה בלוטית	0.10	6.5	כריתה
עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
647	אילנטה בלוטית	0.10X2	6	כריתה
עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
648	אילנטה בלוטית	0.10;0.07	7.5	כריתה
עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				
649	אילנטה בלוטית	0.10	7.5	כריתה
עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.				

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ					קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
650	אילנטה בלוטית Ailanthus altissima	0.12	6	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.			
651	אילנטה בלוטית Ailanthus altissima	0.10	6.5	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.			
652	אילנטה בלוטית Ailanthus altissima	0.08	6	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.			
653	אילנטה בלוטית Ailanthus altissima	0.08	6	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.			
654	אילנטה בלוטית Ailanthus altissima	0.10	8	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.			
655	אילנטה בלוטית Ailanthus altissima	0.14	8.5	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.			
656	אילנטה בלוטית Ailanthus altissima	0.09X2	6.2	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.			
657	אילנטה בלוטית Ailanthus altissima	0.11;0.06	5	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.			
658	אילנטה בלוטית Ailanthus altissima	0.13X2	6.5	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.			
659	אילנטה בלוטית Ailanthus altissima	0.10	5.2	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.			
660	אילנטה בלוטית Ailanthus altissima	0.45	10	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.			
661	אילנטה בלוטית Ailanthus altissima	0.25	12	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.			
662	אילנטה בלוטית Ailanthus altissima	0.12X3	6.5	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.			
663	אילנטה בלוטית Ailanthus altissima	0.13	6.4	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.			
664	אילנטה בלוטית עק Ailanthus altissima	0.20	3	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.			
665	אילנטה בלוטית עק Ailanthus altissima	0.22	5.2	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.			
666	אילנטה בלוטית עק Ailanthus altissima	0.06X3	7	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.			

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ					
קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות		
0.15	7	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.	667	אילנטה Ailanthus altissima בלוטית ענן
0.10	6	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.	668	אילנטה Ailanthus altissima בלוטית ענן
0.07X2	4.5	כריתה	עץ פולשני בתחום בינוי עתידי. לכריתה.	669	אילנטה Ailanthus altissima בלוטית
0.10	4.5	כריתה	עץ פולשני בתחום בינוי עתידי. לכריתה.	670	אילנטה Ailanthus altissima (זכר)בלוטית
0.10	5	כריתה	עץ פולשני בתחום בינוי עתידי. לכריתה.	670	(נקבה)אילנטה בלוטית Ailanthus altissima
0.08		כריתה	עץ פולשני בתחום בינוי עתידי. לכריתה.	670.1	אילנטה Ailanthus altissima (זכר)בלוטית
0.05X3	4	כריתה	עץ פולשני בתחום בינוי עתידי. לכריתה.	671	(נקבה)אילנטה בלוטית Ailanthus altissima
0.08	5	כריתה	עץ פולשני בתחום בינוי עתידי. לכריתה.	672	אילנטה Ailanthus altissima (זכר)בלוטית
0.11	6	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.	673	אילנטה Ailanthus altissima בלוטית
0.09	4.5	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.	674	אילנטה Ailanthus altissima בלוטית
0.20	8	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.	675	אילנטה Ailanthus altissima בלוטית
0.12	6	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.	676	אילנטה Ailanthus altissima בלוטית
0.15	4.5	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.	677	אילנטה Ailanthus altissima בלוטית
66.00	14	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.	678	אילנטה Ailanthus altissima בלוטית
25.00	11	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.	679	אילנטה Ailanthus altissima בלוטית
69.00	8	כריתה	עץ זרועות ללא גיזום. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.	680	אילנטה Ailanthus altissima בלוטית
0.20	4.5	העתקה	עץ פורח. בעל שלד תקין וחשיבות נופית. בתחום בינוי עתידי. ניתן להעתקה.	681	אגס קליראני Pyrus calleryana

ירושלים - הכניסה לעיר

מספר עץ שם עץ	קוטר עץ	גובה	המלצות	הערות
682 דובדבן	0.13	4	שימור	עץ פורח, בעל שלד תקין וחשיבות נופית. בתחום ללא שינוי, אי תנועה קיים. לשימור.
683 דובדבן	0.12	3.7	שימור	עץ פורח, בעל שלד תקין וחשיבות נופית. בתחום ללא שינוי, אי תנועה קיים. לשימור.
684 אגס קלריאני Pyrus calleryana	0.18	6	שימור	עץ פורח, בעל שלד תקין וחשיבות נופית. בתחום ללא שינוי, אי תנועה קיים. לשימור.
685 אגס קלריאני Pyrus calleryana	0.17	5.5	שימור	עץ פורח, בעל שלד תקין וחשיבות נופית. בתחום ללא שינוי, אי תנועה קיים. לשימור.
686 אגס קלריאני Pyrus calleryana	0.16	5.1	שימור	עץ בתחום ללא שינוי, אי תנועה קיים.
687 אורן Pinus halepensis ירושלים	0.18	5	כריתה	עץ תקין בתחום בינוי עתידי. אולם לא ניתן להעתקה.
688 אורן Pinus halepensis ירושלים	0.13	5	כריתה	עץ תקין, אולם בתחום בינוי עתידי. לכריתה.
689 אילנטה Ailanthus altissima בלוטית	0.17	4	כריתה	עץ בתחום בינוי עתידי. לכריתה.
690 אילנטה Ailanthus altissima בלוטית	0.18	6	כריתה	עץ פולשני. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.
690.1 אילנטה (שלושה עצים) בלוטית עננים Ailanthus altissima	0.16	3	כריתה	שלושה עצים פולשניים. בתחום בינוי עתידי. לכריתה.
691 אורן Pinus halepensis ירושלים	0.15	5	כריתה	עץ בתחום בינוי עתידי. לכריתה.

מסמך סטטיסטיקת עצים ירושלים הכניסה לעיר 23.10.2012

סדר	שם העץ	סה"כ לשימור	מספרי עצים לשימור	סה"כ להעמקה	מספרי עצים להעמקה	סה"כ לכרית	מספרי עצים לכריתה	סה"כ עצים
1	מכנף נאה Tipuana tipu	12	27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38	0		108	1 2 3 4 39 40 41 42 43 45 49 51 53 54 57 61 62 63 66 67 67.1 71 74 78 79 81.1 82 84 85 86 87 90 91 92 94 95 95.1 96 97 98 99 100 101 102 103 105 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 142 176 182 183 185 186 187 191 193 197 198 199 200 201 202 203 204 205 207 210 213 219 233 234 235 236 243 250 253 254 276 261 262 263 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 375 376 377	120
2	Acacia salicina שיטה כחלחלה	0		0		5	546.1 546 545 324.2 324.1	5
3	Acer obtusifolium ssp. syruacum אדר סורי	0		11	257 258 259 261 263 264 266 267 274 277 278	1	265	12
4	Ailanthus altissima אילנטה בלוטית	1	533	0		101	251 260 288 290 291 303.1 303.2 303.3 304.1 306.1 307.1 307.2 308.1 308.2 309.1 310.1 312.1 313.1 314.1 314.2 315.1 315.2 316.1 316.2 317.1 321.1 325.1 325.2 344 345 346 389 389.1 389.2 389.3 389.4 405 405.1 406 406.1 448 449 451 455 466 465 515 517.1 517.2 528.1 541 600 601 602 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 670.1 678 671 672 673 674 675 676 677 679 680 689 690 690.1	102
5	Amygdalus communis שקד מצוי	0		4	222 223 231 598	4	214 231.1 421.6 421.7	8
6	Celtis australis מיש דרומי	7	348 350 351 352 355 356 359	5	232 284 421 469 470	0		12
7	Ceratonia siliqua חרוב מצוי	0		1	293	0		1

סדר	שם העץ	סה"כ לשימור	מספרי עצים לשימור	סה"כ להעמקה	מספרי עצים להעמקה	סה"כ לנרית	מספרי עצים לנרית	סה"כ עצים
8	Cercis siliquastrum כליל החורש	0		5	292 290 288 271 270	5	294 292.2 292.1 290.1 288.2	10
9	Cupressus arizonica ברש אריזוני	0		1	289	2	454 220	3
10	Cupressus sempervirens ברש מצוי צרפי	5	417 416 402 397 393	2	566 240	34	13 11 10 9 8 7 6 5 25 24 22 20 19 18 17 15 209 206 184 178 59 58 47 44 464 463 287 285 252 226 218 215 597 565	41
11	Cupressus sempervirens ברש מצוי אופקי	11	403 401 400 398 396 395 394 415 412 411 404	1	192	20	223 190 68 55 23 21 14 12 567 564 560 453 419 411.1 237 225 595 568 241 238	32
12	Cupressus sempervirens ברש מצוי	0		0		1	180	1
13	Melia azedarach אדזרכת מצויה	3	440 439 430	0		1	222	4
14	Olea europaea זית אירופי	38	435 434 433 330 329 328 327 477 476 476 476 475 474 436 484 483 482 481 480 479 478 491 490 489 488 487 486 485 498 497 496 495 494 493 492 501 500 499	11	195 194 177 163 162 124 46 596 337 300 196	0		49
15	Phillyrea latifolia בר זית ביטני	0		3	191 188 186	1	83	4
16	Pinus brutia קפרסאי	0		0		6	248 249 221 217 216 208	6
17	Pinus brutia קפרסאי	0		1	181	7	468 224 188 69 65 60 16	8
18	Pinus halepensis אורן ירושלים	7	467 445 410 409 408 407 26	0		14	423 360 244 230 229 212 211 64 691 688 687 461 460 424	21
19	Pinus pinea אורן הגלעין	3	422 421 420	1	283	6	239 281 242 228 227 73	10
21	Pistacia atlantica אלה אטלנטית	0		2	268 256	0		2
22	Pistacia palaestina אלה ארץ ישראלית	1	347	0		0		1

סודר	שם העץ	סה"כ לשימור	מספרי עצים לשימור	סה"כ להעזקה	מספרי עצים להעזקה	סה"כ לנרית	מספרי עצים לנריתה	סה"כ עצים
23	Platanus דולב mexicana מכסיקני	1	171	3	174 173 172	0		4
24	Platanus דולב orientalis מזרחי	24	307 306 305 304 303 302 301 314 313 312 311 310 309 308 324 323 322 321 317 316 315 342 326 325	6	320 319 318 387 386 385	0		30
25	Quercus אלון ithaburensis התבור	0		4	279 275 272 255	0		4
26	Rhamnus אשחר alaternus רחב עלים	0		3	290 289 289	5	289.7 289.6 289.4 289.1 288.3	8
27	Sapium ספיון sebiferum השעווה	1	432	10	158 157 156 154 153 151 150 161 160 159	2	155 152	13
28	Ulmus pumila אולמוס נמוך	6	539 443 358 357 354 353	0		21	457 456 455 450 421.8 269 257 164 521 520 519 518 517 516 471 458 603 544 543 542 540	27
29	Pyrus קליריאני calleryana	3	686 685 684	1	681	0		4
30	אלון ארך עוקצים Quercus pedunculiflora	13	507 506 505 504 503 502 447 513 512 511 510 509 508	0		0		13
31	בוהיניה ארגמנית Bauhinia purpurea	0		1	388	0		1
32	בוהיניה מגוונת Bauhinia variegata	0		0		3	562.2 562.1 562	3
33	ברוש-עץ מת	0		0		2	414 399	2
34	ברכיכיטון צפצפתי Brachychiton populneus	0		1	472	0		1
35	דובדבן	2	683 682	0		0		2
36	דקל וושינגטוניה Washingtonia filifera	0		1	413	0		1
37	מילה ירוקת עד Fraxinus uhdei	5	444 384 383 382 381	2	378 374	0		7

סדר	שם העץ	סה"כ לשימור	מספרי עצים לשימור	סה"כ להעסקה	מספרי עצים להעסקה	סה"כ לכרית	מספרי עצים לכרית	סה"כ עצים
38	מילה סורית Fraxinus syriaca	0		1	273	0		1
39	משמש- לא בהגדרת העץ Prunus armeniaca	0		0		1	473	1
41	ענן אילנתה 524-528 Ailanthus altissima	0		0		1	524	1
42	עץ מת	0		0		5	599 425 418 280 262	5
43	ער עזיל Laurus nobilis	0		3	291 290 282	0		3
44	פיקוס התאנה Ficus carica	1	343	0		5	426.4 426.3 426.2 426.1 426	6
45	פלפלון בנות Schinus molle	2	442 441	0		13	393.1 392 391.4 391 390.4 390.2 390.1 390 402.1 401.2 401.1 393.3 393.2	15
46	פלפלון דמוי אלה Schinus terebinthifolius	0		0		2	563 561	2
47	צפצפה מכסיפה Populus alba	2	438 437	0		0		2
48	קזוארינה שבטבטית Casuarina equisetifolia	2	446 349	0		2	462 179	4
49	חביניה בת שיטה Robinia pseudoacacia	0		0		4	421.5 421.4 421.3 421.1	4
50	רמון מצוי Punicaceae	0		0		2	391.1 390.3	2
51	שלושה עצי שקד Amygdalus communis	0		1	514	0		1
52	תות שחור Morus nigra	0		1	452	1	421.9	2
סהכ		150		86		385		621