

geo-log.co.il



המוזמין: נתיב העשרה מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בנ"מ



דצמבר 2012

"נתיב העשרה - מאגר קולחיס" - סקירה גיאולוגית

תוכן

<u>עמוד</u>	
3	1. כללי
4	2. תנאים אזרחיים
4	2.1 גיאוגרפיה ומורפולוגיה
5	3. רקע גיאולוגי
5	3.1 היסטוריה גיאולוגית של מישור החוף
6	3.2 טור הקרקע/סלעים
7	3.3 העתקה
7	4. רקע הידרולוגי
8	4.1 מי תהום
8	5. סביבה סיסטמית
8	6. תופעות פני שטח
9	7. תנאים גיאו-הנדסיים
9	7.1 כללי
9	7.2 ייחדות גיאו-הנדסיות
10	7.3 ריבוי תכונות ואפיון מרכבי ייחודה גיאו-הנדסית II מבדיות מעבדה
11	8. סיכום
13	9. מקורות
14	נספח I - לוגי קידוחים

תרשימים

- 1 האטר הנסקר על רקע קטע מתצלום אוויר
- 2 חתך רוחב גיאולוגי מובלל, ברצועה 3
- 3 קטע ממפת העתקים בישראל החשודים בפעולות צעירה
- 4 קטע ממפת מפלסי מי-תהום, (רשות המים, 2010)

טבלה

- 1 סוג ואפיון ייחדות גיאו-הנדסיות

"נתיב העשרה - מאגר קולחים" - סקירה גיאולוגית

1. כלל

למושב נתיב העשרה תכנית מפורטת מאושרת 6/03/228 העוסקת בהקצעת שטחים וזכויות בניה להקמת מושב עובדים. במסגרת תוכנית זו הוקצה שטח למתכנים הנדסיים בצפון מערב היישוב. לפני מספר שנים הוקם בשטח זה מתקן לטיפול בשפכים ששודרג לרמה של טיפול שלישוני. בהעדר מתקן לקליטת המים המטופלים יוזם המושב הקמת מאגר לאיגום המים המושבים וניצולם לשימוש חוזר לחקלאות. לאור דרישות רשות התכנון ומינהל מקרקעי ישראל עלה הצורך בהכנת דו"ח סקירה גיאולוגית אודות התנאים השוררים בתא השטח המיועד למאגר קולחים זה.

בגהדרה נקבע כי כבסיס להכנת הדו"ח ישמש חומר קיים, מבלוי לבצע חקירת שדה נוספת על זו שבוצעה במסגרת עבודות התכנון של המאגר.

החומרים שהועמד לרשותנו לביצוע הסקירה כלל:

- מפת איתור, קני"מ 1:50,000.
- תנוחה על רקע טופוגרפי, הקטנה מקני"מ 1:250.
- מאגר מי שופכים - לוגי קידוחי ניסיון, מכטח, 2006.
- נתיב העשרה - מאגר מי שופכים, דו"ח גיאוטכני, מכטח בע"מ, 2007.

העבודה כללת:

- איסוף ועיבוד חומר רקע גיאולוגי כלל.
- איתור ועיבוד מפות ועובדות גיאולוגיות, גיאוהנדסיות, הידרולוגיות וסיסמיות אזוריות.
- סיור שדה באתר וסביבתו הקרובה לבחינת התנאים השוררים בפני השטח ובקרכטים. כל הממצאים רוכזו לדוח זה שעיקרו קביעת המרכיבים הנפוצים באתר והערכת אודות מאפייני הידידות בהיבט הגיאוהנדסי.

ממצאים עיקריים

את מרכיבי תשתת-הקרקע השלוטים בעומק הרלוונטי למאגר ניתן לחלק מלמעלה למטה לשלוש יחידות גיאוהנדסיות:

יחידה I, עיקרה חול, צהבהב, דק גרגיר מדורג חסר (¹SP), במקומות חול עם דקים וחול טיני. עובי 0.5-3.5 מטר.

יחידה II, עיקרה חומרים קווזיביים - חרסית שמנת (CH), חרסית רזה (CL) וחול חרסיטי (SC) החניל עם/בלי צורות (צורות רחבות). שליטה בתת-הקרקע בעומק משתנה שנע מכ-0.5 מטר עד כ-3.5 מטר ועד לעומק שנע מ-2.3 מטר לכ-9.0 מטר.

יחידה III, עיקרה חול ואבני חול גיריות (כוורכר), צהבהב-לבנבן, ברמות לייכון מפריר עד מצומנט (צורת פלשת). מופיעה ושולטת בתת-הקרקע לעומק גדול יחסית, מתחת למרכיבי יחידה גיאוהנדסית III.

¹ סימול על פי המילון האחד.

2. תנאים אזוריים


בפרק זה מובא תיאור אזורי כללי של האזור בו מתוכן המאגר וזאת כרקע להציגת הממצאים הגיאו-הנדסיים כפי שיקבלו ביטוי בפרק 7.

2.1 גיאוגרפיה ומורפולוגיה

מאגר הקולחין המתוכן, נ.צ.מ. 155250/609400, בנפח כ-40,000 מ'ק, ממוקם מצפון מערב לగרעין היישוב נתיב העשרה, שבדרומ מישור החוף (ראה תרשימים 1). פנוי השטח ברום שיער מכ-5.5 +45.5 במערב לכ-5.5 +41.5 בצפון מזרח. בפני השטח נמצאות חוליות (דיוננות) היוצרות רלייף מעט גלי. מזרחית תחום האתר בדרך המובילה למתחים חמים. ממערב ודרום, רצף חוליות בשגדיר ובביש המרכיבת החוצצים בין היישוב לרצועת עזה חוצה במרחק כ-300 מטר מדרום למאגר המתוכן.



תרשים 1: האתר הנ堪ר על רקע קטע מותצלם אוויר (נדלה מ-<http://amudanan.co.il>)



תא השטח המיועד למאגר, מבט כללי לצפון מערב.
פנוי השטח מעט גליים בפניהם ביטוי חוליות (דיוננות) שעיקרן חול, דק גרגיר, מדורג חסר.

3. רקע גיאולוגי

הגיאולוגיה והליתוסטרטיגרפיה התת-קרקעית של מישור החוף נידונו בהרחבה על ידי חוקרים רבים החל מסוף המאה ה-19, כשההיבט הגיאולוגי המקובל כיום, הוצג על ידי א. איסר (1961) ועל ידי חוקרים רבים אחרים מאז.

באזור החוף שולט טור סלעים סדימנטריים וקרקעות מגיל פליוקן עליון עד הולוקן (תצורות אחוזם, פלשת ורוחבות²) אלה מונחים מעל חבורת הסקיה.

טור זה מורכב בעיקר מבני חול גיריות, חרסיות מטיפוסים ימיים ויבשתיים, חולות חרסיתיים ("חומרה") ממוצא יבשתי וחולות כשלאורך החוף נפוצים גם קונגלומרטים ממוצא חופי ויבשתי. המבנה של מישור החוף מאופיין, באורך בולט, על ידי הממד האורכי המקביל לקו החוף. ניתוח מבנה זה תוקן מתאם עם הליתוסטרטיגרפיה התת-קרקעית, מציג למעשה את תלות מרכיבי תשתת הקרקע עם הצפות והנסיגות הימיות שלן היה האזור נתון מתחילה הפליסטוקן ועד ימינו. על פי המקובל שוחזרו 5-6 אירועי הצפה וביניהם נסיגות של חיים. שלוש ההצפות העיקריות מזוהות עם רכס הcorner שלאורך שפלת החוף. חוסר מידע על עצמת הארץ שנויהה של הצפות והנסיגות הימיות, ההבדלים גדולים בין תנאי ההשקה בים והיבשה, הצבירות של יחידות עדשתיות כמיילים מרובבות וביבצות והובדה שרוכבו של החתק איננו חשוב, היקשו מעתה על מחקר המבנה הגיאולוגי של מישור החוף. למרות זאת, נבחנו במשך השנים עקרונות הקורלציה של החוקרים השונים כשב-1974-75 עדכן שכני את חתכי הרוחב לאורך רצועות נבחנות של מישור החוף, חתכים שפורסמו לראשונה ב-1999³.

כללית ניתן לאפיין האלמנטים השולטים במישור החוף כלהלן: רכס corner אורכי, הנז בדרום כללי, קו חוליות חופיות או יבשתיות. לאורך החוף שוקעות בני חול גיריות בפצאיות (Beach Rock) ובעומק רב יותר חרסיות וטינים מטיפוס ימי. מעבר לקו החוף ווחוליות (דיונוט) שוקעים משקעים יבשתיים (חרסיות תוצר לשחף נחל וצד'). כתוצאה מתחלכי החזרה של תהליכי ההצפה והנסיגה של הים חלים שינויים בסביבות ההשקה השונות, הן במד אופקי והן במד האנכי.


3 רכסים בולטים: רכס החוף, מרוחק 50-200 מטר מקו החוף. רכס הcorner השני, מרוחק כ-2 ק"מ מקו החוף (רלוונטי למגר) ורכס הcorner השלישי, מרוחק כ-4.5 ק"מ מהחוף. בין רכסים הcorner חוצות בקעות האורך. תרשימים 2 מציג חתק גיאולוגי (ברצועה 3) המציג את התנאים באזורי הנסקר.

3.1 היסטוריה גיאולוגית של מישור החוף

תחילת ההולוקן, הווה עד לפני 15,000 שנה, הנה התקופה בעלת החשיבות הנדרשה יותר על התפתחות הגיאומורפולוגית של האזור. בפרק הזמן הזה החלה שקיעת היבשת, השתפלות מישור החוף ועלית מפלס הים. נוצרו אגני ניקוז נרחבים והתפתחו ביצות במרכזי המרזבות (אזורים חרסית בעובי עשרות מטרים). קו החוף הנוכחי קיבל את עיצובו הסופי לאחר התורמות החקלאות המזרחי שלו כחלק משבר ליניארי שלוחה בהשתפלות והתרומות מהודשת של קו החוף תוך חדיות משקעים חוליים למקומות הנמוכים.

² על פי הטבלה הSTRUSTRATIGRAPHIC המעודכנת של הסלעים בישראל, ע. סנה ואחרים, המכון הגיאולוגי, 2000) במישור החוף אוחדו התצורות לחבורת אחת, חבורת הcorner "corner וצבאות חומרה". למרות קביעה זו, לזרconi סיווג, מיזן והפרדה בין המרכיבים השונים, דהיינו זה נעשה שימוש בחלוקה הקיימת על פי תצורות (פלשת ורוחבות).

³ ע. אקר, 1999, אטלס חתכים נבחנים ומפות של תת-הקרקע באקווייר החוף של ישראל, המכון הגיאולוגי.



תרשים 2: חתך לרוחב מישור החוף, רצועה 3 (מתוך אקר, 1999)

3.2 טוֹר הַקְּרָכָעָות/סְלָעִים

טיפוסי הקrkעות הנחשפים באזורי מהווים חלק עליון בלבד ממכלול טוֹר קrkעות וסלעי מישור החוף. בין טיפוסי הקrkעות הרלוונטיים למאג'ר: חרסית ממוצא יבשתי, חול חרסיתי/טייני. בעומק תת הקrkע, חול עם דקים, חול מדורג חסר ואבן חול גירית (קורכר) ממוצא יבשתי וחופי.

להלן תיאור ממאה של טיפוסי הקrkעות והסלעים השונים:

חרסית - נפוצה בעמקי האורך (מרזבות) ובשעירים מקומיים בין רכסי הקורכר. ההרכבת חרסית שמנת חומה עד אפורה כהה, במקומות עם חומר אורגני שארית (אותר בחלק מקידוחי הניסיון).

חרסית חולית עד חול חרסיתי - ("חמורה") חרסית חולית עד חול חרסיתי, חומה אדמדמה, נפוצה על גבי ושיפולי רכסים הקורכר ובפני המרזבות.

חול - חול קוורץ צהבהב, ذק עד בינוני גיגר, מדורג חסר, על פי רוב עגול עד תת מעוגל, מכיל כמותות משתנות של גרס בלוחשbor בעיקר שברי צדפים. עובי החול, כיון התפשותו והרכבו תלוי בתשתית, במשטר הרוחות ובאזורים החוף האורוכיים. חתכי רוחב שבוצעו באזוריים שונים במישור החוף העלו כי במרזבות ניכרת התעבות של החול בעודם שבשייאי רכסים הקורכר חלה הצטמצמות.

אבן חול גירית (קורכר) - נחלקת לשני טיפוסים בהתאם למוצא:


חיפוי: אבן חול גירית, לבנה אפרפרה, דקה עד גסת גורגר, עם ריכוזי פיסות צדפים, מיקרופאונה גירית וקוצי קייפודים שבורים ווחוקים (לא רלוונטי לאתר הנסקר).

יבשתית: אבן חול גירית צהבהבה, ביןונית גרגר על פי רוב, צפופה עד פריפה, עשירת חול בלתי מלוכד עד מעט מלוכד. יש ובג הכוורר ב מגע עם החול התרשיטי מופיע אופק של אבן חול גירית, צהבהב - אדמדם, מכילה דקים.

3.3 העתקה

ניתוח תצלום אוויר לא מעלה עדויות לחציית העתקים את האתר. גם על פי עבודות אזוריות תא השטח הנסקר אינו נחצה על ידי העתקים ראשיים או גדולים.

על פי מפת העתקים החשודים בפעולות צעריה (ברטוב וחוביי, 2009) האזור הנסקר "נקוי" מהעתקים פעילים או כאלה החשודים בפעולות צעריה (ראה תרשימים 3).



תרשים 3: קטע ממפת ההעתקים בישראל החשודים בפעולות צעריה (ברטוב ואחרים, 2009)

4. רקע הידרולוגי

האקווייפר הראשי במישור החוף הינו האקווייפר הפליסטוקני. אקווייפר זה מורכב (מלמעלה למטה) מ-4 תתי אקווייפים A,B,C,D. החלוקה לתחתי-אקווייפים נעוצת בשכבות ועדשות

של חרסית וטין חולית החוצצות בחלקו את החותך שעיקרו חול ואבן חול גירית.

תת-אקווייפר A מורכב בעיקר באבני חול גיריות ברמות צמינות וליכון משתנות. הוא משתרע עד כ-2 ק"מ ממזרח לקו החוף. בסיסו, רום 40-50, שכבות חרסית שמנת או טין מקור

יבשתי. תת-אקווייפר B מורכב באבני חול גיריות ברמות צמינות וליכון משתנות בחילופין עם חול טיני. עוביו 60-70 מטר, והוא למעשה היחידה העיקרית של האקווייפר הפליסטוקני.


בסיס תת אקווייפר זה ברום 120-135 (לאורך החוף) נפוצה חרסית שמנת, שחורה ממקור אגמי-ימי שמתאכבעת במורחיק כ-2.5 ק"מ ממזרח לקו החוף עם חרסיות וטינים ממוקור

יבשתי. תת-אקווייפר C, עוביו 40-50 מטר, הרכבו בעיקר באבני חול גיריות המשתרעות עד למרחק כ-5 ק"מ ממזרח לקו החוף. בסיסו תת אקווייפר זה, ברום 150-160 (לאורך החוף),

נפוצים חרסיות שמנת וטין מקור ימי. תת-אקווייפר D, עובי 40-50 מטר, עיקרו חילופין בין אבני חול גיריות ברמות צמינות וליכון משתנות לשכבות של חרסית (מה שמקטין משמעותית את המolicות הידרואולית).

4.1 מים-תהום

על פי מפות מפלסים⁴, המפלס הרגיוני באזור הנוי בתחום שבין 1.0 - ל-0.5- (ראה תרשים 4). בקידוחי הניסיון שנCONDHO בתחומי המאגר לא התגלו מים עד לבסיס החקירה (רום מקובל +30). יחד עם זאת, את אין לשלול אפשרות להופעת מים שעוניים בעיקר על גבי שכבות חרסית שמוליכותם נמוכה, בעיקר אחורי אירועי גשם או דליפה מצנרת. **משטר הזרימה**, לצפון וצפון מערב, אל עבר אגן החדרה "שкамה" והם התיכון. גרדינט הזרימה קטן. **מעינות**, לא ידוע על קיומים של מעינות נובעים בתחום הנסקור והסבירה הקרובה.



תרשים 4: קטע מפה מפלסי מים-תהום (רשות המים, 2010)

5. סביבה סיסמית

על פי נספח ג' לתקן הישראלי 413, מקדם תאוצת קרקע אופקי רוויה Z הוגדר באזור הנסקור כ-0.06, על פי טיפות תיקון לתיי 413, מהדורה משולבת, גליון מס' 5, דצמבר, 2011). רוויה תאוצת הקרקע האופקית המכטימלית שלגביה קיימת הסתברות של 10% לקבלת תאוצת שיא גובה יותר בשלב בפרק זמן של 50 שנה. מקדם זה משמש לצורך תכנון הנדסי ומובה בעיקר לצורך של ניתוח יציבות.

6. תופעות פני שטח

התופעות פני השטח הוגדרו מרכיבים שונים, הקשורים במישרין או בעקיפין לתנאים בשטח. נפיצותם, בדרך כלל, מוקנית, אך הם עשויים להשפיע בהיבט הנדסי על הפעולות העתידית הקשורה בתכנון והקמת המאגר בהם: **תוואים תת-קרקעיים ועתקיות** - בהעדר מידע, דו"ח זה אינו מתימר להתייחס לתוואים תת-קרקעיים החוצים את השטח (צנרת, קווי השקיה ועוד) או בהיבטים הקשורים בעתקיות/ארכיאולוגיה. **צמחייה** - בפני החוליות מתפתחת צמחית שיחים צפופה. יש לקח בחשבון בית שורשים החוזר בתווך חולני לעומק גדול ממטר.

⁴ רשות המים, 2010, מפת מפלסים, גליון דרומי, סתיו 2009.

7. תנאים גיאו-הנדסיים (ראה תרשימים 5)

7.1 כללי

בהתחשב בנתוני התכנון של המאגר שהוצעו לרשוטנו:
 שטח מאגר כ-2,000 מ"ר, תחתית מאגר ברום מוחלט +38.0, קדקוד סוללה ברום +43, מפלס פני מים מכטימי במאגר, +42, ועומד מים, במילוי מלא, כ-4 מטר, בשטח המאגר החדש צפיפות עבודות חפירה לעומק 3.5-6.5 מטר ומילוי לסוללות לגובה עד כ-2 מטר.
 מניהות התנאים הגיאולוגיים השוררים באזור ועיבוד ממצאי 9 קידוחי ניסיון (ראה נספח I) על רקע נתוני התכנון הניל, ניתן לקבוע חלוקה גיאו-הנדסית המתבססת על המעברים בין היחידות הגיאולוגיות המרכיבות את תת-הקרקע.
 נקבעה חלוקה לשושן ייחידות גיאו-הנדסיות כמפורט בסעיף 7.2. הסיווג שנקבע, נבע בעיקר מאפייניו ותכונות המרכיבים, ביצוע ושימוש בחומרים למטרות מילוי/בנייה ושיקולי יציבות.

7.2 ייחידות גיאו-הנדסיות (ראה נספח I)

יחידה I, עיקרה חול, צהובב, דק גורג, מדורג חסר (SP), במקומות חול עם זקים (SP-SM) עובי 0.5-3.5 מטר.
יחידה II, עיקרה חומרים קוהזיביים - חרסית שמנת (CH), חרסית רזה (CL) וחול חרסיתי (SC). הניל, עם/ בלי צורוזת. שליטה בתת-הקרקע עמוקה משתנה שנע מכ-0.5 מטר עד כ-3.5 מטר ועד לעומק שנע מ-2.3-9.0 מטר.
יחידה III, עיקרה חול ובני חול גיריות (קורכר), צהובב-לבנבן, ברמות LICOD מפריר עד מצומנט. מופיעה ושולטה בתת-הקרקע לעומק גדול יחסית, מתוך ליחידה גיאו-הנדסית III. בטבלה 1 שלහן מובא סוג ואפיון היחידות שנקבעו:

טבלה 1: סוג ואפיון ייחידות גיאו-הנדסיות

מאפיינים	יחידות גיאו-הנדסיות		
הרכב	חול צהובב, דק גורג, מדורג חסר (SP, SP-SM)	חול עד חול עם זקים, צהובב, דק גורג, מדורג חסר (SP, SP-SM)	חול עד חול עם זקים, צהובב, דק גורג, מדורג חסר (SP, SP-SM)
עובי מ'	0.5-3.5	2.3-9.0	>10
מרכיבי משנה	(-)	חול חרסית שמנת (CH, CL, SC)	חול צהובב, דק גורג, מדורג חסר (SP, SP-SM)
שונות	רובי חול, צורוזת, תצבורי קרבוניט	רובי חול, צורוזת, תצבורי קרבוניט	רובי חול, צורוזת, תצבורי קרבוניט
התאמה בשתייה	בתוךו תפוצה המשה (מערות וארובות אנקיות)	בתוךו תפוצה המשה (מערות וארובות אנקיות)	בתוךו תפוצה המשה (מערות וארובות אנקיות)
תנאי חפירה	מתאים	מתאים	מתאים
שיעור סוללה אפשרי	כליים מכניים רגילים, מקומית בסיע מעקר	כליים מכניים רגילים	כליים מכניים רגילים
התאמת החומר למילוי	מתאים לתכנן אבן גדולה מהמומותר	מתאים	מתאים
ערך (N)	>50	20-50	(-)

הערה: יידרש טיפול הכלול ייצוב וניקוז יעיל למניעת חרוץ והרס מדרכנות.

7.3 ריכוז תכונות ואפיון מרכיבי ייחודה גיאונדסית II מבדיות מעבדה

במטרה להציג תכונות מרכיבי הייחדות הגיאונדסיות בוצעו על ידי מכונה גאותכניתה בע"מ (2006) בדיקות מעבדה לאפיון המרכיבים השונים. במרכבי ייחודה גיאונדסית II התקבלו התוצאות הבאות:

סיווג על פי המין האחד - (CH, CL)


רטיבות טבעיות (%) - 11.1-15.4

גבול נזילות (%) - 43-47

גבול פלסטיות (%) - 16-18

איינדקס פלסטיות (%) - 27-29

עובר נפה #200 (%) - 65



תרשים 5: מפת מקומות קידוחים וחלוקת ליחדות גיאונדסיות, על רקע מדידה

8. סיכום

- לדרישות רשות הרכסן ומינהל מקרקעי ישראל, נערכה סקירה גיאולוגית/גיאו-הנדסית של תא השטח המועד ל"מאגר קולחים" - נתיב העשרה", נפח איגום כ-40,000 מ'ק. בהגדלה נקבע כי כביסיס לסקירה ישמש חומר גיאולוגי, גיאו-הנדסי, הידרולוגי וגיאופיזי קיימים.
- על בסיס המידע הגיאולוגי הנוכחי וממצאי חקירת שדה שבוצעה ב-2006, את תת-הקרקע באתר הנסקר ניתן לחלק לשושן יחידות גיאו-הנדסיות (הבסיס לחולקה, הוא המגע בין החומרים השונים שהתקבלו בקידוחי הניסיון):
 - יחידה I, עיקרה חול, צהובב, דק גרגיר, מדורוג חסר (SP), במקומות חול עם זקים (SM-SP) עובי 0.5-3.5 מטר.
 - יחידה II, עיקרה חומרים קו-זיביים - חרסית שמנת (CH), חרסית רזה (CL) וחול חרסיתי (SC). הניל, עם/ בלי צורנות. שלולות בתת הקרקע עמוקה משתנה שנע מכ-0.5 מטר עד כ-3.5 מטר ועד לעומק שנע מ-2.5 מטר לכ-9.0 מטר.
 - יחידה III, עיקרה חול ואבני חול גיריות (קורכר), צהובב-לבנבן, ברמות LICOD מפריר עד מצומנט. מופיעה ושולוטת בתת הקרקע לעומק גדול יחסית, מתחת ליחידה גיאו-הנדסית III.
- לייצור נפח האיגום מתוכנת חפירה לעומק שבין 3.5 ל-6.5 מטר שתחזר במרכיבי יחידות גיאו-הנדסיות I ו-II ומקומית, בתתיתית, במרכיבי יחידה גיאו-הנדסית III.
- שלולות המאגר תתבסס בכל היקפה על גבי מרכיבי יחידה גיאו-הנדסית I.
- חומר נחפר מיחידות גיאו-הנדסיות I, II ו-III מתאים למילוי. חפירה אפשרית עם ציוד מכני קונבנציונלי.
- בתתיתית המאגר ישלו בעיקר מרכיבי יחידה גיאו-הנדסית II ו-III.
- מי תחום צפויים לעומק גדול, רום 0.5-1.0-, שאינו רלוונטי למאגר. יחד עם זאת, מים שעוניים עשויים להיערם על גבי שכבות/עדשות של חרסית בעלי מוליכות הידראולית נמוכה, בעיקר לאחר אירועי גשם חזקים.
- ממצאי השדה, כמו גם מידע רגional, לא הצבעו על חציית העתקים את האתר וסביבתו.
- בבחינה של הריגשות הסיסמית של האתר ניתן לקבוע כי הפעולות הסיסמית באזור החוף הדרומי של ישראל, נמוכה מאוד. עם זאת, האזור נתון להשפעה של אירועי רעידות אדמה חזקים שמקורם העיקרי בבקע ים המלח (מרחק של כ-80 ק"מ). בהערכה, זמן חזרה של אירוע רעידת אדמה במagnitude גבוהה מ-6.2 המתרחש לאורך הבקע והעשוי לגרום לנזק באזור, הנה כ-400 שנה.

- על פי נספח ג' לתקן הישראלי 413, מוקדם תואצת קרקע אופקית חזואה (Z) באתר, הנו 0.9⁵. פניהם השטח שטוחים עד עט גליים. כיסוי הקרקע העליון תואם סוג D (קרקע קשיה) ו-C קרקע צפופה מאוד, על פי תקן ישראלי 413. הנויל, בשילוב ניתוח מפת האזויים החשודים בהגברת שתית חריגות מצביים כי האתר וסביבתו אינם חשודים בהגברות שתית עקב המזאות סלע קשה מאוד בסיס.
- גלישות קרקע ויציבות מדרכנות - התבליט הטבעית באזור הנסקר הינה שטוחה עד מעט גליות, השיפוע הכללי מתון עד מאוד. שילוב בין אופי התבליט המתון למרכיבי תשתת הקרקע מאפשרים לקבוע כי האזור בכללותיו יציב וכי באירוע של רעידת אדמה חזקה סיכון התמימות/כשל בשתייה הטבעית נמוכים עד מאד.
- אפשרות להתגלוות הקרקע - בחינת התנאים באתר, רום הופעת מים בשילוב חוץ נתת הקרקע ותכונות מרכיבי פניהם השטח מצביים כי באזור לא קיימים התנאים העשויים לפתח תופעות התגלוות בעת רעידת אדמה.
- יתכונות צונאמי - האתר אינו בר השפעה מאירוע צונאמי.
- מהיות פניהם השטח עם כיסוי צמחיה צפוף, דריש חישוף עד אל מתחת לבית השורשים.

גיאו-לוג שירותים גאולוגיים בע"מ

לוטה: נספח I - לוגי קידוחים

⁵ על פי טווח הצעת תיקון ג' לתקן 413 (דצמבר 2011), מוקדם תואצת קרקע אופקית חזואה (Z) באתר הנסקר יקטן ל-0.06.

9. מקורות

- אייסר א., 1961, הגיאולוגיה של מקורות המים התת-קרקעיים באזורי השפלה והשרון. תה"ל – מכון גיאולוגי (דו"ח פנימי).
- אקר ע., 1999, אטלס חתכים גיאולוגיים נבחרים ומפות של תת-הקרקע באקויפר החוף של ישראל, המכון הגיאולוגי.
- ברטוב י. ותובריוו, 2009, מפת העתקים בישראל החשודים בפעילות צעירה. המכון הגיאולוגי.
- גבירצמן ג., 1969, חברות סקיה במישור החוף והשפלה, ישראל, המכון הגיאולוגי, בוליטין מס' 51.
- יצחקי י., 1961, קווי חוף של פליסטוקן בשפלת החוף של ישראל, המכון הגיאולוגי, בוליטין מס' 32.
- מכתה גיאוטכניתה בע"מ, 2006, מאגר מי שופכים – נתיב העשרה, לוגי קידוחי ניסיון.
- מכתה גיאוטכניתה בע"מ, 2007, נתיב העשרה – מאגר מי שופכים, דו"ח גיאוטכני.
- סנה ע., רוזנפט י., 2008, מפה גיאולוגית של ישראל, גליון אשקלון, קני"מ 1:50,000, המכון הגיאולוגי.
- רשות המים, 2010, מפת מפלסי מי-תהום, אגן החוף - סתיו 2009, גילוון דרומי, קני"מ 1:100,000.
- Sneh A., Bartov Y., Weissbrod T., (2000), Stratigraphic Chart of Exposed Rock Units in Israel, GSI Current Research, Vol. 12.

נספח I

לוגי קידוחים

(מקום קידוחים ראה תרשימים 5 בגוף הדו"ח

מקור: מכתה – גאותכנייה בע"מ)

נתיב העשרה - מאגר מים

קיוחר נסיען

מספר	שם	טלפון	כתובת וכתובת - גבע	שם	טלפון	שם	טלפון	קייזה
			חול דק נס - נסוב	SP	0.0 - 1.5			
			חרסית חזרה - חס	CL	1.6 - 3			
			חרסית חזרה עד שכבת - חס	CL-CH	3 - 6			
			חרסית נס אביס - חס אפרור	GC	6 - 9			
			חול כהיר עד אבן חורי - נרגבידן	SK	9 - 10.5			
			סוף רבדה					10.5

S.P.T.				שם	טלפון
15	30	45	70		
10	15	25	3		
15	11	12	4		
17	19	21	6		
20	22	25	8		
23	37	50 / 12	10		

מספר	שם	טלפון	כתובת וכתובת - גבע	שם	טלפון	שם	טלפון	קייזה
			חול דק נס - נסוב	SP	0.0 - 0.5			
			חרסית חזרה עד שכבת - חס	CL-CH	0.5 - 2			
			חרסית נס אביס - חס אפרור	GC	2 - 2.7			
			חול כהיר עד אבן חורי - נרגבידן	SK	2.7 - 10.5			
			סוף רבדה					10.5

S.P.T.				שם	טלפון
15	30	45	70		
12	15	25	3		
16	25	50 / 10	4		
22	41	50 / 13	6		
23	47	50 / 9	8		
27	44	50 / 17	10		

מספר	שם	טלפון	כתובת וכתובת - גבע	שם	טלפון	שם	טלפון	קייזה
			חול דק נס - נסוב	SP	0.0 - 0.5			
			חול סב - צרבירטש בהיר	SM	0.6 - 2.3			
			חרסית נס אביס - חס אפרור	GC	2.3 - 2.5			
			חול כהיר עד אבן חורי - נרגבידן	SK	4.5 - 10.5			
			סוף רבדה					10.5

S.P.T.				שם	טלפון
15	30	45	70		
5	14	19	3		
10	15	19	4		
27	44	46	6		
25	34	50 / 10	8		
19	42	50 / 13	10		

מכתה - (אוונצניקה בע"מ) - יואץ לבישוט מבנים וגאומכנית

טלפון: 03-5244444, 03-5244440, 03-5244447, 03-5244448

ו- 03-5244449, 03-5244445, 03-5244446

נתיב העשרה - מאגר מים

קידוח נסיע

קידוח	מספר	שנת	סימון	אלאן	סילו מג	תיאור הקרקע - גבע
4					SP	חול דק נקי - נחושת
					GC	חרסית נס אבן - חומס אפור
					3K	חול כרכני עד אבן חול - נחבורות
						סוף רצף דוחות
						10.5

S.P.T.			
16	30	45	70
16	19	20	2
20	39	50/5	4
30	50/5		6
45	27	50/10	8
70	43	50/10	10

קידוח	מספר	שנת	סימון	אלאן	סילו מג	תיאור הקרקע - גבע
5					SP	חול דק נקי - נחושת
					GC	חרסית נס אבן - חומס אפור
					3K	חול כרכני עד אבן חול - נחבורות
						סוף רצף דוחות
						10.5

S.P.T.			
16	30	45	70
8	12	13	2
14	17	18	4
16	18	21	6
21	33	50/10	8
50/14			10

קידוח	מספר	שנת	סימון	אלאן	סילו מג	תיאור הקרקע - גבע
6					SP	חול דק נקי - נחושת
					GC	חרסית נס אבן - חומס אפור
					3K	חול כרכני עד אבן חול - נחבורות
						סוף רצף דוחות
						10.5

S.P.T.			
16	30	45	70
12	14	15	2
22	20	30	4
23	37	48	6
32	50/15		8
37	50/15		10

נתיב העשרה - מאגר מים

קידוחי גסין

מספר קידוח	שם	שנת בד	לטוטונג	אזור הפקה - צבע	אזור איסוף
7	חול דק נון - נחוב	3P	0.0 - 1.4		
	חול סיטי - צטבוחות בהיר	3M	1.4 - 1.8		
	חרסית עם אבני - חום/אפור	GC	1.8 - 5.2		
	חול כרוכרי עד אבן חול - נחנכותן	3K	5.2 - 10.5		
	סוף הקידוח				10.5

S.P.T.			
16	30	46	שנת בד
10	12	11	2
9	12	15	4
31	46	50 / 12	6
32	50 / 9		8
44	50 / 9		10

מספר קידוח	שם	שם	שנת בד	לטוטונג	אזור הפקה - צבע	אזור איסוף
8	חול סיטי - צטבוחות בהיר	3M	0.0 - 0.5			
	חרסית עם אבני - חום/אפור	GC	1.2 - 4.8			
	חול כרוכרי עד אבן חול - נחנכותן	3K	4.8 - 10.5			
	סוף הקידוח					10.5

S.P.T.			
16	30	46	שנת בד
2	14	12	2
11	12	22	4
22	40	50 / 25	6
19	36	50 / 11	8
24	36	50 / 9	10

מספר קידוח	שם	שם	שנת בד	לטוטונג	אזור הפקה - צבע	אזור איסוף
9	חול סיטי - צטבוחות בהיר	3M	0.0 - 0.7			
	חרסית עם אבני - חום/אפור	GC	0.7 - 2.3			
	חול כרוכרי עד אבן חול - נחנכותן	3K	2.3 - 10.5			
	סוף הקידוח					10.5

S.P.T.			
16	30	46	שנת בד
21	29	24	2
23	31	46	4
12	38	50 / 8	6
25	41	50 / 14	8
30	43	50 / 10	10