



אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

שמירה על עצים בוגרים

נספח 7

תת"ל 86

רכבל העיר העתיקה
ירושלים





22.11.18

אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

לכבוד: אדר' אור ריחני
רוזנפלד ארנס אדריכלים
טל': 02-5666649
OR@rosenfeldarens.com



הנדון: סקר עצים –נספח 7 - תת"ל 86 - רכבל העיר העתיקה – ירושלים

שלום רב,

לבקשתך בתאריך 12.09.18 בוצע סקר עצים באזור מתוכנן לרכבל העיר העתיקה – ירושלים.
הסקר נערך לאחר שהוצגה בפני תכנית מדידה עדכנית ותכנית אדריכלית רעיונית לבניה ופתוח באתר.
תכנית הכוללת סימון העצים ומספורם מצורפת למסמך זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסקר.
להלן המלצות בנוגע לעצים הממוקמים בשטח,





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

טבלת פרוט סקר עצים

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	**גובה העץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	שווי העץ ב ש (ליח/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות	המלצות
1-2	מיש דרומי Celtis australis	2	5	10	2	2	5	1	10	377	נמוך	צעירים במדרכה ברחוב דוד רמז, 1 עם פגיעה לאורך הגזע, בפרוזדור רכבל	כריתה
3	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	1	10	25	3	3	4	1	11	1,885	נמוך	במתחם התחנה בין המחסנים ובסמוך לרחוב, במיקום תחנה 1	כריתה
4	אורן ירושלים - Pinus halepensis	1	10	40	2	3	2	0	7	1,206	נמוך	בוגר בנטייה חדה במתחם התחנה סמוך לקיר גדר המפריד מהרחוב, שברי ענפים והתייבשויות, בפרוזדור רכבל	כריתה
6	ברכיכטון צפצפתי Brachychiton populneus	1	9	40	3	4	4	2	13	7,238	בינוני	באי תנועה בדוד רמז, עבר גיזומי הרמת נוף אך במצב טוב מחוץ לגבול	שימור
7-8	כליל החורש Cercis siliquastrum	2	3	15	2	2	4	1	9	679	בינוני	מחוץ לגבול, 8 בערוגה במצב בינוני, 7 צעיר במדרכה, בפרוזדור רכבל	כריתה
9	כליל החורש Cercis siliquastrum	1	5	10	2	2	4	1	9	151	בינוני	צעיר במדרכה, התייבשויות בנוף, בפרוזדור רכבל	כריתה
10-11	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	2	8	15	3	3	4	1	11	1,357	נמוך	במדרכה בסמוך לתחנת אוטובוס, בתוואי הרכבל	כריתה
12	אלה אטלנטית Pistacia atlantica	1	6	20	3	3	5	2	13	1,885	גבוה	בחניון מלון הר ציון במצב טוב, בפרוזדור רכבל	העתקה





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	**גובה העץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	שווי העץ ב (ליח/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות	המלצות
13	שיטה מכחילה Acacia saligna	1	7	15	2	1	0	0	3	-	נמוך	דו גזעי פולשני בחניון	כריתה
14	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	1	7	10	3	2	4	1	10	226	נמוך	צעיר בדופן חצוב מעל החניון, בפרוזדור רכבל	כריתה
15	דולב מזרחי Platanus orientalis	1	9	30	3	4	4	2	13	4,072	בינוני	בחניון מחוץ לגבול	שימור
16	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	1	11	40	3	4	4	2	13	7,238	נמוך	בוגר בין המדרכה למסלעה מול צומת רמז/ חבורן, בפרוזדור רכבל	כריתה
17	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	1	7	15	3	3	4	1	11	679	נמוך	בין המדרכה למסלעה, בפרוזדור רכבל	כריתה
18-20	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	3	7	15	3	3	4	1	11	2,036	נמוך	שורת עצים בין המדרכה למסלעה	שימור
21	זית ארופאי Olea europaea	1	5	45	3	2	5	1	11	5,726	גבוה	בוגר מעל החניון ובגדר שטח פתוח בגבעה, מעט התייבשויות, בפרוזדור רכבל	העתקה
22	שקד מצוי Amygdalus communis	1	7	20	2	3	4	1	10	804	בינוני	רב גזעי במצב בינוני בגבעת התנ"ך, בפרוזדור רכבל	כריתה
23	זית ארופאי Olea europaea	1	6	50	4	4	5	2	15	18,850	גבוה	רב גזעי בוגר בגבול, בפרוזדור רכבל	העתקה





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	**גובה העץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	שווי העץ ב (ש"ח/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות	המלצות
24	אלון התבור Quercus ithaburens	1	7	10	3	1	5	1	10	188	בינוני	צעיר בסבך צמחייה, בפרוזדור רכבל	כריתה
25	אלון התבור Quercus ithaburens	1	7	20	3	2	5	1	11	1,131	גבוה	במצב טוב בחצר בית מגודרת, בפרוזדור רכבל	העתקה
26	תות לבן Morus alba	1	8	40	3	3	4	1	11	4,825	בינוני	בשטח מגודר, נסקר חלקית מתחת לחוטי חשמל, בפרוזדור רכבל	כריתה
27-28	אילנתה בלוטית Ailanthus altissima	2	8	25	2	1	1	0	4	157	נמוך	ספיחים פולשניים בשטח מגודר	כריתה
29	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	1	7	15	3	3	4	1	11	679	נמוך	מעל המסלעה בדרך חברון, בפרוזדור רכבל	כריתה
קבוצה 30	זית ארופאי Olea europaea	15	7	45	3	3	5	2	13	143,139	גבוה	קבוצה בשטח מלון הר ציון, נסקר חלקית. כמות משוערת, בפרוזדור רכבל	העתקה
31	זית ארופאי Olea europaea	1	7	50	3	4	5	2	14	14,137	גבוה	דו גזעי בוגר בגן ציבורי, בפרוזדור רכבל	העתקה
32	זית ארופאי Olea europaea	1	7	40	3	4	5	2	14	9,048	גבוה	במרכז שביל אספלט בגן ציבורי, בפרוזדור רכבל	העתקה
33	בוקיזה נמוכה Ulmus pumila	1	7	20	3	3	2	1	9	603	בינוני	במצב טוב בערוגה מגוננת בשטח הגן	שימור





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	**גובה העץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	שווי העץ ב (ש"ח) (ליח"פ/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות	המלצות
34-40	זית ארופאי Olea europaea	7	7	45	3	4	5	2	14	80,158	בינוני	עצים בוגרים במדשאה	שימור
41	בוקיצה נמוכה Ulmus pumila	1	9	35	3	4	2	1	10	2,309	בינוני	דו גזעי במרכז המדשאה, נבירה ישנה באחד הגזעים	שימור
42	ער אציל Laurus nobilis	1	8	30	3	3	4	1	11	2,714	בינוני	בוגר על גזע, עבר הרמת נוף ומעט שברים	שימור
43-45	זית ארופאי Olea europaea	3	7	45	3	4	5	2	14	34,353	בינוני	בערוגה מגוננת בגן ליד שביל עליון	שימור
46-48	זית ארופאי Olea europaea	3	6	30	3	3	5	2	13	12,723	בינוני	בערגה מוגבהת באזור מתקני משחק, 48 צעיר יותר ובנטייה	שימור
49	עוזרר קוצני Crataegus aronia	1	6	20	3	2	4	1	10	905	נמוך	בערוגה מעל השביל מפוצל לשניים	שימור
50-51	זית ארופאי Olea europaea	2	6	30	3	3	5	2	13	8,482	בינוני	בערוגה מגוננת סמוך לקיר תמר	שימור
52	זית ארופאי Olea europaea	1	8	70	3	5	5	2	15	32,327	בינוני	דו גזעי בוגר ליד מתקני משחק, רקבון בין הגזעים	שימור
53-55	זית ארופאי Olea europaea	3	7	45	3	4	5	2	14	34,353	בינוני	בוגרים במדשאה, 56/1 בערוגה	שימור





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

מספר העץ/פוליון	מין העץ/תאור הפוליון	כמות עצים	**גובה העץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליון (0-20)	שווי העץ ב (ש"ח/פוליון)	היתכנות העתקה	הערות	המלצות
56-56/1	זית ארופאי Olea europaea	2	7	45	3	4	5	2	14	22,902	גבוה	בוגר במדשאה, 56 דו גזעי גדול יותר צמוד לשביל עם פגיעה ישנה ורקבון בגזע, 56/1 בערוגה, בפרוזדור רכבל	העתקה
57	זית ארופאי Olea europaea	1	8	55	3	4	5	2	14	17,106	גבוה	דו גזעי בערוגה בכניסה לגן, צמוד לתחנה מס' 2	העתקה
58	רוביניה בת השיטה Robinia pseudoacacia	1	7	10	2	1	2	0	5	25	בינוני	ספיח פולשני וצעיר בשטח מגוון, בתחנה מס' 2	כריתה
59-60	שקד מצוי Amygdalus communis	2	5	15	2	2	4	1	9	679	בינוני	דו גזעיים צעירים בשטח מגוון, בתחנה מס' 2	כריתה
61-62	זית ארופאי Olea europaea	2	8	65	3	4	5	2	14	47,784	בינוני	בוגרים בערוגות לצדי שביל מעבר	שימור
63	בוקיצה נמוכה Ulmus pumila	1	8	25	2	2	2	0	6	314	בינוני	סמוך לזית, מעט רקבונות וצמרת שמוטה	שימור
64	זית ארופאי Olea europaea	1	6	30	3	2	5	1	11	2,545	בינוני	דו גזעי בטרסה מגוננת	שימור
65	עוזרר קוצני Crataegus aronia	1	8	45	3	4	4	2	13	9,161	נמוך	דו גזעי בוגר ליד קיר תמך, מעט רקבונות אך פרט מרשים	שימור
66	אלה אטלנטית Pistacia atlantica	1	7	10	3	1	5	1	10	188	בינוני	צעיר במצב טוב	שימור





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	**גובה העץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	שווי העץ ב (ש"ח/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות	המלצות
67	שקד מצוי Amygdalus communis	1	7	25	2	3	4	1	10	1,257	בינוני	תלת גזעי בשטח בית מיחא	שימור
68	שקד מצוי Amygdalus communis	1	6	20	2	3	4	1	10	804	בינוני	מצב בינוני במדרכה, נוטה לשטח הסקר	שימור
69	זית ארופאי Olea europaea	1	7	50	3	4	5	2	14	14,137	בינוני	בוגרים במדשאה תחתונה בגן ציבורי	שימור
70-78	זית ארופאי Olea europaea	9	7	50	3	4	5	2	14	127,235	גבוה	בוגרים במדשאה תחתונה בגן ציבורי, 74 ו-78 עם רקבון גדול לאורך הגזע, בתחנה מס' 2	העתקה
79	זית ארופאי Olea europaea	1	5	25	2	2	5	1	10	1,178	גבוה	נגזם חזק בענפי שלד ומתחדש, בתחנה מס' 2	העתקה
80	זית ארופאי Olea europaea	1	5	40	0	0	0	0	0	-	-	עץ מת	כריתה
81	בוקיצה נמוכה Ulmus pumila	1	9	35	2	3	2	0	7	924	בינוני	דו גזעי בין ליד השביל, מעט רקבונות ואינו מעוצב, בשטח פיתוח ועבודות	כריתה
82	חרוב מצוי Ceratonia siliqua	1	6	15	2	2	4	1	9	339	בינוני	צעיר בסבך צמחייה במצב בינוני	שימור
83	זית ארופאי Olea europaea	1	4	10	3	1	5	1	10	188	בינוני	צעיר בערוגה ליד השביל, בתחנה מס' 2	כריתה





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

מספר העץ/פוליוגון	מין העץ/תאור הפוליוגון	כמות עצים	**גובה העץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליוגון (0-20)	שווי העץ ב ש (ליח/פוליוגון)	היתכנות העתקה	הערות	המלצות
84	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	1	13	50	4	4	4	2	14	15,080	נמוך	דו גזעי בוגר ליד מצבת זיכרון, בתחנה מס' 2	כריתה
85	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	1	9	30	2	3	4	1	10	1,810	נמוך	מצב בינוני ליד המצבה, התייבשויות רבות בנוף, בתחנה מס' 2	כריתה
86	זית ארופאי Olea europaea	1	7	30	3	3	5	2	13	4,241	גבוה	דו גזעי במצב טוב, בתחנה מס' 2	העתקה
87	רוביניה בת השיטה Robinia pseudoacacia	1	7	20	2	3	2	0	7	302	בינוני	דו גזעי ליד גדר הגן סמוך לכביש, מעט התייבשויות, פולשני	כריתה
88-91	זית ארופאי Olea europaea	4	6	25	3	2	5	1	11	7,069	גבוה	מצב טוב בשטח מגוון, 88,89 צמודים, בשטח בינוי ופיתוח	העתקה
92	זית ארופאי Olea europaea	1	7	40	3	3	5	2	13	7,540	גבוה	בוגר ליד כניסה תחתונה לגן ולבית מיחא. בתחנה מתוכננת	העתקה
93	אורן ירושלים - Pinus halepensis	1	15	50	3	5	2	1	11	5,655	נמוך	בוגר במדשאה צמוד לכביש גישה לבית מיחא, עבר גיזומי הרמת נוף, בתחנה מס' 2	כריתה
94-96	זית ארופאי Olea europaea	3	6	45	3	3	5	2	13	28,628	גבוה	בשטח מגוון ליד הגבול, 94 עבר גיזום חזק, 95 דו גזעי גדול, בפרוזדור רכבל	העתקה
97	שקד מצוי Amygdalus communis	1	9	35	3	4	4	2	13	5,542	בינוני	מצב טוב בגבול ליד בניין בית מיחא	שימור

סקר עצים - רכבל - העיר העתיקה תתל/ 86 - ירושלים - 22.11.18

עמוד 9 מתוך 102





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	**גובה העץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	שווי העץ ב ש (ליח/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות	המלצות
98	אזדרכת מצויה Melia azedarach	1	7	20	2	2	2	0	6	201	בינוני	דו גזעי פולשני ליד הגבול	כריתה
99-100	זית ארופאי Olea europaea	2	2	40	0	0	0	0	0	-	-	עצים מתים מחוץ לגבול	כריתה
101	זית ארופאי Olea europaea	1	7	35	3	3	5	2	13	5,773	גבוה	תלת גזעי בשטח מצפה אבו-טור ליד הגבול, בפרוזדור רכבל	העתקה
102	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	1	5	15	2	2	4	1	9	339	נמוך	צעיר בשטח המצפה ליד המסלעה ללא צמרת, בעמוד מתוכנן	כריתה
103	זית ארופאי Olea europaea	1	5	15	2	2	5	1	10	424	בינוני	צעיר בנטייה בינונית, בעמוד מתוכנן	כריתה
104	בוקיצה נמוכה Ulmus pumila	1	7	20	1	2	2	0	5	101	בינוני	מצב גרוע בין ברושים למסלעה, רקבונות ופגיעה גדולה בקליפה, בעמוד מתוכנן	כריתה
105-106	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	2	12	30	3	3	4	1	11	5,429	נמוך	בוגרים בשטח המצפה, בעמוד מתוכנן	כריתה
107	בוקיצה נמוכה Ulmus pumila	1	11	30	2	3	2	0	7	679	בינוני	מצב בינוני בכניסה למצפה, בעמוד מתוכנן	כריתה
108-110	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	3	9	20	3	2	4	1	10	2,714	נמוך	במסלעה בין חניון למדרכה, 109,110 קטנים יותר, בעמוד מתוכנן	כריתה





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

מספר העץ/פוליוגון	מין העץ/תאור הפוליוגון	כמות עצים	**גובה העץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליוגון (0-20)	שווי העץ ב ש (ליח/פוליוגון)	היתכנות העתקה	הערות	המלצות
111	אורן הגלעין (הסלע, הצנובר) Pinus pinea	1	11	35	3	3	4	1	11	3,695	נמוך	במסלעה בין חניון למצפה, נטייה קלה ופגיעות בגזע, בעמוד מתוכנן	כריתה
112	אלון הגלעין Quercus ilex	1	6	20	3	3	5	2	13	1,885	בינוני	מצב טוב בגול, בין מדרכה לקיר	שימור
113	זית ארופאי Olea europaea	1	8	60	3	4	5	2	14	20,358	בינוני	דו גזעי גזעי בוגר ליד המדרכה	שימור
114	אלון הגלעין Quercus ilex	1	6	15	2	2	5	1	10	424	נמוך	בחניון ליד הגדר, התייבשויות ופגיעות בגזע, בפרוזדור רכבל	כריתה
115	אלה אטלנטית Pistacia atlantica	1	11	60	3	5	5	2	15	23,750	בינוני	בוגר וגדול מחוץ לגבול בשטח מגודר, נסקר חלקית	שימור
116	מיש דרומי Celtis australis	1	6	20	3	2	5	1	11	1,131	בינוני	דו גזעי במצפה, בפרוזדור רכבל	כריתה
117	צפצפה מכסיפה Populus alba	1	12	40	0	0	0	0	0	-	-	עץ מת	כריתה
118	אילנתה בלוטית Ailanthus altissima	1	12	45	2	2	1	0	5	509	נמוך	רב גזעי פולשני מחוץ לגבול	שימור
119	אילנתה בלוטית Ailanthus altissima	1	9	40	1	0	1	0	2	-	נמוך	ספיח פולשני במצב גרוע, גזע חלול מרקבון לכל אורכו וחודר לנפח הגזע. מחוץ לגבול	כריתה
120	שקד מצוי Amygdalus communis	1	6	10	2	2	4	1	9	151	בינוני	צעיר בטרסה מתחת למצפה, בפרוזדור רכבל	כריתה

סקר עצים - רכבל - העיר העתיקה תתל 86 - ירושלים - 22.11.18

עמוד 11 מתוך 102





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	**גובה העץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	שווי העץ ב ש (ליח/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות	המלצות
121-122	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	2	10	20	3	3	4	1	11	2,413	נמוך	מצב טוב מתחת למצפה, בפרוזדור רכבל	כריתה
קבוצה 123	אילנתה בלוטית Ailanthus altissima	20	10	20	2	1	1	0	4	1,005	נמוך	קבוצת ספיחים בטרסות, פולשני. כמות משוערת	כריתה
124	אורן ירושלים - Pinus halepensis	1	13	50	3	4	2	1	10	4,712	נמוך	בוגר בשטח בית עלמין, נטייה בינונית ומעט התייבשויות, בפרוזדור רכבל	כריתה
125	אורן ירושלים - Pinus halepensis	1	8	35	2	4	2	1	9	1,539	נמוך	בבית עלמין בנטייה בינונית צמוד לברוש, שברים גדולים והתייבשויות במחצית מהנוף, בפרוזדור רכבל	כריתה
126	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	1	12	30	3	4	4	2	13	4,072	נמוך	מצב טוב בבית עלמין צמוד לאורן, בפרוזדור רכבל	כריתה
127-128	אורן הגלעין (הסלע, הצנובר) Pinus pinea	2	7	40	3	3	4	1	11	9,651	נמוך	בדרך תצפית בין שביל עפר לקיר תמך, נטייה קלה, בפרוזדור רכבל	כריתה
129	אורן ירושלים - Pinus halepensis	1	14	40	3	5	2	1	11	3,619	נמוך	בגיא בן הינום במסלעה ליד המדרגות, שבר גדול בצמרת והתייבשויות	שימור
130	אורן הגלעין (הסלע, הצנובר) Pinus pinea	1	12	40	3	4	4	2	13	7,238	נמוך	בטרסות מחוץ לגבול, נטייה בינונית לכיוון שטח הסקר ושבר ישן	שימור





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

מספר העץ/פוליון	מין העץ/תאור הפוליון	כמות עצים	**גובה העץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליון (0-20)	שווי העץ ב ש (ליח/פוליון)	היתכנות העתקה	הערות	המלצות
131	כליל החורש Cercis siliquastrum	1	5	15	2	2	4	1	9	339	בינוני	צעיר בנטייה בינונית צמוד לערימת עפר	שימור
132	תות לבן 'דולבני' Morus alba 'Platanifolia	1	7	25	3	3	4	1	11	1,885	בינוני	בשטח עבודות סמוך למכולות, התייבשות בחלקו התחתון של הנוף	שימור
133-134	זית ארופאי Olea europaea	2	7	60	4	4	5	2	15	54,287	בינוני	בוגרים בקצה הוואדי ליד קיר תמך כביש	שימור
135	פיקוס התאנה Ficus carica	1	8	60	1	4	4	1	10	4,524	נמוך	דו גזעי בוגר ליד הכביש, גזע אחד שבור ויבש, גזע שני בנטייה חדה עם רקבון עמוק	שימור
136	זית ארופאי Olea europaea	1	7	70	4	4	5	2	15	36,945	בינוני	רב גזעי בוגר צמוד לקיר תמך עם גבול הכביש	שימור
137	זית ארופאי Olea europaea	1	6	25	3	3	5	2	13	2,945	בינוני	מצב טוב מחוץ לגבול	שימור
138-146	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	9	10	25	3	4	4	2	13	25,447	נמוך	קבוצה במדרון מעל דרך עפר התייבשויות בחלק התחתון של הנוף לאחר שריפה	שימור
147	זית ארופאי Olea europaea	1	5	15	2	2	5	1	10	424	בינוני	במצב בינוני בין הברושים, מחצית מהנוף יבש, פגיעות בגזע ונטייה	שימור





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	**גובה העץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	שווי העץ ב (ש"ח/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות	המלצות
148-149	אורן הגלעין (הסלע, הצנובר) Pinus pinea	2	8	30	3	3	4	1	11	5,429	נמוך	במדרון, תחתית הנוף יבש	שימור
150	זית ארופאי Olea europaea	1	6	30	2	3	5	1	11	2,262	בינוני	בנטייה במדרון תלול מעל דרך עפר, התייבשויות בנוף	שימור
151-152	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	2	13	40	3	3	4	1	11	9,651	נמוך	בוגרים בהר ציון צמוד לקיר תמר, שורשים חשופים בצד הדרומי, 152 עם צמרת יבשה	שימור
153-154	זית ארופאי Olea europaea	2	5	20	2	3	5	1	11	2,011	נמוך	במדרון עם התייבשויות בנוף, 154 דו גזעי, בפרוזדור רכבל	כריתה
155	ברוש גדול פירות Cupressus macrocarpa	1	11	35	2	3	3	1	9	1,847	נמוך	דו גזעי צמוד למעבר מדרגות, חצי מהנוף יבש. סמוך לעמוד מתוכנן	כריתה
156	אורן ירושלים - Pinus halepensis	1	5	20	2	2	2	0	6	201	נמוך	בנטייה חדה במדרון מתחת לטיילת, רוב הנוף מיובש, בפרוזדור רכבל	כריתה
157	זית ארופאי Olea europaea	1	4	10	2	1	5	1	9	126	נמוך	צעיר במצב גרוע במדרון, בפרוזדור רכבל	כריתה
158	בוקיצה נמוכה Ulmus pumila	1	11	50	2	5	2	1	10	3,770	בינוני	בוגר באלמנט חצץ בין המדרכה לואדי, רקבונות בגזע ובענפים ומעט התייבשויות, בפרוזדור רכבל	כריתה
159	בוקיצה נמוכה Ulmus pumila	1	6	15	2	3	2	0	7	170	בינוני	דו גזעי במשטח חצץ בתצפית, גזע אחד מיובש, בפרוזדור רכבל	כריתה





אדיר **יעוץ ופקוח נופי בע"מ**



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

מספר העץ/פוליון	מין העץ/תאור הפוליון	כמות עצים	**גובה העץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליון (0-20)	שווי העץ ב ש (ליח/פוליון)	היתכנות העתקה	הערות	המלצות
160	בוקיצה נמוכה Ulmus pumila	1	6	50	1	4	2	0	7	1,257	בינוני	בוגר צמוד לכביש, רקבונות עמוקים וגדולים בגזע ושברים ישנים, בפרוזדור רכבל	כריתה
161	בוקיצה נמוכה Ulmus pumila	1	14	45	3	5	2	1	11	4,580	בינוני	בוגר וגדול בנקודת תצפית, רקבון גדול בתחתית הגזע, מעט שברי ענפים תלויים, בפרוזדור רכבל	כריתה
162-163	בוקיצה נמוכה Ulmus pumila	2	6	30	2	3	2	0	7	1,357	בינוני	במשטח חצץ ליד המדרכה, 162 צעיר יותר דו גזעי, 163 עם צמרת גזומה ורקבונות, בפרוזדור רכבל	כריתה
164	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	1	7	15	3	2	4	1	10	509	נמוך	במצב טוב בנקודת תצפית ליד דרך עפר	שימור
165, 165/1-5	אורן הגלעין (הסלע, הצנובר) Pinus pinea	6	7	20	3	3	4	1	11	7,238	נמוך	חורשה מעל המדרכה, חלקם בנטייה בינונית, בפרוזדור רכבל	כריתה
166, 166/1-6	אורן ירושלים - Pinus halepensis	7	9	30	2	3	2	0	7	4,750	נמוך	חורשה במדרון, לא מעוצבים, חלקם בנטייה בינונית, בפרוזדור רכבל	כריתה
167-169	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	3	11	20	3	3	4	1	11	3,619	נמוך	עצים צמודים במצב טוב בכניסה לגן לאומי, בפרוזדור רכבל	כריתה
קבוצה 170	אילנתה בלוטית Ailanthus altissima	10	10	35	2	1	1	0	4	1,539	נמוך	קבוצת ספיחים פולשניים בשטח נטוש ובתוכה שני עצים מתים, כמות משוערת	כריתה





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	**גובה העץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	שווי העץ ב (ש' ליח'/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות	המלצות
171	אילנתה בלוטית Ailanthus altissima	1	12	50	2	3	1	0	6	942	נמוך	בוגר צמוד לקיר בכניסה לגן לאומי, בפרוזדור רכבל	כריתה
172	אורן ירושלים - Pinus halepensis	1	10	45	3	4	2	1	10	3,817	נמוך	בכניסה לגן לאומי, נטייה בינונית ומתפצל לשניים, בפרוזדור רכבל	כריתה
173	אילנתה בלוטית Ailanthus altissima	1	8	25	2	2	1	0	5	157	נמוך	ספיח פולשני בין האורנים	כריתה
174-186	אורן קפריסאי Pinus brutia	13	14	40	3	4	4	2	13	94,097	נמוך	חורשת עצים בוגרים בשטח גן לאומי, חלקם בנטייה ומעט התיישויות, בפרוזדור רכבל	כריתה
187	קזוארינה אשונה Casuarina stricta	1	13	30	3	3	3	1	10	2,036	נמוך	בין האורנים מחוץ לגבול, בפרוזדור רכבל	כריתה
188	אורן הגלעין (הסלע, הצנובר) Pinus pinea	1	13	40	3	4	4	2	13	7,238	נמוך	בנטייה קלה ליד המדרכה צמוד לקבוצה 170, בפרוזדור רכבל	כריתה
189	אורן קפריסאי Pinus brutia	1	11	40	3	4	4	2	13	7,238	נמוך	בוגר בחורשה מחוץ לגבול	שימור
190-191 193-198	דולב מזרחי Platanus orientalis	8	7	10	3	2	4	1	10	1,810	בינוני	עצים צעירים יחסית לצד מעבר מהחניון לשער ציון	שימור
199	תמר מצוי Phoenix dactylifera	1	9	40	3	3	4	1	11	2,592	בינוני	מצב טוב בחצר בניין	שימור





אדיר **יעוץ ופקוח נופי בע"מ**



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	**גובה העץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	שווי העץ ב ש (ליח/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות	המלצות
200	אילנתה בלוטית Ailanthus altissima	1	13	40	3	3	1	0	7	905	נמוך	בוגר בחצר בניין	שימור
201	סיגלון עלי-מימוסה Jacaranda mimosifolia	1	11	50	3	4	4	2	13	11,310	בינוני	בוגר בפית חצר מגודרת צמוד לקיר תמך, עבר גיזומים חזקים	שימור
202	מילה סורית Fraxinus syriaca	1	6	10	3	2	4	1	10	226	בינוני	צעיר בערוגה מגוננת	שימור
203-206	מילה סורית Fraxinus syriaca	4	6	10	3	2	4	1	10	905	בינוני	צעירים בערוגה מגוננת	שימור
207	כליל החורש Cercis siliquastrum	1	8	45	2	4	4	1	11	5,089	בינוני	דו גזעי בין קירות חצר בניין, מעט רקבונות	שימור
208-209	מילה סורית Fraxinus syriaca	2	6	10	3	2	4	1	10	452	בינוני	צעירים בערוגה מגוננת	שימור
210	רימון מצוי Punica granatum	1	6	10	3	3	3	1	10	226	בינוני	רב גזעי בחצר בניין	שימור
211-213	מילה סורית Fraxinus syriaca	3	6	10	3	2	4	1	10	679	בינוני	צעירים בערוגה מגוננת	שימור
214-215	מיש בונגה Celtis bungeana	2	6	10	3	2	4	1	10	452	בינוני	צעירים בערוגה מגוננת	שימור





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	**גובה העץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	שווי העץ ב (ליח/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות	המלצות
216-216/1	אורן הגלעין (הסלע, הצנובר) Pinus pinea	2	5	10	3	2	4	1	10	452	נמוך	צעיר בערוגה מגוננת	שימור
217	מיש בונגה Celtis bungeana	1	6	10	3	2	4	1	10	226	בינוני	צעיר במצב טוב	שימור
218	ליוויסטונה סינית Livistona chinensis	1	6	40	3	2	4	1	10	1,296	בינוני	במצב טוב ליד המדרגות	שימור
219	בוקיצה נמוכה Ulmus pumila	1	10	30	0	0	0	0	0	-	-	עץ מת	כריתה
220-228	מילה סורית Fraxinus syriaca	9	6	10	3	2	4	1	10	2,036	בינוני	צעירים בערוגה מגוננת	שימור
229-235	מיש בונגה Celtis bungeana	7	6	10	3	2	4	1	10	1,583	בינוני	צעירים בחניון במצב טוב, בתחנה מס' 3	כריתה
236-239	אילנתה בלוטית Ailanthus altissima	4	12	30	2	2	1	0	5	905	נמוך	ספיחים בוגרים בערוגה מגוננת בחניון, פולשני	כריתה
240-243	אילנתה בלוטית Ailanthus altissima	4	12	30	2	2	1	0	5	905	נמוך	ספיחים פולשניים ליד הגבול מתחת לחוטי חשמל	כריתה
244	שסק יפני Eriobotrya japonica	1	8	20	3	2	3	1	9	679	בינוני	בערוגה מגוננת בחניון	שימור





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

מספר העץ/פוליון	מין העץ/תאור הפוליון	כמות עצים	**גובה העץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליון (0-20)	שווי העץ ב (ש"ח/פוליון)	היתכנות העתקה	הערות	המלצות
245	מיש בונגה Celtis bungeana	1	6	10	3	2	4	1	10	226	בינוני	צעיר בחניון, בחניון מתוכנן	כריתה
246-247	אילנתה בלוטית Ailanthus altissima	2	17	55	0	0	0	0	0	-	-	עצים מתים	כריתה
248	מילה סורית Fraxinus syriaca	1	6	15	3	2	4	1	10	509	בינוני	צעיר בחניון, ליד קיר מתוכנן	כריתה
249	זית ארופאי Olea europaea	1	7	45	3	2	5	1	11	5,726	גבוה	בקצה החניון, מעט רקבונות, בפרוזדור רכבל	העתקה
250	תות לבן Morus alba	1	7	30	3	2	4	1	10	2,036	בינוני	דו גזעי בתוך נוף הזית, מעט רקבונות. סמוך לעמוד מתוכנן	כריתה
251-258	מילה סורית Fraxinus syriaca	8	7	15	3	2	4	1	10	4,072	בינוני	צעירים לאורך גדר החניון, בחניון מתוכנן ותחנה מס' 3	כריתה
259-264	מילה סורית Fraxinus syriaca	6	7	10	3	2	4	1	10	1,357	בינוני	בערוגה מגוננת בכניסה לחניון, בתחנה מס' 3	כריתה
265-266	מילה סורית Fraxinus syriaca	2	7	10	3	2	4	1	10	452	בינוני	צעירים במדרכה, בתחנה מס' 3	כריתה
267	תות לבן Morus alba	1	10	40	3	4	4	2	13	7,238	בינוני	בחצר מגודרת, נסקר חלקית	שימור
268	אורן ירושלים - Pinus halepensis	1	16	50	4	5	2	2	13	8,796	נמוך	בוגר בחצר מגודרת, בפרוזדור רכבל	כריתה





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

מספר העץ/פוליון	מין העץ/תאור הפוליון	כמות עצים	**גובה העץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליון (0-20)	שווי העץ ב ש (ליח/פוליון)	היתכנות העתקה	הערות	המלצות
269-270	הדר תפוז Citrus sinensis	2	6	15	3	3	3	1	10	1,018	בינוני	בחצר מגודרת מעל המדרכה, בפרוזדור רכבל	כריתה
271	תמר קנרי Phoenix canariensis	1	7	40	2	3	3	1	9	1,008	בינוני	בחצר מגודר, חשש לחדקונית, בפרוזדור רכבל	כריתה
272-274	אילנתה בלוטית Ailanthus altissima	3	11	30	2	3	1	0	6	1,018	נמוך	ספיחים בשטח בית עלמין נוצרי, נסקרו חלקית, בתוואי הרכבל	כריתה
קבוצה 275	זית ארופאי Olea europaea	20	6	20	3	3	5	2	13	37,699	גבוה	מטע מגודר, נסקר חלקית. כמות משוערת, בפרוזדור רכבל	העתקה
276	אילנתה בלוטית Ailanthus altissima	1	12	45	2	3	1	0	6	763	נמוך	תלת גזעי בוגר בשטח מגודר מעל קיר תמך מחוץ לגבול	שימור
277-280	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	4	12	30	3	4	4	2	13	16,286	נמוך	בוגרים בשטח עתיקות מגודר, בתוואי הרכבל	כריתה
281	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	1	12	30	3	4	4	2	13	4,072	נמוך	בוגר בכניסה לסנט פיטר, מעט התייבשויות בנוף מחוץ לגבול	שימור
282-284	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	3	7	15	3	3	4	1	11	2,036	נמוך	מעל כביש כניסה לסנט פיטר, בתוואי הרכבל	כריתה
285-286	אורן ירושלים - Pinus halepensis	2	13	40	3	4	2	1	10	6,032	נמוך	במדרון פתוח בשטח הכנסייה, בפרוזדור רכבל	כריתה





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	**גובה העץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	שווי העץ ב (ש"ח/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות	המלצות
287-288	אורן ירושלים - Pinus halepensis	2	10	40	3	4	2	1	10	6,032	נמוך	במדרון פתוח בשטח הכנסייה, נטייה בינונית, בפרוזדור רכבל	כריתה
289	אורן ירושלים - Pinus halepensis	1	10	40	3	4	2	1	10	3,016	נמוך	במדרון פתוח בשטח הכנסייה, נטייה בינונית	שימור
290	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	1	7	10	3	2	4	1	10	226	נמוך	צעיר מעל קיר תמך מחוץ לגבול	שימור
291	זית ארופאי Olea europaea	1	9	60	3	4	5	2	14	20,358	גבוה	בחצר מגודרת ואדי חילוא 23, נסקר חלקית, בפרוזדור רכבל	העתקה
קבוצה 292	זית ארופאי Olea europaea	10	5	30	3	2	5	1	11	25,447	גבוה	קבוצה בשטח נגודר ליד חניון גבעתי, כמות משוערת, נסקר חלקית, בעמוד ופרוזדור רכבל מתוכננים	העתקה
293-297	זית ארופאי Olea europaea	5	6	30	2	3	5	1	11	11,310	בינוני	בשטח מרוצף לאורך חומת העיר העתיקה	שימור
298	וושינגטוניה חסונה Washingtonia robusta	1	11	40	3	4	3	1	11	2,970	בינוני	בוגר מחוץ לגבול	שימור
299-300	זית ארופאי Olea europaea	2	5	15	2	3	5	1	11	1,131	בינוני	299 צמוד לווינגטוניה בנטייה בינונית, 300 דו גזעי בשטח מרוצף	שימור





אדיר **יעוץ ופקוח נופי בע"מ**



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

מספר העץ/פוליון	מין העץ/תאור הפוליון	כמות עצים	**גובה העץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליון (0-20)	שווי העץ ב ש (ליח/פוליון)	היתכנות העתקה	הערות	המלצות
301	זית ארופאי Olea europaea	1	6	50	3	3	5	2	13	11,781	בינוני	דו גזעי בוגר במדרכה	שימור
302	אילנתה בלוטית Ailanthus altissima	1	9	20	2	1	1	0	4	50	נמוך	ספיח פולשני בחניון גבעתי	כריתה
304	פיקוס הגומי Ficus elastica	1	5	15	3	2	3	1	9	382	נמוך	בחצר מלכי צדק 6, בפרוזדור רכבל	כריתה
305	אילנתה בלוטית Ailanthus altissima	1	11	30	2	3	1	0	6	339	נמוך	בחצר מלכי צדק 6, פולשני, בפרוזדור רכבל	כריתה
306-307	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	2	11	10	2	2	4	1	9	302	נמוך	בחצר מלכי צדק 6 מתחת לנוף האילנתה, בפרוזדור רכבל	כריתה
308	הדר החושחש Citrus aurantium	1	5	10	3	3	3	1	10	226	בינוני	עץ רחוב צעיר, בפרוזדור רכבל	כריתה
309-311	זית ארופאי Olea europaea	3	7	30	3	2	5	1	11	7,634	גבוה	מצב טוב בחצר מלכי צדק 10, בפרוזדור רכבל	העתקה
312	תות לבן Morus alba	1	6	15	3	2	4	1	10	509	בינוני	רב גזעי צעיר במלכי צדק 7, בפרוזדור רכבל	כריתה
313	שקד מצוי Amygdalus communis	1	9	30	3	3	4	1	11	2,714	בינוני	בחצר מלכי צדק 10, נסקר מרחוק, בפרוזדור רכבל	כריתה





אדיר **יעוץ ופקוח נופי בע"מ**



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	**גובה העץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	שווי העץ ב (ש"ח) (ליח/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות	המלצות
314	דובדבן Prunus subgenera Cerasus	1	5	10	2	2	3	0	7	75	בינוני	עץ רחוב צעיר, בפרוזדור רכבל	כריתה
315	הדר לימון Citrus limon	1	5	10	3	2	3	1	9	170	בינוני	צעיר בחצר מפלס נמוך מלכי צדק 13, בפרוזדור רכבל	כריתה
316	זית ארופאי Olea europaea	1	5	15	3	2	5	1	11	636	בינוני	צעיר בחצר מפלס נמוך מלכי צדק 13, בפרוזדור רכבל	כריתה
317	זית ארופאי Olea europaea	1	5	20	3	2	5	1	11	1,131	גבוה	בחצר מגודרת ונמוכה, צמוד לגבול, נסקר חלקית	שימור
318	שזיף Prunus section Prunus	1	7	20	3	3	3	1	10	905	בינוני	בחצר מלכי צדק 20, נסקר חלקית, בפרוזדור רכבל	כריתה
319	פיקוס התאנה Ficus carica	1	7	30	3	3	4	1	11	2,714	בינוני	בחצר ואדי חילוח 16 נסקר חלקית, בפרוזדור רכבל	כריתה
320	אילנתה בלוטית Ailanthus altissima	1	9	15	2	1	1	0	4	28	נמוך	ספיח דו גזעי צעיר ופולשני בצמוד לעמוד בזק	כריתה
321	אילנתה בלוטית Ailanthus altissima	1	11	30	2	2	1	0	5	226	נמוך	ספיח פולשני בחצר מגודרת, נסקר חלקית, בפרוזדור רכבל	כריתה
322	שסק יפני Eriobotrya japonica	1	6	15	3	2	3	1	9	382	בינוני	בחצר מגודרת ואדי חילוח 24, נסקר חלקית, בפרוזדור רכבל	כריתה





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	**גובה העץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	שווי העץ ב ש (ליח/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות	המלצות
323-324	תמר מצוי Phoenix dactylifera	2	8	40	3	3	4	1	11	4,608	בינוני	עצים בוגרים בחצרות בין הבתים, נסקר חלקית, בפרוזדור רכבל	כריתה
325	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	1	17	45	4	4	4	2	14	12,215	נמוך	עץ בוגר וגבוה בחצר בית, נסקר מרחוק, בפרוזדור רכבל	כריתה
326	אילנתה בלוטית Ailanthus altissima	1	11	30	0	0	0	0	0	-	-	עץ מת במטע זיתים	כריתה
330-332	זית ארופאי Olea europaea	3	6	30	3	3	5	2	13	12,723	בינוני	בוגרים במדרכה ליד שער האשפות	שימור
333	זית ארופאי Olea europaea	1	6	40	3	3	5	2	13	7,540	בינוני	תלת גזעי בערוגה ליד החומה	שימור
334	אלה אטלנטית Pistacia atlantica	1	6	40	4	3	5	2	14	10,053	בינוני	תלת גזעי בערוגה ליד החומה	שימור
335-337	זית ארופאי Olea europaea	3	5	20	3	3	5	2	13	5,655	בינוני	בערוגה ליד המדרגות, 337 צעיר יותר	שימור
338	בוקיזה נמוכה Ulmus pumila	1	6	30	2	3	2	0	7	679	בינוני	ברחבה מרוצפת ליד השער, גורדם בעבר ועם פגיעה בגזע	שימור
339-341	תמר מצוי Phoenix dactylifera	3	7	40	3	4	4	2	13	9,072	בינוני	מצב טוב ליד השער	שימור





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	**גובה העץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	שווי העץ ב ש (ליח/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות	המלצות
342-345	זית ארופאי Olea europaea	4	5	20	3	2	5	1	11	4,524	בינוני	סמוך לבתים מתחת לכביש	שימור
346-347	תות לבן Morus alba	2	6	20	3	3	4	1	11	2,413	בינוני	סמוך לבתים מתחת לכביש	שימור
348	זית ארופאי Olea europaea	1	5	30	3	3	5	2	13	4,241	בינוני	מצב טוב ליד הבתים מול השער	שימור
349-352 352/1	זית ארופאי Olea europaea	5	6	40	3	3	5	2	13	37,699	בינוני	בוגרים סמוך לשער	שימור
353-354	דולב מזרחי Platanus orientalis	2	6	10	3	3	4	1	11	603	בינוני	צעירים בערוגה מעל חניון הרציון	שימור
355	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	1	7	15	3	3	4	1	11	679	נמוך	בדרך בית לחם צמוד למבנה החאן	שימור
356	זית ארופאי Olea europaea	1	6	30	3	3	5	2	13	4,241	בינוני	ליד הכניסה לתיאטרון, שברים ישנים	שימור
357	ברוש מצוי Cupressus sempervirens	1	7	15	3	2	4	1	10	509	נמוך	צעיר במדרכה צמוד לנוף האזדרכת	שימור
358	אזדרכת מצויה Melia azedarach	1	7	30	2	3	2	0	7	679	בינוני	במדרכה, פולשני הסובל מרקבנות - דרוש גיזום סניטציה	שימור





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

מספר העץ/פוליגון	מין העץ/תאור הפוליגון	כמות עצים	**גובה העץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליגון (0-20)	שווי העץ ב (ש"ח) (ליח/פוליגון)	היתכנות העתקה	הערות	המלצות
359	כליל החורש Cercis siliquastrum	1	3	10	3	2	4	1	10	226	בינוני	צעיר במדרכה צמוד לנוף האזדרכת	שימור
364	אילנתה בלוטית Ailanthus altissima	1	7	30	1	1	1	0	3	57	נמוך	ספיח פולשני במצב גרוע במתחם התחנה מתחת לנוף האורן	כריתה
365-367	אורן ירושלים - Pinus halepensis	3	9	40	3	4	2	1	10	9,048	נמוך	בוגרים במתחם, נטייה בינונית והתייבשויות רבות - דרוש גיזום סניטציה	שימור
368	אורן ירושלים - Pinus halepensis	1	6	20	2	2	2	0	6	201	נמוך	צעיר יותר בין העצים הבוגרים, נטייה חדה וללא צמרת	שימור
369	אורן ירושלים - Pinus halepensis	1	11	40	2	3	2	0	7	1,206	נמוך	בוגר במתחם, נטייה חדה והתייבשויות - דרוש גיזום סניטציה והפחתת משקל	שימור
370	דולב מזרחי Platanus orientalis	1	7	20	2	3	4	1	10	804	בינוני	בוגר ברחבת בטון, נטייה חדה	שימור
372-373	מיש דרומי Celtis australis	2	5	15	3	3	5	2	13	2,121	בינוני	מצב טוב במשטח בטון ודק	שימור
371/20-371/23	דולב מזרחי Platanus orientalis	4	8	20	3	4	4	2	13	7,238	בינוני	מצב טוב לצד שביל אופניים, 371/26 בסיגמנט	שימור





אדיר **יעוץ ופקוח נופי בע"מ**



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

מספר העץ/פוליון	מין העץ/תאור הפוליון	כמות עצים	**גובה העץ (מ')	קוטר גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ערך מין העץ (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	סך ערכיות העץ/פוליון (0-20)	שווי העץ ב ש (ליח/פוליון)	היתכנות העתקה	הערות	המלצות
374	ברכיכטון צפצפתי Brachychiton populneus	1	10	40	3	3	4	1	11	4,825	גבוה	בשטח בית קברות מוסלמי ליד הגבול, התייבשויות, נסקר חלקית	שימור
375	ברוש גדול פירות Cupressus macrocarpa	1	5	15	4	3	3	1	11	679	נמוך	בחצר מגודרת במעלה השלום 6-8 סמטא 1 ליד מעבר, בפרוזדור רכבל	כריתה
376	פלפלון בכות Schinus molle	1	6	25	2	3	3	1	9	942	נמוך	לא מעוצב בשטח פתוח, נסקר מרחוק, בפרוזדור רכבל	כריתה

* הערכת מידת קוטר הגזע בוצעה בגובה כ - 1.30 מטר, ובעץ בעל מספר גזעים – מידת הגזע המרכזי בתוספת מחצית מידת קטרי הגזעים הנוספים.
**גובה העץ הינו הערכה בלבד.





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

טבלת ריכוז עפ"י מיני העצים

מין העץ/פוליגון	*ערכיות גבוהה מאוד	**ערכיות גבוהה	***ערכיות בינונית	****ערכיות נמוכה	סה"כ
אורן הגלעין (הסלע, הצנובר) Pinus pinea		15			15
אורן ירושלים - Pinus halepensis		13	12		25
אורן קפריסאי Pinus brutia		14			14
אזדרכת מצויה Melia azedarach			2		2
אילנתה בלוטית Ailanthus altissima			18	39	57
אלה אטלנטית Pistacia atlantica	1	3			4
אלון הגלעין Quercus ilex		2			2
אלון התבור Quercus ithaburensis		2			2
בוקיצה נמוכה Ulmus pumila		3	10	1	14
ברוש גדול פירות Cupressus macrocarpa		1	1		2
ברוש מצוי Cupressus sempervirens		47	3		50
ברכיכטון צפצפתי Brachychiton populneus		2			2
דובדבן Prunus subgenera Cerasus			1		1
דולב מזרחי Platanus orientalis		16			16
הדר החושש Citrus aurantium		1			1
הדר לימון Citrus limon			1		1
הדר תפוז Citrus sinensis		2			2
ווינגטוניה חסונה Washingtonia robusta		1			1
זית ארופאי Olea europaea	5	134	1	3	143
חרוב מצוי Ceratonia siliqua			1		1
כליל החורש Cercis siliquastrum		2	4		6
ליויסטונה סינית Livistona chinensis		1			1
מילה סורית Fraxinus syriaca		36			36





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

סה"כ	****ערכיות נמוכה	***ערכיות בינונית	**ערכיות גבוהה	*ערכיות גבוהה מאוד	מין העץ/פוליגון
11			11		Celtis bungeana מיש בונגה
5			5		Celtis australis מיש דרומי
1			1		Jacaranda mimosifolia סיגלון עלי-מימוסה
2			2		Crataegus aronia עוזרר קוצני
1			1		Laurus nobilis ער אציל
1		1			Ficus elastica פיקוס הגומי
2			2		Ficus carica פיקוס התאנה
1		1			Schinus molle פלפלון בכות
1	1				Populus alba צפצפה מכסיפה
1			1		Casuarina stricta קזוארינה אשונה
2		2			Robinia pseudoacacia רוביניה בת השיטה
1			1		Punica granatum רימון מצוי
1			1		Prunus section Prunus שזיף
1	1				Acacia saligna שיטה מכחילה
2		2			Eriobotrya japonica שסק יפני
8		3	5		Amygdalus communis שקד מצוי
1			1		Morus alba 'Platanifolia' תות לבן 'דולבני'
6			6		Morus alba תות לבן
6			6		Phoenix dactylifera תמר מצוי
1		1			Phoenix canariensis תמר קנרי
453	45	64	338	6	סה"כ
100%	10%	14%	75%	1%	סה"כ ב %





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ח.ד 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

***ערכיות גבוהה מאוד** – עצים/פוליגונים בעלי נקוד ערכיות (סך ערכיות העץ, כהגדרתו לעיל) 15-20 נקודות, אשר בשל ערכיותם הגבוהה יש לשמרם במסגרת התכנון בכל דרך אפשרית.

****ערכיות גבוהה** – עצים/פוליגונים בעלי נקוד ערכיות (סך ערכיות העץ, כהגדרתו לעיל) 10-14 נקודות, אשר יש לבחון את היכולת לשמרם במסגרת התכנון העתידי. עצים בקטגוריה זו אשר לאחר בחינה (לרבות הצגת חלופות תכנוניות במידת הנדרש) ימצא ע"י המתכנן/עורך הבקשה כי לא ניתן יהיה לשמרם במסגרת התכנון, תיבחן היתכנות העתקתם עפ"י המלצת הסוקר.

*****ערכיות בינונית** – עצים/פוליגונים בעלי נקוד ערכיות (סך ערכיות העץ, כהגדרתו לעיל) 5-9 נקודות, אשר ניתן לשמרם במסגרת התכנון העתידי ובלבד שאינם פוגעים במטרות התכנית ובתכליתה. לחילופין יומלץ לכתרם.

******ערכיות נמוכה** – עצים/פוליגונים בעלי נקוד ערכיות (סך ערכיות העץ, כהגדרתו לעיל) 0-4 נקודות, שהינם עצים מתים, מסוכנים, בתהליך ניווני אשר מומלץ לכתרם ללא קשר ו/או תלות בתכנון העתידי.

טבלת סיכום המלצות

מס' פרטים	ההמלצה
167	סה"כ עצים לשימור
79	סה"כ עצים להעתקה
207	סה"כ עצים לכריתה
453	סה"כ עצים בשטח
131	סה"כ עץ שאינו עומד בגודל מינימום או שאינו קיים בשטח

טבלת עצים להעתקה

מין העץ	סה"כ להעתקה
אלה אטלנטית Pistacia atlantica	1
אלון התבור Quercus ithaburensis	1
זית ארופאי Olea europaea	77
סה"כ	79





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

טבלת עצים לכריתה

מין העץ	סה"כ לכריתה	סה"כ שווי ערך חלופי בש"ח
אורן הגלעין (הסלע, הצמבר) <i>Pinus pinea</i>	10	27,822
אורן ירושלים - <i>Pinus halepensis</i>	18	42,741
אורן קפריסאי <i>Pinus brutia</i>	13	94,097
אזדרכת מצויה <i>Melia azedarach</i>	1	201
אילנתה בלוטית <i>Ailanthus altissima</i>	54	7,329
אלון הגלעין <i>Quercus ilex</i>	1	424
אלון התבור <i>Quercus ithaburensis</i>	1	188
בוקיצה נמוכה <i>Ulmus pumila</i>	10	12,837
ברוש גדול פירות <i>Cupressus macrocarpa</i>	2	2,526
ברוש מצוי <i>Cupressus sempervirens</i>	31	78,376
דובדבן <i>Prunus subgenera Cerasus</i>	1	75
הדר החושח <i>Citrus aurantium</i>	1	226
הדר לימון <i>Citrus limon</i>	1	170
הדר תפוז <i>Citrus sinensis</i>	2	1,018
זית ארופאי <i>Olea europaea</i>	9	3,385
כליל החורש <i>Cercis siliquastrum</i>	3	829
מילה סורית <i>Fraxinus syriaca</i>	17	6,390
מיש בוגה <i>Celtis bungeana</i>	8	1,810
מיש דרומי <i>Celtis australis</i>	3	1,508
פיקוס הגומי <i>Ficus elastica</i>	1	382
פיקוס התאנה <i>Ficus carica</i>	1	2,714
פלפלון בכות <i>Schinus molle</i>	1	942





אדיר **יעוץ ופקוח נופי בע"מ**



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

מין העץ	סה"כ לכריתה	סה"כ שווי ערך חלופי בש"ח
צפצפה מכסיפה Populus alba	1	-
קזוארינה אשונה Casuarina stricta	1	2,036
רוביניה בת השיטה Robinia pseudoacacia	2	327
שזיף Prunus section Prunus	1	905
שיטה מכחילה Acacia saligna	1	-
שסק יפני Eriobotrya japonica	1	382
שקד מצוי Amygdalus communis	5	4,348
תות לבן Morus alba	3	7,370
תמר מצוי Phoenix dactylifera	2	4,608
תמר קנרי Phoenix canariensis	1	1,008
סה"כ	207	306,975 ₪





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

הערות:

1. סקר זה הינו סקר נופי אגרונומי ואינו סקר הערכת סיכונים/סקר בטיחות.
2. אין לבצע את כריתת/העתקת העצים המומלצים אלא לאחר קבלת רישיון כריתה כחוק - מפקיד היערות העירוני.
3. כל פעולה העלולה לגרום מוות לעץ (כולל פגיעה/חיתוך שורשיו) – נחשבת עפ"י החוק ככריתה ללא היתר.
4. עץ המוגדר לשימור – אין לבצע עבודות גיזום/נוף/גיזום שורשים - ללא תאום עם הח"מ.
5. עץ המוגדר לשימור – אין לבצע עבודות חפירה ו/או מילוי במרחק הקטן מ - 3 מ' מקצה גזע העץ – ללא תאום עם הח"מ.
6. תוקף הסקר 6 חודשים מביצוע הסקירה בשטח.
7. עצים המאושרים לכריתה, יינטעו תמורתם עצים באותו הערך – כפיצוי נופי.
8. מספר העצים בהתאם לתכנית הסקר, יבוצע מייד עם הכניסה לביצוע העבודות באתר – הסימון יאושר ע"י המפקח והאגרונום.
9. כל העצים יסומנו ויוגנו בהתאם לפרט בגוף התכנית, טרם תחילת העבודות באתר.
10. להלן תמונות העצים.
11. מצ"ב מפת הסקר כולל סימון העצים ומספורם.

מכבוד רב,
אדיר אלוס
aadir@013.net





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

4



3



1-2





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

7-8

6





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

13



12



9-11





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

16-20

15

14





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

23



22



21





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

26



25



24





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

29

27-28





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

31

קבוצה 30





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

33



32





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

42



41





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

43-45



42





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

50-51

49

46-48





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

53-56

52





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

59-60

58

57





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

63



61-62





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

67



65-66



64





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

69-78

68





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

81



80



79





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

84-85



83



82





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

88-91

87

86





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

94-96



93



92





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

101



98-100



97





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

104

102-103





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

108-110



107



105-106





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

113



112



111





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

116



115



114





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

118



117





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

121-122



120



119





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

125-126

124

קבוצה 123





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

130



129



127-128





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

133-134



132



131





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

137



136



135





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

148-149



147



138-146





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

153-154

151-152

150





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ




מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

157



156



155





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

160



159



158





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

162-164



161





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

קבוצה 170

167-169

165-166






אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

187



173-186



171-172





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

190-198



189



188





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

201



200



199





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

203-206



202





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

210



208-209



207





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

217



216



211-215





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

219-228



218





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

240-243



236-239



229-235






אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

246-247



245



244





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ

מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

251-258



249-250



248





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

267-268



265-266



259-264





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

272-274



271



269-270





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

276



קבוצה 275





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

282-284

281

277-280





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

290



287-289



285-286





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

קבוצה 292

291





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

299-300



298



293-297





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

302



301





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

309-311

308

304-307





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

314



313



312





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

317



316



315





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

320-321



319



318





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

325



323-324



322





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ

מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

333-334



330-332



326





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

339-341

338

335-337





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

348

342-347





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

353-354

349-352





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

359



357-358



355-356





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

364-368





אדיר

יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

372-373

370

369





אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ



מושב חגור ת.ד. 309 פקס: 03-9032190 נייד: 052-2333555

371/20-371/23

