



טבלת שטחי מבנים קיימים

| מבנה מס' | שימוש | שטח במ"ר |
|----------|--------|----------|
| 1 | מגורים | 147.44 |
| 2 | מגורים | 75.28 |
| 3 | חקלאי | 335 |
| 4 | חקלאי | 36 |
| 5 | חקלאי | 74 |
| 6 | חקלאי | 342 |

קנ"מ 1 : 500

נספח בינוי

נספח לתכנית מס' 17/10-16-07/08/2023 616-0954172

הפרדת מגרש מנחלה, משק 28, משפחת רגב, כפר ורבורג

גליון 1 מתוך 1

| | |
|-------------------|------------|
| תחולה | מנחה |
| תיאור | נספח בינוי |
| תאריך עריכת הנספח | 07/08/2023 |
| קנ"מ | 1:500 |
| תרשימים נוספים | קנ"מ |

שמות וזדתימות:

| | | |
|------------|-------------------|---------|
| שם: | רונית פרידמן קיסר | זדתימה: |
| | תאגיד: | |
| עורך הנספח | | |

| מס' עץ | סוג | קוטר | בוגר | סימון | הערה |
|--------|--------|------|------|-------|--------------------------------|
| 1 | פרי | קטן | | | |
| 2 | ברוש | 0.3 | ✓ | עקירה | עץ במצב לא טוב |
| 3 | ברוש | 0.3 | ✓ | עקירה | עץ במצב לא טוב |
| 4 | ברוש | 0.2 | ✓ | עקירה | עץ במצב לא טוב |
| 5 | ברוש | 0.5 | ✓ | עקירה | עץ במצב לא טוב |
| 6 | ברוש | 0.2 | ✓ | עקירה | עץ במצב לא טוב |
| 7 | ברוש | 0.4 | ✓ | עקירה | עץ במצב לא טוב |
| 8 | ברוש | 0.4 | ✓ | עקירה | עץ במצב לא טוב |
| 9 | פיקוס | 0.5 | ✓ | שימור | |
| 10 | פיקוס | 0.5 | ✓ | שימור | |
| 11 | נוי | 0.3 | ✓ | עקירה | שיח שגדל לגודל של עץ |
| 12 | פיקוס | 0.5 | ✓ | שימור | |
| 13 | פיקוס | 0.5 | ✓ | שימור | |
| 14 | פרי | קטן | | | |
| 15 | פרי | קטן | | | |
| 16 | פרי | קטן | | | |
| 17 | פרי | קטן | | | |
| 18 | פרי | קטן | | | |
| 19 | פרי | קטן | | | |
| 20 | פרי | קטן | | | |
| 21 | נוי | 0.1 | ✓ | עקירה | עץ צעיר לא מפותח, מיקום בעייתי |
| 22 | זית | 0.3 | ✓ | העתקה | מיקום בעייתי במרכז המגרש |
| 23 | פקאן | 0.3 | ✓ | | |
| 24 | זית | 0.3 | ✓ | העתקה | מיקום בעייתי במרכז המגרש |
| 25 | זית | 0.3 | ✓ | העתקה | מיקום בעייתי במרכז המגרש |
| 26 | זית | 0.3 | ✓ | העתקה | מיקום בעייתי במרכז המגרש |
| 27 | זית | 0.3 | ✓ | העתקה | מיקום בעייתי במרכז המגרש |
| 28 | נוי | 0.4 | ✓ | עקירה | מיקום בעייתי במרכז המגרש |
| 29 | אזדרכת | 0.4 | ✓ | עקירה | צמיחה לעוקם בצמוד לקיר סככה |