

01/07/2019



להפקיד את התכנית

10/06/2020

קשת מ.כ. ניהול פרויקטים בע"מ



יו"ר הוועדה המחוזית

תאריך

המרכז הרפואי שמיר-אסף הרופא

תכנית מפורטת מס' 455-0631754



## נספח שמירה על עצים בוגרים מס' נספח – 10.2

יוזמת ומגישת התכנית: רשות מקרקעי ישראל

עורך התכנית: אדרי' אמיר קולקר, קולקר-קולקר-אפשטיין אדריכלים

עורך/ת הנספח: אורי טורקניץ' – הנדסאי נוף

תאריך עריכה: 21/03/2019

מס' הגרסה: 5



שבתאי גונן

אגרונום מומחה לעצים וסביבה (M.Sc)



גונן - עצים וסביבה בע"מ

אורי טורקניץ'

הנדסאי אדריכלות נוף  
מס' רישוי: 23006613





גונן - עצים וסביבה בע"מ

י"ד אדר ב' תשע"ט

21/03/2019

**סקר עצים לתכנית מס' 455-0631754 - המרכז הרפואי אסף הרופא ע"ש יצחק שמיר**

התכנית נועדה לתכנן את בית החולים להיקף האוכלוסייה בישראל בשנת 2045, הצפוי להיות כ-13 מיליון איש. צרכי בית החולים נגזרו מזרישות האזור שבית החולים ישרת, ומהצורך לשפר את השירותים הרפואיים שבית החולים מספק.



בנוסף מאפשרת התכנית ריכוז שירותי הרפואה על ידי יצירת קמפוס רפואי. הקמפוס הכולל את בית החולים אסף הרופא, בית החולים הגריאטרי שמואל הרופא, בית החולים לבריאות הנפש באר יעקב, המעבדות הלאומיות והמכון לרפואה משפטית.

להבטחת יישום התכנית צורפו לשטח בית החולים כ-150 דונם, כך שסך שטח הקמפוס הרפואי ישתרע על כ-413 דונם, כשהיקף הבנייה המקסימלי יהיה כ-1.1 מיליון מ"ר.

**סקר העצים:**



לבקשת המזמין בדקתי את שטח התכנית ועד למרחק של 4 מ' מגבולות התכנית הסמוכים לתכנית כנדרש בכלים לעריכת סקר עצים (אוג' 2016 של פקיד יערות ארצי). רצ"ב נתוני העצים בתחום התכנית ובמרחק של עד 4 מ' מגבול התכנית.

בסקר נמצאו 1241 עצים בוגרים, מתוכם נמצאו בערכיות גבוהה מאד: 17 עצים, בערכיות גבוהה: 803 עצים, בערכיות בינונית: 420 עצים ועץ אחד בערכיות נמוכה.

מתוך 1241 עצים בוגרים 746 מומלצים לכריתה, 28 מומלצים להעתקה, 467 לשימור.

בשטח התכנית קיימת חווה חקלאית ובה מטעי עץ פרי, בעיקר הדורים שאינם מחויבים בסקר עצים.



בשטח הסקר קיימים עוד שיחיים ועצים שאינם עומדים בקריטריון לעץ בוגר.

סה"כ ערך חליפי: 2,449,576 ₪.

בברכה, אורי טורקניץ'

גונן - עצים וסביבה בע"מ

אורי טורקניץ'

הנדסאי אדריכלות נוף  
מס' רישוי: 23006613



רצ"ב טבלת מסכמת מינים, טבלת סקר העצים, טבלת ערך חליפי ותמונות העצים בקובץ נפרד

טבלת סיכום מינים לפי ייעוד				
סה"כ	כריתה	העתקה	שימור	מין העץ
1	0	0	1	אורן הצנובר
2	2	0	0	אורן קנרי
2	2	0	0	אורן קפריסאי
21	19	0	2	אזדרכת מצויה
86	44	0	42	איקליפטוס המקור
22	22	0	0	איקליפטוס מינים שונים
1	0	0	1	אלמוגן הודי
4	3	0	1	אלמוגן רחב-עלים
15	11	0	4	אראוקריה רמה
4	3	0	1	אשל הפרקים
14	7	0	7	בוהיניה מגוונת
9	4	0	5	בומבק ציבה (הודי)
4	4	0	0	בוקיצה נמוכה
2	1	0	1	ברוש גדול פירות
252	181	0	71	ברוש מצוי
8	1	0	7	ברכיטון אדרי
8	4	0	4	ברכיטון אוסטרלי
2	1	0	1	ברכיטון הסלעים
30	21	0	9	ברכיטון צפצפתי
5	3	0	2	גרווילאה חסונה
1	0	0	1	דולב מזרחי
17	8	0	9	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש
14	11	0	3	דקל הטבעות-ארכי-תמר אלכסנדרה
3	2	0	1	דקל זנב הדג
1	1	0	0	דקל נטוי/ דקל סנגלי
1	1	0	0	היבסקוס שלייתי 'סתריה'

טבלת סיכום מינים לפי ערכיות					
סה"כ	ערכיות נמוכה	ערכיות בינונית	ערכיות גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	מין העץ
1	0	0	1	0	אורן הצנובר
2	0	0	2	0	אורן קנרי
2	0	0	2	0	אורן קפריסאי
21	1	20	0	0	אזדרכת מצויה
86	0	13	70	3	איקליפטוס המקור
22	0	21	1	0	איקליפטוס מינים שונים
1	0	0	1	0	אלמוגן הודי
4	0	0	4	0	אלמוגן רחב-עלים
15	0	2	13	0	אראוקריה רמה
4	0	2	2	0	אשל הפרקים
14	0	11	3	0	בוהיניה מגוונת
9	0	1	7	1	בומבק ציבה (הודי)
4	0	4	0	0	בוקיצה נמוכה
2	0	1	1	0	ברוש גדול פירות
252	0	32	213	7	ברוש מצוי
8	0	1	7	0	ברכיטון אדרי
8	0	0	8	0	ברכיטון אוסטרלי
2	0	0	2	0	ברכיטון הסלעים
30	0	10	20	0	ברכיטון צפצפתי
5	0	0	5	0	גרווילאה חסונה
1	0	0	0	1	דולב מזרחי
17	0	12	5	0	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש
14	0	6	8	0	דקל הטבעות-ארכי-תמר אלכסנדרה
3	0	1	2	0	דקל זנב הדג
1	0	1	0	0	דקל נטוי/ דקל סנגלי
1	0	0	1	0	היבסקוס שלייתי 'סתריה'

סה"כ	כריתה	העתקה	שימור	מין העץ
1	1	0	0	ושינגטוניה חוטית
104	86	0	18	ושינגטוניה חסונה
34	4	25	5	זית אירופי
1	0	0	1	חרוב מצוי
3	0	0	3	טבכויית איפה
1	0	0	1	טטרקליניס מפריק
11	8	0	3	כרבל לביד
15	12	0	3	לגרסרמיה הודית
1	0	0	1	ליגוסטרם יפני
7	0	0	7	מאגנוליה גדולת פרחים
2	1	0	1	מייש דרומי
2	0	0	2	מילה ירוקת-עד
41	34	0	7	מכנף נאה
11	0	0	11	מנגו הודי
3	0	0	3	מקדמיה רבועה
1	0	0	1	סופורה יפנית
61	36	0	25	סיגלון עלה-מימוזה
54	29	0	25	סייגרוס (ארקית) רומנזוף
2	1	0	1	סיסם הודי
24	3	0	21	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים
3	1	0	2	עצי פרי נשירים מינים שונים
1	1	0	0	ערבה מינים שונים
6	4	0	2	פיקוס בינימינה
3	3	0	0	פיקוס הגומי
41	20	3	18	פיקוס השדרות
2	1	0	1	פיקוס התאנה
1	0	0	1	פיקוס חלוד
6	6	0	0	פיקוס כינורי
3	2	0	1	פיקוס מעוקם
3	3	0	0	פיקוס צר-עלים
5	2	0	3	פיקוס קדוש

סה"כ	ערכיות נמוכה	ערכיות בינונית	ערכיות גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	מין העץ
1	0	1	0	0	ושינגטוניה חוטית
104	0	81	23	0	ושינגטוניה חסונה
34	0	1	31	2	זית אירופי
1	0	0	0	1	חרוב מצוי
3	0	0	3	0	טבכויית איפה
1	0	0	1	0	טטרקליניס מפריק
11	0	0	11	0	כרבל לביד
15	0	6	9	0	לגרסרמיה הודית
1	0	0	1	0	ליגוסטרם יפני
7	0	0	7	0	מאגנוליה גדולת פרחים
2	0	0	2	0	מייש דרומי
2	0	0	2	0	מילה ירוקת-עד
41	0	12	29	0	מכנף נאה
11	0	1	10	0	מנגו הודי
3	0	1	2	0	מקדמיה רבועה
1	0	0	1	0	סופורה יפנית
61	0	19	42	0	סיגלון עלה-מימוזה
54	0	17	37	0	סייגרוס (ארקית) רומנזוף
2	0	1	1	0	סיסם הודי
24	0	7	17	0	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים
3	0	3	0	0	עצי פרי נשירים מינים שונים
1	0	1	0	0	ערבה מינים שונים
6	0	5	1	0	פיקוס בינימינה
3	0	3	0	0	פיקוס הגומי
41	0	12	29	0	פיקוס השדרות
2	0	0	2	0	פיקוס התאנה
1	0	0	1	0	פיקוס חלוד
6	0	5	1	0	פיקוס כינורי
3	0	1	2	0	פיקוס מעוקם
3	0	2	1	0	פיקוס צר-עלים
5	0	0	3	2	פיקוס קדוש

סה"כ	כריתה	העתקה	שימור	מין העץ
2	2	0	0	פלומריה ריחנית
1	1	0	0	פלפלון בכות
14	11	0	3	פלפלון דמוי אלה
12	0	0	12	פנסית דו-נוצתית
22	13	0	9	צאלון נאה
8	5	0	3	קזוארינה שבטבטית
16	16	0	0	קליסטמון אדום
62	3	0	59	קריית הפקן (פקן תרבותי)
11	5	0	6	קתרוסית מרובעת
2	2	0	0	רוביניה בת-שיטה
1	1	0	0	שזיף מינים שונים
46	34	0	12	שלטית מקומטת
2	0	0	2	שמרופס נמוך
2	2	0	0	שסק יפני
2	1	0	1	שקד מצוי / קטן עליים/ ערבי
2	2	0	0	תבטיה מינים שונים
2	2	0	0	תות לבן
5	4	0	1	תות שחור 'שאמי'
27	9	0	18	תמר מצוי
20	19	0	1	תמר קנרי
1241	746	28	467	סה"כ לפי ייעודים

סה"כ	ערכיות נמוכה	ערכיות בינונית	ערכיות גבוהה	ערכיות גבוהה מאוד	מין העץ
2	0	0	2	0	פלומריה ריחנית
1	0	1	0	0	פלפלון בכות
14	0	14	0	0	פלפלון דמוי אלה
12	0	8	4	0	פנסית דו-נוצתית
22	0	9	13	0	צאלון נאה
8	0	2	6	0	קזוארינה שבטבטית
16	0	8	8	0	קליסטמון אדום
62	0	2	60	0	קריית הפקן (פקן תרבותי)
11	0	3	8	0	קתרוסית מרובעת
2	0	2	0	0	רוביניה בת-שיטה
1	0	1	0	0	שזיף מינים שונים
46	0	38	8	0	שלטית מקומטת
2	0	0	2	0	שמרופס נמוך
2	0	1	1	0	שסק יפני
2	0	1	1	0	שקד מצוי / קטן עליים/ ערבי
2	0	1	1	0	תבטיה מינים שונים
2	0	1	1	0	תות לבן
5	0	2	3	0	תות שחור 'שאמי'
27	0	2	25	0	תמר מצוי
20	0	7	13	0	תמר קנרי
1241	1	420	803	17	סה"כ לפי ערכיות



טבלת סקר עצים בוגרים															
גוש: חלקה:		שם פרויקט: בי"ח אסף הרופא										תאריך: 05/06/2018			
ערכיות נמוכה 0-4		ערכיות בינונית 5-9			ערכיות גבוהה 10-14				ערכיות גבוהה 15-20 מאור			מקרא ערכיות:			
הערות	ייעוד בתכנית	היתכנות העתקה	שווי העץ ליח' (מ <sup>2</sup> )	ערכיות העץ (0-20)	ערך המין (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	מצב בריאותי (0-5)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 1 (ס"מ)	גובה העץ (מ')	כמות העצים	מין העץ	מס' העץ
בשטח ללא שינוי	שימור	נמוכה	10669	10	3	2	2	3			66	11	1	איקליפטוס המקור	1
סימני ריקבון בגזע, נביטה של פיקוס מתוך הגזע, בשטח ללא שינוי	שימור	נמוכה	6276	9	3	2	2	2			62	13	1	איקליפטוס המקור	2
קילופים רבים בגזע, ענף מרכזי כרות, בשטח ללא שינוי	שימור	נמוכה	17221	11	3	3	2	3			75	15	1	איקליפטוס המקור	3
מעט סימני ריקבון בגזע, בשטח ללא שינוי	שימור	נמוכה	11936	12	3	3	3	3			57	16	1	איקליפטוס המקור	4
התייבשויות בענפים עליונים, בשטח ללא שינוי	שימור	נמוכה	5927	11	3	2	3	3			44	16	1	איקליפטוס המקור	5
ענפים שבורים, בשטח ללא שינוי	שימור	נמוכה	3353	10	3	2	2	3			37	15	1	איקליפטוס המקור	6
בשטח ללא שינוי	שימור	נמוכה	26104	13	3	3	3	4			73	17	1	איקליפטוס המקור	7
בשטח ללא שינוי	שימור	נמוכה	7903	12	3	2	3	4			44	17	1	איקליפטוס המקור	8
בשטח ללא שינוי	שימור	נמוכה	7214	11	3	2	2	4			47	15	1	איקליפטוס המקור	9
מעט השחרה וחשש לרקבון בגזע, בשטח ללא שינוי	שימור	נמוכה	16492	12	3	3	3	3			67	16	1	איקליפטוס המקור	10
בשטח ללא שינוי	שימור	גבוהה	2077	13	4	2	2	5			21	6	1	ברכיטון הסלעים	11
נובר בגזע, נטוי ומתייבש	כריתה	גבוהה	42	6	4	0	1	1			13	4	1	סיגלון עלה-מימוזה	12
על כביש מתוכנן	כריתה	גבוהה	436	9	4	1	1	3			17	5	1	סיגלון עלה-מימוזה	13
על כביש מתוכנן	כריתה	נמוכה	7548	12	3	2	3	4			43	1	1	איקליפטוס המקור	14
נטוי ב 80°, נראה יבש בחלקו, בשולי מסילת רכבת	כריתה	גבוהה	386	9	4	1	1	3			16	7	1	סיגלון עלה-מימוזה	15
על כביש מתוכנן	כריתה	נמוכה	7548	12	3	2	3	4			43	18	1	איקליפטוס המקור	16
לא בקריטריון, בשולי מסילת רכבת, לכריתה											5	3		סיגלון עלה-מימוזה	17
לא בקריטריון, בשולי מסילת רכבת, לכריתה											9	5		סיגלון עלה-מימוזה	18
בשולי מסילת רכבת	כריתה	גבוהה	217	9	4	1	1	3			12	5	1	סיגלון עלה-מימוזה	19

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
20	איקליפטוס המקור	1	17	51			4	3	2	3	12	10617	נמוכה	כריתה	על כביש מתוכנן
21-23	איקליפטוס המקור	3	16	34			4	3	1	3	11	3775	נמוכה	שימור	בשטח ללא שינוי
24	איקליפטוס המקור	3	16	34			4	3	1	3	11	3775	נמוכה	כריתה	על כביש מתוכנן
25	איקליפטוס המקור	1	17	53			3	3	2	3	11	8600	נמוכה	כריתה	גוף מעט נוטה, מומלץ הפחתת משקל, על כביש מתוכנן
26	שלטית מקומטת	1	6	24			3	1	1	3	8	705	גבוהה	כריתה	ענפים כרותים, בשולי מסילת רכבת
27	פיקוס צר-עלים	1	7	15			4	2	2	3	11	735	גבוהה	כריתה	בשולי מסילת רכבת
28	ברוש מצוי	1	7	13			4	2	1	4	11	509	נמוכה	שימור	בשולי מסילת רכבת
29	סיגלון עלה-מימוזה	1	6	14			3	1	1	4	9	295	גבוהה	שימור	בשטח ללא שינוי
30	איקליפטוס המקור	1	12	36			3	2	2	3	10	3174	נמוכה	שימור	בשטח ללא שינוי
31	איקליפטוס המקור	1	13	37			4	2	2	3	11	4471	נמוכה	שימור	בשטח ללא שינוי
32	איקליפטוס המקור	1	16	67			4	3	2	3	12	18324	נמוכה	שימור	בתחום חניון קיים
33	פיקוס בינימינה		1	12											לא בקריטריון, בשולי מסילת רכבת, לכריתה
34	ברכיכשוון אדרי	1	9	31			3	3	3	3	12	3531	גבוהה	שימור	מעט ענפים שבורים, בשטח ללא שינוי
35	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	8	21			4	2	1	4	11	2016	גבוהה	שימור	בשטח ללא שינוי
36	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	7	19			4	2	1	4	11	1764	גבוהה	שימור	בשטח ללא שינוי
37	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	6	21			4	2	1	4	11	1512	גבוהה	שימור	בשטח ללא שינוי
38	זית אירופי	4	2	12	11	10	3	3	2	5	13	1079	גבוהה	העתקה	נמצא בכניסה לתחום ביה"ח, גזום טופיארי, צמוד לחניון ת"ק
39-42	זית אירופי	4	2	12	11	10	3	3	2	5	13	1079	גבוהה	העתקה	נמצאים בכניסה לתחום ביה"ח, גזומים טופיארי, הרבה קילופים ועפצים בגזעים, על חניון מתוכנן
43	זית אירופי	1	2	19	13	12	3	3	2	5	13	2194	גבוהה	העתקה	נמצא באמצע ספסל עם תאורה עליו, חורים של נובר ענפים נוגעים אחד בשני, על מבנה מתוכנן
44	ברוש מצוי	1	7	12			2	1	1	4	8	145	נמוכה	כריתה	מכוסה בצמח מטפס, על מסילת רכבת

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע 1 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
45,46, 49-51, 53,54, 56,58, 59	ברוש מצוי	10	13	18			4	3	2	4	13	1628	נמוכה	כריתה	שדרת ברושים יפה לצד הכניסה לשטח ביה"ח. צולמו כפוליוגון A, על מסילת רכבת
47,55, 57	ברוש מצוי	3	9	14			4	2	1	4	11	591	נמוכה	כריתה	שדרת ברושים יפה לצד הכניסה לשטח ביה"ח, על מסילת רכבת
48, 52	ברוש מצוי	2	15	23			4	3	2	4	13	2658	נמוכה	כריתה	שדרת ברושים יפה לצד הכניסה לשטח ביה"ח, על מסילת רכבת
60	ווישינגטוניה חסונה	1	13	28			3	2	1	3	9	2106	גבוהה	כריתה	מעט התייבשויות ענפים, על מסילת רכבת
61	תמר קנרי	1	4	55			4	2	1	3	10	864	גבוהה	כריתה	על מסילת רכבת
62-63	תמר קנרי	2	2	51			4	2	1	3	10	432	גבוהה	כריתה	על מסילת רכבת
64-65	תמר קנרי	2	3	48			3	2	1	3	9	486	גבוהה	כריתה	עברו גיזום מסיבי, על מסילת רכבת
66	ווישינגטוניה חסונה	1	12	31			3	1	1	3	8	1296	גבוהה	כריתה	מעט נושה, על מסילת רכבת
67	ווישינגטוניה חסונה	1	8	52			4	2	1	3	10	1728	גבוהה	כריתה	על מסילת רכבת
68	ווישינגטוניה חסונה	1	2	28			4	1	1	3	9	288	גבוהה	כריתה	על מסילת רכבת
69	ווישינגטוניה חסונה	1	6	32			3	1	1	3	8	648	גבוהה	כריתה	על מסילת רכבת
69A-73A	תמר מצוי	5	3.5	40			3	3	2	4	12	1103	גבוהה	שימור	
70, 71	ווישינגטוניה חסונה	2	3	62			4	2	1	3	10	648	גבוהה	כריתה	על דרך מתוכננת
72	ווישינגטוניה חסונה		1.5	55											לא בקריטריון, על דרך מתוכננת, לכריתה
73, 74, 77	ווישינגטוניה חסונה	3	2	51			4	1	1	3	9	288	גבוהה	כריתה	על דרך מתוכננת
75, 76	ווישינגטוניה חסונה	2	3	56			4	1	1	3	9	432	גבוהה	כריתה	על דרך מתוכננת
78	מכנף נאה	1	8	22			3	2	1	4	10	957	גבוהה	כריתה	מעט ענפים יבשים, נמלים, על דרך מתוכננת
79	מכנף נאה	1	4	11	11		2	1	0	4	7	80	גבוהה	כריתה	חורי נובר, מעט יובשני, צמוד למבנה מתוכנן
80, 81	מכנף נאה	2	6	17			2	2	1	4	9	381	גבוהה	כריתה	סימנים לחיפושיות קליפה, על מבנה מתוכנן
82	מכנף נאה	1	7	21			3	2	1	4	10	872	גבוהה	כריתה	סימנים לחיפושיות קליפה, על מבנה מתוכנן





מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע 1 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
83	מכנה נאה	1	7	21			2	2	1	4	9	582	גבוהה	כריתה	סימנים להיפושיות קליפה, התייבשויות בצמרת, על מבנה מתוכנן
84	שלטית מקומטת	1	8	26			2	2	1	3	8	828	גבוהה	כריתה	נטוי ב 60°, על מבנה מתוכנן
85	זית אירופי	1	5	14	13	3	3	2	2	5	12	966	גבוהה	העתקה	גוף מאוד צפוף, ענפים יבשים, על מבנה מתוכנן
86	ברוש מצוי	1	10	15	12	3	3	2	1	4	10	682	נמוכה	כריתה	זוית חדה בין הענפים, בתחום קומת מרתף של מבנה מתוכנן
87	ברוש מצוי	1	7	11	10		2	1	1	4	8	172	נמוכה	כריתה	זוית חדה בין הענפים, שרף בגזע, בתחום קומת מרתף של מבנה מתוכנן
88	ברוש מצוי	1	12	24			4	3	2	4	13	2894	נמוכה	כריתה	בתחום קומת מרתף של מבנה מתוכנן
89	ברוש מצוי	1	8	13			4	2	1	4	11	509	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
90	ברוש מצוי	1	12	25			3	3	2	4	12	2355	נמוכה	כריתה	חורים בגזע במקומות בהם היו עיניים וענפים, קצת שרף, על מבנה מתוכנן
91	ברוש מצוי														עץ מת
92	ברוש מצוי	1	14	26			4	3	2	4	13	3396	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
93	ברוש מצוי	1	10	14			4	2	1	4	11	591	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
94	ברוש מצוי	1	8	26			3	2	2	4	11	2038	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
95	ברוש מצוי	1	9	15			4	2	1	4	11	678	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
96	ברוש מצוי	1	13	28	14		3	2	2	4	11	2659	נמוכה	כריתה	זוית חדה בין הגזעים, על מבנה מתוכנן
97	ברוש מצוי	1	14	33	9		4	3	2	4	13	5675	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
98	ברוש מצוי	1	12	28			3	3	2	4	12	2954	נמוכה	כריתה	גיוזם לא מושלם, על מבנה מתוכנן
99	ברוש מצוי	1	14	21	3	3	4	3	2	4	13	2261	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
100	ברוש מצוי	1	14	22			3	3	2	4	12	1824	נמוכה	כריתה	גיוזם לא חלק, על מבנה מתוכנן
101	ברוש מצוי	1	8	13			4	2	1	4	11	509	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
102	ברוש מצוי	1	15	28			4	3	2	4	13	3939	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
103	ברוש מצוי	1	8	11			4	2	1	4	11	365	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
104	ברוש מצוי	1	15	26			4	3	2	4	13	3396	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
105	ברוש מצוי	1	7	15			3	2	1	4	10	509	נמוכה	כריתה	בקרבת מבנה מתוכנן
106	ברוש מצוי	1	9	15	14		2	2	1	4	9	487	נמוכה	כריתה	זוית חדה בין הגזעים
107	ברוש מצוי	1	12	22			4	3	2	4	13	2432	נמוכה	כריתה	על דרך מתוכננת
108	ברוש מצוי	1	6	13			3	1	1	4	9	255	נמוכה	כריתה	הצמרת מתחת לצמרת עץ התות 121, על דרך מתוכננת
109	ברוש מצוי	1	9	22			3	2	1	4	10	1094	נמוכה	כריתה	מעט נוטה, סמוך לתות, על דרך מתוכננת
110	ברוש מצוי	1	6	13			3	1	1	4	9	255	נמוכה	כריתה	הצמרת מתחת לצמרת עץ התות, על דרך מתוכננת

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכויות העץ (0-20)	שווי העץ ל"ח' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
111	ברוש מצוי	1	9	14			2	2	1	4	9	295	נמוכה	כריתה	נשוי ב 80°, קרוב לעץ תות, על דרך מתוכננת
112	ברוש מצוי	1	10	15			3	2	1	4	10	509	נמוכה	כריתה	ענפים של עץ תות מסובכים בתוך ענפי העץ, בשולי מסילת רכבת, על דרך מתוכננת
113	ברוש מצוי														עץ מת
114	ברוש מצוי	1	11	19			3	2	2	4	11	1088	נמוכה	כריתה	ענפים מעץ אזדרכת נכנסים לתוך הנוף של העץ, על מסילת רכבת
115	ברוש מצוי	1	9	13			3	1	1	4	9	255	נמוכה	כריתה	ענפים מעץ אזדרכת נכנסים לתוך הנוף של העץ, על מסילת רכבת
116	ברוש מצוי	1	12	22			3	2	2	4	11	1459	נמוכה	כריתה	ענפים מעץ אזדרכת נכנסים לתוך הנוף של העץ
117	ווישינגטוניה חסונה	1	2	32			3	1	1	3	8	216	גבוהה	כריתה	מעט נשוי, בצל הברוש, על מסילת רכבת
118	אזדרכת מצויה	1	11	36	21	19	3	2	1	2	8	1679	בינונית	כריתה	גזעים נושים, נוף סבוך, על מסילת רכבת
119	אזדרכת מצויה	1	11	26	24		3	1	1	2	7	636	בינונית	כריתה	זוית חדה בין הגזעים, ענפים כרותים, בשולי מסילת רכבת
120	תות לבן	1	12	32	18	17	2	1	2	4	9	1755	גבוהה	כריתה	ריבוי גזעים עם סימני ריקבון בין הגזעים, ענפים מתים. דרוש גיזום מסיבי, בשולי מסילת רכבת, על דרך מתוכננת
121	תות לבן	1	10	26	22	22	2	2	3	4	11	2550	גבוהה	כריתה	נראה עץ עתיק למדי, עם הרבה גזעים וריקבון בין הגזעים, פטריות מהגזע, ענפים שחלקם מתים, על דרך מתוכננת
122	אזדרכת מצויה	1	11	24	21		3	1	1	2	7	525	בינונית	כריתה	ענפים שבורים, צמוד למבנה מתוכנן
123	שלטית מקומטת	1	10	29	11		3	2	1	3	9	1656	גבוהה	כריתה	גזע מרכזי נשוי ב 70°, איחוי בין ענפים, על דרך מתוכננת
124	שלטית מקומטת	1	10	17			3	1	1	3	8	354	גבוהה	כריתה	גזע מרכזי כרות, נשוי ב 80°, צמוד למבנה מתוכנן
125	שלטית מקומטת	1	8	12	11	10	2	1	1	3	7	208	גבוהה	כריתה	גזע מרכזי כרות, סימני ריקבון בגזע, על מבנה מתוכנן

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע 1 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה" (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
126	שלטית מקומטת	1	6	16	12	12	2	1	1	3	7	327	גבוהה	כריתה	גזע מרכזי כרות, נובר בגזע, על מבנה מתוכנן
127	שלטית מקומטת	1	6	15	13	12	2	1	1	3	7	311	גבוהה	כריתה	גזע מרכזי כרות, על מבנה מתוכנן
128	זית אירופי	1	5	14	13	13	4	2	2	5	13	1650	גבוהה	העתקה	על מבנה מתוכנן
129	שלטית מקומטת	1	7	23			3	3	1	3	10	1296	גבוהה	כריתה	גזע נטוי ב 50°, ענף מרכזי כרות, על מבנה מתוכנן
130	זית אירופי	1	7	19			4	2	2	5	13	1632	גבוהה	העתקה	מעט נטוי, בתחום קומת מרתף של מבנה מתוכנן
131	שלטית מקומטת	1	8	31	17	6	2	1	1	3	7	917	גבוהה	כריתה	נטוי ב 45°, סימני נובר בגדם וריקבון, ענפים מרכזיים כרותים, על מבנה מתוכנן
132-134	מכנף נאה	3	7	21			3	2	1	4	10	872	גבוהה	כריתה	ענפים יבשים, חיפושיות קליפה, בתחום קומת מרתף של מבנה מתוכנן
135	מכנף נאה	1	5	17			2	1	0	4	7	127	גבוהה	כריתה	ענפים יבשים, צמוד למבנה מתוכנן
136	מכנף נאה	1	7	23			3	2	1	4	10	1046	גבוהה	כריתה	ענפים יבשים, צמוד למבנה מתוכנן
137	מכנף נאה	1	7	26			3	2	2	4	11	1783	גבוהה	כריתה	על דרך מתוכננת
138	שלטית מקומטת	1	7	24			3	2	2	3	10	1411	גבוהה	כריתה	על דרך מתוכננת
139	שלטית מקומטת	1	8	28			3	2	2	3	10	1920	גבוהה	כריתה	על דרך מתוכננת
140	שלטית מקומטת	1	8	19	18		3	1	1	3	8	640	גבוהה	כריתה	ענפים כרותים, בסיס הגזע נטוי, צמוד למבנה מתוכנן
141	שלטית מקומטת	1	6	16			2	1	1	3	7	209	גבוהה	כריתה	נובר בגדם, נוף מתחת לענפי העץ 140 הסמוך, על מבנה מתוכנן
142	שלטית מקומטת	1	7	13	12	11	2	1	1	3	7	246	גבוהה	כריתה	גזע מרכזי כרות, נובר בגדם, ענפים שבורים, על מבנה מתוכנן
143	שלטית מקומטת	1	8	23			3	2	1	3	9	972	גבוהה	כריתה	נוטה ב 75°, ענפים שבורים, על מבנה מתוכנן
144	זית אירופי	1	6	13	12	12	3	2	1	5	11	796	גבוהה	העתקה	ענפים שבורים, ענפים יושבים אחד על השני, על מבנה מתוכנן
145	שלטית מקומטת	1	8	21	18		2	1	1	3	7	492	גבוהה	כריתה	גזע מרכזי כרות, ריקבון ונובר על הגדם, על מבנה מתוכנן
146	זית אירופי	1	5	18			3	2	1	5	11	824	גבוהה	העתקה	ענפים כרותים, על מבנה מתוכנן

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
147-150	מכנף נאה	4	7	23			3	2	1	4	10	1046	גבוהה	כריתה	סימני חיפושית בקליפה, על מבנה מתוכנן
151	ווישינגטוניה חסונה	1	3	58			4	1	1	3	9	432	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
152	ווישינגטוניה חסונה	1	3	57			4	1	1	3	9	432	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
153, 154	ווישינגטוניה חסונה	1	4	58			4	2	1	3	10	864	גבוהה	כריתה	בסמיכת למסילת רכבת ומבנה מתוכנן
155	שלטית מקוממת	1	6	18	17	13	2	1	1	3	7	451	גבוהה	כריתה	עץ נטוי, גזעים כרותים, סימני ריקבון בגזעים, על דרך מתוכננת
156	שלטית מקוממת	1	6	25			2	2	1	3	8	765	גבוהה	כריתה	ענף מרכזי כרות, נובר וסימני ריקבון באזור השבר והסדר בגזע, בקרבת מבנה מתוכנן
157	שלטית מקוממת	1	7	18			2	1	1	3	7	265	גבוהה	כריתה	ענף מרכזי כרות, נובר וסימני ריקבון באזור השבר והסדר בגזע, על מבנה מתוכנן
158	שלטית מקוממת	1	8	39			3	2	1	3	9	2794	גבוהה	כריתה	נטוי ב 70°, סימני ריקבון בחיבורים שבין הענפים, על מבנה מתוכנן
159	זית אירופי	1	7	14	12		3	2	1	5	11	682	גבוהה	העתקה	ענפים כרותים, על מבנה מתוכנן
160	זית אירופי	1	6	19			3	2	1	5	11	918	גבוהה	העתקה	סימני שבירה של ענפים שהוסרו, בתחום הסדרי תנועה מתוכננים
161	שלטית מקוממת	1	5	12	12	11	2	2	1	3	8	339	גבוהה	כריתה	סימני ריקבון, נובר וקילוף גזע באזור בו נכרת ענף מרכזי, בתחום הסדרי תנועה מתוכננים
162	שלטית מקוממת		4	9	8										לא בקריטריון, בתחום הסדרי תנועה מתוכננים, לכריתה
163	מכנף נאה	1	7	23			2	2	1	4	9	698	גבוהה	כריתה	ענף מרכזי שבור, סימני השחרה בפצעים בגזע, צמוד מסילת רכבת
164	ווישינגטוניה חסונה	1	4	62			4	1	1	3	9	576	גבוהה	כריתה	על מסילת רכבת
165	ווישינגטוניה חסונה	1	2	52			4	1	1	3	9	288	גבוהה	כריתה	על מסילת רכבת
166	ווישינגטוניה חסונה	1	3	58			3	1	1	3	8	324	גבוהה	כריתה	על מסילת רכבת
167	ווישינגטוניה חסונה	1	2	54			3	1	1	3	8	216	גבוהה	כריתה	בתחום הסדרי תנועה מתוכננים
168-170	שלטית מקוממת	3	8	23			3	2	1	3	9	972	גבוהה	כריתה	ענפים יבשים ושבורים, על מסילת רכבת

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע 1 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכויות העץ (0-20)	שווי העץ ל"ח' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
171	שלטית מקומטת	1	6	19			3	2	1	3	9	663	גבוהה	כריתה	בתחום הסדרי תנועה מתוכננים
172	מכנף נאה	1	10	37			3	2	2	4	11	3611	גבוהה	כריתה	הסדרי תנועה מתוכננים, בתחום
173	מכנף נאה	1	9	17	17	16	3	2	1	4	10	1111	גבוהה	כריתה	גזעים סבוכים אחד בשני, בתחום הסדרי תנועה מתוכננים
174	מכנף נאה	1	8	21			3	2	2	4	11	1163	גבוהה	כריתה	על מסילת רכבת
175, 176	מכנף נאה	2	7	19			3	2	1	4	10	714	גבוהה	כריתה	הסדרי תנועה מתוכננים, בתחום
177	מכנף נאה	2	7	19			3	2	1	4	10	714	גבוהה	שימור	ענפים יבשים, על אי תנועה מתוכנן
178	מכנף נאה	1	8	22			3	2	1	4	10	957	גבוהה	שימור	ענפים יבשים, על אי תנועה מתוכנן
179	ברוש מצוי	1	11	28			3	2	2	4	11	2363	נמוכה	שימור	חוט ברזל מקיף וחונק את הגזע, על אי תנועה מתוכנן
180	ברוש מצוי	1	12	24			4	3	2	4	13	2894	נמוכה	שימור	על אי תנועה מתוכנן
181	ברוש מצוי	1	13	25			3	3	2	4	12	2355	נמוכה	שימור	צמח מטפס על חלקו התחתון, על אי תנועה מתוכנן
182	ברוש מצוי	1	6	12			3	2	1	4	10	326	נמוכה	כריתה	נמצא בתוך סבך של עצים ושיחים, על כביש מתוכנן
183	ברוש מצוי	1	12	22			4	3	2	4	13	2432	נמוכה	כריתה	על כביש מתוכנן
184	ברוש מצוי	1	11	19			3	2	2	4	11	1088	נמוכה	כריתה	על כביש מתוכנן
185	ברוש מצוי	1	13	27			4	2	2	4	12	2930	נמוכה	שימור	על מדרכה מתוכננת
186	ברוש מצוי	1	15	26			4	3	2	4	13	3396	נמוכה	שימור	על מדרכה מתוכננת
187	ברוש מצוי	1	13	31			4	3	2	4	13	4828	נמוכה	כריתה	בתחום הסדרי תנועה מתוכננים
188	ברוש מצוי	1	9	26			4	2	2	4	12	2717	נמוכה	כריתה	בתחום הסדרי תנועה מתוכננים
189	ברוש מצוי	1	14	22			4	3	1	4	12	1945	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
190	ברוש מצוי	1	13	31			4	2	1	4	11	2897	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
191	ברוש מצוי	1	13	37			4	3	2	4	13	6878	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
192	ברוש מצוי														עץ מת
193	ברוש מצוי	1	11	19			2	1	1	4	8	363	נמוכה	כריתה	צמרת יבשה, על מבנה מתוכנן
194	ברוש מצוי	1	8	13			3	1	1	4	9	255	נמוכה	כריתה	גוף דליל, על מבנה מתוכנן
195	ברוש מצוי	1	10	24			4	2	2	4	12	2315	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
196	ברוש מצוי	1	15	24	14	13	2	3	2	4	11	1905	נמוכה	כריתה	זוית חדה בין הגזעים, על מבנה מתוכנן
197	ברוש מצוי	1	8	11	4		3	2	1	4	10	292	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
198	ברוש מצוי	1	11	23			4	2	2	4	12	2126	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
199	ברוש מצוי		6	7											לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
200	ברוש מצוי	1	14	23			3	3	2	4	12	1993	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
201	ברוש מצוי	1	9	14			3	2	1	4	10	443	נמוכה	כריתה	בתחום חניון ת"ק של מבנה מתוכנן

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכויות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
202	ברוש מצוי	1	15	21	10		3	3	3	4	13	2220	נמוכה	כריתה	בתחום חניון ת"ק של מבנה מתוכנן
203	ברוש מצוי	1	9	24			3	2	1	4	10	1302	נמוכה	כריתה	גזע מעוקל, בתחום חניון ת"ק של מבנה מתוכנן
204	ברוש מצוי	1	14	22	10	8	3	3	3	4	13	2559	נמוכה	כריתה	ענפים חתוכים, זוית חדה בין הגזעים, בתחום חניון ת"ק של מבנה מתוכנן
205	ברוש מצוי	1	15	25			4	3	2	4	13	3140	נמוכה	כריתה	בתחום חניון ת"ק של מבנה מתוכנן
206	ברוש מצוי	1	10	12			3	2	1	4	10	326	נמוכה	כריתה	בתחום חניון ת"ק של מבנה מתוכנן
207	ברוש מצוי	1	16	26	10		3	3	3	4	13	3283	נמוכה	כריתה	בתחום חניון ת"ק של מבנה מתוכנן
208	תמר קנרי	1	5	48			4	2	2	3	11	1440	גבוהה	כריתה	על מסילת רכבת
209	תמר קנרי	1	5	53			3	2	2	3	10	1080	גבוהה	כריתה	על מסילת רכבת
210	תמר קנרי	1	4	46			4	2	2	3	11	1152	גבוהה	כריתה	על מסילת רכבת
211, 213	תמר קנרי	2	4	46			4	2	2	3	11	1152	גבוהה	כריתה	בתחום הסדרי תנועה מתוכננים
212	תמר קנרי	1	5	44			2	1	1	3	7	360	גבוהה	כריתה	ענפים מצהיבים, בתחום הסדרי תנועה מתוכננים
214	תמר קנרי	1	2.5	55			3	2	1	3	9	405	גבוהה	שימור	ענפים דלילים ונוטים לצד אחד
215	תמר קנרי	1	2	53			3	2	1	3	9	324	גבוהה	כריתה	בתחום הסדרי תנועה מתוכננים
216	תמר קנרי	1	3	55			3	2	1	3	9	486	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
217	תמר קנרי	1	3	55			4	2	2	3	11	864	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
218	זית אירופי	1	3	18	14		4	2	2	5	13	1908	גבוהה	העתקה	מעוצב בצורה כדורית, על מבנה מתוכנן
219	ווישינגטוניה חסונה	1	9	64			3	1	1	3	8	972	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
220	פיקוס קדוש	1	10	56			3	3	3	4	13	12407	גבוהה	שימור	עץ נאה
221	פיקוס קדוש	1	9	34			3	2	1	4	10	2287	גבוהה	כריתה	נטיב ב 70°, על מבנה מתוכנן
222	פיקוס קדוש	1	13	66	45		5	4	3	4	16	41300	גבוהה	שימור	עץ גדול ומרשים
223	פיקוס קדוש	1	14	71	55	51	3	4	4	4	15	41431	גבוהה	שימור	עץ גדול ומרשים, גזע מרכזי כרות, מומלץ על הקלת נוף, ענפים נטוים
224	שלטית מקומטת	1	8	33	24		2	2	1	3	8	1686	גבוהה	כריתה	סימני ריקבון בגזע, על מבנה מתוכנן
225	סיגלון עלה-מימוזה	1	12	62			3	3	2	4	12	14484	גבוהה	שימור	ענפים יבשים ושבורים
226	סיגלון עלה-מימוזה	1	11	46			3	2	2	4	11	6378	גבוהה	שימור	בתחום בינוי מתוכנן
228	סיגלון עלה-מימוזה	1	3	11			3	1	0	4	8	91	גבוהה	כריתה	בתחום תכנית בינוי מתקדמת



מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע 1 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
229	סיגלון עלה-מימוזה	1	11	72			3	3	2	4	12	19533	גבוהה	כריתה	עץ גדול, ענפים שבורים ויבשים, בתחום תכנית בינוי מתקדמת
230	סיגלון עלה-מימוזה	1	10	43			3	2	2	4	11	5574	גבוהה	כריתה	ענף מרכזי כרות, ענפים יבשים, בתחום תכנית בינוי מתקדמת
231	צאלון נאה	1	4	24			3	2	2	4	11	1736	גבוהה	שימור	
232	ווישינגטוניה חסונה	1	14	35			3	2	1	3	9	2268	גבוהה	שימור	
233	סיגלון עלה-מימוזה	1	10	39			3	2	1	4	10	3439	גבוהה	שימור	ענפים יבשים ושבורים
234	סיגלון עלה-מימוזה	1	10	38			3	2	2	4	11	4353	גבוהה	שימור	ענפים יבשים ושבורים, בשולי כביש מתוכנן
235	סיגלון עלה-מימוזה	1	9	53			3	2	2	4	11	8467	גבוהה	שימור	מעט גטוי, סימנים של חיפושית קליפה
236	סיגלון עלה-מימוזה	1	11	31			3	3	1	4	11	2897	גבוהה	שימור	ענפים שבורים ויבשים, עצים במרכז המדרכה
237	גרווילאה חסונה	1	18	49			4	3	3	3	13	10856	נמוכה	שימור	במרכז המדרכה, בשולי כביש מתוכנן
238-240	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש	3	2	43			3	2	2	3	10	432	גבוהה	שימור	הצהבה בעלים
241	סיגלון עלה-מימוזה	1	15	33	30		4	2	2	4	12	6186	גבוהה	שימור	בתחום בינוי קיים
242	ווישינגטוניה חסונה	1	11	34			2	1	1	3	7	792	גבוהה	שימור	מעט גטוי, צמרת תקועה בתוך עץ סיגלון סמוך, בתחום בינוי קיים
243	סיגלון עלה-מימוזה	1	14	42			3	2	2	4	11	5317	גבוהה	שימור	בתחום בינוי קיים
244	סיגלון עלה-מימוזה	1	12	41			3	2	1	4	10	3800	גבוהה	שימור	גזע מרכזי כרות, ענפים כרותים, סימני שבר וריקבון בענפים, בתחום בינוי קיים
245	סיגלון עלה-מימוזה	1	13	43			3	2	2	4	11	5574	גבוהה	שימור	
246	פיקוס קדוש	1	14	49			3	3	2	4	12	7916	גבוהה	כריתה	נשירת עלים בצמרת, על מבנה מתוכנן
247	גרווילאה חסונה	1	16	34			3	3	2	3	11	3267	נמוכה	כריתה	התייבשות עלים בצמרת, על מבנה מתוכנן
248	כרבל לביד	1	9	19			4	2	2	4	12	1270	בינונית	כריתה	צמוד למבנה מתוכנן
249	כרבל לביד	1	9	19			4	2	2	4	12	1270	בינונית	שימור	
250	גרווילאה חסונה	1	18	32			4	2	2	3	11	3087	נמוכה	שימור	במרחק 5 מ' ממבנה מתוכנן
251	סיסם הודי	1	18	44			3	3	2	4	12	6383	גבוהה	שימור	נשירת עלים בצמרת

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
252	סיגלון עלה-מימוזה	1	8	22			3	2	1	4	10	1094	גבוהה	שימור	מעט ענפים יבשים
253	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים	1	5	11	10	4	4	2	2	3	11	630	בינונית	שימור	מין: קלמנטינה
254	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	3	19			4	2	2	4	12	1008	גבוהה	שימור	נמצא מול הכניסה לבניין
255	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים	1	6	18			4	2	2	3	11	1139	בינונית	שימור	מין: קלמנטינה, נמצא מול הכניסה לבניין
256	זית אירופי	1	3	19	13	12	2	3	3	5	13	1755	גבוהה	העתקה	עץ מעוצב במרכז כיכר, סימני ריקבון בגזע, בתחום הסדרי תנועה מתוכננים
257	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	4	18			4	2	2	4	12	1344	גבוהה	שימור	נמצאים סביב כיכר מטופחת ומעוצבת במקום מרכזי
258	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	4	34			4	2	2	4	12	1344	גבוהה	שימור	נמצאים סביב כיכר מטופחת ומעוצבת במקום מרכזי
259	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	5	32			3	2	2	4	11	1260	גבוהה	שימור	נמצאים סביב כיכר מטופחת ומעוצבת במקום מרכזי, מעט הצהבה בענפים
260	בוהיניה מגוונת	1	10	51			3	3	3	3	12	8821	בינונית	שימור	נמצא על שולי כיכר במקום מרכזי, השחרה בגזע
261	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	6	22			4	2	2	4	12	2016	גבוהה	כריתה	בתחום הסדרי תנועה מתוכננים
262	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	5	21			4	2	2	4	12	1680	גבוהה	כריתה	בתחום הסדרי תנועה מתוכננים
263	זית אירופי		2	5	5										מעוצב, לא בקריטריון, על אי תנועה מתוכנן
264	תמר קנרי		1												לא בקריטריון, על אי תנועה מתוכנן
265	תמר קנרי		1.5	35											לא בקריטריון, על אי תנועה מתוכנן
266	תמר קנרי	1	2	54			4	2	1	3	10	432	גבוהה	כריתה	על כביש מתוכנן
267, 268, 270	תמר קנרי	3	2	59			4	2	1	3	10	432	גבוהה	כריתה	על כביש מתוכנן
269	לגרסטרמיה הודית	1	5	14	12	6	4	2	1	3	10	862	בינונית	כריתה	על כביש מתוכנן
271	תמר קנרי	1	2	58			2	1	0	3	6	72	גבוהה	כריתה	ענפים מעוותים, ככל הנראה נגוע בחידקונית
272	לגרסטרמיה הודית	1	5	14	5		4	2	1	3	10	629	בינונית	כריתה	על כביש מתוכנן



מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה" (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
273	סיגלון עלה-מימוזה	1	6	24			3	1	1	4	9	868	גבוהה	כריתה	ענפים יבשים ושבורים, על מבנה מתוכנן
274	סיגלון עלה-מימוזה	1	6	21			3	1	1	4	9	665	גבוהה	כריתה	ענפים יבשים ושבורים, על מבנה מתוכנן
275	סיגלון עלה-מימוזה	1	8	22	18	14	3	1	1	4	9	1121	גבוהה	כריתה	ענפים יבשים ושבורים, צמוד למבנה מתוכנן
276	סיגלון עלה-מימוזה	1	8	31	18		3	2	1	4	10	2539	גבוהה	כריתה	ענפים יבשים ושבורים, בתחום הסדרי תנועה מתוכננים
277	סיגלון עלה-מימוזה	1	12	32	31		4	2	2	4	12	6047	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
278	אלמוגן רחב-עלים	1	10	41			3	3	2	4	12	5938	גבוהה	כריתה	מעט ענפים שבורים, על מבנה מתוכנן
279	פיקוס התאנה	1	4	17	16		3	2	1	4	10	884	גבוהה	כריתה	נטוי ב°60, על מבנה מתוכנן
280	אלמוגן רחב-עלים	1	10	52			3	3	3	4	13	11462	גבוהה	כריתה	עץ נאה, מעט ענפים שבורים, זליגת שרף, על מבנה מתוכנן
281	אלמוגן רחב-עלים	1	10	40			4	3	3	4	14	9043	גבוהה	כריתה	עץ נאה, על מבנה מתוכנן
282	בוקיזה נמוכה	1	9	19	18		3	2	1	2	8	591	נמוכה	כריתה	ענפים שבורים, קילופים בגזע, בתחום שינוי הסדרי תנועה
283	אורן קפריסאי	1	16	58			3	3	3	4	13	13309	נמוכה	כריתה	גדול ומרשים, התייבשות במספר מקומות בעץ, על מבנה מתוכנן
285	אורן קפריסאי	1	15	55			3	3	2	4	12	9973	נמוכה	כריתה	עץ גדול, התייבשות במרכז העץ, על מבנה מתוכנן
286	קליסטמון אדום	1	7	15	13		2	1	1	4	8	272	גבוהה	כריתה	ענפים חתוכים, גזעים נוגעים אחד בשני, על מבנה מתוכנן
287	בוקיזה נמוכה	1	8	19			3	1	1	2	7	272	נמוכה	כריתה	ענפים שבורים, בתחום שינוי הסדרי תנועה
288	קליסטמון אדום	1	6	15	14		3	1	1	4	9	426	גבוהה	כריתה	נמצא בצל האורנים שלידו, התייבשות עלים, על מבנה מתוכנן
288	בוקיזה נמוכה	1	9	16			3	1	1	2	7	193	נמוכה	כריתה	ענפים שבורים, על מבנה מתוכנן
289	אשל הפרקים	1	8	41			2	1	1	3	7	1372	גבוהה	כריתה	ענפים שבורים ויבשים, על מבנה מתוכנן
290	בוקיזה נמוכה	1	11	24			3	2	1	2	8	651	נמוכה	כריתה	ענפים שבורים, על מבנה מתוכנן

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע 1 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
291	סיגלון עלה-מימוזה	1	11	19			4	1	1	4	10	725	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
292	כרבל לביד		5	8											לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
293	לגרסטרמיה הודית	1	6	11	10	7	3	2	1	3	9	442	בינונית	כריתה	על מבנה מתוכנן
294	אראוקריה רמה	1	9	21			3	2	2	4	11	1329	נמוכה	כריתה	נטיב ב-80°, על מבנה מתוכנן
295	אראוקריה רמה	1	16	41			5	3	2	4	14	10557	נמוכה	כריתה	עץ זקוף ומרשים, במקום בולט וגבוה, על כביש מתוכנן
296-298	גרווילאה חסונה		5	8	6	6									לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
299	פלומריה ריחנית	1	3	12	11	5	3	2	1	4	10	491	בינונית	כריתה	ענפים יבשים, על מבנה מתוכנן
300	פלומריה ריחנית	1	5	19	16	15	3	2	2	4	11	1813	בינונית	כריתה	ענפים יבשים, על מבנה מתוכנן
301	אראוקריה רמה	1	13	32			4	3	3	4	14	6173	נמוכה	שימור	עץ יפה, במקום בולט ומרכזי, על מדרכה מתוכננת
302	פלפלון בכות	1	6	42	29		2	1	1	3	7	1372	נמוכה	כריתה	ענפים יבשים, סימני ריקבון בגזע, צמוד למבנה מתוכנן
303	זית אירופי	1	7	21	20	18	4	3	2	5	14	4539	גבוהה	העתקה	על חניה לאורך כביש מתוכנן
304	זית אירופי	1	5	22	21	19	3	2	2	5	12	3001	גבוהה	העתקה	ענפים נוטים מאוד לצדדים, בתחום שינוי הסדרי תנועה, במרחק בינוי מתוכנן
305	אראוקריה רמה	1	16	43			3	3	2	4	12	6967	נמוכה	כריתה	שרף בגזע, נטיב ב-80°, על מבנה מתוכנן
306	סיגלון עלה-מימוזה	1	8	33	28	27	2	3	2	4	11	4636	גבוהה	כריתה	מצל על המדרכה, ענפים מסובכים אחד בשני, שבריר וריקבון בענפים מרכזיים, על מבנה מתוכנן
307	סיגלון עלה-מימוזה	1	10	25	23	19	2	2	2	4	10	2150	גבוהה	כריתה	ענפים שבורים, סימני נובר, על מבנה מתוכנן
308	זית אירופי	1	7	18	14	14	3	2	2	5	12	1763	גבוהה	העתקה	ענפים מתייבשים כתוצאה ממחסור בתאורה, על מבנה מתוכנן
309	קליטשמון אדום	1	5	17	14		3	2	1	4	10	766	גבוהה	כריתה	ענפים יבשים, בתחום חניון תת"ק של מבנה מתוכנן
310	קליטשמון אדום	1	5	17			3	1	1	4	9	381	גבוהה	כריתה	גזע כרות, ענפים יבשים, בתחום חניון תת"ק של מבנה מתוכנן

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
311	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש	1	2	25			3	2	1	3	9	324	גבוהה	כריתה	ענפים מסוככים בענפי הקליסטמון, בתחום חניון תת"ק של מבנה מתוכנן
312	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש		1.5	15											לא בקריטריון, בתחום חניון תת"ק של מבנה מתוכנן, לכריתה
313	קליסטמון אדום	1	7	17	15	11	3	2	1	4	10	914	גבוהה	כריתה	ענפים יבשים ושבורים, על מבנה מתוכנן
314	קליסטמון אדום	1	7	21	19	18	2	2	1	4	9	1033	גבוהה	כריתה	סימני ריקבון בענפים ובגזע, על מבנה מתוכנן
315	קליסטמון אדום	1	8	18	17		3	2	1	4	10	927	גבוהה	כריתה	ענפים יבשים ושבורים, על מבנה מתוכנן
316	ברוש מצוי	1	14	41			3	3	3	4	13	7601	נמוכה	כריתה	שרף בגזע, סדקים בחלק מהענפים, בתחום בינוי מתוכנן
317	ברוש מצוי	1	11	23			3	1	1	4	9	797	נמוכה	כריתה	נמצא בצל העצים שלידו, על מאגר מים מתוכנן
318	ברוש מצוי	1	14	33			4	3	3	4	14	6565	נמוכה	כריתה	על מדרכה מתוכננת, במרחק 1.5 מ' מקו בניין מתוכנן
319	זית אירופי		3	9	2	2									לא בקריטריון
320	בוהיניה מגוונת	1	4	16	13	11	3	2	1	3	9	680	בינונית	כריתה	ענפים שבורים ויבשים, גוף סבוך, מזיק בעלים, במרחק 4.5 מ' ממבנה מתוכנן
321	בוהיניה מגוונת	1	6	18	9		3	2	1	3	9	618	בינונית	כריתה	גוף סבוך מאוד, ענפים יבשים, על מבנה מתוכנן
322	כרבל לביד	1	6	12			4	2	1	4	11	380	בינונית	כריתה	על מבנה מתוכנן
323	איקליפטוס המקור	1	10	71			3	2	1	3	9	9260	נמוכה	כריתה	ענפים מרכזיים כרותים, גזע נוסף כרות ומרקוב, בתחום חניון תת"ק של מבנה מתוכנן
324	כרבל לביד	1	6	11	9		4	2	1	4	11	426	בינונית	כריתה	על מבנה מתוכנן
325	בוהיניה מגוונת	1	4	12	9		2	1	0	3	6	70	בינונית	כריתה	מכוסה בפייחת, שברים
326	בוהיניה מגוונת	1	2	11	9		1	1	0	3	5	30	בינונית	כריתה	ענפים מתים, סדוק ושבור
327	ברוש מצוי	1	16	39			4	3	2	4	13	7642	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
328	ברוש מצוי	1	15	24			4	2	2	4	12	2315	נמוכה	כריתה	בתחום בינוי מתוכנן
329	ברכיטון אדרי	1	8	22			4	1	2	3	10	1185	גבוהה	כריתה	נמצא בגומחה בין המבנים, על מבנה מתוכנן
330	זית אירופי	1	2	17			2	1	1	5	9	327	גבוהה	כריתה	ענפים מרכזיים כרותים, קילופים בגזע, על מבנה מתוכנן

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
331	זית אירופי		2	2	2										ענפים בוגרים מתים, ענפים צעירים חיים סמוך לגזעים המתים, לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
332	זית אירופי		3	8	4	4									לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
333	ערבה מינים שונים	1	2	12	4	4	2	1	1	3	7	131	נמוכה	כריתה	יובשני, על מבנה מתוכנן
334	זית אירופי		3	2	2	2									גזעים בוגרים מתים, גזעים צעירים לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
335	זית אירופי		4	3	4	3									גזעים בוגרים מתים, גזעים צעירים לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
336	בוהיניה מגוונת	1	8	32			3	2	1	3	9	1736	בינונית	כריתה	גזע נטוי, התייבשות בענפים, נשירת עלים, על מבנה מתוכנן
337	ברכיכטון אדרי	1	5	14	15	2	2	2	1	3	8	380	גבוהה	שימור	מצהיב
338	ברכיכטון אדרי	1	8	16	14		3	3	2	3	11	1084	גבוהה	שימור	זוית חדה בין הענפים
339	ברכיכטון אדרי	1	8	21			5	3	2	3	13	2250	גבוהה	שימור	
340	ווישינגטוניה חסונה	1	11	32			3	2	1	3	9	1782	גבוהה	שימור	מעט הצהבה בענפים, מעט נוטה
341	ברכיכטון אדרי	1	7	22			3	3	2	3	11	1482	גבוהה	שימור	זוית חדה בין הענפים, ענפים חתוכים
342	ווישינגטוניה חסונה	1	12	34			4	2	1	3	10	2592	גבוהה	כריתה	במרכז כביש מתוכנן
343	בוהיניה מגוונת	1	8	19	18	18	3	2	2	3	10	1549	בינונית	כריתה	על כביש מתוכנן
344	בומבק ציבה (הודי)	1	9	12	11		3	2	2	4	11	616	גבוהה	כריתה	על כביש מתוכנן
345	פיקוס התאנה	1	5	13	13		4	2	2	4	12	1226	גבוהה	שימור	
346	בומבק ציבה (הודי)	1	6	11			3	2	1	4	10	274	גבוהה	שימור	מעט הצהבה בעלים וקילופים בגזע
347	סיגלון עלה-מימוזה	1	10	26	24		3	2	2	4	11	2906	גבוהה	שימור	ענפים שבורים ויבשים
348	סיגלון עלה-מימוזה	1	10	24			3	2	2	4	11	1736	גבוהה	כריתה	מכוסה בשיה משפס יפה, צמוד למבנה מתוכנן
349	לגרסטרמיה הודית	1	8	16	7		4	3	1	3	11	1127	בינונית	כריתה	על מבנה מתוכנן

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכויות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
350	שוזף מינים שונים		4	5	4	4									לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
351	לגרטרמיה הודית	1	6	15			4	2	2	3	11	904	בינונית	כריתה	על מבנה מתוכנן
352	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1		15	10	9	4	2	1	4	11	0	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
353, 354	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש		1.5	25											לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
355	דקל זנב הדג	1	7	18			3	2	1	4	10	1323	גבוהה	כריתה	עלים מצהיבים, על מבנה מתוכנן
356	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	4	19			3	2	2	4	11	1008	גבוהה	כריתה	עלים מעט מצהיבים, צמוד למבנה מתוכנן
357	קזוארינה שבטבטית	1	18	69			4	3	3	3	13	19733	נמוכה	שימור	צמוד למבנה קיים
358	ברכיכישון צפצפתי	1	10	25	23		3	3	3	4	13	3771	גבוהה	שימור	קרוב למבנה (2 מ'), זזית חדה בין הגזעים, מעט ענפים יבשים, צמוד למבנה קיים
359	סיגלון עלה-מימוזה	1	12	26	25	25	4	3	2	4	13	6536	גבוהה	כריתה	בשולי כביש מתוכנן
360	פיקוס מעוקם	1	7	12	3		3	1	1	4	9	210	גבוהה	כריתה	נשוי, נמצא תחת הסיגלון, בשולי כביש מתוכנן
361	בוהיניה מגוונת	1	5	16	14		3	2	1	3	9	600	גבוהה	שימור	נוף סבוך, ענפים חתוכים ושבורים, צמוד למבנה קיים
362	צאלון נאה	1	7	38			3	2	2	4	11	4353	גבוהה	שימור	ענפים שבורים, ריקבון בפצע בענף מרכזי, צמוד למבנה קיים
363	שקד מצוי / קטן עלים/ ערבי	1	6	12	10	8	2	2	1	4	9	298	בינונית	שימור	השחרה וסדקים בגזעים
364	בוהיניה מגוונת	1	5	11	7		3	2	1	3	9	247	בינונית	שימור	נוף סבוך
365	בוהיניה מגוונת	1	4	13	10	8	2	2	1	3	8	284	בינונית	כריתה	פיחת בעלים ובענפים, ענפים שבורים, בקרבה למבנה מתוכנן
366	איקליפטוס המקור	1	10	47			3	3	2	3	11	6763	נמוכה	כריתה	שברים בענפים וגזעים שנגדמו, על מבנה מתוכנן
367	איקליפטוס המקור	1	14	105			3	3	3	3	12	40504	נמוכה	כריתה	עץ גדול, בתחתית הגזע יש סימני ריקבון ושברים באזור של שבר במקום שהיה בו בעבר גזע, על מבנה מתוכנן
368	בוהיניה מגוונת	1	9	22	19		3	2	1	3	9	1127	בינונית	שימור	ענפים יבשים ושבורים

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
369			5	8	7	5									מל"י, לא בקריטריון
370	תמר מצוי	1	7	38			2	3	2	4	11	1470	גבוהה	שימור	עץ במרכז מבנה, במרכז פינת ישיבה, מתייבש ומצהיב
371	וושנינגטוניה חסונה		1	21											לא בקריטריון, לשימור
372	ברוש מצוי	1	12	31			4	3	2	4	13	4828	נמוכה	כריתה	במרכז כביש מתוכנן
373	ברוש מצוי	1	12	26			4	3	2	4	13	3396	נמוכה	כריתה	במרכז כביש מתוכנן
374	ברוש מצוי	1	15	49			4	3	3	4	14	14475	נמוכה	שימור	ברוש גדול ויפה, עם מבנה מסודר וצריפי, בשולי כביש מתוכנן
375	וושנינגטוניה חוטית	1	3	51			3	1	1	3	8	324	גבוהה	כריתה	בתחום שינוי הסדרי תנועה
376	וושנינגטוניה חסונה	1	8	33			2	2	1	3	8	864	גבוהה	כריתה	ענפים שבורים, צמוד למבנה מתוכנן
377	ברוש מצוי	1	16	42			3	3	3	4	13	7976	נמוכה	כריתה	עץ גדול, מעט ענפים שבורים, על מבנה מתוכנן
378	תמר מצוי	1	2.5	31			3	2	1	4	10	473	גבוהה	כריתה	צמוד לעץ תמר נוסף, צמוד למבנה מתוכנן
379	תמר מצוי		1.8	29											לא בקריטריון, צמוד למבנה מתוכנן, לכריתה
380	וושנינגטוניה חסונה	1	8	25			4	2	1	3	10	1728	גבוהה	כריתה	צמוד למבנה מתוכנן
381	וושנינגטוניה חסונה	1	11	28			3	2	1	3	9	1782	גבוהה	כריתה	נמצא בתוך רצפת בטון, צמוד למבנה מתוכנן
382	ברוש מצוי	1	9	42			4	3	3	4	14	10635	נמוכה	כריתה	על כביש מתוכנן
383	שקד מצוי / קטן עלים/ ערבי	1	7	26	24		2	3	4	4	13	2966	בינונית	כריתה	עץ גדול ובוגר ביחס לעצי שקד, נמצא במרכז מבנים, גזעים כרותים עם סימני ריקבון ונובר, דרוש גיזום החלקים המתים
384	חרוב מצוי	1	7	49	42		4	4	4	4	16	24741	בינונית	שימור	עץ גדול ומרשים, נראה עתיק
385	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש		1.8	25											לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
386	דקל זנב הדג		2	9											לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
387	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	4	17			4	2	1	4	11	1008	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
388	וושנינגטוניה חסונה	1	7	33			4	1	1	3	9	1008	גבוהה	כריתה	נמצאים במקום נסתר בין בניינים, על מבנה מתוכנן
389	וושנינגטוניה חסונה	1	12	32			4	1	1	3	9	1728	גבוהה	כריתה	נמצאים במקום נסתר בין בניינים, על מבנה מתוכנן
390	פלומריה ריחנית		4	9	9	4									לא בקריטריון, בתחום שינוי הסדרי תנועה, לכריתה

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע 1 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכויות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
391	ווישינגטוניה חסונה	1	7	33			4	2	1	3	10	1512	גבוהה	שימור	במרחק 3.2 מ' ממבנה מתוכנן
392-394	לא קיימים														
394	מ.ל.י.		2	6	1										לא בקריטריון
395	שפלה מקרינה		5	13	12										אינו מוגדר כעץ, גזע סדוק עם סימני רקבון
396	פיקוס השדרות	1	11	66			3	3	3	4	13	18465	גבוהה	שימור	סדקים בקליפת העץ
397	פיקוס השדרות	1	8	87			3	3	2	4	12	26737	גבוהה	שימור	ענפים מרכזיים כרותים, צמוד למבנה קיים
398	פיקוס השדרות	1	9	59			3	3	2	4	12	12297	גבוהה	שימור	נוף נוטה לצד אחד
399	פיקוס השדרות	1	9	61			3	3	2	4	12	13144	גבוהה	שימור	ענפים מרכזיים כרותים, חורים וחשש לריקבון בגזע
400	פיקוס השדרות	1	12	55			3	2	2	4	11	8549	גבוהה	העתקה	מעט ענפים שבורים ויבשים, דרושה הקטנת נוף, על כביש מתוכנן, לבקשת המתכנן יועתק במרחק ברדיוס 25 מ' ממיקום קיים
401	פיקוס השדרות	1	16	51			4	3	2	4	13	12251	גבוהה	העתקה	במרכז כביש מתוכנן, לבקשת המתכנן יועתק במרחק ברדיוס 25 מ' ממיקום קיים
402	פיקוס השדרות	1	14	46			3	3	2	4	12	7475	גבוהה	העתקה	נוף נוטה לצד אחד, במרכז כביש מתוכנן, לבקשת המתכנן יועתק במרחק ברדיוס 25 מ' ממיקום קיים
403	ווישינגטוניה חסונה	1	12	38			4	1	1	3	9	1728	גבוהה	שימור	
404	תמר מצוי	1	8	33			4	2	1	4	11	2016	גבוהה	שימור	
405	שלטית מקומטת		3	8											לא בקריטריון
406	שלטית מקומטת		2	8											לא בקריטריון
407	שלטית מקומטת		3	7											לא בקריטריון
408	בומבק ציבה (הודי)	1	9	40			4	3	4	4	15	11254	גבוהה	שימור	עץ יפה, נמצא מול כניסה למבנה, מצל על פינת ישיבה, צמוד למבנה קיים
409	פיקוס השדרות	1	12	54			4	3	2	4	13	13734	גבוהה	כריתה	צמוד למבנה מתוכנן
410	פיקוס השדרות	1	12	49			3	3	2	4	12	8482	גבוהה	כריתה	נוף נוטה לצד אחד, על מבנה מתוכנן
411	פיקוס השדרות	1	14	37			4	3	1	4	12	5158	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
412	פיקוס השדרות	1	14	29	28		3	2	1	4	10	2613	גבוהה	כריתה	פגיעה בתחתית הגזע, על מבנה מתוכנן

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
413	פיקוס השדרות	1	13	21			3	1	1	4	9	623	גבוהה	כריתה	נטיב ב°60, על מבנה מתוכנן
414	פיקוס השדרות	1	10	18			3	1	1	4	9	458	גבוהה	כריתה	ענפים ארוכים ודקים, יש חשש לשבר, על מבנה מתוכנן
415	פיקוס השדרות	1	14	31			4	3	2	4	13	4526	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
416	פיקוס השדרות	1	13	37			3	2	2	4	11	3869	גבוהה	כריתה	נוף נטוי, ענפים מרכזיים כרותים, על מבנה מתוכנן
417	פיקוס השדרות	1	15	37			3	2	2	4	11	3869	גבוהה	כריתה	נוף נטוי, על מבנה מתוכנן
418	פיקוס השדרות	1	15	23			2	2	1	4	9	747	גבוהה	כריתה	ענף מעץ מס' 419 נשען על עץ זה, על מבנה מתוכנן
419	פיקוס השדרות	1	14	33	31		2	1	1	4	8	1478	גבוהה	כריתה	חורים וסימני ריקבון בגזע, נוף נטוי, ענף מעץ זה נשען על עץ מס' 418, נוף נטוי, על מבנה מתוכנן
420	פיקוס השדרות	1	18	42	33		4	3	2	4	13	10873	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
421	פיקוס השדרות	1	18	38			2	1	1	4	8	1360	גבוהה	כריתה	נטיב ב°60, דרוש גיזום להקלת נוף, על מבנה מתוכנן
422	פיקוס השדרות	1	18	43			2	1	1	4	8	1742	גבוהה	כריתה	נטיב ב°60, דרוש גיזום להקלת נוף, על מבנה מתוכנן
423	פיקוס השדרות	1	20	50	49		4	3	3	4	14	20915	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
424	ברוש מצוי	1	18	25			3	2	2	4	11	1884	נמוכה	שימור	נוף דליל, סימני פגיעה בגזע
425, 427-429															לא קיימים בשטח
426	ברוש מצוי	1	13	15			2	2	1	4	9	339	נמוכה	כריתה	זוית חדה בין הענפים, סימני פגיעה
430	איקליפטוס המקור	1	40	195			4	5	5	3	17	310436	נמוכה	שימור	עץ גדול מאוד, מבנה צריפי ויפה, חשוב לשמר, מעט ענפים שבורים
431	קתרוסית מרובעת	1	9	18	14	12	3	2	1	3	9	838	נמוכה	כריתה	גזעים מסובכים אחד בשני, על מבנה מתוכנן
432															עץ מת
433	זית אירופי	1	4	16	13	12	2	2	1	5	10	699	גבוהה	שימור	חורים גדולים של נובר בחלק מהגזעים, נמצא באי תנועה משופח
434	ברכיכטון צפצפתי	1	7	26			4	3	2	4	13	3184	גבוהה	שימור	נמצא באי תנועה משופח
435	ברכיכטון צפצפתי	1	7	26			3	3	2	4	12	2388	גבוהה	שימור	יש חבל שמחבר את העץ ויש להוריד אותו, נמצא באי תנועה משופח



מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ל"ח' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
436	זית אירופי	1	3	19	17	14	2	2	2	5	11	1364	גבוהה	שימור	חורים בגזע, חלק מהגזע חלול, נמצא באי תנועה משופח
437	טבבוית איפה		4	5	3	1									לא בקריטריון, לשימור
438	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	2	15			3	1	1	4	9	252	גבוהה	שימור	שרף בגזע
439	פנסית דו-נוצתית	1	7	14			4	2	1	4	11	554	גבוהה	שימור	
440	דקל זנב הדג		2	9											לא בקריטריון, לשימור
441															לא קיים
442	מ..ל.י.		2	2	2										לא בקריטריון, לשימור
443	פיקוס השדרות	1	16	69			4	3	1	4	12	17939	גבוהה	שימור	בשולי כביש מתוכנן
444	פיקוס השדרות	1	18	42	34		3	3	1	4	11	6618	גבוהה	שימור	שרביטן מטפס עליו, ענפים שבורים, בשולי כביש מתוכנן
445	אשל הפרקים	1	17	44			4	1	1	3	9	3161	גבוהה	שימור	נמצא מאחורים בניין במקום נסתר
446	קווארינה שבטבתית	1	15	28			3	2	2	3	10	1625	נמוכה	שימור	
447	קווארינה שבטבתית	1	11	19			3	2	1	3	9	561	נמוכה	שימור	
448											0	0			עץ לא נמצא בתכנית ובשטח
449	תמר מצוי	1	8	32			3	3	2	4	12	2520	גבוהה	כריתה	מקום מרכזי, מעט מצהיב, צמוד למבנה מתוכנן
450	פיקוס צר-עלים		3	9	9										לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
451	מ..ל.י.		4	8	6										לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
452	ווינגטוניה חסונה	1	8	32			3	2	1	3	9	1296	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
453-454	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש		1.5	31											לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
455	פיקוס כינורי	1	5	12	12	10	3	2	2	3	10	651	גבוהה	כריתה	זווית חדה בין הענפים, מעט ענפים שבורים, על מבנה מתוכנן
456	פיקוס הגומי	1	4	12			3	1	1	3	8	176	גבוהה	כריתה	ענפים חתוכים, בתחום שינוי הסדרי תנועה
457	פיקוס הגומי	1	5	13	12	5	3	1	2	3	9	466	גבוהה	כריתה	ענפים חתוכים, בתחום שינוי הסדרי תנועה
458, 459	פיקוס כינורי		4	8											לא בקריטריון, צמוד/על מבנה מתוכנן, לכריתה

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכויות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
460	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	5	14			3	1	1	4	9	630	גבוהה	כריתה	מעט מצהיב, על מבנה מתוכנן
461	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	8	22			3	1	2	4	10	1512	גבוהה	כריתה	מעט מצהיב, על מבנה מתוכנן
462	פיקוס כינוריי	1	7	12	11		3	1	1	3	8	250	גבוהה	כריתה	הצהבות בעלים, על מבנה מתוכנן
463	פיקוס כינוריי	1	6	14	9		3	1	1	3	8	329	גבוהה	כריתה	הצהבות בעלים, על מבנה מתוכנן
464	פיקוס כינוריי	1	7	12	10		3	1	1	3	8	299	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
465	כרבל לביד	1	8	13			4	1	1	4	10	297	בינונית	כריתה	על מבנה מתוכנן
466	כרבל לביד	1	7	12	8		4	1	1	4	10	309	בינונית	כריתה	על מבנה מתוכנן
467	כרבל לביד		6	7	6										לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
468	פיקוס כינוריי		5	9	9										לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
469	אזדרכת מצויה	1	10	52			3	2	1	2	8	2675	בינונית	כריתה	ענפים שבורים, חורים והתחלה של ריקבון בגזמים, צמוד למבנה מתוכנן
470	עצי פרי מיינים שונים		3	5	4										מין: לימון, לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
471	אזדרכת מצויה	1	7	39			3	1	1	2	7	1003	בינונית	כריתה	גזע מרכזי כרות, התחדשויות רבות מאותה נקודה, על מבנה מתוכנן
472	רוביניה בת-שיטה	1	6	11	11		3	1	1	2	7	188		כריתה	על מבנה מתוכנן
473	אזדרכת מצויה		5	8	6										לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
474	שזיף הזובדבן 'ארגמן-כהה'		3	3	3	2									לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
475	רוביניה בת-שיטה														עץ מת
476	רוביניה בת-שיטה		7	4	4										לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
477	רוביניה בת-שיטה	1	8	12	10		3	1	1	2	7	199	בינונית	כריתה	על מבנה מתוכנן
478	ברכיכישון אוסטרלי	1	5	14			4	2	1	3	10	480	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
479	ברכיכישון אוסטרלי	1	6	23			4	2	2	3	11	1728	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
480	כרבל לביד	1	7	11			4	2	1	4	11	319	בינונית	כריתה	על מבנה מתוכנן
481	ברכיכישון הסלעים		2	5											לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
482	ברכיכטון אוסטרלי	1	8	17			4	2	2	3	11	944	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
483	ברכיכטון הסלעים	1	6	21			3	2	2	4	11	1246	גבוהה	כריתה	חורים וחיפשויות קליפה במקומות מהם הורדו ענפים, צמוד למבנה מתוכנן
484	ברכיכטון צפצפתי	1	10	23			4	2	2	4	12	1993	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
485	ברכיכטון צפצפתי	1	9	18			4	2	1	4	11	916	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
486	מייש דרומי	1	8	17			3	2	2	5	12	980	גבוהה	שימור	במרחק 4 מ' ממבנה מתוכנן
487	שלטית מקומטת	1	10	24			3	3	1	3	10	1411	גבוהה	כריתה	נטוי ב°80, ענף מרכזי כרות, מצל על פינת ישיבה ציבורית, על מבנה מתוכנן
488	שלטית מקומטת	1	11	25			4	3	1	3	11	2041	גבוהה	כריתה	מצל על פינת ישיבה ציבורית, על מבנה מתוכנן
489	ברוש מצוי	1	15	36			3	4	3	4	14	6837	נמוכה	שימור	נמצא בכניסה לבניין המרכזי של בית החולים
490	כרבל לביד		5	8											לא בקריטריון, לשימור
491	ברכיכטון אוסטרלי	1	7	17			4	3	2	3	12	1180	גבוהה	שימור	
492	ברכיכטון אוסטרלי	1	6	13			3	3	2	3	11	517	גבוהה	שימור	מעט שבירים בענפים
493	ברכיכטון אוסטרלי	1	7	17			3	3	2	3	11	885	גבוהה	שימור	
494	זית אירופי	1	4	16			4	3	3	5	15	1736	גבוהה	שימור	נמצא בכניסה לבניין המרכזי של בית החולים
495	קליסטמון אדום	1	10	29			2	1	0	4	7	370	גבוהה	כריתה	נטוי ב°40, דרוש גיזום, ענפים שבירים, בתחום שינוי הסדרי תנועה
496	קליסטמון אדום	1	8	15			3	2	1	4	10	445	גבוהה	כריתה	ענפים שבירים ויבשים, עץ מס' 495 מצל עליו, בתחום שינוי הסדרי תנועה
497	קליסטמון אדום		6	9											לא בקריטריון, בתחום שינוי הסדרי תנועה, לכריתה
498	בומבק ציבה (הודי)		2	5	4										לא בקריטריון, בתחום שינוי הסדרי תנועה, לכריתה
499	אילנתה בלוטית		8	15	14										מין פולש, על מבנה מתוכנן, לכריתה
500	קליסטמון אדום	1	10	21			3	2	2	4	11	1163	גבוהה	כריתה	חלק מהענפים יבשים, על מבנה מתוכנן
501	אילנתה בלוטית		8	15											מין פולש, על מבנה מתוכנן, לכריתה

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ל"ח" (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
502	קליסטמון אדום	1	12	24			3	2	2	4	11	1519	גבוהה	כריתה	חלק מהענפים יבשים, על מבנה מתוכנן
503	קליסטמון אדום	1	11	17			3	1	1	4	9	381	גבוהה	כריתה	חלק מהענפים יבשים, על מבנה מתוכנן
504	קליסטמון אדום	1	11	22			4	2	2	4	12	1702	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
505	קליסטמון אדום	1	8	16	14		3	1	1	4	9	467	גבוהה	כריתה	נטוי ב-60°, חלק מהענפים יבשים, על מבנה מתוכנן
506	אשל הפרקים	1	16	48			3	2	2	3	10	5643	גבוהה	כריתה	חלק מהענפים יבשים, פטריות והתחלת רקבון בתחתית הגזע, על מבנה מתוכנן
507	תמר מצוי		1.5	20											לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
508	סיגלון עלה-מימוזה	1	8	19			3	2	1	4	10	816	גבוהה	כריתה	ענפים חתוכים, על מבנה מתוכנן
509	סיגלון עלה-מימוזה	1	9	17			3	2	1	4	10	653	גבוהה	כריתה	ענפים חתוכים, על מבנה מתוכנן
510	סיגלון עלה-מימוזה	1	9	22			3	2	1	4	10	1094	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
511	סיסם הודי	1	12	37			2	1	1	4	8	1204	גבוהה	כריתה	גזע מרכזי כרות, הגזע מתקלף ומרקיב, על מבנה מתוכנן
512	זית אירופי	1	8	19	18	18	3	3	2	5	13	2904	גבוהה	העתקה	אחד הגזעים נוטה ב-50°
513	זית אירופי	1	7	13	11	10	4	2	1	5	12	948	גבוהה	העתקה	על מבנה מתוכנן
#####	ברוש מצוי			9											לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
515-521	ברוש מצוי	7	11	16			4	2	1	4	11	772	נמוכה	כריתה	שדרת ברושים לאורך הכביש, צולמו כפוליון B על מבנה מתוכנן
522	ברוש מצוי	1	15	16			4	2	2	4	12	1029	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
524	ברוש מצוי	1	11	16			4	2	1	4	11	772	נמוכה	כריתה	צמוד למבנה מתוכנן
525-527	ברוש מצוי	3	11	16			4	2	1	4	11	772	נמוכה	כריתה	שדרת ברושים לאורך הכביש, צולמו כפוליון B, בתחום שינוי הסדרי תנועה
528	ברוש מצוי	1	9	12			3	2	1	4	10	326	נמוכה	כריתה	נטוי ב-80°, בתחום שינוי הסדרי תנועה
530-535	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים		2	3	3										מין: תפוז, לא בקריטריון, בתחום שינוי הסדרי תנועה, לכריתה
536	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	5	17			3	2	1	4	10	945	גבוהה	כריתה	ענף שבור, מעט הצהבה, על מבנה מתוכנן

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
537	בומבק ציבה (הודי)	1	6	14	13	13	3	2	2	4	11	1100	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
538	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	5	18			3	2	1	4	10	945	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
539	קתרוסית מרובעת		2	4	3										לא בקריטריון, צמוד למבנה מתוכנן, לכריתה
540	מ.ל.י.		6	9	8										לא בקריטריון, צמוד למבנה מתוכנן, לכריתה
541	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים		3	6	5										מין: אשכולית, לא בקריטריון, צמוד למבנה מתוכנן, לכריתה
542	שוזף מינים שונים	1	3	11	10	7	3	1	1	3	8	258	בינונית	כריתה	שרף בגזע, ענפים סבוכים, צמוד למבנה מתוכנן
543-545	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים		3	8	5										מין: לימון, לא בקריטריון, צמוד למבנה מתוכנן, לכריתה
546	ברכיכטון צפצפתי	1	9	24			3	2	2	4	11	1628	גבוהה	שימור	פיחת בגזע (אולי מכנימות), במרחק 4 מ' ממבנה מתוכנן
547	ווינגטוניה חסונה	1	6	38			4	1	1	3	9	864	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
548-549	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים		4	5	5										מין: לימון, לא בקריטריון, צמוד למבנה מתוכנן, לכריתה
550	פיקוס בינומינה	1	5	16			2	2	1	3	8	313	גבוהה	כריתה	נטיב 50°, ענפים יבשים, בתחום מבנה מתוכנן
551	פיקוס השדרות	1	4	49	41		4	2	2	4	12	12214	גבוהה	שימור	במדידה מופיע בטעות כ-550, בתחום רחבה בין מבנים
552	ברוש מצוי	1	13	44			3	3	3	4	13	8754	נמוכה	כריתה	קצת סדקים בגזע, על מבנה מתוכנן, במדידה מופיע בטעות כ-551
553, 554	קליסטמון אדום		4	7	7										לא בקריטריון, במדידה מופיעים בטעות כ-553, 552
555	איקליפטוס המקור	1	25	81			4	4	3	3	14	37495	נמוכה	שימור	
556	איקליפטוס המקור	1	23	110			3	4	3	3	13	51862	נמוכה	שימור	מעט ענפים שבורים, אחד הגזעים כרות, מעט שרף בפצעים
557	צאלון נאה	1	6	28			4	2	2	4	12	3151	גבוהה	שימור	
558	אראוקריה רמה	1	9	15			3	2	2	4	11	678	נמוכה	שימור	מעט נטוי
559	ברכיכטון אוסטרלי	1	10	19			4	3	2	3	12	1474	גבוהה	שימור	

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכויות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
560	עצי פרי נשירים מינים שונים	1	4	11	8		2	1	0	3	6	58	בינונית	שימור	מין: אגס, עפצים רבים בגזעים, השחרה בגזע
561	עצי פרי נשירים מינים שונים	1	7	13	12	8	1	1	0	3	5	51	בינונית	שימור	הרבה מאוד שרף בגזע ובענפים, ענפים שבורים ויבשים, שברים וחורים של נובר בענפים
562	סיגלון עלה-מימוזה	1	8	27	19		3	2	2	4	11	2742	גבוהה	שימור	מעט ענפים שבורים, ענפים לוחצים אחד על השני
563	קתרוסית מרובעת	1	8	15	12	10	3	2	2	3	10	784	נמוכה	שימור	ענפים נתקעים אחד בשני
564	כרבל לביד		7	8	8	7									לא בקריטריון, לשימור
565	ברוש מצוי	1	17	36			4	3	3	4	14	7813	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
566	בומבק ציבה (הודי)		4	5	2										לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
567	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	4	13			4	1	0	4	9	336	גבוהה	שימור	בשולי כביש מתוכנן
568	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש		1.5	20											לא בקריטריון, על שטחים מגוננים
569, 570	סייגרוס (ארקית) רומנזוף		2	9											לא בקריטריון, על שטחים מגוננים
571, 572	קתרוסית מרובעת	2	9	11	8	7	4	2	1	3	10	401	נמוכה	שימור	בשולי כביש מתוכנן
573	קתרוסית מרובעת		7	9	7	3									לא בקריטריון, על שטחים מגוננים
574	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	4	12			4	1	1	4	10	672	גבוהה	שימור	בשולי כביש מתוכנן
575	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	4	14			4	1	1	4	10	672	גבוהה	שימור	בשולי כביש מתוכנן
576	פיקוס השדרות	1	10	69			4	3	2	4	13	22424	גבוהה	שימור	
577	פיקוס השדרות	1	9	51			3	2	2	4	11	7350	גבוהה	שימור	גזע נטוי ב°60
578	פיקוס השדרות	1	10	42			4	3	2	4	13	8308	גבוהה	שימור	
579	פיקוס השדרות	1	10	47			2	2	1	4	9	3121	גבוהה	כריתה	ענף מרכזי נטוי וסדוק, בתחום שינוי הסדרי תנועה
580	פיקוס השדרות	1	9	44			2	2	1	4	9	2736	גבוהה	כריתה	נטוי ב°75, התקלפויות וחשש לריקבון בענפים, ענף שבור, סדקים בקליפה, בתחום שינוי הסדרי תנועה

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכות העץ (0-20)	שווי העץ ליח' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
581	פיקוס השדרות	1	9	45			2	2	1	4	9	2861	גבוהה	כריתה	ענף מרכזי נטוי ב"5, סדקים בקליפה, צמוד למבנה מתוכנן
582	פיקוס השדרות	1	8	42			1	1	1	4	7	831	גבוהה	כריתה	גזע מרכזי נטוי, ענפים מרכזיים כרותים, סדקים והתקלפויות קליפה, מזיקי שלד מתחת לקליפה שמתקלפת, על מבנה מתוכנן
583, 584	בומבק ציבה (הודי)		4	8	8										לא בקריטריון
585	בומבק ציבה (הודי)	1	6	11	9	9	3	2	1	4	10	457	גבוהה	כריתה	קילופים בצוואר השורש והשחר, חשש ממזיקי שלד, בקרבת מבנה מתוכנן
586	פיקוס השדרות	1	10	37			4	3	2	4	13	6448	גבוהה	שימור	צמוד למבנה קיים
587	זית אירופי		2	6											לא בקריטריון, בתחום שינוי הסדרי תנועה, לכריתה
588	פיקוס השדרות	1	11	48			3	2	2	4	11	6511	גבוהה	שימור	נטוי ב"75, סדקים בקליפת הגזע והענפים, בחיץ בין מבנים
589	פיקוס השדרות	1	10	49			3	2	2	4	11	6785	גבוהה	שימור	ענפים מרכזים כרותים, סימני ריקבון בתוך הגזע, בחיץ בין מבנים
590	פיקוס השדרות	1	12	68			4	3	2	4	13	21779	גבוהה	שימור	בחיץ בין מבנים
591	פיקוס השדרות	1	12	62			4	3	3	4	14	21726	גבוהה	שימור	פיקוס גדול עם נוף רחב, משני צידי הכביש פיקוסים שעושים צל על הרחוב, בחיץ בין מבנים
592	איקליפטוס המקור	1	22	145			4	4	4	3	15	137318	נמוכה	שימור	עץ גדול מאוד ומרשים, בעת בצווע הסקר מתבצעת סביבו ובצמוד אליו בניה מאסיבית, יש לשמר עץ זה תחת הנחיות מפרט אגרונום לשימור
593	קתרוסית מרובעת	1	10	17	16	14	3	2	2	3	10	1164	נמוכה	כריתה	שברים בענפים, ענפים יבשים, על מבנה מתוכנן
594	ברוש מצוי	1	19	40			3	3	3	4	13	7235	נמוכה	כריתה	עץ גדול ויפה, קצת ענפים תחוכים, פגיעה וקילוף בגזע, על מבנה מתוכנן
595	אראקריה רמה	1	14	29			4	3	2	4	13	4225	נמוכה	כריתה	נמצא בכניסה לבניין, על מבנה מתוכנן

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע 1 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ל"ח" (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
596	וושנינגטוניה חסונה	1	9	37			3	2	1	3	9	1458	גבוהה	כריתה	קצת הצהבות בענפים, על מבנה מתוכנן
597	ברוש מצוי	1	16	52			4	4	3	4	15	19019	נמוכה	כריתה	ברוש גדול ויפה, בתחום בינוי מתוכנן - חניון תת"ק
598										0	0	0			עץ מת
599	בומבק ציבה (הודי)	1	7	11	8		3	1	1	4	9	231	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
600	ברוש מצוי	1	17	42			4	4	3	4	15	12407	נמוכה	כריתה	ברוש גדול ויפה, בתחום בינוי מתוכנן - חניון תת"ק
601	ברוש מצוי	1	10	41			3	3	2	4	12	6334	נמוכה	כריתה	מספר ענפים חתוכים, צמוד למבנה מתוכנן
602															עץ לא קיים
603	ברכיטון צפצפתי	1	4	19			3	2	1	4	10	765	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
604	ברוש מצוי	1	12	32			3	2	1	4	10	2315	נמוכה	כריתה	ענפים מתים, מעט שרף בגזע, על מבנה מתוכנן
605	ברכיטון צפצפתי	1	6	22			3	1	1	4	9	684	גבוהה	כריתה	ענפים שבורים וחתוכים, על מבנה מתוכנן
606	ברוש מצוי	1	9	22	19		2	2	1	4	9	1002	נמוכה	כריתה	גזע מרכזי סדוק עם סימני ריקבון, מעט ענפים מתייבשים, על מבנה מתוכנן
607	ברוש מצוי	1	15	38			3	3	2	4	12	5441	נמוכה	שימור	ענפים יבשים בצמרת, שדרת ברושים יפה, מסיבה כלשהי יש תמותת ענפים, בשולי כביש מתוכנן
608	ברוש מצוי	1	16	41			3	3	2	4	12	6334	נמוכה	שימור	ענפים יבשים, בשולי כביש מתוכנן
609	ברוש מצוי	1	16	39			3	3	3	4	13	6877	נמוכה	שימור	מעט ענפים יבשים, בשולי כביש מתוכנן
610	ברוש מצוי	1	19	42			3	3	3	4	13	7976	נמוכה	שימור	גבוה מאוד, ענפים מתאים, בשולי כביש מתוכנן
611	ברוש מצוי	1	13	38			3	3	2	4	12	5441	נמוכה	שימור	מעט ענפים יבשים, מכה וקילוף בגזע, בשולי כביש מתוכנן
612	איקליפטוס המקור	1	12	84			4	3	3	3	13	34563	נמוכה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
613	פיקוס בינימינה		3	3	3										לא בקריטריון, בתחום מנחת מסוקים, לכריתה
614	שיטה מכחילה		6	14	12	7									מין פולש
615	פיקוס בינימינה		3	8	2										לא בקריטריון, בתחום מנחת מסוקים, לכריתה
616	ברוש מצוי	1	10	29			4	3	2	4	13	4225	נמוכה	כריתה	גדול יותר מאחרים, בתחום מנחת מסוקים



מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
617-620	ברוש מצוי	4	12	22			4	2	2	4	12	1945	נמוכה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים, צלמו כחלק מפוליאון C
621	ברוש מצוי	1	8	13	10		3	2	1	4	10	495	נמוכה	כריתה	שני ענפים מרכזיים, בתחום מנחת מסוקים
627	ברוש מצוי	1	11	18	17		2	2	1	4	9	767	נמוכה	שימור	זוית חדה בין הענפים, שרף בגזע
634	ברוש מצוי	1	12	17			4	3	1	4	12	1162	נמוכה	שימור	
635	ברוש מצוי	1	13	22			4	3	2	4	13	2432	נמוכה	שימור	
637	מ.ל.י.		2	6											לא בקריטריון, בתחום הסדרי תנועה, לכריתה
638	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	2	13			3	1	1	4	9	252	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
639	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים		2	2	3										עץ הדר, לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
640	גרווילאה חסונה		4	8	6	6									שיה, לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
641	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש		1	20											לא בקריטריון, בתחום מנחת מסוקים, לכריתה
642, 643	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים		2	5	5										לא בקריטריון, בתחום מנחת מסוקים, לכריתה
644	ברכיטון אוסטרלי	1	8	23	19	18	3	2	2	3	10	2134	גבוהה	כריתה	יציאת ענפים צפופה מאותה הנקודה בגזע, מעט ענפים חתוכים וכרותים, בתחום מנחת מסוקים
645	תמר מצוי	1	12	44			4	2	2	4	12	4032	גבוהה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
648-650	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים		2	7	6										עץ הדר, לא בקריטריון, בתחום מנחת מסוקים/ שינוי הסדרי תנועה, לכריתה
651	קתרוסית מרובעת	1	8	19	17		4	2	2	3	11	1524	נמוכה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
652	קזוארינה שבטטית	1	16	43			4	3	2	3	12	6386	נמוכה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
653	ווינגטוניה חסונה	1	13	32			3	1	1	3	8	1404	גבוהה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
654	עצי פרי נשירים מינים שונים		4	9	8	3									תפוח, לא בקריטריון, בתחום מנחת מסוקים, לכריתה
655, 662	סייגרוס (ארקית) רומנזוף		1.5	7											לא בקריטריון, בתחום מנחת מסוקים, לכריתה



מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליח' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
646, 647	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים		2	3	3										עץ הדר, לא בקריטריון, בתחום מנחת מסוקים, לכריתה
656-658	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש		1.5	20											לא בקריטריון, בתחום מנחת מסוקים, לכריתה
659	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	8	23			4	2	2	4	12	2688	גבוהה	כריתה	נמצא במרכז גינה בין עצים צעירים, בתחום מנחת מסוקים
660-661	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש		1.5	20											לא בקריטריון, בתחום מנחת מסוקים, לכריתה
663	איקליפטוס המקור	1	15	84			4	3	3	3	13	34563	נמוכה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
664	ברוש מצוי	1	11	37			3	2	1	4	10	3095	נמוכה	שימור	ענפים מתים בצמרת, בשולי כביש מתוכנן
665	פיקוס השדרות	1	3	14			3	1	1	4	9	277	גבוהה	שימור	מעט ענפים יבשים, בשולי כביש מתוכנן
666	ווישינגטוניה חסונה	1	7	36			3	2	1	3	9	1134	גבוהה	שימור	הנוף נתקע בענפים עץ מס' 667, בשולי כביש מתוכנן, לבחון
667	סיגלון עלה-מימוזה	1	8	39			3	2	2	4	11	4585	גבוהה	שימור	מעט ענפים שבורים, בשולי כביש מתוכנן
668	פיקוס השדרות	1	4	13			3	1	1	4	9	239	גבוהה	שימור	ענפים תחוכים, בשולי כביש מתוכנן
669	ברוש מצוי		7	9											לא בקריטריון, בשולי כביש מתוכנן
670	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש	1	2	27			4	1	1	3	9	288	גבוהה	שימור	בשולי כביש מתוכנן
671	ברוש מצוי	1	16	39			4	3	3	4	14	9170	נמוכה	כריתה	צמוד למבנה מתוכנן
672, 673	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש		1.5	20											לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
674	ווישינגטוניה חסונה	1	6	31			3	1	1	3	8	648	גבוהה	כריתה	מעט נטוי, על מבנה מתוכנן
675	מ.ל.י.		2	6	5										לא בקריטריון, צמוד למבנה מתוכנן, לכריתה
676	פיקוס הגומי		2	4	4										לא בקריטריון, צמוד למבנה מתוכנן, לכריתה
677	ברוש מצוי	1	11	22			3	2	2	4	11	1459	נמוכה	כריתה	במרחק 3 מ' ממבנה מתוכנן
678	ברוש מצוי	1	22	43			5	3	4	4	16	16256	נמוכה	שימור	עץ גדול מאוד ומרשים, בשולי כביש מתוכנן
679	ברוש מצוי	1	22	47			4	3	4	4	15	15537	נמוכה	שימור	עץ גדול מאוד ומרשים, בשולי כביש מתוכנן



מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע 1 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
680	איקליפטוס המקור	1	16	118			3	3	4	3	13	59680	נמוכה	כריתה	עץ גדול, יש התקלפות של הגזע בצד מסוים, מעט השחרה וסימנים של פטריות במקומות שנחתכו ענפים, בתחום מנחת מסוקים
681	איקליפטוס המקור	1	20	120			4	3	4	3	14	82293	נמוכה	כריתה	עץ גדול ומרשים, בתחום מנחת מסוקים
682	ווישינגטוניה חסונה	1	15	37			4	2	1	3	10	3240	גבוהה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
683	ווישינגטוניה חסונה	1	9	33			4	2	1	3	10	1944	גבוהה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
684	פיקוס בינימינה	1	5	12	11	9	3	1	1	3	8	300	גבוהה	כריתה	זוית חדה בין הגזעים, בתחום מנחת מסוקים
685	ווישינגטוניה חסונה	1	7	31			4	1	1	3	9	1008	גבוהה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
686	ברוש מצוי	1	9	28			3	1	1	4	9	1182	נמוכה	כריתה	אין ענף מרכזי, פגיעות בגזע וענפים חתוכים, בתחום מנחת מסוקים
687	ברוש מצוי	1	20	39			4	3	3	4	14	9170	נמוכה	כריתה	גדול ומרשים, בתחום מנחת מסוקים
688	איקליפטוס המקור	1	19	128			4	4	3	3	14	93631	נמוכה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
689	איקליפטוס המקור	1	18	38	37		3	3	2	3	11	6516	נמוכה	כריתה	מספר ענפים אופייניים, בתחום מנחת מסוקים
690	איקליפטוס המקור	1	12	46	38		3	3	2	3	11	8689	נמוכה	כריתה	חורים של נובר בגדם של גזע כרות, בתחום מנחת מסוקים
691	איקליפטוס המקור	1	20	89			4	4	3	3	14	45267	נמוכה	כריתה	עץ גדול ומרשים, בתחום מנחת מסוקים
692	ברוש מצוי	1	20	42			5	3	3	4	15	13294	נמוכה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
693	איקליפטוס המקור	1	17	44			3	2	2	3	10	4742	נמוכה	כריתה	ענפים יבשים בצמרת, בתחום מנחת מסוקים
694	ברוש מצוי	1	14	26			4	3	2	4	13	3396	נמוכה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
695	ברוש מצוי	1	20	41			4	3	3	4	14	10134	נמוכה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
696	איקליפטוס המקור	1	18	98			4	4	3	3	14	54885	נמוכה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
697	ברוש מצוי	1	12	27			3	2	1	4	10	1648	נמוכה	כריתה	אין ענף מרכזי אחד, ענפים חתוכים, בתחום מנחת מסוקים
698	ברוש מצוי	1	17	29			3	2	2	4	11	2535	נמוכה	כריתה	מספר ענפים מתיים, בתחום מנחת מסוקים
699	ברוש מצוי	1	21	45			5	3	3	4	15	15260	נמוכה	כריתה	עץ גדול ויפה, בתחום מנחת מסוקים
700	שיטה מכחילה		5	28											מין פולש
701	ברוש מצוי	1	16	29	18		2	2	2	4	10	2016	נמוכה	כריתה	עץ יפה, זוית חדה בין מסוקים

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
702	ברוש מצוי	1	14	25			3	2	2	4	11	1884	נמוכה	כריתה	ענפים חתוכים וסבוכים, בתחום מנחת מסוקים
703	ברוש מצוי	1	6	31			2	1	1	4	8	966	נמוכה	כריתה	ענף מרכזי מת, בתחום מנחת מסוקים
704	ברוש מצוי	1	12	35			2	2	1	4	9	1846	נמוכה	כריתה	ענפים מתים, בתחום מנחת מסוקים
705	מ.ל.י.		3	9	8	5									לא בקריטריון, בתחום מנחת מסוקים, לכריתה
706	ברוש מצוי	1	8	26			3	2	1	4	10	1528	נמוכה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
707	ברוש מצוי	1	14	38			4	3	1	4	12	5804	נמוכה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
708	איקליפטוס המקור	1	8	46			2	1	1	3	7	1728	נמוכה	כריתה	ענף מרכזי כרות, גזע נוסף כרות, בתחום מנחת מסוקים
709	פיקוס כינורני		6	8	8	7									לא בקריטריון, בתחום מנחת מסוקים, לכריתה
710	ברוש מצוי	1	16	55			4	3	2	4	13	15198	נמוכה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
711	קתרוסית מרובעת	1	9	15	14	12	3	2	1	3	9	670	נמוכה	כריתה	נוף סבוך, מעט ענפים שבורים, בתחום מנחת מסוקים
712	ווישינגטוניה חסונה	1	3	32			4	1	1	3	9	432	גבוהה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
713	ווישינגטוניה חסונה	1	4	29			4	1	1	3	9	576	גבוהה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
714	ווישינגטוניה חסונה	1	5	30			3	1	0	3	7	270	גבוהה	כריתה	צמרת מעט נוטה הציידה, נמצא מתחת עץ 715, בתחום מנחת מסוקים
715	קתרוסית מרובעת	1	9	17	12	12	4	2	1	3	10	979	נמוכה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
716	ווישינגטוניה חסונה	1	12	29			3	1	1	3	8	1296	גבוהה	כריתה	משפסת עליו לפופית יפנית, בתחום מנחת מסוקים
717	ברוש מצוי	1	19	46			3	3	3	4	13	9568	נמוכה	כריתה	מעט ענפים שבורים, ענף מרכזי אנכי נוסף, בתחום מנחת מסוקים
718	ברוש מצוי	1	18	31			2	3	3	4	12	2897	נמוכה	כריתה	עץ גדול ויפה, השחרה בבסיס הגזע, פייחת וכנימות אולי מעודף רטיבות, בתחום מנחת מסוקים
719	ברכיטון צפצפתי	1	8	28			3	2	1	4	10	1662	גבוהה	כריתה	ענף מרכזי כרות, בתחום מנחת מסוקים
720	ברכיטון צפצפתי	1	10	23			3	2	1	4	10	1121	גבוהה	כריתה	ענפים חתוכים, בתחום מנחת מסוקים
721	ווישינגטוניה חסונה	1	19	28			4	2	1	3	10	4104	גבוהה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
722	תמר מצוי	1	4	34			4	1	1	4	10	672	גבוהה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
723	כליל החורש		3	8											לא בקריטריון, בתחום מנחת מסוקים, לכריתה

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ל"ח' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
724	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש	1	1.5	20											לא בקריטריון, בתחום מנחת מסוקים, לכריתה
725	פיקוס צר-עלים	1	2	11			3	1	1	3	8	148	גבוהה	כריתה	מעט ענפים שבורים, בתחום מנחת מסוקים
726	ברוש מצוי	1	18	31	27	27	3	2	1	4	10	3821	נמוכה	כריתה	ענף מרכזי וענפים נוספים מתים, בתחום מנחת מסוקים
727	סיגלון עלה-מימוזה	1	8	29			3	1	1	4	9	1268	גבוהה	כריתה	ענפים שבורים, בתחום מנחת מסוקים
728															עץ לא קיים, נכרת
729	ווישינגטוניה חסונה	1	3	32			3	1	1	3	8	324	גבוהה	כריתה	נטוי ב"80, נמצא בצל הברוש מס' 730, בתחום מנחת מסוקים
730	ברוש מצוי	1	18	57			5	3	2	4	14	20404	נמוכה	כריתה	עץ גדול ויפה, בתחום מנחת מסוקים
731	סיגלון עלה-מימוזה	1	5	25			1	1	0	4	6	157	גבוהה	כריתה	חורים של נקר בגזע, ענפים כרותים, יובשני, קליפה מתקלפת, בתחום מנחת מסוקים
732	מכנף נאה	1	12	49			2	2	2	4	10	4222	גבוהה	כריתה	אחד מהגזעים המרכזיים שבור, ענפים שבורים וכרותים, בתחום מנחת מסוקים
733	אראוריה רמה	1	9	17			3	1	1	4	9	436	נמוכה	כריתה	מעט נטוי, נמצא מתחת לעץ מס' 734, בתחום מנחת מסוקים
734	איקליפטוס המקור	1	22	68			3	3	3	3	12	16988	נמוכה	כריתה	עץ גדול ומרשים, נמצא בתוך הצר מרוצפת, מעט ענפים יבשים, בתחום מנחת מסוקים
735	אראוריה רמה	1	11	19			3	2	1	4	10	816	נמוכה	כריתה	נטוי ב"80, בתחום מנחת מסוקים
736	ברוש מצוי	1	15	39			4	3	2	4	13	7642	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
737	ברוש מצוי	1	19	28			3	2	2	4	11	2363	נמוכה	כריתה	ענפים מהעץ 738 נכנסים לתוך הנוף של העץ, קילוף הגזע, על מבנה מתוכנן
738	סיגלון עלה-מימוזה	1	17	31			3	1	1	4	9	1448	גבוהה	כריתה	ענפים שבורים, ענפים נכנסים לעץ הסמוך, על מבנה מתוכנן
739	ברכיכטון צפצפתי	1	10	18			3	2	1	4	10	687	גבוהה	כריתה	חיגור בחלק מהגזע, על מבנה מתוכנן
740	ברוש מצוי	1	18	68			3	3	3	4	13	20908	נמוכה	כריתה	מעט התייבשות בצמרת, עץ גדול ויפה, על מבנה מתוכנן
741	ווישינגטוניה חסונה		1	10											לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכות העץ (0-20)	שווי העץ ל"ח' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
742	ברכיכטון צפצפתי	1	12	25			4	3	2	4	13	2944	גבוהה	כריתה	צמוד למבנה מתוכנן
743	סיגלון עלה-מימוזה	1	7	17	16		3	1	1	4	9	629	גבוהה	כריתה	ענפים מרכזים כרותים, בתחום שינוי הסדרי תנועה
744	סיגלון עלה-מימוזה	1	10	27			3	2	1	4	10	1648	גבוהה	כריתה	ענפים כרותים, בתחום שינוי הסדרי תנועה
745	ווישינגטוניה חסונה	1	3	33			4	2	1	3	10	648	גבוהה	כריתה	בתחום שינוי הסדרי תנועה
746	סיגלון עלה-מימוזה	1	9	28	24		3	2	1	4	10	2424	גבוהה	כריתה	ענפים שבורים ויבשים, בתחום שינוי הסדרי תנועה
747	זית אירופי	1	3	11	7		3	1	1	5	10	247	גבוהה	כריתה	גזעים נטושים, בתחום שינוי הסדרי תנועה
748	זית אירופי	1	4	12	8		3	2	1	5	11	448	גבוהה	העתקה	בתחום שינוי הסדרי תנועה
749	ברוש מצוי	1	17	38			3	3	2	4	12	5441	גבוהה	כריתה	מעט ענפים יבשים, צמוד למבנה מתוכנן
750	ווישינגטוניה חסונה		1	10											לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
751	איקליפטוס המקור	1	12	97			3	3	4	3	13	40328	נמוכה	שימור	ענף מכרזי כרות, על מדרכה מתוכננת
752	איקליפטוס המקור	1	23	68			3	4	3	3	13	19819	נמוכה	שימור	עץ גדול וגבוה מאוד, מספר ענפים גדולים שבורים, על מדרכה מתוכננת
753	איקליפטוס המקור	1	12	47			4	3	2	3	12	9017	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
754, 755	זית אירופי		2	5	3										לא בקריטריון, צמודים למבנים מתוכננים, לכריתה
756	איקליפטוס המקור	1	16	91			3	4	3	3	13	35493	נמוכה	שימור	עץ גדול, על מדרכה מתוכננת
757	קליסטמון אדום	1	7	21			3	1	1	4	9	582	גבוהה	כריתה	ענפים יבשים ומתים, בקירבת מבנה מתוכנן
758	ברכיכטון צפצפתי	1	11	27			3	2	1	4	10	1545	גבוהה	כריתה	סדק בגזע, על מבנה מתוכנן
759	תמר מצוי	1	5	42			4	2	1	4	11	1260	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
760	אראוקריה רמה	1	9	22			4	3	1	4	12	1945	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
761	קליסטמון אדום	1	9	19			3	3	1	4	11	952	גבוהה	כריתה	מספר ענפים שבורים ויבשים, על מבנה מתוכנן
762	סיגלון עלה-מימוזה	1	10	27	19		2	3	1	4	10	1828	גבוהה	כריתה	צינור "נבלע" בתוך הגזע, ענפים שבורים ויבשים, על מבנה מתוכנן
763	סיגלון עלה-מימוזה	1	10	21	17		3	3	1	4	11	1765	גבוהה	כריתה	מעט ענפים שבורים ויבשים, על מבנה מתוכנן
764	סיגלון עלה-מימוזה	1	10	17	15		2	3	1	4	10	807	גבוהה	כריתה	מספר ענפים שבורים, שני הגזעים מלופפים אחד בשני, על מבנה מתוכנן

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע 1 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
765	שלטית מקומטת	1	5	11			3	1	0	3	7	74	גבוהה	כריתה	ענפים שבורים ויבשים, על מבנה מתוכנן
766	פיקוס מעוקם	1	10	69	67	31	3	4	3	4	14	37022	גבוהה	כריתה	עץ גדול, גורדם, עלווה עם מחלה כלשהי בצמרת, ענף כרות, על מבנה מתוכנן
767, 768	שלטית מקומטת		4	9											לא בקריטריון, עץ 767 על מבנה מתוכנן, לכריתה
769, 770	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש		1.5	15											לא בקריטריון
799, 800, 802, 804	צאלון נאה		4	9											לא בקריטריון
771	פיקוס הגומי		2	5	3										לא בקריטריון
772	איקליפטוס המקור	1	15	48	39		3	2	2	3	10	7506	נמוכה	כריתה	עץ גדול, חלק מהגזעים כרותים, פגיעות והתקלפות קליפה בגזע, מעט ענפים יבשים, נמצא במקום צדדי מאחורי מחסן, צמוד למבנה מתוכנן
773	איקליפטוס המקור	1	15	67			3	2	2	3	10	10994	נמוכה	כריתה	התקלפויות בגזע, מעט ענפים יבשים, נמצא במקום נסתר, על מבנה מתוכנן
774	ווינינגטוניה חסונה	1	6	35			4	1	0	3	8	432	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
775	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים		4	9	4										מין: תפוז, לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
776	ברכיכישון צפצפתי	1	8	23			4	1	1	4	10	997	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
777	ווינינגטוניה חסונה		1.5	20											לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
778	סיגלון עלה-מימוזה	1	9	16	16	14	4	1	0	4	9	484	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
779	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים		6	7	7										מין: אבוקדו, לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
780	לגרטרמיה הודית		5	9	7										לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
781	ווינינגטוניה חסונה	1	10	35			3	2	1	3	9	1620	גבוהה	כריתה	צמח מטפס עליו, על מבנה מתוכנן



מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכויות העץ (0-20)	שווי העץ ליח' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
782	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים		3	5	5										מין: לימון, לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
783	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים		2	3	3										מין: אשכולית, לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
784	איקליפטוס המקור	1	11	44			4	2	2	3	11	6322	נמוכה	שימור	בתחום הגבלת בניה של מנחת מסוקים, יש להוסיף סעיף בהוראות התכנית לתחזוקת גיזום במגבלת הגובה לפי תקנת רשות התעופה
785	איקליפטוס המקור	1	10	83			3	3	2	3	11	21091	נמוכה	שימור	עץ גדול, מיקום צדדי, התקלפות והשחרה בגזע, בתחום הגבלת בניה של מנחת מסוקים, יש להוסיף סעיף בהוראות התכנית לתחזוקת גיזום במגבלת הגובה לפי תקנת רשות התעופה
786	ברוש מצוי	1	14	38			4	3	2	4	13	7255	נמוכה	שימור	בתחום הגבלת בניה של מנחת מסוקים, יש להוסיף סעיף בהוראות התכנית לתחזוקת גיזום במגבלת הגובה לפי תקנת רשות התעופה
787	ברוש מצוי	1	12	29			3	3	1	4	11	2535	נמוכה	שימור	מעט התקלפות ופגיעה בגזע, בתחום הגבלת בניה של מנחת מסוקים, יש להוסיף סעיף בהוראות התכנית לתחזוקת גיזום במגבלת הגובה לפי תקנת רשות התעופה
788	ברוש מצוי	1	12	27			3	2	2	4	11	2197	נמוכה	שימור	ענפים חתוכים ושבורים, בתחום הגבלת בניה של מנחת מסוקים, יש להוסיף סעיף בהוראות התכנית לתחזוקת גיזום במגבלת הגובה לפי תקנת רשות התעופה
789	ברוש מצוי	1	10	24			3	2	2	4	11	1736	נמוכה	שימור	ענפים חתוכים, בתחום הגבלת בניה של מנחת מסוקים, יש להוסיף סעיף בהוראות התכנית לתחזוקת גיזום במגבלת הגובה לפי תקנת רשות התעופה



מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכויות העץ (0-20)	שווי העץ ליח' (ש)	היתכנות התקנה	ייעוד בתכנית	הערות
790	ברוש מצוי	1	9	27			3	2	1	4	10	1648	נמוכה	שימור	ענף מרכזי כרות, בתחום הגבלת בניה של מנחת מסוקים, יש להוסיף סעיף בהוראות התכנית לתחזוקת גיזום במגבלת הגובה לפי תקנת רשות התעופה
791	ברוש מצוי	1	8	23			3	2	2	4	11	1595	נמוכה	שימור	בתחום הגבלת בניה של מנחת מסוקים, יש להוסיף סעיף בהוראות התכנית לתחזוקת גיזום במגבלת הגובה לפי תקנת רשות התעופה
792	ברוש מצוי	1	14	21			4	3	2	4	13	2216	נמוכה	שימור	בתחום הגבלת בניה של מנחת מסוקים, יש להוסיף סעיף בהוראות התכנית לתחזוקת גיזום במגבלת הגובה לפי תקנת רשות התעופה
793	ברוש מצוי	1	14	27			4	3	2	4	13	3662	נמוכה	שימור	בתחום הגבלת בניה של מנחת מסוקים, יש להוסיף סעיף בהוראות התכנית לתחזוקת גיזום במגבלת הגובה לפי תקנת רשות התעופה
794	איקליפטוס המקור	1	16	58	32		3	2	2	3	10	9493	נמוכה	שימור	ענפים מרכזיים שבורים, בתחום הגבלת בניה של מנחת מסוקים, יש להוסיף סעיף בהוראות התכנית לתחזוקת גיזום במגבלת הגובה לפי תקנת רשות התעופה
795	איקליפטוס המקור	1	22	113			3	3	3	3	12	46911	נמוכה	כריתה	עץ גדול, גורדם והתחדש בהרכב ענפי מים, בשולי מבנה מתוכנן
796	איקליפטוס המקור	1	25	78			4	3	3	3	13	29802	נמוכה	כריתה	נמצא בתוך חצר סגורה, בשולי מבנה מתוכנן
797	שלטית מקומטת	1	10	61			3	3	2	3	11	11392	גבוהה	שימור	מספר ענפים סבורים, ענפים נתקעים אחד בשני
798	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	4	12			3	1	0	4	8	252	גבוהה	כריתה	ענפים קצת מצהיבים
801, 802	צאלון נאה	2	4	11			4	1	0	4	9	122	גבוהה	כריתה	על / בקרבת מבנה מתוכנן
805, 806	צאלון נאה	2	4	11			4	1	0	4	9	122	גבוהה	שימור	

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע 1 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
807	איקליפטוס המקור	1	10	76			3	3	3	3	12	21220	נמוכה	שימור	מספר ענפים יבשים, בין שני מבנים מתוכננים
808	איקליפטוס המקור	1	9	48			3	2	2	3	10	5643	נמוכה	שימור	ענפים כרותים, פצעים בגזע, בין שני מבנים מתוכננים
809	זית אירופי	1	2	12	11	11	4	3	2	5	14	1498	גבוהה	העתקה	עץ מעוצב במקום מרכזי, בקרבת מבנה מתוכנן
810	צאלון נאה		4	9											לא בקריטריון, צמוד למבנה מתוכנן, לכריתה
811	צאלון נאה	2	4	11			4	1	0	4	9	122	גבוהה	כריתה	צמוד למבנה מתוכנן
812	איקליפטוס המקור	1	9	106			3	3	3	3	12	41279	נמוכה	כריתה	ענפים מרכזיים כרותים, על מבנה מתוכנן
813	צאלון נאה	1	5	14			3	1	1	4	9	295	גבוהה	כריתה	קצת ענפים שבורים, על מבנה מתוכנן
814	פיקוס כינור	1	7	21	18	4	2	2	1	3	8	748	גבוהה	כריתה	גזעים מפריעים אחד לשני, בקרבת מבנה מתוכנן
815, 816	ווישינגטוניה חסונה	2	9	32			3	2	1	3	9	1458	גבוהה	כריתה	קצת התייבשות בענפים, על מבנה מתוכנן
817	גרווילאה חסונה	1	15	56			4	3	3	3	13	14180	נמוכה	כריתה	בין שני מבנים מתוכננים
818	פיקוס בינימינה	1	5	22			2	1	1	3	7	395	גבוהה	כריתה	ענפים רבים מתייבשים, בין שני מבנים מתוכננים
819	תמר מצוי	1	2	42			4	2	1	4	11	504	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
820	ווישינגטוניה חסונה	1	11	35			3	1	1	3	8	1188	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
821	ברכיטון צפצפתי	1	10	28			3	3	1	4	11	2216	גבוהה	כריתה	סדר בקליפת הגזע, על מבנה מתוכנן
822	צאלון נאה		4	9											לא בקריטריון, בקרבת מבנה מתוכנן, לשימור
823	צאלון נאה	1	4	11			3	1	0	4	8	91	גבוהה	שימור	מעט ענפים שבורים, בקרבת מבנה מתוכנן
824	שלטית מקומטת	1	9	32			3	2	1	3	9	1881	גבוהה	כריתה	שרף בגזע, מעט ענפים שבורים, בשולי כביש מתוכנן
825	שלטית מקומטת	1	9	39			3	2	2	3	10	3725	גבוהה	כריתה	מעט ענפים יבשים, בשולי כביש מתוכנן
826	ברכיטון צפצפתי	1	9	17			2	1	1	4	8	272	גבוהה	שימור	עלווה דלילה
827	קווארינה שבטבתית	1	14	37			3	3	2	3	11	3546	נמוכה	כריתה	על כביש מתוכנן
828	תמר מצוי	1	7	33			4	2	1	4	11	1764	גבוהה	כריתה	על כביש מתוכנן
829	ברוש מצוי	1	9	23			2	2	1	4	9	797	נמוכה	כריתה	גזע מרכזי יבש, על מבנה מתוכנן
830	ברוש מצוי	1	15	39			4	3	2	4	13	7642	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
831	אראוקריה רמה	1	14	27			4	3	2	4	13	3662	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
832	ברכיטון צפצפתי	1	13	33			4	3	2	4	13	5129	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליח' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
833	פיקוס צר-עלים	1	5	18	16	8	2	2	1	3	8	593	גבוהה	כריתה	צמרת העץ מתייבשת, על מבנה מתוכנן
834-837	פיקוס השדרות		3	8	6										לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
838	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים		3	4	4										מין: קלמנטינה, לא בקריטריון, בין שני מבנים מתוכננים, לכריתה
839	גרווילאה חסונה		6	5	4										לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
840	גרווילאה חסונה	1	11	23	16		3	2	2	3	10	1485	נמוכה	כריתה	אחד הגזעים נושה, על מבנה מתוכנן
841	דקל הטבעות-ארכי-תמר אלכסנדרה	1	5	18	15		4	2	1	4	11	1440	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
842	שפלה מקרינה		7	14	13	13									אינו מוגדר כעץ
843-844	שיח		3	6	5										לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
845-846	ווינינגטוניה חסונה		1.5	20											לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
847	רימון מצוי		3	5	5										לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
848	דקל הטבעות-ארכי-תמר אלכסנדרה	1	5	23			3	2	1	4	10	1080	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
849	איקליפטוס המקור	1	13	66			3	3	3	3	12	16003	נמוכה	כריתה	קצת ענפים שבורים ויבשים, על מבנה מתוכנן
850	ווינינגטוניה חסונה	1	7	34			4	2	1	3	10	1512	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
851	ווינינגטוניה חסונה	1	2	22			4	1	1	3	9	288	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
852	ווינינגטוניה חסונה	1	8	36			3	1	1	3	8	864	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
853	איקליפטוס המקור	1	16	87			3	4	3	3	13	32441	נמוכה	שימור	ענפים כרותים, במרחק 5 מ' ממבנה מתוכנן
854	איקליפטוס המקור	1	24	84			3	4	4	3	14	34563	נמוכה	שימור	ענפים כרותים
855	איקליפטוס המקור	1	24	119			3	3	3	3	12	52025	נמוכה	שימור	ענפים כרותים
856	איקליפטוס המקור	1	23	93			4	3	3	3	13	42366	נמוכה	שימור	
857	איקליפטוס המקור	1	28	92			5	4	3	3	15	60463	נמוכה	שימור	משמעותי, בשולי מבנה מתוכנן, על מדרכה מתוכננת

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
858	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	3	22			2	1	0	4	7	126	גבוהה	כריתה	ריקבון וחיגור בגזע, על מבנה מתוכנן
859	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	3	18			4	1	1	4	10	504	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
860	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	4	23			4	2	1	4	11	1008	גבוהה	כריתה	בתחום שינוי הסדרי תנועה
861	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	5	24			3	2	1	4	10	945	גבוהה	שימור	חור בגזע, חשש למעט ריקבון
862	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	5	24			4	2	1	4	11	1260	גבוהה	שימור	
863	ברוש מצוי	1	18	40			4	3	3	4	14	9646	נמוכה	שימור	
864	ברוש מצוי	1	18	33			4	3	3	4	14	6565	נמוכה	שימור	
865-867	מ.ל.י.		4	8	6										לא בקריטריון, בתחום שינוי הסדרי תנועה, לכריתה
868	ברוש מצוי	1	16	38			4	3	3	4	14	8706	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
869	ברוש מצוי	1	12	28			2	2	1	4	9	1182	נמוכה	שימור	אחד הגזעים סדוק ומתחיל להירקב (הגזעים מאוהים אחד לשני)
870	ברוש מצוי	1	12	26			4	3	2	4	13	3396	נמוכה	שימור	
871	ברוש מצוי	1	11	25			3	2	1	4	10	1413	נמוכה	שימור	ענף מרכזי בצמרת מת
872	ברוש מצוי	1	13	31			2	1	1	4	8	966	נמוכה	כריתה	ענפים רבים מתים, בין שני מבנים מתוכננים
873	ברוש מצוי	1	16	49			4	3	2	4	13	12063	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
874	איקליפטוס המקור	1	19	88			4	3	3	3	13	37933	נמוכה	כריתה	עץ גדול, על מבנה מתוכנן
875	איקליפטוס המקור	1	17	67			3	2	1	3	9	8246	נמוכה	כריתה	קליפת הגזע משחירה ומתקלפת, על מבנה מתוכנן
876	ווישינגטוניה חסונה	1	2	31			4	1	1	3	9	288	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
877	איקליפטוס המקור	1	16	83			4	3	2	3	12	28121	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
878	ווישינגטוניה חסונה		1												לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
879	איקליפטוס המקור	1	14	40			3	2	2	3	10	3919	נמוכה	שימור	מעט ענפים שבורים ויבשים, בין שני מבנים מתוכננים
880	איקליפטוס המקור	1	16	86			4	4	3	3	14	42267	נמוכה	שימור	יפה ומרשים, כדאי לגזום מספר ענפים אופקיים
881	איקליפטוס המקור	1	16	47			3	2	2	3	10	5410	נמוכה	כריתה	נטיב ב-80°, בקרבת מבנה מתוכנן
882	איקליפטוס המקור	1	17	86			4	3	2	3	12	30190	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
883	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש	1	2	21			4	1	1	3	9	288	גבוהה	כריתה	

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
884	ברוש מצוי	1	11	24			3	2	1	4	10	1302	נמוכה	כריתה	ענפים חתוכים, על מבנה מתוכנן
885	ברוש מצוי	1	21	41			4	3	2	4	13	8445	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
886	ברוש מצוי	1	19	32			4	3	2	4	13	5145	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
887	ברוש מצוי	1	20	34			3	2	2	4	11	3485	נמוכה	כריתה	קצת ענפים יבשים, ברזל מחובר לעץ, על מבנה מתוכנן
888	ברוש מצוי	1	12	21	8	3	3	1	1	4	9	720	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
889	ברוש מצוי	1	17	43			3	2	2	4	11	5574	נמוכה	כריתה	ענפים קצת סבוכים אחד בשני, על מבנה מתוכנן
890	ברוש מצוי	1	16	44			4	3	2	4	13	9726	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
891	איקליפטוס המקור	1	18	67			4	2	2	3	11	14659	נמוכה	כריתה	מעט השחרה בגזע, על מבנה מתוכנן
892	איקליפטוס המקור	1	20	78			4	3	2	3	12	24835	נמוכה	כריתה	עץ יפה וגדול, על מבנה מתוכנן
893	ברוש מצוי	1	10	28			3	2	1	4	10	1772	נמוכה	כריתה	מעט ענפים חתוכים ויבשים, על מבנה מתוכנן
894	ברוש מצוי	1	13	27			3	2	2	4	11	2197	נמוכה	כריתה	ענפים חתוכים ויבשים, על מבנה מתוכנן
895-898	ברוש גדול פירות		4	7	7	2									לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
899	ברוש מצוי	1	10	25			2	1	1	4	8	628	נמוכה	כריתה	ענפים יבשים ומתים, על מבנה מתוכנן
900	ברוש מצוי	1	18	29			3	3	2	4	12	3169	נמוכה	כריתה	חוט ברזל מקיף את הגזע, על מבנה מתוכנן
901	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש	1	2	18			4	1	1	3	9	288	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
902	פיקוס השדרות	1	5	37			4	2	2	4	12	5158	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
903	ברוש מצוי	1	14	29			3	3	2	4	12	3169	נמוכה	כריתה	זוית חדה בין הענפים, מספר ענפים יבשים, על מבנה מתוכנן
904	ברוש מצוי	1	16	32			4	3	2	4	13	5145	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
905	ברוש מצוי	1	17	36			3	3	2	4	12	4883	נמוכה	כריתה	ענפים שבורים ויבשים בחלק התחתון של העץ, על מבנה מתוכנן
906	עצי פרי מיינים שונים		4	7	6	3									מין: לימון, לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
907	ווינגטוניה חסונה	1	5	38			4	2	1	3	10	1080	גבוהה	כריתה	צמוד למבנה מתוכנן
908	איקליפטוס המקור	1	11	78	26		2	1	1	3	7	5243	נמוכה	כריתה	ענפים מרכזיים כרותים, שני הגזעים התאחו ביניהם, ענפים יבשים ושבורים, על מבנה מתוכנן

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכויות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
909	איקליפטוס המקור	1	18	66			4	3	2	3	12	17781	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
910	ברכיכטון צפצפתי	1	10	27	25		3	2	1	4	10	2207	גבוהה	כריתה	ענפים שבורים, על מבנה מתוכנן
911	ווישינגטוניה חסונה	1	4	31			3	1	1	3	8	432	גבוהה	כריתה	מעט נטוי, מיקום נסתר בין בניינים, בתחום שינוי הסדרי תנועה
912	ווישינגטוניה חסונה	1	4	28			4	2	1	3	10	864	גבוהה	כריתה	בתחום שינוי הסדרי תנועה
913	שיח היביסקוס		3	13	11	10									אינו מוגדר כעץ
914	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים	1	5	23			3	2	1	3	9	1046	בינונית	כריתה	עץ קלמנטינה, חור בגזע עם חשש לריקבון פנימי, ענף מרכזי מחזק בבטון, בתחום מנחת מסוקים
915	ווישינגטוניה חסונה	1	20	31			4	1	1	3	9	2880	גבוהה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
916	ווישינגטוניה חסונה	1	4	32			4	1	0	3	8	288	גבוהה	כריתה	בתחום שינוי הסדרי תנועה
917	ווישינגטוניה חסונה	1	19	34			3	2	1	3	9	3078	גבוהה	כריתה	ענפים מעט מצהיבים, בתחום שינוי הסדרי תנועה
918	ווישינגטוניה חסונה	1	18	33			3	1	1	3	8	1944	גבוהה	כריתה	ענפים מעט מצהיבים, בתחום שינוי הסדרי תנועה
919	שפלה מקרינה		7	11	9										אינו מוגדר כעץ, ענפים דקים, ארוכים ונטוים
920	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים		5	4	2	2									עץ הדר, לא בקריטריון, בתחום שינוי הסדרי תנועה, לכריתה
921	ברכיכטון צפצפתי	1	6	23			3	1	1	4	9	747	גבוהה	כריתה	מעט מצהיב, בתחום שינוי הסדרי תנועה
922	שיח היביסקוס		3	6	5										אינו מוגדר כעץ
923	דקל הטבעות-ארכי-תמר אלכסנדרה	1	3	16			4	1	1	4	10	576	גבוהה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
924	שפלה מקרינה		6	12	11										אינו מוגדר כעץ, בתחום מנחת מסוקים
925	ווישינגטוניה חסונה	1	11	30			4	2	2	3	11	3168	גבוהה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
926	ווישינגטוניה חסונה	1	13	29			3	1	1	3	8	1404	גבוהה	כריתה	מעט ענפים מצהיבים, בתחום מנחת מסוקים
927	ווישינגטוניה חסונה	1	15	29			3	1	1	3	8	1620	גבוהה	כריתה	מעט נטוי, מעט הצהבות, בתחום מנחת מסוקים
928	ווישינגטוניה חסונה	1	2	18			4	1	0	3	8	144	גבוהה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע 1 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
929	וושנינגטוניה חסונה		1.5	15											לא בקריטריון, בתחום מנחת מסוקים, לכריתה
930															עץ מת
931	ברוש מצוי	1	19	49			4	3	3	4	14	14475	נמוכה	כריתה	עץ גדול ויפה, בתחום מנחת מסוקים
932	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש	1	2	35			4	1	1	3	9	288	גבוהה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
933	וושנינגטוניה חסונה	1	3	28			4	1	0	3	8	216	גבוהה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
934	ברכיטון צפצפתי	1	7	24			3	1	1	4	9	814	גבוהה	כריתה	ענף מרכזי כרות, בתחום שינוי הסדרי תנועה
935	ברכיטון צפצפתי	1	9	18			3	1	1	4	9	458	גבוהה	שימור	ענפים חתוכים
936	וושנינגטוניה חסונה	1	2	23			4	1	0	3	8	144	גבוהה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
937	ברכיטון צפצפתי	1	13	21	18		3	2	1	4	10	1278	גבוהה	שימור	נשוי ב"80, מעט ענפים יבשים
938	אראוקריה רמה	1	12	19			3	2	1	4	10	816	נמוכה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים, ייבחן לשימור במסגרת תכנון מפורט
939	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש		1.5	15											לא בקריטריון, בתחום שינוי הסדרי תנועה, לכריתה
940	וושנינגטוניה חסונה	1	14	36			4	2	1	3	10	3024	גבוהה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
941	סייגרס (ארקית) רומנזוף	1	78	18			4	1	1	4	10	13104	גבוהה	כריתה	בתחום שינוי הסדרי תנועה
942	סייגרס (ארקית) רומנזוף	1	8	21			3	1	1	4	9	1008	גבוהה	כריתה	הצהבות בענפים, בתחום שינוי הסדרי תנועה
943	סייגרס (ארקית) רומנזוף	1	6	18			3	1	1	4	9	756	גבוהה	כריתה	בתחום שינוי הסדרי תנועה
944	ברוש מצוי	1	18	31			4	3	2	4	13	4828	נמוכה	כריתה	בתחום שינוי הסדרי תנועה
945	ברוש מצוי	1	17	34			2	2	1	4	9	1742		כריתה	ענף מרכזי יבש, בתחום מעגל תנועה מתוכנן
946	סייגרס (ארקית) רומנזוף	1	6	13			3	1	1	4	9	756	גבוהה	כריתה	מעט הצהבה והתייבשות בענפים, בתחום מעגל תנועה מתוכנן
947	וושנינגטוניה חסונה	1	15	31			3	2	1	3	9	2430	גבוהה	כריתה	בתחום כביש מתוכנן
948	וושנינגטוניה חסונה	1	18	29			3	2	1	3	9	2916	גבוהה	כריתה	בתחום כביש מתוכנן
949	וושנינגטוניה חסונה	1	17	29			4	2	1	3	10	3672	גבוהה	כריתה	בתחום כביש מתוכנן

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
950	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים		3	6	5										מין: לימון, לא בקריטריון, בתחום שינוי הסדרי תנועה, לכריתה
951	ברכיכטון צפצפתי	1	8	17			4	2	1	4	11	817	גבוהה	כריתה	בתחום שינוי הסדרי תנועה
952	ברוש מצוי	1	18	28	24		3	3	2	4	12	4039	נמוכה	כריתה	עץ גדול ויפה, זזית חדה בין הענפים, בתחום שינוי הסדרי תנועה
953	יוקה מינים שונים		3	8	4	3									לא בקריטריון, בתחום שינוי הסדרי תנועה, לכריתה
954	ווינגטוניה חסונה	1	2	26			4	1	0	3	8	144	גבוהה	כריתה	בתחום שינוי הסדרי תנועה
955, 956	ברוש גדול פירות		2	9											לא בקריטריון, צמוד למבנה מתוכנן, לכריתה
957	ברוש מצוי	1	21	54			4	3	3	4	14	17580	נמוכה	כריתה	עץ גדול ומרשים, בתחום צומת מתוכנן
958	היבסקוס שלייתי 'סרתיה'	1	8	14	13	11	4	2	2	3	11	857	בינונית	כריתה	על מבנה מתוכנן
959	מ.ל.י.		3	4	4	2									לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
960	מכנף נאה	1	10	36			3	1	0	4	8	855	גבוהה	כריתה	ענפים רבים חתוכים, מעט ענפים יבשים, על מבנה מתוכנן
961	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים		3	9	6	5									מין: תפוז, לא בקריטריון, בתחום שינוי הסדרי תנועה, לכריתה
962	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים	1	3	11	9	8	4	1	1	3	9	340	בינונית	כריתה	מין: תפוז, בתחום שינוי הסדרי תנועה
963	ווינגטוניה חסונה	1	6	38			4	2	1	3	10	1296	גבוהה	כריתה	בתחום שינוי הסדרי תנועה
964	אשל הפרקים	1	16	55			3	3	2	3	11	9261	גבוהה	כריתה	ענף מרכזי כרות, פגיעה בגזע, בתחום שינוי הסדרי תנועה
965	אראוקריה רמה	1	5	11			3	1	1	4	9	182	נמוכה	כריתה	ענף מרכזי קטום, בתחום שינוי הסדרי תנועה
966	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש		1.5	27											לא בקריטריון, בתחום שינוי הסדרי תנועה, לכריתה
967	פיקוס התאנה		5	9	5	3									לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
968	מכנף נאה	1	10	51			2	2	0	4	8	2287	גבוהה	כריתה	ענפים חתוכים ושבורים, חזר בגזע עם חשש לריקבון פנימי, על מבנה מתוכנן



מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ל"ח' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
969	מכנף נאה	1	16	56			4	3	2	4	13	13786	גבוהה	שימור	עץ גדול ומרשים, בקרבת מבנה מתוכנן
970	פיקוס כינור	1	8	11	10	8	3	2	1	3	9	373	גבוהה	כריתה	שברים ביציאה של ענף מהגזע, בתחום שינוי הסדרי תנועה
971	שפלה מקרינה			19	11	10									אינו מוגדר כעץ, יציאת ענפים בצורה צפופה שמפריעים אחד לשני
972	ווינגטוניה חסונה	1	11	34			4	0	0	3	7	0	גבוהה	כריתה	מוסתר על ידי העצים האחרים הסמוכים, צמוד למבנה מתוכנן
973	שפלה מקרינה		9	12	10	8									אינו מוגדר כעץ, גזעים חתוכים, יציאה צפופה של גזעים
974	ווינגטוניה חסונה	1	2	31			4	1	0	3	8	144	גבוהה	כריתה	מקום נסתר וצדדי, על מבנה מתוכנן
975	אראוקריה רמה	1	11	26			4	1	1	4	10	1358	נמוכה	כריתה	מקום נסתר וצדדי, על מבנה מתוכנן
976	ווינגטוניה חסונה	1	7	32			4	1	0	3	8	504	גבוהה	כריתה	מקום נסתר וצדדי, על מבנה מתוכנן
977															עץ מת
978	ברכיכשוון צפצפתי	1	8	18			3	1	1	4	9	458	גבוהה	כריתה	צמרת כפופה, מיקום נסתר, על מבנה מתוכנן
979	ברוש מצוי	1	14	38			2	1	1	4	8	1451	נמוכה	כריתה	ענף גדול יבש, מיקום נסתר, על מבנה מתוכנן
980	ברוש מצוי	1	16	32			3	2	1	4	10	2315	נמוכה	שימור	ענף יבש בצמרת, ענפים חתוכים, מיקום נסתר
981	ברוש מצוי	1	22	63			4	3	3	4	14	23928	נמוכה	שימור	עץ גדול מאוד, רחב נוף, מיקום נסתר, מעט ענפים שבורים, כדאי לבצע גיזום של ענפים על גג המבנה
982	ווינגטוניה חסונה	1	19	34			3	1	1	3	8	2052	גבוהה	שימור	צמרת מעט כפופה, מיקום נסתר
983	ווינגטוניה חסונה	1	2	31			4	1	0	3	8	144	גבוהה	כריתה	בין שני מבנים מתוכננים
984	עצי פרי ירוקי עד מיניים שונים		3	5											לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
985	מכנף נאה	1	12	29			3	2	1	4	10	1664	גבוהה	כריתה	ענפים רבים שבורים, על מבנה מתוכנן
986	ברוש גדול פירות	1	8	22			4	2	2	3	11	1337	נמוכה	כריתה	מצל מעל פינת ישיבה, בתחום שינוי הסדרי תנועה
987	מכנף נאה	1	13	40			3	2	1	4	10	3165	גבוהה	כריתה	בתחום שינוי הסדרי תנועה



מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ל"ח' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
988	ושינגטוניה חסונה	1	2	26			4	1	0	3	8	144	גבוהה	כריתה	מוסתר על ידי צמחים אחרים, בתחום שינוי הסדרי תנועה
989	לגרטרמיה הודית	1	8	11	10	9	4	1	1	3	9	425	בינונית	כריתה	בתחום שינוי הסדרי תנועה
990	מכנף נאה	1	11	41			3	2	1	4	10	3325	גבוהה	כריתה	ענפים שבורים, על מבנה מתוכנן
991	מכנף נאה	1	12	38			3	2	1	4	10	2857	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
992	מכנף נאה	1	10	49			2	2	1	4	9	3166	גבוהה	כריתה	ענפים שבורים, חורים בגזע עם התחלה של ריקבון, בקרבת מבנה מתוכנן
993	ושינגטוניה חסונה	1	2	24			4	1	0	3	8	144	גבוהה	כריתה	מקום מוסתר, בתחום שינוי הסדרי תנועה
994	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים		2	3											עץ הדר, לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
995	ושינגטוניה חסונה	1	7	37			4	1	1	3	9	1008	גבוהה	כריתה	מיקום נסתר, על מבנה מתוכנן
996	שיח היביסקוס		2	8	7										לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
997	ושינגטוניה חסונה	1	8	35			3	1	1	3	8	864	גבוהה	כריתה	קצת הצהבות, מיקום נסתר, על מבנה מתוכנן
998	מ.ל.י.		4	6	5	3									לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
999	ושינגטוניה חסונה	1	3	34			3	1	1	3	8	324	גבוהה	כריתה	מעט נטוי, מיקום נסתר, על מבנה מתוכנן
1000	קזוארינה שבטבטית	1	10	43			2	1	0	3	6	639	נמוכה	כריתה	חורים של גובר בגזע, ענף מרכזי כרות, התקלפות קליפה, על מבנה מתוכנן
1001	קזוארינה שבטבטית	1	12	53			4	2	2	3	11	7762	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
1002	ברוש מצוי	1	14	52			3	3	2	4	12	10189	נמוכה	שימור	יש ענפים שבורים, ושני ענפים מרכזיים, בשולי כביש מתוכנן
1003	ברוש מצוי	1	16	52			4	3	2	4	13	13585	נמוכה	כריתה	בוגנוויליאה משפסת עליו, בתחום שינוי הסדרי תנועה
1004	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש		1	10											לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
1005	ברוש מצוי	1	17	43			3	3	2	4	12	6967	נמוכה	כריתה	בוגנוויליאה משפסת עליו, שרף על הגזע, צמוד למבנה מתוכנן, יבחן לשימור במסגרת תכנון מפורט



מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכות העץ (0-20)	שווי העץ ליח' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
1006	ברוש מצוי	1	15	39			2	2	2	4	10	3057	נמוכה	כריתה	נטוי ב"80, פגיעה וקילוף בגזע, חוט שמחגר את הגזע, בוגנויליאה מכסה אותו, צמוד למבנה מתוכנן, יבחן לשימור במסגרת תכנון מפורט
1007-1009	פיקוס בינימינה		2	6	5	5									לא בקריטריון, צמוד למבנה מתוכנן, לכריתה
1010	וויניגטוניה חסונה	1	13	33			3	2	1	3	9	2106	גבוהה	כריתה	צמוד למבנה מתוכנן, ייבחן לשימור במסגרת תכנון מפורט
1011	ברוש מצוי	1	18	58			3	3	2	4	12	12676	נמוכה	כריתה	עץ גדול ויפה, חבלים מעט מחגרים אותו ואת הבוגנויליאה שמשפסת עליו, צמוד למבנה מתוכנן, ייבחן לשימור במסגרת תכנון מפורט
1012	ברוש מצוי	1	17	46			4	3	2	4	13	10631	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
1013	ברוש מצוי	1	14	33			3	2	1	4	10	2462	נמוכה	כריתה	נטוי ב"80, מעט ענפים יבשים, על מבנה מתוכנן
1014	ברכיכטון צפצפתי	1	7	14	10	7	2	1	0	4	7	127	גבוהה	כריתה	ענף נטוי, שני גזעים כרותים, צמרת מכופפת, פגיעה ואזור חלול בגזע, על מבנה מתוכנן
1015	ברוש מצוי	1	11	21			4	2	1	4	11	1329	נמוכה	כריתה	צמוד למבנה מתוכנן, ייבחן לשימור במסגרת תכנון מפורט
1016	ברוש מצוי	1	16	38			4	3	2	4	13	7255	נמוכה	כריתה	צמוד למבנה מתוכנן, ייבחן לשימור במסגרת תכנון מפורט
1017	סיגלון עלה-מימוזה	1	11	21	19		3	2	2	4	11	1873	גבוהה	כריתה	מספר ענפים שבורים, צמוד למבנה מתוכנן, ייבחן לשימור במסגרת תכנון מפורט
1018	ברכיכטון צפצפתי	1	6	22			2	1	0	4	7	228	גבוהה	כריתה	צמרת העץ שבורה, ענף חי נוטה הצידה בצורה אופקית, על מבנה מתוכנן
1019	ברוש מצוי	1	16	23			4	3	1	4	12	2126	נמוכה	כריתה	צמוד למבנה מתוכנן, ייבחן לשימור במסגרת תכנון מפורט
1020	קווארינה שבטבטית	1	17	49			3	3	2	3	11	6220	נמוכה	כריתה	מעט ענפים יבשים בצמרת, צמוד למבנה מתוכנן, ייבחן לשימור במסגרת תכנון מפורט

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
1021	ברוש מצוי	1	15	44			2	2	1	4	9	2918	נמוכה	כריתה	ענף מרכזי יבש, צמוד למבנה מתוכנן, ייבחן לשימור במסגרת תכנון מפורט
1022	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים	1	6	15			4	2	1	3	10	593	בינונית	כריתה	צמוד למבנה מתוכנן, ייבחן לשימור במסגרת תכנון מפורט
1023	ברוש מצוי	1	18	48			4	3	3	4	14	13890	נמוכה	כריתה	עץ גדול ומרשים, צמוד למבנה מתוכנן, ייבחן לשימור במסגרת תכנון מפורט
1024	ברוש מצוי	1	17	38	26		4	3	2	4	13	8953	נמוכה	כריתה	צמוד למבנה מתוכנן, ייבחן לשימור במסגרת תכנון מפורט
1025	ברוש מצוי	1	10	41			2	1	1	4	8	1689	נמוכה	כריתה	ענף מרכזי כרות, ענפים רבים כרותים, צמוד למבנה מתוכנן, ייבחן לשימור במסגרת תכנון מפורט
1026	ברכיכישון צפצפתי	1	6	21			2	1	1	4	8	415	גבוהה	כריתה	צמרת שבורה וכפופה, צמוד למבנה מתוכנן, ייבחן לשימור במסגרת תכנון מפורט
1027	ברכיכישון צפצפתי	1	8	22			3	1	1	4	9	684	גבוהה	כריתה	ענפים נטויים כלפי מטה, צמוד למבנה מתוכנן, ייבחן לשימור במסגרת תכנון מפורט
1028	זית אירופי	1	2	16	13		2	2	2	5	11	933	גבוהה	כריתה	נמצא במקום מרכזי, במרכז כיכר, סדקים ונסורת בענף מרכזי, שרף בגזע, על מבנה מתוכנן
1029	פנסית דו-נוצתית	1	5	19			3	1	1	4	9	510	גבוהה	שימור	מעט ענפים יבשים ושבורים
1030	פנסית דו-נוצתית	1	5	18			3	2	0	4	9	458	גבוהה	שימור	מעט ענפים יבשים וחתוכים
1031	פנסית דו-נוצתית	1	7	15			3	2	0	4	9	318	גבוהה	שימור	מעט ענפים יבשים וחתוכים
1032	פנסית דו-נוצתית	1	8	21			4	2	1	4	11	1246	גבוהה	שימור	
1033	פנסית דו-נוצתית	1	8	17			3	2	0	4	9	408	גבוהה	שימור	מעט ענפים שבורים
1034	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	7	17			3	1	1	4	9	882	גבוהה	שימור	הצהבות בענפים
1035	פנסית דו-נוצתית	1	6	15			3	1	0	4	8	159	גבוהה	שימור	מעט ענפים שבורים ויבשים
1036	דקל הטבעות-ארכי-תמר אלכסנדרה		3	8											לא בקריטריון, לשימור
1037	פנסית דו-נוצתית	1	9	16			3	1	1	4	9	362	גבוהה	שימור	קצת ענפים שבורים

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
1038	שלטית מקומטת	1	9	24			3	2	1	3	9	1058	גבוהה	כריתה	קצת ענפים שבורים, בין שני מבנים מתוכננים
1039	לגרטרמיה הודית	1	7	11			4	2	0	3	9	243	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
1040	לגרטרמיה הודית	1	8	11			4	2	0	3	9	243	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
1041	לגרטרמיה הודית	1	9	12			4	2	0	3	9	289	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
1042	שלטית מקומטת	1	8	26			3	2	1	3	9	1242	גבוהה	כריתה	ענפים נטויים כלפי מטה, על מבנה מתוכנן
1043	סיגלון עלה-מימוזה	1	9	21			3	2	1	4	10	997	גבוהה	כריתה	ענפים חתוכים, בתחום שינוי הסדרי תנועה
1044	סיגלון עלה-מימוזה	1	12	32			4	2	2	4	12	4116	גבוהה	שימור	עץ גדול ויפה
1045	זית אירופי		2	3											לא בקריטריון, בתחום שינוי הסדרי תנועה, לכריתה
1046	לגרטרמיה הודית	1	12	22			4	2	2	3	11	1945	גבוהה	שימור	
1047	לגרטרמיה הודית	1	11	19			4	2	2	3	11	1451	גבוהה	שימור	
1048	שלטית מקומטת	1	10	32			4	3	2	3	12	4180	גבוהה	שימור	מיקום מרכזי, על מדרכה מתוכננת
1049	ברוש מצוי	1	16	43			4	3	3	4	14	11147	נמוכה	כריתה	מיקום מרכזי, מול כניסה למבנה, בתחום שינוי הסדרי תנועה
1050	לגרטרמיה הודית	1	11	18			4	2	1	3	10	977	גבוהה	כריתה	בתחום שינוי הסדרי תנועה
1051	סיגלון עלה-מימוזה	1	14	29			4	3	2	4	13	4225	גבוהה	שימור	עץ גדול, סמוך לכניסה למבנה
1052	לגרטרמיה הודית	1	10	12			3	2	0	3	8	217	גבוהה	כריתה	ענפים סבוכים אחד בשני, בתחום שינוי הסדרי תנועה
1053	לגרטרמיה הודית	1	11	15			4	2	1	3	10	678	גבוהה	כריתה	בתחום שינוי הסדרי תנועה
1054	סופורה יפנית	1	16	54			3	4	2	4	13	11537	גבוהה	שימור	עץ גדול ויפה במיקום מרכזי, ענפים מרכזיים כרותים וסבוכים אחד בשני
1055	סיגלון עלה-מימוזה	1	12	29			3	2	1	4	10	1901	גבוהה	שימור	ענפים כרותים
1056	סיגלון עלה-מימוזה	1	9	18			3	2	0	4	9	488	גבוהה	שימור	ענפים כרותים
1057	סיגלון עלה-מימוזה	1	11	24			3	2	1	4	10	1302	גבוהה	שימור	ענפים כרותים
1058	טבבוית א'יפה	1	8	11			4	2	0	4	10	228	בינונית	שימור	

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכויות העץ (0-20)	שווי העץ ל"ח' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
1059	צאלון נאה	1	6	17			4	2	0	4	10	581	גבוהה	שימור	
1060	סיגלון עלה-מימוזה	1	8	19			3	2	1	4	10	816	גבוהה	שימור	ענפים נוגעים אחד בשני
1061	צאלון נאה	1	5	14			4	1	1	4	10	394	גבוהה	שימור	
1062	טבבוית איפה	1	9	17			3	2	2	4	11	817	בינונית	שימור	גזע נטוי ב°70, סדקים בגזע
1063	טבבוית איפה		7	8											לא בקריטריון, לשימור
1064	טבבוית איפה	1	8	12			4	1	1	4	10	271	בינונית	שימור	
1065	קתרוסית מרובעת		8	9											לא בקריטריון, לשימור
1066	קתרוסית מרובעת	1	8	11			4	2	1	3	10	274	בינונית	שימור	
1067	זית אירופי	1	4	74			4	4	5	5	18	55711	גבוהה	שימור	עץ עתיק ביותר, חיוני ונותן פירות, גזע יפה מאוד, מיקום מרכזי
1068	כרבל לביד	1	8	11			4	2	1	4	11	319	בינונית	שימור	נמצאים ברחבה פנימית מטופחת בין מחלקות בית החולים
1069	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	6	19			4	2	1	4	11	1512	גבוהה	שימור	נמצאים ברחבה פנימית מטופחת בין מחלקות בית החולים
1070	כרבל לביד	1	6	11			4	2	1	4	11	319	בינונית	שימור	נמצאים ברחבה פנימית מטופחת בין מחלקות בית החולים
1071	ברכיכישון צפצפתי	1	8	22			4	3	1	4	12	1824	גבוהה	שימור	נמצאים ברחבה פנימית מטופחת בין מחלקות בית החולים
1072	מגנוליה גדולת פרחים	1	8	17			4	2	1	4	11	871	נמוכה	שימור	נמצאים ברחבה פנימית מטופחת בין מחלקות בית החולים
1073	עצי פרי מנינים שונים	1	6	13	11	9	4	2	2	3	11	950	בינונית	שימור	נמצא בפניה מעוצבת לזכר מישהו, נמצאים ברחבה מרכזית ומטופחת בין מחלקות בית החולים
1074	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	7	22			4	2	0	4	10	1176	גבוהה	שימור	נמצאים ברחבה מרכזית ומטופחת בין מחלקות בית החולים
1075	מגנוליה גדולת פרחים		6	8	2	2									נמצאים ברחבה מרכזית ומטופחת בין מחלקות בית החולים, לא בקריטריון, לשימור
1076	מגנוליה גדולת פרחים		6	9	6										נמצאים ברחבה מרכזית ומטופחת בין מחלקות בית החולים, לא בקריטריון, לשימור
1077	מגנוליה גדולת פרחים	1	7	12			4	2	1	4	11	434	נמוכה	שימור	נמצאים ברחבה מרכזית ומטופחת בין מחלקות בית החולים

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכויות העץ (0-20)	שווי העץ ל"ח' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
1078	מגנוליה גדולת פרחים		6	7	7										נמצאים ברחבה מרכזית ומטופחת בין מחלקות בית החולים, לא בקריטריון, לשימור
1079	מגנוליה גדולת פרחים	1	8	11	3		4	2	2	4	12	504	נמוכה	שימור	נמצאים ברחבה מרכזית ומטופחת בין מחלקות בית החולים
1080	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	8	21			3	2	1	4	10	1512	גבוהה	שימור	נמצאים ברחבה מרכזית ומטופחת בין מחלקות בית החולים
1081	מגנוליה גדולת פרחים	1	11	18			4	3	2	4	13	1628	נמוכה	שימור	נמצאים ברחבה מרכזית ומטופחת בין מחלקות בית החולים
1082	מגנוליה גדולת פרחים	1	7	11			4	2	1	4	11	365	נמוכה	שימור	נמצאים ברחבה מרכזית ומטופחת בין מחלקות בית החולים
1083	מגנוליה גדולת פרחים		7	4	3										נמצאים ברחבה מרכזית ומטופחת בין מחלקות בית החולים, לא בקריטריון, לשימור
1084	מגנוליה גדולת פרחים	1	6	12			4	2	1	4	11	434	נמוכה	שימור	נמצאים ברחבה מרכזית ומטופחת בין מחלקות בית החולים
1085	מגנוליה גדולת פרחים	1	7	13			4	2	1	4	11	509	נמוכה	שימור	נמצאים ברחבה מרכזית ומטופחת בין מחלקות בית החולים
1086	מגנוליה גדולת פרחים		3	5											נמצאים ברחבה מרכזית ומטופחת בין מחלקות בית החולים, לא בקריטריון, לשימור
1087	זית אירופי		3	6	4	4									לא בקריטריון, לשימור
1088	צאלון נאה	1	10	40			3	2	2	4	11	4823	גבוהה	כריתה	ענפים כרותים, בתחום הרחבת מבנה מתוכננת
1089	צאלון נאה	1	12	43			4	3	2	4	13	9289	גבוהה	כריתה	עץ גדול ויפה, בתחום הרחבת מבנה מתוכננת
1090	צאלון נאה	1	8	38			3	2	1	4	10	3265	גבוהה	כריתה	מגורדם, התקלפויות בגזע, גזע נטוי, צמוד למבנה מתוכנן
1091	כרבל לביד	1	6	17			4	2	0	4	10	508	בינונית	כריתה	צמוד למבנה מתוכנן
1092	צאלון נאה	1	9	28			4	2	1	4	11	2363	גבוהה	שימור	
1093	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	3	26			3	1	0	4	8	189	גבוהה	שימור	
1094	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	6	29			3	2	1	4	10	1134	גבוהה	שימור	
1095	בומבק ציבה (הודי)	1	11	52			4	3	3	4	14	16302	גבוהה	שימור	שלושה עצי בומבק יפים ובולטים בכריתה שלהם

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ל"ח' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
1096	בומבק ציבה (הודי)	1	10	41			4	3	3	4	14	10134	גבוהה	שימור	שלושה עצי בומבק יפים ובולטים בפריחה שלהם
1097	בומבק ציבה (הודי)	1	12	31			3	3	3	4	13	4345	גבוהה	שימור	שלושה עצי בומבק יפים ובולטים בפריחה שלהם, מספר ענפים שבורים
1098	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש	1	2	35			4	2	0	3	9	288	גבוהה	שימור	
1099	סיגלון עלה-מימוזה	1	9	19	16		3	2	1	4	10	1106	גבוהה	כריתה	ענפים סבוכים אחד בשני, בקרבת מבנה מתוכנן
1100	צאלון נאה	1	8	28			4	3	2	4	13	3939	גבוהה	כריתה	נמצא על הרחבת מבנה מיון מתוכנן, ייעודו ישתנה לשימור אם ההרחבה תבוצע במקום אחר
1101	סיגלון עלה-מימוזה	1	12	54			3	3	3	4	13	13185	גבוהה	כריתה	עץ גדול ויפה, שברים במקומות שבהם יצאו ענפים, נמצא על הרחבת מבנה מיון מתוכנן, ייעודו ישתנה לשימור אם ההרחבה תבוצע במקום אחר
1102	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	9	19			3	2	1	4	10	1701	גבוהה	שימור	קצת הצהבות בענפים
1103	צאלון נאה	1	8	35			3	2	2	4	11	3693	גבוהה	כריתה	ענפים יבשים ושברים במעט ענפים, נמצא על הרחבת מבנה מיון מתוכנן, ייעודו ישתנה לשימור אם ההרחבה תבוצע במקום אחר
1104	צאלון נאה	1	8	34			3	2	2	4	11	3485	גבוהה	כריתה	שברים במעט ענפים, נמצא על הרחבת מבנה מיון מתוכנן, ייעודו ישתנה לשימור אם ההרחבה תבוצע במקום אחר
1105	צאלון נאה	1	8	36			3	2	2	4	11	3907	גבוהה	כריתה	שברים במעט ענפים, נמצא על הרחבת מבנה מיון מתוכנן, ייעודו ישתנה לשימור אם ההרחבה תבוצע במקום אחר
1106	צאלון נאה	1	9	31			2	1	1	4	8	966	גבוהה	כריתה	ענפים רבים שבורים, נמצא על הרחבת מבנה מיון מתוכנן
1107	ווינינגטוניה חסונה	1	15	34			4	2	0	3	9	2160	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן





מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכויות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
1108	דקל הטבעות-ארכי-תמר אלכסנדרה	1	8	21			4	1	0	4	9	768	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
1109	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש	1	2	33			4	1	0	3	8	144	גבוהה	כריתה	נמצא על הרחבת מבנה מיון מתוכנן, ייעודו ישתנה לשימור אם ההרחבה תבוצע במקום אחר
1110	ווינינגטוניה חסונה	1	16	41			4	2	0	3	9	2304	גבוהה	כריתה	נמצא על הרחבת מבנה מיון מתוכנן, ייעודו ישתנה לשימור אם ההרחבה תבוצע במקום אחר
1111	תבטיה מינים שונים	1	6	17	16	14	3	2	2	4	11	1358	נמוכה	כריתה	מעט ענפים יבשים ושוורים, בקירבת מבנה מתוכנן
1112	ליגוסטרומ יפני	1	5	25	24	19	3	3	2	3	11	3348	בינונית	שימור	נמצא מול כניסה לאחד ממבני ביה"ת, מעט ענפים שוורים
1113	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש	1	4	38			3	2	0	3	8	432	גבוהה	כריתה	מעט נטוי, בקירבת מבנה מתוכנן
1114	ווינינגטוניה חסונה	1	8	36			3	2	0	3	8	864	גבוהה	שימור	מעט נטוי
1115	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש	1	3	31			3	2	0	3	8	324	גבוהה	שימור	
1116	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש	1	3	33			4	2	1	3	10	648	גבוהה	כריתה	נמצאים סביב פינת ישיבה מול כניסה לאחת המחלקות, בקירבת מבנה מתוכנן
1117	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש	1	3	36			4	2	2	3	11	864	גבוהה	כריתה	נמצאים סביב פינת ישיבה מול כניסה לאחת המחלקות, על מבנה מתוכנן
1118	דקל הטבעות-ארכי-תמר אלכסנדרה	1	5	16			4	2	1	4	11	1440	גבוהה	כריתה	נמצאים סביב פינת ישיבה מול כניסה לאחת המחלקות, נמצא על הרחבת מבנה מיון מתוכנן, ייעודו ישתנה לשימור אם ההרחבה תבוצע במקום אחר
1119	ווינינגטוניה חסונה	1	15	38			4	2	1	3	10	3240	גבוהה	כריתה	נמצאים סביב פינת ישיבה מול כניסה לאחת המחלקות, מכוסה בצמח מטפס, נמצא על הרחבת מבנה מיון מתוכנן, ייעודו ישתנה לשימור אם ההרחבה תבוצע במקום אחר

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
1120	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	6	31			3	2	1	4	10	1134	גבוהה	כריתה	נמצאים סביב פינת ישיבה מול כניסה לאחת המחלקות, קילוף וסימני ריקבון באמצע הגזע, על מבנה מתוכנן
1121	דקל הטבעות-ארכי-תמר אלכסנדרה	1	6	19			2	1	0	4	7	288	גבוהה	כריתה	ענפים נוטים לצד אחד, על מבנה מתוכנן
1122	שמרופס נמוך	1	7	22			4	2	1	5	12	2520	גבוהה	שימור	
1123	שמרופס נמוך	1	7	21			4	2	1	5	12	2520	גבוהה	שימור	
1124	תמר קנרי		1.5	20											לא בקריטריון, בקירבת מבנה מתוכנן, לכריתה
1125	דקל הטבעות-ארכי-תמר אלכסנדרה	1	7	19			4	2	1	4	11	2016	גבוהה	כריתה	נמצא על הרחבת מבנה מיון מתוכנן, ייעודו ישתנה לשימור אם ההרחבה תבוצע במקום אחר
1126	פיקוס צר-עלים		7	8	7	7									לא בקריטריון, בקירבת מבנה מתוכנן, לכריתה
1127	דקל הטבעות-ארכי-תמר אלכסנדרה	1	4	16			3	1	0	4	8	288	גבוהה	כריתה	הצהבות בענפים, על מבנה מתוכנן
1128-1130	דקל הטבעות-ארכי-תמר אלכסנדרה	3	4	17			4	2	2	4	12	1536	גבוהה	כריתה	פינת הנצחה מעוצבת, עם ציקסים וציפור גן עדן, נמצא על הרחבת מבנה מיון מתוכנן, ייעודו ישתנה לשימור אם ההרחבה תבוצע במקום אחר
1131	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	4	22			4	2	2	4	12	1344	גבוהה	כריתה	צמוד להרחבת מבנה מיון מתוכנן, ייעודו ישתנה לשימור אם ההרחבה תבוצע במקום אחר
1132	לגרסטרמיה הודית		5	8	6	5									לא בקריטריון
1133	תמר מצוי		1.8	33											לא בקריטריון
1134	מכנף נאה	1	9	24			3	1	0	4	8	380	גבוהה	שימור	נוף נוטה לצד אחד, ענפים יבשים ושבירים
1135	מכנף נאה	1	11	41	27		4	2	2	4	12	7194	גבוהה	שימור	עץ גדול ובוולט
1136	מכנף נאה	1	8	13			4	1	0	4	9	149	גבוהה	כריתה	בתחום שינוי הסדרי תנועה
1137	מכנף נאה	1	8	21			4	1	1	4	10	775	גבוהה	כריתה	תחת גשר מתוכנן בין מבנים, ייעודו ישתנה לשימור אם בצוע הגשר יבוטל



מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
1164	וושינגטוניה חסונה	1	12	42			3	1	1	3	8	1296	גבוהה	שימור	הצהבות בענפים, בשולי כביש מתוכנן
1165	וושינגטוניה חסונה	1	7	37			3	1	1	3	8	756	גבוהה	שימור	צמרת כפופה בגלל מרפסת מעליה, בשולי כביש מתוכנן
1166	פנסית דו-נוצית	1	10	35			4	2	2	4	12	4616	גבוהה	שימור	
1167	שלטית מקומטת	1	8	18			3	1	0	3	7	198	גבוהה	שימור	גזע מרכזי כרות, גזע ונוף נטויים
1168	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים	1	5	11	8	7	4	1	1	3	9	312	בינונית	שימור	מין: תפוז
1169	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים	1		13	6	6	3	1	1	3	8	270	בינונית	שימור	מין: תפוז, ענף מחוגר ע"י חבלים, זוית חדה בין הענפים
1170	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים	1	4	12	11	10	4	3	1	3	11	895	בינונית	שימור	מין: תפוז, נמצא בפטיו בין הבניינים
1171	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים	1	5	14	13	10	4	3	1	3	11	1162	בינונית	שימור	מין: תפוז, נמצא בפטיו בין הבניינים
1172	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים	1	4	17	6	4	4	3	1	3	11	1108	בינונית	שימור	מין: תפוז, נמצא בפטיו בין הבניינים
1173	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים	1	4	13	13	10	4	3	1	3	11	1067	בינונית	שימור	מין: תפוז, נמצא בפטיו בין הבניינים
1174	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים	1	5	18			4	3	1	3	11	1139	בינונית	שימור	מין: תפוז, נמצא בפטיו בין הבניינים
1175	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים	1	4	17			4	3	1	3	11	1016	בינונית	שימור	מין: תפוז, נמצא בפטיו בין הבניינים
1176	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים	1	5	18			4	3	1	3	11	1139	בינונית	שימור	מין: תפוז, נמצא בפטיו בין הבניינים
1177	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים	1	4	13	13	11	4	3	1	3	11	1104	בינונית	שימור	מין: תפוז, נמצא בפטיו בין הבניינים
1178	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים	1	4	13	12	7	4	2	1	3	10	700	בינונית	שימור	מין: תפוז
1179	וושינגטוניה חסונה	1	7	33			3	1	1	3	8	756	גבוהה	שימור	מעט הצהבות
1180	תמר מצוי	1	6	38			3	2	1	4	10	1134	גבוהה	שימור	מעט הצהבות

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
1181	פלפולון דמוי אלה	1	5	13	12	10	3	1	0	3	7	178	נמוכה	שימור	גזעים שבורים
1182	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים		4	8	7	5									עץ ליצי' לא בקריטריון
1183	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים	1	6	18			4	3	1	3	11	1139	בינונית	שימור	תפוז, בכניסה לבניין
1184	אזדרכת מצויה	1	8	23			3	3	1	2	9	698	בינונית	שימור	בכניסה לבניין, שברים בענפים
1185	תמר מצוי	1	2	38			4	2	1	4	11	504	גבוהה	שימור	בשולי כביש מתוכנן
1186	אזדרכת מצויה	1	9	28			3	2	1	2	8	775	בינונית	שימור	קצת שברים, בשולי כביש מתוכנן
1187	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים	1	6	17			4	3	1	3	11	1016	בינונית	שימור	תפוז, בכניסה למבנה
1188	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים	1	5	14	12	8	2	2	0	3	7	264	בינונית	שימור	אשכולית, ריקבון בגזע, ענפים יבשים
1189	ברוש גדול פירות	1	6	14			4	1	0	3	8	135	נמוכה	שימור	
1190	שלטית מקומטת	1	8	42			3	1	1	3	8	2160	גבוהה	שימור	גזע מרכזי כרות
1191	ברוש גדול פירות		5	8	8										לא בקריטריון
1192	פנסית דו-נוצתית	1	10	36			3	2	0	4	9	1831	גבוהה	שימור	קצת ענפים יבשים
1193	פנסית דו-נוצתית	1	10	34			3	2	0	4	9	1633	גבוהה	שימור	קצת ענפים יבשים
1194	דקל זנב הדג	1	3	12			4	1	0	4	9	252	גבוהה	שימור	
1195	דקל הטבעות-ארכי-תמר אלכסנדרה	1	2	13			4	1	0	4	9	192	גבוהה	שימור	
1196	דקל הטבעות-ארכי-תמר אלכסנדרה	1	2	13			4	1	0	4	9	192	גבוהה	שימור	
1197	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש	1	2	22			4	2	0	3	9	288	גבוהה	שימור	
1198	בוהיניה מגוונת	1	5	24			4	2	2	3	11	1736	בינונית	שימור	בשולי כביש מתוכנן
1199	ווינגטוניה חסונה	1	8	26			3	1	1	3	8	864	גבוהה	שימור	קצת הצהבות בענפים
1200	ברכיכישון צפצפתי	1	9	36	24		3	2	1	4	10	3357	גבוהה	שימור	שרף בשברים בגזע, גזע נוסף אופקי וכרות, ענף מרכזי נשוי ב°60
1201	שלטית מקומטת	1	10	16			4	1	0	3	8	209	גבוהה	שימור	

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכות העץ (0-20)	שווי העץ ליח' (מ)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
1202	תמר מצוי	1	7	42			4	2	1	4	11	1764	גבוהה	שימור	בשולי כביש מתוכנן
1203	שלטית מקומטת	1	9	21			3	1	0	3	7	270	גבוהה	שימור	ענפים נטויים
1204	שלטית מקומטת	1	8	13			3	1	0	3	7	103	גבוהה	שימור	ענפים נטויים
1205	שלטית מקומטת	1	9	17	16		3	1	0	3	7	255	גבוהה	שימור	
1206	שלטית מקומטת	1	9	13			3	1	0	3	7	103	גבוהה	שימור	
1207	שלטית מקומטת	1	10	16	8		3	1	1	3	8	353	גבוהה	שימור	
1208	אורן הצנובר	1	17	57			3	3	3	4	13	15609	בינונית	שימור	עץ מרשים וגדול, גזע נטוי כ"80, כדאי לבצע הקלת נוף
1209	קתרוסית מרובעת	1	12	38			4	3	2	3	12	5441	נמוכה	שימור	גדול ויפה, לצד הכניסה לבניין
1210	שלטית מקומטת	1	10	51			3	2	1	3	9	4778	גבוהה	כריתה	ענפים מכרזיים כרותים, ענפים חתוכים, בשולי כביש מתוכנן
1211	שלטית מקומטת	1	10	29			3	2	1	3	9	1545	גבוהה	שימור	ענפים יבשים, בשולי כביש מתוכנן, יש לוותר על מקום חניה בתכנון מפורט
1212															עץ מת
1213	ברוש מצוי	1	12	27			3	2	2	4	11	2197	נמוכה	שימור	חלק מקבוצת עצים צפופה, סמוך לכניסה למבנה
1214	בוהיניה מגוונת	1	7	22			3	2	1	3	9	821	בינונית	שימור	ענפים יבשים, חלק סמוך לכניסה למבנה
1215	ברוש מצוי	1	11	23			2	1	1	4	8	532	נמוכה	שימור	צמרת יבשה, חלק סמוך לכניסה למבנה
1216	ברוש מצוי	1	19	42			3	3	3	4	13	7976	נמוכה	שימור	גדול ומרשים, הרבה שרף בגזע, מעט ענפים יבשים, חלק מקבוצת עצים צפופה, סמוך לכניסה למבנה
1217	ברוש מצוי	1	13	26			3	2	2	4	11	2038	נמוכה	שימור	חלק מקבוצת עצים צפופה, סמוך לכניסה למבנה
1218	ברוש מצוי	1	18	29			3	3	2	4	12	3169	נמוכה	שימור	נוף נוטה לצד אחד, חלק מקבוצת עצים צפופה, סמוך לכניסה למבנה
1219	ברוש מצוי	1	15	27			4	2	2	4	12	2930	נמוכה	שימור	
1220	ווינגטוניה חסונה	1	4	35			4	1	1	3	9	576	גבוהה	שימור	
1221	סיגלון עלה-מימוזה	1	9	31			3	1	1	4	9	1448	גבוהה	כריתה	מעט ענפים יבשים, מיקום נסתר, בקרבת מבנה מתוכנן

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע 1 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכויות העץ (0-20)	שווי העץ ליח' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
1222	סיגלון עלה-מימוזה	1	9	19			3	1	1	4	9	544	גבוהה	כריתה	מעט ענפים יבשים, מיקום נסתר, בקרבת מבנה מתוכנן
1223	סיגלון עלה-מימוזה		7	9	8										מיקום נסתר, לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
1224	ווישינגטוניה חסונה	1	11	36			4	1	1	3	9	1584	גבוהה	כריתה	על מבנה מתוכנן
1225	ווישינגטוניה חסונה	1	10	35			3	1	1	3	8	1080	גבוהה	כריתה	הצהבות בענפים, מיקום נסתר, על מבנה מתוכנן
1226	ווישינגטוניה חסונה	1	11	36			4	1	1	3	9	1584	גבוהה	שימור	בין מבנים מתוכננים
1227	ווישינגטוניה חסונה	1	11	36			4	1	0	3	8	792	גבוהה	שימור	מיקום נסתר
1228	שלטית מקומטת		8	18			4	1	0	3	8	265	גבוהה	כריתה	לכוד בין צינורות, מיקום נסתר, על מבנה מתוכנן
1229	קתרוסית מרובעת	1	8	18	13	5	4	1	1	3	9	635	נמוכה	שימור	מיקום נסתר, בין מבנים מתוכננים
1230	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	11	30			2	2	2	4	10	1848	גבוהה	כריתה	גזע מפויח, נוברי גזע, על מבנה מתוכנן
1231	ברוש מצוי	1	10	65			4	3	3	4	14	25472	נמוכה	שימור	מעובה, עץ ייחודי בנוף, בשולי מבנה מתוכנן
1232	מנגו הודי	1	5	28	18		4	2	1	4	11	2495	בינונית	שימור	על מבנה מתוכנן
1233	מקדמיה רבועה	1	7	14	10	8	4	2	1	3	10	681	נמוכה	שימור	רב גזע, על מבנה מתוכנן
1234	קריית הפקן (פקן תרבות)	1	5	10			3	1	1	3	8	113	נמוכה	כריתה	הישברות ענפים, על מבנה מתוכנן
1235	מילה ירוקת-עד	1	7	12	12	9	4	2	1	4	11	677	גבוהה	שימור	גזע מתפצל ל-3, על מבנה מתוכנן
1236	שסק יפני		4	6											לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה
1237	קריית הפקן (פקן תרבות)	1	8	24			4	2	1	3	10	1302	נמוכה	שימור	על מבנה מתוכנן
1238	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים	1	5	20	13		3	2	1	3	9	958	בינונית	שימור	עץ פרי, אנונה, גזע מתעקל, על מבנה מתוכנן
1239	מקדמיה רבועה	1	5	10			4	1	1	3	9	163	נמוכה	שימור	על מבנה מתוכנן
1240	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים	1	2	20			1	2	1	3	7	264	נמוכה	שימור	מ.ל.י. גזע חלול ורקוב, מחוץ לתכנית
1252	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	8	31			3	2	1	4	10	1512	גבוהה	שימור	נוברי גזע, מחוץ לתכנית
1265	מקדמיה רבועה	1	6	18	10	10	4	2	1	3	10	1038	בינונית	שימור	רב גזעים (4), פיצול מבסיסו, מחוץ לתכנית

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
1266	פלפלון דמוי אלה	1	4	23	12		2	1	1	3	7	491	נמוכה	שימור	עץ שוכב ב°90, התייבשות רבה, מחוץ לתכנית
1267	עצי פרי נשירים מינים שונים		3	7											גויאבה, לא בקריטריון, על חניונים מתוכננים, לכריתה
1268	עצי פרי נשירים מינים שונים	1	4	12			2	2	1	3	8	163	בינונית	כריתה	יובשני, נטוי ב°45
1269	טרקליניס מפריק		3	6											לא בקריטריון, על גבול התכנית
1270	טרקליניס מפריק	1	4	13			3	2	1	4	10	334	נמוכה	שימור	יובשני, זליגות שרף, על גבול התכנית
1271-1272	טרקליניס מפריק		3	6											לא בקריטריון, על גבול התכנית
1273	פיקוס מעוקם	1	6	28			4	2	1	4	11	2216	גבוהה	שימור	צמרת סבוכה עם פלפלון מס' 1274
1274	פלפלון דמוי אלה	1	5	20	8		2	2	1	3	8	529	נמוכה	כריתה	גזע מסולסל, צמרת סבוכה
1275	מנגו הודי		-2	4											לא בקריטריון
1276	רימון מצוי		2	4											לא בקריטריון
1277	זית אירופי		2	5											לא בקריטריון
1279	מנגו הודי	1	4	26			2	2	1	4	9	892	בינונית	שימור	פיחת גזע רבה, גזע יובשני, מחוץ לתכנית
1280	זית אירופי	1	4	20	18	10	3	2	2	5	12	2075	גבוהה	שימור	רב גזע, מחוץ לתכנית, בתחום כביש מתוכנן
1280	ברוש מצוי	2	11	30			3	2	2	4	11	2713	נמוכה	שימור	מחוץ לתחום 1 מ', מכוסה שרביטן, מחוץ לתכנית
1283	פלפלון דמוי אלה	1	3	10			3	1	1	3	8	122	נמוכה	שימור	נטוי ב°45, מחוץ לתכנית
1284	ברוש מצוי	1	10	55			4	3	2	4	13	15198	נמוכה	שימור	עץ ותיק ונאה, מחוץ לתכנית
1287	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	4	23			3	2	1	4	10	756	גבוהה	שימור	נוברי גזע, על גבול התכנית
1288	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	2	10			1	1	1	4	7	84	גבוהה	כריתה	מיובש מאוד
1289	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	4	23			3	2	1	4	10	756	גבוהה	שימור	
1290	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	5	18			3	2	1	4	10	945	גבוהה	כריתה	יובשני
1291	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	3	12			3	1	1	4	9	378	גבוהה	כריתה	
1292	פיטנגו		3	10											רקוב מאוד
1293	פיטנגו		3	7											לא בקריטריון
1294	פיטנגו		4	10											רקוב מאוד, מעוצב כשיה





מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
1321	שסק יפני		2	5											
1322	קריית הפקן (פקן תרבותי)	1	5	12			3	2	1	3	9	244	נמוכה	כריתה	נשוי קלות
1323	פיקוס חלוד	1	8	48			3	3	2	4	12	8139	גבוהה	שימור	עץ נאה
1324	אלמוגן רחב-עלים	1	6	30	24	14	2	2	2	4	10	2423	גבוהה	שימור	גזע חלול, רב גזע
1325	מילה ירוקת-עד	1	5	13	10		4	2	1	4	11	578	גבוהה	שימור	
1326	דולב מזרחי	1	13	42			4	4	3	4	15	11632	נמוכה	שימור	עץ מרשים, תרומה סביבתית גבוהה
1327	תבטיה מינים שונים	1	4	11			2	1	1	4	8	106	בינונית	כריתה	תבטיה הרדופית, יובשנית, גזע נרקב
1328	פנסית דו-נוצתית	1	7	31			3	2	2	4	11	2716	גבוהה	שימור	
1329-1333	מנגו הודי	5	4	12			3	2	1	4	10	285	בינונית	שימור	חלק ממשטע קיים, 5 עצים
1334	תות שחור 'שאמי'	1	6	55			3	3	2	4	12	9973	גבוהה	שימור	עץ נאה, חופתי, בשולי דרך
1335	איקליפטוס מינים שונים	1	4	18	12		3	2	1	3	9	671	נמוכה	כריתה	זליגות שרף, פגיעות גזע, על מבנה מתוכנן
1336	שסק יפני	1	2	10			2	1	1	3	7	75	בינונית	כריתה	יובשני מאוד
1337	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים	1	4	20			3	2	2	3	10	1055	בינונית	שימור	עץ נאה, מ.ל.י. טרופי
1338, 1340-1342, 1344	ברוש מצוי	5	11	35			3	2	2	4	11	3693	נמוכה	כריתה	שדרת ברושים, על דרך מתוכננת בין שני מבנים
1345-1349, 1351	ברוש מצוי	6	11	35			3	2	2	4	11	3693	נמוכה	כריתה	על בינוי מתוכנן
1339, 1343, 1350	ברוש מצוי		11	35											עצים מתים
1352	איקליפטוס המקור		-2	6											עץ שוכב, לא בקריטריון, צמוד למבנה מתוכנן, לכריתה
1353	איקליפטוס המקור	1	6	27	14		3	2	1	3	9	1519	נמוכה	כריתה	מכוסה מטפסים (שרביטן), על מבנה מתוכנן
1354	תות שחור 'שאמי'	1	3	32			2	1	1	4	8	900	גבוהה	כריתה	גזע חלול, רקוב, על מבנה מתוכנן
1355	איקליפטוס מינים שונים	1	6	21			3	2	1	3	9	748	נמוכה	כריתה	נשוי, צמרת מסוכנת, על מבנה מתוכנן
1356	איקליפטוס מינים שונים	1	4	12	8		3	2	1	3	9	298	נמוכה	כריתה	על מבנה מתוכנן
1357	איקליפטוס מינים שונים	1	4	27			3	2	1	3	9	1236	נמוכה	כריתה	רקבונות גזע, על מבנה מתוכנן

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכויות העץ (0-20)	שווי העץ ליה" (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
1358	איקליפטוס מינים שונים	1	5	32			3	2	1	3	9	1736	נמוכה	כריתה	נטיב ב' 45°, זליגות שרף, על מבנה מתוכנן
1359	אורן קנרי	1	10	27	31		3	2	2	4	11	3190	נמוכה	כריתה	מתפצל מהקרקע, 2 גזעים, על מבנה מתוכנן
1360	אורן קנרי	1	10	25	28		3	2	2	4	11	3507	נמוכה	כריתה	מתפצל מהקרקע, 3 גזעים, מסוכן, מט ליפול, על מבנה מתוכנן
1361, 1362, 1367	איקליפטוס מינים שונים	3	5	20			2	2	1	3	8	452	נמוכה	כריתה	נוטים ב 90°, על מבנה מתוכנן
1363, 1364	איקליפטוס מינים שונים	2	5	13			2	2	1	3	8	191	נמוכה	כריתה	צמרת נוטה ליפול, מסוכן, 2 פריטים, צמוד למבנה מתוכנן
1365	איקליפטוס מינים שונים	1	2	23			1	1	1	3	6	199	נמוכה	כריתה	ענפים שמוטים, עץ פגוע, צמוד למבנה מתוכנן
1366	איקליפטוס מינים שונים	1	2	20			1	1	1	3	6	151	נמוכה	כריתה	ענפים שמוטים, עץ פגוע, צמוד למבנה מתוכנן
1368	איקליפטוס מינים שונים	1	4	23			2	1	1	3	7	399	נמוכה	כריתה	גזע נטוי בצורת אופקית (90°), צמוד למבנה מתוכנן
1369	איקליפטוס מינים שונים	1	6	28	18		3	2	1	3	9	1604	נמוכה	כריתה	זליגות שרף, גזע מפוצל מהקרקע, צמוד למבנה מתוכנן
1370	איקליפטוס מינים שונים	1	6	28	22	14	3	2	1	3	9	1906	נמוכה	כריתה	גזע רקוב, פגיעות ענפים, רב גזעים, ענפים רבים במצב אופקי, על מבנה מתוכנן
1371	איקליפטוס מינים שונים	1	5	20			3	2	1	3	9	678	נמוכה	כריתה	מכוסה שרביטן (מטפסים), על מבנה מתוכנן
1371	זית אירופי	1	3	20	18	12	2	2	2	5	11	1433	גבוהה	כריתה	מכוסה שיחים, נסתר, רב גזע, על מבנה מתוכנן
1372	איקליפטוס המקור	1	12	42	28	26	3	2	2	3	10	6108	נמוכה	כריתה	רב גזעים (4), על מבנה מתוכנן
1373	איקליפטוס המקור	1	12	33	36	35	3	3	2	3	11	7193	נמוכה	כריתה	רב גזעים (4), משמעותי, על מבנה מתוכנן
1374	איקליפטוס מינים שונים	1	12	34	34	34	3	4	3	3	13	9147	נמוכה	כריתה	איקליפטוס גומפצפלה, רב גזעים, עץ משמעותי, 6 גזעים X קוטר 34 ס"מ, צמוד למבנה מתוכנן
1375	שיח דורנטה		3	8											אינו מוגדר כעץ
1376	תמר מצוי	1	2	18			2	2	1	4	9	252	גבוהה	כריתה	מכוסה שיחים
1377	תמר מצוי	1	4	35			3	2	2	4	11	1008	גבוהה	שימור	התייבשויות
1378	תמר מצוי	1	6	43			3	2	2	4	11	1512	גבוהה	שימור	נאה, מעט התייבשויות

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכויות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
1379	זית אירופי		2	4											לא בקריטריון
1380	תמר מצוי		-2												זרע, לא בקריטריון
1381	תמר מצוי	1	7	42			4	2	2	4	12	2352	גבוהה	שימור	נאה
1382	תמר מצוי	1	5	42			3	2	2	4	11	1260	גבוהה	שימור	מעט רקבונות
1,383	תמר מצוי		-2	36											לא בקריטריון, על חניונים מתוכננים, לכריתה
1384	תות שחור 'שאמי'	1	4	18	16	10	2	2	1	4	9	662	גבוהה	כריתה	מעוצב כשיח, גזע מתפצל, על שטחים מגוננים
1385	תמר מצוי	1	3	42			3	2	1	4	10	567	גבוהה	שימור	רקבונות, על שטחים מגוננים
1386	תמר מצוי	1	7	38			3	2	1	4	10	1323	גבוהה	שימור	על שטחים מגוננים
1387	תמר מצוי	1	4	34			2	2	1	4	9	504	גבוהה	כריתה	יובשני מעט, על דרך מתוכננת
1388	פיקוס הגומי	1	5	34			2	2	1	3	8	1416	גבוהה	כריתה	גזע פגוע, נטוי ב-45°, על דרך מתוכננת
1389	פלפלון דמוי אלה	1	4	14			3	1	1	3	8	240	נמוכה	כריתה	מעוצב כשיח, על דרך מתוכננת
1390	פלפלון דמוי אלה	1	5	16			2	2	1	3	8	313	נמוכה	כריתה	על מסילת רכבת מתוכננת
1391	פלפלון דמוי אלה	1	4	14			2	2	1	3	8	240	נמוכה	כריתה	מעוצבים כשיח, בשורה, על מסילת רכבת מתוכננת
1392-1395	פלפלון דמוי אלה	4	5	12			2	2	1	3	8	176	נמוכה	כריתה	מעוצבים כשיח, בשורה, על מסילת רכבת מתוכננת
1396	אזדרכת מצויה	1	7	27	25		2	1	1	2	6	458	בינונית	כריתה	משתלב בנוף העץ פלפלון דמוי אלה, על מסילת רכבת מתוכננת
1397	תות שחור 'שאמי'	1	6	31	27		3	2	1	4	10	2622	גבוהה	כריתה	מכוסה מטפסים, 2 גזעים, על דרך מתוכננת
1398	תות שחור 'שאמי'	1	7	22	24	18	3	2	1	4	10	1848	גבוהה	כריתה	רב גזע, רקבונות, על דרך מתוכננת
1399, 1400	הדר החושחש		2	4											לא בקריטריון, 2 פריטים, על דרך מתוכננת, לכריתה
1401	אזדרכת מצויה	1	9	24	13		2	1	1	2	6	290	בינונית	כריתה	מין פולש, 2 גזעים, על דרך מתוכננת
1402	אזדרכת מצויה	1	8	20			2	1	1	2	6	176	בינונית	כריתה	מין פולש, על מבנה מתוכנן
1403	אזדרכת מצויה	1	4	11			2	1	1	2	6	53	בינונית	כריתה	מין פולש, על מבנה מתוכנן
1404, 1405	אזדרכת מצויה		3	6											לא בקריטריון, 2 פריטים, על מבנה מתוכנן, לכריתה
1406	אזדרכת מצויה	1	5	12			2	1	1	2	6	63	בינונית	כריתה	מין פולש, על מבנה מתוכנן
1407	פלפלון דמוי אלה		4	7											לא בקריטריון, על מבנה מתוכנן, לכריתה

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליח' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
1408, 1456-1468	הדר החושמש		3	5											צולם כפוליאון P3, לא בקריטריון, גדר תוחמת לפרדס, 13 פרטים, על מבנה מתוכנן, לכריתה
1409-1453	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים		2	4											שדרת הדרים, מקבילה לשדרת ברושים (הנמצאת בתחום ביה"ח), עצים לא בקריטריון, מבנה שיחי, על ייעודי קרקע שונים, לכריתה, צולם כפוליאון P2
2001	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש	1	2	24			3	2	1	3	9	324	גבוהה	שימור	
2002	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש	1	2	23			3	2	1	3	9	324	גבוהה	שימור	
2003	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	2	19			3	2	1	4	10	378	גבוהה	שימור	
2004	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1	3	21			3	2	1	4	10	567	גבוהה	שימור	
2005	ברכיטון אדרי	1	3	12			4	2	1	3	10	353	גבוהה	שימור	
2006	ברכיטון אדרי	1	5	17			3	2	2	3	10	708	גבוהה	שימור	מעט התייבשות ענפים בצמרת
2007	אזדרכת מצויה	1	9	26	15		3	1	1	2	7	520	בינונית	כריתה	גזע מרכזי נטוי ב 70°, בקרבת מבנה מתוכנן
2008	אזדרכת מצויה	1	8	14			3	1	1	2	7	129	בינונית	כריתה	על מבנה מתוכנן
2009	אזדרכת מצויה	1	6	12			2	1	0	2	5	32	בינונית	כריתה	גזע סדוק, ענפים שבורים, על מבנה מתוכנן
2010	אזדרכת מצויה	1	3	11			2	1	0	2	5	27	בינונית	כריתה	גזע סדוק ומקולף, ענפים מתים, על מבנה מתוכנן
2011	אזדרכת מצויה	1	8	14			3	1	1	2	7	129	בינונית	כריתה	נטוי ב 80°, על מבנה מתוכנן
2013	פיקוס השדרות	1	7	14	8	5	3	2	1	4	10	510	גבוהה	שימור	
2013A	אזדרכת מצויה	1	10	32			2	2	2	2	8	900	בינונית	כריתה	ענפים יבשים ושבורים, חורים בגזע, על מבנה מתוכנן
2014	איקליפטוס המקור	1	20	78	71	52	4	2	3	3	12	40642	נמוכה	כריתה	עץ גדול מאוד, מחוץ לגדר בית החולים, על מבנה מתוכנן
2015	פלפלון דמוי אלה	1	8	14	12	6	2	1	0	3	6	117	בינונית	כריתה	ענפים שבורים, חורים של נובר וריקבון בענפים, על מבנה מתוכנן

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכות העץ (0-20)	שווי העץ ליה' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
2016	אזדרכת מצויה	1	5	21	18	13	1	1	0	2	4	76	בינונית	כריתה	גזעים שבורים ורקובים, נאכלו ע"י נובר, על מבנה מתוכנן
2017	פלפלון דמוי אלה	1	3	11	8	5	3	1	0	3	7	101	נמוכה	כריתה	ענפים יבשים, על מבנה מתוכנן
2018	אזדרכת מצויה	1	11	29			3	1	1	2	7	555	בינונית	כריתה	על מבנה מתוכנן
2019	אזדרכת מצויה	1	11	31	29		3	2	1	2	8	1366	בינונית	כריתה	ענפים יבשים ושבורים, על מסילת רכבת
2020	שסק יפני	1	5	13	11	7	3	2	2	3	10	574	בינונית	כריתה	ענפים חתוכים, בתחום מבנה מתוכנן
2021	כרבל לביד	1	6	12			4	2	1	4	11	380	בינונית	כריתה	על מבנה מתוכנן
2022	ברוש מצוי	1	16	37			4	2	2	4	12	5502	נמוכה	שימור	נמצאים מחוץ לגדר בית החולים, בין גדר הבסיס
2023	ברוש מצוי	1	16	37			4	2	2	4	12	5502	נמוכה	שימור	נמצאים מחוץ לגדר בית החולים, בין גדר הבסיס
2024	ברוש מצוי	1	17	39			4	2	2	4	12	6113	נמוכה	שימור	נמצאים מחוץ לגדר בית החולים, בין גדר הבסיס
2025	ברוש מצוי	1	6	14			3	1	1	4	9	295	נמוכה	שימור	נשוי, מכוסה בשרביטן, נמצאים מחוץ לגדר בית החולים, בין גדר הבסיס
2026	ברוש מצוי	1	15	41			4	2	2	4	12	6756	נמוכה	שימור	נמצאים מחוץ לגדר בית החולים, בין גדר הבסיס
2027	ברוש מצוי	1	11	28	3		3	1	2	4	10	1783	נמוכה	שימור	נמצאים בין גדר בית החולים לגדר הבסיס, הרבה שרביטן על העץ
2028	ברוש מצוי	1	13	42			3	2	2	4	11	5317	נמוכה	שימור	נמצאים בין גדר בית החולים לגדר הבסיס, שרביטן מטפס עליו
2029	ברוש מצוי	1	7	19			1	0	0	4	5	0	נמוכה	שימור	נמצאים בין גדר בית החולים לגדר הבסיס, רוב הענפים מתים כתוצאה מהשרביטן המטפס
2030	ברוש מצוי	1	7	25	18		2	0	0	4	6	0	נמוכה	שימור	נמצאים בין גדר בית החולים לגדר הבסיס, רוב הענפים מתים כתוצאה מהשרביטן המטפס
2031	ברוש מצוי	1	11	41			2	1	1	4	8	1689	נמוכה	שימור	נמצאים בין גדר בית החולים לגדר הבסיס, שרביטן מטפס עליו

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר גזע 1 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכות העץ (0-20)	שווי העץ ל"ח' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
2032	ברוש מצוי	1	11	30			2	1	1	4	8	904	נמוכה	שימור	נמצאים בין גדר בית החולים לגדר הבסיס, שרביטן מטפס עליו
2033	איקליפטוס המקור	1	16	87	65		3	3	3	3	12	35568	נמוכה	שימור	ענפים שבורים, דרוש, גיזום להקלת הנוף החולים לגדר הבסיס
2034	איקליפטוס המקור	1	11	42			3	2	1	3	9	3240	נמוכה	שימור	ענפים שבורים, השחרה בגזע
2035	איקליפטוס המקור	1	18	85	87		3	2	2	3	10	26964	נמוכה	שימור	ענפים שבורים, דרוש גיזום
2036	איקליפטוס המקור	1	16	56	33		2	1	1	3	7	3064	נמוכה	שימור	ענפים שבורים, חשוש לריקבון בגזע
2037	איקליפטוס המקור	1	18	51	24		2	1	1	3	7	2359	נמוכה	שימור	השחרה בגזע, ענפים שבורים ומתייבשים
2038	איקליפטוס המקור	1	17	53	29		3	1	2	3	9	6932	נמוכה	שימור	ענפים יבשים ושבורים, דרוש גיזום
2048	ברוש מצוי	1	15	32			3	3	2	4	12	3858	נמוכה	שימור	שרביטן מטפס עליו, בשולי כביש מתוכנן
2049	ברוש מצוי	1	8	19			1	1	0	4	6	91		כריתה	מרבית הענפים נראים מתים, ענפים שבורים, הרבה שרביטן
2050	ברוש מצוי	1	16	21			3	3	2	4	12	1662	נמוכה	כריתה	שרביטן מטפס עליו, חלק מהענפים מתים, על כביש מתוכנן
2051	מייש דרומי	1	13	39			3	3	2	5	13	6448	גבוהה	כריתה	נמצא בתוך גן ילדים, על מבנה מתוכנן
2052	מכנף נאה	1	9	19			3	2	1	4	10	714	גבוהה	כריתה	חלק מהענפים יבשים, על מבנה מתוכנן
2053	פיקוס בינימינה	1	6	11			4	1	0	3	8	99	גבוהה	כריתה	בתחום מנחת מסוקים
2053A	איקליפטוס המקור	1	4	81			1	1	0	3	5	1339	נמוכה	כריתה	גזע כרות, התחדשות ענפים צעירים מהגדם, בתחום שינוי הסדרי תנועה
2054	איקליפטוס המקור	1	4	122			1	0	3	3	7	9113	נמוכה	כריתה	גזע גדול מאוד, כרות, התחדשות מהגזע, סדקים קטנים לאורך הגזע, על מבנה מתוכנן
2055	דקל זנב הדג	1	6	13	12	12	3	2	1	4	10	1134	גבוהה	כריתה	מעט מצהיב, בתחום שינוי הסדרי תנועה
2055A	דקל הטבעות-ארכי-תמר אלכסנדרה	1	4	12			2	1	0	4	7	192	גבוהה	שימור	צמרת נתקעת בגשר שנמצא מעליה
2056	ווישינגטוניה חסונה	1	11	38			4	2	1	3	10	2376	גבוהה	שימור	
2057	שפלה מקרינה		7	17	15	11									אינו מוגדר כעץ
2058	בוהיניה מגוונת	1	4	18	16	15	2	1	1	3	7	425	בינונית	שימור	ענפים כרותים, התחדשו מהענפים

מס' העץ	מין העץ	כמות העצים	גובה העץ (מ')	קוטר 1 גזע (ס"מ)	קוטר 2 גזע (ס"מ)	קוטר 3 גזע (ס"מ)	מצב בריאותי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	ייחוד העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	ערכיות העץ (0-20)	שווי העץ ליח' (ש)	היתכנות העתקה	ייעוד בתכנית	הערות
2059	שלטית מקומטת	1	9	14			3	1	1	3	8	240	גבוהה	שימור	נטוי
3000	ווישינגטוניה חסונה	1	9	30			3	2	2	3	10	1944	גבוהה	שימור	
3001	ווישינגטוניה חסונה	1	9	30			3	2	2	3	10	1944	גבוהה	שימור	
3002	קריית הפקן (פקן תרבותי)	1	11	55			3	3	3	3	12	10258	גבוהה	כריתה	נסקר כחלק מפולייגון A5, על כביש מתוכנן
C	ברוש מצוי	12	12	22			4	2	2	4	12	1945	נמוכה	שימור	מס' עצים: 622-626, 636, 628-633
P1	איקליפטוס מינים שונים	5	6	22			3	2	1	3	9	821	נמוכה	כריתה	לא נמדדו, 5 פריטים בפולייגון, על מבנה מתוכנן
A5	קריית הפקן (פקן תרבותי)	29	11	55			3	3	3	3	12	10258	נמוכה	שימור	שדרה, עצים בבריאות בינונית, משופלים
A6	קריית הפקן (פקן תרבותי)	29	11	55			3	3	3	3	12	10258	נמוכה	שימור	נסקרו כחלק מפולייגון A5
סה"כ עצים בוגרים: 1241 מתוכם בערכיות גבוהה מאוד: 17 גבוהה: 803 בינונית: 420 נמוכה: 1 מתוכם לשימור: 467 להעתקה: 28 לכריתה: 746															





**טבלת ערך חליפי**

טבלת ערך חליפי											
חלקה:			גוש:		שם הפרוייקט: בי"ח אסף הרופא					תאריך: 05/06/2018	
גובה העץ	קוטר 3	קוטר 2	קוטר 1	מיקום העץ	מצב העץ	ערך המין	סך ערכיות העצים	כמות העצים	ערכיות לעץ	מין העץ	מס' העץ
4	0	0	13	0.1	0.2	0.8	ע"ש 42	1	42	סיגלון עלה-מימוזה	12
5	0	0	17	0.2	0.6	0.8	ע"ש 436	1	436	סיגלון עלה-מימוזה	13
1	0	0	43	0.5	0.8	0.65	ע"ש 7,548	1	7548	איקליפטוס המקור	14
7	0	0	16	0.2	0.6	0.8	ע"ש 386	1	386	סיגלון עלה-מימוזה	15
18	0	0	43	0.5	0.8	0.65	ע"ש 7,548	1	7548	איקליפטוס המקור	16
5	0	0	12	0.2	0.6	0.8	ע"ש 217	1	217	סיגלון עלה-מימוזה	19
17	0	0	51	0.5	0.8	0.65	ע"ש 10,617	1	10617	איקליפטוס המקור	20
17	0	0	53	0.5	0.6	0.65	ע"ש 8,600	1	8600	איקליפטוס המקור	25
6	0	0	24	0.2	0.6	0.65	ע"ש 705	1	705	שלטית מקומטת	26
7	0	0	15	0.4	0.8	0.65	ע"ש 735	1	735	פיקוס צר-עלים	27
7	0	0	12	0.2	0.4	0.8	ע"ש 145	1	145	ברוש מצוי	44
13	0	0	18	0.5	0.8	0.8	ע"ש 16,278	10	1628	ברוש מצוי	-49, 45, 46, 53, 54, 51, 59, 56, 58
9	0	0	14	0.3	0.8	0.8	ע"ש 1,772	3	591	ברוש מצוי	57, 47, 55
15	0	0	23	0.5	0.8	0.8	ע"ש 5,315	2	2658	ברוש מצוי	52, 48
13	0	0	28	0.3	0.6	0.6	ע"ש 2,106	1	2106	ווישינגטוניה חסונה	60
4	0	0	55	0.3	0.8	0.6	ע"ש 864	1	864	תמר קנרי	61
2	0	0	51	0.3	0.8	0.6	ע"ש 864	2	432	תמר קנרי	62-63
3	0	0	48	0.3	0.6	0.6	ע"ש 972	2	486	תמר קנרי	64-65
12	0	0	31	0.2	0.6	0.6	ע"ש 1,296	1	1296	ווישינגטוניה חסונה	66
8	0	0	52	0.3	0.8	0.6	ע"ש 1,728	1	1728	ווישינגטוניה חסונה	67
2	0	0	28	0.2	0.8	0.6	ע"ש 288	1	288	ווישינגטוניה חסונה	68

מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
69	ושינגטוניה חסונה	648	1	648 ₪	0.6	0.6	0.2	32	0	0	6
71,70	ושינגטוניה חסונה	648	2	1,296 ₪	0.6	0.8	0.3	62	0	0	3
77,74,73	ושינגטוניה חסונה	288	3	864 ₪	0.6	0.8	0.2	51	0	0	2
76,75	ושינגטוניה חסונה	432	2	864 ₪	0.6	0.8	0.2	56	0	0	3
78	מכנף נאה	957	1	957 ₪	0.7	0.6	0.3	22	0	0	8
79	מכנף נאה	80	1	80 ₪	0.7	0.4	0.1	11	11	0	4
81,80	מכנף נאה	381	2	762 ₪	0.7	0.4	0.3	17	0	0	6
82	מכנף נאה	872	1	872 ₪	0.7	0.6	0.3	21	0	0	7
83	מכנף נאה	582	1	582 ₪	0.7	0.4	0.3	21	0	0	7
84	שלטית מקומטת	828	1	828 ₪	0.65	0.4	0.3	26	0	0	8
86	ברוש מצוי	682	1	682 ₪	0.8	0.6	0.3	15	12	3	10
87	ברוש מצוי	172	1	172 ₪	0.8	0.4	0.2	11	10	0	7
88	ברוש מצוי	2894	1	2,894 ₪	0.8	0.8	0.5	24	0	0	12
89	ברוש מצוי	509	1	509 ₪	0.8	0.8	0.3	13	0	0	8
90	ברוש מצוי	2355	1	2,355 ₪	0.8	0.6	0.5	25	0	0	12
92	ברוש מצוי	3396	1	3,396 ₪	0.8	0.8	0.5	26	0	0	14
93	ברוש מצוי	591	1	591 ₪	0.8	0.8	0.3	14	0	0	10
94	ברוש מצוי	2038	1	2,038 ₪	0.8	0.6	0.4	26	0	0	8
95	ברוש מצוי	678	1	678 ₪	0.8	0.8	0.3	15	0	0	9
96	ברוש מצוי	2659	1	2,659 ₪	0.8	0.6	0.4	28	14	0	13
97	ברוש מצוי	5675	1	5,675 ₪	0.8	0.8	0.5	33	9	0	14
98	ברוש מצוי	2954	1	2,954 ₪	0.8	0.6	0.5	28	0	0	12
99	ברוש מצוי	2261	1	2,261 ₪	0.8	0.8	0.5	21	3	3	14
100	ברוש מצוי	1824	1	1,824 ₪	0.8	0.6	0.5	22	0	0	14
101	ברוש מצוי	509	1	509 ₪	0.8	0.8	0.3	13	0	0	8
102	ברוש מצוי	3939	1	3,939 ₪	0.8	0.8	0.5	28	0	0	15
103	ברוש מצוי	365	1	365 ₪	0.8	0.8	0.3	11	0	0	8
104	ברוש מצוי	3396	1	3,396 ₪	0.8	0.8	0.5	26	0	0	15
105	ברוש מצוי	509	1	509 ₪	0.8	0.6	0.3	15	0	0	7
106	ברוש מצוי	487	1	487 ₪	0.8	0.4	0.3	15	14	0	9
107	ברוש מצוי	2432	1	2,432 ₪	0.8	0.8	0.5	22	0	0	12
108	ברוש מצוי	255	1	255 ₪	0.8	0.6	0.2	13	0	0	6
109	ברוש מצוי	1094	1	1,094 ₪	0.8	0.6	0.3	22	0	0	9
110	ברוש מצוי	255	1	255 ₪	0.8	0.6	0.2	13	0	0	6
111	ברוש מצוי	295	1	295 ₪	0.8	0.4	0.3	14	0	0	9
112	ברוש מצוי	509	1	509 ₪	0.8	0.6	0.3	15	0	0	10
114	ברוש מצוי	1088	1	1,088 ₪	0.8	0.6	0.4	19	0	0	11

גובה העץ	קוטר 3	קוטר 2	קוטר 1	מיקום העץ	מצב העץ	ערך המין	סך ערכיות העצים	כמות העצים	ערכיות לעץ	מין העץ	מס' העץ
9	0	0	13	0.2	0.6	0.8	255 ₪	1	255	ברוש מצוי	115
12	0	0	22	0.4	0.6	0.8	1,459 ₪	1	1459	ברוש מצוי	116
2	0	0	32	0.2	0.6	0.6	216 ₪	1	216	ווישינגטוניה חסונה	117
11	19	21	36	0.3	0.6	0.35	1,679 ₪	1	1679	אזדרכת מצויה	118
11	0	24	26	0.2	0.6	0.35	636 ₪	1	636	אזדרכת מצויה	119
12	17	18	32	0.3	0.4	0.7	1,755 ₪	1	1755	תות לבן	120
10	22	22	26	0.5	0.4	0.7	2,550 ₪	1	2550	תות לבן	121
11	0	21	24	0.2	0.6	0.35	525 ₪	1	525	אזדרכת מצויה	122
10	0	11	29	0.3	0.6	0.65	1,656 ₪	1	1656	שלטית מקומטת	123
10	0	0	17	0.2	0.6	0.65	354 ₪	1	354	שלטית מקומטת	124
8	10	11	12	0.2	0.4	0.65	208 ₪	1	208	שלטית מקומטת	125
6	12	12	16	0.2	0.4	0.65	327 ₪	1	327	שלטית מקומטת	126
6	12	13	15	0.2	0.4	0.65	311 ₪	1	311	שלטית מקומטת	127
7	0	0	23	0.4	0.6	0.65	1,296 ₪	1	1296	שלטית מקומטת	129
8	6	17	31	0.2	0.4	0.65	917 ₪	1	917	שלטית מקומטת	131
7	0	0	21	0.3	0.6	0.7	2,617 ₪	3	872	מכנף נאה	132-134
5	0	0	17	0.1	0.4	0.7	127 ₪	1	127	מכנף נאה	135
7	0	0	23	0.3	0.6	0.7	1,046 ₪	1	1046	מכנף נאה	136
7	0	0	26	0.4	0.6	0.7	1,783 ₪	1	1783	מכנף נאה	137
7	0	0	24	0.4	0.6	0.65	1,411 ₪	1	1411	שלטית מקומטת	138
8	0	0	28	0.4	0.6	0.65	1,920 ₪	1	1920	שלטית מקומטת	139
8	0	18	19	0.2	0.6	0.65	640 ₪	1	640	שלטית מקומטת	140
6	0	0	16	0.2	0.4	0.65	209 ₪	1	209	שלטית מקומטת	141
7	11	12	13	0.2	0.4	0.65	246 ₪	1	246	שלטית מקומטת	142
8	0	0	23	0.3	0.6	0.65	972 ₪	1	972	שלטית מקומטת	143

מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
145	שלטית מקומטת	492	1	492 ₪	0.65	0.4	0.2	21	18	0	8
147-150	מכנף נאה	1046	4	4,186 ₪	0.7	0.6	0.3	23	0	0	7
151	וושנינגטוניה חסונה	432	1	432 ₪	0.6	0.8	0.2	58	0	0	3
152	וושנינגטוניה חסונה	432	1	432 ₪	0.6	0.8	0.2	57	0	0	3
154, 153	וושנינגטוניה חסונה	864	1	864 ₪	0.6	0.8	0.3	58	0	0	4
155	שלטית מקומטת	451	1	451 ₪	0.65	0.4	0.2	18	17	13	6
156	שלטית מקומטת	765	1	765 ₪	0.65	0.4	0.3	25	0	0	6
157	שלטית מקומטת	265	1	265 ₪	0.65	0.4	0.2	18	0	0	7
158	שלטית מקומטת	2794	1	2,794 ₪	0.65	0.6	0.3	39	0	0	8
161	שלטית מקומטת	339	1	339 ₪	0.65	0.4	0.3	12	12	11	5
163	מכנף נאה	698	1	698 ₪	0.7	0.4	0.3	23	0	0	7
164	וושנינגטוניה חסונה	576	1	576 ₪	0.6	0.8	0.2	62	0	0	4
165	וושנינגטוניה חסונה	288	1	288 ₪	0.6	0.8	0.2	52	0	0	2
166	וושנינגטוניה חסונה	324	1	324 ₪	0.6	0.6	0.2	58	0	0	3
167	וושנינגטוניה חסונה	216	1	216 ₪	0.6	0.6	0.2	54	0	0	2
168-170	שלטית מקומטת	972	3	2,915 ₪	0.65	0.6	0.3	23	0	0	8
171	שלטית מקומטת	663	1	663 ₪	0.65	0.6	0.3	19	0	0	6
172	מכנף נאה	3611	1	3,611 ₪	0.7	0.6	0.4	37	0	0	10
173	מכנף נאה	1111	1	1,111 ₪	0.7	0.6	0.3	17	17	16	9
174	מכנף נאה	1163	1	1,163 ₪	0.7	0.6	0.4	21	0	0	8
176, 175	מכנף נאה	714	2	1,428 ₪	0.7	0.6	0.3	19	0	0	7
182	ברוש מצוי	326	1	326 ₪	0.8	0.6	0.3	12	0	0	6
183	ברוש מצוי	2432	1	2,432 ₪	0.8	0.8	0.5	22	0	0	12
184	ברוש מצוי	1088	1	1,088 ₪	0.8	0.6	0.4	19	0	0	11
187	ברוש מצוי	4828	1	4,828 ₪	0.8	0.8	0.5	31	0	0	13
188	ברוש מצוי	2717	1	2,717 ₪	0.8	0.8	0.4	26	0	0	9
189	ברוש מצוי	1945	1	1,945 ₪	0.8	0.8	0.4	22	0	0	14
190	ברוש מצוי	2897	1	2,897 ₪	0.8	0.8	0.3	31	0	0	13

מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
191	ברוש מצוי	6878	1	6,878 ₪	0.8	0.8	0.5	37	0	0	13
193	ברוש מצוי	363	1	363 ₪	0.8	0.8	0.2	19	0	0	11
194	ברוש מצוי	255	1	255 ₪	0.8	0.8	0.2	13	0	0	8
195	ברוש מצוי	2315	1	2,315 ₪	0.8	0.8	0.4	24	0	0	10
196	ברוש מצוי	1905	1	1,905 ₪	0.8	0.8	0.5	24	14	13	15
197	ברוש מצוי	292	1	292 ₪	0.8	0.8	0.3	11	4	0	8
198	ברוש מצוי	2126	1	2,126 ₪	0.8	0.8	0.4	23	0	0	11
200	ברוש מצוי	1993	1	1,993 ₪	0.8	0.8	0.5	23	0	0	14
201	ברוש מצוי	443	1	443 ₪	0.8	0.8	0.3	14	0	0	9
202	ברוש מצוי	2220	1	2,220 ₪	0.8	0.8	0.6	21	10	0	15
203	ברוש מצוי	1302	1	1,302 ₪	0.8	0.8	0.3	24	0	0	9
204	ברוש מצוי	2559	1	2,559 ₪	0.8	0.8	0.6	22	10	8	14
205	ברוש מצוי	3140	1	3,140 ₪	0.8	0.8	0.5	25	0	0	15
206	ברוש מצוי	326	1	326 ₪	0.8	0.8	0.3	12	0	0	10
207	ברוש מצוי	3283	1	3,283 ₪	0.8	0.8	0.6	26	10	0	16
208	תמר קנרי	1440	1	1,440 ₪	0.6	0.8	0.4	48	0	0	5
209	תמר קנרי	1080	1	1,080 ₪	0.6	0.6	0.4	53	0	0	5
210	תמר קנרי	1152	1	1,152 ₪	0.6	0.8	0.4	46	0	0	4
213, 211	תמר קנרי	1152	2	2,304 ₪	0.6	0.8	0.4	46	0	0	4
212	תמר קנרי	360	1	360 ₪	0.6	0.6	0.2	44	0	0	5
215	תמר קנרי	324	1	324 ₪	0.6	0.6	0.3	53	0	0	2
216	תמר קנרי	486	1	486 ₪	0.6	0.6	0.3	55	0	0	3
217	תמר קנרי	864	1	864 ₪	0.6	0.8	0.4	55	0	0	3
219	ווישינגטוניה חסונה	972	1	972 ₪	0.6	0.6	0.2	64	0	0	9
221	פיקוס קדוש	2287	1	2,287 ₪	0.7	0.6	0.3	34	0	0	9
224	שלטית מקומטת	1686	1	1,686 ₪	0.65	0.4	0.3	33	24	0	8
228	סיגלון עלה-מימוזה	91	1	91 ₪	0.8	0.6	0.1	11	0	0	3
229	סיגלון עלה-מימוזה	19533	1	19,533 ₪	0.8	0.6	0.5	72	0	0	11
230	סיגלון עלה-מימוזה	5574	1	5,574 ₪	0.8	0.6	0.4	43	0	0	10
246	פיקוס קדוש	7916	1	7,916 ₪	0.7	0.6	0.5	49	0	0	14
247	גרובילאה חסונה	3267	1	3,267 ₪	0.6	0.6	0.5	34	0	0	16
248	כרבל לביד	1270	1	1,270 ₪	0.7	0.8	0.4	19	0	0	9

מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
261	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	2016	1	2,016 ₪	0.7	0.8	0.4	22	0	0	6
262	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1680	1	1,680 ₪	0.7	0.8	0.4	21	0	0	5
266	תמר קנרי	432	1	432 ₪	0.6	0.8	0.3	54	0	0	2
267, 268, 270	תמר קנרי	432	3	1,296 ₪	0.6	0.8	0.3	59	0	0	2
269	לגרטרמיה הודית	862	1	862 ₪	0.8	0.8	0.3	14	12	6	5
271	תמר קנרי	72	1	72 ₪	0.6	0.4	0.1	58	0	0	2
272	לגרטרמיה הודית	629	1	629 ₪	0.8	0.8	0.3	14	5	0	5
273	סיגלון עלה-מימוזה	868	1	868 ₪	0.8	0.6	0.2	24	0	0	6
274	סיגלון עלה-מימוזה	665	1	665 ₪	0.8	0.6	0.2	21	0	0	6
275	סיגלון עלה-מימוזה	1121	1	1,121 ₪	0.8	0.6	0.2	22	18	14	8
276	סיגלון עלה-מימוזה	2539	1	2,539 ₪	0.8	0.6	0.3	31	18	0	8
277	סיגלון עלה-מימוזה	6047	1	6,047 ₪	0.8	0.8	0.4	32	31	0	12
278	אלמוגן רחב-עלים	5938	1	5,938 ₪	0.75	0.6	0.5	41	0	0	10
279	פיקוס התאנה	884	1	884 ₪	0.75	0.6	0.3	17	16	0	4
280	אלמוגן רחב-עלים	11462	1	11,462 ₪	0.75	0.6	0.6	52	0	0	10
281	אלמוגן רחב-עלים	9043	1	9,043 ₪	0.75	0.8	0.6	40	0	0	10
282	בוקיצה נמוכה	591	1	591 ₪	0.4	0.6	0.3	19	18	0	9
283	אורן קפריסאי	13309	1	13,309 ₪	0.7	0.6	0.6	58	0	0	16
285	אורן קפריסאי	9973	1	9,973 ₪	0.7	0.6	0.5	55	0	0	15

מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
286	קליסטמון אדום	272	1	272 ₪	0.7	0.4	0.2	15	13	0	7
287	בוקיזה נמוכה	272	1	272 ₪	0.4	0.6	0.2	19	0	0	8
288	קליסטמון אדום	426	1	426 ₪	0.7	0.6	0.2	15	14	0	6
288	בוקיזה נמוכה	193	1	193 ₪	0.4	0.6	0.2	16	0	0	9
289	אשל הפרקים	1372	1	1,372 ₪	0.65	0.4	0.2	41	0	0	8
290	בוקיזה נמוכה	651	1	651 ₪	0.4	0.6	0.3	24	0	0	11
291	סיגלון עלה-מימוזה	725	1	725 ₪	0.8	0.8	0.2	19	0	0	11
293	לגרטרמיה הודית	442	1	442 ₪	0.8	0.6	0.3	11	10	7	6
294	אראוקריה רמה	1329	1	1,329 ₪	0.8	0.6	0.4	21	0	0	9
295	אראוקריה רמה	10557	1	10,557 ₪	0.8	1	0.5	41	0	0	16
299	פלומריה ריחנית	491	1	491 ₪	0.8	0.6	0.3	12	11	5	3
300	פלומריה ריחנית	1813	1	1,813 ₪	0.8	0.6	0.4	19	16	15	5
302	פלפלון בכות	1372	1	1,372 ₪	0.5	0.4	0.2	42	29	0	6
305	אראוקריה רמה	6967	1	6,967 ₪	0.8	0.6	0.5	43	0	0	16
306	סיגלון עלה-מימוזה	4636	1	4,636 ₪	0.8	0.4	0.5	33	28	27	8
307	סיגלון עלה-מימוזה	2150	1	2,150 ₪	0.8	0.4	0.4	25	23	19	10
309	קליסטמון אדום	766	1	766 ₪	0.7	0.6	0.3	17	14	0	5
310	קליסטמון אדום	381	1	381 ₪	0.7	0.6	0.2	17	0	0	5
311	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש	324	1	324 ₪	0.6	0.6	0.3	25	0	0	2
313	קליסטמון אדום	914	1	914 ₪	0.7	0.6	0.3	17	15	11	7

מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
314	קליסטמון אדום	1033	1	1,033 ₪	0.7	0.4	0.3	21	19	18	7
315	קליסטמון אדום	927	1	927 ₪	0.7	0.6	0.3	18	17	0	8
316	ברוש מצוי	7601	1	7,601 ₪	0.8	0.6	0.6	41	0	0	14
317	ברוש מצוי	797	1	797 ₪	0.8	0.6	0.2	23	0	0	11
318	ברוש מצוי	6565	1	6,565 ₪	0.8	0.8	0.6	33	0	0	14
320	בוהיניה מגוונת	680	1	680 ₪	0.6	0.6	0.3	16	13	11	4
321	בוהיניה מגוונת	618	1	618 ₪	0.6	0.6	0.3	18	9	0	6
322	כרבל לביד	380	1	380 ₪	0.7	0.8	0.3	12	0	0	6
323	איקליפטוס המקור	9260	1	9,260 ₪	0.65	0.6	0.3	71	0	0	10
324	כרבל לביד	426	1	426 ₪	0.7	0.8	0.3	11	9	0	6
325	בוהיניה מגוונת	70	1	70 ₪	0.6	0.4	0.1	12	9	0	4
326	בוהיניה מגוונת	30	1	30 ₪	0.6	0.2	0.1	11	9	0	2
327	ברוש מצוי	7642	1	7,642 ₪	0.8	0.8	0.5	39	0	0	16
328	ברוש מצוי	2315	1	2,315 ₪	0.8	0.8	0.4	24	0	0	15
329	ברכיטון אדרי	1185	1	1,185 ₪	0.65	0.8	0.3	22	0	0	8
330	זית אירופי	327	1	327 ₪	0.9	0.4	0.2	17	0	0	2
333	ערבה מינים שונים	131	1	131 ₪	0.65	0.4	0.2	12	4	4	2
336	בוהיניה מגוונת	1736	1	1,736 ₪	0.6	0.6	0.3	32	0	0	8
342	ווישינגטוניה חסונה	2592	1	2,592 ₪	0.6	0.8	0.3	34	0	0	12
343	בוהיניה מגוונת	1549	1	1,549 ₪	0.6	0.6	0.4	19	18	18	8
344	בומבק ציבה (הודי)	616	1	616 ₪	0.8	0.6	0.4	12	11	0	9
348	סיגלון עלה-מימוזה	1736	1	1,736 ₪	0.8	0.6	0.4	24	0	0	10
349	לגרטרמיה הודית	1127	1	1,127 ₪	0.8	0.8	0.4	16	7	0	8
351	לגרטרמיה הודית	904	1	904 ₪	0.8	0.8	0.4	15	0	0	6



מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
352	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	0	1	0 ₪	0.7	0.8	0.3	15	10	9	0
355	דקל זנב הדג	1323	1	1,323 ₪	0.7	0.6	0.3	18	0	0	7
356	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1008	1	1,008 ₪	0.7	0.6	0.4	19	0	0	4
359	סיגלון עלה-מימוזה	6536	1	6,536 ₪	0.8	0.8	0.5	26	25	25	12
360	פיקוס מעוקם	210	1	210 ₪	0.75	0.6	0.2	12	3	0	7
365	בוהיניה מגוונת	284	1	284 ₪	0.6	0.4	0.3	13	10	8	4
366	איקליפטוס המקור	6763	1	6,763 ₪	0.65	0.6	0.5	47	0	0	10
367	איקליפטוס המקור	40504	1	40,504 ₪	0.65	0.6	0.6	105	0	0	14
372	ברוש מצוי	4828	1	4,828 ₪	0.8	0.8	0.5	31	0	0	12
373	ברוש מצוי	3396	1	3,396 ₪	0.8	0.8	0.5	26	0	0	12
375	ושינגטוניה חוטית	324	1	324 ₪	0.6	0.6	0.2	51	0	0	3
376	ושינגטוניה חסונה	864	1	864 ₪	0.6	0.4	0.3	33	0	0	8
377	ברוש מצוי	7976	1	7,976 ₪	0.8	0.6	0.6	42	0	0	16
378	תמר מצוי	473	1	473 ₪	0.7	0.6	0.3	31	0	0	2.5
380	ושינגטוניה חסונה	1728	1	1,728 ₪	0.6	0.8	0.3	25	0	0	8
381	ושינגטוניה חסונה	1782	1	1,782 ₪	0.6	0.6	0.3	28	0	0	11
382	ברוש מצוי	10635	1	10,635 ₪	0.8	0.8	0.6	42	0	0	9
383	שקד מצוי / קטן עליים/ ערבי	2966	1	2,966 ₪	0.7	0.4	0.7	26	24	0	7
387	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1008	1	1,008 ₪	0.7	0.8	0.3	17	0	0	4
388	ושינגטוניה חסונה	1008	1	1,008 ₪	0.6	0.8	0.2	33	0	0	7
389	ושינגטוניה חסונה	1728	1	1,728 ₪	0.6	0.8	0.2	32	0	0	12
409	פיקוס השדרות	13734	1	13,734 ₪	0.75	0.8	0.5	54	0	0	12

מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
410	פיקוס השדרות	8482	1	8,482 ₪	0.75	0.6	0.5	49	0	0	12
411	פיקוס השדרות	5158	1	5,158 ₪	0.75	0.8	0.4	37	0	0	14
412	פיקוס השדרות	2613	1	2,613 ₪	0.75	0.6	0.3	29	28	0	14
413	פיקוס השדרות	623	1	623 ₪	0.75	0.6	0.2	21	0	0	13
414	פיקוס השדרות	458	1	458 ₪	0.75	0.6	0.2	18	0	0	10
415	פיקוס השדרות	4526	1	4,526 ₪	0.75	0.8	0.5	31	0	0	14
416	פיקוס השדרות	3869	1	3,869 ₪	0.75	0.6	0.4	37	0	0	13
417	פיקוס השדרות	3869	1	3,869 ₪	0.75	0.6	0.4	37	0	0	15
418	פיקוס השדרות	747	1	747 ₪	0.75	0.4	0.3	23	0	0	15
419	פיקוס השדרות	1478	1	1,478 ₪	0.75	0.4	0.2	33	31	0	14
420	פיקוס השדרות	10873	1	10,873 ₪	0.75	0.8	0.5	42	33	0	18
421	פיקוס השדרות	1360	1	1,360 ₪	0.75	0.4	0.2	38	0	0	18
422	פיקוס השדרות	1742	1	1,742 ₪	0.75	0.4	0.2	43	0	0	18
423	פיקוס השדרות	20915	1	20,915 ₪	0.75	0.8	0.6	50	49	0	20
426	ברוש מצוי	339	1	339 ₪	0.8	0.4	0.3	15	0	0	13
431	קתרוסית מרובעת	838	1	838 ₪	0.6	0.6	0.3	18	14	12	9
449	תמר מצוי	2520	1	2,520 ₪	0.7	0.6	0.5	32	0	0	8
452	וושנינגטוניה חסונה	1296	1	1,296 ₪	0.6	0.6	0.3	32	0	0	8
455	פיקוס כינורי	651	1	651 ₪	0.65	0.6	0.4	12	12	10	5
456	פיקוס הגומי	176	1	176 ₪	0.65	0.6	0.2	12	0	0	4
457	פיקוס הגומי	466	1	466 ₪	0.65	0.6	0.3	13	12	5	5
460	סיגרוס (ארקית) רומנזוף	630	1	630 ₪	0.7	0.6	0.2	14	0	0	5

מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
461	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1512	1	1,512 ₪	0.7	0.6	0.3	22	0	0	8
462	פיקוס כינורי	250	1	250 ₪	0.65	0.6	0.2	12	11	0	7
463	פיקוס כינורי	329	1	329 ₪	0.65	0.6	0.2	14	9	8	6
464	פיקוס כינורי	299	1	299 ₪	0.65	0.6	0.2	12	10	10	7
465	כרבל לביד	297	1	297 ₪	0.7	0.8	0.2	13	0	0	8
466	כרבל לביד	309	1	309 ₪	0.7	0.8	0.2	12	8	0	7
469	אזדרכת מצויה	2675	1	2,675 ₪	0.35	0.6	0.3	52	0	0	10
471	אזדרכת מצויה	1003	1	1,003 ₪	0.35	0.6	0.2	39	0	0	7
472	רוביניה בת-שיטה	188	1	188 ₪	0.45	0.6	0.2	11	11	9	6
477	רוביניה בת-שיטה	199	1	199 ₪	0.45	0.6	0.2	12	10	9	8
478	ברכיכישון אוסטרלי	480	1	480 ₪	0.65	0.8	0.3	14	0	0	5
479	ברכיכישון אוסטרלי	1728	1	1,728 ₪	0.65	0.8	0.4	23	0	0	6
480	כרבל לביד	319	1	319 ₪	0.7	0.8	0.3	11	0	0	7
482	ברכיכישון אוסטרלי	944	1	944 ₪	0.65	0.8	0.4	17	0	0	8
483	ברכיכישון הסלעים	1246	1	1,246 ₪	0.75	0.6	0.4	21	0	0	6
484	ברכיכישון צפצפתי	1993	1	1,993 ₪	0.75	0.8	0.4	23	0	0	10
485	ברכיכישון צפצפתי	916	1	916 ₪	0.75	0.8	0.3	18	0	0	9
487	שלטית מקומטת	1411	1	1,411 ₪	0.65	0.6	0.4	24	0	0	10
488	שלטית מקומטת	2041	1	2,041 ₪	0.65	0.8	0.4	25	0	0	11
495	קליסטמון אדום	370	1	370 ₪	0.7	0.4	0.1	29	0	0	10
496	קליסטמון אדום	445	1	445 ₪	0.7	0.6	0.3	15	0	0	8
500	קליסטמון אדום	1163	1	1,163 ₪	0.7	0.6	0.4	21	0	0	10
502	קליסטמון אדום	1519	1	1,519 ₪	0.7	0.6	0.4	24	0	0	12

מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
503	קליסטמון אדום	381	1	381 ₪	0.7	0.6	0.2	17	0	0	11
504	קליסטמון אדום	1702	1	1,702 ₪	0.7	0.8	0.4	22	0	0	11
505	קליסטמון אדום	467	1	467 ₪	0.7	0.6	0.2	16	14	0	8
506	אשל הפרקים	5643	1	5,643 ₪	0.65	0.6	0.4	48	0	0	16
508	סיגלון עלה-מימוזה	816	1	816 ₪	0.8	0.6	0.3	19	0	0	8
509	סיגלון עלה-מימוזה	653	1	653 ₪	0.8	0.6	0.3	17	0	0	9
510	סיגלון עלה-מימוזה	1094	1	1,094 ₪	0.8	0.6	0.3	22	0	0	9
511	סיסם הודי	1204	1	1,204 ₪	0.7	0.4	0.2	37	0	0	12
515-521	ברוש מצוי	772	7	5,402 ₪	0.8	0.8	0.3	16	0	0	11
522	ברוש מצוי	1029	1	1,029 ₪	0.8	0.8	0.4	16	0	0	15
524	ברוש מצוי	772	1	772 ₪	0.8	0.8	0.3	16	0	0	11
525-527	ברוש מצוי	772	3	2,315 ₪	0.8	0.8	0.3	16	0	0	11
528	ברוש מצוי	326	1	326 ₪	0.8	0.6	0.3	12	0	0	9
536	סיגרוס (ארקית) רומנזוף	945	1	945 ₪	0.7	0.6	0.3	17	0	0	5
537	בומבק ציבה (הודי)	1100	1	1,100 ₪	0.8	0.6	0.4	14	13	13	6
538	סיגרוס (ארקית) רומנזוף	945	1	945 ₪	0.7	0.6	0.3	18	0	0	5
542	שזיף מינים שונים	258	1	258 ₪	0.7	0.6	0.2	11	10	7	3
547	וושנינגטוניה חסונה	864	1	864 ₪	0.6	0.8	0.2	38	0	0	6
550	פיקוס בינימינה	313	1	313 ₪	0.65	0.4	0.3	16	0	0	5
552	ברוש מצוי	8754	1	8,754 ₪	0.8	0.6	0.6	44	0	0	13
565	ברוש מצוי	7813	1	7,813 ₪	0.8	0.8	0.6	36	0	0	17
579	פיקוס השדרות	3121	1	3,121 ₪	0.75	0.4	0.3	47	0	0	10

מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
580	פיקוס השדרות	2736	1	2,736 ₪	0.75	0.4	0.3	44	0	0	9
581	פיקוס השדרות	2861	1	2,861 ₪	0.75	0.4	0.3	45	0	0	9
582	פיקוס השדרות	831	1	831 ₪	0.75	0.2	0.2	42	0	0	8
585	בומבק ציבה (הודי)	457	1	457 ₪	0.8	0.6	0.3	11	9	9	6
593	קתרוסית מרובעת	1164	1	1,164 ₪	0.6	0.6	0.4	17	16	14	10
594	ברוש מצוי	7235	1	7,235 ₪	0.8	0.6	0.6	40	0	0	19
595	אראוקריה רמה	4225	1	4,225 ₪	0.8	0.8	0.5	29	0	0	14
596	וושנינגטוניה הסונה	1458	1	1,458 ₪	0.6	0.6	0.3	37	0	0	9
597	ברוש מצוי	19019	1	19,019 ₪	0.8	0.8	0.7	52	0	0	16
599	בומבק ציבה (הודי)	231	1	231 ₪	0.8	0.6	0.2	11	8	0	7
600	ברוש מצוי	12407	1	12,407 ₪	0.8	0.8	0.7	42	0	0	17
601	ברוש מצוי	6334	1	6,334 ₪	0.8	0.6	0.5	41	0	0	10
603	ברכיטון צפצפתי	765	1	765 ₪	0.75	0.6	0.3	19	0	0	4
604	ברוש מצוי	2315	1	2,315 ₪	0.8	0.6	0.3	32	0	0	12
605	ברכיטון צפצפתי	684	1	684 ₪	0.75	0.6	0.2	22	0	0	6
606	ברוש מצוי	1002	1	1,002 ₪	0.8	0.4	0.3	22	19	0	9
612	איקליפטוס המקור	34563	1	34,563 ₪	0.65	0.8	0.6	84	0	0	12
616	ברוש מצוי	4225	1	4,225 ₪	0.8	0.8	0.5	29	0	0	10
617-620	ברוש מצוי	1945	4	7,781 ₪	0.8	0.8	0.4	22	0	0	12
621	ברוש מצוי	495	1	495 ₪	0.8	0.6	0.3	13	10	0	8
638	סיגרוס (ארקית) רומנזוף	252	1	252 ₪	0.7	0.6	0.2	13	0	0	2
644	ברכיטון אוסטרלי	2134	1	2,134 ₪	0.65	0.6	0.4	23	19	18	8
645	תמר מצוי	4032	1	4,032 ₪	0.7	0.8	0.4	44	0	0	12
651	קתרוסית מרובעת	1524	1	1,524 ₪	0.6	0.8	0.4	19	17	0	8
652	קזוארינה שבטבטית	6386	1	6,386 ₪	0.55	0.8	0.5	43	0	0	16

מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
653	וושנינגטוניה חסונה	1404	1	1,404 ₪	0.6	0.6	0.2	32	0	0	13
659	סיגרוס (ארקית) רומנזוף	2688	1	2,688 ₪	0.7	0.8	0.4	23	0	0	8
663	איקליפטוס המקור	34563	1	34,563 ₪	0.65	0.8	0.6	84	0	0	15
671	ברוש מצוי	9170	1	9,170 ₪	0.8	0.8	0.6	39	0	0	16
674	וושנינגטוניה חסונה	648	1	648 ₪	0.6	0.6	0.2	31	0	0	6
677	ברוש מצוי	1459	1	1,459 ₪	0.8	0.6	0.4	22	0	0	11
680	איקליפטוס המקור	59680	1	59,680 ₪	0.65	0.6	0.7	118	0	0	16
681	איקליפטוס המקור	82293	1	82,293 ₪	0.65	0.8	0.7	120	0	0	20
682	וושנינגטוניה חסונה	3240	1	3,240 ₪	0.6	0.8	0.3	37	0	0	15
683	וושנינגטוניה חסונה	1944	1	1,944 ₪	0.6	0.8	0.3	33	0	0	9
684	פיקוס בינימינה	300	1	300 ₪	0.65	0.6	0.2	12	11	9	5
685	וושנינגטוניה חסונה	1008	1	1,008 ₪	0.6	0.8	0.2	31	0	0	7
686	ברוש מצוי	1182	1	1,182 ₪	0.8	0.6	0.2	28	0	0	9
687	ברוש מצוי	9170	1	9,170 ₪	0.8	0.8	0.6	39	0	0	20
688	איקליפטוס המקור	93631	1	93,631 ₪	0.65	0.8	0.7	128	0	0	19
689	איקליפטוס המקור	6516	1	6,516 ₪	0.65	0.6	0.5	38	37	0	18
690	איקליפטוס המקור	8689	1	8,689 ₪	0.65	0.6	0.5	46	38	0	12
691	איקליפטוס המקור	45267	1	45,267 ₪	0.65	0.8	0.7	89	0	0	20
692	ברוש מצוי	13294	1	13,294 ₪	0.8	1	0.6	42	0	0	20
693	איקליפטוס המקור	4742	1	4,742 ₪	0.65	0.6	0.4	44	0	0	17
694	ברוש מצוי	3396	1	3,396 ₪	0.8	0.8	0.5	26	0	0	14
695	ברוש מצוי	10134	1	10,134 ₪	0.8	0.8	0.6	41	0	0	20
696	איקליפטוס המקור	54885	1	54,885 ₪	0.65	0.8	0.7	98	0	0	18
697	ברוש מצוי	1648	1	1,648 ₪	0.8	0.6	0.3	27	0	0	12
698	ברוש מצוי	2535	1	2,535 ₪	0.8	0.6	0.4	29	0	0	17
699	ברוש מצוי	15260	1	15,260 ₪	0.8	1	0.6	45	0	0	21

מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
701	ברוש מצוי	2016	1	2,016 ₪	0.8	0.4	0.4	29	18	0	16
702	ברוש מצוי	1884	1	1,884 ₪	0.8	0.6	0.4	25	0	0	14
703	ברוש מצוי	966	1	966 ₪	0.8	0.4	0.2	31	0	0	6
704	ברוש מצוי	1846	1	1,846 ₪	0.8	0.4	0.3	35	0	0	12
706	ברוש מצוי	1528	1	1,528 ₪	0.8	0.6	0.3	26	0	0	8
707	ברוש מצוי	5804	1	5,804 ₪	0.8	0.8	0.4	38	0	0	14
708	איקליפטוס המקור	1728	1	1,728 ₪	0.65	0.4	0.2	46	0	0	8
710	ברוש מצוי	15198	1	15,198 ₪	0.8	0.8	0.5	55	0	0	16
711	קתרוסית מרובעת	670	1	670 ₪	0.6	0.6	0.3	15	14	12	9
712	וושנינגטוניה חסונה	432	1	432 ₪	0.6	0.8	0.2	32	0	0	3
713	וושנינגטוניה חסונה	576	1	576 ₪	0.6	0.8	0.2	29	0	0	4
714	וושנינגטוניה חסונה	270	1	270 ₪	0.6	0.6	0.1	30	0	0	5
715	קתרוסית מרובעת	979	1	979 ₪	0.6	0.8	0.3	17	12	12	9
716	וושנינגטוניה חסונה	1296	1	1,296 ₪	0.6	0.6	0.2	29	0	0	12
717	ברוש מצוי	9568	1	9,568 ₪	0.8	0.6	0.6	46	0	0	19
718	ברוש מצוי	2897	1	2,897 ₪	0.8	0.4	0.6	31	0	0	18
719	ברכיכישון צפצפתי	1662	1	1,662 ₪	0.75	0.6	0.3	28	0	0	8
720	ברכיכישון צפצפתי	1121	1	1,121 ₪	0.75	0.6	0.3	23	0	0	10
721	וושנינגטוניה חסונה	4104	1	4,104 ₪	0.6	0.8	0.3	28	0	0	19
722	תמר מצוי	672	1	672 ₪	0.7	0.8	0.2	34	0	0	4
725	פיקוס צר-עלים	148	1	148 ₪	0.65	0.6	0.2	11	0	0	2
726	ברוש מצוי	3821	1	3,821 ₪	0.8	0.6	0.3	31	27	27	18
727	סיגלון עלה-מימוזה	1268	1	1,268 ₪	0.8	0.6	0.2	29	0	0	8
729	וושנינגטוניה חסונה	324	1	324 ₪	0.6	0.6	0.2	32	0	0	3
730	ברוש מצוי	20404	1	20,404 ₪	0.8	1	0.5	57	0	0	18
731	סיגלון עלה-מימוזה	157	1	157 ₪	0.8	0.2	0.1	25	0	0	5
732	מכנף נאה	4222	1	4,222 ₪	0.7	0.4	0.4	49	0	0	12

מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
733	אראוקריה רמה	436	1	436 ₪	0.8	0.6	0.2	17	0	0	9
734	איקליפטוס המקור	16988	1	16,988 ₪	0.65	0.6	0.6	68	0	0	22
735	אראוקריה רמה	816	1	816 ₪	0.8	0.6	0.3	19	0	0	11
736	ברוש מצוי	7642	1	7,642 ₪	0.8	0.8	0.5	39	0	0	15
737	ברוש מצוי	2363	1	2,363 ₪	0.8	0.6	0.4	28	0	0	19
738	סיגלון עלה-מימוזה	1448	1	1,448 ₪	0.8	0.6	0.2	31	0	0	17
739	ברכיכטון צפצפתי	687	1	687 ₪	0.75	0.6	0.3	18	0	0	10
740	ברוש מצוי	20908	1	20,908 ₪	0.8	0.6	0.6	68	0	0	18
742	ברכיכטון צפצפתי	2944	1	2,944 ₪	0.75	0.8	0.5	25	0	0	12
743	סיגלון עלה-מימוזה	629	1	629 ₪	0.8	0.6	0.2	17	16	0	7
744	סיגלון עלה-מימוזה	1648	1	1,648 ₪	0.8	0.6	0.3	27	0	0	10
745	ווישינגטוניה חסונה	648	1	648 ₪	0.6	0.8	0.3	33	0	0	3
746	סיגלון עלה-מימוזה	2424	1	2,424 ₪	0.8	0.6	0.3	28	24	0	9
747	זית אירופי	247	1	247 ₪	0.9	0.6	0.2	11	7	0	3
749	ברוש מצוי	5441	1	5,441 ₪	0.8	0.6	0.5	38	0	0	17
753	איקליפטוס המקור	9017	1	9,017 ₪	0.65	0.8	0.5	47	0	0	12
757	קליסטמון אדום	582	1	582 ₪	0.7	0.6	0.2	21	0	0	7
758	ברכיכטון צפצפתי	1545	1	1,545 ₪	0.75	0.6	0.3	27	0	0	11
759	תמר מצוי	1260	1	1,260 ₪	0.7	0.8	0.3	42	0	0	5
760	אראוקריה רמה	1945	1	1,945 ₪	0.8	0.8	0.4	22	0	0	9
761	קליסטמון אדום	952	1	952 ₪	0.7	0.6	0.4	19	0	0	9
762	סיגלון עלה-מימוזה	1828	1	1,828 ₪	0.8	0.4	0.4	27	19	0	10



מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
763	סיגלון עלה-מימוזה	1765	1	1,765 ₪	0.8	0.6	0.4	21	17	0	10
764	סיגלון עלה-מימוזה	807	1	807 ₪	0.8	0.4	0.4	17	15	0	10
765	שלטית מקומטת	74	1	74 ₪	0.65	0.6	0.1	11	0	0	5
766	פיקוס מעוקם	37022	1	37,022 ₪	0.75	0.6	0.7	69	67	31	10
772	איקליפטוס המקור	7506	1	7,506 ₪	0.65	0.6	0.4	48	39	0	15
773	איקליפטוס המקור	10994	1	10,994 ₪	0.65	0.6	0.4	67	0	0	15
774	ושינגטוניה חסונה	432	1	432 ₪	0.6	0.8	0.1	35	0	0	6
776	ברכיטון צפצפתי	997	1	997 ₪	0.75	0.8	0.2	23	0	0	8
778	סיגלון עלה-מימוזה	484	1	484 ₪	0.8	0.8	0.1	16	16	14	9
781	ושינגטוניה חסונה	1620	1	1,620 ₪	0.6	0.6	0.3	35	0	0	10
795	איקליפטוס המקור	46911	1	46,911 ₪	0.65	0.6	0.6	113	0	0	22
796	איקליפטוס המקור	29802	1	29,802 ₪	0.65	0.8	0.6	78	0	0	25
798	סיגרוס (ארקית) רומנזוף	252	1	252 ₪	0.7	0.6	0.1	12	0	0	4
802,801	צאלון נאה	122	2	243 ₪	0.8	0.8	0.1	11	0	0	4
811	צאלון נאה	122	2	243 ₪	0.8	0.8	0.1	11	0	0	4
812	איקליפטוס המקור	41279	1	41,279 ₪	0.65	0.6	0.6	106	0	0	9
813	צאלון נאה	295	1	295 ₪	0.8	0.6	0.2	14	0	0	5
814	פיקוס כינורי	748	1	748 ₪	0.65	0.4	0.3	21	18	4	7
816,815	ושינגטוניה חסונה	1458	2	2,916 ₪	0.6	0.6	0.3	32	0	0	9
817	גרווילאה חסונה	14180	1	14,180 ₪	0.6	0.8	0.6	56	0	0	15
818	פיקוס בינימינה	395	1	395 ₪	0.65	0.4	0.2	22	0	0	5
819	תמר מצוי	504	1	504 ₪	0.7	0.8	0.3	42	0	0	2

מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
820	וושנינגטוניה חסונה	1188	1	1,188 ₪	0.6	0.6	0.2	35	0	0	11
821	ברכיכטון צפצפתי	2216	1	2,216 ₪	0.75	0.6	0.4	28	0	0	10
824	שלטית מקומטת	1881	1	1,881 ₪	0.65	0.6	0.3	32	0	0	9
825	שלטית מקומטת	3725	1	3,725 ₪	0.65	0.6	0.4	39	0	0	9
827	קזוארינה שבטבטית	3546	1	3,546 ₪	0.55	0.6	0.5	37	0	0	14
828	תמר מצוי	1764	1	1,764 ₪	0.7	0.8	0.3	33	0	0	7
829	ברוש מצוי	797	1	797 ₪	0.8	0.4	0.3	23	0	0	9
830	ברוש מצוי	7642	1	7,642 ₪	0.8	0.8	0.5	39	0	0	15
831	אראוקריה רמה	3662	1	3,662 ₪	0.8	0.8	0.5	27	0	0	14
832	ברכיכטון צפצפתי	5129	1	5,129 ₪	0.75	0.8	0.5	33	0	0	13
833	פיקוס צר-עלים	593	1	593 ₪	0.65	0.4	0.3	18	16	8	5
840	גרווילאה חסונה	1485	1	1,485 ₪	0.6	0.6	0.4	23	16	0	11
841	דקל הטבעות-ארכי-תמר אלכסנדרה	1440	1	1,440 ₪	0.8	0.8	0.3	18	15	0	5
848	דקל הטבעות-ארכי-תמר אלכסנדרה	1080	1	1,080 ₪	0.8	0.6	0.3	23	0	0	5
849	איקליפטוס המקור	16003	1	16,003 ₪	0.65	0.6	0.6	66	0	0	13
850	וושנינגטוניה חסונה	1512	1	1,512 ₪	0.6	0.8	0.3	34	0	0	7
851	וושנינגטוניה חסונה	288	1	288 ₪	0.6	0.8	0.2	22	0	0	2
852	וושנינגטוניה חסונה	864	1	864 ₪	0.6	0.6	0.2	36	0	0	8
858	סיגרוס (ארקית) רומנזוף	126	1	126 ₪	0.7	0.4	0.1	22	0	0	3
859	סיגרוס (ארקית) רומנזוף	504	1	504 ₪	0.7	0.8	0.2	18	0	0	3

מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
860	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1008	1	1,008 ₪	0.7	0.8	0.3	23	0	0	4
868	ברוש מצוי	8706	1	8,706 ₪	0.8	0.8	0.6	38	0	0	16
872	ברוש מצוי	966	1	966 ₪	0.8	0.4	0.2	31	0	0	13
873	ברוש מצוי	12063	1	12,063 ₪	0.8	0.8	0.5	49	0	0	16
874	איקליפטוס המקור	37933	1	37,933 ₪	0.65	0.8	0.6	88	0	0	19
875	איקליפטוס המקור	8246	1	8,246 ₪	0.65	0.6	0.3	67	0	0	17
876	וושנינגטוניה חסונה	288	1	288 ₪	0.6	0.8	0.2	31	0	0	2
877	איקליפטוס המקור	28121	1	28,121 ₪	0.65	0.8	0.5	83	0	0	16
881	איקליפטוס המקור	5410	1	5,410 ₪	0.65	0.6	0.4	47	0	0	16
882	איקליפטוס המקור	30190	1	30,190 ₪	0.65	0.8	0.5	86	0	0	17
883	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש	288	1	288 ₪	0.6	0.8	0.2	21	0	0	2
884	ברוש מצוי	1302	1	1,302 ₪	0.8	0.6	0.3	24	0	0	11
885	ברוש מצוי	8445	1	8,445 ₪	0.8	0.8	0.5	41	0	0	21
886	ברוש מצוי	5145	1	5,145 ₪	0.8	0.8	0.5	32	0	0	19
887	ברוש מצוי	3485	1	3,485 ₪	0.8	0.6	0.4	34	0	0	20
888	ברוש מצוי	720	1	720 ₪	0.8	0.6	0.2	21	8	3	12
889	ברוש מצוי	5574	1	5,574 ₪	0.8	0.6	0.4	43	0	0	17
890	ברוש מצוי	9726	1	9,726 ₪	0.8	0.8	0.5	44	0	0	16
891	איקליפטוס המקור	14659	1	14,659 ₪	0.65	0.8	0.4	67	0	0	18
892	איקליפטוס המקור	24835	1	24,835 ₪	0.65	0.8	0.5	78	0	0	20
893	ברוש מצוי	1772	1	1,772 ₪	0.8	0.6	0.3	28	0	0	10
894	ברוש מצוי	2197	1	2,197 ₪	0.8	0.6	0.4	27	0	0	13
899	ברוש מצוי	628	1	628 ₪	0.8	0.4	0.2	25	0	0	10
900	ברוש מצוי	3169	1	3,169 ₪	0.8	0.6	0.5	29	0	0	18
901	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש	288	1	288 ₪	0.6	0.8	0.2	18	0	0	2
902	פיקוס השדרות	5158	1	5,158 ₪	0.75	0.8	0.4	37	0	0	5
903	ברוש מצוי	3169	1	3,169 ₪	0.8	0.6	0.5	29	0	0	14
904	ברוש מצוי	5145	1	5,145 ₪	0.8	0.8	0.5	32	0	0	16

מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
905	ברוש מצוי	4883	1	4,883 ₪	0.8	0.6	0.5	36	0	0	17
907	וושנינגטוניה חסונה	1080	1	1,080 ₪	0.6	0.8	0.3	38	0	0	5
908	איקליפטוס המקור	5243	1	5,243 ₪	0.65	0.4	0.2	78	26	0	11
909	איקליפטוס המקור	17781	1	17,781 ₪	0.65	0.8	0.5	66	0	0	18
910	ברכיטון צפצפתי	2207	1	2,207 ₪	0.75	0.6	0.3	27	25	0	10
911	וושנינגטוניה חסונה	432	1	432 ₪	0.6	0.6	0.2	31	0	0	4
912	וושנינגטוניה חסונה	864	1	864 ₪	0.6	0.8	0.3	28	0	0	4
914	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים	1046	1	1,046 ₪	0.7	0.6	0.3	23	0	0	5
915	וושנינגטוניה חסונה	2880	1	2,880 ₪	0.6	0.8	0.2	31	0	0	20
916	וושנינגטוניה חסונה	288	1	288 ₪	0.6	0.8	0.1	32	0	0	4
917	וושנינגטוניה חסונה	3078	1	3,078 ₪	0.6	0.6	0.3	34	0	0	19
918	וושנינגטוניה חסונה	1944	1	1,944 ₪	0.6	0.6	0.2	33	0	0	18
921	ברכיטון צפצפתי	747	1	747 ₪	0.75	0.6	0.2	23	0	0	6
923	דקל הטבעות- ארכי-תמר אלכסנדרה	576	1	576 ₪	0.8	0.8	0.2	16	0	0	3
925	וושנינגטוניה חסונה	3168	1	3,168 ₪	0.6	0.8	0.4	30	0	0	11
926	וושנינגטוניה חסונה	1404	1	1,404 ₪	0.6	0.6	0.2	29	0	0	13
927	וושנינגטוניה חסונה	1620	1	1,620 ₪	0.6	0.6	0.2	29	0	0	15
928	וושנינגטוניה חסונה	144	1	144 ₪	0.6	0.8	0.1	18	0	0	2
931	ברוש מצוי	14475	1	14,475 ₪	0.8	0.8	0.6	49	0	0	19
932	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש	288	1	288 ₪	0.6	0.8	0.2	35	0	0	2

מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
933	וושנינגטוניה חסונה	216	1	216 ₪	0.6	0.8	0.1	28	0	0	3
934	ברכיכיטון צפצפתי	814	1	814 ₪	0.75	0.6	0.2	24	0	0	7
936	וושנינגטוניה חסונה	144	1	144 ₪	0.6	0.8	0.1	23	0	0	2
938	אראוקריה רמה	816	1	816 ₪	0.8	0.6	0.3	19	0	0	12
940	וושנינגטוניה חסונה	3024	1	3,024 ₪	0.6	0.8	0.3	36	0	0	14
941	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	13104	1	13,104 ₪	0.7	0.8	0.2	18	0	0	78
942	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1008	1	1,008 ₪	0.7	0.6	0.2	21	0	0	8
943	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	756	1	756 ₪	0.7	0.6	0.2	18	0	0	6
944	ברוש מצוי	4828	1	4,828 ₪	0.8	0.8	0.5	31	0	0	18
945	ברוש מצוי	1742	1	1,742 ₪	0.8	0.4	0.3	34	0	0	17
946	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	756	1	756 ₪	0.7	0.6	0.2	13	0	0	6
947	וושנינגטוניה חסונה	2430	1	2,430 ₪	0.6	0.6	0.3	31	0	0	15
948	וושנינגטוניה חסונה	2916	1	2,916 ₪	0.6	0.6	0.3	29	0	0	18
949	וושנינגטוניה חסונה	3672	1	3,672 ₪	0.6	0.8	0.3	29	0	0	17
951	ברכיכיטון צפצפתי	817	1	817 ₪	0.75	0.8	0.3	17	0	0	8
952	ברוש מצוי	4039	1	4,039 ₪	0.8	0.6	0.5	28	24	0	18
954	וושנינגטוניה חסונה	144	1	144 ₪	0.6	0.8	0.1	26	0	0	2
957	ברוש מצוי	17580	1	17,580 ₪	0.8	0.8	0.6	54	0	0	21
958	היבסקוס טלייתי 'סתריה'	857	1	857 ₪	0.5	0.8	0.4	14	13	11	8
960	מכנף נאה	855	1	855 ₪	0.7	0.6	0.1	36	0	0	10
962	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים	340	1	340 ₪	0.7	0.8	0.2	11	9	8	3

מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
963	וושנינגטוניה הסונה	1296	1	1,296 ₪	0.6	0.8	0.3	38	0	0	6
964	אשל הפרקים	9261	1	9,261 ₪	0.65	0.6	0.5	55	0	0	16
965	אראוקריה רמה	182	1	182 ₪	0.8	0.6	0.2	11	0	0	5
968	מכנף נאה	2287	1	2,287 ₪	0.7	0.4	0.2	51	0	0	10
970	פיקוס כינורי	373	1	373 ₪	0.65	0.6	0.3	11	10	8	8
972	וושנינגטוניה הסונה	0	1	0 ₪	0.6	0.8	0	34	0	0	11
974	וושנינגטוניה הסונה	144	1	144 ₪	0.6	0.8	0.1	31	0	0	2
975	אראוקריה רמה	1358	1	1,358 ₪	0.8	0.8	0.2	26	0	0	11
976	וושנינגטוניה הסונה	504	1	504 ₪	0.6	0.8	0.1	32	0	0	7
978	ברכיכיטון צפצפתי	458	1	458 ₪	0.75	0.6	0.2	18	0	0	8
979	ברוש מצוי	1451	1	1,451 ₪	0.8	0.4	0.2	38	0	0	14
983	וושנינגטוניה הסונה	144	1	144 ₪	0.6	0.8	0.1	31	0	0	2
985	מכנף נאה	1664	1	1,664 ₪	0.7	0.6	0.3	29	0	0	12
986	ברוש גדול פירות	1337	1	1,337 ₪	0.55	0.8	0.4	22	0	0	8
987	מכנף נאה	3165	1	3,165 ₪	0.7	0.6	0.3	40	0	0	13
988	וושנינגטוניה הסונה	144	1	144 ₪	0.6	0.8	0.1	26	0	0	2
989	לגרסטרמיה הודית	425	1	425 ₪	0.8	0.8	0.2	11	10	9	8
990	מכנף נאה	3325	1	3,325 ₪	0.7	0.6	0.3	41	0	0	11
991	מכנף נאה	2857	1	2,857 ₪	0.7	0.6	0.3	38	0	0	12
992	מכנף נאה	3166	1	3,166 ₪	0.7	0.4	0.3	49	0	0	10
993	וושנינגטוניה הסונה	144	1	144 ₪	0.6	0.8	0.1	24	0	0	2
995	וושנינגטוניה הסונה	1008	1	1,008 ₪	0.6	0.8	0.2	37	0	0	7
997	וושנינגטוניה הסונה	864	1	864 ₪	0.6	0.6	0.2	35	0	0	8
999	וושנינגטוניה הסונה	324	1	324 ₪	0.6	0.6	0.2	34	0	0	3
1000	קזוארינה שבטבטית	639	1	639 ₪	0.55	0.4	0.1	43	0	0	10

מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
1001	קזוארינה שבטבטית	7762	1	7,762 ₪	0.55	0.8	0.4	53	0	0	12
1003	ברוש מצוי	13585	1	13,585 ₪	0.8	0.8	0.5	52	0	0	16
1005	ברוש מצוי	6967	1	6,967 ₪	0.8	0.6	0.5	43	0	0	17
1006	ברוש מצוי	3057	1	3,057 ₪	0.8	0.4	0.4	39	0	0	15
1010	וושנינגטוניה חסונה	2106	1	2,106 ₪	0.6	0.6	0.3	33	0	0	13
1011	ברוש מצוי	12676	1	12,676 ₪	0.8	0.6	0.5	58	0	0	18
1012	ברוש מצוי	10631	1	10,631 ₪	0.8	0.8	0.5	46	0	0	17
1013	ברוש מצוי	2462	1	2,462 ₪	0.8	0.6	0.3	33	0	0	14
1014	ברכיכיסון צפצפתי	127	1	127 ₪	0.75	0.4	0.1	14	10	7	7
1015	ברוש מצוי	1329	1	1,329 ₪	0.8	0.8	0.3	21	0	0	11
1016	ברוש מצוי	7255	1	7,255 ₪	0.8	0.8	0.5	38	0	0	16
1017	סיגלון עלה-מימוזה	1873	1	1,873 ₪	0.8	0.6	0.4	21	19	0	11
1018	ברכיכיסון צפצפתי	228	1	228 ₪	0.75	0.4	0.1	22	0	0	6
1019	ברוש מצוי	2126	1	2,126 ₪	0.8	0.8	0.4	23	0	0	16
1020	קזוארינה שבטבטית	6220	1	6,220 ₪	0.55	0.6	0.5	49	0	0	17
1021	ברוש מצוי	2918	1	2,918 ₪	0.8	0.4	0.3	44	0	0	15
1022	עצי פרי ירוקי עד מינים שונים	593	1	593 ₪	0.7	0.8	0.3	15	0	0	6
1023	ברוש מצוי	13890	1	13,890 ₪	0.8	0.8	0.6	48	0	0	18
1024	ברוש מצוי	8953	1	8,953 ₪	0.8	0.8	0.5	38	26	0	17
1025	ברוש מצוי	1689	1	1,689 ₪	0.8	0.4	0.2	41	0	0	10
1026	ברכיכיסון צפצפתי	415	1	415 ₪	0.75	0.4	0.2	21	0	0	6
1027	ברכיכיסון צפצפתי	684	1	684 ₪	0.75	0.6	0.2	22	0	0	8
1028	זית אירופי	933	1	933 ₪	0.9	0.4	0.4	16	13	12	2
1038	שלטית מקומטת	1058	1	1,058 ₪	0.65	0.6	0.3	24	0	0	9
1039	לגרסטרמיה הודית	243	1	243 ₪	0.8	0.8	0.2	11	0	0	7
1040	לגרסטרמיה הודית	243	1	243 ₪	0.8	0.8	0.2	11	0	0	8
1041	לגרסטרמיה הודית	289	1	289 ₪	0.8	0.8	0.2	12	0	0	9

מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
1042	שלטית מקומטת	1242	1	1,242 ₪	0.65	0.6	0.3	26	0	0	8
1043	סיגלון עלה-מימוזה	997	1	997 ₪	0.8	0.6	0.3	21	0	0	9
1049	ברוש מצוי	11147	1	11,147 ₪	0.8	0.8	0.6	43	0	0	16
1050	לגרטרמיה הודית	977	1	977 ₪	0.8	0.8	0.3	18	0	0	11
1052	לגרטרמיה הודית	217	1	217 ₪	0.8	0.6	0.2	12	0	0	10
1053	לגרטרמיה הודית	678	1	678 ₪	0.8	0.8	0.3	15	0	0	11
1088	צאלון נאה	4823	1	4,823 ₪	0.8	0.6	0.4	40	0	0	10
1089	צאלון נאה	9289	1	9,289 ₪	0.8	0.8	0.5	43	0	0	12
1090	צאלון נאה	3265	1	3,265 ₪	0.8	0.6	0.3	38	0	0	8
1091	כרבל לביד	508	1	508 ₪	0.7	0.8	0.2	17	0	0	6
1099	סיגלון עלה-מימוזה	1106	1	1,106 ₪	0.8	0.6	0.3	19	16	0	9
1100	צאלון נאה	3939	1	3,939 ₪	0.8	0.8	0.5	28	0	0	8
1101	סיגלון עלה-מימוזה	13185	1	13,185 ₪	0.8	0.6	0.6	54	0	0	12
1103	צאלון נאה	3693	1	3,693 ₪	0.8	0.6	0.4	35	0	0	8
1104	צאלון נאה	3485	1	3,485 ₪	0.8	0.6	0.4	34	0	0	8
1105	צאלון נאה	3907	1	3,907 ₪	0.8	0.6	0.4	36	0	0	8
1106	צאלון נאה	966	1	966 ₪	0.8	0.4	0.2	31	0	0	9
1107	ושינגטוניה חסונה	2160	1	2,160 ₪	0.6	0.8	0.2	34	0	0	15
1108	דקל הטבעות-ארכי-תמר אלכסנדרה	768	1	768 ₪	0.8	0.8	0.1	21	0	0	8
1109	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש	144	1	144 ₪	0.6	0.8	0.1	33	0	0	2
1110	ושינגטוניה חסונה	2304	1	2,304 ₪	0.6	0.8	0.2	41	0	0	16
1111	תבטיה מינים שונים	1358	1	1,358 ₪	0.7	0.6	0.4	17	16	14	6
1113	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש	432	1	432 ₪	0.6	0.6	0.2	38	0	0	4



מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
1116	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש	648	1	648 ₪	0.6	0.8	0.3	33	0	0	3
1117	דיפסיס (נאודיפסיס) משולש	864	1	864 ₪	0.6	0.8	0.4	36	0	0	3
1118	דקל הטבעות- ארכי-תמר אלכסנדרה	1440	1	1,440 ₪	0.8	0.8	0.3	16	0	0	5
1119	ווינגטוניה חסונה	3240	1	3,240 ₪	0.6	0.8	0.3	38	0	0	15
1120	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1134	1	1,134 ₪	0.7	0.6	0.3	31	0	0	6
1121	דקל הטבעות- ארכי-תמר אלכסנדרה	288	1	288 ₪	0.8	0.4	0.1	19	0	0	6
1125	דקל הטבעות- ארכי-תמר אלכסנדרה	2016	1	2,016 ₪	0.8	0.8	0.3	19	0	0	7
1127	דקל הטבעות- ארכי-תמר אלכסנדרה	288	1	288 ₪	0.8	0.6	0.1	16	0	0	4
-1128 1130	דקל הטבעות- ארכי-תמר אלכסנדרה	1536	3	4,608 ₪	0.8	0.8	0.4	17	0	0	4
1131	סייגרוס (ארקית) רומנזוף	1344	1	1,344 ₪	0.7	0.8	0.4	22	0	0	4
1136	מכנף נאה	149	1	149 ₪	0.7	0.8	0.1	13	0	0	8
1137	מכנף נאה	775	1	775 ₪	0.7	0.8	0.2	21	0	0	8
1138	מכנף נאה	638	1	638 ₪	0.7	0.6	0.2	22	0	0	8
1210	שלטית מקומטת	4778	1	4,778 ₪	0.65	0.6	0.3	51	0	0	10
1221	סיגלון עלה- מימוזה	1448	1	1,448 ₪	0.8	0.6	0.2	31	0	0	9

מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
1222	סיגלון עלה-מימוזה	544	1	544 ₪	0.8	0.6	0.2	19	0	0	9
1224	וושנינגטוניה הסונה	1584	1	1,584 ₪	0.6	0.8	0.2	36	0	0	11
1225	וושנינגטוניה הסונה	1080	1	1,080 ₪	0.6	0.6	0.2	35	0	0	10
1228	שלטית מקומטת	265	0	0 ₪	0.65	0.8	0.1	18	0	0	8
1230	סיגרוס (ארקית) רומנזוף	1848	1	1,848 ₪	0.7	0.4	0.4	30	0	0	11
1234	קריית הפקן (פקן תרבותי)	113	1	113 ₪	0.6	0.6	0.2	10	0	0	5
1268	עצי פרי מינים שונים	163	1	163 ₪	0.6	0.4	0.3	12	0	0	4
1274	פלפלון דמוי אלה	529	1	529 ₪	0.65	0.4	0.3	20	8	0	5
1288	סיגרוס (ארקית) רומנזוף	84	1	84 ₪	0.7	0.2	0.2	10	0	0	2
1290	סיגרוס (ארקית) רומנזוף	945	1	945 ₪	0.7	0.6	0.3	18	0	0	5
1291	סיגרוס (ארקית) רומנזוף	378	1	378 ₪	0.7	0.6	0.2	12	0	0	3
1310	סיגרוס (ארקית) רומנזוף	336	1	336 ₪	0.7	0.4	0.2	12	0	0	4
1312	סיגרוס (ארקית) רומנזוף	672	1	672 ₪	0.7	0.4	0.2	24	0	0	8
1313	דקל נטוי/ דקל סנגלי	480	1	480 ₪	0.8	0.4	0.2	21	0	0	5
1314	סיגרוס (ארקית) רומנזוף	504	1	504 ₪	0.7	0.4	0.2	22	0	0	6
1315	סיגרוס (ארקית) רומנזוף	882	1	882 ₪	0.7	0.4	0.3	26	0	0	7

מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
1317	וושנינגטוניה הסונה	2592	1	2,592 ₪	0.6	0.8	0.3	32	0	0	12
1318	פלפלון דמוי אלה	395	1	395 ₪	0.65	0.4	0.2	22	0	0	5
1322	קריית הפקן (פקן תרבותי)	244	1	244 ₪	0.6	0.6	0.3	12	0	0	5
1327	תבטיה מינים שונים	106	1	106 ₪	0.7	0.4	0.2	11	0	0	4
1335	איקליפטוס מינים שונים	671	1	671 ₪	0.6	0.6	0.3	18	12	0	4
1336	שסק יפני	75	1	75 ₪	0.6	0.4	0.2	10	0	0	2
,1338 -1340 ,1342 1344	ברוש מצוי	3693	5	18,463 ₪	0.8	0.6	0.4	35	0	0	11
1353	איקליפטוס המקור	1519	1	1,519 ₪	0.65	0.6	0.3	27	14	0	6
1354	תות שחור 'שאמי'	900	1	900 ₪	0.7	0.4	0.2	32	0	0	3
1355	איקליפטוס מינים שונים	748	1	748 ₪	0.6	0.6	0.3	21	0	0	6
1356	איקליפטוס מינים שונים	298	1	298 ₪	0.6	0.6	0.3	12	8	0	4
1357	איקליפטוס מינים שונים	1236	1	1,236 ₪	0.6	0.6	0.3	27	0	0	4
1358	איקליפטוס מינים שונים	1736	1	1,736 ₪	0.6	0.6	0.3	32	0	0	5
1359	אורן קנרי	3190	1	3,190 ₪	0.7	0.6	0.4	27	31	0	10
1360	אורן קנרי	3507	1	3,507 ₪	0.7	0.6	0.4	25	28	25	10
,1361 ,1362 1367	איקליפטוס מינים שונים	452	3	1,356 ₪	0.6	0.4	0.3	20	0	0	5
,1363 1364	איקליפטוס מינים שונים	191	2	382 ₪	0.6	0.4	0.3	13	0	0	5

מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
1365	איקליפטוס מינים שונים	199	1	199	0.6	0.2	0.2	23	0	0	2
1366	איקליפטוס מינים שונים	151	1	151	0.6	0.2	0.2	20	0	0	2
1368	איקליפטוס מינים שונים	399	1	399	0.6	0.4	0.2	23	0	0	4
1369	איקליפטוס מינים שונים	1604	1	1604	0.6	0.6	0.3	28	18	0	6
1370	איקליפטוס מינים שונים	1906	1	1906	0.6	0.6	0.3	28	22	14	6
1371	איקליפטוס מינים שונים	678	1	678	0.6	0.6	0.3	20	0	0	5
1371.1	זית אירופי	1433	1	1433	0.9	0.4	0.4	20	18	12	3
1372	איקליפטוס המקור	6108	1	6108	0.65	0.6	0.4	42	28	26	12
1373	איקליפטוס המקור	7193	1	7193	0.65	0.6	0.5	33	36	35	12
1374	איקליפטוס מינים שונים	9147	1	9147	0.6	0.6	0.7	34	34	34	12
1376	תמר מצוי	252	1	252	0.7	0.4	0.3	18	0	0	2
1384	תות שחור 'שאמי'	662	1	662	0.7	0.4	0.3	18	16	10	4
1387	תמר מצוי	504	1	504	0.7	0.4	0.3	34	0	0	4
1388	פיקוס הגומי	1416	1	1416	0.65	0.4	0.3	34	0	0	5
1389	פלפלון דמוי אלה	240	1	240	0.65	0.6	0.2	14	0	0	4
1390	פלפלון דמוי אלה	313	1	313	0.65	0.4	0.3	16	0	0	5
1391	פלפלון דמוי אלה	240	1	240	0.65	0.4	0.3	14	0	0	4
-1392 1395	פלפלון דמוי אלה	176	4	705	0.65	0.4	0.3	12	0	0	5
1396	אזדרכת מצויה	458	1	458	0.35	0.4	0.2	27	25	0	7
1397	תות שחור 'שאמי'	2622	1	2622	0.7	0.6	0.3	31	27	0	6

מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
1398	תות שחור 'שאמי'	1848	1	1,848 ₪	0.7	0.6	0.3	22	24	18	7
1401	אזדרכת מצויה	290	1	290 ₪	0.35	0.4	0.2	24	13	0	9
1402	אזדרכת מצויה	176	1	176 ₪	0.35	0.4	0.2	20	0	0	8
1403	אזדרכת מצויה	53	1	53 ₪	0.35	0.4	0.2	11	0	0	4
1406	אזדרכת מצויה	63	1	63 ₪	0.35	0.4	0.2	12	0	0	5
2007	אזדרכת מצויה	520	1	520 ₪	0.35	0.6	0.2	26	15	0	9
2008	אזדרכת מצויה	129	1	129 ₪	0.35	0.6	0.2	14	0	0	8
2009	אזדרכת מצויה	32	1	32 ₪	0.35	0.4	0.1	12	0	0	6
2010	אזדרכת מצויה	27	1	27 ₪	0.35	0.4	0.1	11	0	0	3
2011	אזדרכת מצויה	129	1	129 ₪	0.35	0.6	0.2	14	0	0	8
2013A	אזדרכת מצויה	900	1	900 ₪	0.35	0.4	0.4	32	0	0	10
2014	איקליפטוס המקור	40642	1	40,642 ₪	0.65	0.8	0.5	78	71	52	20
2015	פלפלון דמוי אלה	117	1	117 ₪	0.65	0.4	0.1	14	12	6	8
2016	אזדרכת מצויה	76	1	76 ₪	0.35	0.2	0.1	21	18	13	5
2017	פלפלון דמוי אלה	101	1	101 ₪	0.65	0.6	0.1	11	8	5	3
2018	אזדרכת מצויה	555	1	555 ₪	0.35	0.6	0.2	29	0	0	11
2019	אזדרכת מצויה	1366	1	1,366 ₪	0.35	0.6	0.3	31	29	0	11
2020	שסק יפני	574	1	574 ₪	0.6	0.6	0.4	13	11	7	5
2021	כרבל לביד	380	1	380 ₪	0.7	0.8	0.3	12	0	0	6
2049	ברוש מצוי	91	1	91 ₪	0.8	0.2	0.1	19	0	0	8
2050	ברוש מצוי	1662	1	1,662 ₪	0.8	0.6	0.5	21	0	0	16
2051	מייש דרומי	6448	1	6,448 ₪	0.9	0.6	0.5	39	0	0	13
2052	מכנף נאה	714	1	714 ₪	0.7	0.6	0.3	19	0	0	9
2053	פיקוס בינימינה	99	1	99 ₪	0.65	0.8	0.1	11	0	0	6

מס' העץ	מין העץ	ערכיות לעץ	כמות העצים	סך ערכיות העצים	ערך המין	מצב העץ	מיקום העץ	קוטר 1	קוטר 2	קוטר 3	גובה העץ
2053A	איקליפטוס המקור	1339	1	ש"ח 1,339	0.65	0.2	0.1	81	0	0	4
2054	איקליפטוס המקור	9113	1	ש"ח 9,113	0.65	0.2	0.3	122	0	0	4
2055	דקל זנב הדג	1134	1	ש"ח 1,134	0.7	0.6	0.3	13	12	12	6
3002	קריית הפקן (פקן תרבותי)	10258	1	ש"ח 10,258	0.6	0.6	0.6	55	0	0	11
P1	איקליפטוס מינים שונים	821	5	ש"ח 4,103	0.6	0.6	0.3	22	0	0	6
<b>סה"כ ערך חליפני:</b>			<b>ש"ח 2,449,576</b>								

