

14/05/2018

להפקיד את התכנית

27/12/2018

י"ד הוועדה המחוזית

תאריך



סקר עצים

שכונה מערבית – קלאנסוואה

תכנית מספר 458-0417741



י"ב חשון תשע"ט, (21/10/2018)




לכבוד,
פקיד יערות יעקב ארק,
מנהל אזור מנשה והשרון,
שלום רב,

הנדון: סקר עצים – שכונה מערבית קלאנסוואה

תוכנית מספר 458-0417741

סקר העצים נערך בשטח הנראה במפה על מנת לסקור את מדדי העץ החשובים ולקבל הערכה על סך ערכיות העצים.

תכנית 458-0417741 14/11/2018 20:30:49 נספח סקרים/חוות דעת/דוחות סקר עצים



אין באמור לעיל אלא ינוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.

דוח זה מכיל את מרכיבים אלו:

1. טבלת אקסל המתאר את כלל העצים כולל מדדים כלכליים ופיזיים, המוגש לאישור פקיד ר
2. תמונות של העצים אשר נסקרו בסקר. שם התמונה משויכת למספרו בסקר.
3. מסמך נוכחי, הכולל הסברים כללים אודות העבודה שבוצעה ומאפייניה.
4. תשריט המגרשים ע"פ של התוכנית
5. הוראות התוכנית מאתר תכנון זמין.



דברי הסבר לתוכנית:

שטח התוכנית 360 דונם. התוכנית חלה בחלקה הצפון-מערבי של העיר קלנסוואה, במתחם 8 בתכנון המאושרת. התוכנית מקדמת את הרצף והרקמה העירונית וממשיכה את הפיתוח והבינוי בהתאם לתוכנית המתאר וזאת על מנת לתת מענה לצורכי העיר המתפתחת. כמו כן, התוכנית נותנת מענה לנושא מבנים הבנויים ללא היתר ומשלבת אותם בתכנון המוצע. התוכנית מייצרת שדרות שצ"פ ירוקות התואמות את המטרה וסוקר עצים הקיימת ומשלבת בשדרות אלו את כל רצועת המוביל הארצי בחלקה המערבי של התוכנית ורצועת נחל אלכסנדר.



במהלך העבודה נסקרו 736 עצים ממינים שונים, תחת 52 פוליגונים לפי ההתפלגות הבאה:

מין העץ	ערכיות גבוהה מאוד*	ערכיות גבוהה**	ערכיות בינונית***	ערכיות נמוכה****	סה"כ
אזדרכת מצויה	0	1	0	0	1
איקליפטוס המקור	0	1	0	0	1
ברוש מצוי	0	1	0	0	1
ברכיכיטון צפצפתי	0	2	0	0	2
דקל מינים שונים פרט לושינטוניה	0	1	0	0	1
זית אירופי	3	17	0	0	20
עצי פרי נשירים מינים שונים	0	7	0	0	7
פיקוס בינימינה	0	1	0	0	1
פיקוס התאנה	0	4	0	0	4
קריית הפקן (פקן תרבותי)	0	8	0	0	8
רימון מצוי	0	1	0	0	1
שיזף מצוי	0	1	0	0	1
תות לבן	2	2	0	0	4
סה"כ:	5	47	0	0	52
סה"כ באחוזים	9.6%	90.4%	0.0%	0.0%	100.0%



אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אוויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.

"סך ערכיות העץ" – סכמת ניקוד ערכיות העץ (בין 0-20 נקודות) בהתאם לסך המדדים: מצב בריאותי, תרומה סביבתית, ערך מין העץ, ייחוד העץ, כהגדרתם להלן:

***ערכיות גבוהה מאוד –** עצים/פוליגונים בעלי ניקוד ערכיות (סך ערכיות העץ, כהגדרתו לעיל) 15-20 בשל ערכיותם הגבוהה יש לשמרם במסגרת התכנון בכל דרך אפשרית.



****ערכיות גבוהה –** עצים/פוליגונים בעלי נקוד ערכיות (סך ערכיות העץ, כהגדרתו לעיל) 10-14 נקודות לבחון את היכולת לשמרם במסגרת התכנון העתידי. עצים בקטגוריה זו אשר לאחר בחינה (לרבות ה תכנוניות במידת הנדרש) ימצא ע"י המתכנן/עורך הבקשה כי לא ניתן יהיה לשמרם במסגרת התכנון היתכנות העתקתם עפ"י המלצת הסוקר.

*****ערכיות בינונית –** עצים/פוליגונים בעלי נקוד ערכיות (סך ערכיות העץ, כהגדרתו לעיל) 5-9 נקודות, לשמרם במסגרת התכנון העתידי ובלבד שאינם פוגעים במטרות התכנית ובתכליתה. לחילופין יומלץ לכתרם.

תכנית 458-0417741 14/11/2018 20:30:49 נספח סקרים/חוות דעת/דוחות סקר עצים

******ערכיות נמוכה –** עצים/פוליגונים בעלי נקוד ערכיות (סך ערכיות העץ, כהגדרתו לעיל) 0-4 נקודות, שהינם



עצים מתים, מסוכנים, בתהליך ניווני או שאינם חייבים ברישיון כריתה, אשר מומלץ לכתרם באופן מיידי וללא קשר ו/או תלות בתכנון העתידי.

כל העצים סומנו בשטח על ידי תווית מתכת, עליהם רקוע מספר. כל מספר כזה משויך לטבלה לטבלת האקסל המצורפת ובה סך המידע הקיים לגבי העץ.



אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.


סיכום המלצות סטטוס העצים (ע"פ פוליגונים):

מספר פרטים	ההמלצה (שימור, כריתה, העתקה, לא נקבע)
40	סה"כ פוליגונים לשימור
1	סה"כ פוליגונים לכריתה
11	סה"כ פוליגונים להעתקה
0	סה"כ עצים בסטטוס שלא נקבע
52	סה"כ פוליגונים בשטח



התפלגות המינים (ע"פ פוליגונים) אשר נסקרו:

תכנית 458-0417741 14/11/2018 20:30:49 נספח סקרים/חוות דעת/דוחות סקר עצים



אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.

נתוני הסקר:

1. במהלך הסקר לא נמצאו עצים בעלי חשיבות משמעותית בהיבט תרומה סביבתית, היסטורי או אף שמדובר באזור כפרי-ערבי, גם לא נמצאו עצים זית עתיקים. הפרטים שנמצאו במטע הפרטיות אינם עתיקים.
2. מלבד מספר פוליגונים של בוסתנים בסמיכות לחצרות פרטיות, רוב העצים בסקר הינם חקלאיים פעילים או עזובים או פרטים בודדים שמקורם במטעים עזובים.
3. עבור חלק מהעצים בסקר ניתנו ערכים על בסיס הערכה עקב בעיית גישה לשטחים פרטיים.
4. רובם מוחלט של העצים נמצאים בשטחים חקלאיים ובחצרות פרטיות. מיעוט העצים נכס פרטיים אך בסמיכות לדרכי עפר ציבוריות.
5. על אף שבשלב זה, לא קיימת תוכנית תכנון בנייה מפורטת, ניכר כי תכנון המגרש העתידיים יתבסס על הקיים בשטח כך שרוב העצים ישמרו כחלק מתהליך ההסדרה בתוכנית זו.



טבלת עצים (ע"פ פוליגונים) לכריתה: תכנית 458-0417741 14/11/2018 20:30:49 נספח סקרים/חוות דעת/דוחות סקר עצים



מין העץ	סה"כ לכריתה	סה"כ שווי ערך חליפי בש"ח
קריית הפקן (פקן תרבותי)	1	5,538
סה"כ		5,538

טבלת עצים (ע"פ פוליגונים) להעתקה (ימומש במקרה של כישלון בהעתקה):

מין העץ	סה"כ להעתקה	סה"כ שווי ערך חליפי בש"ח
זית אירופי	6	899,982
עצי פרי נשירים מינים שונים	3	91,139
פיקוס התאנה	2	14,094
סה"כ		1,005,215



אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אוויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.

הערות נוספות:

1. אין לבצע כריתת/העתקת העצים המומלצים אלא לאחר קבלת רישיון כריתה כחוק – נ העירוני.
2. אין פעולה העלולה לגרום למוות לעץ (כולל פגיעה / חיתוך שורשיו) – נחשבת עפ"י חוק היתר.
3. עץ המוגדר לשימור – אין לבצע עבודת גיזום נוף / גיזום שורשים – ללא תיאום עם הח"מ.
4. עץ המוגדר לשימור – אין לבצע עבודות חפירה ו/או מילוי במרחק הקטן מ- 3 מ' מקצה ג תיאום עם הח"מ.

בברכה,



תכנית 458-0417741 14/11/2018 20:30:49 נספח סקרים/חוות דעת/דוחות סקר עצים

נעם ביבי אגרונום



אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.



פתילת המדבר

יעוץ אגרונומי ופיקוח גידול

בניין 417-458 14/11/2018 20:30:49 נספח סקרים/חוות דעת/דוחות סקר עצים

מס' עץ	כמות עצים	מין העץ	גובה (m)	קוטר גזע (cm)	קוטר 2	קוטר 3	גזעים	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות (0-20)	התכנות העתקה	הערות	סטטוס	ערך חליפי
1	12	זית אירופי	4	20			מרובה	3	4	5	2	14	גבוהה	קבוצה עצים המשמשת כגדר חיה בסמיכות לשביל עפר. קרבה לתוואי קווי מתח	שימור	ש 32,556
2	1	קריית הפקן (פקן תרבותי)	8	35			1	3	3	3	4	13	נמוכה	פקאן, פרט בודד בשטח פרטי	שימור	ש 4,154
3	1	זית אירופי	4	25	20		2	3	3	5	2	13	גבוהה	פרט בודד בשטח פרטי	שימור	ש 5,214
4	16	פיקוס בינימינה	5	15	15		מרובה	3	4	3	2	12	בינונית	קבוצת עצים המשמשת כגדר חיה בסמיכות לדרך עפר	שימור	ש 35,268
5	1	קריית הפקן (פקן תרבותי)	12	35			1	3	4	3	3	13	נמוכה	בשטח פרטי בסמיכות לדרך עפר	שימור	ש 5,539
6	1	ברוש מצוי	12	35			1	2	4	4	3	13	נמוכה	בשטח פרטי בסמיכות לדרך עפר	שימור	ש 4,924
7	1	עצי פרי נשירים מינים שונים	6	25	20		מרובה	3	3	3	3	12	נמוכה	עץ גויאבה. בשטח פרטי בסמיכות לדרך עפר	שימור	ש 3,476
8	1	זית אירופי	4	25			1	2	4	5	3	14	נמוכה	בשטח פרטי בסמיכות לדרך עפר	שימור	ש 2,826
9	1	זית אירופי	5	25			1	2	4	5	3	14	נמוכה	בשטח פרטי בסמיכות לדרך עפר	שימור	ש 2,826
10	1	קריית הפקן (פקן תרבותי)	12	35			1	3	4	3	3	13	נמוכה	בשטח פרטי בסמיכות לדרך עפר	שימור	ש 5,539
11	12	עצי פרי נשירים מינים שונים	6	20			1	3	3	3	2	11	נמוכה	בוסתן עצי פרי בחצר בית פרטי (תאנה, גויאבה, זית, רימון). עצים צעירים	שימור	ש 16,278
12	14	זית אירופי	4	20			מרובה	3	4	5	2	14	גבוהה	קבוצה עצים המשמשת כגדר חיה בסמיכות לשביל עפר. קרבה לתוואי קווי מתח	שימור	ש 37,981

אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.



פתילת המדבר

יעוץ אגרונומי ופיקוח גידול

14/11/2018 20:30:49 458-04177411 סקרים/חוות דעת/דוחות סקר עצים

מס' עץ	כמות עצים	מין העץ	גובה (m)	קוטר גזע (cm)	קוטר 2	קוטר 3	גזעים	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות (0-20)	התכנות העתקה	הערות	סטטוס	ערך חליפי
13	1	דקל מינים שונים פרט לווישנטוניה	9	80			1	3	3	4	4	14	נמוכה	דקל קנרי, פרט בודד בשטח פרטי	שימור	28,938
14	15	עצי פרי נשירים מינים שונים	6	25			1	3	3	3	2	11	נמוכה	בוסתן עצי פרי בחצר בית פרטי (תאנה, גויאבה, זית, רימון, ברוש לימוני, דקל קוקוס)	שימור	31,793
15	75	זית אירופי	5	20			מרובה	3	3	5	2	13	גבוהה	מטע זיתים חקלאי פעיל. עצים צעירים	שימור	152,604
16	15	עצי פרי נשירים מינים שונים	5	25			1	3	3	3	2	11	נמוכה	בוסתן עצי פרי בחצר בית פרטי (תאנה, זית, רימון, צחר כחלחל)	העתקה	31,793
17	2	זית אירופי	5	25			1	2	4	5	3	14	נמוכה	בשטח פרטי בסמיכות לדרך עפר	שימור	5,652
18	20	זית אירופי	4	20			מרובה	3	4	5	2	14	גבוהה	קבוצה עצים המשמשת כגדר חיה בסמיכות לשביל עפר. קרבה לתוואי קווי מתח	שימור	54,259
19	1	קריית הפקן (פקן תרבות)	11	35			1	3	4	3	3	13	נמוכה	בשטח פרטי בסמיכות לדרך עפר	שימור	5,539
20	1	פיקוס התאנה	6	25			1	3	3	4	3	13	בינונית	חלק מבוסתן בשטח פרטי	שימור	2,649
21	1	תות לבן	7	25			1	3	3	4	3	13	בינונית	חלק מבוסתן בשטח פרטי	שימור	2,473
22	1	פיקוס התאנה	6	20			1	3	3	4	3	13	בינונית	חלק מבוסתן בשטח פרטי	שימור	1,696
23	1	תות לבן	7	35			1	3	3	4	3	13	בינונית	בשטח פרטי בסמיכות לדרך עפר	שימור	4,847
24	150	רימון מצוי	2	15			מרובה	3	3	3	2	11	בינונית	מטע רימונים	שימור	123,991
25	1	שיזף מצוי	8	25	20	20	מרובה	3	4	4	3	14	נמוכה	בשטח פרטי בסמיכות לדרך עפר	שימור	8,054

אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.



פתילת המדבר

יעוץ אגרונומי ופיקוח גינון

20:30:49 14/11/2018 458-0417741



מס' עץ	כמות עצים	מין העץ	גובה (m)	קוטר גזע (cm)	קוטר 2	קוטר 3	גזעים	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות (0-20)	התכנות העתקה	הערות	סטטוס	ערך חליפי
26	1	ברכיכיטון צפצפתי	11	40			1	3	3	4	3	13	נמוכה	בתוך תחנת שאיבה מים	שימור	נח 6,782
27	1	אזדרכת מצויה	10	35			1	3	3	1	4	11	נמוכה	פרט גדול בחצר פרטית	שימור	נח 2,423
28	1	ברכיכיטון צפצפתי	10	35			1	3	3	4	4	14	נמוכה	פרט גדול בחצר פרטית	שימור	נח 5,193
29	5	זית אירופי	5	20			מרובה	3	3	5	2	13	בינונית	קבוצת פרטים בחצר פרטית	שימור	נח 10,174
30	9	זית אירופי	5	15			מרובה	3	3	5	2	13	בינונית	קבוצה עצים המשמשת כגדר חיה בסמיכות לשביל עפר.	העתקה	נח 10,301
31	9	זית אירופי	6	15			מרובה	3	3	5	2	13	בינונית	קבוצה עצים המשמשת כגדר חיה בסמיכות לשביל עפר. (ללא גישה לעצים)	העתקה	נח 10,301
32	1	זית אירופי	5	25			1	2	4	5	3	14	בינונית	בשטח פרטי בסמיכות לדרך עפר	שימור	נח 2,826
33	1	זית אירופי	5	30			1	3	4	5	3	15	בינונית	בשטח פרטי בסמיכות לדרך עפר	שימור	נח 6,104
33A	45	זית אירופי	6	35			1	3	4	5	3	15	בינונית	מטע זיתים בוגרים	שימור	נח 373,880
34	1	איקליפטוס המקור	11	35			1	3	4	3	3	13	נמוכה	בשטח פרטי בסמיכות לדרך עפר	שימור	נח 6,001
35	85	זית אירופי	6	35			1	3	3	5	2	13	בינונית	מטע זיתים בוגרים - כ- 85 פרטים	העתקה	נח 529,663
36	65	זית אירופי	5	25			מרובה	3	3	5	3	14	גבוהה	מטע זיתים	העתקה	נח 206,651
37	1	קריית הפקן (פקן תרבות)	10	35			1	3	4	3	4	14	נמוכה	בשטח פרטי בסמיכות לדרך עפר	כריתה	נח 5,539
38A	25	זית אירופי	5	25			מרובה	3	3	5	2	13	גבוהה	גדר חיה של זיתים צעירים	העתקה	נח 79,481
38	70	זית אירופי	5	25			מרובה	3	4	5	3	15	גבוהה	מטע זיתים	שימור	נח

אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.



פתילת המדבר

יעוץ אגרונומי ופיקוח גידול

20:30:49 14/11/2018 458-0417741

מס' עץ	כמות עצים	מין העץ	גובה (m)	קוטר גזע (cm)	קוטר 2	קוטר 3	גזעים	מצב בריאותי (0-5)	מיקום העץ (0-5)	ערך המין (0-5)	חופת העץ (0-5)	סך ערכיות (0-20)	התכונות העתקה	הערות	סטטוס	ערך חליפי
																296,730
39A	20	זית אירופי	5	25			מרובה	3	3	5	2	13	גבוהה	גדר חיה של זיתים צעירים	העתקה	63,585
39	1	פיקוס התאנה	6	25			1	3	3	4	3	13	בינונית	בשטח פרטי בסמיכות לדרך עפר	העתקה	2,649
40	1	פיקוס התאנה	6	45			1	4	3	4	3	14	נמוכה	פרט בודד מרשים. בשטח פרטי	העתקה	11,445
41	1	קריית הפקן (פקן תרבותי)	10	35			1	3	4	3	4	14	נמוכה	בקצה שטח חקלאי בסמיכות לתעלת מים	שימור	5,539
42	1	קריית הפקן (פקן תרבותי)	8	30			1	3	4	3	4	14	נמוכה	בקצה שטח חקלאי בסמיכות לתעלת מים	שימור	4,069
43	1	תות לבן	7	30			1	3	4	4	4	15	נמוכה	בקצה שטח חקלאי בסמיכות לתעלת מים	שימור	4,748
44	3	זית אירופי	3	25			1	3	3	5	2	13	גבוהה	3 פרטים בחזית של בית	שימור	9,538
45	12	עצי פרי נשירים מיינים שונים	5	25			1	3	3	3	2	11	נמוכה	בוסתן עצי פרי בחצר בית פרטי (תאנה, זית, רימון, גויאבה)	שימור	25,434
46	1	קריית הפקן (פקן תרבותי)	12	40			1	3	4	3	4	14	נמוכה	בשטח פרטי	שימור	7,235
47	1	תות לבן	7	30			1	3	4	4	4	15	נמוכה	בשטח פרטי	שימור	4,748
48	16	עצי פרי נשירים מיינים שונים	5	25			1	3	3	3	2	11	נמוכה	בוסתן עצי פרי בחצר בית פרטי (תאנה, זית, רימון, גויאבה)	העתקה	33,912
48A	12	עצי פרי נשירים מיינים שונים	5	25			1	3	3	3	2	11	נמוכה	בוסתן עצי פרי בחצר בית פרטי (תאנה, זית, רימון, גויאבה)	העתקה	25,434

אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.



תכנית 458-0417741 14/11/2018 20:30:49 נספח סקרים/חוות דעת/דוחות סקר עצים



אין באמור לעיל אלא יעוץ אגרונומי המהווה עצה מקצועית בלבד. העצה ניתנה על פי הממצאים שנראים בשטח בלבד, ואין בה כדי לשלול אפשרות של מפגעים נוספים אשר לא התגלו ברמת הבדיקה בראיה בלבד, הרמה אותה ביקש מזמין העבודה. אין הכותב אחראי לכל נזק אשר יגרם למן דהו בנפש או ברכוש, בעקבות ביצוע או אי ביצוע דבר מן ההמלצות שלעיל. האחריות על נזק בעקבות נפילת עצים או ענפים, בעקבות מזג אויר, מפגעים, תאונות דרכים, בעקבות כל ליקוי אשר התגלה או לא התגלה בבדיקה שערך היועץ היא באחריות מקבל העצה, או מי שאחראי על הנעשה בשטח בלבד, ואינה חלה על היועץ. על מזמין העבודה ומבצע העבודה לנקוט בכל אמצעי זהירות אפשרי.



1



2



3





4



5



6





7



8



9





10



11



12





13



14



15





16



17



18





19



20



21





22



23



24





25



26



27





28



29



30





31



32



33





A33



34



35





36



37



38





39



40



41





42



43



44





45



46



47





48

