

תופ סביבה ואקוסטיקה
ה סביבה ב מ י ס ב הTOP ENVIRONMENT
Environmen

סימנו: L16070-1018

01/07/2021

תת"ל 43 א – תיקון טעויות סופר בתסקיר ההשפעה על הסביבה

בעקבות החלטות הועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות מס' 08 /2021 מיום 24/05/21 בנושא דיון בהחלטת ועדת המשנה להערות והשגות ודיון באישור התכנית והעברתה לאישור הממשלה, להלן תיקונים שנדרשו לתסקיר ההשפעה על הסביבה לתכנית תת"ל 43 א :

מסומנים באדום התיקונים נדרשו בטבלה מס' 4.6.1 בסעיף 4.6.1.1 בתסקיר :

טבלה מס' 4.6.1 : פירוט המעברים לבעלי חיים המתוכננים במקטע

חשיבות אקולוגית	סוג וגודל מתוכנן	מיקום	חתך	שם המעביר ומספרו
גבוהה	בוקס 125X250 מעבר צינורי קוטר 125	מדרום לבצרה	221220 כ-1400 מדרום לנחל פולג	HJR10
גבוהה מאד	גשר	נחל פולג (מצפון לבצרה)	287	BR-13-HJR12 נחל פולג
גבוהה מאד	בוקס 125X150 300X170	מצפון לנחל פולג	314-315 כ-500 מ' מצפון לנחל פולג	HJR16-HJR14 מעבר ייעודי לבע"ח

מעביר מים צינורי HJR17 שסומן בתשריט 4.11.1 בתסקיר כמעבר בעלי חיים בוטל והוא מסומן כמעביר מים בלבד במסמכי התכנית.

בברכה,

שירה בוקוולד

