



# השקיה אקולוגית בע"מ

מגדלי האחדות רמת גן

שם הפרוייקט

שם הסוקר האחראי גדעון הרטמן וערן גיחון

01/04/2015









תאריך

285

קוד פרוייקט

## טבלת מידע מרכזת

שם העץ	מספר העץ	גובה העץ	מספר הגזעים	קוטר משוקלל	ניקוד	הנמקות לשינוי הסיווג	שינוי סיווג העץ
ברוש מצוי (צריפי + אופקי)	1	15	1	35	12	העץ נמצא בגבול שני המגרשים עם השכנים בשטח המיועד לגינון	כריתה
ברוש מצוי (צריפי + אופקי)	2	15	1	20	12	העץ נמצא בגבול שני המגרשים עם השכנים בשטח המיועד לגינון	כריתה
אקליפטוס המקור	3	15	1	80	10	העץ נמצא בגבול שני המגרשים עם השכנים בשטח המיועד לגינון	כריתה
אקליפטוס המקור	49	10	1	40	10	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	כריתה
אקליפטוס המקור	50	7	1	30	10	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	כריתה
אקליפטוס המקור	51	15	1	60	12	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	כריתה
אקליפטוס המקור	52	22	1	100	12	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	כריתה
אקליפטוס המקור	53	20	1	20	12	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	כריתה
קזוארינה	54	7	1	15	10	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	כריתה
אקליפטוס המקור	55	10	1	60	11	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	כריתה
אקליפטוס המקור	56	15	1	40	12	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	כריתה
אקליפטוס המקור	57	20	1	20	12	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	כריתה
אקליפטוס המקור	58	10	1	40	12	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	כריתה
אקליפטוס המקור	59	23	1	80	12	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	כריתה
אקליפטוס המקור	60	20	1	80	12	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	כריתה
אקליפטוס המקור	61	25	1	80	12	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	כריתה
אקליפטוס המקור	62	20	1	2	11	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	כריתה



	כריתה	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	12	80	1	20	אקליפטוס המקור	63
	כריתה	עץ יפה נמצא בתחום החפירה לירידה לחנייה תת-קרקעית לא ניתן לשימור או העתקה	12	80	1	20	אקליפטוס המקור	64
	כריתה	עץ יפה נמצא בתחום החפירה לירידה לחנייה תת-קרקעית לא ניתן לשימור או העתקה	11	70	1	20	אקליפטוס המקור	65
	כריתה	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	12	100	1	20	אקליפטוס המקור	66
	כריתה	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	12	80	1	20	אקליפטוס המקור	67
	כריתה	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	12	100	1	20	אקליפטוס המקור	68
	כריתה	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	10	30	1	8	קזוארינה	69
	כריתה	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	12	100	1	20	אקליפטוס המקור	70
	כריתה	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	10	40	1	8	אקליפטוס המקור	71
	כריתה	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	10	50	1	15	סיסם הודי	72
	כריתה	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	14	20	1	8	ברכיטון אדרי	73
	כריתה	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	14	40	1	7	ושינטוניה חסונה	74
	כריתה	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	14	17	1	6	ברכיטון צפצפתי	75
	כריתה	עץ נמצא בחפירה של החניות והמרתפים	12	20	1	5	סיסם הודי	76
	שימור	עץ במדרכה ציבורית	12	30	1	8	סיסם הודי	105
	שימור	עץ במדרכה ציבורית	13	15	1	8	ברכיטון אדרי	106
	כריתה	נמצא על קו הגדר עץ פגוע עם סימני ריקבון מתקדם ברוב הזרועות ובגזע המרכזי ניתן אולי	12	10	1	1	חרוב מצוי	107
	שימור	עץ בחצר השכנים לא מפריע לעבודות הפיתוח והחפירה	11	13	1	6	סיסם הודי	113



שינוי סיווג העץ	הנמקות לשינוי הסיווג	ניקוד	קוטר משוקלל	מספר הגזעים	גובה העץ	שם העץ	מספר עץ
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							