

מס' תעודת זהות
2013810-100
הדר רודין תכנון נוף
0901

2013810-100

שינוי תב"ע - קיבוץ יסעור

נספח עצים

טבלאות פירוט העצים

הודעה על אישור תכנית מס' 20522
מסמך בלקום הפרוטום מס' _____
תאריך _____

מינהל התכנון - מחוז צפון
חוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965
אישור תכנית מס' 20522
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה הודיעה
ביום 2.12.14 לאשר את התכנית
התכנית נקבעה כשעמדה אושרה על ידי
מנהל מינהל התכנון יו"ר הועדה המחוזית

הדר רודין-תכנון נוף

קיבוץ געתון 25130 + פלאפון: 052-3744944 + טלפקס: 04-9859842 + rudinhadar@gmail.com

הערות	ייעוד	מצב כללי	גובה (מטר)	קוטר נוף (מטר)	קוטר גזע (ס"מ)	מין העץ	קבוצה/ בודד	סימון במפה
נמצא בוכות הדרך	כריתה	טוב	10	6	35	אורן קפריסאי	בודד	1
נמצא בוכות הדרך	כריתה	טוב	13	10	80	אורן ירושלמי	בודד	2
נמצא בוכות הדרך	כריתה	ללא עיצוב	8	3	20	אורן ירושלמי	בודד	3
נמצא בוכות הדרך	כריתה	טוב	12	6	40	אורן ירושלמי	בודד	4
גדרש בסניטציה והרמת נוף	שימור	טוב	13	8	80	אורן ירושלמי	בודד	5
גדרש בסניטציה והרמת נוף	שימור	טוב	13	8	50	אורן ירושלמי	בודד	6
	שימור	טוב	6	5	15	אשחר רחב עלים	בודד	7
גדל בצורה לא מלאה עקב צפיפות העצים	שימור	בינוני	6	3	20	אורן ירושלמי	בודד	8
גדרש בסניטציה והרמת נוף	שימור	טוב	13	5	30	אורן ירושלמי	בודד	9
גדרש בסניטציה והרמת נוף	שימור	טוב	13	6	50	אורן ירושלמי	בודד	10
עץ גדול ומרשים - גדרש בהרמת נוף	שימור	טוב	13	10	80	אורן ירושלמי	בודד	11

הערות	ייעוד	מצב כללי	גובה (מטר)	קוטר גוף (מטר)	קוטר גזע (מ"מ)	מין העץ	קבוצה / בודד	סימון במפה
נדרש בסניטציה	שימור	טוב	6	3	20	אורן ירושלמי	בודד	12
נדרש בסניטציה	שימור	טוב	13	5	40	אורן ירושלמי	בודד	13
נדרש בסניטציה	שימור	טוב	13	5	40	אורן ירושלמי	בודד	14
נדרש בסניטציה	שימור	טוב	13	5	40	אורן ירושלמי	בודד	15
נמצא בזכות הדרך	כריתה	טוב	13	6	50	אורן ירושלמי	בודד	16
נמצא בזכות הדרך	כריתה	נמור	8	2	15	ברוש אריזוני	בודד	17
נמצא בזכות הדרך	כריתה	נמור	8	3	20	ברוש אריזוני	בודד	18
עץ מבוגר כמעט ללא ענפי שלד וחשוף מעלות	כריתה	נמור	8	3	15	ברוש אריזוני	בודד	19
עץ מבוגר כמעט ללא ענפי שלד וחשוף מעלות (מפריעה לאלה שמאחוריו להתפתח)	כריתה	נמור	13	5	40	ברוש אריזוני	בודד	20
	שימור	טוב	6	4	25	אלה אטלנטית	בודד	21

הערות	ייצוד	מצב כללי	גובה (מטר)	קוטר נוף (מטר)	קוטר גזע (פ"ט)	מין העץ	קבוצה/ בוזד	סימון במפה
עצים בוגרים כמעט ללא ענפי שלד וחשופים מעלווה	כריתה	נמוך	10	3	30+20+ 15+10	ברוש אריזוני	קבוצה	22+23
נמצא בזכות הדרך	כריתה	טוב	12	3	25	ברוש מצוי	בוזד	24
נמצא בזכות הדרך		טוב	5	3	10	אלה אטלנטית	בוזד	25
נמצא בזכות הדרך		טוב	7	5	30	אלה אטלנטית	בוזד	26
נמצא בזכות הדרך		טוב	5	3	30	שקד	בוזד	27
נמצא בזכות הדרך		טוב	5	3	20	שקד	בוזד	28
	שימור	טוב	5	4	20	זית	בוזד	29
	שימור	טוב	6	4	20	זית	בוזד	30
נמצא בזכות הדרך	כריתה	טוב	8	5	40	אורן ירושלמי	בוזד	31
נמצא בזכות הדרך	כריתה	טוב	10	8	80	אורן ירושלמי	בוזד	32

הערות	ייעוד	מצב כללי	גובה (מטר)	קוטר נוף (מטר)	קוטר גזע (מ"מ)	מין העץ	בוזד/ קבוצה	סימון במפה
נמצא בזכות הדרך	כריתה	טוב	13	8	60	אורן ירושלמי	בוזד	33
נמצא בזכות הדרך	כריתה	בינוני	7	3	10	אורן ירושלמי	בוזד	34
נמצא בזכות הדרך	כריתה	נמוך	6	4	20	אורן ירושלמי	בוזד	35
נמצא בזכות הדרך		טוב	7	8	60	אלה אטלנטית	בוזד	36
נמצא בזכות הדרך	שימור	טוב	5	6	110	זית	בוזד	37
נמצא בזכות הדרך		טוב	7	6	130	זית	בוזד	38
נמצא בזכות הדרך	כריתה	טוב	15	8	120	אקליפטוס	בוזד	39
נדרש בסניטציה והרמת נוף	שימור	טוב	13	8	50	אורן ירושלמי	בוזד	40
נמצא בזכות הדרך	שימור	טוב	10	6	60	אקליפטוס	בוזד	41
נמצא בזכות הדרך	כריתה	בינוני	13	5	60	אורן ירושלמי	בוזד	42

הערות	ייעוד	מצב כללי	גובה (מטר)	קוטר גוף (מטר)	קוטר גזע (פ"מ)	מין הצנ	בויד/קבוצה	סימון במפה
קיים סיכון לשבר בענפי השלד המרכזי	כריתה	נמוך	12	8	80	אורך ירושלמי	בויד	43
	כריתה	טוב	6	4	15	אשחר רחב עלים	בויד	44
	שימור	טוב	15	3	50	ברוש מצוי	בויד	45
עץ מגוון בקווקודו, זקוק לעיצוב והידוש ענפים	כריתה	נמוך	6	3	30	מילה סורית	בויד	46
נדרש בסניטציה	שימור	טוב	13	8	50	אורך ירושלמי	בויד	47
נמצא בתוך זכות הדרך	כריתה	טוב	13	8	40	אורך ירושלמי	בויד	48
	שימור	טוב	13	10	80	אורך ירושלמי	בויד	49
נמצא בתוך זכות הדרך		טוב	10	6	30	פיקוס השדרות	בויד	50
נמצא בתוך זכות הדרך		טוב	10	6	30	פיקוס השדרות	בויד	51
נמצא בתוך זכות הדרך		טוב	12	8	50	פיקוס השדרות	בויד	52

הערות	ייעוץ	מצב כללי	גובה (מטר)	קוטר גוף (מטר)	קוטר גזע (פ"מ)	מין הצץ	בוזד/ קבוצה	סימון במפה
	שימור	טוב	12	8	50	פיקוס השדרות	בוזד	53
נמצא בתוך זכות הדרך	כריתה	טוב	15	40	40	ברוש מצוי	בוזד	54
נדרש בסניטציה הפחתת משקל	שימור	טוב	10	8	35	אודרכת	בוזד	55
נמצא בתוך זכות הדרך		טוב	10	6	40	פיקוס השדרות	בוזד	56
נמצא בתוך זכות הדרך		טוב	10	6	50	פיקוס השדרות	בוזד	57
נמצא בתוך זכות הדרך	כריתה	טוב	15	3	30	ברוש מצוי	בוזד	58
	שימור	טוב	15	6	40	ברוש מצוי	בוזד	59
נמצא בתוך זכות הדרך	כריתה	טוב	15	6	40	ברוש מצוי	בוזד	60
	שימור	טוב	15	4	40	ברוש מצוי	בוזד	61
נמצא בתוך זכות הדרך				8	80	פיקוס השדרות	בוזד	62

הערות	ייצוד	מצב כללי	גובה (מטר)	קוטר נוף (מטר)	קוטר גזע (9"12)	מין העץ	קבוצה / בודד	סימון במפה
נמצא בתוך זכות הדרך		טוב	15	6	60	פיקוס השדרות	בודד	63
נמצא בתוך זכות הדרך		טוב	15	6	80	פיקוס השדרות	בודד	64
	שימור	טוב	5	3	40	זית	בודד	65
	שימור	טוב	5	4	40	זית	בודד	66
	שימור	טוב	6	5	35	זית	בודד	67
נמצא בתוך זכות הדרך	כריתה	טוב	15	10	80	אורן ירושלמי	בודד	68
נמצא בתוך זכות הדרך	כריתה	בינוני	12	8	35	אורן ירושלמי	בודד	69
נמצא בתוך זכות הדרך	כריתה	טוב	15	10	50	אורן ירושלמי	בודד	70
נמצא בתוך זכות הדרך	כריתה	טוב	10	2	10	ברוש מצוי	בודד	71

הערות	ייעוץ	מצב כללי	גובה (מטר)	קוטר צוף (מטר)	קוטר גזע (פ"מ)	מין העץ	בווד/ קבוצה	סימון במפה
	שימור	טוב	12	4	30	ברוש מצוי	בווד	72
נדרש בעיצוב קיימים פיצולים רבים באותה נקודה מרכזית בשל		טוב		10	40	שילטית מסופקת	בווד	73
	שימור	טוב	6	3	20	סיסם הודי	בווד	74
	שימור	טוב	7	6	30	סיסם הודי	בווד	75
	שימור	טוב	7	6	40	מילה סורית	בווד	76
	שימור	טוב	10	4	35	גרולאה חסונה	בווד	77
	שימור	טוב	8	3	20	גרולאה חסונה	בווד	78
	שימור	טוב	7	5	40	מילה סורית	בווד	79
	שימור	טוב	6	4	25	מילה סורית	בווד	80

הערות	ייעוד	מצב כללי	גובה (מטר)	קוטר נוף (מטר)	קוטר גזע (ס"מ)	מין העץ	בוודד/ קבוצה	סימון במפה
נדרש בעיצוב וסניטציה	שימור	טוב	12	8	40	מכנף נאה	בוודד	81
נדרש בעיצוב וסניטציה	שימור	טוב	10	6	35	מכנף נאה	בוודד	82
נדרש בעיצוב וסניטציה	שימור	טוב	12	6	35	מכנף נאה	בוודד	83
	שימור	טוב	7	5	20	מכנף נאה	בוודד	84
	שימור	טוב	10	6	40	מכנף נאה	בוודד	85
	שימור	טוב	8	5	30	מכנף נאה	בוודד	86
נדרש בעיצוב/ הפחתת משקל	שימור	טוב	7	10	40	שילטית מסופקת	בוודד	87
נמצא בתוך זכות הדרך		טוב	6	4	30	קליסטמון קינגס פארק	בוודד	88
נדרש בסניטציה והנמכה עקב ריקבון בגזע הראשי	שימור	בינוני	12	5	40	קוזארינה	בוודד	89

הערות	ייעוד	מצב כללי	גובה (מטר)	קוטר גוף (מטר)	קוטר גזע (פ"מ)	מין העץ	בויד/קבוצה	סימון במפה
נמצא בתוך זכות הדרך	כריתה	טוב	13	5	80	קוארינה	בויד	90
נמצא בתוך זכות הדרך	כריתה	טוב	13	3	50	קוארינה	בויד	91
נדרש בסניטציה	שימור	טוב	13	5	40	קוארינה	בויד	92
	שימור	בינוני	15	4	40	ברוש מצוי	בויד	93
	שימור	טוב	8	3	20	ברוש מצוי	בויד	94
נמצא בתוך זכות הדרך	כריתה	טוב	15	4	35	ברוש מצוי	בויד	95
לא קיים עץ כזה							בויד	96
לא קיים עץ כזה							בויד	97
נדרש בסניטציה והפחתת משקל	שימור	טוב	16	15	8	אזרכת	בויד	98

הערות	ייעוץ	מצב כללי	גובה (מטר)	קוטר נוף (מטר)	קוטר גזע (פ"מ)	מין העץ	בווד/קבוצה	סימון במפה
	שימור	טוב	8	4	25	ברוש מצוי	בווד	99
	שימור	טוב	9	8	30	תות	בווד	100
	שימור	טוב	10	3	35	ברוש מצוי	בווד	101
	שימור	טוב	10	3	40	ברוש מצוי	בווד	102
	כריתה	טוב	13	4	40	ברוש מצוי	בווד	103
נמצא בתוך חניון	כריתה	טוב	13	4	40	ברוש מצוי	בווד	104
	כריתה	בינוני	13	2	40	ברוש מצוי	בווד	105
	כריתה	טוב	13	4	40	ברוש מצוי	בווד	106
	שימור	טוב	7	3	30	ברוש מצוי	בווד	107
נדרש בעיצוב, סניטציה והפחתת משקל	שימור	טוב	13	10	רב גזע +30+20 35*35	אקליפטוס	בווד	108
נדרש בעיצוב, סניטציה והפחתת משקל	שימור	טוב	10	6	40	אקליפטוס	בווד	109

הערות	יעוד	מצב כללי	גובה (מטר)	קוטר נוף (מטר)	קוטר גזע (ס"מ)	מין עצ	קבוצה/ בודד	סימון במפה
נמצא בתוך זכות הדרך	כריתה	טוב	15	10	ר"ב גזע 20+20+ 30+40	אקליפטוס	בודד	110
נדרש בעיצוב, סניטציה והפחתת משקל	שימור	טוב	10	8	80	אקליפטוס	בודד	111
	שימור	טוב	10	4	40	ברוש מצוי	בודד	112
נמצא בתוך זכות הדרך	כריתה	טוב	10	3	ממוצא 25	ברוש מצוי	קבוצה	עד 113 122
נמצא בתוך זכות הדרך	כריתה	טוב	10	3	ממוצא 25	ברוש מצוי	קבוצה	עד 123 129
נדרש בעיצוב וסניטציה	שימור	טוב	10	8	80	אקליפטוס	בודד	130
נמצא בתוך זכות הדרך	כריתה	בינוני	13	6	80	אקליפטוס	בודד	131
במרכז הכיכר	שימור	טוב	13	4	35	ברוש מצוי	קבוצה	עד 132 137

טבלת התפלגות סה"כ עצים: 114

עצים לכריתה- 40