



21 אוקטובר 2014

לכבוד

גיא וידור
חברת green wave

שלום רב,



הנדון: תחנת תירלוק "גולני צפון" (238950/742500)

סימוכין: סקר הידרולוגי סביבתי יולי 2014

התחנה ממוקמת באזור צומת גולני בגליל המזרחי באזור המוגדר ברמת סיכון א' על פי מפת אזורי סכנה למקורות מים מדלקים. התחנה יושבת מילוי אלוביאלי בזלת. קידוח הפקה גולני 2 ממוקם כ-900 מ' מזרחית לתחנה, התחנה אינה בתחום רדיוס המגן של הקידוח.



סיכום

אין אנו מתנגדים לשידרוג התחנה בתנאי שתעמוד בדרישות האחרונות המעודכנות של המשרד לאיכות הסביבה לאזור רגישות א'. דרישות אלו נמצאות באתר האינטרנט של המשרד (www.sviva.gov.il) בחוצץ קרקעות מזוהמות ודלקים- זיהום מדלקים - תחנות דלק.



בכבוד רב,

גיא רשף

ממונה (בקרת איכות מים וניטור)

