



ג. ממצאים

ג.1. בוצע סיור מבדק בטיחות לאיתור מקורות הצתה באתר תחנת קצה – מפעל תל-בר, רשת חלוקת גז טבעי - אזור חדרה והעמקים.

ג.1.א. אותרו עמוד תאורה ותאורה פנים מפעלית בתחום של 10 מטרים מגדר תחנת קצה – מפעל תל-בר, חברת חלוקה – EUS.



ג.2. בשלב התכנון המפורט נדרש שלא יהיו כל מקורות הצתה קבועים בקרבת תחנת הקצה אשר עלולים לסכן את המערכת, הציבור והסביבה.

אזור הסיכון ללא מקורות הצתה סביב גדר תחנת קצה – מפעל תל-בר ישמר על פי ממצאי דו"ח סיווג אזורי סיכון.

בברכה,



יוסי ובר

עורך סקירת סיכונים ויועץ גז טבעי

ובר הנדסת בטיחות בע"מ



נספח: מפת אזורי נפיצות תחנת קצה – מפעל תל-בר

