



מצב מאושר על פי תכניות

2190, 2184, 2165, 2155, 62
 101-0178129, 3928, 3928
 קנ"מ 1:250

- ### מקרא מצב מאושר
- גבול תכנית
 - גבול תכנית מאשרת ומסמרה
 - (א) דרך קומת או מאשרת
 - (א) אזור מסחרי
 - (א) שטח למגורים
 - (א) שטח ציבורי פתוח
 - יעד ע"פ תכנית מאשרת אחרת
 - רצפת חתונה
 - מבנה/גדרת מורשת הריסה
 - קו כניס
 - קו כניס חומסת בריכת מים
 - כניס קיים
 - גבול מש
 - מספר גוש
 - גבול הרסה
 - מספר חלקה
 - גבול תא שטח ומסמרה
 - מספר מנוש
- (ייעודים שלא לפי תכנית 2006)



מצב מאושר	
נספח לתכנית מס' 101-0801985-12-08-19	
מוזיאון הכנסת - תוספת שטחי בניה	
גליון 1 מתוך 1	
תחולה	רקע
תיאור הנספח	תאריך עריכת הנספח: 15/08/19
קנ"מ	1:250
תרשימים נוספים	קנ"מ
תרשים המקום	1:250
תרשים סביבה	1:5000
שמות וזיהומות:	
עורך הנספח	שם: ראובן אלסטר
	תאריך: מיטד פוטוגרמטריה
	מידות ותוספת בע"מ

הריני מצהיר בזאת כי המפה השופוגרפית/ המצבית המהווה רקע לתכנית זו, נערכה על ידי ביום 12.08.19 והיא הוכנה לפי הוראות נוהל מבאית ובהתאם להוראות החוק ולתקנות המודדים שבתוקף. דיוק הקו הכחול והקדסטרי: מדידה אנליטית מלאה ברמת תציר

שם המודד	אלסטר ראובן	502	מספר רשיון	חתימה	תאריך
----------	-------------	-----	------------	-------	-------