מיכון המפות
חוק ותקנון הקבלה, תשכ"ג - 1966
הוראה לאחר הגשה
הוגשה המפה/ה מספר: 1
15/09/2023
לאשר את ההוראה
17/10/2023
תאריך
עדי המגיש המפה/ה

מצב מאושר

נספח לתכנית מס' 101-1019140

פינוי ביוב ברחוב מעלות דפנה 125 ירושלים

גליון 1 מתוך 1

תחומה	מחייב
תיאור	
תאריך עריכת הנספח	05/07/21
קנ"מים	1:250
תרשימים נוספים	קנ"מים
תרשים המקום	1:250
תרשים סביבה	1:5000
עורך הנספח	שם: ראובן אפשר תואר: מיפוי ופוטוגרמטריה מדידות ותכנון בע"מ

מקרא מצב מאושר

- גבול הכנסת
- גבול הכנסת המאושרת ומסומנת
- חלקי המאושרת
- אי תיבות ביניה לחלקי הכנסת
- מגרים ב
- אי אפשר מגרים ב מיפוי
- חלקי האם נמסר מפה
- רצועת מעבר
- אין אפשר מחיקת מגרים - לא מאושר
- שטח ציבורי פתוח
- שטח ציבורי מאושר אחרת
- חניה
- ציר מאושר לאחר
- ציר מאושר המהווה
- מס בית
- מס בית עליי
- מס מיקום
- גבול מס
- מספר מס
- גבול חלקה
- מספר חלקה
- גבול הוא אבנה מסומנת
- גבול מרוש
- מספר מרוש
- אין עדכים שלא לפי מבא"ת 2006

מצב מאושר על פי תרש"ץ 5\20\01

קנ"מ 1:250



מקרא מצב מאושר

- גבול הכנסת
- גבול הכנסת המאושרת ומסומנת
- אי הרגים חיצוי בגבולות
- אי אפר מגרים ב-מיפוי
- אי אפר מגרים - לא מאושר
- אי אבנים
- בנין קיים
- גבול מס
- מספר מס
- גבול חלקה
- מספר חלקה
- 30100
- 202

מצב מאושר על פי תכניות 1439א, 101-0073296, 101-0148403, 101-0152686, 101-0209593

קנ"מ 1:250

מריץ מצהיר בזאת כי המפה המוסטרטיבית, המבנית המהווה רקע לתוכנית זו, נמדדה על ידי בלום 17.06.21 ולא ובוצעה קשר הדדאות מול מבאת"ת ובצמאים מדידות אבישלום מלאה. בהתם המדידים שבהתבצע דיבק הנו הכולל והמדוסר.

מקצוע המדד	מס'	חתימה	תאריך
שם המודד	מספר רשיון		